

CONTRATO N° 10/2025

Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el Piso 2 del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, situado en Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de Septiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Don NELSON MENDOZA ROLÓN**, Presidente de la DINAC, con **C.I. N°1.049.971**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RENFE S.A.** con **RUC N° 80050419-4**, domiciliada en calle India 2291, de la ciudad de Fernando de la Mora, Republica el Paraguay, representada para este acto por la **Sra. ANDREA CAROLINA ARANDA DUARTE** con **CI N° 4.321.742** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente contratación de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y OTROS DEL AISP Y AIG** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la **MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 32/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y OTROS DEL AISP Y AIG"**

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato y sus adendas o modificaciones
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones
3. Los datos cargados en el SICP:
4. La oferta del Proveedor
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 448.214**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 32/2024** convocado por la UOC - DINAC. La adjudicación fue realizada según **Resolución de Adjudicación N° 2532/2024** de fecha 27 de diciembre de 2024.

RENFE S.A.
RUC: 80050419-4
Andrea Aranda

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Asunción - Paraguay

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Características	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA)
1	80111613-9999	Costo por inspeccion del Interior de cabina/Piso, y los sub items discriminados en la EETT.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	403.050	403.050
2	80111613-9999	Costo por inspeccion de Sala de Maquina, y los sub items discriminados en la EETT.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	403.050	403.050
3	80111613-9999	Costo por inspeccion de Caja de corrida y exterior de cabina, y los sub items discriminados en la EETT.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	403.050	403.050
4	80111613-9999	Costo por inspeccion de Fondo de pozo, y los sub items discriminados en la EETT.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	403.050	403.050
5	72154010-001	Provision de vastago de freno Mecanico.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	648.185	648.185
6	80111613-9999	Mano de obra por cambio de vastago de freno.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	150.594	150.594
7	72154010-001	Provision de zapata freno maquina traccion.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	969.572	969.572
8	80111613-9999	Mano de obra por cambio de zapata freno.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	278.413	278.413
9	72154010-001	Provision de rele RA 400110.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	613.193	613.193
10	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rele RA 400110	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	42.467	42.467
11	72154010-001	Provision de rele RA 400060.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	774.972	774.972
12	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rele RA 400060.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	42.467	42.467
13	72154010-001	Provision de carbon RGW llave sur.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	98.217	98.217
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de carbon RGW sur.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	41.884	41.884

Rehte S.A.
RUC: 80050419-4
Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Asunción - Paraguay



15	72154010-001	Provision de cuchilla 1/8 llave sur.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	71.619	71.619
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de llave cuchilla 1/8 llave sur.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	41.884	41.884
17	72154010-001	Provision de correa motor operador.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	525.308	525.308
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de correa motor operador.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.257	101.257
19	72154010-001	Provision de lampara de 24V/2.4-	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	66.480	66.480
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de lampara de 24V/2.4-	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	42.467	42.467
21	72154010-001	Provision de Nylon corrediza de puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	14.514	14.514
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Nylon corrediza de puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	41.783	41.783
23	72154010-001	Provision de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	88.597	88.597
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.485	101.485
25	72154010-001	Provision de Nylon corrediza de contrapeso.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	26.433	26.433
26	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Nylon corrediza de contrapeso.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	42.467	42.467
27	72154010-001	Provision de Rollete de hierro encostado.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	243.172	243.172
28	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rollete de hierro encostado.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	42.467	42.467
29	72154010-001	Provision de Rollete de Nylon operador.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	164.889	164.889
30	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rollete de Nylon operador.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	42.467	42.467
31	72154010-001	Provision de Llave Contacto auxiliar 3TF42.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	165.594	165.594
32	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Llave Contacto auxiliar 3TF42.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	42.467	42.467
33	72154010-001	Provision de Llave induccion sur.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	770.674	770.674

Remite S.A.
RUC: 80050419-4
Avda. Arandá

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Tel: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

Asunción, Paraguay
ANDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil



34	80111613-9999	Mano de obra por cambio de llave inducción sur.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	102.043	102.043
35	72154010-001	Provisión de bobina freno maquina EM-33.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	4.749.322	4.749.322
36	80111613-9999	Mano de obra por cambio de bobina de freno maquina EM-33.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.967	101.967
37	72154010-001	Provisión de Nylon corrediza para cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	35.112	35.112
38	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Nylon corrediza para cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	41.783	41.783
39	72154010-001	Provisión de Baquelita aisladora llave sur.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	28.655	28.655
40	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baquelita aisladora llave sur.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	20.531	20.531
41	72154010-001	Provisión de Ventilador de cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	866.950	866.950
42	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador de cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	41.783	41.783
43	72154010-001	Provisión de campana tipo ind, Alarma 220V	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	189.633	189.633
44	80111613-9999	Mano de obra por cambio de campana ind. Alarma 220V.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	41.783	41.783
45	72154010-001	Provisión de Micro Rele tipo RA 406620.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	241.566	241.566
46	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Micro Rele tipo RA 406620.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	41.783	41.783
47	72154010-001	Provisión de cable maniobra para cabina.	Metros	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	109.247	109.247
48	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cable maniobra para cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	100.244	100.244
49	72154010-001	Provisión de Tornillo tipo Philips para botonera.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	6.229	6.229
50	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tornillo tipo Philips para botonera.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.864	1.864
51	72154010-001	Provisión de cadena para operador	Metros	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	212.775	212.775

Remite S.A.
RUC: 80050419-4
Andrés Aranda

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Asunción - Paraguay

52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cadena para operador.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	41.783	41.783
53	72154010-001	Provision de Acrilico para cielo raso.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	681.771	681.771
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Acrilico para cielo raso.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	100.244	100.244
55	72154010-001	Provision de Rollete D76, carro de puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	168.299	168.299
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rollete D76, carro de puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	41.783	41.783
57	72154010-001	Provision de Rollete D38 x 16, dispositivo arrastre.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	20.726	20.726
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rollete D38 x16, dispositivo arrastre.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	22.479	22.479
59	72154010-001	Provision de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	31.270	31.270
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	22.479	22.479
61	72154010-001	Provision de cabo de acero.	Metros	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	48.030	48.030
62	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cabo de acero.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	100.244	100.244
63	72154010-001	Provision de resorte para vastago.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	73.346	73.346
64	80111613-9999	Mano de obra por cambio de resorte para vastago.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	22.479	22.479
65	72154010-001	Provision de bujes y arandelas.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	9.736	9.736
66	80111613-9999	Mano de obra por cambio de bujes y arandelas.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.864	1.864
67	72154010-001	Provision de Nylon para corrediza T3 - 160 - 161.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	223.128	223.128
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Nylon para corrediza T3-160-161.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	22.479	22.479
69	72154010-001	Provision de Nylon para corrediza 160 - 161.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	135.906	135.906
70	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Nylon para corrediza160-161.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	22.479	22.479

Renfe S.A.
RUC: 80050419-4
Aranda Aranda

vda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

Asunción - Paraguay

DON NELSON MENDOZA ROL
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

71	72154010-001	Provision de Rollete de Nylon para cadena operador.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	51.893	51.893
72	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rollete de Nylon para cadena operador	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	22.479	22.479
73	72154010-001	Provision de Aceite SAE 140.	Litros	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	241.376	241.376
74	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Aceite SAE 140.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	100.244	100.244
75	72154010-001	Provision de Ventilador de cabina convencional.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.013.850	1.013.850
76	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador de cabina convencional.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
77	72154010-001	Provision de peso de puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	19.008	19.008
78	80111613-9999	Mano de obra por cambio de peso de puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	9.711	9.711
79	72154010-001	Provision de Contacto fijo para CAMES.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	35.025	35.025
80	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contacto fijo para CAMES.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	9.736	9.736
81	72154010-001	Provision de insumos para Rebobinado de motor traccion 7,5/11Kilovatios	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	407.613	407.613
82	80111613-9999	Mano de obra para Rebobinado de motor traccion 7.5/11kilovatios.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	6.179.687	6.179.687
83	72154010-001	Provision de insumos para Rebobinado de motor operador puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	407.613	407.613
84	80111613-9999	Mano de obra para Rebobinado de motor operador puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	3.018.568	3.018.568
85	72154010-001	Provision de Rulemanes de maquina de Traccion.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.162.973	1.162.973
86	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Rulemanes de maquina de Traccion.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
87	72154010-001	Provision de Rulemanes de motor de Traccion.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.162.973	1.162.973

Reñire S.A.
RUC: 80050419-4
Andrea Aranda

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Asunción - Paraguay



88	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Rulemanes de motor de Traccion.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
89	80111613-9999	Mano de obra para rectificacion de Regla guiadora.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	3.130.947	3.130.947
90	72154010-001	Provision de reten eje sin fin de maquina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	134.414	134.414
91	80111613-9999	Mano de obra para cambio de reten eje sin fin de maquina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
92	72154010-001	Provision de Remache de puerta de cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	676.273	676.273
93	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Remachado de puerta de cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
94	80111613-9999	Mano de obra para reparacion de Rampa de puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	699.073	699.073
95	80111613-9999	Mano de obra para rectificacion de Polea de Traccion.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	3.007.067	3.007.067
96	80111613-9999	Mano de obra para reparacion de Regla mencho.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	2.461.741	2.461.741
97	72154010-001	Provision de Contactor de fuerza para cuadro de comando.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.628.022	1.628.022
98	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Contactor de fuerza para cuadro de comando.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	100.396	100.396
99	72154010-001	Provision de fusible U-R 63A 500V.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	203.072	203.072
100	80111613-9999	Mano de obra para cambio de fusible U-R 63A 500V.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
101	72154010-001	Provision de Llave induccion electromagnetica.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.827.714	1.827.714
102	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Llave induccion electromagnetica.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
103	72154010-001	Provision de Modulo MCOP p/ operador de puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.179.819	1.179.819
104	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Modulo MCOP p/ operador de puerta.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
105	72154010-001	Provision de Modulo MCP-5.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	9.768.685	9.768.685

Remite S.A.
RUC: 80050419-4
Andrés Martínez

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

Asunción - Paraguay

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil



106	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Modulo MCP-5.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
107	72154010-001	Provision de Nylon corredizas en X.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	23.710	23.710
108	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza en X.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	13.697	13.697
109	72154010-001	Provision de Contacto de puerta operdor.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	415.126	415.126
110	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Contacto de puerta operador.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
111	72154010-001	Provision de indicador digital tridimensional.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	4.560.732	4.560.732
112	80111613-9999	Mano de obra para cambio de indicador digital tridimensional.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
113	72154010-001	Provision de Power Unit 200A 19KW 380VEM62/71.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	29.772.045	29.772.045
114	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Power Unit 200A 19KW 380VEM62/71.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
115	72154010-001	Provision de Modulo MCIN V - 2PW8.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	9.997.892	9.997.892
116	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Modulo MCIN V - 2PW8.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
117	72154010-001	Provision de fusible U-R 80XAX500V facas/rasgo.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	109.066	109.066
118	80111613-9999	Mano de obra para cambio de fusible U-R 80XAX500V facas/rasgo.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
119	72154010-001	Provision de Modulo IGBT DG22.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	47.058.622	47.058.622
120	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Modulo IGBT DG22.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
121	72154010-001	Provision de Llave electronica 110V.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.525.861	1.525.861
122	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Llave electronica 110V.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
123	72154010-001	Provision de Monitor para PC de Control de 17".	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	600.476	600.476

Renfe S.A.
RUC: 80050419-4
Avda. Arandaz

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

Asunción - Paraguay

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

124	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Monitor para PC de Control de 17".	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
125	72154010-001	Provision de conector flex para Modulo MCINV - 2PW8.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	284.223	284.223
126	80111613-9999	Mano de obra para cambio de conector flex para Modulo MCINV - 2PW8.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
127	80111613-9999	Mano de obra para reparacion de Sistema de Monitoreo Ascensor TK-VISION.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	3.644.200	3.644.200
128	72154010-001	Provision de controlador (placa electronica).	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	3.644.200	3.644.200
129	80111613-9999	Mano de obra para cambio de controlador (placa electronica).	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.513.793	1.513.793
130	72154010-001	Provision de Contactor, bobina 220V, con contactos auxiliares.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
131	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Contactor, bobina 220V, con contactos auxiliares.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.465.305	1.465.305
132	80111613-9999	Mano de obra para refuerzo de braket.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
133	72154010-001	Provision de braket.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	108.579	108.579
134	80111613-9999	Mano de obra para cambio de braket.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	113.873	113.873
135	72154010-001	Provision de iluminacion de emergencia dentro de la cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	38.318	38.318
136	80111613-9999	Mano de obra para cambio de iluminacion de emergencia dentro de la cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	150.579	150.579
137	72154010-001	Provision de encoder (generador de pulsos).	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	41.713	41.713
138	80111613-9999	Mano de obra para cambio de encoder (generador de pulsos).	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	4.639.800	4.639.800

Reñte S.A.
CUC: 80050449-4
Andrea Aranda

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

Asunción - Paraguay
DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil



139	72154010-001	Provision de Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
140	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	26.579	26.579
141	72154010-001	Provision de Polea de Traccion.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	2.815.428	2.815.428
142	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Polea de Traccion.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	2.324.080	2.324.080
143	72154010-001	Provision de Cable viajero, amallado.	Metros	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	406.803	406.803
144	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Cable viajero, amallado.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	122.738	122.738
145	80111613-9999	Mano de obra para rectificacion de soporte guiador.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	99.433	99.433
146	72154010-001	Provision del Placa MCINV 2.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	73.576	73.576
147	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Placa MCINV 2.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	4.984.679	4.984.679
148	72154010-001	Provision de contactor de freno, incluyendo contactos auxiliares.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	94.316	94.316
149	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor de freno, incluidos contactos auxiliares.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	260.262	260.262
150	72154010-001	Provision de contactor motor Principal (incluyendo contactos auxiliares).	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.451.473	1.451.473
151	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor motor Principal, incluidos contactos auxiliares.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
152	72154010-001	Provision de iluminacion/Luz dentro de la cabina, luz blanca Led.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	277.766	277.766

153	80111613-9999	Mano de obra para cambio de iluminacion / luz dentro de la cabina, luz blanca Led.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
154	72154010-001	Provision de llave final de carrera	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	459.349	459.349
155	80111613-9999	Mano de obra para cambio de final de carrea.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	43.233	43.233
156	72154010-001	Provision de Placa de llamada POC.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.864.231	1.864.231
157	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Placa de llamada POC.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
158	72154010-001	Provision de intercomunicador de cabina con todos sus accesorios, tornillos, Cables de señales.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	3.300.680	3.300.680
159	80111613-9999	Mano de obra para cambio de intercomunicador de cabina con todos sus accesorios, tornillos, Cables de señales.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
160	72154010-001	Provision de Placa MCIV 4.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	5.968.069	5.968.069
161	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Placa MCINV 4	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
162	80111613-9999	Mano de obra para rectificacion de Polea de traccion.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	2.619.467	2.619.467
163	80111613-9999	Mano de obra para cambio de intercomunicador de cabina (incluye todos sus accesorios de fijacion y cableado interno).	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	993.827	993.827
164	72154010-001	Provision de Palanca de cerradura.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	89.088	89.088
165	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Palanca de cerradura.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	20.554	20.554
166	72154010-001	Provision de Rueda de suspension de un canal.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	116.882	116.882
167	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Rueda de suspension de un canal.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	20.554	20.554

Rente S.A.
RUC: 80050419-4
Andrea Aranda

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Asunción - Paraguay

168	72154010-001	Provision de Rueda de suspension de dos canales.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	133.361	133.361
169	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Rueda de suspension de dos canales.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	20.554	20.554
170	72154010-001	Provision de Modulo Operador de Puerta THYSEN CMC-4.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.034.507	1.034.507
171	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Modulo Operador de Puerta THYSEN CMC-4.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	40.649	40.649
172	72154010-001	Provision de botonera de cabina kit completo.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	8.398.127	8.398.127
173	80111613-9999	Mano de obra para cambio de botonera de cabina kit completo.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
174	72154010-001	Provision de indicador de cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	5.137.144	5.137.144
175	80111613-9999	Mano de obra para cambio de indicador de cabina.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
176	72154010-001	Provision de equipo indicador direccional de viaje para piso.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	4.118.665	4.118.665
177	80111613-9999	Mano de obra para cambio de equipo indicador direccional de viaje para piso.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	101.409	101.409
178	80111613-9999	Mano de obra por reparacion de guia de cabina y soportes de guias. (dejar en optimas condiciones mecanicas).	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	1.134.427	1.134.427
179	80111613-9999	Mano de obra por reparacion de bufer (amortiguador) dejar en optimas condiciones mecanicas.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	841.700	841.700
180	72154010-001	Provision de cable multifilar con proteccion mecanica de 2x1mm2.	Metros	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	13.671	13.671
181	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable multifilar con proteccion mecanica de 2x1mm2.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	73.832	73.832

Rente S.A.
RUC: 80050419-4
Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Asunción - Paraguay

182	72154010-001	Provision de cable multifilar con proteccion mecanica de 2x2mm2.	Metros	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	15.308	15.308
183	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable multifilar con proteccion mecanica de 2x2mm2.	Unidad	EVENTO	Procedencia: Paraguay	1	73.832	73.832
Precio Total								216.667.182

El **Monto Máximo** del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 300.000.000 (Guaraníes Trescientos Millones)** IVA incluido y un **Monto Mínimo** de **Gs. 150.000.000 (Guaraníes Ciento Cincuenta Millones)** IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigencia desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de: **Lic. Alfredo Scavone – Dpto. de Contrataciones AIG.**

FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Rente S.A.
RUC: 80050419-4
Andrea Aranda

Avda. Mcal. López y 22 de Setiembre - 3° piso
Telef: 223.130 / 211.366 / 213.033 - C.C. 1752

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Asunción - Paraguay

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato. El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día **04 mes marzo y año 2025**.


Sra. ANDREA CAROLINA ARANDA DUARTE
RENFE S.A.
Renfe S.A.
RUC: 80050419-4



Don NELSON MENDOZA ROLÓN
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL