

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU**

Contrato MCN N° 27/2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CURUGUATY, KATUETE Y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU- PLURIANUAL.

Entre la **CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU**, domiciliada en calle Dr. José Gabriel Duarte e/ Juez Alfredo Villalba y Amado Brites Lovera, República del Paraguay, representado para este acto por el Pdte. del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, **Abg. Gustavo Hernán Brítez Miranda**, autorizado mediante la Acordada N° 1724/2023, de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 20 de Diciembre 2023, con Cédula de Identidad N° 909.784, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **GONZALEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A**, con RUC N° 80092977-2, domiciliado en Barrio Fátima de la ciudad de Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná, representado por el **Sr. Carlos Javier González Rojas**, con Cedula de Identidad N° 4.277.054, de nacionalidad Paraguaya, en su carácter de representante legal de la firma, denominado en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CURUGUATY, KATUETE Y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU- PLURIANUAL**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones y responsabilidades de las partes, conforme a la Carta de Invitación Estándar del Llamado a licitación MCN N° 18/2024. **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CURUGUATY, KATUETE Y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU**, realizado por la Unidad Operativa de Contratación ID N° 451.331, por el cual el **PROVEEDOR** entregará a la CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU, en la forma indicada más adelante, los servicios detallados en su oferta.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

- a) Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración



El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 451.331-----


5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 18/2024, convocado por la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 140/24.-----

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Procedencia | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|-----------------|--------------|
| 1 | Demolición de piso | m2 | Nacional | 1 | 6.980 | 6.980 |
| 2 | Mano de Obra de Demolición de piso | m2 | Nacional | 1 | 4.620 | 4.620 |
| 3 | Demolición de Piso de Hº Aº | m2 | Nacional | 1 | 10.700 | 10.700 |
| 4 | Mano de obra de Demolición de Piso de Hº Aº | m2 | Nacional | 1 | 7.150 | 7.150 |
| 5 | Demolición de contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm. | m2 | Nacional | 1 | 8.110 | 8.110 |
| 6 | Mano de obra de Demolición de contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm. | m2 | Nacional | 1 | 5.410 | 5.410 |
| 7 | Demolición de contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm | m2 | Nacional | 1 | 10.750 | 10.750 |
| 8 | Mano de obra de Demolición de contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm | m2 | Nacional | 1 | 7.150 | 7.150 |
| 9 | Demolición de relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm | m2 | Nacional | 1 | 12.960 | 12.960 |
| 10 | Mano de obra de Demolición de relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm | m2 | Nacional | 1 | 8.700 | 8.700 |
| 11 | Demolición de material aislante tipo membrana asfáltica. | m2 | Nacional | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 12 | Mano de Obra de Demolición de material aislante tipo membrana asfáltica. | m2 | Nacional | 1 | 4.600 | 4.600 |
| 13 | Demolición de mampostería de ladrillos de 0.15 m. | m2 | Nacional | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 14 | Mano de obra de Demolición de mampostería de ladrillos de 0.15 m. | m2 | Nacional | 1 | 9.600 | 9.600 |
| 15 | Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m. | m2 | Nacional | 1 | 18.800 | 18.800 |
| 16 | Mano de Obra de Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m. | m2 | Nacional | 1 | 12.500 | 12.500 |
| 17 | Demolición de mampostería de pilares de HºAº | ml | Nacional | 1 | 21.800 | 21.800 |
| 18 | Mano de obra de Demolición de mampostería de pilares de HºAº | ml | Nacional | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 19 | Demolición de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilera de aluminio. | m2 | Nacional | 1 | 24.100 | 24.100 |
| 20 | Mano de obra de Demolición de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilera de aluminio. | m2 | Nacional | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 21 | Demolición de cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye perfilera de aluminio. | m2 | Nacional | 1 | 24.250 | 24.250 |


Gustavo W. Pérez M.
Presidente
Consejo de Administración



CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|--------|--------|
| | estructura de soporte. | | | | | |
| 22 | Mano de obra de Demolición de cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte. | m2 | Nacional | 1 | 16.100 | 16.100 |
| 23 | Demolición de tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura. | m2 | Nacional | 1 | 10.700 | 10.700 |
| 24 | Mano de obra de Demolición de tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura. | m2 | Nacional | 1 | 7.100 | 7.100 |
| 25 | Demolición de planchas de granito natural | m2 | Nacional | 1 | 8.700 | 8.700 |
| 26 | Mano de obra de Demolición de planchas de granito natural | m2 | Nacional | 1 | 5.800 | 5.800 |
| 27 | Demolición de planchas de granito reconstituido | m2 | Nacional | 1 | 8.600 | 8.600 |
| 28 | Mano de obra de Demolición de planchas de granito reconstituido | m2 | Nacional | 1 | 5.700 | 5.700 |
| 29 | Demolición de cañerías confinadas | ml | Nacional | 1 | 7.600 | 7.600 |
| 30 | Mano de obra de Demolición de cañerías confinadas | ml | Nacional | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | Demolición de cañerías colgantes | ml | Nacional | 1 | 5.400 | 5.400 |
| 32 | Mano de obra de Demolición de cañerías colgantes | ml | Nacional | 1 | 3.600 | 3.600 |
| 33 | Demolición de artefactos sanitarios y accesorios | un | Nacional | 1 | 8.100 | 8.100 |
| 34 | Mano de obra de Demolición de artefactos sanitarios y accesorios | un | Nacional | 1 | 5.400 | 5.400 |
| 35 | Demolición de instalaciones eléctricas | ml | Nacional | 1 | 9.800 | 9.800 |
| 36 | Mano de obra de Demolición de instalaciones eléctricas | ml | Nacional | 1 | 6.500 | 6.500 |
| 37 | Demolición de revestimientos de azulejos | m2 | Nacional | 1 | 8.100 | 8.100 |
| 38 | Mano de obra de Demolición de revestimientos de azulejos | m2 | Nacional | 1 | 5.400 | 5.400 |
| 39 | Demolición de revoque de pared | m2 | Nacional | 1 | 7.100 | 7.100 |
| 40 | Mano de obra de Demolición de revoque de pared | m2 | Nacional | 1 | 4.700 | 4.700 |
| 41 | Demolición de revoque de losa | m2 | Nacional | 1 | 7.100 | 7.100 |
| 42 | Mano de obra Demolición de revoque de losa | m2 | Nacional | 1 | 4.700 | 4.700 |
| 43 | Demolición de aberturas | un | Nacional | 1 | 26.900 | 26.900 |
| 44 | Mano de obra Demolición de aberturas | un | Nacional | 1 | 17.900 | 17.900 |
| 45 | Demolición de techo de tejas | m2 | Nacional | 1 | 29.700 | 29.700 |
| 46 | Mano de obra de Demolición de techo de tejas | m2 | Nacional | 1 | 19.800 | 19.800 |
| 47 | Demolición de techo de estructura metálica | un | Nacional | 1 | 29.700 | 29.700 |
| 48 | Mano de obra de Demolición de techo de estructura metálica | un | Nacional | 1 | 19.800 | 19.800 |
| 49 | Demolición de rejas metálicas | m2 | Nacional | 1 | 6.400 | 6.400 |
| 50 | Mano de obra de Demolición de rejas metálicas | m2 | Nacional | 1 | 4.300 | 4.300 |
| 51 | Demolición de barandas | ml | Nacional | 1 | 6.500 | 6.500 |
| 52 | Mano de obra de Demolición de barandas | ml | Nacional | 1 | 4.300 | 4.300 |
| 53 | Demolición de zócalo | ml | Nacional | 1 | 5.400 | 5.400 |
| 54 | Mano de obra de Demolición de zócalo | ml | Nacional | 1 | 3.600 | 3.600 |

Abg. Gustavo M. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración



CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---------|---------|
| 55 | Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero) | m2 | Nacional | 1 | 130.200 | 130.200 |
| 56 | Mano de obra de Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero) | m2 | Nacional | 1 | 86.800 | 86.800 |
| 57 | Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes. | m2 | Nacional | 1 | 40.500 | 40.500 |
| 58 | Mano de obra de Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes. | m2 | Nacional | 1 | 27.200 | 27.200 |
| 59 | Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes. | m2 | Nacional | 1 | 71.500 | 71.500 |
| 60 | Mano de obra de Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes. | m2 | Nacional | 1 | 47.500 | 47.500 |
| 61 | Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes. | m2 | Nacional | 1 | 117.000 | 117.000 |
| 62 | Mano de obra de Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes. | m2 | Nacional | 1 | 78.500 | 78.500 |
| 63 | Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes. | m2 | Nacional | 1 | 132.000 | 132.000 |
| 64 | Mano de obra de Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes. | m2 | Nacional | 1 | 88.000 | 88.000 |
| 65 | Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado. | m2 | Nacional | 1 | 58.000 | 58.000 |
| 66 | Mano de obra de Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado. | m2 | Nacional | 1 | 39.000 | 39.000 |
| 67 | Aislaciones coberturas metálicas | m2 | Nacional | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 68 | Mano de obra de Aislaciones coberturas metálicas | m2 | Nacional | 1 | 33.600 | 33.600 |
| 69 | Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2) | m2 | Nacional | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 70 | Mano de obra de Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2) | m2 | Nacional | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 71 | Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes | ml | Nacional | 1 | 41.800 | 41.800 |
| 72 | Mano de obra de Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes | ml | Nacional | 1 | 27.900 | 27.900 |
| 73 | Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido. | ml | Nacional | 1 | 27.300 | 27.300 |
| 74 | Mano de obra de Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido. | ml | Nacional | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 75 | Reparación de techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizada con espuma de polietileno de 4mm. | m2 | Nacional | 1 | 265.000 | 265.000 |
| 76 | Mano de obra de Reparación de techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizada con espuma de polietileno de 4mm. | m2 | Nacional | 1 | 176.000 | 176.000 |


Abg. Gustavo H. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración



CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|-----------|-----------|
| 77 | Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes. | m2 | Nacional | 1 | 154.000 | 154.000 |
| 78 | Mano de obra de Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes. | m2 | Nacional | 1 | 103.000 | 103.000 |
| 79 | Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas. | un | Nacional | 1 | 2.700 | 2.700 |
| 80 | Mano de obra de Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas. | un | Nacional | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 81 | Reparación de tapa cumbrera de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 60 cm. | un | Nacional | 1 | 193.000 | 193.000 |
| 82 | Mano de obra de Reparación de tapa cumbrera de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 60 cm. | un | Nacional | 1 | 128.000 | 128.000 |
| 83 | Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm. | ml | Nacional | 1 | 192.000 | 192.000 |
| 84 | Mano de obra de Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm. | ml | Nacional | 1 | 128.000 | 128.000 |
| 85 | Reparación de losa de hormigón armado | m2 | Nacional | 1 | 71.500 | 71.500 |
| 86 | Mano de Obra de Reparación de losa de hormigón armado | m2 | Nacional | 1 | 47.500 | 47.500 |
| 87 | Reparación de mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado. | m2 | Nacional | 1 | 165.000 | 165.000 |
| 88 | Mano de obra de Reparación de mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado. | m2 | Nacional | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 89 | Reparación de Mampostería de ladrillo común. | m2 | Nacional | 1 | 170.000 | 170.000 |
| 90 | Mano de obra de Reparación de Mampostería de ladrillo común. | m2 | Nacional | 1 | 114.000 | 114.000 |
| 91 | Reparación de sardinel simple de ladrillo semi prensado | ml | Nacional | 1 | 73.500 | 73.500 |
| 92 | Mano de obra de Reparación de sardinel simple de ladrillo semi prensado | ml | Nacional | 1 | 49.000 | 49.000 |
| 93 | Reparación de sardinel doble de ladrillo semi prensado | ml | Nacional | 1 | 147.000 | 147.000 |
| 94 | Mano de obra de Reparación de sardinel doble de ladrillo semi prensado | ml | Nacional | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 95 | Envarillado de muros con varillas de 8 mm. | | Nacional | 1 | 10.500 | 10.500 |
| 96 | Mano de obra de Envarillado de muros con varillas de 8 mm. | | Nacional | 1 | 7.300 | 7.300 |
| 97 | Submuración de muros con muro de piedra basáltica. | m3 | Nacional | 1 | 688.000 | 688.000 |
| 98 | Mano de obra de Submuración de muros con muro de piedra basáltica. | m3 | Nacional | 1 | 459.000 | 459.000 |
| 99 | Submuración de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de Hº Aº | m3 | Nacional | 1 | 2.163.000 | 2.163.000 |
| 100 | Mano de obra de Submuración de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de Hº Aº | m3 | Nacional | 1 | 1.442.500 | 1.442.500 |
| 101 | Cabezal Hº Aº de 30cm de ancho por 40 cm de altura | m3 | Nacional | 1 | 2.233.000 | 2.233.000 |
| 102 | Mano de obra de Cabezal Hº Aº de 30cm de ancho por 40 cm de altura | m3 | Nacional | 1 | 1.489.000 | 1.489.000 |
| 103 | Revestimiento cerámico similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 88.000 | 88.000 |
| 104 | Mano de obra de Revestimiento cerámico similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 58.000 | 58.000 |
| 105 | Revestimientos de granito natural en pórtico. | m2 | Nacional | 1 | 495.000 | 495.000 |

Azq. Gustavo I. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración



CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---------|---------|
| 106 | Mano de obra de Revestimientos de granito natural en pórtico. | m2 | Nacional | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 107 | Reposición de mesada granito natural, similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 605.000 | 605.000 |
| 108 | Mano de obra de Reposición de mesada granito natural, similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 403.000 | 403.000 |
| 109 | Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 272.000 | 272.000 |
| 110 | Mano de obra de Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 111 | Reposición de pollera granito natural bajo mesada, similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 272.000 | 272.000 |
| 112 | Mano de obra de Reposición de pollera granito natural bajo mesada, similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 113 | Reparación de revestido de piedra natural | m2 | Nacional | 1 | 495.000 | 495.000 |
| 114 | Mano de obra de Reparación de revestido de piedra natural | m2 | Nacional | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 115 | Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC de 100 mm x 30 cm cada uno | ml | Nacional | 1 | 94.000 | 94.000 |
| 116 | Mano de obra de Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC de 100 mm x 30 cm cada uno | ml | Nacional | 1 | 62.000 | 62.000 |
| 117 | Reposición de tapas de registros de hormigón armado | un | Nacional | 1 | 204.000 | 204.000 |
| 118 | Mano de obra de Reposición de tapas de registros de hormigón armado | un | Nacional | 1 | 136.000 | 136.000 |
| 119 | Reposición de tapa de inodoro | un | Nacional | 1 | 49.000 | 49.000 |
| 120 | Mano de obra de Reposición de tapa de inodoro | un | Nacional | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 121 | Reposición de cisterna baja | un | Nacional | 1 | 165.000 | 165.000 |
| 122 | Mano de obra de Reposición de cisterna baja | un | Nacional | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 123 | Reposición de cisterna alta | un | Nacional | 1 | 38.000 | 38.000 |
| 124 | Mano de obra de Reposición de cisterna alta | un | Nacional | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 125 | Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja | un | Nacional | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 126 | Mano de obra de Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja | un | Nacional | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 127 | Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm | ml | Nacional | 1 | 182.000 | 182.000 |
| 128 | Mano de obra de Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm | ml | Nacional | 1 | 121.000 | 121.000 |
| 129 | Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes | ml | Nacional | 1 | 107.000 | 107.000 |
| 130 | Mano de Obra de Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes | ml | Nacional | 1 | 71.000 | 71.000 |
| 131 | Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm. | ml | Nacional | 1 | 42.000 | 42.000 |
| 132 | Mano de obra de Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm. | ml | Nacional | 1 | 28.000 | 28.000 |
| 133 | Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm. | ml | Nacional | 1 | 31.500 | 31.500 |
| 134 | Mano de obra de Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm. | ml | Nacional | 1 | 20.900 | 20.900 |
| 135 | Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de 3/4". | ml | Nacional | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 136 | Mano de obra de Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de 3/4". | ml | Nacional | 1 | 8.800 | 8.800 |

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CANINDEYU


| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|-----------|-----------|
| 137 | Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½". | ml | Nacional | 1 | 10.900 | 10.900 |
| 138 | Mano de obra de Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½". | ml | Nacional | 1 | 7.300 | 7.300 |
| 139 | Reparación de registro pluvial de 30x30 cm. | un | Nacional | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 140 | Mano de obra de Reparación de registro pluvial de 30x30 cm. | un | Nacional | 1 | 43.500 | 43.500 |
| 141 | Reparación de registro cloacal. | un | Nacional | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 142 | Mano de obra de Reparación de registro cloacal. | un | Nacional | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 143 | Cámara séptica 1,00 x 1,50 m. | un | Nacional | 1 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 144 | Mano de obra de Cámara séptica 1,00 x 1,50 m. | un | Nacional | 1 | 925.000 | 925.000 |
| 145 | Pozo absorbente de 1.50 de diámetro x 3.00 de profundidad. | un | Nacional | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 146 | Mano de obra de Pozo absorbente de 1.50 de diámetro x 3.00 de profundidad. | un | Nacional | 1 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| 147 | Reparación de tapa de H°A° de pozo absorbente. | un | Nacional | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 148 | Mano de obra de Reparación de tapa de H°A° de pozo absorbente. | un | Nacional | 1 | 365.000 | 365.000 |
| 149 | Sustitución de inodoro similar al existente. | un | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 150 | Mano de obra de Sustitución de inodoro similar al existente. | un | Nacional | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 151 | Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente. | un | Nacional | 1 | 103.000 | 103.000 |
| 152 | Mano de obra de Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente. | un | Nacional | 1 | 69.000 | 69.000 |
| 153 | Sustitución de grifería cromada similar al existente. | un | Nacional | 1 | 382.000 | 382.000 |
| 154 | Mano de obra de Sustitución de grifería cromada similar al existente. | un | Nacional | 1 | 255.000 | 255.000 |
| 155 | Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente. | un | Nacional | 1 | 259.000 | 259.000 |
| 156 | Mano de obra de Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente. | un | Nacional | 1 | 170.000 | 170.000 |
| 157 | Sustitución de canilla cromada de patio. | un | Nacional | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 158 | Mano de obra de Sustitución de canilla cromada de patio. | un | Nacional | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 159 | Reposición de jabonera líquida similar al existente. | un | Nacional | 1 | 118.000 | 118.000 |
| 160 | Mano de obra de Reposición de jabonera líquida similar al existente. | un | Nacional | 1 | 78.000 | 78.000 |
| 161 | Reposición de espejo de 0.40 x 0.60 m. en sanitarios. | un | Nacional | 1 | 238.000 | 238.000 |
| 162 | Mano de obra de Reposición de espejo de 0.40 x 0.60 m. en sanitarios. | un | Nacional | 1 | 159.000 | 159.000 |
| 163 | Reposición de cañerías confinadas. | m2 | Nacional | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 164 | Mano de obra de Reposición de cañerías confinadas. | m2 | Nacional | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 165 | Reposición de cañerías colgantes. | m2 | Nacional | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 166 | Mano de obra de Reposición de cañerías colgantes. | m2 | Nacional | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 167 | Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera. | un | Nacional | 1 | 39.000 | 39.000 |
| 168 | Mano de obra de Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera. | un | Nacional | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 169 | Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada. | un | Nacional | 1 | 600.000 | 600.000 |

Abg. Gustavo M. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|-----------|-----------|
| 170 | Mano de obra de Reparación de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada. | un | Nacional | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 171 | Reparación de Motobomba de 3/4 Hp, incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM) | un | Nacional | 1 | 1.635.000 | 1.635.000 |
| 172 | Mano de obra de Reparación de Motobomba de 3/4 Hp, incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM) | un | Nacional | 1 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| 173 | Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico | gl | Nacional | 1 | 2.730.000 | 2.730.000 |
| 174 | Mano de obra de Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico | gl | Nacional | 1 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 175 | Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual | un | Nacional | 1 | 102.000 | 102.000 |
| 176 | Mano de obra de Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual | un | Nacional | 1 | 68.000 | 68.000 |
| 177 | Caño rígido de polietileno de 1" para embutir | ml | Nacional | 1 | 11.500 | 11.500 |
| 178 | Mano de obra de Caño rígido de polietileno de 1" para embutir | ml | Nacional | 1 | 7.900 | 7.900 |
| 179 | Caños corrugados antillama de 3/4" | ml | Nacional | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 180 | Mano de obra de Caños corrugados antillama de 3/4" | ml | Nacional | 1 | 8.800 | 8.800 |
| 181 | Cableado de 2 mm. | ml | Nacional | 1 | 8.800 | 8.800 |
| 182 | Mano de obra de Cableado de 2 mm. | ml | Nacional | 1 | 5.800 | 5.800 |
| 183 | Cableado de 4 mm. | ml | Nacional | 1 | 10.900 | 10.900 |
| 184 | Mano de obra de Cableado de 4 mm. | ml | Nacional | 1 | 7.200 | 7.200 |
| 185 | Cableado de 6 mm. | ml | Nacional | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 186 | Mano de obra de Cableado de 6 mm. | ml | Nacional | 1 | 9.350 | 9.350 |
| 187 | Cableado de 10 mm. | ml | Nacional | 1 | 19.500 | 19.500 |
| 188 | Mano de obra de Cableado de 10 mm. | ml | Nacional | 1 | 13.100 | 13.100 |
| 189 | Cableado tipo NYN de 10mm subterráneo. | ml | Nacional | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 190 | Mano de obra de Cableado tipo NYN de 10mm subterráneo. | ml | Nacional | 1 | 18.200 | 18.200 |
| 191 | Cable pre ensamblado de acometida | ml | Nacional | 1 | 21.800 | 21.800 |
| 192 | Mano de obra de Cable pre ensamblado de acometida | ml | Nacional | 1 | 14.500 | 14.500 |
| 193 | Llaves TM de corte general de 3x50 amp. | un | Nacional | 1 | 170.000 | 170.000 |
| 194 | Mano de obra de Llaves TM de corte general de 3x50 amp. | un | Nacional | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 195 | Llaves TM de 10 a 32 amp. | un | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 196 | Mano de obra de Llaves TM de 10 a 32 amp. | un | Nacional | 1 | 87.200 | 87.200 |
| 197 | Registro eléctrico de 30cm x 30cm | un | Nacional | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 198 | Mano de obra de Registro eléctrico de 30cm x 30cm | un | Nacional | 1 | 182.000 | 182.000 |
| 199 | Reposición de tapa de medidor eléctrico. | un | Nacional | 1 | 54.000 | 54.000 |
| 200 | Mano de obra de Reposición de tapa de medidor eléctrico. | un | Nacional | 1 | 36.000 | 36.000 |


Aug. Quintero M. Brites M.
Presidenta
Consejo de Administración



CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---------|---------|
| 201 | Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller. | un | Nacional | 1 | 410.000 | 410.000 |
| 202 | Mano de obra de Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller. | un | Nacional | 1 | 275.000 | 275.000 |
| 203 | Reposición de artefactos de iluminación de 4 x 20 w. en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m. | un | Nacional | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 204 | Mano de obra de Reposición de artefactos de iluminación de 4 x 20 w. en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m. | un | Nacional | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 205 | Reposición de artefactos de iluminación tipo plafón led en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m. | un | Nacional | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 206 | Mano de obra de Reposición de artefactos de iluminación tipo plafón led en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m. | un | Nacional | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 207 | Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías. | un | Nacional | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 208 | Mano de obra de Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías. | un | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 209 | Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) | un | Nacional | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 210 | Mano de obra de Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) | un | Nacional | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 211 | Reposición de focos de bajo consumo de 9 w a 20 w. | un | Nacional | 1 | 38.000 | 38.000 |
| 212 | Mano de obra de Reposición de focos de bajo consumo de 9 w a 20 w. | un | Nacional | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 213 | Reposición de focos bajo consumo de 20 a 100 watts. | un | Nacional | 1 | 145.000 | 145.000 |
| 214 | Mano de obra de Reposición de focos bajo consumo de 20 a 100 watts. | un | Nacional | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 215 | Reposición de fotocélulas | un | Nacional | 1 | 38.000 | 38.000 |
| 216 | Mano de obra de Reposición de fotocélulas | un | Nacional | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 217 | Reposición de toma corriente. | un | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 218 | Mano de obra de Reposición de toma corriente. | un | Nacional | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 219 | Colocación de punto | un | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 220 | Mano de obra de Colocación de punto | un | Nacional | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 221 | Reparación de piso cerámico tipo PEI4. | m2 | Nacional | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 222 | Mano de obra de Reparación de piso cerámico tipo PEI4. | m2 | Nacional | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 223 | Reparación de piso cerámico tipo PEI5. | m2 | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 224 | Mano de obra de Reparación de piso cerámico tipo PEI5. | m2 | Nacional | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 225 | Reparación de piso de porcelanato masa única. | m2 | Nacional | 1 | 275.000 | 275.000 |
| 226 | Mano de obra de Reparación de piso de porcelanato masa única. | m2 | Nacional | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 227 | Reparación de piso granito reconstituido, terminación pulido. | m2 | Nacional | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 228 | Mano de obra de Reparación de piso granito reconstituido, terminación | m2 | Nacional | 1 | 325.000 | 325.000 |

Abg. Gustavo H. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración





CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CANINDEYU

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---------|---------|
| | pulido. | | | | | |
| 229 | Reparación de piso calcáreo. | m2 | Nacional | 1 | 59.000 | 59.000 |
| 230 | Mano de obra de Reparación de piso calcáreo. | m2 | Nacional | 1 | 39.000 | 39.000 |
| 231 | Sustitución de umbral de granito natural. | ml | Nacional | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 232 | Mano de obra de Sustitución de umbral de granito natural. | ml | Nacional | 1 | 470.000 | 470.000 |
| 233 | Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ" | m2 | Nacional | 1 | 195.000 | 195.000 |
| 234 | Mano de obra de Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ" | m2 | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 235 | Piso de granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido. | m2 | Nacional | 1 | 235.000 | 235.000 |
| 236 | Mano de obra de Piso de granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido. | m2 | Nacional | 1 | 155.000 | 155.000 |
| 237 | Piso de granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico. | m2 | Nacional | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 238 | Mano de obra de Piso de granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico. | m2 | Nacional | 1 | 254.000 | 254.000 |
| 239 | Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm. | m2 | Nacional | 1 | 155.000 | 155.000 |
| 240 | Mano de obra de Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm. | m2 | Nacional | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 241 | Reparación de piso de canto rodado en baldosas. | m2 | Nacional | 1 | 195.000 | 195.000 |
| 242 | Mano de obra de Reparación de piso de canto rodado en baldosas. | m2 | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 243 | Reparación de borde de piso de canto rodado. | m2 | Nacional | 1 | 195.000 | 195.000 |
| 244 | Mano de obra de Reparación de borde de piso de canto rodado. | m2 | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 245 | Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 246 | Mano de obra de Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 247 | Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra. | ml | Nacional | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 248 | Mano de obra de Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra. | ml | Nacional | 1 | 47.000 | 47.000 |
| 249 | Relleno compactado del predio con suelo vegetal. | M3 | Nacional | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 250 | Mano de obra de Relleno compactado del predio con suelo vegetal. | M3 | Nacional | 1 | 58.000 | 58.000 |
| 251 | Reposición de zócalos de granito reconstituido. | ml | Nacional | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 252 | Mano de obra de Reposición de zócalos de granito reconstituido. | ml | Nacional | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 253 | Reposición de zócalos de porcelanato masa única. | ml | Nacional | 1 | 99.000 | 99.000 |
| 254 | Mano de obra de Reposición de zócalos de porcelanato masa única. | m | Nacional | 1 | 38.000 | 38.000 |
| 255 | Reposición de zócalos calcáreos | ml | Nacional | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 256 | Mano de obra de Reposición de zócalos calcáreos | ml | Nacional | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 257 | Reposición de zócalos de cerámicos. | ml | Nacional | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 258 | Mano de obra de Reposición de zócalos de cerámicos. | ml | Nacional | 1 | 140.000 | 140.000 |

Abg. Gustavo H. Brites M.
 Consejo de Administración

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|-----------|-----------|
| 259 | Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.80 x 2.10. | un | Nacional | 1 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 260 | Mano de obra de Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.80 x 2.10. | un | Nacional | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 261 | Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.90 x 2.10. | un | Nacional | 1 | 1.579.000 | 1.579.000 |
| 262 | Mano de obra de Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.90 x 2.10. | un | Nacional | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 263 | Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm., incluye herrajes. | un | Nacional | 1 | 2.014.000 | 2.014.000 |
| 264 | Mano de obra de Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm., incluye herrajes. | un | Nacional | 1 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 265 | Sustitución de frenos hidráulicos de piso para puertas de vidrio templado. | un | Nacional | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 266 | Mano de obra de Sustitución de frenos hidráulicos de piso para puertas de vidrio templado. | un | Nacional | 1 | 254.000 | 254.000 |
| 267 | Sustitución de herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado) | un | Nacional | 1 | 470.000 | 470.000 |
| 268 | Mano de obra de Sustitución de herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado) | un | Nacional | 1 | 310.000 | 310.000 |
| 269 | Reposición de brazo hidráulico en puertas. | un | Nacional | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 270 | Mano de obra de Reposición de brazo hidráulico en puertas. | un | Nacional | 1 | 254.000 | 254.000 |
| 271 | Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera. | un | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 272 | Mano de obra de Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera. | un | Nacional | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 273 | Reposición de manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada. | un | Nacional | 1 | 217.000 | 217.000 |
| 274 | Mano de obra de Reposición de manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada. | un | Nacional | 1 | 145.000 | 145.000 |
| 275 | Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 605.000 | 605.000 |
| 276 | Mano de obra de Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 405.000 | 405.000 |
| 277 | Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 605.000 | 605.000 |
| 278 | Mano de obra de Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 405.000 | 405.000 |
| 279 | Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente. | un | Nacional | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 280 | Mano de obra de Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente. | un | Nacional | 1 | 215.000 | 215.000 |
| 281 | Reparación de ventana con carpintería de aluminio. | un | Nacional | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 282 | Mano de obra de Reparación de ventana con carpintería de aluminio. | un | Nacional | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 283 | Reposición de vidrio crudo de 6 mm. | un | Nacional | 1 | 435.000 | 435.000 |
| 284 | Mano de obra por Reposición de vidrio crudo de 6 mm. | un | Nacional | 1 | 290.000 | 290.000 |

ABG. Gustavo H. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU


| | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---------|---------|
| 285 | Sustitución de placas de mamparas de melanina, perfilería similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 286 | Mano de obra por Sustitución de placas de mamparas de melanina, perfilería similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 118.000 | 118.000 |
| 287 | Reposición de zócalo de aluminio específico para mamparas. | ml | Nacional | 1 | 239.000 | 239.000 |
| 288 | Mano de obra por Reposición de zócalo de aluminio específico para mamparas. | ml | Nacional | 1 | 159.000 | 159.000 |
| 289 | Reposición de puertas de mamparas en placas de melanina, perfilería similar al existente, accesorios y cerradura tipo llave chica.. | m2 | Nacional | 1 | 488.000 | 488.000 |
| 290 | Mano de obra por Reposición de puertas de mamparas en placas de melanina, perfilería similar al existente, accesorios y cerradura tipo llave chica.. | m2 | Nacional | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 291 | Reposición de estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada. | m2 | Nacional | 1 | 279.000 | 279.000 |
| 292 | Mano de obra por Reposición de estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada. | m2 | Nacional | 1 | 185.000 | 185.000 |
| 293 | Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado. | m2 | Nacional | 1 | 170.000 | 170.000 |
| 294 | Mano de obra por Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado. | m2 | Nacional | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 295 | Reparación de buña perimetral de cielorraso. | ml | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 296 | Mano de obra por Reparación de buña perimetral de cielorraso. | ml | Nacional | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 297 | Reposición de placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 298 | Mano de obra por Reposición de placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente. | m2 | Nacional | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 299 | Revoque de pared interior, filtrado | m2 | Nacional | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 300 | Mano de obra de Revoque de pared interior, filtrado | m2 | Nacional | 1 | 24.000 | 24.000 |
| 301 | Revoque peinado de pared interior | m2 | Nacional | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 302 | Mano de obra de Revoque peinado de pared interior | m2 | Nacional | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 303 | Revoque de losas y vigas, filtrado | m2 | Nacional | 1 | 72.000 | 72.000 |
| 304 | Mano de obra de Revoque de losas y vigas, filtrado | m2 | Nacional | 1 | 48.000 | 48.000 |
| 305 | Revoque hidrófugo de pared exterior. | m2 | Nacional | 1 | 38.000 | 38.000 |
| 306 | Mano de obra de Revoque hidrófugo de pared exterior. | m2 | Nacional | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 307 | Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie. | m2 | Nacional | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 308 | Mano de obra de Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie. | m2 | Nacional | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 309 | Pintura acrílica en losas y vigas. | m2 | Nacional | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 310 | Mano de obra de Pintura acrílica en losas y vigas. | m2 | Nacional | 1 | 11.000 | 11.000 |
| 311 | Enduido de paredes. | m2 | Nacional | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 312 | Mano de obra de Enduido de paredes. | m2 | Nacional | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 313 | Pintura texturada. | m2 | Nacional | 1 | 98.000 | 98.000 |

Abg. Gustavo Rodríguez M.
Presidente
Consejo de Administración

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---------|---------|
| 314 | Mano de obra de Pintura texturada. | m2 | Nacional | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 315 | Pintura a la cal. | m2 | Nacional | 1 | 11.000 | 11.000 |
| 316 | Mano de obra de Pintura a la cal. | m2 | Nacional | 1 | 7.900 | 7.900 |
| 317 | Pintura sintética, previa preparación de superficie. | M2 | Nacional | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 318 | Mano de obra de Pintura sintética, previa preparación de superficie. | M2 | Nacional | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 319 | Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta | m2 | Nacional | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 320 | Mano de obra de Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta | m2 | Nacional | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 321 | Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica. | ml | Nacional | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 322 | Mano de obra de Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica. | ml | Nacional | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 323 | Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada | ml | Nacional | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 324 | Mano de Obra de Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada | ml | Nacional | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 325 | Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras. | m2 | Nacional | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 326 | Mano de obra de Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras. | m2 | Nacional | 1 | 17.000 | 17.000 |
| 327 | Lustre de aberturas de madera | m2 | Nacional | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 328 | Mano de obra de Lustre de aberturas de madera | m2 | Nacional | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 329 | Pintura al barniz | m2 | Nacional | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 330 | Mano de obra de Pintura al barniz | m2 | Nacional | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 331 | Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior | m2 | Nacional | 1 | 17.000 | 17.000 |
| 332 | Mano de obra de Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior | m2 | Nacional | 1 | 11.000 | 11.000 |
| 333 | Reparación de desagüe de aire acondicionado | un | Nacional | 1 | 49.000 | 49.000 |
| 334 | Mano de obra de Reparación de desagüe de aire acondicionado | un | Nacional | 1 | 32.000 | 32.000 |
| 335 | Reparación del tanque de agua de 1.000 litros | un | Nacional | 1 | 272.000 | 272.000 |
| 336 | Mano de obra de Reparación del tanque de agua de 1.000 litros | un | Nacional | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 337 | Reparación del tanque de agua de 5.000 litros | un | Nacional | 1 | 544.000 | 544.000 |
| 338 | Mano de obra de Reparación del tanque de agua de 5.000 litros | un | Nacional | 1 | 360.000 | 360.000 |
| 339 | Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 44x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura. | un | Nacional | 1 | 197.000 | 197.000 |
| 340 | Mano de obra de Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura. | un | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 341 | Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2". | m2 | Nacional | 1 | 92.000 | 92.000 |
| 342 | Mano de obra Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2" | m2 | Nacional | 1 | 61.000 | 61.000 |
| 343 | Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido. | ml | Nacional | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 344 | Mano de obra de Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido. | ml | Nacional | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 345 | Reposición de migitorio | un | Nacional | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 346 | Reposición de migitorio | un | Nacional | 1 | 169.000 | 169.000 |


Abg. Gustavo V. Britez M.
 Presidente
 Consejo de Administración



CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|-----------|-----------|
| 347 | Reparación de piso de cemento tipo alisado | m2 | Nacional | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 348 | Reparación de piso de cemento tipo alisado | m2 | Nacional | 1 | 16.500 | 16.500 |
| 349 | Reposición de luminarias de embutir de 12w | un | Nacional | 1 | 28.000 | 28.000 |
| 350 | Reposición de luminarias de embutir de 12w | un | Nacional | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 351 | Reparación de cañerías cloacales | ml | Nacional | 1 | 223.000 | 223.000 |
| 352 | Reparación de cañerías cloacales | ml | Nacional | 1 | 148.000 | 148.000 |
| 353 | Mantenimiento de alarmas de seguridad | un | Nacional | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 354 | Mantenimiento de alarmas de seguridad | un | Nacional | 1 | 47.000 | 47.000 |
| 355 | Reparación de válvula de descarga para inodoro | un | Nacional | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 356 | Reparación de válvula de descarga para inodoro | un | Nacional | 1 | 118.000 | 118.000 |
| 357 | Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente. | un | Nacional | 1 | 3.485.000 | 3.485.000 |
| 358 | Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente. | un | Nacional | 1 | 1.393.000 | 1.393.000 |
| 359 | Reposición de luminarias de embutir con panel LED cuadrado color blanco de 41w. 60x60cm | un | Nacional | 1 | 147.000 | 147.000 |
| 360 | Reposición de luminarias de embutir con panel LED cuadrado color blanco de 41w. 60x60cm | un | Nacional | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 361 | Reposición de refil de filtro de agua potable similar al existente 50 poly flex 20x2.5 | un | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 362 | Reposición de refil de filtro de agua potable similar al existente 50 poly flex 20x2.5 | un | Nacional | 1 | 86.000 | 86.000 |
| 363 | Reposición de carcasa slim transparente para filtro de agua potable | un | Nacional | 1 | 370.000 | 370.000 |
| 364 | Reposición de carcasa slim transparente para filtro de agua potable | un | Nacional | 1 | 247.000 | 247.000 |
| 365 | Reposición de pasto sintético | ml | Nacional | 1 | 81.000 | 81.000 |
| 366 | Reposición de pasto sintético | ml | Nacional | 1 | 54.000 | 54.000 |
| 367 | Sustitución de plantera similar a la existente | un | Nacional | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 368 | Sustitución de plantera similar a la existente | un | Nacional | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 369 | Sustitución de cartelería similar al existente | un | Nacional | 1 | 204.000 | 204.000 |
| 370 | Sustitución de cartelería similar al existente | un | Nacional | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 371 | Revestimiento de Pilares con piedra natural | m2 | Nacional | 1 | 152.000 | 152.000 |
| 372 | Revestimiento de Pilares con piedra natural | m2 | Nacional | 1 | 101.000 | 101.000 |
| 373 | Mástil para bandera en caño galvanizado de 3" con altura libre de 5m, pintura base epoxi | un | Nacional | 1 | 1.007.000 | 1.007.000 |
| 374 | Mástil para bandera en caño galvanizado de 3" con altura libre de 5m, pintura base epoxi | un | Nacional | 1 | 670.000 | 670.000 |
| 375 | Limpieza y retiro de escombros | un | Nacional | 1 | 534.000 | 534.000 |
| 376 | Limpieza y retiro de escombros | un | Nacional | 1 | 355.000 | 355.000 |
| 377 | Reparación de Parque infantil, Juegos de niños | un | Nacional | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 378 | Mano de obra de Reparación de Parque infantil, Juegos de niños | un | Nacional | 1 | 766.000 | 766.000 |

Abg. Gustavo H. Aríz M.
Presidente
Consejo de Administración



| | |
|-------|------------|
| TOTAL | 80.981.130 |
|-------|------------|

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 70.290.962 (Setenta millones doscientos noventa mil novecientos sesenta y dos)** y el monto máximo es de **Gs. 140.581.924 (Ciento cuarenta millones quinientos ochenta y un mil novecientos veinte y cuatro)**. El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

Los pagos a ser realizados en el ejercicio fiscal año 2025 estarán supeditados a la aprobación del Presupuesto General de Gastos del año 2025. Art. 44 de la Ley N° 7021/22

El Proveedor se compromete a realizar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es: Desde la suscripción hasta el 31 de Diciembre de 2025.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Arq. Mariangel Lombardo Godoy. Jefa de Obras Civiles.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10% del monto total del contrato**.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO.


El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, el día 13 del mes de Noviembre del año dos mil veinte y cuatro...


.....
Carlos Javier González Rojas.
Contratista
González Rojas Constructora S.A




.....
Abg. Gustavo Hernán Brites Miranda
CONTRATANTE
GPdte del Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración