



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° 155/2024**

**“CONTRATACION DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON PROVISION DE
REPUESTO A NECESIDAD PARA
VENTILADORES PULMONARES DE LA
MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES
AL IPS”**

CONTRATO N° 484/2024

DYSA HEALTHCARE S.A.

ID: 454.649.

AÑO 2024



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

CONTRATO N° 484/2024

CONTRATO N° 484/2024

CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS, SUSCRITO CON LA FIRMA DYSA HEALTHCARE S.A.

El INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto - Ley N° 1.860/50, ratificado por Ley N° 375/56, modificado por las Leyes N° 537/58, N° 430/73, N° 1.286/87 y N° 98/92, domiciliado en las calles Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción. República del Paraguay, representado para este acto por el Presidente del Instituto de Previsión Social, **Dr. Jorge Magno Brítez Acosta**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo N° 27/2023; por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Abg. Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz**, con C.I. N° 2.391.096; y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Lic. Marcelo Rubén Bordón Leiva**, con C.I. N° 922.122, ambos conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **DYSA HEALTHCARE S.A.**, con RUC N° 80013820-1, domiciliada en la Avenida Artigas N° 2698 c/ Venezuela (Asunción – Paraguay), representada por el **Señor Iván Gregorio Maciel Román**, con Cédula de Identidad N° 2.156.784, y el **Señor Juan Benjamin Diaz de Bedoya Quevedo**, con Cedula de Identidad N° 2.540.397, de acuerdo a la Escritura Pública N° 206, de fecha 24 de agosto de 2020, pasada ante la Esc. María Basilia Gauto Galeano, inscrita en el Registro Público, Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS" el cual estará sujeto a las siguientes Cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente es para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- a) Contrato.-
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones.-
- c) Los Datos Cargados en el SICP.-
- d) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes/servicios, las Especificaciones Técnicas, programa de suministros.-
- e) La Oferta y la lista de precios unitarios.-
- f) Resolución de Adjudicación C.A. N° 108-006/2024, de fecha 19 de diciembre de 2024 y su respectiva notificación.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos: en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá proporcionar todos los Bienes/Servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Juan Benjamin Diaz de Bedoya
Representante Legal

DYSA
HEALTHCARE
SOCIEDAD ANÓNIMA
Lic. Iván Maciel
Representante Legal
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Jorge Magno Brítez
Presidente del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

CONTRATO N° 484/2024

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Ley N° 7021/22 y su Decreto Reglamentario].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del CONTRATANTE. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 454.649.-

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Ley N° 7021/22 y su Decreto Reglamentario].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 155/2024, convocado por el CONTRATANTE según Resolución C.A. N° 073-035/2024, de fecha 19 de setiembre de 2024, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 108-006/2024, de fecha 19 de diciembre de 2024, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES/SERVICIOS [Ley N° 7021/22 y su Decreto Reglamentario].

El Precio del Contrato es de **G. 1.904.289.600.- (Guaraníes un mil novecientos cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos)**, IVA Incluido, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

DYSA HEALTHCARE S.A.

Monto Máximo: Gs. 1.904.289.600.-

Monto Mínimo: Gs. 952.144.800.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT. MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50KM.	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	5 662 000	5 662 000	procedencia: PARAGUAY
2	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT. MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200KM.	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	6 487 000	6 487 000	procedencia: PARAGUAY
3	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT. MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450KM.	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	7 417 000	7 417 000	procedencia: PARAGUAY
4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 0 A 50KM	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	3 300 000	3 300 000	procedencia: PARAGUAY
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 51 A 200KM.	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	4 125 000	4 125 000	procedencia: PARAGUAY
6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS DEL EQUIPO VENTILADOR MARCA IMT MODELO BELLA VISTA INSTALADOS EN EL RANGO DE 201 A 450KM.	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	5 055 000	5 055 000	procedencia: PARAGUAY
7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	4 200 000	4 200 000	procedencia: MALASIA
8	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 815 000	1 815 000	procedencia: PARAGUAY
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	40 107 000	40 107 000	procedencia: MALASIA
10	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	3 135 000	3 135 000	procedencia: PARAGUAY
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	49 434 000	49 434 000	procedencia: MALASIA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Dirección General de Contrataciones
Licitación Pública Nacional N° 155/2024
Gerente
García de Abastecimiento y Logística

DYSA HEALTHCARE S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA

Benjamin Diaz de Bedoya
Representante Legal

CONTRATISTA: DYSA HEALTHCARE S.A.
Ivan Maciel
Representante Legal



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 484/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
12	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	3.135.000	3.135.000	procedencia: PARAGUAY
13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1.408.000	1.408.000	procedencia: MALASIA
14	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1.462.000	1.462.000	procedencia: MALASIA
16	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1.917.000	1.917.000	procedencia: MALASIA
18	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1.155.000	1.155.000	procedencia: PARAGUAY
19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	29.149.000	29.149.000	procedencia: MALASIA
20	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	3.135.000	3.135.000	procedencia: PARAGUAY
21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	7.021.000	7.021.000	procedencia: MALASIA
22	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1.815.000	1.815.000	procedencia: PARAGUAY
23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	7.021.000	7.021.000	procedencia: MALASIA
24	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1.815.000	1.815.000	procedencia: PARAGUAY
25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
26	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
28	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
30	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY
31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
32	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Dirección de Abastecimiento y Logística



Benjamin Díaz de Bedoya
 Representante Legal

Lic. Iván Maciel
 Representante Legal



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 484/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	20 918 000	20 918 000	procedencia: MALASIA
34	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	3 135 000	3 135 000	procedencia: PARAGUAY
35	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	16 134 000	16 134 000	procedencia: MALASIA
36	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1 815 000	1 815 000	procedencia: PARAGUAY
37	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1 462 000	1 462 000	procedencia: MALASIA
38	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	825 000	825 000	procedencia: PARAGUAY
39	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC DC POWER SUPPLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	6 620 000	6 620 000	procedencia: MALASIA
40	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE AC DC POWER SUPPLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1 815 000	1 815 000	procedencia: PARAGUAY
41	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	12 901 000	12 901 000	procedencia: MALASIA
42	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1 815 000	1 815 000	procedencia: PARAGUAY
43	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DEVICE FAN BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1 917 000	1 917 000	procedencia: MALASIA
44	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DEVICE FAN BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1 155 000	1 155 000	procedencia: PARAGUAY
45	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	3 066 000	3 066 000	procedencia: MALASIA
46	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1 155 000	1 155 000	procedencia: PARAGUAY
47	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2 157 000	2 157 000	procedencia: MALASIA
48	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1 155 000	1 155 000	procedencia: PARAGUAY
49	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1 275 000	1 275 000	procedencia: MALASIA
50	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	825 000	825 000	procedencia: PARAGUAY
51	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1 462 000	1 462 000	procedencia: MALASIA
52	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	825 000	825 000	procedencia: PARAGUAY
53	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	624 000	624 000	procedencia: MALASIA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística



Benjamin Diaz de Bedoya
 Representante Legal

Lic. Ivan Maciel
 Representante Legal
 INSTITUTE DE PREVISION SOCIAL
 Director General de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 484/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
54	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825 000	825 000	procedencia: PARAGUAY
55	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	584 000	584 000	procedencia: MALASIA
56	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825 000	825 000	procedencia: PARAGUAY
57	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49 145 000	49 145 000	procedencia: MALASIA
58	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3 135 000	3 135 000	procedencia: PARAGUAY
59	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37 094 000	37 094 000	procedencia: MALASIA
60	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1 815 000	1 815 000	procedencia: PARAGUAY
61	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4 200 000	4 200 000	procedencia: MALASIA
62	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2 640 000	2 640 000	procedencia: PARAGUAY
63	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40 107 000	40 107 000	procedencia: MALASIA
64	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3 960 000	3 960 000	procedencia: PARAGUAY
65	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49 434 000	49 434 000	procedencia: MALASIA
66	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3 960 000	3 960 000	procedencia: PARAGUAY
67	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1 408 000	1 408 000	procedencia: MALASIA
68	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
69	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1 462 000	1 462 000	procedencia: MALASIA
70	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
71	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1 917 000	1 917 000	procedencia: MALASIA
72	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1 980 000	1 980 000	procedencia: PARAGUAY
73	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	29 149 000	29 149 000	procedencia: MALASIA
74	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3 960 000	3 960 000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Agencia de Abastecimiento y Logística



Benjamín Díaz de Bedoya
 Representante Legal

Lic. Ivan Maciel
 Representante Legal
 Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 484/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
75	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	7 021 000	7 021 000	procedencia: MALASIA
76	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	2 640 000	2 640 000	procedencia: PARAGUAY
77	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	7 021 000	7 021 000	procedencia: MALASIA
78	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	2 640 000	2 640 000	procedencia: PARAGUAY
79	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1 275 000	1 275 000	procedencia: MALASIA
80	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
81	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1 275 000	1 275 000	procedencia: MALASIA
82	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
83	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1 275 000	1 275 000	procedencia: MALASIA
84	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
85	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1 275 000	1 275 000	procedencia: MALASIA
86	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	20 918 000	20 918 000	procedencia: MALASIA
88	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	3 960 000	3 960 000	procedencia: PARAGUAY
89	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	16 134 000	16 134 000	procedencia: MALASIA
90	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	2 640 000	2 640 000	procedencia: PARAGUAY
91	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1 462 000	1 462 000	procedencia: MALASIA
92	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
93	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	6 620 000	6 620 000	procedencia: MALASIA
94	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE AC/DC POWER SUPPLY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	2 640 000	2 640 000	procedencia: PARAGUAY
95	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	12 901 000	12 901 000	procedencia: MALASIA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

HEALTHCARE
 SOCIEDAD ANÓNIMA

Benjamin Diaz de Bedoya
 Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Iván Macías
 Representante Legal
Dr. Jorge Mayro Brites
 Presidente del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 484/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
96	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD BV1000	unidad de medida: Unidad presentación EVENTO	1	2 640 000	2 640 000	procedencia: PARAGUAY
97	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DEVICE FAN BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 917 000	1 917 000	procedencia: MALASIA
98	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DEVICE FAN BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 980 000	1 980 000	procedencia: PARAGUAY
99	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	3 066 000	3 066 000	procedencia: MALASIA
100	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 980 000	1 980 000	procedencia: PARAGUAY
101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida: Unidad presentacion EVENTO	1	2 157 000	2 157 000	procedencia: MALASIA
102	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 980 000	1 980 000	procedencia: PARAGUAY
103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 275 000	1 275 000	procedencia: MALASIA
104	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 462 000	1 462 000	procedencia: MALASIA
106	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	624 000	624 000	procedencia: MALASIA
108	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	584 000	584 000	procedencia: MALASIA
110	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	1 650 000	1 650 000	procedencia: PARAGUAY
111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	49 145 000	49 145 000	procedencia: MALASIA
112	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	3 960 000	3 960 000	procedencia: PARAGUAY
113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	37 094 000	37 094 000	procedencia: MALASIA
114	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	2 640 000	2 640 000	procedencia: PARAGUAY
115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	4 200 000	4 200 000	procedencia: MALASIA
116	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR DE OXIGENO BV	unidad de medida Unidad presentacion EVENTO	1	3 570 000	3 570 000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística



Benjamin Díaz de Bedo
 Representante Legal

Lic. Ivan Maciel
 Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
D. José María Brites
 Presidente
 Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 484/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	40.107.000	40.107.000	procedencia: MALASIA
118	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	4.890.000	4.890.000	procedencia: PARAGUAY
119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	49.434.000	49.434.000	procedencia: MALASIA
120	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE USER INTERFASE ASSEMBLY BV1000E	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	4.890.000	4.890.000	procedencia: PARAGUAY
121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1.408.000	1.408.000	procedencia: MALASIA
122	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BACK LIGHT INVERTER BOARD BV1000/BV1000E	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1.462.000	1.462.000	procedencia: MALASIA
124	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SP BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1.917.000	1.917.000	procedencia: MALASIA
126	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DISPLAY CABLE BV1000/BV1000E	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	2.910.000	2.910.000	procedencia: PARAGUAY
127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	29.149.000	29.149.000	procedencia: MALASIA
128	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE INSPIRATION BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	4.890.000	4.890.000	procedencia: PARAGUAY
129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.021.000	7.021.000	procedencia: MALASIA
130	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SAFETY VALVE BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	procedencia: PARAGUAY
131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.021.000	7.021.000	procedencia: MALASIA
132	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 PROPORTIONAL VALVE BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	procedencia: PARAGUAY
133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
134	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE NEBULIZER BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA
136	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentación: EVENTO	1	1.275.000	1.275.000	procedencia: MALASIA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Gerencia de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

DYSA
 HEALTHCARE
 SOCIEDAD ANÓNIMA

Benjamin Díaz de Bedoya
 Representante Legal

Lic. Iván Maciel
 Representante Legal
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Director Marcelo Brites
 Presidente del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

CONTRATO N° 484/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
138	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE SENSOR BOARD CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	2 580 000	2 580 000	procedencia: PARAGUAY
139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1 275 000	1 275 000	procedencia: MALASIA
140	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SENSOR CABLE ASSY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	2 580 000	2 580 000	procedencia: PARAGUAY
141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	20 918 000	20 918 000	procedencia: MALASIA
142	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	4 890 000	4 890 000	procedencia: PARAGUAY
143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	16 134 000	16 134 000	procedencia: MALASIA
144	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BLOCK ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	3 570 000	3 570 000	procedencia: PARAGUAY
145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1 462 000	1 462 000	procedencia: MALASIA
146	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LIFE BOARD CABLE BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	2 580 000	2 580 000	procedencia: PARAGUAY
147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC DC POWER SUPPLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	6 620 000	6 620 000	procedencia: MALASIA
148	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE AC DC POWER SUPPLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	3 570 000	3 570 000	procedencia: PARAGUAY
149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	12 901 000	12 901 000	procedencia: MALASIA
150	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	3 570 000	3 570 000	procedencia: PARAGUAY
151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DEVICE FAN BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1 917 000	1 917 000	procedencia: MALASIA
152	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE DEVICE FAN BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	2 910 000	2 910 000	procedencia: PARAGUAY
153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LED BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	3 066 000	3 066 000	procedencia: MALASIA
154	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE LED BOARD BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	2 910 000	2 910 000	procedencia: PARAGUAY
155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	2 157 000	2 157 000	procedencia: MALASIA
156	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE POWER BUTTON / LED CABLE ASSEMBLY BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	2 910 000	2 910 000	procedencia: PARAGUAY
157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	1 275 000	1 275 000	procedencia: MALASIA
158	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE O2 SUPPLY TUBE BV1000	unidad de medida Unidad presentación EVENTO	1	2 580 000	2 580 000	procedencia: PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa y Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

DYSA
 HEALTHCARE
 SOCIEDAD ANONIMA

Benjamin Diaz de Bedoya
 Representante Legal

Lic. Iván Macferrer
 Representante
 Lic. Jorge Martínez Brito
 Presidente
 Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 484/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	1.462.000	1.462.000	procedencia: MALASIA
160	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BLOWER CONNECTOR MODULE BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	624.000	624.000	procedencia: MALASIA
162	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE COOLING FAN COVER BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	584.000	584.000	procedencia: MALASIA
164	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE PATIENT AIR FILTER COVER BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	2.580.000	2.580.000	procedencia: PARAGUAY
165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	49.145.000	49.145.000	procedencia: MALASIA
166	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAIN ELECTRONICS ASSEMBLY BV1000/BVNEO	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	4.890.000	4.890.000	procedencia: PARAGUAY
167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	37.094.000	37.094.000	procedencia: MALASIA
168	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE BATERIA INTERNA BV1000	unidad de medida Unidad presentacion: EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	procedencia: PARAGUAY
Monto Total						1.134.465.000	

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-

7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será de 30 (treinta) meses desde la suscripción del contrato.-

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA [Ley N° 7021/22 y su Decreto Reglamentario].

Los bienes y/o servicios cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el CONTRATISTA en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la **Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos** – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este Contrato.-

9- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo del **Ing. José María Giménez, con C.I. N° 3.496.088, Director de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.**

10- CONDICIONES DE PAGO.

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- a) Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación.-
- b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas.-
- c) REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) todos los que son prestadores de servicios.-
- d) Certificado de Cumplimiento Tributario.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordaberry
 Director de Contrataciones

DYSA
 HEALTHCARE
 SOCIEDAD ANÓNIMA

Benjamin Díaz de Bedoya
Representante Legal

Lic. Ivan Macie
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Mario Brites
 Presidente del Comité de Administración



- e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social.-
f) Formulario de Informe de Servicios personales (FIS).-

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación se realizarán vía acreditación en cuenta bancaria por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.-
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de Contrato.-
3. Factura Crédito.-
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.-
5. Acta de Conformidad, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los bienes y/o servicios con el V° B° del administrador del Contrato.-
6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.-
7. Certificado de Cuenta Bancaria.

Para los Mantenimientos preventivo.

Informe de mantenimiento preventivo: El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Área Central e Interior, deberá estar firmado por un Director o Jefe de Servicio afectado, el Jefe de la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.

Acta de Conformidad: donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente.

Para los Mantenimientos Correctivos con y sin provisión de repuestos a demanda.

- Orden de Servicios.
- Nota de Remisión (solo para mantenimiento correctivo con provisión de repuestos).
- **Informe de Servicio Técnico:** El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Área Central e Interior, deberá estar firmado por un Director o Jefe de Servicio afectado, el Jefe de la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.
- **Acta de Conformidad:** donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente.

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.-
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.-
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.-
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 6380/19. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.5% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 277 de la Ley 7228/23.-
- Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del Contrato.-
- La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 484/2024

- De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, de fecha 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).-
- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.-

11- FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El Contratista deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caucción en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario, de la Ley N° 7021/22.-

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el Art. 73° de la Ley N° 7021/22.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud se podrá emitir una vez vencido el plazo de 28 (veinte y ocho) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El período de validez de la Garantía será de 31 (treinta y un) meses desde la suscripción del Contrato.-

12- MULTAS [Ley N° 7021/22 y su Decreto Reglamentario].

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes/servicios será de: **Cero coma diez por ciento (0,10%) del valor del bien o servicio en demora, por cada día de atraso.**

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes/servicios atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

13- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los bienes/servicios a suministrar en virtud del presente Contrato son los que se describen en la Planilla de Precios y en las especificaciones técnicas de la oferta adjudicada, las cuales deben ajustarse sustancialmente a la planilla de precios y a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia.-

14- REAJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Para el Mantenimiento preventivo y Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos.


La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Instituto de Previsión Social reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios a ser realizados, del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula.

$$PR = Po (0,2 + 0,80 * S/So)$$

Donde:

PR = Precio Reajustado.



Benjamin Díaz de Bedoya
Representante Legal

Lic. Iván Maciel
Representante Legal





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO N° 484/2024

Po = Precio básico de la oferta a ser reajustado.

S = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación de los servicios.

So = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

No se reconocerán reajustes de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos.

Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$$

Donde:

P: Precio Reajustado de la Oferta.

Po: Precio original de la oferta.

Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Conformidad.

Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la apertura de las ofertas.

Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Conformidad.

Sao: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

15- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: **Cero coma cero uno por ciento (0,01%) del monto en mora por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.** La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el Art. 66° de la Ley N° 7021/22.

16- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Ley N° 7021/22 y su Decreto Reglamentario].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22 y en las Condiciones Generales del Contrato.-

17- CONVENIO MODIFICATORIO.

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al Art. 67° de la Ley N° 7021/22, y a lo establecido en el Decreto Reglamentario:

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, y Decreto Reglamentario, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.-

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.-

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en la Ley N° 7021/22, y Decreto Reglamentario, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE GENERAL
Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contratación

DYSA
HEALTHCARE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Benjamin Diaz de Bedoya
Representante Legal

Lic. Ivan Maciel
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Diego de Magro Barez
Presidente de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

CONTRATO N° 484/2024

compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.-

18- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. [Ley N° 7021/22 y su Decreto Reglamentario].

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento. La presente reserva no constituye cláusula compromisoria.-

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que sean resueltas.-

19- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

20- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 30 del mes de DICEMBRE del año 2024.

POR LA CONTRATISTA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Benjamin Díaz de Bedoya
Representante Legal



Lic. Iván Maciel
Representante Legal

