



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Primera República del Sur en el Paraguay, una e insular

UNION: "Universidad Nacional de Pilar compromete con la biodiversidad, recursos por su existencia económica, ambiental, educativa, científica con el objetivo de mejorar el nivel de vida de la población local."



LLAMADO: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 05/2.024 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					CONSTRUCTECH					COMERCIAL KUARAHY				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
1	72101511-001	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Kilogramos	EVENTO	1	120.500	120.500	Kilogramos	EVENTO	90.000	90.000	-25	Kilogramos	EVENTO	80.735	80.735	-33	Kilogramos	EVENTO	92.000	92.000	-24
2	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	62.800	62.800	Unidad	EVENTO	50.000	50.000	-20	Unidad	EVENTO	42.076	42.076	-33	Unidad	EVENTO	47.500	47.500	-24
3	72101511-001	Cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	695.000	695.000	Unidad	EVENTO	500.000	500.000	-28	Unidad	EVENTO	465.650	465.650	-33	Unidad	EVENTO	530.000	530.000	-24
4	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	275.800	275.800	Unidad	EVENTO	200.000	200.000	-27	Unidad	EVENTO	184.786	184.786	-33	Unidad	EVENTO	210.000	210.000	-24
5	72101511-001	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf -Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000	Unidad	EVENTO	75.000	75.000	-1	Unidad	EVENTO	50.920	50.920	-33	Unidad	EVENTO	58.000	58.000	-24
6	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	42.800	42.800	Unidad	EVENTO	45.000	45.000	5	Unidad	EVENTO	28.676	28.676	-33	Unidad	EVENTO	32.500	32.500	-24
7	72101511-001	Cambio de aleta del ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	234.500	234.500	Unidad	EVENTO	110.000	110.000	-53	Unidad	EVENTO	157.115	157.115	-33	Unidad	EVENTO	178.500	178.500	-24
8	72101511-001	Mano de obra por aleta del ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	93.300	93.300	Unidad	EVENTO	40.000	40.000	-57	Unidad	EVENTO	62.511	62.511	-33	Unidad	EVENTO	71.000	71.000	-24
9	72101511-001	Cambio de motor ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	541.400	541.400	Unidad	EVENTO	230.000	230.000	-58	Unidad	EVENTO	362.738	362.738	-33	Unidad	EVENTO	411.500	411.500	-24
10	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	193.900	193.900	Unidad	EVENTO	90.000	90.000	-54	Unidad	EVENTO	129.913	129.913	-33	Unidad	EVENTO	147.400	147.400	-24
11	72101511-001	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	286.100	286.100	Unidad	EVENTO	140.000	140.000	-51	Unidad	EVENTO	191.687	191.687	-33	Unidad	EVENTO	217.500	217.500	-24
12	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	130.300	130.300	Unidad	EVENTO	60.000	60.000	-54	Unidad	EVENTO	87.301	87.301	-33	Unidad	EVENTO	99.100	99.100	-24
13	72101511-001	Cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	222.500	222.500	Unidad	EVENTO	100.000	100.000	-55	Unidad	EVENTO	149.075	149.075	-33	Unidad	EVENTO	169.100	169.100	-24
14	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	103.100	103.100	Unidad	EVENTO	45.000	45.000	-56	Unidad	EVENTO	69.077	69.077	-33	Unidad	EVENTO	78.400	78.400	-24



Primera República del Sur, en el Paraguay, una e indisoluble

UNION: Universidad Nacional de Pilar comprometida con la calidad, reconocida por su excelencia académica, inclusiva, digitalizada, sustentable con el territorio mediante la investigación y promotores de la justicia social.



LLAMADO: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 05/2.024 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					CONSTRUCTECH					COMERCIAL KUARAHY				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
15	72101511-001	Cambio de motor del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	231.500	231.500	Unidad	EVENTO	100.000	100.000	-57	Unidad	EVENTO	155.105	155.105	-33	Unidad	EVENTO	176.000	176.000	-24
16	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	110.500	110.500	Unidad	EVENTO	50.000	50.000	-55	Unidad	EVENTO	74.035	74.035	-33	Unidad	EVENTO	84.000	84.000	-24
17	72101511-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000	Unidad	EVENTO	150.000	150.000	6	Unidad	EVENTO	94.470	94.470	-33	Unidad	EVENTO	108.000	108.000	-23
18	72101511-001	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond. de aire Tipo Split de 12 BTU	Unidad	EVENTO	1	272.000	272.000	Unidad	EVENTO	120.000	120.000	-56	Unidad	EVENTO	182.240	182.240	-33	Unidad	EVENTO	207.000	207.000	-24
19	72101511-001	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Kilogramos	EVENTO	1	147.200	147.200	Kilogramos	EVENTO	169.000	169.000	15	Kilogramos	EVENTO	98.624	98.624	-33	Kilogramos	EVENTO	112.000	112.000	-24
20	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	69.700	69.700	Unidad	EVENTO	80.000	80.000	15	Unidad	EVENTO	46.699	46.699	-33	Unidad	EVENTO	53.000	53.000	-24
21	72101511-001	Cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	963.500	963.500	Unidad	EVENTO	1.050.000	1.050.000	9	Unidad	EVENTO	645.545	645.545	-33	Unidad	EVENTO	733.000	733.000	-24
22	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	364.700	364.700	Unidad	EVENTO	250.000	250.000	-31	Unidad	EVENTO	244.349	244.349	-33	Unidad	EVENTO	278.000	278.000	-24
23	72101511-001	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.- Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000	Unidad	EVENTO	98.900	98.900	15	Unidad	EVENTO	57.620	57.620	-33	Unidad	EVENTO	65.500	65.500	-24
24	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000	Unidad	EVENTO	49.100	49.100	14	Unidad	EVENTO	28.810	28.810	-33	Unidad	EVENTO	33.000	33.000	-23
25	72101511-001	Cambio de aleta del ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	236.500	236.500	Unidad	EVENTO	100.000	100.000	-58	Unidad	EVENTO	158.455	158.455	-33	Unidad	EVENTO	180.000	180.000	-24
26	72101511-001	Mano de obra por aleta del ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	93.600	93.600	Unidad	EVENTO	40.000	40.000	-57	Unidad	EVENTO	62.712	62.712	-33	Unidad	EVENTO	71.500	71.500	-24
27	72101511-001	Cambio de motor ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	283.600	283.600	Unidad	EVENTO	120.000	120.000	-58	Unidad	EVENTO	190.012	190.012	-33	Unidad	EVENTO	216.000	216.000	-24
28	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	100.550	100.550	Unidad	EVENTO	50.000	50.000	-50	Unidad	EVENTO	67.369	67.369	-33	Unidad	EVENTO	76.500	76.500	-24
29	72101511-001	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	310.500	310.500	Unidad	EVENTO	180.000	180.000	-42	Unidad	EVENTO	208.035	208.035	-33	Unidad	EVENTO	235.900	235.900	-24



LLAMADO: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL Nº 05/2.024 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					CONSTRUCTECH					COMERCIAL KUARAHY				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
30	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	138.600	138.600	Unidad	EVENTO	70.000	70.000	-49	Unidad	EVENTO	92.862	92.862	-33	Unidad	EVENTO	105.400	105.400	-24
31	72101511-001	Cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	271.100	271.100	Unidad	EVENTO	115.000	115.000	-58	Unidad	EVENTO	181.637	181.637	-33	Unidad	EVENTO	207.000	207.000	-24
32	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	103.600	103.600	Unidad	EVENTO	45.000	45.000	-57	Unidad	EVENTO	69.412	69.412	-33	Unidad	EVENTO	78.800	78.800	-24
33	72101511-001	Cambio de motor del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	259.000	259.000	Unidad	EVENTO	112.000	112.000	-57	Unidad	EVENTO	173.530	173.530	-33	Unidad	EVENTO	197.000	197.000	-24
34	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	110.900	110.900	Unidad	EVENTO	48.000	48.000	-57	Unidad	EVENTO	74.303	74.303	-33	Unidad	EVENTO	84.300	84.300	-24
35	72101511-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	219.000	219.000	Unidad	EVENTO	251.800	251.800	15	Unidad	EVENTO	146.730	146.730	-33	Unidad	EVENTO	166.500	166.500	-24
36	72101511-001	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	298.600	298.600	Unidad	EVENTO	343.300	343.300	15	Unidad	EVENTO	200.062	200.062	-33	Unidad	EVENTO	227.000	227.000	-24
37	72101511-001	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Kilogramos	EVENTO	1	120.600	120.600	Kilogramos	EVENTO	90.000	90.000	-25	Kilogramos	EVENTO	80.802	80.802	-33	Kilogramos	EVENTO	92.000	92.000	-24
38	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	Unidad	EVENTO	60.000	60.000	-14	Unidad	EVENTO	46.900	46.900	-33	Unidad	EVENTO	53.200	53.200	-24
39	72101511-001	Cambio del motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.273.000	1.273.000	Unidad	EVENTO	990.000	990.000	-22	Unidad	EVENTO	852.910	852.910	-33	Unidad	EVENTO	967.500	967.500	-24
40	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	399.000	399.000	Unidad	EVENTO	210.000	210.000	-47	Unidad	EVENTO	267.330	267.330	-33	Unidad	EVENTO	304.000	304.000	-24
41	72101511-001	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.- Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	93.200	93.200	Unidad	EVENTO	75.000	75.000	-20	Unidad	EVENTO	62.444	62.444	-33	Unidad	EVENTO	71.000	71.000	-24
42	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	45.000	45.000	-25	Unidad	EVENTO	40.200	40.200	-33	Unidad	EVENTO	45.600	45.600	-24
43	72101511-001	Cambio de aleta del ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	293.400	293.400	Unidad	EVENTO	120.000	120.000	-59	Unidad	EVENTO	196.578	196.578	-33	Unidad	EVENTO	223.000	223.000	-24
44	72101511-001	Mano de obra por aleta del ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	84.500	84.500	Unidad	EVENTO	40.000	40.000	-53	Unidad	EVENTO	56.615	56.615	-33	Unidad	EVENTO	64.500	64.500	-24



LLAMADO: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 05/2.024 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					CONSTRUCTECH					COMERCIAL KUÁRAHY				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
45	72101511-001	Cambio de motor ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	931.100	931.100	Unidad	EVENTO	390.000	390.000	-58	Unidad	EVENTO	623.837	623.837	-33	Unidad	EVENTO	708.000	708.000	-24
46	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	252.000	252.000	Unidad	EVENTO	110.000	110.000	-56	Unidad	EVENTO	168.840	168.840	-33	Unidad	EVENTO	192.000	192.000	-24
47	72101511-001	Cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	187.800	187.800	Unidad	EVENTO	85.000	85.000	-55	Unidad	EVENTO	125.826	125.826	-33	Unidad	EVENTO	143.000	143.000	-24
48	72101511-001	Mano de obra por cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	130.800	130.800	Unidad	EVENTO	55.000	55.000	-58	Unidad	EVENTO	87.636	87.636	-33	Unidad	EVENTO	99.500	99.500	-24
49	72101511-001	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	361.800	361.800	Unidad	EVENTO	180.000	180.000	-50	Unidad	EVENTO	242.406	242.406	-33	Unidad	EVENTO	275.000	275.000	-24
50	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	148.600	148.600	Unidad	EVENTO	70.000	70.000	-53	Unidad	EVENTO	99.562	99.562	-33	Unidad	EVENTO	113.000	113.000	-24
51	72101511-001	Cambio de turbina del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	316.950	316.950	Unidad	EVENTO	130.000	130.000	-59	Unidad	EVENTO	212.357	212.357	-33	Unidad	EVENTO	241.000	241.000	-24
52	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	111.100	111.100	Unidad	EVENTO	50.000	50.000	-55	Unidad	EVENTO	74.437	74.437	-33	Unidad	EVENTO	84.500	84.500	-24
53	72101511-001	Cambio de motor del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	311.100	311.100	Unidad	EVENTO	130.000	130.000	-58	Unidad	EVENTO	208.437	208.437	-33	Unidad	EVENTO	236.500	236.500	-24
54	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	118.050	118.050	Unidad	EVENTO	50.000	50.000	-58	Unidad	EVENTO	79.094	79.094	-33	Unidad	EVENTO	89.800	89.800	-24
55	72101511-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	226.350	226.350	Unidad	EVENTO	200.000	200.000	-12	Unidad	EVENTO	151.655	151.655	-33	Unidad	EVENTO	172.000	172.000	-24
56	72101511-001	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	368.100	368.100	Unidad	EVENTO	155.000	155.000	-58	Unidad	EVENTO	246.627	246.627	-33	Unidad	EVENTO	279.800	279.800	-24
57	72101511-001	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Kilogramos	EVENTO	1	108.900	108.900	Kilogramos	EVENTO	60.000	60.000	-45	Kilogramos	EVENTO	72.963	72.963	-33	Kilogramos	EVENTO	82.800	82.800	-24
58	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	116.100	116.100	Unidad	EVENTO	60.000	60.000	-48	Unidad	EVENTO	77.787	77.787	-33	Unidad	EVENTO	88.300	88.300	-24
59	72101511-001	Cambio del motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.744.500	1.744.500	Unidad	EVENTO	990.000	990.000	-43	Unidad	EVENTO	1.168.815	1.168.815	-33	Unidad	EVENTO	1.325.900	1.325.900	-24



Primera República del Sur, es el Paraguay como lo distinguía

VISION: "Universidad Nacional de Pilar integrada con la productividad, económica por su excelencia académica, inclusión, desarrollo sustentable con el bienestar nacional e internacional y promotor de la justicia social."



LLAMADO: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 05/2.024 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					CONSTRUCTECH					COMERCIAL KUARAHY				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
60	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	691.100	691.100	Unidad	EVENTO	285.000	285.000	-59	Unidad	EVENTO	463.037	463.037	-33	Unidad	EVENTO	525.300	525.300	-24
61	72101511-001	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.- Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	91.200	91.200	Unidad	EVENTO	40.000	40.000	-56	Unidad	EVENTO	61.104	61.104	-33	Unidad	EVENTO	69.400	69.400	-24
62	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	Unidad	EVENTO	40.000	40.000	-50	Unidad	EVENTO	53.600	53.600	-33	Unidad	EVENTO	60.800	60.800	-24
63	72101511-001	Cambio de aleta del ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	236.500	236.500	Unidad	EVENTO	100.000	100.000	-58	Unidad	EVENTO	158.455	158.455	-33	Unidad	EVENTO	179.750	179.750	-24
64	72101511-001	Mano de obra por aleta del ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	117.800	117.800	Unidad	EVENTO	50.000	50.000	-58	Unidad	EVENTO	78.926	78.926	-33	Unidad	EVENTO	89.550	89.550	-24
65	72101511-001	Cambio de motor ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	520.600	520.600	Unidad	EVENTO	215.000	215.000	-59	Unidad	EVENTO	348.802	348.802	-33	Unidad	EVENTO	396.000	396.000	-24
66	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	278.500	278.500	Unidad	EVENTO	115.000	115.000	-59	Unidad	EVENTO	186.595	186.595	-33	Unidad	EVENTO	212.000	212.000	-24
67	72101511-001	Cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	263.500	263.500	Unidad	EVENTO	110.000	110.000	-58	Unidad	EVENTO	176.545	176.545	-33	Unidad	EVENTO	200.000	200.000	-24
68	72101511-001	Mano de obra por cambio de contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	133.900	133.900	Unidad	EVENTO	55.000	55.000	-59	Unidad	EVENTO	89.713	89.713	-33	Unidad	EVENTO	102.000	102.000	-24
69	72101511-001	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	414.500	414.500	Unidad	EVENTO	170.000	170.000	-59	Unidad	EVENTO	277.715	277.715	-33	Unidad	EVENTO	315.000	315.000	-24
70	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	177.200	177.200	Unidad	EVENTO	75.000	75.000	-58	Unidad	EVENTO	118.724	118.724	-33	Unidad	EVENTO	134.700	134.700	-24
71	72101511-001	Cambio de turbina del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	400.500	400.500	Unidad	EVENTO	165.000	165.000	-59	Unidad	EVENTO	268.335	268.335	-33	Unidad	EVENTO	305.000	305.000	-24
72	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	168.500	168.500	Unidad	EVENTO	70.000	70.000	-58	Unidad	EVENTO	112.895	112.895	-33	Unidad	EVENTO	128.000	128.000	-24
73	72101511-001	Cambio de motor del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	495.500	495.500	Unidad	EVENTO	205.000	205.000	-59	Unidad	EVENTO	331.985	331.985	-33	Unidad	EVENTO	376.600	376.600	-24



LLAMADO: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL Nº 05/2.024 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					CONSTRUCTECH					COMERCIAL KUARAHY				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
74	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	168.500	168.500	Unidad	EVENTO	70.000	70.000	-58	Unidad	EVENTO	112.895	112.895	-33	Unidad	EVENTO	128.000	128.000	-24
75	72101511-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500	Unidad	EVENTO	150.000	150.000	-47	Unidad	EVENTO	189.945	189.945	-33	Unidad	EVENTO	215.500	215.500	-24
76	72101511-001	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond. de aire Tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	627.800	627.800	Unidad	EVENTO	260.000	260.000	-59	Unidad	EVENTO	420.626	420.626	-33	Unidad	EVENTO	477.200	477.200	-24
77	72101511-001	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Kilogramos	EVENTO	1	121.100	121.100	Kilogramos	EVENTO	130.000	130.000	7	Kilogramos	EVENTO	81.137	81.137	-33	Kilogramos	EVENTO	92.000	92.000	-24
78	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	154.500	154.500	Unidad	EVENTO	170.000	170.000	10	Unidad	EVENTO	103.515	103.515	-33	Unidad	EVENTO	117.500	117.500	-24
79	72101511-001	Cambio del motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.530.500	2.530.500	Unidad	EVENTO	1.450.000	1.450.000	-43	Unidad	EVENTO	1.695.435	1.695.435	-33	Unidad	EVENTO	1.923.200	1.923.200	-24
80	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	881.500	881.500	Unidad	EVENTO	400.000	400.000	-55	Unidad	EVENTO	590.605	590.605	-33	Unidad	EVENTO	670.000	670.000	-24
81	72101511-001	Cambio de aleta del ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	287.800	287.800	Unidad	EVENTO	120.000	120.000	-58	Unidad	EVENTO	192.826	192.826	-33	Unidad	EVENTO	219.000	219.000	-24
82	72101511-001	Mano de obra por aleta del ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000	Unidad	EVENTO	65.000	65.000	-58	Unidad	EVENTO	103.850	103.850	-33	Unidad	EVENTO	118.000	118.000	-24
83	72101511-001	Cambio de motor ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	453.500	453.500	Unidad	EVENTO	190.000	190.000	-58	Unidad	EVENTO	303.845	303.845	-33	Unidad	EVENTO	345.000	345.000	-24
84	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	205.500	205.500	Unidad	EVENTO	85.000	85.000	-59	Unidad	EVENTO	137.685	137.685	-33	Unidad	EVENTO	157.000	157.000	-24
85	72101511-001	Cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	449.200	449.200	Unidad	EVENTO	185.000	185.000	-59	Unidad	EVENTO	300.964	300.964	-33	Unidad	EVENTO	341.400	341.400	-24
86	72101511-001	Mano de obra por cambio de contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	228.600	228.600	Unidad	EVENTO	95.000	95.000	-58	Unidad	EVENTO	153.162	153.162	-33	Unidad	EVENTO	174.000	174.000	-24
87	72101511-001	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	488.100	488.100	Unidad	EVENTO	250.000	250.000	-49	Unidad	EVENTO	327.027	327.027	-33	Unidad	EVENTO	371.000	371.000	-24



Primera República del Sur, en el Paraguay, con e indelible

VISIÓN: "Universidad Nacional de Pilar comprometida con la excelencia académica, reconocida por su sostenibilidad académica, en fusión, alianza, innovación, asociando con el territorio nacional e internacional y promoviendo de la justicia social."



LLAMADO: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 05/2.024 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripción	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					CONSTRUCTECH					COMERCIAL KUARAHY				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
88	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	198.600	198.600	Unidad	EVENTO	100.000	100.000	-50	Unidad	EVENTO	133.062	133.062	-33	Unidad	EVENTO	151.000	151.000	-24
89	72101511-001	Cambio de turbina del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	601.100	601.100	Unidad	EVENTO	250.000	250.000	-58	Unidad	EVENTO	402.737	402.737	-33	Unidad	EVENTO	457.000	457.000	-24
90	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	202.600	202.600	Unidad	EVENTO	85.000	85.000	-58	Unidad	EVENTO	135.742	135.742	-33	Unidad	EVENTO	154.000	154.000	-24
91	72101511-001	Cambio de motor del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	479.700	479.700	Unidad	EVENTO	195.000	195.000	-59	Unidad	EVENTO	321.399	321.399	-33	Unidad	EVENTO	365.000	365.000	-24
92	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	209.500	209.500	Unidad	EVENTO	95.000	95.000	-55	Unidad	EVENTO	140.365	140.365	-33	Unidad	EVENTO	160.000	160.000	-24
93	72101511-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	438.050	438.050	Unidad	EVENTO	380.000	380.000	-13	Unidad	EVENTO	293.460	293.460	-33	Unidad	EVENTO	333.000	333.000	-24
94	72101511-001	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	873.100	873.100	Unidad	EVENTO	400.000	400.000	-54	Unidad	EVENTO	584.977	584.977	-33	Unidad	EVENTO	664.000	664.000	-24
TOTAL							29.866.650								20.010.624						22.716.700	



Isidro M. Ferriol C.
Coordinador UOC