

MECANICA FERVAC de NILFIO TOMAS CUADRA VALIENTE

MECANICA FERVAC de NILEFO TOMAS CUADRA VALIENTE						
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 1. MOTINIVELADORA CAT 140 K					
1-	Compresor de aire	No especifica	Americana	1	22.000.000	22.000.000
2-	Eje de circulo	No especifica	Americana	1	7.500.000	7.500.000
3-	Cadenas de tandem	No especifica	Americana	4	4.000.000	16.000.000
4-	Eje central de tandem	No especifica	Americana	2	6.000.000	12.000.000
5-	Laminas finas	No especifica	Americana	4	750.000	3.000.000
6-	Regulador de presión	No especifica	Americana	1	4.500.000	4.500.000
7-	Mantenimiento de motor	No especifica	Americana	1	6.000.000	6.000.000
8-	Mano de Obra	No especifica	Paraguaya	1	4.000.000	4.000.000
	TOTAL POR LOTE					75.000.000
	LOTE 2. CAMION SCANIA					
1-	Sintronizador de caja	No especifica	Americana	1	4.500.000	4.500.000
2-	Engranaje primera	No especifica	Americana	1	2.500.000	2.500.000
3-	Engranaje cuarta	No especifica	Americana	1	1.750.000	1.750.000
4-	Aceite 15w40	No especifica	Americana	30	30.000	900.000
5-	Valvula reele	No especifica	Americana	1	4.500.000	4.500.000
6-	Servicio de electricista	No especifica	Americana	1	1.250.000	1.250.000
7-	Filtro de aire	No especifica	Americana	1	750.000	750.000
8-	Mano de Obra	No especifica	Paraguaya	1	7.000.000	7.000.000
	TOTAL POR LOTE					23.150.000
	LOTE 3. CAMION SCANIA TRUKI					
1-	Filtro de combustible	No especifica	Americana	1	300.000	300.000
2-	Filtro de aceite	No especifica	Americana	1	450.000	450.000
3-	Aceite 15w40	No especifica	Americana	60	30.000	1.800.000
4-	Turbo	No especifica	Americana	1	8.000.000	8.000.000
5-	Limpieza de radiador intercooler	No especifica	Americana	1	2.500.000	2.500.000
6-	Limpieza de radiador	No especifica	Americana	1	2.000.000	2.000.000

2.	Rectificación	No específica	Americana	1	7.000.000	7.000.000
3.	Bombas 145 P 593	No específica	Americana	6	500.000	3.000.000
4.	Bombas, limpiaparabrisas y salinadores, manijas	No específica	Americana	6	1.500.000	9.000.000
10.	Filtro para agua	No específica	Americana	1	350.000	350.000
11.	Filtro de aceite	No específica	Americana	1	450.000	450.000
12.	Filtro combustible	No específica	Americana	1	300.000	300.000
13.	Bomba de agua	No específica	Americana	1	8.500.000	8.500.000
14.	Motor de arranque	No específica	Americana	6	800.000	4.800.000
15.	Motor de escape	No específica	Americana	6	800.000	4.800.000
16.	Cable de freno de estribo	No específica	Americana	12	15.000	180.000
17.	Bomba de agua	No específica	Americana	6	500.000	3.000.000
18.	Bombas de agua	No específica	Americana	6	50.000	300.000
19.	Tubo de escape	No específica	Americana	6	40.000	240.000
20.	Tubo de escape 3/4"	No específica	Americana	1	1.500.000	1.500.000
21.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	1	1.500.000	1.500.000
22.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	1	400.000	400.000
23.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	6	150.000	900.000
24.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	1	350.000	350.000
25.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	1	2.500.000	2.500.000
26.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	1	250.000	250.000
27.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	2	180.000	360.000
28.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	1	4.000.000	4.000.000
29.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	1	10.000.000	10.000.000
30.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	1	10.500.000	10.500.000
31.	Motor de escape 3/4"	No específica	Americana	1	10.500.000	10.500.000
TOTAL POR LOTE						
LOTE 4. JHON DEERE 310 K						
1.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	8.000.000	8.000.000
2.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	3	800.000	2.400.000
3.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	2	200.000	400.000
4.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	2	200.000	400.000
5.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	2	400.000	800.000
6.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	2	400.000	800.000
7.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	2	400.000	800.000
8.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	2	400.000	800.000
9.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	450.000	450.000
10.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	350.000	350.000
11.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	400.000	400.000
12.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	500.000	500.000
13.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	1.800.000	1.800.000
14.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	500.000	500.000
15.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	7	1.200.000	8.400.000
16.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	7	1.200.000	8.400.000
17.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	2	3.000.000	6.000.000
18.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	10.000.000	10.000.000
19.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	8.000.000	8.000.000
20.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	2.000.000	2.000.000
21.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	2.500.000	2.500.000
22.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	350.000	350.000
23.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	2	750.000	1.500.000
24.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	3	950.000	2.850.000
25.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	950.000	950.000
26.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	2	2.900.000	5.800.000
27.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	2.900.000	2.900.000
28.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	2	6.500.000	13.000.000
29.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	2.400.000	2.400.000
30.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	350.000	350.000
31.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	450.000	450.000
32.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	300.000	300.000
33.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	650.000	650.000
34.	Reparación de pluma traser	No específica	Paraguaya	1	6.000.000	6.000.000
TOTAL POR LOTE						
LOTE 5. TRACTOR VALTRA						
1.	Filtro secundario completo	No específica	Brasilera	1	500.000	500.000
2.	Reparación de asiento	No específica	Brasilera	1	2.500.000	2.500.000
3.	Reparación de sistema eléctrico	No específica	Brasilera	1	4.000.000	4.000.000
4.	Conexión de manguera	No específica	Brasilera	1	3.350.000	3.350.000
5.	Rodillos	No específica	Brasilera	2	3.000.000	6.000.000
6.	Lira de aceite 15w40	No específica	Brasilera	20	90.000	1.800.000
7.	Lira de aceite 15w40	No específica	Brasilera	70	90.000	6.300.000
8.	Lira de aceite hidráulico 68	No específica	Brasilera	30	2.700.000	81.000.000
9.	Filtro	No específica	Brasilera	1	450.000	450.000
10.	Filtro	No específica	Brasilera	1	450.000	450.000
11.	Mano de Olla	No específica	Paraguaya	1	2.489.058	2.489.058
TOTAL GENERAL CALCULADO						
					67.340.000	30.509.058

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA U.O.C.

[Firma]

REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO DEL PARAGUAY
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS