



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS


MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE SALAS DE INTERNADOS, ADULTOS Y OTROS										Arq. Maria de Fátima Servin										Abbate & Asociados Constructora									
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación porcentual	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación porcentual												
1	DEMOLICIÓN CON RETIRO DE ESCOMBROS																												
1.1	a) De abertura de madera con marco 0,80 x 2,10 m. en baño inclusivo urgencias	unid.	1,00	52.767	52.767	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	1,00	52.700	52.700	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	1,00	55.405	55.405	5												
1.2	b) De techo de lavandería, De piso en sala 12 y baño	m2	115,00	11.311	1.300.765	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	115,00	11.400	1.311.000	1	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	115,00	11.877	1.365.855	5												
1.3	c) De techo de lavandería	m2	40,00	61.480	2.459.200	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	40,00	61.450	2.458.000	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	40,00	64.354	2.574.160	5												
1.4	d) De artefactos luminicos, Equipos Fluorescentes c/rec. en baños urgencias	Unid.	6,00	24.807	148.842	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	6,00	24.500	147.000	-1	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	6,00	26.047	156.282	5												
1.5	e) Sacar artefactos sanitarios	Unidad	3,00	52.535	157.605	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	3,00	52.500	157.500	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	3,00	55.162	165.486	5												
1.6	f) Azulejos en muro en baño inclusivo urgencias y en sala12	m2	12,00	29.770	357.240	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	12,00	29.780	357.360	0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	12,00	31.259	375.108	5												
1.7	g) de muro de 15	m2	22,00	41.705	917.510	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	22,00	41.700	917.400	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	22,00	43.790	963.380	5												
2	CIMIENTO Y AISLACIÓN DE MURO EN BAÑO URGENCIAS																												
2.1	a-) Viga cadena para base de muro	ml	1,50	287.233	430.850	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	1,50	287.400	431.100	0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	1,50	301.594.7	452.392	5												
2.2	b-) Aislación Horizontal	ml	1,50	78.154	117.231	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	1,50	78.150	117.225	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	1,50	82.061.7	123.093	5												
3	TECHO																												
3.1	j)Reposición de techo de lavandería	m2	40,00	440.367	17.614.680	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	40,00	440.350	17.614.000	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	40,00	452.385	18.495.414	3												
4	REVOLQUE																												
4.1	a) De mampostería interior con hidrófugo basa de azulejos	m2	56,00	41.450	2.321.200	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	56,00	41.500	2.324.000	0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	56,00	43.322.5	2.437.260	5												
5	AZULEJO - PISO Y ZOCALO																												
5.1	a) Piso cerámico P15 en baño y sala	m2	33,00	148.850	4.912.050	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	33,00	148.850	4.912.050	-	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	33,00	156292.5	5.157.653	5												
5.2	b) Reposición de azulejos de 30x40 en baño	m2	40,00	153.150	6.126.000	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	40,00	153.150	6.126.000	-	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	40,00	150807.5	6.432.300	-2												
5.3	c) Reposición de azulejos dañados de 15x15 en en baños y salas	m2	35,00	194.867	6.820.345	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	35,00	194.850	6.819.750	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	35,00	204620.4	7.161.362	5												
5.4	d)Reposición de carpeta	m2	33,00	65.533	2.162.589	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	33,00	65.000	2.145.000	-1	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	33,00	68829.7	2.270.718	5												
5.5	e)relleno apisonado y contrapiso en baño	m2	4,00	61.110	244.440	Arq. Maria de Fátima Servin	Paraguay	4,00	61.000	244.000	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	4,00	54385.3	256.662	-11												

Dr. Carlos Alberto Irujo
Jefe de Dpto. Administrativo
Instituto de Medicina Tropical

Nestor J. Fior Lugo
Jefe de Dpto. Patología m.

Don. Patricia E. González C.
Jefa de Dpto. Administrativo
I.M.T. - M.S.P. y B.S.

5.6	f) Contrapiso de casquete	m2	33,00	50.954	1.681.482	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	33,00	50.000	1.650.000	-2	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	33,00	53501,7	1.765.556	5
6	ABERTURAS (con cerraduras)															23.044.251	
6.1	a) Colocación de marcos en baño	Unid.	1,00	93.633	93.633	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	1,00	93.600	93.600	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	1,00	98.315	98.315	5
6.2	b) Abertura de madera, puerta placa 0,70 x 2,10 m. 5cm. con cerradura	Unid.	7,00	1.088.667	7.620.669	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	7,00	1.088.000	7.620.000	0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	7,00	1.143.000	8.001.702	5
6.3	c) Abertura de madera, puerta placa 0,80 x 2,10 m. 5cm con cerradura	Unid.	4,00	1.088.667	4.354.668	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	4,00	1.088.000	4.352.000	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	4,00	1.143.000	4.572.401	5
6.4	d) Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 1,00x2,10 de 5cm con cerradura	unid	10,00	1.172.283	11.722.830	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	10,00	1.172.400	11.724.000	0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	10,00	1.230.897	12.308.972	5
6.5	e) Provisión y colocación de contramarco de madera de cedro	ml	8,00	45.323	362.584	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	8,00	45.000	360.000	-1	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	8,00	47.589	380.713	5
	f) Provisión y reposición de guardacamilla de madera	ml	2,00	90.450	180.900	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	2,00	90.450	180.900	-	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	2,00	94.973	189.945	5
7	CIELORRASO															25.552.048	
7.1	a) Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado ciega	m2	4,00	161.583	646.332	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	4,00	161.500	646.000	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	4,00	169.662,15	678.649	5
7.2	b) Provisión y colocación de Cielorraso de yeso cartón desmontable color blanco texturado material lignifugo pre pintado	un	20,00	164.390	3.287.800	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	20,00	164.500	3.290.000	0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	20,00	172.609,50	3.452.190	5
8	PINTURA															4.130.839	
8.1	a) Pintura interior. c/end. en SS.HH.cielorraso	m2	20,00	51.525	1.030.500	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	20,00	51.500	1.030.000	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	20,00	54.101	1.082.025	5
8.2	b) Pintura interior con enlucido - epoxi en área de trabajo (incluye pilares)	m2	197,00	82.000	16.154.000	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	197,00	82.000	16.154.000	-	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	197,00	86.100	16.961.700	5
8.3	c) Pintura de cielorraso de yeso acartonado al látex	m2	284,00	59.369	16.860.796	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	284,00	60.000	17.040.000	1	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	284,00	62.337	17.703.836	5
8.4	d) Pintura interior al látex semibr. con enlucido en PB	m2	480,00	58.660	28.156.800	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	480,00	60.000	28.800.000	2	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	480,00	61.593	29.564.640	5
8.5	e) Pintura de techo lavandería	m2	40,00	39.883	1.595.320	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	40,00	40.000	1.000.000	0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	40,00	41.077	1.075.000	5
8.6	f) Pintura de abertura de madera y marco	m2	118,00	47.783	5.638.394	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	118,00	47.800	5.640.400	0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	118,00	50.172	5.920.314	5
8.7	g) Abertura metálica	m2	11,60	46.950	544.620	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	11,60	46.900	544.040	-0	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	11,60	49.298	571.851	5
8.8	h) Pintura de guardacamillas	m2	224,00	17.210	3.855.040	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	224,00	18.500	4.144.000	7	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	224,00	18.071	4.047.792	5
8.9	i) Pintura de bóveda de ladrillos vistos con silicona	ml	108,00	48.290	5.215.320	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	108,00	48.290	5.215.320	-	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	108,00	50.705	5.476.086	5
9	DESAGUE CLOACAL EN BAÑO URGENCIA															83.003.330	
9.1	a) Baño urgencia inodoro	Unid.	1,00	481.300	481.300	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	1,00	500.000	500.000	4	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	1,00	505.365	505.365	5
9.2	b) baña	Unid.	1,00	234.067	234.067	Arq. María de Fátima Servín	Paraguay	1,00	250.000	250.000	7	Abbate & Asociados Constructora	Paraguay	1,00	245.770	245.770	5



Néstor Javier Lugo

 Jefe de Depto. Administrativo



Lic. Ana María López

 Jefe de Depto. Administrativo



Leon Patricia F. González C.

 Jefa de Depto. Administrativo



 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN URBANA

L.M.T. - M.S.P. Y B.S.

