



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MEJORAS EDILICIAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y URGENCIAS DEL DISTRITO DE YGUAZÚ - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2.024 - 2.025 ID N° 454992
Grupo 1 - MEJORAS EDILICIAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y URGENCIAS DEL DISTRITO DE YGUAZÚ

Ítem	Descripción	CONSTRUCTORA CHIMURA CON RUC N° 2467952-6				DIEGO ARMANDO MERCADO BRITZ CON RUC N° 3858240-6				EMPRESA 3				
		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel metálico con soporte	Paraguay	6,00	750.000	4.500.000	Paraguay	6,00	705.000	4.230.000					
2	Replanteo y marcación	Paraguay	75,00	10.500	787.500	Paraguay	75,00	9.870	740.250					
3	Construcción De Obrador (Armar + Desarmar)	Paraguay	16,00	365.000	5.840.000	Paraguay	16,00	343.100	5.489.600					
4	Demolición de construcciones existente, revoques, mampostería, aberturas, techo y piso, tanque, azulejos, instalación eléctrica, sanitaria. Según EE.TT.	Paraguay	1,00	9.300.000	9.300.000	Paraguay	1,00	8.742.000	8.742.000					
5	Retiro de estructura de antena existente	Paraguay	1,00	3.500.000	3.500.000	Paraguay	1,00	3.290.000	3.290.000					
6	Zanjas para fundaciones	Paraguay	15,00	120.000	1.800.000	Paraguay	15,00	112.800	1.692.000					
7	Zapatas de H° A°	Paraguay	2,00	2.950.000	5.900.000	Paraguay	2,00	2.773.000	5.546.000					
8	Columna de H° A°	Paraguay	3,00	2.950.000	8.850.000	Paraguay	3,00	2.773.000	8.319.000					
9	Encadenado inferior y superior de H° A°	Paraguay	3,50	2.950.000	10.325.000	Paraguay	3,50	2.773.000	9.705.500					
10	Dintel de H°A° sobre aberturas	Paraguay	1,00	2.950.000	2.950.000	Paraguay	1,00	2.773.000	2.773.000					
11	Losa de H°A°	Paraguay	7,50	2.950.000	22.125.000	Paraguay	7,50	2.773.000	20.797.500					
12	Escalera de H°A°	Paraguay	2,75	2.950.000	8.112.500	Paraguay	2,75	2.773.000	7.625.750					
13	Mampostería de nivelación	Paraguay	20,00	196.200	3.924.000	Paraguay	20,00	184.428	3.688.560					
14	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo hueco de 6 agujeros	Paraguay	202,00	125.000	25.250.000	Paraguay	202,00	117.500	23.735.000					
15	Aislación horizontal 0,30 con asfalto	Paraguay	15,00	36.300	544.500	Paraguay	15,00	34.122	511.830					
16	Revoque de paredes exterior e interior	Paraguay	455,00	62.500	28.437.500	Paraguay	455,00	58.750	26.731.250					
17	Revoque de pared interior con masa baritada. Esp. 2cm	Paraguay	72,05	700.000	50.435.000	Paraguay	72,05	658.000	47.408.900					
18	Retiro de aberturas	Paraguay	55,00	65.000	3.575.000	Paraguay	55,00	61.100	3.360.500					
19	Colocación de puerta metálica (0,60 x 2,10) mts incluye cerradura	Paraguay	4,00	1.500.000	6.000.000	Paraguay	4,00	1.410.000	5.640.000					
20	Colocación de puerta metálica (0,70 x 2,10) mts incluye cerradura	Paraguay	5,00	1.700.000	8.500.000	Paraguay	5,00	1.598.000	7.990.000					
21	Colocación de puerta y marco metálico. Chapa plegada N°18 de (0,80 x 2,10mts) Preparada para macizar, incluye marco y cerradura. Incluye protección radiológica con láminas de plomo. (Sector radiografía)	Paraguay	2,00	24.110.000	48.220.000	Paraguay	2,00	22.663.400	45.326.800					
22	Provisión y colocación de Ventana y marco metálico. Chapa plegada N°18 de 0,40x0,60. Preparada para macizar. Incluye protección radiológica con láminas de plomo.	Paraguay	1,00	71.000.000	71.000.000	Paraguay	1,00	66.740.000	66.740.000					
23	Colocación de puerta metálica (0,80 x 2,10) mts incluye cerradura	Paraguay	1,00	2.000.000	2.000.000	Paraguay	1,00	1.880.000	1.880.000					
24	Puerta metálica doble hoja (1,20 x 2,10) mts incluye cerradura	Paraguay	13,00	4.200.000	54.600.000	Paraguay	13,00	3.948.000	51.324.000					
25	Puerta de vidrio templado de 10 mm. Color transparente, incluye perfilera y cerradura	Paraguay	8,00	1.550.000	12.400.000	Paraguay	8,00	1.457.000	11.656.000					
26	Ventana de vidrio templado de 8 mm	Paraguay	55,00	850.000	46.750.000	Paraguay	55,00	799.000	43.945.000					
27	Reja metálica pintada (acceso)	Paraguay	20,00	550.000	11.000.000	Paraguay	20,00	517.000	10.340.000					
28	Retiro de piso existente	Paraguay	910,00	18.000	16.380.000	Paraguay	910,00	16.920	15.397.200					
29	Relleno y compactación	Paraguay	15,00	168.900	2.533.500	Paraguay	15,00	158.766	2.381.490					
30	Piso de H°A°, espesor de 10cm	Paraguay	73,00	172.500	12.592.500	Paraguay	73,00	162.150	11.836.950					
31	Contrapiso de casote de 10 cm	Paraguay	65,00	59.000	3.835.000	Paraguay	65,00	55.805	3.627.325					
32	Carpeta de nivelación	Paraguay	970,00	50.610	49.091.700	Paraguay	970,00	47.573	46.145.810					
33	Piso cerámico de alto tránsito	Paraguay	970,00	150.000	145.500.000	Paraguay	970,00	141.000	136.770.000					
34	Zócalo (EMBUTIDO)	Paraguay	635,00	40.000	25.400.000	Paraguay	635,00	37.600	23.876.000					
35	Retiro de techo existente	Paraguay	650,00	27.500	17.875.000	Paraguay	650,00	25.850	16.802.500					
36	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Incluye babeta metálica	Paraguay	69,00	475.000	32.775.000	Paraguay	69,00	446.500	30.808.500					
37	Cumbrera	Paraguay	45,00	210.000	9.450.000	Paraguay	45,00	197.400	8.883.000					

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Lic. Marlyn Jiménez
Coordinadora U.O.C
Gobernación de Alto Paraná



38	Techo de chapa galvanizada trapezoidal N.º 26 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos.	Paraguay	630,00	350.000	220.500.000	Paraguay	630,00	329.000	207.270.000				
39	Cielo raso tipo PVC de 8 mm incluye estructura	Paraguay	70,00	105.000	7.350.000	Paraguay	70,00	98.700	6.909.000				
40	Canaleta metálica chapa N°27	Paraguay	110,00	130.000	14.300.000	Paraguay	110,00	122.200	13.442.000				
41	Canaletas de bajada metálica chapa N°27	Paraguay	100,00	130.000	13.000.000	Paraguay	100,00	122.200	12.220.000				
42	Bocas de luces, tomas corriente y circuitos electricos. Según EE.TT.	Paraguay	310,00	180.000	55.800.000	Paraguay	310,00	169.200	52.452.000				
43	Conexión a red según reglamento de ANDE	Paraguay	1,00	1.800.000	1.800.000	Paraguay	1,00	1.692.000	1.692.000				
44	Tablero principal	Paraguay	1,00	2.000.000	2.000.000	Paraguay	1,00	1.880.000	1.880.000				
45	Circuito eléctrico	Paraguay	3,00	1.500.000	4.500.000	Paraguay	3,00	1.410.000	4.230.000				
46	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	Paraguay	15,00	195.000	2.925.000	Paraguay	15,00	183.300	2.749.500				
47	Fluorescentes led de 40 whtas de 2 elementos	Paraguay	200,00	200.000	40.000.000	Paraguay	200,00	188.000	37.600.000				
48	Circuito para AA	Paraguay	1,00	500.000	500.000	Paraguay	1,00	470.000	470.000				
49	Provisión y colocación de Aire Split 24000 BTU F/C Inverter	Paraguay	1,00	5.850.000	5.850.000	Paraguay	1,00	5.499.000	5.499.000				
50	Aislación de losa de HºAº	Paraguay	80,85	175.000	14.148.750	Paraguay	80,85	164.500	13.299.825				
51	Enduido en paredes. Según EE.TT.	Paraguay	3.687,00	40.000	147.480.000	Paraguay	3687,00	37.600	138.631.200				
52	Pintura látex exterior y interior con sellador y pintura a dos manos	Paraguay	3.752,00	42.500	159.460.000	Paraguay	3752,00	39.950	149.892.400				
53	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	Paraguay	210,00	35.000	7.350.000	Paraguay	210,00	32.900	6.909.000				
54	Pintura deportiva	Paraguay	200,00	45.000	9.000.000	Paraguay	200,00	42.300	8.460.000				
55	Retiro de artefactos sanitarios	Paraguay	1,00	1.720.000	1.720.000	Paraguay	1,00	1.616.800	1.616.800				
56	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Paraguay	1,00	7.000.000	7.000.000	Paraguay	1,00	6.580.000	6.580.000				
57	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,70 libre	Paraguay	1,00	3.700.000	3.700.000	Paraguay	1,00	3.478.000	3.478.000				
58	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	Paraguay	1,00	4.500.000	4.500.000	Paraguay	1,00	4.230.000	4.230.000				
59	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro)	Paraguay	13,00	1.190.000	15.470.000	Paraguay	13,00	1.118.600	14.541.800				
60	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (portarrolos metálicos)	Paraguay	13,00	228.726	2.973.438	Paraguay	13,00	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA				
61	Lavatorio de mano con pedestal y grifería pressmatic	Paraguay	7,00	850.000	5.950.000	Paraguay	7,00	799.000	5.593.000				
62	Lavatorio con mesada de granito y bacha de porcelana grifería pressmatic (baño para personas con capacidades diferentes)	Paraguay	1,00	1.500.000	1.500.000	Paraguay	1,00	1.410.000	1.410.000				
63	Kit de barras inoxidable para personas con capacidades diferentes (c/ baño)	Paraguay	1,00	920.000	920.000	Paraguay	1,00	864.800	864.800				
64	Lavatorio con mesada de granito y bacha de porcelana doble grifería pressmatic (según plano)	Paraguay	2,00	3.350.000	6.700.000	Paraguay	2,00	3.149.000	6.298.000				
65	Lavatorio con mesada de granito y bacha de porcelana grifería pressmatic (según plano)	Paraguay	1,00	1.500.000	1.500.000	Paraguay	1,00	1.410.000	1.410.000				
66	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Ducha)	Paraguay	3,00	350.000	1.050.000	Paraguay	3,00	329.000	987.000				
67	Revestimiento azulejo blanco Bras.	Paraguay	95,00	110.000	10.450.000	Paraguay	95,00	103.400	9.823.000				
68	Replanteo y marcación	Paraguay	60,00	10.500	630.000	Paraguay	60,00	9.870	592.200				
69	Limpieza y preparación del terreno	Paraguay	60,00	10.000	600.000	Paraguay	60,00	9.400	564.000				
70	Zanjas para fundaciones	Paraguay	7,25	120.000	870.000	Paraguay	7,25	112.800	817.800				
71	Zapata de Hº Aº	Paraguay	1,00	2.950.000	2.950.000	Paraguay	1,00	2.773.000	2.773.000				
72	Columna de Hº Aº	Paraguay	1,10	2.950.000	3.245.000	Paraguay	1,10	2.773.000	3.050.300				
73	Encadenado inferior e superior de Hº Aº	Paraguay	2,75	2.950.000	8.112.500	Paraguay	2,75	2.773.000	7.625.750				
74	Dintel de HºAº sobre aberturas	Paraguay	0,50	2.950.000	1.475.000	Paraguay	0,50	2.773.000	1.386.500				
75	Mampostería de nivelación	Paraguay	15,00	196.200	2.943.000	Paraguay	15,00	184.428	2.766.420				
76	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo hueco de 6 agujeros	Paraguay	129,00	125.000	16.125.000	Paraguay	129,00	117.500	15.157.500				
77	Aislación horizontal 0,30 con asfalto	Paraguay	43,20	36.300	1.568.160	Paraguay	43,20	34.122	1.474.070				
78	Relleno y compactación	Paraguay	54,00	168.900	9.120.600	Paraguay	54,00	158.766	8.573.364				
79	Revoque de paredes exterior e interior	Paraguay	260,00	62.500	16.250.000	Paraguay	260,00	58.750	15.275.000				
80	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Incluye babeta metálica. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Según detalle de plano	Paraguay	80,40	475.000	38.190.000	Paraguay	80,40	446.500	35.898.600				
81	Cumbrera	Paraguay	24,00	210.000	5.040.000	Paraguay	24,00	197.400	4.737.600				
82	Contrapiso de casquetes espesor 10 cm	Paraguay	54,50	59.000	3.215.500	Paraguay	54,50	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA				
83	Carpeta de nivelación	Paraguay	54,50	50.610	2.758.245	Paraguay	54,50	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA				

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
 UOC
 Lic. Marilyn Jiménez
 Coordinadora - U.O.C
 Gobernación de Alto Paraná



84	Piso cerámico de alto tránsito	Paraguay	54,50	150.000	8.175.000	Paraguay	54,50	141.000	7.684.500								
85	Zócalo (EMBUTIDO)	Paraguay	34,00	40.000	1.360.000	Paraguay	34,00	37.600	1.278.400								
86	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Paraguay	29,00	110.000	3.190.000	Paraguay	29,00	112.800	3.271.200								
87	Rampa de hormigón	Paraguay	1,00	650.000	650.000	Paraguay	1,00	611.000	611.000								
88	Colocación de puerta metálica (0,70 x 2,10) mts incluye cerradura	Paraguay	2,00	1.700.000	3.400.000	Paraguay	2,00	1.598.000	3.196.000								
89	Puerta de vidrio templado 10 mm. Color transparente, incluye perfiles y cerradura	Paraguay	3,36	1.550.000	5.208.000	Paraguay	3,36	1.457.000	4.895.520								
90	Ventana de vidrio 8mm templado	Paraguay	8,00	850.000	6.800.000	Paraguay	8,00	799.000	6.392.000								
91	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	Paraguay	215,00	42.500	9.137.500	Paraguay	215,00	39.950	8.589.250								
92	Pintura esmalte sintético para aberturas	Paraguay	6,30	44.500	280.350	Paraguay	6,30	41.830	263.529								
93	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	Paraguay	60,80	35.000	2.128.000	Paraguay	60,80	32.900	2.000.320								
94	Canaletas metálica chapa Nº27	Paraguay	36,00	130.000	4.680.000	Paraguay	36,00	122.200	4.399.200								
95	Canaleta bajada metálica chapa Nº27	Paraguay	24,80	130.000	3.224.000	Paraguay	24,80	122.200	3.030.560								
96	Conexión a red según reglamento de ANDE	Paraguay	1,00	1.800.000	1.800.000	Paraguay	1,00	1.692.000	1.692.000								
97	Tablero principal	Paraguay	1,00	2.000.000	2.000.000	Paraguay	1,00	1.880.000	1.880.000								
98	Circuito eléctrico	Paraguay	3,00	1.500.000	4.500.000	Paraguay	3,00	1.410.000	4.230.000								
99	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	Paraguay	20,00	195.000	3.900.000	Paraguay	20,00	183.300	3.666.000								
100	Fluorescentes led de 40 whtas (2 elementos)	Paraguay	9,00	200.000	1.800.000	Paraguay	9,00	188.000	1.692.000								
101	Circuito para AA	Paraguay	1,00	500.000	500.000	Paraguay	1,00	470.000	470.000								
102	Provisión y colocación de Aire Split 24000 BTU F/C Inverter	Paraguay	1,00	6.200.000	6.200.000	Paraguay	1,00	5.828.000	5.828.000								
103	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Paraguay	1,00	3.100.000	3.100.000	Paraguay	1,00	3.008.000	3.008.000								
104	Registros cloacales	Paraguay	1,00	500.000	500.000	Paraguay	1,00	470.000	470.000								
105	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,70 libre	Paraguay	1,00	3.700.000	3.700.000	Paraguay	1,00	3.478.000	3.478.000								
106	Pozo absorbente de 2,00 x 3,00 x 3,00	Paraguay	1,00	4.500.000	4.500.000	Paraguay	1,00	4.230.000	4.230.000								
107	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro)	Paraguay	2,00	1.190.000	2.380.000	Paraguay	2,00	1.118.600	2.237.200								
108	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (portarrolos metálicos)	Paraguay	2,00	228.726	457.452	Paraguay	2,00	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA								
109	Lavatorio con mesada de granito y bacha de porcelana grifería pressmatic (según plano)	Paraguay	2,00	1.400.000	2.800.000	Paraguay	2,00	1.410.000	2.820.000								
110	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (mingitorio) Según EE.TT.	Paraguay	1,00	1.400.000	1.400.000	Paraguay	1,00	1.410.000	1.410.000								
111	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Ducha)	Paraguay	2,00	350.000	700.000	Paraguay	2,00	329.000	658.000								
112	Revestimiento azulejo blanco Bras.	Paraguay	45,00	110.000	4.950.000	Paraguay	45,00	103.400	4.653.000								
113	Espejo	Paraguay	2,00	450.000	900.000	Paraguay	2,00	423.000	846.000								
114	Cordón de hormigón	Paraguay	48,00	56.500	2.712.000	Paraguay	48,00	53.110	2.549.280								
115	Enripiado con piedra 6ta	Paraguay	210,00	3.500	735.000	Paraguay	210,00	3.290	690.900								
116	Pintura cordón	Paraguay	48,00	22.000	1.056.000	Paraguay	48,00	20.680	992.640								
117	Jardinería	Paraguay	3,00	3.100.000	9.300.000	Paraguay	3,00	2.914.000	8.742.000								
118	Placa conmemorativa de granito	Paraguay	1,00	826.514	826.514	Paraguay	1,00	776.923	776.923								
119	Limpieza Final y retiro de desechos	Paraguay	1,00	8.300.000	8.300.000	Paraguay	1,00	7.990.000	7.990.000								

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
 Contratación Pública
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.