



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire", ID N° 455.291.

1. Introducción:

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, siendo las 09:30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación; a los efectos de elaborar el informe resultante de la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

2. Antecedentes:

- El tipo de procedimiento utilizado es "Licitación de Menor Cuantía Nacional", conforme a la Ley N° 7.021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", Art. 34. *Procedimientos convencionales de contratación - inciso b)*, en concordancia con el Art. 33. *Clasificación de las Contrataciones Públicas – 1) Nacionales*.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1092/2024, por Gs. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones) en el Objeto de Gasto 242 "Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Locales" Tipo de Presupuesto 01 "Programa Central", Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro). Corresponde a un Llamado Plurianual, por lo que la validez de la contratación estará supeditada a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes.
- La Resolución SNC N° 723 de fecha 01 de octubre de 2024, por la cual se autoriza el Llamado, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y se conforma el Comité de Evaluación.
- El Pliego de Bases y Condiciones del presente Llamado, en el cual se estableció que el sistema de adjudicación es por el "total" y el tipo de contrato es "abierto". El monto mínimo a contratar es de Gs. 75.000.000 (Guaraníes setenta y cinco millones) y el monto máximo a contratar es de Gs. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones).

3. Consultas recibidas y respuestas: Se encuentran publicadas en el SICP.

4. Acto de Apertura:

De acuerdo al procedimiento previsto por el Artículo 50. **Presentación y apertura de ofertas** de la Ley N° 7.021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y concordantes, el día 21 de octubre de 2024, a las 11:15 horas, se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de ofertas, en la oficina de la Dirección de Contrataciones de la Secretaría Nacional de Cultura, sito en la Calle Estados Unidos N° 284 esq. Mariscal Estigarribia, contando con la presentación de 4 (cuatro) ofertas pertenecientes a las firmas oferentes:



Oferentes	Monto ofertado
Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno	Gs. 38.812.320.-
Isi-Servis de Isidro Saldaña Flores	Gs. 49.314.000.-
Noel Ingeniería de Osvaldo Noel Benitez	Gs. 58.569.000.-
Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero	Gs. 63.101.000.-

5. Observaciones realizadas en el Acto de Apertura de ofertas:

Observación a la oferta Osvaldo Noel Benitez y Neri Javier Caballero.:

Observaciones a la oferta	Observador
La declaración jurada de mantenimiento de oferta no se encuentra debidamente vinculada a la certificación de firma (Ref. Nota de evaluación 441.565). Atendiendo lo dispuesto en el código civil paraguayo Art. 408 inciso B "...su fecha cierta será respecto de dichas personas... la de su autenticación o certificación" de tal modo, la garantía de mantenimiento de oferta no cumple con la cantidad de días solicitados en el PBC.	Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno

Observación a la oferta de Isidro Saldaña Flores.:

Observaciones a la oferta	Observador
Presenta garantía de mantenimiento de oferta con fecha anterior a la apertura, de manera que no cumple con los días mínimos requeridos en el PBC.	Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno

Respuesta del Comité de evaluación:

La firma Osvaldo Noel Benitez presentó Declaración Jurada de mantenimiento de ofertas de fecha 21 de octubre del cte. y certificación de firmas de fecha 19 de octubre de 2024.

La firma Neri Javier Caballero presentó Declaración Jurada de mantenimiento de ofertas y certificación de firmas, ambos de fecha 21 de octubre de 2024

La firma Isidro Saldaña Flores presentó Declaración Jurada de mantenimiento de ofertas y certificación de firmas, ambos de fecha 18 de octubre de 2024.

Al respecto, el Comité procedió a analizar la Declaración Jurada de mantenimiento de ofertas a fin de concluir si la misma se halla debidamente extendida. El documento indica: *"...Esta garantía permanecerá en vigor durante el plazo indicado en las bases de la contratación, y toda reclamación pertinente deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada"...*

De la Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas no se desprende que sea un documento que establezca por sí solo un plazo de vigencia de forma independiente, ni indique que los días serán contados a partir de la firma del documento, sino que clara y únicamente, ésta se vincula al Pliego de Bases y Condiciones, adecuándose a cumplir lo requerido por ella y en las condiciones que imponga.



En cuanto al Pliego de Bases y Condiciones, de éste se desprende que las ofertas presentadas se mantendrán por un plazo de noventa días y que el "Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 120. El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado."

Resulta importante indicar que, al ser la referida Declaración Jurada un documento que establece un compromiso para el suscriptor, en donde éste se obliga a cumplir con las condiciones establecidas por el Pliego de Bases y Condiciones, la fecha de suscripción del mismo no podría alterar el hecho de que la Garantía de mantenimiento de Oferta será considerada indefectiblemente por el plazo de 120 días contados a partir de la presentación del acto de apertura de ofertas y no a partir de la firma del propio documento.

6. Verificación de documentos sustanciales:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto de las documentaciones básicas de carácter sustancial, observándose lo siguiente:

Documento	Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno	Isi-Servis de Isidro Saldaña Flores	Noel Ingeniería de Oswaldo Noel Benitez	Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero
Formulario de Oferta y Lista de Precios, generados electrónicamente a través del SICP, debidamente completados y firmados.	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple
Garantía de mantenimiento de oferta, debidamente extendida.	Presenta Declaración Jurada con Certificación de Firma / Cumple	Presenta Declaración Jurada con Certificación de Firma / Cumple	Presenta Declaración Jurada con Certificación de Firma / Cumple	Presenta Declaración Jurada con Certificación de Firma / Cumple
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Documento visualizado en el Perfil del Proveedor / Cumple	Documento visualizado en el Perfil del Proveedor / Cumple	Presenta / Cumple	Documento visualizado en el Perfil del Proveedor / Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	Documento visualizado en el Perfil del Proveedor / Cumple	Documento visualizado en el Perfil del Proveedor / Cumple	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
---	-----------	-----------	-----------	-----------

En consecuencia, el Comité de Evaluación resolvió aceptar las ofertas correspondientes a las firmas mencionadas, por cumplir satisfactoriamente con la presentación de los documentos sustanciales.

7. Margen de Preferencia Nacional:



VUE
VOTANDO LA UNIÓN DE EMPRESARIOS



MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÁ MBA'E'APOPY
HA NEMU
MOTENONGEHA



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Captar screen

Tipo Sociedad	Nro Certificado	Nro Matrícula	Nro Trámite	Ver Certificado	Estado	Fecha Evento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	187754	455291	972648	Ver Certificado	Autorizado	18/10/2024 18:10:54	37070649	OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
Servicio	187568	455291	974576	Ver Certificado	Autorizado	18/10/2024 11:11:01	7537336	ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
Servicio	186776	455291	974856	Ver Certificado	Autorizado	14/10/2024 22:11:34	19760582	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
Servicio	186650	455291	974205	Ver Certificado	Autorizado	14/10/2024 18:58:59	22842934	ISIDRO SALDAÑA FLORES
Servicio	186203	455291	972944	Ver Certificado	Autorizado	10/10/2024 14:06:46	45841560	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO

Total Row Count in Report- 5
Row(s) 1 - 5

Se constató que todas las empresas contaban con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional; por lo que, no se aplicó el margen de preferencia, pues no se estaría alterando el orden de calificación de acuerdo a los precios ofertados.

8. Cuadro comparativo de ofertas: Detallado en el Anexo N° 1.

9. Análisis de las ofertas:

El Comité de Evaluación conforme con lo establecido en el Art. 75 – *Procedimiento de evaluación*, del Decreto Reglamentario N° 2264/2024, 2) Evaluación basada en precio. 2.1. Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente, que expresa:

"2.1.1 Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria."



2.1.2 Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.

2.1.3 Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.

2.1.4 Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

2.1.5 En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente...”, procedió a examinar la oferta perteneciente a la firma oferente Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno, de conformidad a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, que son los siguientes:

- Evaluación de la Capacidad Legal:**

En primer lugar, el Comité de Evaluación constató que las firmas mediante la presentación del Formulario de Oferta han declarado que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/2022.

Seguidamente, en base al Formulario de Declaración de Personas presentado por las firmas oferentes, se verificó si los representantes se hallaban comprendidos en los supuestos del artículo 21 de la Ley Nº 7.021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, a través de los registros de personal de la Entidad y la página www.paraguay.gov.py, cuyo resultado se detalla a continuación:

Nombres y Apellidos	En carácter de:	Datos del SINARH / Datos de la nómina de altas y bajas (se adjunta constancia).
Carlos José Ortigoza Moreno	Director/Propietario	No registra datos / No registra datos

Además, se ha insertado el RUC en el Registro de Inhabilitados del SICP y se ha constatado que no se encuentran inhabilitados para contratar con el Estado, por lo que se procedió a realizar la verificación de los demás documentos legales presentados, según se detalla a continuación:

Documentos legales:	Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Presenta
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Presenta
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.	Verificado en el Perfil del Proveedor
Declaración Jurada de “Declaración de Personas”, de conformidad con el formulario estándar – Sección Formularios.	Presenta
Declaración Jurada de estar o no estar incurso/a en causales de los deberes de abstención en caso de conflictos de intereses en relación a funcionarios públicos.	No Presenta



Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia:	
Copia de contratos acompañados de las constancias/actas que avalen la experiencia requerida.	No Presenta
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica:	
Declaración Jurada de estar en conocimiento y ajustarse a las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 5211/14 De Calidad del Aire, el Decreto N° 12685/08 Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el Uso de Tecnologías Alternativas, y la Resolución N° 1242/14 de fecha 03 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente.	No Presenta
Lista de Personal propuesto en cada cuadrilla. Currículum, copia de cédula, certificaciones de cada uno de ellos según lo solicitado. Planilla de salarios del IPS de los últimos 5 meses previos al acto de apertura (mayo- junio-julio- agosto- septiembre) o Copia de contrato de trabajo acompañada de facturas por servicios prestados emitida por los personales propuestos a nombre de la firma oferente, de los últimos 5 meses previos al acto de apertura (mayo- junio-julio- agosto- septiembre) - al menos una factura por cada mes.	No Presenta
Declaración Jurada donde el Oferente manifieste tener capacidad para cumplir en forma y tiempo con los servicios solicitados y de proveer al personal todo el equipo de seguridad necesario para el cumplimiento de los servicios.	No Presenta
Constancia de visita técnica o Declaración Jurada de conocer los equipos acondicionadores de aire ubicados en todas las Sedes de la SNC y de contar con la información necesaria para presentar oferta y cumplir con el contrato.	Presenta constancia de visita técnica

Según lo establecido en el Art. 80° “Disconformidad, errores y omisiones” del Decreto N° 2264/2024, mediante nota de fecha 05 de noviembre de 2024 se ha solicitado la presentación de los documentos faltantes y/o deficientes detallados en la planilla anterior. Asimismo, la explicación detallada de la composición de los precios ofertados en todos aquellos ítems, en los cuales se encontraban fuera del rango establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024. El documento fue remitido al correo electrónico declarado en la oferta.

En fecha 06 de noviembre del cte. la firma ha dado contestación al Comité remitiendo todas las documentaciones solicitadas, por lo que se concluyó que han cumplido satisfactoriamente con el criterio de calificación legal requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Análisis de precios ofertados:**

Tal como se mencionó en el apartado anterior, en fecha 05 de noviembre de 2024 el Comité de Evaluación solicitó la remisión de la explicación detallada de la composición de los precios ofertados en todos aquellos ítems, en los cuales se encontraban fuera del rango establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024.

En fecha 06 de noviembre del corriente, la firma Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno ha remitido la explicación de la composición de los precios cotizados, en la que detalló los montos que guardan relación con los costos en cuanto a mano de obra, inmuebles, maquinarias, herramientas, vehículos, equipos informáticos, muebles, seguros y servicios básicos, insumos, mantenimiento, gastos administrativos, gastos de venta, la utilidad esperada e impuestos, que fue analizado nuevamente por el Comité de

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



Evaluación, con lo cual se concluyó que los precios son aceptables y serían de ejecución posible, por lo que, no se pondría en riesgo la ejecución del contrato en caso de que la firma resulte adjudicada.

• Evaluación de la Experiencia:

<u>Criterios</u>	Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno
	CUMPLE / NO CUMPLE
Demostrar la experiencia en prestación satisfactoria de servicios de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire a entidades públicas y/o privadas, mediante la presentación de por lo menos 3 (tres) contratos de Servicios realizados en los últimos cinco años (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) a instituciones públicas o privadas y la sumatoria total de todos los contratos presentados debe ser al menos por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar) - los contratos pueden ser de cualquiera de los años mencionados. Cada copia de contrato deberá estar acompañada de sus respectivas copias de constancias de buen cumplimiento y/o actas de recepción satisfactoria para ser considerados.	CUMPLE
<u>Documentos:</u>	
Copia de contratos acompañados de las constancias/actas que avalen la experiencia requerida	Presenta (*)

Presenta (*)

Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno			
Año	Entidad / Empresa	Monto	Presenta Constancia / Acta de Recepción
2022	Facultad de Ciencias Médicas / UNA – Orden de Compra N° 2903	18.516.376	SI (Constancia)
2022	Facultad de Ciencias Médicas / UNA – Orden de Compra N° 2904	27.735.075	SI (Constancia)
2022	Osmar Amado Roux Gamarra – Contrato N° 11/2022	84.930.000	SI (Constancia)
2023	Congreso Nacional – Contrato N° 08/2023	95.000.000	SI (Constancia)
SUMATORIA		226.181.451	



• Evaluación de la Capacidad Técnica:

<u>Criterios</u>	Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno
	CUMPLE / NO CUMPLE
El oferente debe garantizar que tiene la capacidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la prestación de los servicios y que cuenta con los personales disponibles, infraestructura y equipos para el cumplimiento del servicio ofertado, según lo siguiente: - Acreditar 2 (dos) cuadrillas de por lo menos 2 (dos) técnicos por cuadrilla; todos los técnicos deberán contar con Certificado en Instalación, reparación y mantenimiento de Aire Acondicionado. Todos los técnicos presentados deberán pertenecer al plantel permanente de la empresa con una antigüedad mínima de 5 (cinco) meses previos al acto de apertura. No se acepta subcontratación. - El Oferente deberá proveer los equipos de seguridad mínimo a sus técnicos y personales. Elementos Obligatorios: Cascos de seguridad y zapatonos o botas de media caña con suela reforzada para todo el personal asignado a la ejecución de los servicios. Uso obligatorio exigido a todo el personal. Guantes de cuero. Tapabocas y antiparras en cantidad suficiente. Arneses de seguridad para el personal que realice tareas con riesgo de caída. Andamios metálicos y modulares.	La firma cuenta con todas las documentaciones solicitadas en el PBC CUMPLE
<u>Documentos:</u>	
1. Declaración Jurada de estar en conocimiento y ajustarse a las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 5211/14 De Calidad del Aire, el Decreto N° 12685/08 Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el Uso de Tecnologías Alternativas, y la Resolución N° 1242/14 de fecha 03 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente.	Presenta
2. Lista de Personal propuesto en cada cuadrilla. Currículum, copia de cédula, certificaciones de cada uno de ellos según lo solicitado. Planilla de salarios del IPS de los últimos 5 meses previos al acto de apertura (mayo- junio-julio- agosto- septiembre) o Copia de contrato de trabajo acompañada de facturas por servicios prestados emitida por los personales propuestos a nombre de la firma oferente, de los últimos 5 meses previos al acto de apertura (mayo- junio-julio- agosto-septiembre) - al menos una factura por cada mes.	Presenta
3. Declaración Jurada donde el Oferente manifieste tener capacidad para cumplir en forma y tiempo con los servicios solicitados y de proveer al personal todo el equipo de seguridad necesario para el cumplimiento de los servicios.	Presenta
4. Constancia de visita técnica o Declaración Jurada de conocer los equipos acondicionadores de aire ubicados en todas las Sedes de la SNC y de contar con la información necesaria para presentar oferta y cumplir con el contrato	Presenta constancia de visita técnica

Una vez concluida las verificaciones en los puntos precedentes se aplicó el criterio de calificación en el cuadro que se detalla a continuación:




REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno
	CUMPLE / NO CUMPLE
Capacidad Legal	CUMPLE
Análisis de precios ofertados	CUMPLE
Experiencia	CUMPLE
Capacidad Técnica	CUMPLE

10. Conclusión:

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y a lo dispuesto en el Art. 55. *Adjudicación* de la Ley N° 7.021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas" que expresa: "*Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente...*", el Comité de Evaluación considera pertinente recomendar la adjudicación del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire", ID N° 455.291, a la firma oferente Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno, con RUC N° 4584156-0, por un monto mínimo a contratar de Gs. 75.000.000 (Guaraníes setenta y cinco millones) y un monto máximo a contratar de Gs. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones) de conformidad a lo detallado en el Anexo 2 "CUADRO DE ADJUDICACIÓN".

Culminando la evaluación realizada, el Comité de Evaluación eleva el presente informe a consideración de la Máxima Autoridad, para la emisión del Acto Administrativo correspondiente, salvo mejor parecer.

Es nuestro informe


Luz Ormedo Flores
Comité de Evaluación


Edberta Mendoza
Comité de Evaluación


José Luis Ortiz
Comité de Evaluación


Humberto López La Bella
Comité de Evaluación



ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 75000000 Máximo: 150000000), Abastecimiento Simultaneo: No					Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno			Isi-Sérvis de Isidro Saldaña			Noel Ingeniería de Osvaldo Noel Benitez			Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	90.566	90.566	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	119.000	119.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
2	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	90.566	90.566	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	119.000	119.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
3	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje- Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	66.120	66.120	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	87.000	87.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
4	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	65.613	65.613	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	86.000	86.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional



5	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	50.920	50.920	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	67.000	67.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
6	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	50.920	50.920	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	67.000	67.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
7	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	80.813	80.813	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	106.000	106.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
8	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	179.372	179.372	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	271.000	271.000	procedencia: Chino	180.000	180.000	procedencia: China
9	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	77.444	77.444	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	117.000	117.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
10	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.391	10.391	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional



11	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.751	7.751	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
12	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.180	17.180	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: Nacional
13	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	14.318	14.318	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional
14	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.415	10.415	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: Nacional
15	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.543	8.543	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
16	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.144	8.144	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	19.000	19.000	procedencia: China



17	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.578	4.578	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	38.768	38.768	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	130.000	130.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China
19	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.657	15.657	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	72.000	72.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
20	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.709	15.709	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
21	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.026	9.026	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
22	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.709	16.709	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China



23	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.627	9.627	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
24	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.660	9.660	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
25	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.478	5.478	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
26	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.251	7.251	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
27	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.230	4.230	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
28	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.251	7.251	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
29	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.230	4.230	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mca. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



30	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.271	10.271	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	23.000	23.000	procedencia: China
31	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.861	5.861	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
32	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	92.815	92.815	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	140.000	140.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China
33	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	40.191	40.191	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
34	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.427	17.427	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Chino	37.000	37.000	procedencia: China
35	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.153	10.153	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
36	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.846	9.846	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



37	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.652	5.652	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
38	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.314	6.314	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	14.000	14.000	procedencia: China
39	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.643	3.643	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional
40	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	29.940	29.940	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Chino	110.000	110.000	procedencia: China
41	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.225	12.225	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	56.000	56.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
42	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	22.493	22.493	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Chino	47.000	47.000	procedencia: China



43	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.116	13.116	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional
44	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.790	19.790	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Chino	42.000	42.000	procedencia: China
45	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.537	16.537	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Nacional
46	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.755	9.755	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
47	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.599	5.599	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
48	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.239	8.239	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China



49	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.699	4.699	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional
50	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.457	8.457	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China
51	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.796	4.796	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
52	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	259.813	259.813	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	260.000	260.000	procedencia: Chino	595.000	595.000	procedencia: China
53	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	38.656	38.656	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	176.000	176.000	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional
54	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	275.433	275.433	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	62.000	62.000	procedencia: Nacional	155.000	155.000	procedencia: Nacional



55	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	88.920	88.920	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	117.000	117.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
56	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	88.920	88.920	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	117.000	117.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
57	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	65.740	65.740	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	86.000	86.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
58	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	63.966	63.966	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	84.000	84.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
59	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	49.273	49.273	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	64.000	64.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
60	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	49.273	49.273	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	64.000	64.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



61	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	79.673	79.673	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	104.000	104.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
62	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	169.239	169.239	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	256.000	256.000	procedencia: Chino	180.000	180.000	procedencia: China
63	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	156.408	156.408	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	236.000	236.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional
64	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.085	10.085	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
65	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.542	7.542	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
66	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.369	17.369	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



67	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador- Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	14.460	14.460	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional
68	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.148	10.148	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: Nacional
69	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.334	8.334	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
70	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	19.000	19.000	procedencia: China
71	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
72	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	38.502	38.502	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	129.000	129.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China



73	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.598	15.598	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	71.000	71.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
74	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.039	15.039	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
75	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.842	8.842	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
76	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
77	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
78	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China



79	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
80	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
81	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
82	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
83	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
84	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.974	9.974	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	23.000	23.000	procedencia: China
85	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.696	5.696	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



86	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	91.871	91.871	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	139.000	139.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China
87	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	38.988	38.988	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
88	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.836	16.836	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Chino	37.000	37.000	procedencia: China
89	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.671	9.671	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
90	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.549	9.549	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
91	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.487	5.487	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
92	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.128	6.128	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	14.000	14.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



93	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.432	3.432	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional
94	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	29.476	29.476	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	99.000	99.000	procedencia: Chino	110.000	110.000	procedencia: China
95	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.007	12.007	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
96	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	21.695	21.695	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Chino	47.000	47.000	procedencia: China
97	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.742	12.742	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional
98	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.055	19.055	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: Chino	42.000	42.000	procedencia: China



99	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.044	11.044	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Nacional
100	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
101	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
102	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China
103	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional
104	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.239	8.239	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China



105	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.699	4.699	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
106	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	326.796	326.796	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	327.000	327.000	procedencia: Chino	750.000	750.000	procedencia: China
107	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	48.633	48.633	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	222.000	222.000	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional
108	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	282.950	282.950	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	64.000	64.000	procedencia: Nacional	150.000	150.000	procedencia: Nacional
109	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	101.840	101.840	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	134.000	134.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
110	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	101.840	101.840	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	134.000	134.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional



111	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	67.893	67.893	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	89.000	89.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
112	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	67.260	67.260	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	88.000	88.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
113	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	53.453	53.453	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
114	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	53.453	53.453	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
115	80111613-9999	Limpieza de canerias y ductos - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	85.500	85.500	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	112.000	112.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
116	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	260.737	260.737	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	394.000	394.000	procedencia: Chino	200.000	200.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



117	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	113.253	113.253	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	171.000	171.000	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional
118	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.398	10.398	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
119	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.816	7.816	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
120	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.360	18.360	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: Nacional
121	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.264	15.264	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional
122	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.148	10.148	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: Nacional



123	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.334	8.334	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
124	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	19.000	19.000	procedencia: China
125	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
126	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	38.502	38.502	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	129.000	129.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China
127	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.598	15.598	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	71.000	71.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
128	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.320	17.320	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China



129	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.047	10.047	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
130	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
131	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
132	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
133	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
134	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China




135	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
136	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
137	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
138	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.457	10.457	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
139	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.035	6.035	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
140	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	91.871	91.871	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	139.000	139.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China
141	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	38.988	38.988	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional



142	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.087	20.087	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: China
143	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.788	11.788	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
144	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.549	9.549	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
145	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.487	5.487	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
146	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.128	6.128	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	14.000	14.000	procedencia: China
147	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.432	3.432	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional



148	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	29.476	29.476	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	99.000	99.000	procedencia: Chino	110.000	110.000	procedencia: China
149	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.007	12.007	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
150	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	21.695	21.695	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Chino	47.000	47.000	procedencia: China
151	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.742	12.742	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional
152	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.650	19.650	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Chino	42.000	42.000	procedencia: China
153	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.374	11.374	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Nacional
154	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China



EE.UU. 284 esq. Mca. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515
www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



155	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
156	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China
157	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional
158	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.239	8.239	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China
159	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.699	4.699	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
160	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	427.021	427.021	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	428.000	428.000	procedencia: Chino	900.000	900.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



161	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	63.828	63.828	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	291.000	291.000	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional
162	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	333.083	333.083	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	75.000	75.000	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional
163	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	89.806	89.806	procedencia: Nacional	115.000	115.000	procedencia: Nacional	89.000	89.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
164	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	89.806	89.806	procedencia: Nacional	115.000	115.000	procedencia: Nacional	89.000	89.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
165	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	55.606	55.606	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
166	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	55.606	55.606	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mca. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



167	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	47.120	47.120	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	47.000	47.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
168	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	47.120	47.120	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	47.000	47.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
169	80111613-9999	Limpieza de canerias y ductos - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	73.340	73.340	procedencia: Nacional	90.000	90.000	procedencia: Nacional	73.000	73.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
170	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	260.737	260.737	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	258.000	258.000	procedencia: Chino	200.000	200.000	procedencia: China
171	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	113.253	113.253	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	112.000	112.000	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional
172	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.704	10.704	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional



173	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.061	8.061	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
174	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.979	18.979	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: Nacional
175	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.747	15.747	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
176	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.148	10.148	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: Nacional
177	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.331	8.331	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
178	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	19.000	19.000	procedencia: China



179	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
180	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	38.502	38.502	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	129.000	129.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China
181	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.598	15.598	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	71.000	71.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
182	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.820	15.820	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
183	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.200	9.200	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
184	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China



185	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
186	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.425	9.425	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
187	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.328	5.328	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
188	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
189	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
190	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
191	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



192	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.974	9.974	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
193	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.696	5.696	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
194	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	100.275	100.275	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	151.000	151.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China
195	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	43.029	43.029	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
196	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	23.699	23.699	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	36.000	36.000	procedencia: Chino	50.000	50.000	procedencia: China
197	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.682	13.682	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
198	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.549	9.549	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



199	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.487	5.487	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
200	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.128	6.128	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	14.000	14.000	procedencia: China
201	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.432	3.432	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional
202	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	29.277	29.277	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	98.000	98.000	procedencia: Chino	110.000	110.000	procedencia: China
203	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.847	11.847	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	54.000	54.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
204	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.790	20.790	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Chino	47.000	47.000	procedencia: China



205	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.225	12.225	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional
206	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.650	19.650	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Chino	42.000	42.000	procedencia: China
207	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.374	11.374	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Nacional
208	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
209	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
210	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China



211	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional
212	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.239	8.239	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China
213	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.699	4.699	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
214	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	463.617	463.617	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	464.000	464.000	procedencia: Chino	750.000	750.000	procedencia: China
215	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	69.821	69.821	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	318.000	318.000	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional
216	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	389.533	389.533	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	88.000	88.000	procedencia: Nacional	150.000	150.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



217	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	113.050	113.050	procedencia: Nacional	145.000	145.000	procedencia: Nacional	112.000	112.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
218	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	113.050	113.050	procedencia: Nacional	140.000	140.000	procedencia: Nacional	112.000	112.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
219	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	73.112	73.112	procedencia: Nacional	95.000	95.000	procedencia: Nacional	73.000	73.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
220	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	73.112	73.112	procedencia: Nacional	90.000	90.000	procedencia: Nacional	73.000	73.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
221	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	65.752	65.752	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
222	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	65.752	65.752	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



223	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	95.468	95.468	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional	95.000	95.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
224	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	311.087	311.087	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	470.000	470.000	procedencia: Chino	230.000	230.000	procedencia: China
225	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	134.862	134.862	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	204.000	204.000	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional
226	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.078	11.078	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
227	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.399	8.399	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
228	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	30.885	30.885	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	103.000	103.000	procedencia: Chino	65.000	65.000	procedencia: Nacional
229	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.083	17.083	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	78.000	78.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay




230	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.098	15.098	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	51.000	51.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: Nacional
231	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.334	8.334	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
232	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.300	11.300	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Chino	24.000	24.000	procedencia: China
233	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
234	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	31.466	31.466	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China
235	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.357	18.357	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional



236	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.885	20.885	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: China
237	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.162	12.162	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
238	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.006	17.006	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Chino	39.000	39.000	procedencia: China
239	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.829	9.829	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Nacional
240	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.755	9.755	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
241	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.599	5.599	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional



242	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
243	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
244	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.549	7.549	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
245	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.395	4.395	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
246	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.160	10.160	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
247	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.870	5.870	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
248	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	77.570	77.570	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China



EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



249	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	42.003	42.003	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
250	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	28.748	28.748	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	44.000	44.000	procedencia: Chino	65.000	65.000	procedencia: China
251	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.775	16.775	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
252	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.739	9.739	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
253	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.546	5.546	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
254	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.128	6.128	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	14.000	14.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



255	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.432	3.432	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional
256	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	39.878	39.878	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	133.000	133.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China
257	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.236	16.236	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	74.000	74.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional
258	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	35.420	35.420	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	54.000	54.000	procedencia: Chino	75.000	75.000	procedencia: China
259	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.728	20.728	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	43.000	43.000	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional
260	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	22.306	22.306	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Chino	48.000	48.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



261	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.125	13.125	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	37.000	37.000	procedencia: Nacional
262	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.144	10.144	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
263	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.817	5.817	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
264	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.660	10.660	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
265	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.079	6.079	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
266	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.144	9.144	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



267	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.179	5.179	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
268	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	595.146	595.146	procedencia: Nacional	500.000	500.000	procedencia: Nacional	596.000	596.000	procedencia: China	1.275.000	1.275.000	procedencia: China
269	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	89.483	89.483	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	407.000	407.000	procedencia: Nacional	425.000	425.000	procedencia: Nacional
270	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	456.250	456.250	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	103.000	103.000	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional
271	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	127.908	127.908	procedencia: Nacional	160.000	160.000	procedencia: Nacional	127.000	127.000	procedencia: Nacional	75.000	75.000	procedencia: Nacional
272	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	127.908	127.908	procedencia: Nacional	160.000	160.000	procedencia: Nacional	127.000	127.000	procedencia: Nacional	75.000	75.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



273	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	74.670	74.670	procedencia: Nacional	95.000	95.000	procedencia: Nacional	74.000	74.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
274	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	73.112	73.112	procedencia: Nacional	95.000	95.000	procedencia: Nacional	73.000	73.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
275	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	72.466	72.466	procedencia: Nacional	90.000	90.000	procedencia: Nacional	72.000	72.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
276	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	72.466	72.466	procedencia: Nacional	90.000	90.000	procedencia: Nacional	72.000	72.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
277	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	109.034	109.034	procedencia: Nacional	140.000	140.000	procedencia: Nacional	108.000	108.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
278	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	390.665	390.665	procedencia: Nacional	180.000	180.000	procedencia: Nacional	591.000	591.000	procedencia: Chino	270.000	270.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



279	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	170.367	170.367	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	257.000	257.000	procedencia: Nacional	130.000	130.000	procedencia: Nacional
280	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.258	12.258	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	37.000	37.000	procedencia: Nacional
281	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.332	9.332	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional
282	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	37.804	37.804	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	127.000	127.000	procedencia: Chino	80.000	80.000	procedencia: Nacional
283	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	21.107	21.107	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	96.000	96.000	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional
284	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.207	17.207	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Chino	40.000	40.000	procedencia: Nacional



285	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.541	9.541	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	44.000	44.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
286	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.210	13.210	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: China
287	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.232	5.232	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
288	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	37.250	37.250	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	56.000	56.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China
289	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	21.846	21.846	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional
290	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	22.401	22.401	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Chino	48.000	48.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



291	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.063	13.063	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	37.000	37.000	procedencia: Nacional
292	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.320	17.320	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Chino	39.000	39.000	procedencia: China
293	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.047	10.047	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Nacional
294	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.474	10.474	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
295	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.089	6.089	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
296	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.549	7.549	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China



297	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.395	4.395	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
298	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
299	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
300	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.676	10.676	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
301	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.133	6.133	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
302	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	84.537	84.537	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
303	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	46.411	46.411	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



304	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	32.264	32.264	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	49.000	49.000	procedencia: Chino	67.000	67.000	procedencia: China
305	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.768	18.768	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	39.000	39.000	procedencia: Nacional	53.000	53.000	procedencia: Nacional
306	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.271	10.271	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
307	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.861	5.861	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
308	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.830	6.830	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	15.000	15.000	procedencia: China
309	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.905	3.905	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional



310	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	41.978	41.978	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	140.000	140.000	procedencia: Chino	120.000	120.000	procedencia: China
311	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.083	17.083	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	78.000	78.000	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional
312	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	35.750	35.750	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	54.000	54.000	procedencia: Chino	75.000	75.000	procedencia: China
313	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.999	20.999	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	43.000	43.000	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional
314	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	22.509	22.509	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Chino	48.000	48.000	procedencia: China
315	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.169	13.169	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	37.000	37.000	procedencia: Nacional
316	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.176	11.176	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



317	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.378	6.378	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
318	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.176	12.176	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: China
319	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.980	6.980	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
320	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.644	9.644	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: China
321	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.425	5.425	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
322	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	781.671	781.671	procedencia: Nacional	800.000	800.000	procedencia: Nacional	782.000	782.000	procedencia: Chino	1.675.000	1.675.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



323	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	115.663	115.663	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	526.000	526.000	procedencia: Nacional	525.000	525.000	procedencia: Nacional
324	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	577.086	577.086	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	114.000	114.000	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional
325	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	55.167	55.167	procedencia: Nacional	105.000	105.000	procedencia: Nacional	83.000	83.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
326	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	55.167	55.167	procedencia: Nacional	105.000	105.000	procedencia: Nacional	83.000	83.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
327	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	37.167	37.167	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	56.000	56.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
328	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	36.000	36.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	54.000	54.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



329	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	31.667	31.667	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
330	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	31.667	31.667	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
331	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	75.138	75.138	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	113.000	113.000	procedencia: Chino	120.000	120.000	procedencia: Nacional
332	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	37.725	37.725	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	57.000	57.000	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: China
333	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.014	15.014	procedencia: Nacional	95.000	95.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
334	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.270	8.270	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional



335	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	24.134	24.134	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	81.000	81.000	procedencia: Chino	55.000	55.000	procedencia: Nacional
336	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.334	13.334	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	61.000	61.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
337	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.216	17.216	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Chino	37.000	37.000	procedencia: Nacional
338	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.605	9.605	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	44.000	44.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional
339	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.207	12.207	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: Nacional
340	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.796	4.796	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: China



341	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	31.220	31.220	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	47.000	47.000	procedencia: Chino	70.000	70.000	procedencia: Nacional
342	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.742	12.742	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: China
343	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.006	16.006	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Chino	36.000	36.000	procedencia: Nacional
344	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.191	9.191	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: China
345	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: Nacional
346	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



347	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.974	9.974	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: Nacional
348	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.696	5.696	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: China
349	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: Nacional
350	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: China
351	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: Nacional
352	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: China



353	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.941	9.941	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: Nacional
354	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.590	5.590	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: China
355	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	79.319	79.319	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	90.000	90.000	procedencia: Nacional
356	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	33.463	33.463	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: China
357	72102305-001	Cambio de turbina - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.427	16.427	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Chino	36.000	36.000	procedencia: Nacional
358	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.515	9.515	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: China
359	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.255	10.255	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	23.000	23.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



360	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.808	5.808	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: China
361	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.533	6.533	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	16.000	16.000	procedencia: Nacional
362	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.740	3.740	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: China
363	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.709	15.709	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	95.000	95.000	procedencia: Nacional
364	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.026	9.026	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: China
365	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.039	19.039	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: Chino	42.000	42.000	procedencia: Nacional



366	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.991	10.991	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: China
367	72102305-001	Cambio de caretas - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.522	18.522	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Chino	40.000	40.000	procedencia: Nacional
368	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.729	10.729	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: China
369	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: Nacional
370	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: China
371	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



372	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: China
373	72102305-001	Cambio de capilar - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: Nacional
374	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: China
375	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	245.133	245.133	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional	246.000	246.000	procedencia: Chino	560.000	560.000	procedencia: Nacional
376	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	35.974	35.974	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional	164.000	164.000	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: China
377	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	247.533	247.533	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	56.000	56.000	procedencia: Nacional	140.000	140.000	procedencia: Nacional



378	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	83.375	83.375	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	84.000	84.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
379	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	83.375	83.375	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	84.000	84.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
380	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	56.250	56.250	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	57.000	57.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
381	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	54.500	54.500	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
382	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	45.875	45.875	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	46.000	46.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
383	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	47.500	47.500	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional



384	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	128.550	128.550	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	129.000	129.000	procedencia: Chino	120.000	120.000	procedencia: China
385	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	66.400	66.400	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	67.000	67.000	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional
386	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.014	15.014	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
387	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.270	8.270	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional
388	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	25.229	25.229	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Chino	55.000	55.000	procedencia: Nacional
389	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	14.045	14.045	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	64.000	64.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional
390	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.216	17.216	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Chino	37.000	37.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mca/ Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



391	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.605	9.605	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	44.000	44.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional
392	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.207	12.207	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: China
393	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.796	4.796	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
394	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	31.560	31.560	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Chino	70.000	70.000	procedencia: China
395	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.800	12.800	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
396	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.006	16.006	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Chino	36.000	36.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



397	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.191	9.191	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: Nacional
398	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
399	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional
400	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.255	10.255	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
401	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.808	5.808	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
402	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China



403	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
404	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
405	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
406	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.941	9.941	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: China
407	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.590	5.590	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
408	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	79.319	79.319	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	90.000	90.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



409	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	33.463	33.463	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
410	72102305-001	Cambio de turbina - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.427	16.427	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Chino	36.000	36.000	procedencia: China
411	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.515	9.515	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: Nacional
412	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.255	10.255	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	23.000	23.000	procedencia: China
413	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.808	5.808	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
414	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.533	6.533	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	16.000	16.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



415	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.740	3.740	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional
416	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	95.000	95.000	procedencia: China
417	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional
418	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.039	19.039	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: Chino	42.000	42.000	procedencia: China
419	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.991	10.991	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
420	72102305-001	Cambio de caretas - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.522	18.522	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Chino	40.000	40.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



421	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.729	10.729	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
422	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
423	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
424	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China
425	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional
426	72102305-001	Cambio de capilar - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.255	8.255	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



427	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.752	4.752	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
428	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	329.421	329.421	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	330.000	330.000	procedencia: China	710.000	710.000	procedencia: China
429	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	49.311	49.311	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional	225.000	225.000	procedencia: Nacional	330.000	330.000	procedencia: Nacional
430	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	132.583	132.583	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	160.000	160.000	procedencia: Nacional
431	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	62.583	62.583	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	94.000	94.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
432	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	62.583	62.583	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	94.000	94.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional



433	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	38.167	38.167	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
434	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	37.417	37.417	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	57.000	57.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
435	80111613-9999	Limpieza y Lubricación de Turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	33.167	33.167	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
436	80111613-9999	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	33.917	33.917	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	51.000	51.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
437	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	108.646	108.646	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	163.000	163.000	procedencia: China	120.000	120.000	procedencia: China
438	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	53.875	53.875	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	81.000	81.000	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mical. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



439	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.353	15.353	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
440	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.411	8.411	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional
441	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	26.670	26.670	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	89.000	89.000	procedencia: Chino	57.000	57.000	procedencia: Nacional
442	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	14.850	14.850	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	68.000	68.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional
443	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.805	17.805	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Chino	39.000	39.000	procedencia: Nacional
444	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.827	9.827	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



445	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.207	12.207	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: China
446	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.796	4.796	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
447	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	31.854	31.854	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Chino	70.000	70.000	procedencia: China
448	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.898	12.898	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
449	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.257	18.257	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Chino	40.000	40.000	procedencia: China
450	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.633	10.633	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



451	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.039	16.039	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
452	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.297	9.297	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional
453	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.255	10.255	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
454	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.808	5.808	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
455	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
456	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



457	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
458	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
459	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.144	10.144	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: China
460	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.817	5.817	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
461	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	80.687	80.687	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Chino	100.000	100.000	procedencia: China
462	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	34.550	34.550	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional



463	72102305-001	Cambio de turbina - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.790	19.790	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: China
464	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.587	11.587	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
465	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.362	10.362	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	26.000	26.000	procedencia: China
466	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.914	5.914	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional
467	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.533	6.533	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	16.000	16.000	procedencia: China
468	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.740	3.740	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional



469	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	95.000	95.000	procedencia: China
470	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional
471	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.039	19.039	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: Chino	42.000	42.000	procedencia: China
472	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.991	10.991	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
473	72102305-001	Cambio de caretas - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.241	19.241	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: Chino	42.000	42.000	procedencia: China
474	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.218	11.218	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
475	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China



476	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
477	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.330	8.330	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China
478	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.752	4.752	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional
479	72102305-001	Cambio de capilar - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.255	8.255	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China
480	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.752	4.752	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
481	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	428.471	428.471	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	643.000	643.000	procedencia: Nacional	810.000	810.000	procedencia: China



482	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	63.373	63.373	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	433.000	433.000	procedencia: Nacional	330.000	330.000	procedencia: Nacional
483	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	139.333	139.333	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	63.000	63.000	procedencia: Nacional	160.000	160.000	procedencia: Nacional
484	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	61.083	61.083	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	122.000	122.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
485	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	61.083	61.083	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	122.000	122.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
486	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	45.083	45.083	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	90.000	90.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
487	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	43.917	43.917	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	87.000	87.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



488	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	33.583	33.583	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	67.000	67.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
489	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	33.583	33.583	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	67.000	67.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
490	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	54.417	54.417	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	108.000	108.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
491	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	134.929	134.929	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	310.000	310.000	procedencia: Chino	180.000	180.000	procedencia: China
492	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	58.625	58.625	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	134.000	134.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional
493	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	14.086	14.086	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



494	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.687	7.687	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional
495	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.171	18.171	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Chino	40.000	40.000	procedencia: Nacional
496	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.123	15.123	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional
497	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.433	10.433	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: Nacional
498	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.672	8.672	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional
499	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



500	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
501	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	40.064	40.064	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	134.000	134.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China
502	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.227	16.227	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	74.000	74.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
503	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.601	15.601	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
504	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.919	8.919	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
505	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.336	16.336	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



506	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.462	9.462	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
507	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.644	9.644	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
508	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.425	5.425	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
509	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
510	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
511	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



512	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
513	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.271	10.271	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	23.000	23.000	procedencia: China
514	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.861	5.861	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
515	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	96.767	96.767	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	146.000	146.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China
516	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	42.066	42.066	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	63.000	63.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
517	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.539	17.539	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Chino	37.000	37.000	procedencia: China



518	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.144	10.144	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
519	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.846	9.846	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
520	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.652	5.652	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
521	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.314	6.314	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	14.000	14.000	procedencia: China
522	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.643	3.643	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional
523	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	44.247	44.247	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	148.000	148.000	procedencia: Chino	250.000	250.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



524	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.868	17.868	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	82.000	82.000	procedencia: Nacional	150.000	150.000	procedencia: Nacional
525	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	22.587	22.587	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Chino	49.000	49.000	procedencia: China
526	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.237	13.237	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	41.000	41.000	procedencia: Nacional
527	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.369	19.369	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Chino	42.000	42.000	procedencia: China
528	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.262	11.262	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
529	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.644	9.644	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China



530	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.425	5.425	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
531	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China
532	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional
533	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.425	8.425	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China
534	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.690	4.690	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
535	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	627.646	627.646	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	628.000	628.000	procedencia: Chino	1.150.000	1.150.000	procedencia: China



536	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	93.172	93.172	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional	424.000	424.000	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional
537	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	142.000	142.000	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	64.000	64.000	procedencia: Nacional	150.000	150.000	procedencia: Nacional
538	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	70.083	70.083	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	140.000	140.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
539	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	70.083	70.083	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	140.000	140.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
540	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	45.833	45.833	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	91.000	91.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional



541	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	45.833	45.833	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	91.000	91.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
542	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	35.917	35.917	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	71.000	71.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
543	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	35.917	35.917	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	71.000	71.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
544	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	57.917	57.917	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	115.000	115.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
545	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	180.579	180.579	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	415.000	415.000	procedencia: Chino	200.000	200.000	procedencia: China
546	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	79.125	79.125	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	181.000	181.000	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



547	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	14.513	14.513	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional
548	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.997	7.997	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional
549	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.159	19.159	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: Chino	43.000	43.000	procedencia: Nacional
550	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.044	16.044	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional	47.000	47.000	procedencia: Nacional
551	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.433	10.433	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: Nacional
552	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.672	8.672	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



553	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	19.000	19.000	procedencia: China
554	80111613-9999	Cambio de buje ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
555	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	40.064	40.064	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	134.000	134.000	procedencia: Chino	88.000	88.000	procedencia: China
556	80111613-9999	Cambio de motor ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.227	16.227	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	74.000	74.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
557	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.820	17.820	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Chino	40.000	40.000	procedencia: China
558	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.256	10.256	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional



559	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.336	16.336	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
560	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.462	9.462	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
561	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.644	9.644	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
562	80111613-9999	Cambio de relay termico- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.425	5.425	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
563	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
564	80111613-9999	Cambio de termostato de alta- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional



565	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
566	80111613-9999	Cambio de termostato de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
567	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.692	10.692	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
568	80111613-9999	Cambio de llave selectora- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.186	6.186	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
569	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	96.767	96.767	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	146.000	146.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China
570	80111613-9999	Cambio de capacitor- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	42.066	42.066	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	63.000	63.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional



571	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.790	20.790	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: China
572	80111613-9999	Cambio de turbina- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.225	12.225	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional
573	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.128	9.128	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
574	80111613-9999	Cambio de solenoide- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.126	5.126	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
575	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.314	6.314	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	14.000	14.000	procedencia: China
576	80111613-9999	Cambio de perillas de mando- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.643	3.643	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional



577	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	44.247	44.247	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	148.000	148.000	procedencia: Chino	280.000	280.000	procedencia: China
578	80111613-9999	Cambio de placa electronica- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.868	17.868	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	82.000	82.000	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional
579	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	22.587	22.587	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Chino	49.000	49.000	procedencia: China
580	80111613-9999	Cambio de valvula inversora- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.237	13.237	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	41.000	41.000	procedencia: Nacional
581	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.039	20.039	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: China
582	80111613-9999	Cambio de caretas- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.629	11.629	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Nacional	48.000	48.000	procedencia: Nacional



583	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.644	9.644	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
584	80111613-9999	Cambio de protector termico- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.425	5.425	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
585	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China
586	80111613-9999	Cambio de filtro de gas- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional
587	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.425	8.425	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Chino	18.000	18.000	procedencia: China
588	80111613-9999	Cambio de capilar- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.690	4.690	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional



589	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	764.608	764.608	procedencia: Nacional	600.000	600.000	procedencia: Nacional	765.000	765.000	procedencia: Chino	1.350.000	1.350.000	procedencia: China
590	80111613-9999	Cambio de motor compresor- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	110.539	110.539	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional	503.000	503.000	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional
591	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	175.358	175.358	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	79.000	79.000	procedencia: Nacional	150.000	150.000	procedencia: Nacional
592	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	76.833	76.833	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	153.000	153.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
593	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	76.833	76.833	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	153.000	153.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional



594	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	52.000	52.000	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	104.000	104.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
595	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	52.000	52.000	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	104.000	104.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
596	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	42.667	42.667	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
597	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	42.667	42.667	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
598	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	58.917	58.917	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	117.000	117.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
599	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	214.838	214.838	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	494.000	494.000	procedencia: Chino	230.000	230.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



600	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	93.775	93.775	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	215.000	215.000	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional
601	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.353	15.353	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
602	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.411	8.411	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
603	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	32.067	32.067	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	49.000	49.000	procedencia: Chino	70.000	70.000	procedencia: Nacional
604	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.706	17.706	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	37.000	37.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional
605	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.608	15.608	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



606	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.672	8.672	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
607	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.652	11.652	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: China
608	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional
609	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	32.685	32.685	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	109.000	109.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China
610	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.092	19.092	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	87.000	87.000	procedencia: Nacional	57.000	57.000	procedencia: Nacional
611	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	21.306	21.306	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Chino	48.000	48.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



612	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.487	12.487	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	37.000	37.000	procedencia: Nacional
613	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.336	17.336	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Chino	39.000	39.000	procedencia: China
614	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.100	10.100	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Nacional
615	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.957	9.957	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
616	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.643	5.643	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
617	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.660	7.660	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China



618	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.385	4.385	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	9.000	9.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
619	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	17.000	17.000	procedencia: China
620	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional
621	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.362	10.362	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
622	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.914	5.914	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
623	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	81.326	81.326	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	123.000	123.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China



624	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	44.067	44.067	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	66.000	66.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
625	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	29.450	29.450	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Chino	65.000	65.000	procedencia: China
626	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.248	17.248	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	36.000	36.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
627	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.957	9.957	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
628	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.643	5.643	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
629	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.314	6.314	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Chino	14.000	14.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



630	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.643	3.643	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	8.000	8.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional
631	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	56.666	56.666	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	189.000	189.000	procedencia: Chino	280.000	280.000	procedencia: China
632	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	22.955	22.955	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	105.000	105.000	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional
633	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	36.312	36.312	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Chino	80.000	80.000	procedencia: China
634	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	21.223	21.223	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	44.000	44.000	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional
635	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	22.695	22.695	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Chino	50.000	50.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



636	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.343	13.343	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
637	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.362	10.362	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
638	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.914	5.914	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
639	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.941	10.941	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
640	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.228	6.228	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
641	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.425	9.425	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	23.000	23.000	procedencia: China



642	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.328	5.328	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
643	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	858.125	858.125	procedencia: Nacional	600.000	600.000	procedencia: Nacional	859.000	859.000	procedencia: China	1.575.000	1.575.000	procedencia: China
644	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	120.065	120.065	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	546.000	546.000	procedencia: Nacional	425.000	425.000	procedencia: Nacional
645	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	239.858	239.858	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	108.000	108.000	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional
646	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	59.000	59.000	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	89.000	89.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
647	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	59.000	59.000	procedencia: Nacional	118.000	118.000	procedencia: Nacional	89.000	89.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



648	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	44.917	44.917	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	68.000	68.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
649	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	44.917	44.917	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	68.000	68.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
650	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	35.333	35.333	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	53.000	53.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
651	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	35.333	35.333	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	53.000	53.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
652	80111613-9999	Limpieza de canerias y ductos - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	52.833	52.833	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



653	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	91.271	91.271	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	209.000	209.000	procedencia: Chino	180.000	180.000	procedencia: China
654	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	39.709	39.709	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	91.000	91.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional
655	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.216	17.216	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional
656	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.605	9.605	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional
657	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	26.837	26.837	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	41.000	41.000	procedencia: Chino	57.000	57.000	procedencia: Nacional
658	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	14.978	14.978	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



659	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.289	16.289	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: Nacional
660	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.022	9.022	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
661	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.391	11.391	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
662	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.534	4.534	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
663	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	26.120	26.120	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	88.000	88.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China
664	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.283	15.283	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



665	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.241	15.241	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
666	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.886	8.886	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
667	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	14.927	14.927	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
668	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.668	8.668	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
669	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.363	11.363	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
670	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.552	6.552	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



671	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China
672	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional
673	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China
674	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional
675	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.209	12.209	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: China
676	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.086	7.086	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional



677	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	64.201	64.201	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	97.000	97.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
678	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	34.643	34.643	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	52.000	52.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
679	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	14.911	14.911	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Chino	37.000	37.000	procedencia: China
680	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.615	8.615	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
681	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.941	10.941	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Chino	26.000	26.000	procedencia: China
682	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.228	6.228	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



683	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China
684	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional
685	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	50.909	50.909	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	170.000	170.000	procedencia: Chino	150.000	150.000	procedencia: China
686	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.737	20.737	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	95.000	95.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional
687	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.555	18.555	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Chino	47.000	47.000	procedencia: China
688	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.835	10.835	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



689	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	21.885	21.885	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Chino	47.000	47.000	procedencia: China
690	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.800	12.800	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional
691	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.363	11.363	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
692	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.552	6.552	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
693	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.862	8.862	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China
694	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.067	5.067	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Ical. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



695	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.739	9.739	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
696	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.546	5.546	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
697	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	614.542	614.542	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	615.000	615.000	procedencia: Chino	1.050.000	1.050.000	procedencia: China
698	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	91.861	91.861	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional	418.000	418.000	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional
699	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	127.275	127.275	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	150.000	150.000	procedencia: Nacional



700	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	66.000	66.000	procedencia: Nacional	130.000	130.000	procedencia: Nacional	99.000	99.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
701	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	66.000	66.000	procedencia: Nacional	130.000	130.000	procedencia: Nacional	99.000	99.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
702	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	46.917	46.917	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	71.000	71.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
703	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	46.917	46.917	procedencia: Nacional	85.000	85.000	procedencia: Nacional	71.000	71.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
704	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	40.333	40.333	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	61.000	61.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional



705	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	40.333	40.333	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional	61.000	61.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
706	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	60.083	60.083	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	91.000	91.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
707	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	130.838	130.838	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Chino	200.000	200.000	procedencia: China
708	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	57.475	57.475	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	132.000	132.000	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional
709	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.561	18.561	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	42.000	42.000	procedencia: Nacional
710	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.397	10.397	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



711	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.720	18.720	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	29.000	29.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: Nacional
712	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.602	15.602	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional
713	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.889	10.889	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: Nacional
714	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.022	9.022	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional
715	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.941	7.941	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Chino	19.000	19.000	procedencia: China
716	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.534	4.534	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional



717	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	37.872	37.872	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	127.000	127.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China
718	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.327	15.327	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
719	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.725	17.725	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Chino	40.000	40.000	procedencia: China
720	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.318	10.318	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional
721	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.023	15.023	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
722	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.789	8.789	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Macal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



723	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.363	11.363	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Chino	27.000	27.000	procedencia: China
724	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.552	6.552	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional
725	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China
726	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional
727	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China
728	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



729	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.209	12.209	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Chino	27.000	27.000	procedencia: China
730	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.086	7.086	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional
731	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	86.133	86.133	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	130.000	130.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China
732	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	36.809	36.809	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
733	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.836	17.836	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: China
734	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.309	10.309	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



735	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.065	11.065	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Chino	26.000	26.000	procedencia: China
736	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.387	6.387	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional
737	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.846	8.846	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	19.000	19.000	procedencia: China
738	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.014	5.014	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional
739	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	51.020	51.020	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional	171.000	171.000	procedencia: Chino	280.000	280.000	procedencia: China
740	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.728	20.728	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	95.000	95.000	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



741	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.555	18.555	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Chino	47.000	47.000	procedencia: China
742	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.835	10.835	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional	38.000	38.000	procedencia: Nacional
743	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	22.493	22.493	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Chino	49.000	49.000	procedencia: China
744	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.116	13.116	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	41.000	41.000	procedencia: Nacional
745	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.363	11.363	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
746	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.552	6.552	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



747	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	22.000	22.000	procedencia: China
748	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
749	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.739	9.739	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	23.000	23.000	procedencia: China
750	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.546	5.546	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
751	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	747.333	747.333	procedencia: Nacional	500.000	500.000	procedencia: Nacional	1.121.000	1.121.000	procedencia: Chino	1.250.000	1.250.000	procedencia: China
752	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	107.287	107.287	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	732.000	732.000	procedencia: Nacional	350.000	350.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



753	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	150.025	150.025	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	68.000	68.000	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional
754	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	71.917	71.917	procedencia: Nacional	140.000	140.000	procedencia: Nacional	108.000	108.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
755	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	71.917	71.917	procedencia: Nacional	140.000	140.000	procedencia: Nacional	108.000	108.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
756	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	52.167	52.167	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	79.000	79.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
757	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	52.167	52.167	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	79.000	79.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional



758	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	46.667	46.667	procedencia: Nacional	90.000	90.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
759	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	46.667	46.667	procedencia: Nacional	90.000	90.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
760	80111613-9999	Limpieza de canerias y ductos - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	64.417	64.417	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional	97.000	97.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
761	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	168.479	168.479	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional	387.000	387.000	procedencia: Chino	230.000	230.000	procedencia: China
762	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	74.042	74.042	procedencia: Nacional	90.000	90.000	procedencia: Nacional	170.000	170.000	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional
763	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.116	20.116	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional



764	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.306	11.306	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
765	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	31.025	31.025	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	104.000	104.000	procedencia: Chino	67.000	67.000	procedencia: Nacional
766	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.417	17.417	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	53.000	53.000	procedencia: Nacional
767	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.403	16.403	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: Nacional
768	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.163	9.163	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	42.000	42.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
769	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.663	11.663	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



770	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.675	4.675	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	10.000	10.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional
771	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	32.286	32.286	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	49.000	49.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: China
772	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.867	18.867	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	39.000	39.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional
773	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	23.375	23.375	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	36.000	36.000	procedencia: Chino	50.000	50.000	procedencia: China
774	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.677	13.677	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	28.000	28.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
775	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.199	17.199	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Chino	39.000	39.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



776	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.085	10.085	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Nacional
777	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.278	12.278	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Chino	29.000	29.000	procedencia: China
778	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Nacional
779	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.617	9.617	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	21.000	21.000	procedencia: China
780	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.584	5.584	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional
781	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.692	9.692	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	21.000	21.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



782	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.584	5.584	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional
783	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.980	12.980	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: China
784	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.656	7.656	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
785	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	71.167	71.167	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Chino	130.000	130.000	procedencia: China
786	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	39.051	39.051	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
787	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	28.999	28.999	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	44.000	44.000	procedencia: Chino	65.000	65.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



788	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.979	16.979	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
789	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.176	11.176	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Chino	27.000	27.000	procedencia: China
790	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.378	6.378	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional
791	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.069	9.069	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China
792	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.179	5.179	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	11.000	11.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional
793	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	66.522	66.522	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional	222.000	222.000	procedencia: Chino	280.000	280.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



794	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	27.064	27.064	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	124.000	124.000	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional
795	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	43.384	43.384	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	66.000	66.000	procedencia: Chino	90.000	90.000	procedencia: China
796	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	25.544	25.544	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	53.000	53.000	procedencia: Nacional	75.000	75.000	procedencia: Nacional
797	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	27.669	27.669	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	42.000	42.000	procedencia: Chino	60.000	60.000	procedencia: China
798	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.289	16.289	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
799	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.353	12.353	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asuncion - Paraguay



800	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
801	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.901	12.901	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: China
802	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.588	7.588	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
803	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.650	11.650	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Chino	30.000	30.000	procedencia: China
804	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.747	6.747	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
805	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	768.417	768.417	procedencia: Nacional	450.000	450.000	procedencia: Nacional	769.000	769.000	procedencia: Chino	1.300.000	1.300.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



806	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	111.320	111.320	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	506.000	506.000	procedencia: Nacional	400.000	400.000	procedencia: Nacional
807	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	195.917	195.917	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	89.000	89.000	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional
808	80111613-9999	Limpieza del Condensador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	83.917	83.917	procedencia: Nacional	160.000	160.000	procedencia: Nacional	126.000	126.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional
809	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	83.917	83.917	procedencia: Nacional	160.000	160.000	procedencia: Nacional	126.000	126.000	procedencia: Nacional	55.000	55.000	procedencia: Nacional
810	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	52.167	52.167	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	79.000	79.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



811	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	52.167	52.167	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	79.000	79.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
812	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	53.583	53.583	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	81.000	81.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
813	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	53.583	53.583	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	81.000	81.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
814	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	76.417	76.417	procedencia: Nacional	150.000	150.000	procedencia: Nacional	115.000	115.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
815	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	227.525	227.525	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	523.000	523.000	procedencia: Chino	270.000	270.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



816	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	99.784	99.784	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	229.000	229.000	procedencia: Nacional	130.000	130.000	procedencia: Nacional
817	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	23.202	23.202	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
818	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.903	12.903	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional
819	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	38.828	38.828	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional	130.000	130.000	procedencia: Chino	85.000	85.000	procedencia: Nacional
820	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	21.703	21.703	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	99.000	99.000	procedencia: Nacional	65.000	65.000	procedencia: Nacional
821	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	20.819	20.819	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



822	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	11.706	11.706	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	54.000	54.000	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional
823	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.522	15.522	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
824	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.274	6.274	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
825	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	40.250	40.250	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional	61.000	61.000	procedencia: Chino	90.000	90.000	procedencia: China
826	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	23.540	23.540	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	49.000	49.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional
827	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	26.110	26.110	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Chino	55.000	55.000	procedencia: China



828	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.275	15.275	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	32.000	32.000	procedencia: Nacional	45.000	45.000	procedencia: Nacional
829	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.980	17.980	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Chino	39.000	39.000	procedencia: China
830	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.406	10.406	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Nacional
831	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.604	13.604	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Chino	33.000	33.000	procedencia: China
832	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.025	8.025	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional
833	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.692	9.692	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Chino	23.000	23.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



834	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.584	5.584	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
835	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.947	10.947	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
836	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.274	6.274	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
837	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	13.604	13.604	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	21.000	21.000	procedencia: Chino	32.000	32.000	procedencia: China
838	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.025	8.025	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional
839	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	53.504	53.504	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



840	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	28.992	28.992	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	14.000	14.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
841	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	33.920	33.920	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	51.000	51.000	procedencia: Chino	72.000	72.000	procedencia: China
842	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.881	19.881	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	41.000	41.000	procedencia: Nacional	58.000	58.000	procedencia: Nacional
843	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.353	12.353	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Chino	27.000	27.000	procedencia: China
844	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional
845	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	10.320	10.320	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Chino	23.000	23.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



846	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.021	6.021	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	13.000	13.000	procedencia: Nacional	17.000	17.000	procedencia: Nacional
847	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	37.435	37.435	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	125.000	125.000	procedencia: Chino	230.000	230.000	procedencia: China
848	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.275	15.275	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional
849	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	44.315	44.315	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	67.000	67.000	procedencia: Chino	95.000	95.000	procedencia: China
850	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	26.085	26.085	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	54.000	54.000	procedencia: Nacional	75.000	75.000	procedencia: Nacional
851	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	27.669	27.669	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	42.000	42.000	procedencia: Chino	60.000	60.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



852	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	16.289	16.289	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	34.000	34.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
853	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	14.539	14.539	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Chino	33.000	33.000	procedencia: China
854	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.450	8.450	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	18.000	18.000	procedencia: Nacional	27.000	27.000	procedencia: Nacional
855	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.794	15.794	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	24.000	24.000	procedencia: Chino	35.000	35.000	procedencia: China
856	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.176	9.176	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
857	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.353	12.353	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	19.000	19.000	procedencia: Chino	28.000	28.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



858	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional
859	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	711.000	711.000	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	711.000	711.000	procedencia: Chino	1.250.000	1.250.000	procedencia: China
860	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	106.957	106.957	procedencia: Nacional	500.000	500.000	procedencia: Nacional	487.000	487.000	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional
861	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	322.000	322.000	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	145.000	145.000	procedencia: Nacional	250.000	250.000	procedencia: Nacional
862	80111613-9999	Limpieza de Equipo - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	611.666	611.666	procedencia: Nacional	500.000	500.000	procedencia: Nacional	459.000	459.000	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional
863	80111613-9999	Limpieza filtro de Retorno - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	175.500	175.500	procedencia: Nacional	170.000	170.000	procedencia: Nacional	132.000	132.000	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional



864	80111613-9999	Limpieza del filtro de Insuflacion - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	116.500	116.500	procedencia: Nacional	110.000	110.000	procedencia: Nacional	88.000	88.000	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional
865	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	83.333	83.333	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	63.000	63.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
866	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	83.333	83.333	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	63.000	63.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
867	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos de drenaje - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	83.333	83.333	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	63.000	63.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
868	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	914.625	914.625	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	686.000	686.000	procedencia: Chino	750.000	750.000	procedencia: China
869	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	399.750	399.750	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional	300.000	300.000	procedencia: Nacional	250.000	250.000	procedencia: Nacional



870	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.634	17.634	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	89.000	89.000	procedencia: Chino	40.000	40.000	procedencia: Nacional
871	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.814	9.814	procedencia: Nacional	60.000	60.000	procedencia: Nacional	67.000	67.000	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional
872	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	73.276	73.276	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional	367.000	367.000	procedencia: Chino	180.000	180.000	procedencia: Nacional
873	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	34.502	34.502	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional	236.000	236.000	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional
874	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	25.796	25.796	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	129.000	129.000	procedencia: Chino	60.000	60.000	procedencia: Nacional
875	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	12.252	12.252	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	84.000	84.000	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



876	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.450	19.450	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	98.000	98.000	procedencia: Chino	42.000	42.000	procedencia: China
877	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.747	6.747	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	46.000	46.000	procedencia: Nacional	23.000	23.000	procedencia: Nacional
878	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	105.462	105.462	procedencia: Nacional	170.000	170.000	procedencia: Nacional	159.000	159.000	procedencia: Chino	250.000	250.000	procedencia: China
879	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	60.262	60.262	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional	124.000	124.000	procedencia: Nacional	200.000	200.000	procedencia: Nacional
880	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	32.594	32.594	procedencia: Nacional	120.000	120.000	procedencia: Nacional	49.000	49.000	procedencia: Chino	73.000	73.000	procedencia: China
881	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	19.039	19.039	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	39.000	39.000	procedencia: Nacional	57.000	57.000	procedencia: Nacional



882	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	18.755	18.755	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	94.000	94.000	procedencia: Chino	45.000	45.000	procedencia: China
883	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.656	7.656	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	53.000	53.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
884	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.603	17.603	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	89.000	89.000	procedencia: Chino	40.000	40.000	procedencia: China
885	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	49.000	49.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional
886	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	17.603	17.603	procedencia: Nacional	40.000	40.000	procedencia: Nacional	89.000	89.000	procedencia: Chino	40.000	40.000	procedencia: China
887	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	49.000	49.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional



888	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	9.144	9.144	procedencia: Nacional	30.000	30.000	procedencia: Nacional	46.000	46.000	procedencia: Chino	25.000	25.000	procedencia: China
889	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	5.179	5.179	procedencia: Nacional	12.000	12.000	procedencia: Nacional	36.000	36.000	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional
890	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.366	8.366	procedencia: Nacional	20.000	20.000	procedencia: Nacional	42.000	42.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China
891	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	4.743	4.743	procedencia: Nacional	16.000	16.000	procedencia: Nacional	33.000	33.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional
892	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	47.678	47.678	procedencia: Nacional	150.000	150.000	procedencia: Nacional	239.000	239.000	procedencia: Chino	200.000	200.000	procedencia: China
893	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	27.973	27.973	procedencia: Nacional	80.000	80.000	procedencia: Nacional	191.000	191.000	procedencia: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Nacional
894	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	6.023	6.023	procedencia: Nacional	35.000	35.000	procedencia: Nacional	31.000	31.000	procedencia: Chino	20.000	20.000	procedencia: China

EE.UU. 284 esq. Mch. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py


Asunción - Paraguay





SECRETARÍA NACIONAL DE
CULTURA
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÁ ARANDUPY
SĂMBYHYHA

895	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	3.524	3.524	procedencia: Nacional	26.000	26.000	procedencia: Nacional	25.000	25.000	procedencia: Nacional	15.000	15.000	procedencia: Nacional
896	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	15.241	15.241	procedencia: Nacional	22.000	22.000	procedencia: Nacional	77.000	77.000	procedencia: Chino	80.000	80.000	procedencia: China
897	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1	8.886	8.886	procedencia: Nacional	50.000	50.000	procedencia: Nacional	61.000	61.000	procedencia: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Nacional
Total por Grupo:						38.812.320			49.314.000			58.569.000			63.101.000	


Luz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete Ejecutivo
S.N.C.


Lic. Josefa Ortiz A.
Coordinador Admin. y Financiero
Secretaría Nacional de Cultura



C.P. Edberta Mendoza
Directora Financiera
Secretaría Nacional de Cultura


Humberto López La Bella
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Cultura



ANEXO N° 2 CUADRO DE ADJUDICACIÓN.

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 75000000 Máximo: 150000000), Abastecimiento Simultaneo: No					Bonaro de Carlos José Ortigoza Moreno		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.566	90.566	procedencia: Nacional
2	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.566	90.566	procedencia: Nacional
3	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje- Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	66.120	66.120	procedencia: Nacional
4	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.613	65.613	procedencia: Nacional
5	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.920	50.920	procedencia: Nacional
6	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.920	50.920	procedencia: Nacional
7	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.813	80.813	procedencia: Nacional
8	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	179.372	179.372	procedencia: Nacional
9	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	77.444	77.444	procedencia: Nacional
10	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.391	10.391	procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.751	7.751	procedencia: Nacional
12	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.180	17.180	procedencia: Nacional
13	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.318	14.318	procedencia: Nacional
14	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.415	10.415	procedencia: Nacional
15	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.543	8.543	procedencia: Nacional
16	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.144	8.144	procedencia: Nacional
17	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.578	4.578	procedencia: Nacional
18	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.768	38.768	procedencia: Nacional
19	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.657	15.657	procedencia: Nacional
20	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.709	15.709	procedencia: Nacional
21	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.026	9.026	procedencia: Nacional
22	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.709	16.709	procedencia: Nacional
23	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.627	9.627	procedencia: Nacional



EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 5115

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



24	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.660	9.660	procedencia: Nacional
25	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.478	5.478	procedencia: Nacional
26	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.251	7.251	procedencia: Nacional
27	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.230	4.230	procedencia: Nacional
28	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.251	7.251	procedencia: Nacional
29	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.230	4.230	procedencia: Nacional
30	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.271	10.271	procedencia: Nacional
31	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.861	5.861	procedencia: Nacional
32	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	92.815	92.815	procedencia: Nacional
33	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.191	40.191	procedencia: Nacional
34	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.427	17.427	procedencia: Nacional
35	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.153	10.153	procedencia: Nacional
36	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.846	9.846	procedencia: Nacional
37	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.652	5.652	procedencia: Nacional
38	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.314	6.314	procedencia: Nacional
39	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.643	3.643	procedencia: Nacional
40	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	29.940	29.940	procedencia: Nacional
41	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.225	12.225	procedencia: Nacional
42	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.493	22.493	procedencia: Nacional
43	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.116	13.116	procedencia: Nacional
44	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.790	19.790	procedencia: Nacional
45	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.537	16.537	procedencia: Nacional
46	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.755	9.755	procedencia: Nacional
47	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.599	5.599	procedencia: Nacional
48	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.239	8.239	procedencia: Nacional
49	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.699	4.699	procedencia: Nacional
50	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.457	8.457	procedencia: Nacional
51	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.796	4.796	procedencia: Nacional
52	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.813	259.813	procedencia: Nacional
53	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.656	38.656	procedencia: Nacional

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



54	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	275.433	275.433	procedencia: Nacional
55	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	88.920	88.920	procedencia: Nacional
56	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	88.920	88.920	procedencia: Nacional
57	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.740	65.740	procedencia: Nacional
58	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	63.966	63.966	procedencia: Nacional
59	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.273	49.273	procedencia: Nacional
60	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.273	49.273	procedencia: Nacional
61	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	79.673	79.673	procedencia: Nacional
62	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	169.239	169.239	procedencia: Nacional
63	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	156.408	156.408	procedencia: Nacional
64	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.085	10.085	procedencia: Nacional
65	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.542	7.542	procedencia: Nacional
66	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.369	17.369	procedencia: Nacional
67	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.460	14.460	procedencia: Nacional
68	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.148	10.148	procedencia: Nacional
69	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.334	8.334	procedencia: Nacional
70	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional
71	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional
72	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.502	38.502	procedencia: Nacional
73	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.598	15.598	procedencia: Nacional
74	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.039	15.039	procedencia: Nacional
75	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.842	8.842	procedencia: Nacional
76	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional
77	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional
78	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional
79	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional



80	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
81	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional
82	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
83	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional
84	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.974	9.974	procedencia: Nacional
85	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.696	5.696	procedencia: Nacional
86	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	91.871	91.871	procedencia: Nacional
87	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.988	38.988	procedencia: Nacional
88	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.836	16.836	procedencia: Nacional
89	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.671	9.671	procedencia: Nacional
90	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.549	9.549	procedencia: Nacional
91	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.487	5.487	procedencia: Nacional
92	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.128	6.128	procedencia: Nacional
93	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.432	3.432	procedencia: Nacional
94	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	29.476	29.476	procedencia: Nacional
95	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.007	12.007	procedencia: Nacional
96	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.695	21.695	procedencia: Nacional
97	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.742	12.742	procedencia: Nacional
98	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.055	19.055	procedencia: Nacional
99	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.044	11.044	procedencia: Nacional
100	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional
101	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional
102	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional
103	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional
104	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.239	8.239	procedencia: Nacional
105	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.699	4.699	procedencia: Nacional
106	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	326.796	326.796	procedencia: Nacional
107	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	48.633	48.633	procedencia: Nacional
108	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	282.950	282.950	procedencia: Nacional



109	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	101.840	101.840	procedencia: Nacional
110	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	101.840	101.840	procedencia: Nacional
111	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	67.893	67.893	procedencia: Nacional
112	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	67.260	67.260	procedencia: Nacional
113	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.453	53.453	procedencia: Nacional
114	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.453	53.453	procedencia: Nacional
115	80111613-9999	Limpieza de canerias y ductos - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.500	85.500	procedencia: Nacional
116	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	260.737	260.737	procedencia: Nacional
117	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	113.253	113.253	procedencia: Nacional
118	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.398	10.398	procedencia: Nacional
119	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.816	7.816	procedencia: Nacional
120	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.360	18.360	procedencia: Nacional
121	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.264	15.264	procedencia: Nacional
122	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.148	10.148	procedencia: Nacional
123	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.334	8.334	procedencia: Nacional
124	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional
125	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional
126	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.502	38.502	procedencia: Nacional
127	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.598	15.598	procedencia: Nacional
128	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.320	17.320	procedencia: Nacional
129	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.047	10.047	procedencia: Nacional
130	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional
131	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional
132	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional
133	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional
134	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
135	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional



136	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
137	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional
138	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.457	10.457	procedencia: Nacional
139	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.035	6.035	procedencia: Nacional
140	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	91.871	91.871	procedencia: Nacional
141	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.988	38.988	procedencia: Nacional
142	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.087	20.087	procedencia: Nacional
143	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.788	11.788	procedencia: Nacional
144	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.549	9.549	procedencia: Nacional
145	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.487	5.487	procedencia: Nacional
146	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.128	6.128	procedencia: Nacional
147	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.432	3.432	procedencia: Nacional
148	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	29.476	29.476	procedencia: Nacional
149	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.007	12.007	procedencia: Nacional
150	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.695	21.695	procedencia: Nacional
151	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.742	12.742	procedencia: Nacional
152	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.650	19.650	procedencia: Nacional
153	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.374	11.374	procedencia: Nacional
154	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional
155	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional
156	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional
157	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional
158	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.239	8.239	procedencia: Nacional
159	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.699	4.699	procedencia: Nacional
160	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	427.021	427.021	procedencia: Nacional
161	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	63.828	63.828	procedencia: Nacional
162	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	333.083	333.083	procedencia: Nacional
163	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	89.806	89.806	procedencia: Nacional
164	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	89.806	89.806	procedencia: Nacional



165	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.606	55.606	procedencia: Nacional
166	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.606	55.606	procedencia: Nacional
167	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	47.120	47.120	procedencia: Nacional
168	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	47.120	47.120	procedencia: Nacional
169	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	73.340	73.340	procedencia: Nacional
170	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	260.737	260.737	procedencia: Nacional
171	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	113.253	113.253	procedencia: Nacional
172	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.704	10.704	procedencia: Nacional
173	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.061	8.061	procedencia: Nacional
174	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.979	18.979	procedencia: Nacional
175	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.747	15.747	procedencia: Nacional
176	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.148	10.148	procedencia: Nacional
177	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.331	8.331	procedencia: Nacional
178	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional
179	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional
180	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.502	38.502	procedencia: Nacional
181	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.598	15.598	procedencia: Nacional
182	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.820	15.820	procedencia: Nacional
183	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.200	9.200	procedencia: Nacional
184	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional
185	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional
186	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.425	9.425	procedencia: Nacional
187	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.328	5.328	procedencia: Nacional
188	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
189	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional
190	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
191	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional



192	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.974	9.974	procedencia: Nacional
193	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.696	5.696	procedencia: Nacional
194	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.275	100.275	procedencia: Nacional
195	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	43.029	43.029	procedencia: Nacional
196	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.699	23.699	procedencia: Nacional
197	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.682	13.682	procedencia: Nacional
198	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.549	9.549	procedencia: Nacional
199	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.487	5.487	procedencia: Nacional
200	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.128	6.128	procedencia: Nacional
201	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.432	3.432	procedencia: Nacional
202	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	29.277	29.277	procedencia: Nacional
203	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.847	11.847	procedencia: Nacional
204	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.790	20.790	procedencia: Nacional
205	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.225	12.225	procedencia: Nacional
206	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.650	19.650	procedencia: Nacional
207	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.374	11.374	procedencia: Nacional
208	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional
209	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional
210	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional
211	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional
212	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.239	8.239	procedencia: Nacional
213	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.699	4.699	procedencia: Nacional
214	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	463.617	463.617	procedencia: Nacional
215	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	69.821	69.821	procedencia: Nacional
216	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 26.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	389.533	389.533	procedencia: Nacional
217	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	113.050	113.050	procedencia: Nacional
218	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	113.050	113.050	procedencia: Nacional
219	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	73.112	73.112	procedencia: Nacional
220	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	73.112	73.112	procedencia: Nacional



221	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.752	65.752	procedencia: Nacional
222	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.752	65.752	procedencia: Nacional
223	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.468	95.468	procedencia: Nacional
224	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	311.087	311.087	procedencia: Nacional
225	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	134.862	134.862	procedencia: Nacional
226	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.078	11.078	procedencia: Nacional
227	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.399	8.399	procedencia: Nacional
228	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.885	30.885	procedencia: Nacional
229	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.083	17.083	procedencia: Nacional
230	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.098	15.098	procedencia: Nacional
231	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.334	8.334	procedencia: Nacional
232	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.300	11.300	procedencia: Nacional
233	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional
234	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.466	31.466	procedencia: Nacional
235	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.357	18.357	procedencia: Nacional
236	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.885	20.885	procedencia: Nacional
237	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.162	12.162	procedencia: Nacional
238	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.006	17.006	procedencia: Nacional
239	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.829	9.829	procedencia: Nacional
240	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.755	9.755	procedencia: Nacional
241	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.599	5.599	procedencia: Nacional
242	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional
243	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional
244	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.549	7.549	procedencia: Nacional
245	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.395	4.395	procedencia: Nacional
246	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.160	10.160	procedencia: Nacional
247	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.870	5.870	procedencia: Nacional



248	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	77.570	77.570	procedencia: Nacional
249	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	42.003	42.003	procedencia: Nacional
250	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	28.748	28.748	procedencia: Nacional
251	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.775	16.775	procedencia: Nacional
252	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.739	9.739	procedencia: Nacional
253	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.546	5.546	procedencia: Nacional
254	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.128	6.128	procedencia: Nacional
255	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.432	3.432	procedencia: Nacional
256	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	39.878	39.878	procedencia: Nacional
257	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.236	16.236	procedencia: Nacional
258	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.420	35.420	procedencia: Nacional
259	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.728	20.728	procedencia: Nacional
260	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.306	22.306	procedencia: Nacional
261	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.125	13.125	procedencia: Nacional
262	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.144	10.144	procedencia: Nacional
263	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.817	5.817	procedencia: Nacional
264	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.660	10.660	procedencia: Nacional
265	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.079	6.079	procedencia: Nacional
266	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.144	9.144	procedencia: Nacional
267	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.179	5.179	procedencia: Nacional
268	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	595.146	595.146	procedencia: Nacional
269	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	89.483	89.483	procedencia: Nacional
270	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	456.250	456.250	procedencia: Nacional
271	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	127.908	127.908	procedencia: Nacional
272	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	127.908	127.908	procedencia: Nacional
273	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	74.670	74.670	procedencia: Nacional
274	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	73.112	73.112	procedencia: Nacional
275	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	72.466	72.466	procedencia: Nacional



276	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	72.466	72.466	procedencia: Nacional
277	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	109.034	109.034	procedencia: Nacional
278	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	390.665	390.665	procedencia: Nacional
279	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	170.367	170.367	procedencia: Nacional
280	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.258	12.258	procedencia: Nacional
281	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.332	9.332	procedencia: Nacional
282	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.804	37.804	procedencia: Nacional
283	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.107	21.107	procedencia: Nacional
284	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.207	17.207	procedencia: Nacional
285	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.541	9.541	procedencia: Nacional
286	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.210	13.210	procedencia: Nacional
287	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.232	5.232	procedencia: Nacional
288	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.250	37.250	procedencia: Nacional
289	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.846	21.846	procedencia: Nacional
290	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.401	22.401	procedencia: Nacional
291	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.063	13.063	procedencia: Nacional
292	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.320	17.320	procedencia: Nacional
293	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.047	10.047	procedencia: Nacional
294	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.474	10.474	procedencia: Nacional
295	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.089	6.089	procedencia: Nacional
296	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.549	7.549	procedencia: Nacional
297	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.395	4.395	procedencia: Nacional
298	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional
299	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional
300	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.676	10.676	procedencia: Nacional
301	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.133	6.133	procedencia: Nacional
302	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	84.537	84.537	procedencia: Nacional
303	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	46.411	46.411	procedencia: Nacional



304	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.264	32.264	procedencia: Nacional
305	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.768	18.768	procedencia: Nacional
306	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.271	10.271	procedencia: Nacional
307	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.861	5.861	procedencia: Nacional
308	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.830	6.830	procedencia: Nacional
309	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.905	3.905	procedencia: Nacional
310	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	41.978	41.978	procedencia: Nacional
311	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.083	17.083	procedencia: Nacional
312	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.750	35.750	procedencia: Nacional
313	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.999	20.999	procedencia: Nacional
314	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.509	22.509	procedencia: Nacional
315	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.169	13.169	procedencia: Nacional
316	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.176	11.176	procedencia: Nacional
317	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.378	6.378	procedencia: Nacional
318	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.176	12.176	procedencia: Nacional
319	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.980	6.980	procedencia: Nacional
320	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.644	9.644	procedencia: Nacional
321	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.425	5.425	procedencia: Nacional
322	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	781.671	781.671	procedencia: Nacional
323	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	115.663	115.663	procedencia: Nacional
324	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	577.086	577.086	procedencia: Nacional
325	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.167	55.167	procedencia: Nacional
326	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.167	55.167	procedencia: Nacional
327	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.167	37.167	procedencia: Nacional
328	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	36.000	36.000	procedencia: Nacional
329	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.667	31.667	procedencia: Nacional
330	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.667	31.667	procedencia: Nacional
331	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.138	75.138	procedencia: Nacional



332	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.725	37.725	procedencia: Nacional
333	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.014	15.014	procedencia: Nacional
334	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.270	8.270	procedencia: Nacional
335	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	24.134	24.134	procedencia: Nacional
336	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.334	13.334	procedencia: Nacional
337	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.216	17.216	procedencia: Nacional
338	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.605	9.605	procedencia: Nacional
339	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.207	12.207	procedencia: Nacional
340	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.796	4.796	procedencia: Nacional
341	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.220	31.220	procedencia: Nacional
342	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.742	12.742	procedencia: Nacional
343	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.006	16.006	procedencia: Nacional
344	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.191	9.191	procedencia: Nacional
345	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional
346	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional
347	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.974	9.974	procedencia: Nacional
348	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.696	5.696	procedencia: Nacional
349	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
350	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional
351	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
352	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional
353	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.941	9.941	procedencia: Nacional
354	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.590	5.590	procedencia: Nacional
355	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	79.319	79.319	procedencia: Nacional
356	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.463	33.463	procedencia: Nacional
357	72102305-001	Cambio de turbina - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.427	16.427	procedencia: Nacional



358	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.515	9.515	procedencia: Nacional
359	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.255	10.255	procedencia: Nacional
360	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.808	5.808	procedencia: Nacional
361	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.533	6.533	procedencia: Nacional
362	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.740	3.740	procedencia: Nacional
363	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.709	15.709	procedencia: Nacional
364	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.026	9.026	procedencia: Nacional
365	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.039	19.039	procedencia: Nacional
366	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.991	10.991	procedencia: Nacional
367	72102305-001	Cambio de caretas - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.522	18.522	procedencia: Nacional
368	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.729	10.729	procedencia: Nacional
369	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional
370	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional
371	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional
372	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional
373	72102305-001	Cambio de capilar - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional
374	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional
375	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	245.133	245.133	procedencia: Nacional
376	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.974	35.974	procedencia: Nacional
377	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire de Ventana de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	247.533	247.533	procedencia: Nacional
378	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	83.375	83.375	procedencia: Nacional
379	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	83.375	83.375	procedencia: Nacional
380	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	56.250	56.250	procedencia: Nacional
381	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.500	54.500	procedencia: Nacional
382	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.875	45.875	procedencia: Nacional
383	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	47.500	47.500	procedencia: Nacional



384	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	128.550	128.550	procedencia: Nacional
385	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	66.400	66.400	procedencia: Nacional
386	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.014	15.014	procedencia: Nacional
387	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.270	8.270	procedencia: Nacional
388	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.229	25.229	procedencia: Nacional
389	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.045	14.045	procedencia: Nacional
390	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.216	17.216	procedencia: Nacional
391	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.605	9.605	procedencia: Nacional
392	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.207	12.207	procedencia: Nacional
393	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.796	4.796	procedencia: Nacional
394	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.560	31.560	procedencia: Nacional
395	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.800	12.800	procedencia: Nacional
396	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.006	16.006	procedencia: Nacional
397	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.191	9.191	procedencia: Nacional
398	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional
399	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional
400	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.255	10.255	procedencia: Nacional
401	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.808	5.808	procedencia: Nacional
402	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
403	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional
404	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
405	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional
406	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.941	9.941	procedencia: Nacional
407	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.590	5.590	procedencia: Nacional
408	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	79.319	79.319	procedencia: Nacional
409	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.463	33.463	procedencia: Nacional



410	72102305-001	Cambio de turbina - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.427	16.427	procedencia: Nacional
411	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.515	9.515	procedencia: Nacional
412	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.255	10.255	procedencia: Nacional
413	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.808	5.808	procedencia: Nacional
414	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.533	6.533	procedencia: Nacional
415	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.740	3.740	procedencia: Nacional
416	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional
417	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional
418	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.039	19.039	procedencia: Nacional
419	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.991	10.991	procedencia: Nacional
420	72102305-001	Cambio de caretas - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.522	18.522	procedencia: Nacional
421	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.729	10.729	procedencia: Nacional
422	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional
423	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional
424	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional
425	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional
426	72102305-001	Cambio de capilar - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.255	8.255	procedencia: Nacional
427	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.752	4.752	procedencia: Nacional
428	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	329.421	329.421	procedencia: Nacional
429	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.311	49.311	procedencia: Nacional
430	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire de Ventana de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	132.583	132.583	procedencia: Nacional
431	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.583	62.583	procedencia: Nacional
432	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	62.583	62.583	procedencia: Nacional
433	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.167	38.167	procedencia: Nacional
434	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.417	37.417	procedencia: Nacional
435	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.167	33.167	procedencia: Nacional



436	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.917	33.917	procedencia: Nacional
437	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	108.646	108.646	procedencia: Nacional
438	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.875	53.875	procedencia: Nacional
439	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.353	15.353	procedencia: Nacional
440	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.411	8.411	procedencia: Nacional
441	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.670	26.670	procedencia: Nacional
442	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.850	14.850	procedencia: Nacional
443	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.805	17.805	procedencia: Nacional
444	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.827	9.827	procedencia: Nacional
445	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.207	12.207	procedencia: Nacional
446	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.796	4.796	procedencia: Nacional
447	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.854	31.854	procedencia: Nacional
448	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.898	12.898	procedencia: Nacional
449	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.257	18.257	procedencia: Nacional
450	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.633	10.633	procedencia: Nacional
451	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.039	16.039	procedencia: Nacional
452	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.297	9.297	procedencia: Nacional
453	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.255	10.255	procedencia: Nacional
454	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.808	5.808	procedencia: Nacional
455	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.144	7.144	procedencia: Nacional
456	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.123	4.123	procedencia: Nacional
457	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional
458	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional
459	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.144	10.144	procedencia: Nacional
460	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.817	5.817	procedencia: Nacional



461	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.687	80.687	procedencia: Nacional
462	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.550	34.550	procedencia: Nacional
463	72102305-001	Cambio de turbina - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.790	19.790	procedencia: Nacional
464	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.587	11.587	procedencia: Nacional
465	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.362	10.362	procedencia: Nacional
466	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.914	5.914	procedencia: Nacional
467	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.533	6.533	procedencia: Nacional
468	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.740	3.740	procedencia: Nacional
469	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.990	15.990	procedencia: Nacional
470	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.137	9.137	procedencia: Nacional
471	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.039	19.039	procedencia: Nacional
472	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.991	10.991	procedencia: Nacional
473	72102305-001	Cambio de caretas - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.241	19.241	procedencia: Nacional
474	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.218	11.218	procedencia: Nacional
475	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.441	9.441	procedencia: Nacional
476	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.381	5.381	procedencia: Nacional
477	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.330	8.330	procedencia: Nacional
478	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.752	4.752	procedencia: Nacional
479	72102305-001	Cambio de capilar - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.255	8.255	procedencia: Nacional
480	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.752	4.752	procedencia: Nacional
481	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	428.471	428.471	procedencia: Nacional
482	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	63.373	63.373	procedencia: Nacional
483	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire de Ventana de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	139.333	139.333	procedencia: Nacional
484	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	61.083	61.083	procedencia: Nacional
485	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	61.083	61.083	procedencia: Nacional
486	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.083	45.083	procedencia: Nacional



487	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	43.917	43.917	procedencia: Nacional
488	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.583	33.583	procedencia: Nacional
489	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.583	33.583	procedencia: Nacional
490	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	54.417	54.417	procedencia: Nacional
491	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	134.929	134.929	procedencia: Nacional
492	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	58.625	58.625	procedencia: Nacional
493	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.086	14.086	procedencia: Nacional
494	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.687	7.687	procedencia: Nacional
495	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.171	18.171	procedencia: Nacional
496	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.123	15.123	procedencia: Nacional
497	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.433	10.433	procedencia: Nacional
498	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.672	8.672	procedencia: Nacional
499	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional
500	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional
501	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.064	40.064	procedencia: Nacional
502	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.227	16.227	procedencia: Nacional
503	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.601	15.601	procedencia: Nacional
504	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.919	8.919	procedencia: Nacional
505	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.336	16.336	procedencia: Nacional
506	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.462	9.462	procedencia: Nacional
507	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.644	9.644	procedencia: Nacional
508	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.425	5.425	procedencia: Nacional
509	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional



510	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional
511	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional
512	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional
513	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.271	10.271	procedencia: Nacional
514	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.861	5.861	procedencia: Nacional
515	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	96.767	96.767	procedencia: Nacional
516	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	42.066	42.066	procedencia: Nacional
517	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.539	17.539	procedencia: Nacional
518	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.144	10.144	procedencia: Nacional
519	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.846	9.846	procedencia: Nacional
520	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.652	5.652	procedencia: Nacional
521	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.314	6.314	procedencia: Nacional
522	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.643	3.643	procedencia: Nacional
523	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	44.247	44.247	procedencia: Nacional
524	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.868	17.868	procedencia: Nacional
525	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.587	22.587	procedencia: Nacional
526	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.237	13.237	procedencia: Nacional
527	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.369	19.369	procedencia: Nacional
528	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.262	11.262	procedencia: Nacional
529	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.644	9.644	procedencia: Nacional
530	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.425	5.425	procedencia: Nacional
531	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional
532	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional
533	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.425	8.425	procedencia: Nacional
534	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.690	4.690	procedencia: Nacional
535	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	627.646	627.646	procedencia: Nacional



536	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	93.172	93.172	procedencia: Nacional
537	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 18.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	142.000	142.000	procedencia: Nacional
538	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	70.083	70.083	procedencia: Nacional
539	80111613-9999	Limpieza del evaporador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	70.083	70.083	procedencia: Nacional
540	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.833	45.833	procedencia: Nacional
541	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.833	45.833	procedencia: Nacional
542	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.917	35.917	procedencia: Nacional
543	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.917	35.917	procedencia: Nacional
544	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	57.917	57.917	procedencia: Nacional
545	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.579	180.579	procedencia: Nacional
546	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	79.125	79.125	procedencia: Nacional
547	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.513	14.513	procedencia: Nacional
548	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.997	7.997	procedencia: Nacional
549	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.159	19.159	procedencia: Nacional
550	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.044	16.044	procedencia: Nacional
551	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.433	10.433	procedencia: Nacional
552	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.672	8.672	procedencia: Nacional
553	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional
554	80111613-9999	Cambio de buje ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional
555	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.064	40.064	procedencia: Nacional
556	80111613-9999	Cambio de motor ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.227	16.227	procedencia: Nacional
557	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.820	17.820	procedencia: Nacional



558	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.256	10.256	procedencia: Nacional
559	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.336	16.336	procedencia: Nacional
560	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.462	9.462	procedencia: Nacional
561	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.644	9.644	procedencia: Nacional
562	80111613-9999	Cambio de relay termico- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.425	5.425	procedencia: Nacional
563	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional
564	80111613-9999	Cambio de termostato de alta- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional
565	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.441	7.441	procedencia: Nacional
566	80111613-9999	Cambio de termostato de baja- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.288	4.288	procedencia: Nacional
567	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.692	10.692	procedencia: Nacional
568	80111613-9999	Cambio de llave selectora- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.186	6.186	procedencia: Nacional
569	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	96.767	96.767	procedencia: Nacional
570	80111613-9999	Cambio de capacitor- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	42.066	42.066	procedencia: Nacional
571	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.790	20.790	procedencia: Nacional
572	80111613-9999	Cambio de turbina- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.225	12.225	procedencia: Nacional
573	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.128	9.128	procedencia: Nacional
574	80111613-9999	Cambio de solenoide- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.126	5.126	procedencia: Nacional
575	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.314	6.314	procedencia: Nacional
576	80111613-9999	Cambio de perillas de mando- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.643	3.643	procedencia: Nacional
577	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	44.247	44.247	procedencia: Nacional
578	80111613-9999	Cambio de placa electronica- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.868	17.868	procedencia: Nacional
579	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.587	22.587	procedencia: Nacional
580	80111613-9999	Cambio de valvula inversora- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.237	13.237	procedencia: Nacional
581	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.039	20.039	procedencia: Nacional
582	80111613-9999	Cambio de caretas- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.629	11.629	procedencia: Nacional



583	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.644	9.644	procedencia: Nacional
584	80111613-9999	Cambio de protector termico- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.425	5.425	procedencia: Nacional
585	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.127	8.127	procedencia: Nacional
586	80111613-9999	Cambio de filtro de gas- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional
587	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.425	8.425	procedencia: Nacional
588	80111613-9999	Cambio de capilar- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.690	4.690	procedencia: Nacional
589	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	764.608	764.608	procedencia: Nacional
590	80111613-9999	Cambio de motor compresor- Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	110.539	110.539	procedencia: Nacional
591	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 24.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	175.358	175.358	procedencia: Nacional
592	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	76.833	76.833	procedencia: Nacional
593	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	76.833	76.833	procedencia: Nacional
594	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.000	52.000	procedencia: Nacional
595	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.000	52.000	procedencia: Nacional
596	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	42.667	42.667	procedencia: Nacional
597	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	42.667	42.667	procedencia: Nacional
598	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	58.917	58.917	procedencia: Nacional
599	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	214.838	214.838	procedencia: Nacional
600	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	93.775	93.775	procedencia: Nacional
601	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.353	15.353	procedencia: Nacional
602	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.411	8.411	procedencia: Nacional
603	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.067	32.067	procedencia: Nacional
604	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.706	17.706	procedencia: Nacional
605	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.608	15.608	procedencia: Nacional



606	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.672	8.672	procedencia: Nacional
607	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.652	11.652	procedencia: Nacional
608	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.525	4.525	procedencia: Nacional
609	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.685	32.685	procedencia: Nacional
610	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.092	19.092	procedencia: Nacional
611	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.306	21.306	procedencia: Nacional
612	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.487	12.487	procedencia: Nacional
613	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.336	17.336	procedencia: Nacional
614	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.100	10.100	procedencia: Nacional
615	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.957	9.957	procedencia: Nacional
616	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.643	5.643	procedencia: Nacional
617	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.660	7.660	procedencia: Nacional
618	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.385	4.385	procedencia: Nacional
619	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.925	7.925	procedencia: Nacional
620	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.481	4.481	procedencia: Nacional
621	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.362	10.362	procedencia: Nacional
622	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.914	5.914	procedencia: Nacional
623	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	81.326	81.326	procedencia: Nacional
624	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	44.067	44.067	procedencia: Nacional
625	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	29.450	29.450	procedencia: Nacional
626	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.248	17.248	procedencia: Nacional
627	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.957	9.957	procedencia: Nacional
628	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.643	5.643	procedencia: Nacional
629	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.314	6.314	procedencia: Nacional
630	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.643	3.643	procedencia: Nacional



631	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	56.666	56.666	procedencia: Nacional
632	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.955	22.955	procedencia: Nacional
633	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	36.312	36.312	procedencia: Nacional
634	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.223	21.223	procedencia: Nacional
635	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.695	22.695	procedencia: Nacional
636	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.343	13.343	procedencia: Nacional
637	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.362	10.362	procedencia: Nacional
638	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.914	5.914	procedencia: Nacional
639	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.941	10.941	procedencia: Nacional
640	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.228	6.228	procedencia: Nacional
641	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.425	9.425	procedencia: Nacional
642	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.328	5.328	procedencia: Nacional
643	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	858.125	858.125	procedencia: Nacional
644	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	120.065	120.065	procedencia: Nacional
645	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split de 36.000 BTU INVERTER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	239.858	239.858	procedencia: Nacional
646	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	59.000	59.000	procedencia: Nacional
647	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	59.000	59.000	procedencia: Nacional
648	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	44.917	44.917	procedencia: Nacional
649	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	44.917	44.917	procedencia: Nacional
650	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.333	35.333	procedencia: Nacional
651	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.333	35.333	procedencia: Nacional
652	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.833	52.833	procedencia: Nacional
653	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	91.271	91.271	procedencia: Nacional



654	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	39.709	39.709	procedencia: Nacional
655	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.216	17.216	procedencia: Nacional
656	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.605	9.605	procedencia: Nacional
657	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.837	26.837	procedencia: Nacional
658	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.978	14.978	procedencia: Nacional
659	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.289	16.289	procedencia: Nacional
660	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.022	9.022	procedencia: Nacional
661	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.391	11.391	procedencia: Nacional
662	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.534	4.534	procedencia: Nacional
663	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.120	26.120	procedencia: Nacional
664	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.283	15.283	procedencia: Nacional
665	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.241	15.241	procedencia: Nacional
666	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.886	8.886	procedencia: Nacional
667	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.927	14.927	procedencia: Nacional
668	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.668	8.668	procedencia: Nacional
669	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.363	11.363	procedencia: Nacional
670	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.552	6.552	procedencia: Nacional
671	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional
672	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional
673	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional
674	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional
675	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.209	12.209	procedencia: Nacional
676	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.086	7.086	procedencia: Nacional



677	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	64.201	64.201	procedencia: Nacional
678	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.643	34.643	procedencia: Nacional
679	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.911	14.911	procedencia: Nacional
680	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.615	8.615	procedencia: Nacional
681	72102305-001	Cambio de solenoidé - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.941	10.941	procedencia: Nacional
682	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.228	6.228	procedencia: Nacional
683	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional
684	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional
685	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.909	50.909	procedencia: Nacional
686	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.737	20.737	procedencia: Nacional
687	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.555	18.555	procedencia: Nacional
688	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.835	10.835	procedencia: Nacional
689	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.885	21.885	procedencia: Nacional
690	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.800	12.800	procedencia: Nacional
691	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.363	11.363	procedencia: Nacional
692	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.552	6.552	procedencia: Nacional
693	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.862	8.862	procedencia: Nacional
694	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.067	5.067	procedencia: Nacional
695	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.739	9.739	procedencia: Nacional
696	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.546	5.546	procedencia: Nacional
697	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	614.542	614.542	procedencia: Nacional
698	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	91.861	91.861	procedencia: Nacional
699	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	127.275	127.275	procedencia: Nacional
700	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	66.000	66.000	procedencia: Nacional
701	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	66.000	66.000	procedencia: Nacional



702	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	46.917	46.917	procedencia: Nacional
703	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	46.917	46.917	procedencia: Nacional
704	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.333	40.333	procedencia: Nacional
705	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.333	40.333	procedencia: Nacional
706	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	60.083	60.083	procedencia: Nacional
707	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.838	130.838	procedencia: Nacional
708	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	57.475	57.475	procedencia: Nacional
709	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.561	18.561	procedencia: Nacional
710	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.397	10.397	procedencia: Nacional
711	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.720	18.720	procedencia: Nacional
712	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.602	15.602	procedencia: Nacional
713	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.889	10.889	procedencia: Nacional
714	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.022	9.022	procedencia: Nacional
715	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.941	7.941	procedencia: Nacional
716	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.534	4.534	procedencia: Nacional
717	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.872	37.872	procedencia: Nacional
718	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.327	15.327	procedencia: Nacional
719	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.725	17.725	procedencia: Nacional
720	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.318	10.318	procedencia: Nacional
721	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.023	15.023	procedencia: Nacional
722	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.789	8.789	procedencia: Nacional
723	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.363	11.363	procedencia: Nacional



724	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.552	6.552	procedencia: Nacional
725	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional
726	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional
727	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional
728	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional
729	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.209	12.209	procedencia: Nacional
730	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.086	7.086	procedencia: Nacional
731	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	86.133	86.133	procedencia: Nacional
732	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	36.809	36.809	procedencia: Nacional
733	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.836	17.836	procedencia: Nacional
734	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.309	10.309	procedencia: Nacional
735	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.065	11.065	procedencia: Nacional
736	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.387	6.387	procedencia: Nacional
737	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.846	8.846	procedencia: Nacional
738	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.014	5.014	procedencia: Nacional
739	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	51.020	51.020	procedencia: Nacional
740	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.728	20.728	procedencia: Nacional
741	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.555	18.555	procedencia: Nacional
742	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.835	10.835	procedencia: Nacional
743	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.493	22.493	procedencia: Nacional
744	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.116	13.116	procedencia: Nacional
745	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.363	11.363	procedencia: Nacional
746	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.552	6.552	procedencia: Nacional
747	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.036	9.036	procedencia: Nacional
748	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.073	5.073	procedencia: Nacional



749	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.739	9.739	procedencia: Nacional
750	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.546	5.546	procedencia: Nacional
751	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	747.333	747.333	procedencia: Nacional
752	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	107.287	107.287	procedencia: Nacional
753	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.025	150.025	procedencia: Nacional
754	80111613-9999	Limpieza del condensador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	71.917	71.917	procedencia: Nacional
755	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	71.917	71.917	procedencia: Nacional
756	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.167	52.167	procedencia: Nacional
757	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.167	52.167	procedencia: Nacional
758	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	46.667	46.667	procedencia: Nacional
759	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	46.667	46.667	procedencia: Nacional
760	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	64.417	64.417	procedencia: Nacional
761	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	168.479	168.479	procedencia: Nacional
762	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	74.042	74.042	procedencia: Nacional
763	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.116	20.116	procedencia: Nacional
764	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.306	11.306	procedencia: Nacional
765	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.025	31.025	procedencia: Nacional
766	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.417	17.417	procedencia: Nacional
767	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.403	16.403	procedencia: Nacional
768	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.163	9.163	procedencia: Nacional
769	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.663	11.663	procedencia: Nacional
770	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.675	4.675	procedencia: Nacional



771	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.286	32.286	procedencia: Nacional
772	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.867	18.867	procedencia: Nacional
773	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.375	23.375	procedencia: Nacional
774	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.677	13.677	procedencia: Nacional
775	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.199	17.199	procedencia: Nacional
776	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.085	10.085	procedencia: Nacional
777	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.278	12.278	procedencia: Nacional
778	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional
779	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.617	9.617	procedencia: Nacional
780	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.584	5.584	procedencia: Nacional
781	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.692	9.692	procedencia: Nacional
782	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.584	5.584	procedencia: Nacional
783	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.980	12.980	procedencia: Nacional
784	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.656	7.656	procedencia: Nacional
785	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	71.167	71.167	procedencia: Nacional
786	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	39.051	39.051	procedencia: Nacional
787	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	28.999	28.999	procedencia: Nacional
788	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.979	16.979	procedencia: Nacional
789	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.176	11.176	procedencia: Nacional
790	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.378	6.378	procedencia: Nacional
791	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.069	9.069	procedencia: Nacional
792	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.179	5.179	procedencia: Nacional
793	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	66.522	66.522	procedencia: Nacional
794	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.064	27.064	procedencia: Nacional
795	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	43.384	43.384	procedencia: Nacional



796	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.544	25.544	procedencia: Nacional
797	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.669	27.669	procedencia: Nacional
798	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.289	16.289	procedencia: Nacional
799	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.353	12.353	procedencia: Nacional
800	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional
801	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.901	12.901	procedencia: Nacional
802	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.588	7.588	procedencia: Nacional
803	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.650	11.650	procedencia: Nacional
804	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.747	6.747	procedencia: Nacional
805	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	768.417	768.417	procedencia: Nacional
806	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	111.320	111.320	procedencia: Nacional
807	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	195.917	195.917	procedencia: Nacional
808	80111613-9999	Limpieza del Condensador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	83.917	83.917	procedencia: Nacional
809	80111613-9999	Limpieza del evaporador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	83.917	83.917	procedencia: Nacional
810	80111613-9999	Limpieza de la bandeja de drenaje - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.167	52.167	procedencia: Nacional
811	80111613-9999	Limpieza del filtro y careta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.167	52.167	procedencia: Nacional
812	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.583	53.583	procedencia: Nacional
813	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.583	53.583	procedencia: Nacional
814	80111613-9999	Limpieza de canerias y ductos - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	76.417	76.417	procedencia: Nacional
815	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	227.525	227.525	procedencia: Nacional
816	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	99.784	99.784	procedencia: Nacional
817	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.202	23.202	procedencia: Nacional
818	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.903	12.903	procedencia: Nacional



819	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.828	38.828	procedencia: Nacional
820	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.703	21.703	procedencia: Nacional
821	72102305-001	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.819	20.819	procedencia: Nacional
822	80111613-9999	Adaptacion del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.706	11.706	procedencia: Nacional
823	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.522	15.522	procedencia: Nacional
824	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.274	6.274	procedencia: Nacional
825	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.250	40.250	procedencia: Nacional
826	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.540	23.540	procedencia: Nacional
827	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.110	26.110	procedencia: Nacional
828	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.275	15.275	procedencia: Nacional
829	72102305-001	Cambio de irradiador de calor - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.980	17.980	procedencia: Nacional
830	80111613-9999	Cambio de irradiador de calor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.406	10.406	procedencia: Nacional
831	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.604	13.604	procedencia: Nacional
832	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.025	8.025	procedencia: Nacional
833	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.692	9.692	procedencia: Nacional
834	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.584	5.584	procedencia: Nacional
835	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.947	10.947	procedencia: Nacional
836	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.274	6.274	procedencia: Nacional
837	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.604	13.604	procedencia: Nacional
838	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.025	8.025	procedencia: Nacional
839	72102305-001	Cambio de capacitor - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.504	53.504	procedencia: Nacional
840	80111613-9999	Cambio de capacitor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	28.992	28.992	procedencia: Nacional
841	72102305-001	Cambio de turbina - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.920	33.920	procedencia: Nacional
842	80111613-9999	Cambio de turbina - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.881	19.881	procedencia: Nacional




843	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.353	12.353	procedencia: Nacional
844	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional
845	72102305-001	Cambio de perillas de mando - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.320	10.320	procedencia: Nacional
846	80111613-9999	Cambio de perillas de mando - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.021	6.021	procedencia: Nacional
847	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	37.435	37.435	procedencia: Nacional
848	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.275	15.275	procedencia: Nacional
849	72102305-001	Cambio de valvula inversora - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	44.315	44.315	procedencia: Nacional
850	80111613-9999	Cambio de valvula inversora - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.085	26.085	procedencia: Nacional
851	72102305-001	Cambio de caretas - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.669	27.669	procedencia: Nacional
852	80111613-9999	Cambio de caretas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.289	16.289	procedencia: Nacional
853	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.539	14.539	procedencia: Nacional
854	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.450	8.450	procedencia: Nacional
855	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.794	15.794	procedencia: Nacional
856	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.176	9.176	procedencia: Nacional
857	72102305-001	Cambio de capilar - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.353	12.353	procedencia: Nacional
858	80111613-9999	Cambio de capilar - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional
859	72102305-001	Cambio de motor compresor - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	711.000	711.000	procedencia: Nacional
860	80111613-9999	Cambio de motor compresor - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	106.957	106.957	procedencia: Nacional
861	80111613-9999	Montaje y desmontaje de equipamiento - Mano de obra - Aire Split Tipo Cassette de 48.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	322.000	322.000	procedencia: Nacional
862	80111613-9999	Limpieza de Equipo - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	611.666	611.666	procedencia: Nacional
863	80111613-9999	Limpieza filtro de Retorno - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	175.500	175.500	procedencia: Nacional
864	80111613-9999	Limpieza del filtro de Insuflacion - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	116.500	116.500	procedencia: Nacional
865	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de Turbina - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	83.333	83.333	procedencia: Nacional
866	80111613-9999	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	83.333	83.333	procedencia: Nacional




867	80111613-9999	Limpieza de canerías y ductos de drenaje - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	83.333	83.333	procedencia: Nacional
868	72102305-001	Carga de gas Refrigerante - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	914.625	914.625	procedencia: Nacional
869	80111613-9999	Carga de gas Refrigerante - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	399.750	399.750	procedencia: Nacional
870	72102305-001	Soldadura por perdida de gas - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.634	17.634	procedencia: Nacional
871	80111613-9999	Soldadura por perdida de gas - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.814	9.814	procedencia: Nacional
872	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	73.276	73.276	procedencia: Nacional
873	80111613-9999	Rebobinado de motor ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	34.502	34.502	procedencia: Nacional
874	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.796	25.796	procedencia: Nacional
875	80111613-9999	Adaptación del ruleman del motor ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.252	12.252	procedencia: Nacional
876	72102305-001	Cambio de buje ventilador - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.450	19.450	procedencia: Nacional
877	80111613-9999	Cambio de buje ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.747	6.747	procedencia: Nacional
878	72102305-001	Cambio de motor ventilador - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	105.462	105.462	procedencia: Nacional
879	80111613-9999	Cambio de motor ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	60.262	60.262	procedencia: Nacional
880	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.594	32.594	procedencia: Nacional
881	80111613-9999	Cambio de paleta de ventilador - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.039	19.039	procedencia: Nacional
882	72102305-001	Cambio de relay termico - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.755	18.755	procedencia: Nacional
883	80111613-9999	Cambio de relay termico - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.656	7.656	procedencia: Nacional
884	72102305-001	Cambio de termostato de alta - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.603	17.603	procedencia: Nacional
885	80111613-9999	Cambio de termostato de alta - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional
886	72102305-001	Cambio de termostato de baja - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.603	17.603	procedencia: Nacional
887	80111613-9999	Cambio de termostato de baja - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.183	7.183	procedencia: Nacional
888	72102305-001	Cambio de llave selectora - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.144	9.144	procedencia: Nacional
889	80111613-9999	Cambio de llave selectora - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.179	5.179	procedencia: Nacional




890	72102305-001	Cambio de solenoide - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.366	8.366	procedencia: Nacional
891	80111613-9999	Cambio de solenoide - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.743	4.743	procedencia: Nacional
892	72102305-001	Cambio de placa electronica - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	47.678	47.678	procedencia: Nacional
893	80111613-9999	Cambio de placa electronica - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	27.973	27.973	procedencia: Nacional
894	72102305-001	Cambio de protector termico - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.023	6.023	procedencia: Nacional
895	80111613-9999	Cambio de protector termico - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.524	3.524	procedencia: Nacional
896	72102305-001	Cambio de filtro de gas - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.241	15.241	procedencia: Nacional
897	80111613-9999	Cambio de filtro de gas - Mano de obra - Aire Tipo Central de 150.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.886	8.886	procedencia: Nacional
Total por Grupo:						38.812.320	


Lic. Luz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete Ejecutivo
S.N.C.


Lic. José L. Ortiz A.
Coordinador Admin. y Financiero
Secretaría Nacional de Cultura


C.P. Edberta Mendoza
Directora Financiera
Secretaría Nacional de Cultura


Humberto López La Bella
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Cultura



Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

<https://www.paraguay.gov.py>

CERTIFICO, que CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 4584156, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado
--------	---------	--------------------	-------	---------	---------	-----------------	--------

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento
--------	-------------	-------	---------	---------	-----------------	------------

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO), es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concurra y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, actualmente bajo la administración del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO).

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art 107 Decreto 1092/2024; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta el VCHGO no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la corrección y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado AL VCHGO.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 7228/2023 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen al Ministerio de Economía y Finanzas, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renunciaciones, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar al VCHGO datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renunciaciones o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que solo se cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

Fecha de Emisión: Nov 5, 2024 11:22 AM



Código de Verificación: 1fd1326f

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=6757372&codigo_seguridad=1fd1326f