


Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 1092/2024

Licitación de Menor Cuanfía N° 09/2024 ADECUACIÓN DE OBRA EN EL EDIFICIO DEL CONACYT

N° Ítem	Descripción	AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián					Ecoservice Group S.A.					Ubaldo Martín Brítez Fleitas					En Obras de Nelson Segovia				
		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Adecuación y gestión de planos																				
1.1	Adecuación de planos de detalle del Proyecto Ejecutivo	Perdomo	Paraguay	1,00	8.160.000	8.160.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	10.200.000	10.200.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	5.963.716	5.963.716	En Obras	Paraguay	1,00	5.000.000	5.000.000
	SUB TOTAL					8.160.000					10.200.000					5.963.716					5.000.000
2	Trabajos Preliminares																				
2.1	Validados e implementados de seguridad de obra	Perdomo	Paraguay	1,00	2.600.000	2.600.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	3.250.000	3.250.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	2.385.486	2.385.486	En Obras	Paraguay	1,00	1.500.000	1.500.000
2.2	Replanteo de Obra	Perdomo	Paraguay	352,25	3.700	1.303.325	Ecoservice	Paraguay	352,25	4.550	1.602.738	Ubaldo	Paraguay	352,25	3.578	1.260.351	En Obras	Paraguay	352,25	3.700	1.303.325
	SUB TOTAL					3.903.325					4.852.738					3.845.837					2.803.325
3	Demolición y Desmonte																				
3.1	Perforación de losa para paso de instalaciones sanitarias en sector baños y kitchenette.	Perdomo	Paraguay	1,00	248.000	248.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	310.000	310.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	298.186	298.186	En Obras	Paraguay	1,00	248.000	248.000
3.2	Desmonte de piso y carpeta de regularización.	Perdomo	Paraguay	285,00	15.000	4.275.000	Ecoservice	Paraguay	285,00	16.000	4.600.000	Ubaldo	Paraguay	285,00	11.927	3.399.195	En Obras	Paraguay	285,00	12.800	3.648.000
3.3	Iluminación existentes.	Perdomo	Paraguay	8,00	12.600	100.800	Ecoservice	Paraguay	8,00	15.600	124.800	Ubaldo	Paraguay	8,00	11.927	95.416	En Obras	Paraguay	8,00	12.500	100.000
3.4	Desmonte de instalaciones de PCI existentes.	Perdomo	Paraguay	1,00	260.000	260.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	325.000	325.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	336.549	336.549	En Obras	Paraguay	1,00	330.000	330.000
3.5	Desmonte de equipos de Acondicionadores de Aire.	Perdomo	Paraguay	4,00	324.000	1.296.000	Ecoservice	Paraguay	4,00	405.000	1.620.000	Ubaldo	Paraguay	4,00	298.186	1.192.744	En Obras	Paraguay	4,00	324.000	1.296.000
3.6	piso para ejecución de instalaciones sanitarias.	Perdomo	Paraguay	1,00	218.400	218.400	Ecoservice	Paraguay	1,00	273.000	273.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	214.694	214.694	En Obras	Paraguay	1,00	218.400	218.400
	SUB TOTAL					6.397.400					7.212.800					5.438.784					5.770.400
4	Albatería																				
4.1	Muro de mampostería de ladrillos comunes	Perdomo	Paraguay	132,14	120.000	15.856.800	Ecoservice	Paraguay	132,14	120.900	15.975.726	Ubaldo	Paraguay	132,14	110.925	14.657.630	En Obras	Paraguay	132,14	96.800	12.791.152
4.2	Adintelado con vigueta de hormigón prefabricado	Perdomo	Paraguay	15,95	98.800	1.575.860	Ecoservice	Paraguay	15,95	123.500	1.969.825	Ubaldo	Paraguay	15,95	107.347	1.712.185	En Obras	Paraguay	15,95	98.800	1.575.860
4.3	sobre losa.	Perdomo	Paraguay	11,06	32.400	358.344	Ecoservice	Paraguay	11,06	40.500	447.930	Ubaldo	Paraguay	11,06	35.782	395.749	En Obras	Paraguay	11,06	32.400	358.344
4.4	Revoque grueso y fino de muros de mampostería.	Perdomo	Paraguay	175,34	41.600	7.294.144	Ecoservice	Paraguay	175,34	52.000	9.117.680	Ubaldo	Paraguay	175,34	47.710	8.365.471	En Obras	Paraguay	175,34	41.600	7.294.144
4.5	Revoque hidrófugo para baños y kitchenette	Perdomo	Paraguay	60,36	43.200	2.607.552	Ecoservice	Paraguay	60,36	54.000	3.259.440	Ubaldo	Paraguay	60,36	47.710	2.879.776	En Obras	Paraguay	60,36	43.200	2.607.552
4.6	Tabiques de yeso cartón (Durock)	Perdomo	Paraguay	17,23	162.000	2.791.260	Ecoservice	Paraguay	17,23	202.500	3.489.075	Ubaldo	Paraguay	17,23	214.694	3.699.178	En Obras	Paraguay	17,23	220.000	3.790.600
4.7	Asiación de pisos en baño.	Perdomo	Paraguay	10,05	50.000	502.500	Ecoservice	Paraguay	10,05	62.400	627.120	Ubaldo	Paraguay	10,05	53.673	539.414	En Obras	Paraguay	10,05	60.000	603.000
	SUB TOTAL					30.988.460					34.886.796					32.249.401					29.020.652
5	Pisos																				
5.1	Piso de porcelanato 60x60cm.	Perdomo	Paraguay	59,02	170.000	10.033.400	Ecoservice	Paraguay	59,02	160.000	9.443.200	Ubaldo	Paraguay	59,02	172.948	10.207.391	En Obras	Paraguay	59,02	165.000	9.738.300
	SUB TOTAL					10.033.400					9.443.200					10.207.391					9.738.300
6	Revestimientos																				

Lic. Carolina Perera
Profesional Titulada UOC
CONACYT



Lic. Alberto Torre
Director UOC
CONACYT

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 1092/2024

Licitación de Menor Cuantía N° 09/2024 ADECUACIÓN DE OBRA EN EL EDIFICIO DEL CONACYT

N° Ítem	Descripción	AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					Ecoservice Group S.A.					Ubaldo Martín Brites Fleitas					En Obras de Nelson Segovia				
		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.1	60x60cm.	Perdomo	Paraguay	48,77	130.000	6.340.100	Ecoservice	Paraguay	48,77	162.500	7.952.125	Ubaldo	Paraguay	48,77	161.020	7.852.945	En	Paraguay	48,77	155.000	8.047.050
6.2	multilaminada.	Perdomo	Paraguay	94,40	385.000	36.344.000	Ecoservice	Paraguay	94,40	481.250	45.430.000	Ubaldo	Paraguay	94,40	357.823	33.778.491	En	Paraguay	94,40	450.000	42.480.000
6.3	Revestimiento de madera multilaminada en aberturas.	Perdomo	Paraguay	4,94	385.000	1.863.400	Ecoservice	Paraguay	4,94	481.250	2.329.250	Ubaldo	Paraguay	4,94	381.678	1.847.322	En	Paraguay	4,94	450.000	2.178.000
6.4	Revestimiento ripado de madera multilaminada.	Perdomo	Paraguay	17,36	400.000	6.944.000	Ecoservice	Paraguay	17,36	500.000	8.680.000	Ubaldo	Paraguay	17,36	417.460	7.247.106	En	Paraguay	17,36	470.000	8.159.200
6.5	Inferior del ripado de madera multilaminada.	Perdomo	Paraguay	54,65	20.000	1.093.000	Ecoservice	Paraguay	54,65	25.000	1.366.250	Ubaldo	Paraguay	54,65	23.855	1.303.676	En	Paraguay	54,65	22.000	1.202.300
	SUB TOTAL					52.584.500					65.730.625					52.029.539					62.066.550
7	Cielorraso																				
7.1	Cielorraso de Placas de MDF con estructura de madera y perforaciones alatorias de Ø5mm para el paso de luz. Terminación con pintura sintética mate color negro. Considerar diseño a dos aguas, con arte alto a 2,95m. del RPT y 1,15m. del NPT.	Perdomo	Paraguay	24,43	380.000	9.302.400	Ecoservice	Paraguay	24,43	500.000	12.240.000	Ubaldo	Paraguay	24,43	417.460	10.219.421	En	Paraguay	24,43	380.000	9.302.400
7.2	Cielorraso tipo desmontable de v. tipo.	Perdomo	Paraguay	1,00	137.200	137.200	Ecoservice	Paraguay	1,00	234.000	234.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	214.594	214.594	En	Paraguay	1,00	210.000	210.000
7.3	Cielorraso metálico de perfiles de 100x100mm	Perdomo	Paraguay	126,45	520.000	65.754.000	Ecoservice	Paraguay	126,45	525.000	66.386.250	Ubaldo	Paraguay	126,45	477.097	60.328.916	En	Paraguay	126,45	495.000	62.592.750
7.4	Cielorraso de yeso cartón (Durlack) de placa Áreas Húmedas.	Perdomo	Paraguay	8,25	140.400	1.158.300	Ecoservice	Paraguay	8,25	175.500	1.447.875	Ubaldo	Paraguay	8,25	161.020	1.328.415	En	Paraguay	8,25	180.000	1.485.000
7.5	Cielorraso de yeso cartón (Durlack) de placa Estándar.	Perdomo	Paraguay	22,11	108.000	2.387.880	Ecoservice	Paraguay	22,11	135.000	2.984.850	Ubaldo	Paraguay	22,11	137.165	3.032.718	En	Paraguay	22,11	180.000	3.979.800
7.6	Puerta trampa para cielorraso de 60x60cm con marco oculto.	Perdomo	Paraguay	3,00	300.000	900.000	Ecoservice	Paraguay	3,00	375.000	1.125.000	Ubaldo	Paraguay	3,00	298.186	894.558	En	Paraguay	3,00	300.000	900.000
	SUB TOTAL					79.689.780					84.417.975					76.018.722					78.479.950
8	Pintura																				
8.1	Pintura interior sintética para techo según colores de proyecto.	Perdomo	Paraguay	372,90	35.500	13.237.950	Ecoservice	Paraguay	372,90	44.375	16.547.438		Paraguay	372,90	35.782	13.343.108	En	Paraguay	372,90	35.500	13.237.950
8.2	Pintura interior para interiores, según colores del proyecto.	Perdomo	Paraguay	504,67	27.100	13.676.557	Ecoservice	Paraguay	504,67	33.800	17.057.846		Paraguay	504,67	32.800	16.553.176	En	Paraguay	504,67	27.100	13.676.557
8.3	Pintura para cielorrasos, según colores del proyecto.	Perdomo	Paraguay	30,36	27.100	822.756	Ecoservice	Paraguay	30,36	33.800	1.026.168		Paraguay	30,36	32.800	995.808	En	Paraguay	30,36	27.100	822.756
	SUB TOTAL					27.737.263					34.631.452					30.892.092					27.737.263
9	Aberturas																				
9.1	madera de cedro, medida 1,40x2,15m, marco justable a espesor del muro, contramarco ambos lados, herrajes y cerradura tipo balancín sanitario.	Perdomo	Paraguay	1,00	2.298.400	2.298.400	Ecoservice	Paraguay	1,00	2.873.000	2.873.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	2.504.761	2.504.761	En	Paraguay	1,00	2.500.000	2.500.000

Lic. Alberto Torrez
Director UOC
CONACYT



Lic. Carolina Pereira
Profesional Técnico UOC
CONACYT


Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 1092/2024

Licitación de Menor Cuantía N° 09/2024 ADECUACIÓN DE OBRA EN EL EDIFICIO DEL CONACYT

N° Item		Descripción	AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					Ecoservice Group S.A.					Ubaldo Martín Brites Fleitas					En Obras de Nelson Segovia				
			Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL					
11.2		60 cm. (Baño PCD)	Perdomo	Paraguay	1,00	229.900	229.900	Ecoservice	Paraguay	1,00	287.301	287.301	Ubaldo	Paraguay	1,00	214.694	214.694	En	Obras	1,00	250.000	250.000
11.3		rebabile de 60 cm con papelera. (Baño PCD)	Perdomo	Paraguay	1,00	958.000	958.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	1.197.460	1.197.460	Ubaldo	Paraguay	1,00	954.195	954.195	En	Obras	1,00	1.000.000	1.000.000
11.4		odorero acople con sistema (Baño sexado)	Perdomo	Paraguay	2,00	478.000	956.000	Ecoservice	Paraguay	2,00	600.000	1.200.000	Ubaldo	Paraguay	2,00	596.372	1.192.744	En	Obras	2,00	500.000	1.000.000
11.5		Bacha lavamanos empotrar rectangular (Baño sexado y PCD)	Perdomo	Paraguay	3,00	389.600	1.168.800	Ecoservice	Paraguay	3,00	487.000	1.461.000	Ubaldo	Paraguay	3,00	399.569	1.198.707	En	Obras	3,00	425.000	1.275.000
11.6		Grifería lavamanos de agua fría	Perdomo	Paraguay	3,00	229.300	687.900	Ecoservice	Paraguay	3,00	290.000	870.000	Ubaldo	Paraguay	3,00	238.549	715.647	En	Obras	3,00	240.000	720.000
11.7		Toallero de manos argolla (Baño sexado y PCD)	Perdomo	Paraguay	3,00	200.000	600.000	Ecoservice	Paraguay	3,00	250.000	750.000	Ubaldo	Paraguay	3,00	178.911	536.733	En	Obras	3,00	200.000	600.000
11.8		PCD)	Perdomo	Paraguay	3,00	76.500	229.500	Ecoservice	Paraguay	3,00	100.000	300.000	Ubaldo	Paraguay	3,00	83.492	250.476	En	Obras	3,00	76.500	229.500
11.9		Portarrollos	Perdomo	Paraguay	3,00	43.000	129.000	Ecoservice	Paraguay	3,00	55.000	165.000	Ubaldo	Paraguay	3,00	47.710	143.130	En	Obras	3,00	43.000	129.000
11.10		Grifería de bacha monocomando de mesa (Kitchenette y Laboratorio)	Perdomo	Paraguay	2,00	588.400	1.176.800	Ecoservice	Paraguay	2,00	735.000	1.470.000	Ubaldo	Paraguay	2,00	596.372	1.192.744	En	Obras	2,00	588.400	1.176.800
11.11		Bacha de acero inoxidable de embutido alto brillo c/ tapa. Dimm. anisiones: 56X4x14,5 cm.	Perdomo	Paraguay	1,00	383.700	383.700	Ecoservice	Paraguay	1,00	485.000	485.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	381.670	381.670	En	Obras	1,00	425.000	425.000
SUB TOTAL							7.634.300				9.356.751				8.271.571						9.317.000	
12		Espijos																				
12.1		Medidas: 2,14+0,70x2,20m. (Prever corte para tablero de ascensor) (Acceso)	Perdomo	Paraguay	1,00	3.630.000	3.630.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	4.500.000	4.500.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	3.816.778	3.816.778	En	Obras	1,00	3.630.000	3.630.000
12.2		Medidas: 4,50x2,20m. (Salón de usos múltiples)	Perdomo	Paraguay	1,00	5.750.000	5.750.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	7.200.000	7.200.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	6.202.264	6.202.264	En	Obras	1,00	5.750.000	5.750.000
12.3		Espejo de 4mm. con marco de aluminio negro. Medidas: 0,90x1,10m. (Baño sexado y PCD)	Perdomo	Paraguay	3,00	576.700	1.730.100	Ecoservice	Paraguay	3,00	720.000	2.160.000	Ubaldo	Paraguay	3,00	656.009	1.968.027	En	Obras	3,00	576.700	1.730.100
SUB TOTAL							11.110.100				13.860.000				11.987.069						11.110.100	
13		Aislaciones Acústicas																				
13.1		Paneres de aislamiento acústica decorativos con lana de vidrio de 100-400mm	Perdomo	Paraguay	41,25	196.400	8.101.500	Ecoservice	Paraguay	41,25	245.000	10.106.250	Ubaldo	Paraguay	41,25	238.549	9.840.146	En	Obras	41,25	225.000	9.281.250
SUB TOTAL							8.101.500				10.106.250						9.840.146				9.281.250	
14		Instalación de desagüe																				
14.1		bajada a ramal existente planta baja.	Perdomo	Paraguay	1,00	988.000	988.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	1.300.000	1.300.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	1.073.469	1.073.469	En	Obras	1,00	988.000	988.000
14.2		Instalación cloacal de baño, con un inodoro y una bacha lavamanos.	Perdomo	Paraguay	3,00	1.040.000	3.120.000	Ecoservice	Paraguay	3,00	1.300.000	3.900.000	Ubaldo	Paraguay	3,00	1.312.017	3.936.051	En	Obras	3,00	1.040.000	3.120.000
14.3		Instalación cloacal de laboratorio	Perdomo	Paraguay	1,00	780.000	780.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	975.000	975.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	834.920	834.920	En	Obras	1,00	780.000	780.000
14.4		Instalación cloacal de Kitchenette.	Perdomo	Paraguay	1,00	780.000	780.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	975.000	975.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	834.920	834.920	En	Obras	1,00	780.000	780.000
SUB TOTAL							5.668.000					7.150.000					6.679.360				5.668.000	
15		Instalación de agua corriente																				
15.1		subida a ramal existente planta baja.	Perdomo	Paraguay	1,00	915.200	915.200	Ecoservice	Paraguay	1,00	1.250.000	1.250.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	1.073.469	1.073.469	En	Obras	1,00	915.200	915.200

Lic. Carolina Pereira
Profesional Técnico UOC
CONACYT



Lic. Alberto Torrez
Director UOC
CONACYT

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 1092/2024

Licitación de Menor Cuantía N° 09/2024 ADECUACIÓN DE OBRA EN EL EDIFICIO DEL CONACYT

Nº item	Descripción	AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo						Ecoservice Group S.A.						Ubaldo Martín Britez Fleitas						En Obras de Nelson Segovia					
		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL				
15.2	con un inodoro y una bacha lavamanos.	Perdomo	Paraguay	3,00	1.123.200	3.369.600	Ecoservice	Paraguay	3,00	1.404.000	4.212.000	Ubaldo	Paraguay	3,00	1.431.292	4.293.876	En Obras	Paraguay	3,00	1.123.200	3.369.600				
15.3	Instalación agua corriente de grifería para bacha de laboratorio.	Perdomo	Paraguay	1,00	561.600	561.600	Ecoservice	Paraguay	1,00	702.000	702.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	596.372	596.372	En Obras	Paraguay	1,00	561.600	561.600				
15.4	para bacha de kitchenette.	Perdomo	Paraguay	1,00	561.600	561.600	Ecoservice	Paraguay	1,00	702.000	702.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	596.372	596.372	En Obras	Paraguay	1,00	561.600	561.600				
15.5	conexión a termocalafón.	Perdomo	Paraguay	1,00	1.674.000	1.674.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	2.092.500	2.092.500	Ubaldo	Paraguay	1,00	2.146.938	2.146.938	En Obras	Paraguay	1,00	1.674.000	1.674.000				
	SUB TOTAL					7.082.000					8.958.500					8.707.027				7.082.000					
16	Instalaciones de PCI																								
16.1	Contra incendios.Caños galvanizados pintados en color rojo con pintura	Perdomo	Paraguay	39,00	430.000	16.770.000	Ecoservice	Paraguay	39,00	537.500	20.962.500	Ubaldo	Paraguay	39,00	441.315	17.211.285	En Obras	Paraguay	39,00	470.000	18.330.000				
16.2	Cartelería de emergencia. Cartel de Salida de Emergencia de acrílico e iluminado.	Perdomo	Paraguay	2,00	310.500	621.000	Ecoservice	Paraguay	2,00	388.073	776.146	Ubaldo	Paraguay	2,00	238.549	477.098	En Obras	Paraguay	2,00	310.500	621.000				
	SUB TOTAL					17.391.000					21.733.646					17.388.333				18.951.000					
17	Instalaciones Eléctricas																								
17.1	Adecuación de tablero existente a carga nueva a calcular.	Perdomo	Paraguay	1,00	3.224.300	3.224.300	Ecoservice	Paraguay	1,00	4.030.000	4.030.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	3.316.739	3.616.778	En Obras	Paraguay	1,00	3.224.300	3.224.300				
17.2	grabación previsto para cargas a calcular.	Perdomo	Paraguay	4,00	1.937.000	7.748.000	Ecoservice	Paraguay	4,00	2.421.250	9.685.000	Ubaldo	Paraguay	4,00	2.385.486	9.541.944	En Obras	Paraguay	4,00	1.937.000	7.748.000				
17.3	Boca de iluminación interior según planos y cableado adecuado a calcular.	Perdomo	Paraguay	1,00	1.716.000	1.716.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	2.145.000	2.145.000	Ubaldo	Paraguay	1,00	2.087.301	2.087.301	En Obras	Paraguay	1,00	1.716.000	1.716.000				
17.4	Boca de iluminación interior según planos y cableado adecuado a cálculo de cargas.	Perdomo	Paraguay	103,00	194.400	20.023.200	Ecoservice	Paraguay	103,00	243.000	25.029.000	Ubaldo	Paraguay	103,00	166.984	17.199.352	En Obras	Paraguay	103,00	194.400	20.023.200				
17.5	Cinta LED según planos y cableado adecuado a cada cada artefacto. Incluye punto de encendido o conexión a tablero de luces.	Perdomo	Paraguay	6,00	171.600	1.029.600	Ecoservice	Paraguay	6,00	214.500	1.287.000	Ubaldo	Paraguay	6,00	178.911	1.073.466	En Obras	Paraguay	6,00	171.600	1.029.600				
17.6	según indicación en planos, incluye placa	Perdomo	Paraguay	21,00	205.200	4.309.200	Ecoservice	Paraguay	21,00	256.500	5.386.500	Ubaldo	Paraguay	21,00	166.984	3.506.664	En Obras	Paraguay	21,00	205.200	4.309.200				
17.7	según indicación en planos, incluye placa	Perdomo	Paraguay	11,00	183.100	2.014.100	Ecoservice	Paraguay	11,00	228.800	2.516.800	Ubaldo	Paraguay	11,00	178.911	1.968.021	En Obras	Paraguay	11,00	183.100	2.014.100				
17.8	techo según indicación en planos, incluye placa	Perdomo	Paraguay	3,00	183.100	549.300	Ecoservice	Paraguay	3,00	228.800	686.400	Ubaldo	Paraguay	3,00	178.911	536.733	En Obras	Paraguay	3,00	183.100	549.300				
17.9	Toma eléctrico especial. Boca para toma eléctrico Schuko según indicación en planos, incluye placa y llave termomagnética independiente.	Perdomo	Paraguay	6,00	267.800	1.606.800	Ecoservice	Paraguay	6,00	334.750	2.008.500	Ubaldo	Paraguay	6,00	298.186	1.789.116	En Obras	Paraguay	6,00	267.800	1.606.800				
17.10	termocalafón.	Perdomo	Paraguay	1,00	258.000	258.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	298.186	298.186	Ubaldo	Paraguay	1,00	298.186	298.186	En Obras	Paraguay	1,00	258.000	258.000				
17.11	Acondicionadores de Aire de 60 000BTU.	Perdomo	Paraguay	6,00	540.000	3.240.000	Ecoservice	Paraguay	6,00	656.009	3.936.054	Ubaldo	Paraguay	6,00	656.009	3.936.054	En Obras	Paraguay	6,00	600.000	3.600.000				

Lic. Carolina Pereira
Profissional Técnica UOC
CONTACT



Lic. Alberto Torrez
Director UOC
CONACYT

Anexo al Decreto 1092/2024


AYALA PERDOMO INGENIERIA de Victor Julián Ayala Perdomo										Ecoservice Group S.A.					Ubaldo Martín Britzez Fleitas					En Obras de Nelson Segovia				
Nº ítem	Descripción		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL					
17.12	Acondicionadores de Aire de 36.000BTU.		Perdomo	Paraguay	2,00	378.000	756.000	Ecoservice	Paraguay	2,00	472.500	945.000	Ubaldo	Paraguay	2,00	477.097	954.194	En Obras	Paraguay	2,00	450.000	900.000		
SUB TOTAL							46.474.200					58.091.700		46.707.809							46.978.200			
18	Señales Débiles																							
18.1	Boca de conexión para datos de proyectores. Solo incluye ducteado hasta central de audio y video, no incluye cable HDMI.		Perdomo	Paraguay	4,00	183.100	732.400	Ecoservice	Paraguay	4,00	230.000	920.000	Ubaldo	Paraguay	4,00	214.694	858.776	En Obras	Paraguay	4,00	200.000	800.000		
18.2	Boca de conexión para Audio. Solo incluye ducteado hasta central de audio y video, no incluye cableado.		Perdomo	Paraguay	7,00	183.100	1.281.700	Ecoservice	Paraguay	7,00	230.000	1.610.000	Ubaldo	Paraguay	7,00	214.694	1.502.858	En Obras	Paraguay	7,00	200.000	1.400.000		
18.3	Boca para Datos o Internet. Solo incluye ducteado.		Perdomo	Paraguay	4,00	183.100	732.400	Ecoservice	Paraguay	4,00	230.000	920.000	Ubaldo	Paraguay	4,00	214.694	858.776	En Obras	Paraguay	4,00	200.000	800.000		
18.4	Punto de conexión digital con cable HDMI 4K		Perdomo	Paraguay	70,00	15.500	1.085.000	Ecoservice	Paraguay	70,00	20.000	1.400.000	Ubaldo	Paraguay	70,00	17.391	1.252.370	En Obras	Paraguay	70,00	15.500	1.085.000		
18.5	Punto de conexión digital con cable Óptico OD2.2Mm para audio digital.		Perdomo	Paraguay	136,00	11.900	2.020.400	Ecoservice	Paraguay	136,00	21.000	2.872.000	Ubaldo	Paraguay	136,00	17.591	2.403.116	En Obras	Paraguay	136,00	14.906	2.026.400		
18.6	Intranet Punto de conexión digital con cable de conexión de F. Fija Óptica SC-UPC A SC-APC Single Mode 3 Mm		Perdomo	Paraguay	65,00	11.800	900.000	Ecoservice	Paraguay	65,00	14.000	1.170.000	Ubaldo	Paraguay	65,00	17.641	1.162.945	En Obras	Paraguay	65,00	14.806	962.000		
18.7	Repetidor WIFI. Punto de Acceso		Perdomo	Paraguay	4,00	778.400	3.113.600	Ecoservice	Paraguay	4,00	900.000	3.600.000	Ubaldo	Paraguay	4,00	954.195	3.815.780	En Obras	Paraguay	4,00	800.000	3.200.000		
SUB TOTAL							9.933.500					12.340.000		11.885.651							10.273.400			
19	Artefactos de Iluminación																							
19.1	Artefacto fluorescente LED de 18W. (Incluye montaje del artefacto)		Perdomo	Paraguay	7,00	198.400	1.388.800	Ecoservice	Paraguay	7,00	248.000	1.736.000	Ubaldo	Paraguay	7,00	214.694	1.502.858	En Obras	Paraguay	7,00	198.400	1.388.800		
19.2	Riel carril directo LL8468 Negro de 1m. con 3 Spots para riel LL-FSL Negro LED de 12W 3000K (Incluye dirigibles.		Perdomo	Paraguay	46,00	196.000	9.016.000	Ecoservice	Paraguay	46,00	250.000	11.500.000	Ubaldo	Paraguay	46,00	214.694	9.875.924	En Obras	Paraguay	46,00	196.000	9.016.000		
19.3	Spot de adosar para pared. Panel Led 6W circular de adosar luz fria para retroiluminación. (Incluye montaje del artefacto)		Perdomo	Paraguay	20,00	24.800	496.000	Ecoservice	Paraguay	20,00	31.000	620.000	Ubaldo	Paraguay	20,00	41.746	834.920	En Obras	Paraguay	20,00	24.800	496.000		
19.4	Led 6W circular de adosar luz cálida (Incluye montaje del artefacto)		Perdomo	Paraguay	11,00	24.300	267.300	Ecoservice	Paraguay	11,00	31.000	341.000	Ubaldo	Paraguay	11,00	41.746	459.206	En Obras	Paraguay	11,00	24.300	267.300		
19.5	Cinta led de 60 Leds luz cálida para exterior por 5 metros incluye transformador. (Incluye montaje del artefacto)		Perdomo	Paraguay	6,00	111.800	670.800	Ecoservice	Paraguay	6,00	150.000	900.000	Ubaldo	Paraguay	6,00	125.238	751.428	En Obras	Paraguay	6,00	111.800	670.800		
19.6	Reflector direccional LED de 5W luz cálida. (Incluye montaje del artefacto)		Perdomo	Paraguay	1,00	57.200	57.200	Ecoservice	Paraguay	1,00	83.492	83.492	Ubaldo	Paraguay	1,00	83.492	83.492	En Obras	Paraguay	1,00	57.200	57.200		


Lic. Carolina Pereira
Professora Técnica UOC
CONACTT


Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación de Menor Cuantía N° 09/2024 ADECUACIÓN DE OBRA EN EL EDIFICIO DEL CONACYT
Anexo al Decreto 1092/2024

N° Ítem	Descripción	AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					Ecoservice Group S.A.					Ubaldo Martín Brítez Fleitas					En Obras de Nelson Segovia				
		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
19.7	Colgante industrial LED 200W 6500K. (incluye montaje del artefacto)	Perdomo	Paraguay	18,00	490.900	8.836.200	Ecoservice	Paraguay	18,00	650.000	11.700.000	Ubaldo	Paraguay	18,00	536.734	9.661.212	En Obras	Paraguay	18,00	490.900	8.836.200
	SUB TOTAL					20.732.300					26.869.000					23.169.040					20.732.300
20	Limpeza																				
20.1	Limpeza diaria de obra.	Perdomo	Paraguay	1,00	2.600.000	2.600.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	3.300.000	3.300.000	Ubaldo	Paraguay	1,00		2.385.486	CU	Paraguay	1,00	2.600.000	2.600.000
20.2	Limpeza final de obra.	Perdomo	Paraguay	1,00	4.680.000	4.680.000	Ecoservice	Paraguay	1,00	5.000.000	5.000.000	Ubaldo	Paraguay	1,00		4.174.601	CU	Paraguay	1,00	4.680.000	4.680.000
	SUB TOTAL					7.280.000					8.300.000					6.560.087					7.280.000
TOTAL GENERAL						382.536.428					456.064.580					393.212.378					389.304.690


Lic. Carolina Pereira
Profesionista Técnica de la UCC




Lic. Alberto Iordiez
Director de la UCC