

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
1	78190101-006	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FRENOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		36.929.282	36.929.282	procedencia:	
1.1		Juego de pastillas de freno delantero	unidad	1,00	-	2.654.653	1.327.327	1.327.327	Autocenter PY	-50,00%	1.579.518	1.579.518	Nacional	-40,50%
1.2		Discos de Frenos delantero	unidad	1,00	-	3.368.756	1.684.378	1.684.378	Autocenter PY	-50,00%	2.004.410	2.004.410	Nacional	-40,50%
1.3		Juego de Reparación de mordaza de freno	unidad	1,00	-	642.312	321.156	321.156	Autocenter PY	-50,00%	382.175	382.175	Nacional	-40,50%
1.4		Cilindros de frenos trasero	unidad	1,00	-	1.266.376	633.188	633.188	Autocenter PY	-50,00%	753.494	753.494	Nacional	-40,50%
1.5		Zapatas de frenos trasero	unidad	1,00	-	2.343.272	1.171.636	1.171.636	Autocenter PY	-50,00%	1.394.247	1.394.247	Nacional	-40,50%
1.6		Tambores de Freno trasero	unidad	1,00	-	3.551.137	1.775.569	1.775.569	Autocenter PY	-50,00%	2.112.927	2.112.927	Nacional	-40,50%
1.7		Canos de frenos de mano	unidad	1,00	-	997.724	498.862	498.862	Autocenter PY	-50,00%	593.646	593.646	Nacional	-40,50%
1.8		Bomba central de freno	unidad	1,00	-	2.864.708	1.432.354	1.432.354	Autocenter PY	-50,00%	1.704.502	1.704.502	Nacional	-40,50%
1.9		Válvulas de freno	unidad	1,00	-	1.809.770	904.885	904.885	Autocenter PY	-50,00%	1.076.813	1.076.813	Nacional	-40,50%
1.10		Cambio de fluido de freno p/litros	litros	1,00	-	112.303	56.152	56.152	Autocenter PY	-50,00%	66.820	66.820	Nacional	-40,50%
1.11		Canos flexibles de frenos	unidad	1,00	-	553.178	276.589	276.589	Autocenter PY	-50,00%	329.141	329.141	Nacional	-40,50%
1.12		Seguros de zapata	unidad	1,00	-	190.605	95.303	95.303	Autocenter PY	-50,00%	113.410	113.410	Nacional	-40,50%
1.13		Rectificación de discos de freno	unidad	1,00	-	374.670	187.335	187.335	Autocenter PY	-50,00%	222.929	222.929	Nacional	-40,50%
1.14		Cementado de zapatas	unidad	1,00	-	480.525	240.263	240.263	Autocenter PY	-50,00%	285.913	285.913	Nacional	-40,50%
1.15		Rectificación de tambores traseros	unidad	1,00	-	329.613	164.807	164.807	Autocenter PY	-50,00%	196.120	196.120	Nacional	-40,50%
1.16		Resortes de zapata	unidad	1,00	-	168.075	84.038	84.038	Autocenter PY	-50,00%	100.005	100.005	Nacional	-40,50%
1.17		Juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	1,00	-	132.276	66.138	66.138	Autocenter PY	-50,00%	78.704	78.704	Nacional	-40,50%
1.18		Regulador de freno RH	unidad	1,00	-	489.975	244.988	244.988	Autocenter PY	-50,00%	291.536	291.536	Nacional	-40,50%
1.19		Regulador de freno LH	unidad	1,00	-	489.975	244.988	244.988	Autocenter PY	-50,00%	291.536	291.536	Nacional	-40,50%
1.20		Leva de freno	unidad	1,00	-	260.878	130.439	130.439	Autocenter PY	-50,00%	155.223	155.223	Nacional	-40,50%
1.21		Perno de zapata	unidad	1,00	-	94.872	47.436	47.436	Autocenter PY	-50,00%	56.449	56.449	Nacional	-40,50%
1.22		Pistón de mordaza	unidad	1,00	-	1.183.023	591.512	591.512	Autocenter PY	-50,00%	703.899	703.899	Nacional	-40,50%
1.23		Mordaza de freno delantero RH	unidad	1,00	-	6.232.086	3.116.043	3.116.043	Autocenter PY	-50,00%	3.708.091	3.708.091	Nacional	-40,50%
1.24		Mordaza de freno delantero LH	unidad	1,00	-	6.232.086	3.116.043	3.116.043	Autocenter PY	-50,00%	3.708.091	3.708.091	Nacional	-40,50%
1.25		Perno de mordaza	unidad	1,00	-	386.648	193.324	193.324	Autocenter PY	-50,00%	230.056	230.056	Nacional	-40,50%
1.26		Tapa de polvo	unidad	1,00	-	86.846	43.423	43.423	Autocenter PY	-50,00%	51.673	51.673	Nacional	-40,50%
1.27		Goma pedal TM	unidad	1,00	-	277.883	138.942	138.942	Autocenter PY	-50,00%	165.340	165.340	Nacional	-40,50%
1.28		Bulbo de freno	unidad	1,00	-	326.960	163.480	163.480	Autocenter PY	-50,00%	194.541	194.541	Nacional	-40,50%
1.29		Mecanismo de freno de mano	unidad	1,00	-	826.617	413.309	413.309	Autocenter PY	-50,00%	491.837	491.837	Nacional	-40,50%
1.30		Juego reparo bomba central de freno	unidad	1,00	-	536.267	268.134	268.134	Autocenter PY	-50,00%	319.079	319.079	Nacional	-40,50%
1.31		Sensor de desaceleración	unidad	1,00	-	2.362.201	1.181.101	1.181.101	Autocenter PY	-50,00%	1.405.510	1.405.510	Nacional	-40,50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	1.32	Sensor ABS de rueda delantera izq.	unidad	1,00	-	3.312.893	1.656.447	1.656.447	Autocenter PY	-50,00%	1.971.171	1.971.171	Nacional	-40,50%
	1.33	Sensor ABS de rueda delantera der.	unidad	1,00	-	3.312.893	1.656.447	1.656.447	Autocenter PY	-50,00%	1.971.171	1.971.171	Nacional	-40,50%
	1.34	Sensor ABS de rueda trasera.	unidad	1,00	-	3.312.893	1.656.447	1.656.447	Autocenter PY	-50,00%	1.971.171	1.971.171	Nacional	-40,50%
	1.35	Modulo hidráulico de ABS	unidad	1,00	-	8.697.908	4.348.954	4.348.954	Autocenter PY	-50,00%	5.175.256	5.175.256	Nacional	-40,50%
	1.36	Rotor sensor de ABS	unidad	1,00	-	1.313.011	656.506	656.506	Autocenter PY	-50,00%	781.242	781.242	Nacional	-40,50%
	1.37	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	245.072	245.072	Autocenter PY	-50,00%	291.636	291.636	Nacional	-40,50%
2	78180101-004	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		23.215.591	23.215.591	procedencia:	
	2.1	Amortiguadores	unidad	1,00	-	3.413.224	1.706.612	1.706.612		-50,00%	2.030.868	2.030.868	Nacional	-40,50%
	2.2	Rotulas inferiores	unidad	1,00	-	2.324.195	1.162.098	1.162.098		-50,00%	1.382.896	1.382.896	Nacional	-40,50%
	2.3	Rotulas superiores	unidad	1,00	-	2.146.759	1.073.380	1.073.380		-50,00%	1.277.321	1.277.321	Nacional	-40,50%
	2.4	Bujes de parrilla superior	unidad	1,00	-	817.391	408.696	408.696		-50,00%	486.348	486.348	Nacional	-40,50%
	2.5	Bujes de parrilla inferior delantera.	unidad	1,00	-	805.561	402.781	402.781		-50,00%	479.309	479.309	Nacional	-40,50%
	2.6	Parrilla de suspensión inferior	unidad	1,00	-	2.767.604	1.383.802	1.383.802		-50,00%	1.646.725	1.646.725	Nacional	-40,50%
	2.7	Parrilla de suspensión superior	unidad	1,00	-	2.471.874	1.235.937	1.235.937		-50,00%	1.470.765	1.470.765	Nacional	-40,50%
	2.8	Buje estabilizador central	unidad	1,00	-	214.247	107.124	107.124		-50,00%	127.477	127.477	Nacional	-40,50%
	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	unidad	1,00	-	593.303	296.652	296.652		-50,00%	353.015	353.015	Nacional	-40,50%
	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	unidad	1,00	-	593.303	296.652	296.652		-50,00%	353.015	353.015	Nacional	-40,50%
	2.11	Barra estabilizadora delantera.	unidad	1,00	-	2.088.060	1.044.030	1.044.030		-50,00%	1.242.396	1.242.396	Nacional	-40,50%
	2.12	Punta eje RH	unidad	1,00	-	3.434.965	1.717.483	1.717.483		-50,00%	2.043.805	2.043.805	Nacional	-40,50%
	2.13	Punta eje LH	unidad	1,00	-	3.434.965	1.717.483	1.717.483		-50,00%	2.043.805	2.043.805	Nacional	-40,50%
	2.14	Rodillo de punta eje	unidad	1,00	-	526.451	263.226	263.226		-50,00%	313.239	313.239	Nacional	-40,50%
	2.15	Reten de aceite punta eje	unidad	1,00	-	313.191	156.596	156.596		-50,00%	186.349	186.349	Nacional	-40,50%
	2.16	Mata rueda delantera	unidad	1,00	-	2.874.525	1.437.263	1.437.263		-50,00%	1.710.343	1.710.343	Nacional	-40,50%
	2.17	Rotor sensor	unidad	1,00	-	1.244.369	622.185	622.185		-50,00%	740.399	740.399	Nacional	-40,50%
	2.18	Ruleman de maza delantera int.	unidad	1,00	-	2.988.426	1.494.213	1.494.213		-50,00%	1.778.113	1.778.113	Nacional	-40,50%
	2.19	Ruleman de maza delantera ext.	unidad	1,00	-	2.688.092	1.344.046	1.344.046		-50,00%	1.599.414	1.599.414	Nacional	-40,50%
	2.20	Reten de maza delantera	unidad	1,00	-	353.846	176.923	176.923		-50,00%	210.538	210.538	Nacional	-40,50%
	2.21	Tuerca de maza	unidad	1,00	-	197.768	98.884	98.884		-50,00%	117.672	117.672	Nacional	-40,50%
	2.22	Arandela de maza	unidad	1,00	-	163.447	81.724	81.724		-50,00%	97.251	97.251	Nacional	-40,50%
	2.23	Tapia de maza	unidad	1,00	-	288.758	144.379	144.379		-50,00%	171.811	171.811	Nacional	-40,50%
	2.24	Buje amortiguador	unidad	1,00	-	153.013	76.507	76.507		-50,00%	91.043	91.043	Nacional	-40,50%
	2.25	Perno Parrilla	unidad	1,00	-	364.365	182.183	182.183		-50,00%	216.798	216.798	Nacional	-40,50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	2.26	Taqueador de suspensión LH	unidad	1,00	-	290.032	145.016	145.016		-50,00%	172.569	172.569	Nacional	-40,50%
	2.27	Taqueador de suspensión RH	unidad	1,00	-	290.032	145.016	145.016		-50,00%	172.569	172.569	Nacional	-40,50%
	2.28	Tazas de ruedas	unidad	1,00	-	685.885	342.943	342.943		-50,00%	408.102	408.102	Nacional	-40,50%
	2.29	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	245.072	245.072		-50,00%	291.636	291.636	Nacional	-40,50%
3	78180101-009	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		39.513.754	39.513.754	procedencia:	
	3.1	Bendix de arranque	unidad	1,00	-	1.418.904	709.452	709.452		-50,00%	844.248	844.248	Nacional	-40,50%
	3.2	Rotor de arranque	unidad	1,00	-	1.148.981	574.491	574.491		-50,00%	683.644	683.644	Nacional	-40,50%
	3.3	Inducido de arranque	unidad	1,00	-	1.185.224	592.612	592.612		-50,00%	705.208	705.208	Nacional	-40,50%
	3.4	Juego de carbones	unidad	1,00	-	507.319	253.660	253.660		-50,00%	301.855	301.855	Nacional	-40,50%
	3.5	Motor de arranque completo	unidad	1,00	-	5.687.017	2.843.509	2.843.509		-50,00%	3.383.775	3.383.775	Nacional	-40,50%
	3.6	Automático de arranque	unidad	1,00	-	655.907	327.954	327.954		-50,00%	390.265	390.265	Nacional	-40,50%
	3.7	Porta carbón	unidad	1,00	-	633.762	316.881	316.881		-50,00%	377.088	377.088	Nacional	-40,50%
	3.8	Bobina motor de arranque	unidad	1,00	-	1.379.741	689.871	689.871		-50,00%	820.946	820.946	Nacional	-40,50%
	3.9	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	unidad	1,00	-	1.764.778	882.389	882.389		-50,00%	1.050.043	1.050.043	Nacional	-40,50%
	3.10	Rotor de Alternador	unidad	1,00	-	1.247.640	623.820	623.820		-50,00%	742.346	742.346	Nacional	-40,50%
	3.11	Estator de Alternador	unidad	1,00	-	1.184.720	592.360	592.360		-50,00%	704.908	704.908	Nacional	-40,50%
	3.12	Correa de Alternador	unidad	1,00	-	813.791	406.896	406.896		-50,00%	484.206	484.206	Nacional	-40,50%
	3.13	Rulemanes de Alternador	unidad	1,00	-	263.690	131.845	131.845		-50,00%	156.896	156.896	Nacional	-40,50%
	3.14	Polea de alternador	unidad	1,00	-	1.044.283	522.142	522.142		-50,00%	621.348	621.348	Nacional	-40,50%
	3.15	Carcasa trasera de alternador	unidad	1,00	-	1.386.565	693.283	693.283		-50,00%	825.007	825.007	Nacional	-40,50%
	3.16	Carcasa delantera de alternador	unidad	1,00	-	1.047.554	523.777	523.777		-50,00%	623.295	623.295	Nacional	-40,50%
	3.17	Rebobinado de campo	unidad	1,00	-	1.236.567	618.284	618.284		-50,00%	735.757	735.757	Nacional	-40,50%
	3.18	Alternador Completo	unidad	1,00	-	5.740.248	2.870.124	2.870.124		-50,00%	3.415.448	3.415.448	Nacional	-40,50%
	3.19	Batería	unidad	1,00	-	2.162.400	1.081.200	1.081.200		-50,00%	1.286.628	1.286.628	Nacional	-40,50%
	3.20	Foco de Alta y Baja	unidad	1,00	-	276.813	138.407	138.407		-50,00%	164.704	164.704	Nacional	-40,50%
	3.21	Focos de 2 filamentos	unidad	1,00	-	219.342	109.671	109.671		-50,00%	130.508	130.508	Nacional	-40,50%
	3.22	Focos de 1 filamento	unidad	1,00	-	157.450	78.725	78.725		-50,00%	93.683	93.683	Nacional	-40,50%
	3.23	Focos de busca huellas	unidad	1,00	-	397.429	198.715	198.715		-50,00%	236.470	236.470	Nacional	-40,50%
	3.24	Foco de luz de techo	unidad	1,00	-	193.239	96.620	96.620		-50,00%	114.977	114.977	Nacional	-40,50%
	3.25	Faro delantero	unidad	1,00	-	1.902.386	951.193	951.193		-50,00%	1.131.920	1.131.920	Nacional	-40,50%
	3.26	Faro trasero	unidad	1,00	-	1.296.417	648.209	648.209		-50,00%	771.368	771.368	Nacional	-40,50%
	3.27	Faritos de luz de chapa	unidad	1,00	-	617.245	308.623	308.623		-50,00%	367.261	367.261	Nacional	-40,50%
	3.28	Faros busca huellas	unidad	1,00	-	885.269	442.635	442.635		-50,00%	526.735	526.735	Nacional	-40,50%


 3


CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS


Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	3.29	Focos LED Baliza techo	unidad	1,00	-	454.459	227.230	227.230		-50,00%	270.403	270.403	Nacional	-40,50%
	3.30	Conmutador de luces	unidad	1,00	-	2.322.782	1.161.391	1.161.391		-50,00%	1.382.055	1.382.055	Nacional	-40,50%
	3.31	Bulbo marcha atrás	unidad	1,00	-	490.177	245.089	245.089		-50,00%	291.655	291.655	Nacional	-40,50%
	3.32	Bulbo neutro	unidad	1,00	-	478.853	239.427	239.427		-50,00%	284.917	284.917	Nacional	-40,50%
	3.33	Faro auxiliar de freno	unidad	1,00	-	619.274	309.637	309.637		-50,00%	368.468	368.468	Nacional	-40,50%
	3.34	Tablero instrumental	unidad	1,00	-	3.491.599	1.745.800	1.745.800		-50,00%	2.077.501	2.077.501	Nacional	-40,50%
	3.35	Comando central de lev. Vid. LH	unidad	1,00	-	2.216.823	1.108.412	1.108.412		-50,00%	1.319.010	1.319.010	Nacional	-40,50%
	3.36	Comando central de lev. Vid. RH	unidad	1,00	-	2.036.114	1.018.057	1.018.057		-50,00%	1.211.488	1.211.488	Nacional	-40,50%
	3.37	Interruptor de lev. Vid. tras LH	unidad	1,00	-	665.392	332.696	332.696		-50,00%	395.908	395.908	Nacional	-40,50%
	3.38	Interruptor de lev. Vid. tras RH	unidad	1,00	-	665.392	332.696	332.696		-50,00%	395.908	395.908	Nacional	-40,50%
	3.39	Interruptores de puerta	unidad	1,00	-	545.154	272.577	272.577		-50,00%	324.367	324.367	Nacional	-40,50%
	3.40	Interruptor de estacionamiento	unidad	1,00	-	685.885	342.943	342.943		-50,00%	408.102	408.102	Nacional	-40,50%
	3.41	Interruptor de 4x4	unidad	1,00	-	1.793.846	896.923	896.923		-50,00%	1.067.338	1.067.338	Nacional	-40,50%
	3.42	Interruptor de busca huella	unidad	1,00	-	890.684	445.342	445.342		-50,00%	529.957	529.957	Nacional	-40,50%
	3.43	Relay	unidad	1,00	-	359.854	179.927	179.927		-50,00%	214.113	214.113	Nacional	-40,50%
	3.44	Encendedor	unidad	1,00	-	459.170	229.585	229.585		-50,00%	273.206	273.206	Nacional	-40,50%
	3.45	Alarma cinturón	unidad	1,00	-	595.868	297.934	297.934		-50,00%	354.542	354.542	Nacional	-40,50%
	3.46	Unidad de control	unidad	1,00	-	1.699.533	849.767	849.767		-50,00%	1.011.222	1.011.222	Nacional	-40,50%
	3.47	Bocina	unidad	1,00	-	497.006	248.503	248.503		-50,00%	295.718	295.718	Nacional	-40,50%
	3.48	Relay limpiaparabrisas	unidad	1,00	-	409.728	204.864	204.864		-50,00%	243.789	243.789	Nacional	-40,50%
	3.49	Control apertura	unidad	1,00	-	1.758.154	879.077	879.077		-50,00%	1.046.102	1.046.102	Nacional	-40,50%
	3.50	Bujías incandescentes	unidad	1,00	-	891.958	445.979	445.979		-50,00%	530.715	530.715	Nacional	-40,50%
	3.51	Motor limpiaparabrisas	unidad	1,00	-	2.398.387	1.199.194	1.199.194		-50,00%	1.427.040	1.427.040	Nacional	-40,50%
	3.52	Motor lanza agua	unidad	1,00	-	2.150.226	1.075.113	1.075.113		-50,00%	1.279.384	1.279.384	Nacional	-40,50%
	3.53	Antena centro techo	unidad	1,00	-	888.525	444.263	444.263		-50,00%	528.673	528.673	Nacional	-40,50%
	3.54	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	245.072	245.072		-50,00%	291.636	291.636	Nacional	-40,50%
4	78180101-014	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		86.092.926	86.092.926	procedencia:	
	4.1	Juego de Pistones	unidad	1,00	-	4.034.311	2.017.156	2.017.156		-50,00%	2.400.415	2.400.415	Nacional	-40,50%
	4.2	Juego De Aros	unidad	1,00	-	2.906.179	1.453.090	1.453.090		-50,00%	1.729.176	1.729.176	Nacional	-40,50%
	4.3	Juego de Camisa	unidad	1,00	-	1.977.674	988.837	988.837		-50,00%	1.176.716	1.176.716	Nacional	-40,50%
	4.4	Juego de Juntas	unidad	1,00	-	2.063.647	1.031.824	1.031.824		-50,00%	1.227.870	1.227.870	Nacional	-40,50%
	4.5	Casquillos de biela	unidad	1,00	-	957.601	478.801	478.801		-50,00%	569.773	569.773	Nacional	-40,50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	4.6	Casquillos de Bancada	unidad	1,00	-	1.345.110	672.555	672.555		-50,00%	800.340	800.340	Nacional	-40,50%
	4.7	Válvulas de Admisión	unidad	1,00	-	469.234	234.617	234.617		-50,00%	279.194	279.194	Nacional	-40,50%
	4.8	Válvulas de Escape	unidad	1,00	-	516.551	258.276	258.276		-50,00%	307.348	307.348	Nacional	-40,50%
	4.9	Junta de Tapa de Cilindros	unidad	1,00	-	1.642.635	821.318	821.318		-50,00%	977.368	977.368	Nacional	-40,50%
	4.10	Árbol de Levas Admis.	unidad	1,00	-	2.093.595	1.046.798	1.046.798		-50,00%	1.245.689	1.245.689	Nacional	-40,50%
	4.11	Cigüeñal	unidad	1,00	-	16.499.995	8.249.998	8.249.998		-50,00%	9.817.497	9.817.497	Nacional	-40,50%
	4.12	Bielas	unidad	1,00	-	2.449.624	1.224.812	1.224.812		-50,00%	1.457.526	1.457.526	Nacional	-40,50%
	4.13	Turbo	unidad	1,00	-	27.168.253	13.584.127	13.584.127		-50,00%	16.165.110	16.165.110	Nacional	-40,50%
	4.14	Reparación de turbo	unidad	1,00	-	5.559.651	2.779.826	2.779.826		-50,00%	3.307.993	3.307.993	Nacional	-40,50%
	4.15	Tapa de Cilindros	unidad	1,00	-	11.293.644	5.646.822	5.646.822		-50,00%	6.719.718	6.719.718	Nacional	-40,50%
	4.16	Árbol de levas de escap.	unidad	1,00	-	2.241.735	1.120.868	1.120.868		-50,00%	1.333.833	1.333.833	Nacional	-40,50%
	4.17	Junta de múltiple de admis.	unidad	1,00	-	451.144	225.572	225.572		-50,00%	268.431	268.431	Nacional	-40,50%
	4.18	Junta de múltiple de escap.	unidad	1,00	-	351.398	175.699	175.699		-50,00%	209.082	209.082	Nacional	-40,50%
	4.19	Junta de frente de motor	unidad	1,00	-	372.322	186.161	186.161		-50,00%	221.531	221.531	Nacional	-40,50%
	4.20	Correa principal frente motor	unidad	1,00	-	837.761	418.881	418.881		-50,00%	498.468	498.468	Nacional	-40,50%
	4.21	Tensor de correa principal frente motor	unidad	1,00	-	3.457.386	1.728.693	1.728.693		-50,00%	2.057.145	2.057.145	Nacional	-40,50%
	4.22	Reten frente motor	unidad	1,00	-	295.790	147.895	147.895		-50,00%	175.995	175.995	Nacional	-40,50%
	4.23	Reten de bancada tras.	unidad	1,00	-	518.811	259.406	259.406		-50,00%	308.693	308.693	Nacional	-40,50%
	4.24	Embrague ventilador	unidad	1,00	-	2.826.641	1.413.321	1.413.321		-50,00%	1.681.852	1.681.852	Nacional	-40,50%
	4.25	Resortes de válvulas	unidad	1,00	-	372.380	186.190	186.190		-50,00%	221.566	221.566	Nacional	-40,50%
	4.26	Martilletes de válvulas	unidad	1,00	-	861.304	430.652	430.652		-50,00%	512.476	512.476	Nacional	-40,50%
	4.27	Reten guía de válvulas	unidad	1,00	-	251.556	125.778	125.778		-50,00%	149.676	149.676	Nacional	-40,50%
	4.28	Juego de engranajes del frente motor	unidad	1,00	-	3.265.736	1.632.868	1.632.868		-50,00%	1.943.113	1.943.113	Nacional	-40,50%
	4.29	Filtro de aceite	unidad	1,00	-	922.994	461.497	461.497		-50,00%	549.182	549.182	Nacional	-40,50%
	4.30	Filtro de Aire	unidad	1,00	-	852.123	426.062	426.062		-50,00%	507.013	507.013	Nacional	-40,50%
	4.31	Filtro de Combustible	unidad	1,00	-	634.193	317.097	317.097		-50,00%	377.345	377.345	Nacional	-40,50%
	4.32	Cambio de aceite motor p/ litros	litros	1,00	-	215.204	107.602	107.602		-50,00%	128.047	128.047	Nacional	-40,50%
	4.33	Soporte de caja	unidad	1,00	-	1.020.152	510.076	510.076		-50,00%	606.990	606.990	Nacional	-40,50%
	4.34	Soportes de Motor	unidad	1,00	-	978.122	489.061	489.061		-50,00%	581.982	581.982	Nacional	-40,50%
	4.35	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	unidad	1,00	-	4.575.085	2.287.543	2.287.543		-50,00%	2.722.176	2.722.176	Nacional	-40,50%
	4.36	Junta tapa balancín	unidad	1,00	-	341.584	170.792	170.792		-50,00%	203.243	203.243	Nacional	-40,50%
	4.37	Guía de válvulas	unidad	1,00	-	418.084	209.042	209.042		-50,00%	248.760	248.760	Nacional	-40,50%
	4.38	Bulbo de aceite	unidad	1,00	-	313.993	156.997	156.997		-50,00%	186.826	186.826	Nacional	-40,50%
	4.39	Block motor	unidad	1,00	-	9.366.279	4.683.140	4.683.140		-50,00%	5.572.936	5.572.936	Nacional	-40,50%
	4.40	Carter motor	unidad	1,00	-	3.570.458	1.785.229	1.785.229		-50,00%	2.124.423	2.124.423	Nacional	-40,50%



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	4.41	Calce lateral	unidad	1,00	-	428.496	214.248	214.248		-50,00%	254.955	254.955	Nacional	-40,50%
	4.42	Perno Pistón	unidad	1,00	-	318.868	159.434	159.434		-50,00%	189.727	189.727	Nacional	-40,50%
	4.43	Buje de biela	unidad	1,00	-	487.256	243.628	243.628		-50,00%	289.917	289.917	Nacional	-40,50%
	4.44	Seguro perno Pistón	unidad	1,00	-	186.592	93.296	93.296		-50,00%	111.022	111.022	Nacional	-40,50%
	4.45	Rotor cigüeñal	unidad	1,00	-	1.715.137	857.569	857.569		-50,00%	1.020.507	1.020.507	Nacional	-40,50%
	4.46	Polea cigüeñal	unidad	1,00	-	2.507.615	1.253.808	1.253.808		-50,00%	1.492.031	1.492.031	Nacional	-40,50%
	4.47	Múltiple de escape	unidad	1,00	-	2.060.376	1.030.188	1.030.188		-50,00%	1.225.924	1.225.924	Nacional	-40,50%
	4.48	Cano flexible de escape	unidad	1,00	-	1.455.699	727.850	727.850		-50,00%	866.141	866.141	Nacional	-40,50%
	4.49	Múltiple de admisión	unidad	1,00	-	2.110.176	1.055.088	1.055.088		-50,00%	1.255.555	1.255.555	Nacional	-40,50%
	4.50	Bomba de aceite	unidad	1,00	-	3.773.999	1.887.000	1.887.000		-50,00%	2.245.529	2.245.529	Nacional	-40,50%
	4.51	Depurador de aire	unidad	1,00	-	2.292.427	1.146.214	1.146.214		-50,00%	1.363.994	1.363.994	Nacional	-40,50%
	4.52	Tapa depurador	unidad	1,00	-	1.029.823	514.912	514.912		-50,00%	612.745	612.745	Nacional	-40,50%
	4.53	Válvula de aire	unidad	1,00	-	977.335	488.668	488.668		-50,00%	581.515	581.515	Nacional	-40,50%
	4.54	Manguera depurador	unidad	1,00	-	1.317.390	658.695	658.695		-50,00%	783.847	783.847	Nacional	-40,50%
	4.55	Tensor correa	unidad	1,00	-	1.508.674	754.337	754.337		-50,00%	897.661	897.661	Nacional	-40,50%
	4.56	Correa dentada	unidad	1,00	-	1.744.039	872.020	872.020		-50,00%	1.037.703	1.037.703	Nacional	-40,50%
	4.57	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	245.072	245.072		-50,00%	291.636	291.636	Nacional	-40,50%
5	78180101-002	TOYOTA HILLUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		41.030.368	41.030.368	procedencia:	
	5.1	Diferencial completo	unidad	1,00	-	18.540.611	9.270.306	9.270.306		-50,00%	11.031.664	11.031.664		-40,50%
	5.2	Corona y piñón de Difer. 4x4	unidad	1,00	-	6.547.609	3.273.805	3.273.805		-50,00%	3.895.827	3.895.827		-40,50%
	5.3	Rulemanes de Corona	unidad	1,00	-	817.297	408.649	408.649		-50,00%	486.292	486.292		-40,50%
	5.4	Rulemanes de piñón	unidad	1,00	-	657.386	328.693	328.693		-50,00%	391.145	391.145		-40,50%
	5.5	Rulemanes del túnel	unidad	1,00	-	900.966	450.483	450.483		-50,00%	536.075	536.075		-40,50%
	5.6	Reten de piñón	unidad	1,00	-	444.262	222.131	222.131		-50,00%	264.336	264.336		-40,50%
	5.7	Tuerca de piñón	unidad	1,00	-	331.352	165.676	165.676		-50,00%	197.154	197.154		-40,50%
	5.8	Arandela diferencial	unidad	1,00	-	167.891	83.946	83.946		-50,00%	99.895	99.895		-40,50%
	5.9	Retenes del Túnel del dif.	unidad	1,00	-	630.210	315.105	315.105		-50,00%	374.975	374.975		-40,50%
	5.10	Guardapolvos de homocinéticas	unidad	1,00	-	760.900	380.450	380.450		-50,00%	452.736	452.736		-40,50%
	5.11	Tulipas de Homoc. lado caja	unidad	1,00	-	2.533.246	1.266.623	1.266.623		-50,00%	1.507.281	1.507.281		-40,50%
	5.12	Tulipas de Homoc. lado rueda	unidad	1,00	-	2.864.645	1.432.323	1.432.323		-50,00%	1.704.464	1.704.464		-40,50%
	5.13	Bujes del soporte del túnel de Dif.	unidad	1,00	-	597.144	298.572	298.572		-50,00%	355.301	355.301		-40,50%
	5.14	Homocinética delantera	unidad	1,00	-	2.981.676	1.490.838	1.490.838		-50,00%	1.774.097	1.774.097		-40,50%
	5.15	Reten de homocinética	unidad	1,00	-	773.536	386.768	386.768		-50,00%	460.254	460.254		-40,50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variacion con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variacion con respecto al precio referencial unitario
	5.16	Ruleman eje homocinética	unidad	1,00	-	1.884.452	942.226	942.226		-50,00%	1.121.249	1.121.249		-40,50%
	5.17	Rodillo eje túnel	unidad	1,00	-	727.345	363.673	363.673		-50,00%	432.771	432.771		-40,50%
	5.18	Encastre de 4x4	unidad	1,00	-	1.848.276	924.138	924.138		-50,00%	1.099.724	1.099.724		-40,50%
	5.19	Deslizante de 4x4	unidad	1,00	-	1.880.241	940.121	940.121		-50,00%	1.118.744	1.118.744		-40,50%
	5.20	Eje	unidad	1,00	-	2.151.965	1.075.983	1.075.983		-50,00%	1.280.420	1.280.420		-40,50%
	5.21	Actuador de diferencial	unidad	1,00	-	3.987.071	1.993.536	1.993.536		-50,00%	2.372.308	2.372.308		-40,50%
	5.22	Acople	unidad	1,00	-	637.033	318.517	318.517		-50,00%	379.035	379.035		-40,50%
	5.23	Espaciador	unidad	1,00	-	628.100	314.050	314.050		-50,00%	373.720	373.720		-40,50%
	5.24	Perno diferencial	unidad	1,00	-	1.098.622	549.311	549.311		-50,00%	653.680	653.680		-40,50%
	5.25	Planetario	unidad	1,00	-	2.291.573	1.145.787	1.145.787		-50,00%	1.363.486	1.363.486		-40,50%
	5.26	Engranaje satélite	unidad	1,00	-	2.553.793	1.276.897	1.276.897		-50,00%	1.519.507	1.519.507		-40,50%
	5.27	Caja diferencial	unidad	1,00	-	9.208.485	4.604.243	4.604.243		-50,00%	5.479.049	5.479.049		-40,50%
	5.28	Cambio de aceite de diferencial p/ litros	litros	1,00	-	158.272	79.136	79.136		-50,00%	94.172	94.172		-40,50%
	5.29	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	177.317	177.317		-50,00%	211.007	211.007		-40,50%
6	78180101-003	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE DIRECCIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		28.499.194	28.499.194	procedencia:	
	6.1	Cremallera de dirección	unidad	1,00	-	19.831.733	9.915.867	9.915.867		-50,00%	11.799.881	11.799.881		-40,50%
	6.2	Precap	unidad	1,00	-	1.434.583	717.292	717.292		-50,00%	853.577	853.577		-40,50%
	6.3	Guardapolvo	unidad	1,00	-	322.517	161.259	161.259		-50,00%	191.898	191.898		-40,50%
	6.4	Muñequín	unidad	1,00	-	1.283.449	641.725	641.725		-50,00%	763.652	763.652		-40,50%
	6.5	Espárragos de rueda	unidad	1,00	-	211.099	105.550	105.550		-50,00%	125.604	125.604		-40,50%
	6.6	Tuercas de rueda	unidad	1,00	-	199.060	99.530	99.530		-50,00%	118.441	118.441		-40,50%
	6.7	Bomba dirección hidráulica	unidad	1,00	-	9.167.843	4.583.922	4.583.922		-50,00%	5.454.867	5.454.867		-40,50%
	6.8	Reparación de bomba de dirección hidráulica	unidad	1,00	-	2.749.973	1.374.987	1.374.987		-50,00%	1.636.234	1.636.234		-40,50%
	6.9	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ litros	litros	1,00	-	163.618	81.809	81.809		-50,00%	97.353	97.353		-40,50%
	6.10	Columna de dirección	unidad	1,00	-	2.040.241	1.020.121	1.020.121		-50,00%	1.213.944	1.213.944		-40,50%
	6.11	Conjunto cilindro contacto	unidad	1,00	-	1.805.170	902.585	902.585		-50,00%	1.074.076	1.074.076		-40,50%
	6.12	Eje de dirección	unidad	1,00	-	180.315	90.158	90.158		-50,00%	107.288	107.288		-40,50%
	6.13	Tanque de fluido D/H	unidad	1,00	-	872.667	436.334	436.334		-50,00%	519.237	519.237		-40,50%
	6.14	Manguera D/H	unidad	1,00	-	490.681	245.341	245.341		-50,00%	291.955	291.955		-40,50%
	6.15	Manguera de retorno D/H	unidad	1,00	-	508.426	254.213	254.213		-50,00%	302.513	302.513		-40,50%
	6.16	Juego de rep. retenes bomba D/H	unidad	1,00	-	540.497	270.249	270.249		-50,00%	321.596	321.596		-40,50%
	6.17	Juego de rep. cartuchos bomba D/H	unidad	1,00	-	724.979	362.490	362.490		-50,00%	431.362	431.362		-40,50%

7
31

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	6.18	Cuerpo trasero bomba D/H	unidad	1,00	-	671.694	335.847	335.847		-50,00%	399.658	399.658		-40,50%
	6.19	Alineación y balanceo	unidad	1,00	-	326.968	163.484	163.484		-50,00%	194.546	194.546		-40,50%
	6.20	Reparación de cubiertas – parche	unidad	1,00	-	490.144	245.072	245.072		-50,00%	291.636	291.636		-40,50%
	6.21	Reparación de cubiertas – vulcanizado	unidad	1,00	-	689.000	344.500	344.500		-50,00%	409.955	409.955		-40,50%
	6.22	Cambio de cubiertas	unidad	1,00	-	2.703.000	1.351.500	1.351.500		-50,00%	1.608.285	1.608.285		-40,50%
	6.23	Mano de Obra p/hora	unidad	1,00	-	490.144	245.072	245.072		-50,00%	291.636	291.636		-40,50%
7	78180101-015	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		51.944.067	51.944.067	procedencia:	
	7.1	Radiador de agua	unidad	1,00	-	9.497.083	4.748.542	4.748.542		-50,00%	5.650.764	5.650.764		-40,50%
	7.2	Radiador de intercooler	unidad	1,00	-	10.623.805	5.311.903	5.311.903		-50,00%	6.321.164	6.321.164		-40,50%
	7.3	Bomba de agua	unidad	1,00	-	2.468.834	1.234.417	1.234.417		-50,00%	1.468.956	1.468.956		-40,50%
	7.4	Ventilador de radiador	unidad	1,00	-	1.185.981	592.991	592.991		-50,00%	705.659	705.659		-40,50%
	7.5	Aleta de ventilador	unidad	1,00	-	1.185.981	592.991	592.991		-50,00%	705.659	705.659		-40,50%
	7.6	Termostato	unidad	1,00	-	740.109	370.055	370.055		-50,00%	440.365	440.365		-40,50%
	7.7	Limpieza integral de Radiador	unidad	1,00	-	1.531.700	765.850	765.850		-50,00%	911.362	911.362		-40,50%
	7.8	Junta de termostato	unidad	1,00	-	288.376	144.188	144.188		-50,00%	171.584	171.584		-40,50%
	7.9	Manguera de radiador inferior	unidad	1,00	-	652.494	326.247	326.247		-50,00%	388.234	388.234		-40,50%
	7.10	Manguera de radiador superior	unidad	1,00	-	684.095	342.048	342.048		-50,00%	407.037	407.037		-40,50%
	7.11	Juego de mangueras de calefacción	unidad	1,00	-	528.673	264.337	264.337		-50,00%	314.560	314.560		-40,50%
	7.12	Condensador de A/A	unidad	1,00	-	7.210.024	3.605.012	3.605.012		-50,00%	4.289.964	4.289.964		-40,50%
	7.13	Evaporador de A/A	unidad	1,00	-	6.541.493	3.270.747	3.270.747		-50,00%	3.892.188	3.892.188		-40,50%
	7.14	Válvula expansora	unidad	1,00	-	980.679	490.340	490.340		-50,00%	583.504	583.504		-40,50%
	7.15	Filtro recibidor de A/A	unidad	1,00	-	589.290	294.645	294.645		-50,00%	350.628	350.628		-40,50%
	7.16	Gas refrigerante 134 A/A	unidad	1,00	-	470.344	235.172	235.172		-50,00%	279.885	279.885		-40,49%
	7.17	Agua refrigerante c/aditivo	litros	1,00	-	186.161	93.081	93.081		-50,00%	110.766	110.766		-40,50%
	7.18	Compresor de A/A	unidad	1,00	-	10.167.728	5.083.864	5.083.864		-50,00%	6.049.799	6.049.799		-40,50%
	7.19	Polea de compresor	unidad	1,00	-	1.078.005	539.003	539.003		-50,00%	641.413	641.413		-40,50%
	7.20	Embrague de compresor	unidad	1,00	-	869.460	434.730	434.730		-50,00%	517.329	517.329		-40,50%
	7.21	Caño de compresor	unidad	1,00	-	814.580	407.290	407.290		-50,00%	484.675	484.675		-40,50%
	7.22	Gula ventilador	unidad	1,00	-	532.818	266.409	266.409		-50,00%	317.027	317.027		-40,50%
	7.23	Tapa radiador	unidad	1,00	-	330.905	165.453	165.453		-50,00%	196.889	196.889		-40,50%
	7.24	Goma soporte radiador	unidad	1,00	-	215.541	107.771	107.771		-50,00%	128.247	128.247		-40,50%
	7.25	Protector	unidad	1,00	-	585.277	292.639	292.639		-50,00%	348.240	348.240		-40,50%
	7.26	Tanque aux. radiador	unidad	1,00	-	2.174.164	1.087.082	1.087.082		-50,00%	1.293.628	1.293.628		-40,50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	7.27	Enfriador de aire	unidad	1,00	-	2.606.925	1.303.463	1.303.463		-50,00%	1.551.121	1.551.121		-40,50%
	7.28	Enfriador de aceite	unidad	1,00	-	2.570.689	1.285.345	1.285.345		-50,00%	1.529.560	1.529.560		-40,50%
	7.29	Correa A/A	unidad	1,00	-	1.989.410	994.705	994.705		-50,00%	1.183.699	1.183.699		-40,50%
	7.30	Conjunto polea tensor A/A	unidad	1,00	-	701.935	350.968	350.968		-50,00%	417.652	417.652		-40,50%
	7.31	Manguera A/A	unidad	1,00	-	889.390	444.695	444.695		-50,00%	529.187	529.187		-40,50%
	7.32	Comando A/A	unidad	1,00	-	982.968	491.484	491.484		-50,00%	584.866	584.866		-40,50%
	7.33	Motor ventilador A/A	unidad	1,00	-	4.669.965	2.334.983	2.334.983		-50,00%	2.778.630	2.778.630		-40,50%
	7.34	Núcleo evaporador A/A	unidad	1,00	-	5.032.819	2.516.410	2.516.410		-50,00%	2.994.527	2.994.527		-40,50%
	7.35	Motor ventilador	unidad	1,00	-	5.368.558	2.684.279	2.684.279		-50,00%	3.194.292	3.194.292		-40,50%
	7.36	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	177.317	177.317		-50,00%	211.007	211.007		-40,50%
8	78180101-998	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		12.943.949	12.943.949	procedencia:	
	8.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	unidad	1,00	-	6.497.845	3.248.923	3.248.923		-50,00%	3.866.218	3.866.218		-40,50%
	8.2	Bolsa de Air Bag de Acompañante	unidad	1,00	-	7.325.885	3.662.943	3.662.943		-50,00%	4.358.902	4.358.902		-40,50%
	8.3	Disco de Air Bag bobina	unidad	1,00	-	2.341.908	1.170.954	1.170.954		-50,00%	1.393.436	1.393.436		-40,50%
	8.4	Módulo de Airbag	unidad	1,00	-	3.306.326	1.653.163	1.653.163		-50,00%	1.967.264	1.967.264		-40,50%
	8.5	Cinturón seguridad conductor	unidad	1,00	-	945.265	472.633	472.633		-50,00%	562.433	562.433		-40,50%
	8.6	Cinturón seguridad Acompañante	unidad	1,00	-	982.670	491.335	491.335		-50,00%	584.689	584.689		-40,50%
	8.7	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	177.317	177.317		-50,00%	211.007	211.007		-40,50%
9	78180101-017	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		15.233.775	15.233.775	procedencia:	
	9.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	unidad	1,00	-	2.176.146	1.088.073	1.088.073		-50,00%	1.294.807	1.294.807		-40,50%
	9.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	unidad	1,00	-	2.176.146	1.088.073	1.088.073		-50,00%	1.294.807	1.294.807		-40,50%
	9.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	unidad	1,00	-	1.993.429	996.715	996.715		-50,00%	1.186.090	1.186.090		-40,50%
	9.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	unidad	1,00	-	1.993.429	996.715	996.715		-50,00%	1.186.090	1.186.090		-40,50%
	9.5	Tapiz de pta. del. izq.	unidad	1,00	-	1.686.627	843.314	843.314		-50,00%	1.003.543	1.003.543		-40,50%
	9.6	Tapiz de pta. del. der.	unidad	1,00	-	1.686.627	843.314	843.314		-50,00%	1.003.543	1.003.543		-40,50%
	9.7	Tapiz de pta. tras. izq.	unidad	1,00	-	1.674.613	837.307	837.307		-50,00%	996.395	996.395		-40,50%
	9.8	Tapiz de pta. tras. der.	unidad	1,00	-	1.674.613	837.307	837.307		-50,00%	996.395	996.395		-40,50%
	9.9	Cerradura de pta. del. izq.	unidad	1,00	-	1.271.987	635.994	635.994		-50,00%	756.832	756.832		-40,50%
	9.10	Cerradura de pta. del. der.	unidad	1,00	-	1.271.987	635.994	635.994		-50,00%	756.832	756.832		-40,50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	9.11	Cerradura de pta. tras. izq.	unidad	1,00	-	1.265.981	632.991	632.991		-50,00%	753.259	753.259		-40,50%
	9.12	Cerradura de pta. tras. der.	unidad	1,00	-	1.265.981	632.991	632.991		-50,00%	753.259	753.259		-40,50%
	9.13	Juego de guía de asiento de conduc.	unidad	1,00	-	247.640	123.820	123.820		-50,00%	147.346	147.346		-40,50%
	9.14	Guía de asiento de acompañante	unidad	1,00	-	235.172	117.586	117.586		-50,00%	139.927	139.927		-40,50%
	9.15	Limpieza integral de tapizado	unidad	1,00	-	1.924.972	962.486	962.486		-50,00%	1.145.358	1.145.358		-40,50%
	9.16	Cubierta	unidad	1,00	-	2.703.000	1.351.500	1.351.500		-50,00%	1.608.285	1.608.285		-40,50%
	9.17	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	177.317	177.317		-50,00%	211.007	211.007		-40,50%
10	78180101-002	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		25.724.201	25.724.201	procedencia:	
	10.1	Kit Reparación de caja	unidad	1,00	-	18.020.000	9.010.000	9.010.000		-50,00%	10.721.900	10.721.900		-40,50%
	10.2	Filtro con Junta de Caja	unidad	1,00	-	1.243.380	621.690	621.690		-50,00%	739.811	739.811		-40,50%
	10.3	Reparación Convertidor	unidad	1,00	-	14.416.000	7.208.000	7.208.000		-50,00%	8.577.520	8.577.520		-40,50%
	10.4	Materiales Auxiliares	unidad	1,00	-	901.000	450.500	450.500		-50,00%	536.095	536.095		-40,50%
	10.5	Mantenimiento Caja de Válvulas	unidad	1,00	-	3.604.000	1.802.000	1.802.000		-50,00%	2.144.380	2.144.380		-40,50%
	10.6	Reset y Reprogramación electrónica de caja	unidad	1,00	-	3.604.000	1.802.000	1.802.000		-50,00%	2.144.380	2.144.380		-40,50%
	10.7	Cambio de aceite de caja p/litros	litros	1,00	-	158.272	79.136	79.136		-50,00%	94.172	94.172		-40,50%
	10.8	Placa intermedia	unidad	1,00	-	932.665	466.333	466.333		-50,00%	554.936	554.936		-40,50%
	10.9	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	177.317	177.317		-50,00%	211.007	211.007		-40,50%
11	78180101-003	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		31.770.324	31.770.324	procedencia:	
	11.1	Diferencial completo	unidad	1,00	-	17.111.556	8.555.778	8.555.778		-50,00%	10.181.376	10.181.376		-40,50%
	11.2	Juego De piñón y corona	unidad	1,00	-	6.851.976	3.425.988	3.425.988		-50,00%	4.076.926	4.076.926		-40,50%
	11.3	Rulemanes de corona	unidad	1,00	-	568.703	284.352	284.352		-50,00%	338.378	338.378		-40,50%
	11.4	Ruleman de piñón grande	unidad	1,00	-	689.871	344.936	344.936		-50,00%	410.474	410.474		-40,50%
	11.5	Ruleman de piñón chico	unidad	1,00	-	589.676	294.838	294.838		-50,00%	350.857	350.857		-40,50%
	11.6	Reten piñón	unidad	1,00	-	521.243	260.622	260.622		-50,00%	310.140	310.140		-40,50%
	11.7	Españador	unidad	1,00	-	372.910	186.455	186.455		-50,00%	221.881	221.881		-40,50%
	11.8	Tuerca de piñón	unidad	1,00	-	421.973	210.987	210.987		-50,00%	251.074	251.074		-40,50%
	11.9	Eje palier trasero	unidad	1,00	-	3.821.058	1.910.529	1.910.529		-50,00%	2.273.530	2.273.530		-40,50%
	11.10	Reten palier	unidad	1,00	-	500.497	250.249	250.249		-50,00%	297.796	297.796		-40,50%
	11.11	Ruleman palier	unidad	1,00	-	1.108.369	554.185	554.185		-50,00%	659.479	659.479		-40,50%



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	11.12	Seguro ruleman palier	unidad	1,00	-	571.814	285.907	285.907		-50,00%	340.230	340.230		-40,50%
	11.13	Retentor	unidad	1,00	-	501.018	250.509	250.509		-50,00%	298.106	298.106		-40,50%
	11.14	Reten túnel trasero	unidad	1,00	-	563.358	281.679	281.679		-50,00%	335.198	335.198		-40,50%
	11.15	Ollita diferencial	unidad	1,00	-	5.763.524	2.881.762	2.881.762		-50,00%	3.429.297	3.429.297		-40,50%
	11.16	Satélites	unidad	1,00	-	3.157.447	1.578.724	1.578.724		-50,00%	1.878.681	1.878.681		-40,50%
	11.17	Disco fricción	unidad	1,00	-	2.411.210	1.205.605	1.205.605		-50,00%	1.434.670	1.434.670		-40,50%
	11.18	Plato fricción	unidad	1,00	-	3.130.672	1.565.336	1.565.336		-50,00%	1.862.750	1.862.750		-40,50%
	11.19	Planetarios	unidad	1,00	-	2.131.602	1.065.801	1.065.801		-50,00%	1.268.303	1.268.303		-40,50%
	11.20	Aro de presión	unidad	1,00	-	475.425	237.713	237.713		-50,00%	282.878	282.878		-40,50%
	11.21	Cruceta	unidad	1,00	-	1.051.948	525.974	525.974		-50,00%	625.909	625.909		-40,50%
	11.22	Acople	unidad	1,00	-	725.015	362.508	362.508		-50,00%	431.384	431.384		-40,50%
	11.23	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	177.317	177.317		-50,00%	211.007	211.007		-40,50%
12	78180101-004	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		5.126.040	5.126.040	procedencia:	
	12.1	Amortiguadores traseros	unidad	1,00	-	1.237.769	618.885	618.885		-50,00%	736.472	736.472		-40,50%
	12.2	Bujes de elásticos	unidad	1,00	-	265.491	132.746	132.746		-50,00%	157.967	157.967		-40,50%
	12.3	Grilletes de elásticos	unidad	1,00	-	347.386	173.693	173.693		-50,00%	206.695	206.695		-40,50%
	12.4	Curva elástico	unidad	1,00	-	753.067	376.534	376.534		-50,00%	448.075	448.075		-40,50%
	12.5	Centro elástico	unidad	1,00	-	277.086	138.543	138.543		-50,00%	164.866	164.866		-40,50%
	12.6	Hoja elástico	unidad	1,00	-	1.027.695	513.848	513.848		-50,00%	611.479	611.479		-40,50%
	12.7	Reparación de elásticos traseros	unidad	1,00	-	1.011.056	505.528	505.528		-50,00%	601.578	601.578		-40,50%
	12.8	Mazos elásticos ambos lados	unidad	1,00	-	2.177.166	1.088.583	1.088.583		-50,00%	1.295.414	1.295.414		-40,50%
	12.9	Taqueador trasero	unidad	1,00	-	459.170	229.585	229.585		-50,00%	273.206	273.206		-40,50%
	12.10	Perno elástico	unidad	1,00	-	216.902	108.451	108.451		-50,00%	129.056	129.056		-40,50%
	12.11	Buje amortiguador	unidad	1,00	-	174.124	87.062	87.062		-50,00%	103.604	103.604		-40,50%
	12.12	Buje elástico	unidad	1,00	-	178.137	89.069	89.069		-50,00%	105.992	105.992		-40,50%
	12.13	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	245.072	245.072		-50,00%	291.636	291.636		-40,50%
13	78180101-011	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 4X4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		33.833.581	33.833.581	procedencia:	
	13.1	Caja de transferencia completa	unidad	1,00	-	15.739.896	7.869.948	7.869.948		-50,00%	9.365.238	9.365.238		-40,50%
	13.2	Actuador 4x4	unidad	1,00	-	5.000.853	2.500.427	2.500.427		-50,00%	2.975.507	2.975.507		-40,50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	13.3	Módulo 4x4	unidad	1,00	-	3.977.173	1.988.587	1.988.587		-50,00%	2.366.418	2.366.418		-40,50%
	13.4	Comando 4x4	unidad	1,00	-	4.444.738	2.222.369	2.222.369		-50,00%	2.644.619	2.644.619		-40,50%
	13.5	Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4	unidad	1,00	-	2.488.634	1.244.317	1.244.317		-50,00%	1.480.737	1.480.737		-40,50%
	13.6	Cardan Completo	unidad	1,00	-	5.015.289	2.507.645	2.507.645		-50,00%	2.984.097	2.984.097		-40,50%
	13.7	Cruceas de Cardan	unidad	1,00	-	1.048.288	524.144	524.144		-50,00%	623.732	623.732		-40,50%
	13.8	Centralizador de Cardan	unidad	1,00	-	1.367.783	683.892	683.892		-50,00%	813.831	813.831		-40,50%
	13.9	Cardan delantero	unidad	1,00	-	4.713.185	2.356.593	2.356.593		-50,00%	2.804.346	2.804.346		-40,50%
	13.10	Cruceas de Cardan 4x4	unidad	1,00	-	748.729	374.365	374.365		-50,00%	445.494	445.494		-40,50%
	13.11	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	unidad	1,00	-	949.917	474.959	474.959		-50,00%	565.201	565.201		-40,50%
	13.12	Brida de Cardan Del. Lado Caja	unidad	1,00	-	981.362	490.681	490.681		-50,00%	583.910	583.910		-40,50%
	13.13	Interruptor inhibidor	unidad	1,00	-	3.484.108	1.742.054	1.742.054		-50,00%	2.073.045	2.073.045		-40,50%
	13.14	Cadena de transferencia	unidad	1,00	-	5.586.525	2.793.263	2.793.263		-50,00%	3.323.983	3.323.983		-40,50%
	13.15	Brida	unidad	1,00	-	962.043	481.022	481.022		-50,00%	572.416	572.416		-40,50%
	13.16	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	177.317	177.317		-50,00%	211.007	211.007		-40,50%
14	78180101-9999	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		111.396.440	111.396.440	procedencia:	
	14.1	Sensor de masa de aire	unidad	1,00	-	6.093.625	3.046.813	3.046.813		-50,00%	3.625.707	3.625.707		-40,50%
	14.2	Conjunto aceleración	unidad	1,00	-	5.658.834	2.829.417	2.829.417		-50,00%	3.367.006	3.367.006		-40,50%
	14.3	Bomba de combustible de tanque	unidad	1,00	-	6.779.304	3.389.652	3.389.652		-50,00%	4.033.686	4.033.686		-40,50%
	14.4	Bomba alimentadora de combustible	unidad	1,00	-	33.068.482	16.534.241	16.534.241		-50,00%	19.675.746	19.675.746		-40,50%
	14.5	Reparación de bomba alimentadora de combustible	unidad	1,00	-	5.344.900	2.672.450	2.672.450		-50,00%	3.180.216	3.180.216		-40,50%
	14.6	Pico inyector electrónico	unidad	1,00	-	15.527.914	7.763.957	7.763.957		-50,00%	9.239.109	9.239.109		-40,50%
	14.7	Torera electrónica	unidad	1,00	-	1.698.272	849.136	849.136		-50,00%	1.010.472	1.010.472		-40,50%
	14.8	Solenoides alimentadora	unidad	1,00	-	2.261.471	1.130.736	1.130.736		-50,00%	1.345.576	1.345.576		-40,50%
	14.9	Sensor posición de cigüeñal	unidad	1,00	-	2.809.533	1.404.767	1.404.767		-50,00%	1.671.672	1.671.672		-40,50%
	14.10	Sensor posición de árbol de Levas	unidad	1,00	-	2.628.322	1.314.161	1.314.161		-50,00%	1.563.851	1.563.851		-40,50%
	14.11	Sensor de Flujo de Aire	unidad	1,00	-	4.347.325	2.173.663	2.173.663		-50,00%	2.586.659	2.586.659		-40,50%
	14.12	Sensor de Acelerador	unidad	1,00	-	3.806.370	1.903.185	1.903.185		-50,00%	2.264.790	2.264.790		-40,50%
	14.13	Caudalímetro	unidad	1,00	-	7.277.462	3.638.731	3.638.731		-50,00%	4.330.090	4.330.090		-40,50%
	14.14	Rail de combustible	unidad	1,00	-	2.473.541	1.236.771	1.236.771		-50,00%	1.471.757	1.471.757		-40,50%
	14.15	Bomba de combustible	unidad	1,00	-	6.749.270	3.374.635	3.374.635		-50,00%	4.015.816	4.015.816		-40,50%
	14.16	Bomba de presión de combustible	unidad	1,00	-	23.585.877	11.792.939	11.792.939		-50,00%	14.033.597	14.033.597		-40,50%
	14.17	Reparación de bomba de presión de combustible	unidad	1,00	-	5.374.934	2.687.467	2.687.467		-50,00%	3.198.086	3.198.086		-40,50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variacion con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variacion con respecto al precio referencial unitario
	14.18	Juego de canos Sist. de Admisión Turbo/ Inter.	unidad	1,00	-	1.131.425	565,713	565.713		-50,00%	673.198	673.198		-40,50%
	14.19	Base de Filtro de Combustible	unidad	1,00	-	1.788.374	894,187	894.187		-50,00%	1.064.083	1.064.083		-40,50%
	14.20	Sensor de presión Common Rail	unidad	1,00	-	1.795.924	897,962	897.962		-50,00%	1.068.575	1.068.575		-40,50%
	14.21	Límitador de presión del Common Rail	unidad	1,00	-	2.174.641	1.087,321	1.087.321		-50,00%	1.293,912	1.293.912		-40,50%
	14.22	Juego de caños de Combustible	unidad	1,00	-	970.931	485,466	485.466		-50,00%	577.704	577.704		-40,50%
	14.23	Flotador de Tanque	unidad	1,00	-	2.200.814	1.100,407	1.100.407		-50,00%	1.309,485	1.309.485		-40,50%
	14.24	Pre filtro	unidad	1,00	-	350.968	175,484	175.484		-50,00%	208,826	208.826		-40,50%
	14.25	Pedal de acelerador	unidad	1,00	-	7.935.657	3.967,829	3.967.829		-50,00%	4.721,716	4.721.716		-40,50%
	14.26	Sensor de Velocímetro	unidad	1,00	-	2.241.299	1.120,650	1.120.650		-50,00%	1.333,573	1.333.573		-40,50%
	14.27	Sensor de temperatura combustible	unidad	1,00	-	1.667.501	833,751	833.751		-50,00%	992,163	992.163		-40,50%
	14.28	Sensor presión combustible	unidad	1,00	-	1.878.727	939,364	939.364		-50,00%	1.117,843	1.117.843		-40,50%
	14.29	Tubo common rail	unidad	1,00	-	986.981	493,491	493.491		-50,00%	587,254	587.254		-40,50%
	14.30	Arandela de pico inyector	unidad	1,00	-	255.581	127,791	127.791		-50,00%	152,071	152.071		-40,50%
	14.31	Anillo inyector	unidad	1,00	-	480.336	240,168	240.168		-50,00%	285,800	285.800		-40,50%
	14.32	Sensor filtro de combustible	unidad	1,00	-	683.663	341,832	341.832		-50,00%	406,779	406.779		-40,50%
	14.33	Interruptor presión combustible	unidad	1,00	-	773.110	386,555	386.555		-50,00%	460,000	460.000		-40,50%
	14.34	Conjunto soporte filtro de combust.	unidad	1,00	-	1.304.124	652,062	652.062		-50,00%	775,954	775.954		-40,50%
	14.35	Tanque de combustible	unidad	1,00	-	6.959.285	3.479,643	3.479.643		-50,00%	4.140,775	4.140.775		-40,50%
	14.36	Reten de pico inyector	unidad	1,00	-	535.405	267,703	267.703		-50,00%	318,566	318.566		-40,50%
	14.37	Tapa tanque de combust.	unidad	1,00	-	411.584	205,792	205.792		-50,00%	244,893	244.893		-40,50%
	14.38	Protector del tanque	unidad	1,00	-	490.177	245,089	245.089		-50,00%	291,655	291.655		-40,50%
	14.39	Tubo de combustible	unidad	1,00	-	848.742	424,371	424.371		-50,00%	505,001	505.001		-40,50%
	14.40	Válvula de retención de combust.	unidad	1,00	-	537.130	268,565	268.565		-50,00%	319,592	319.592		-40,50%
	14.41	Conjunto aceleración	unidad	1,00	-	5.628.800	2.814,400	2.814.400		-50,00%	3.349,136	3.349.136		-40,50%
	14.42	Válvula EGR	unidad	1,00	-	3.504.009	1.752,005	1.752.005		-50,00%	2.084,885	2.084.885		-40,50%
	14.43	Válvula EVRV	unidad	1,00	-	2.901.799	1.450,900	1.450.900		-50,00%	1.726,570	1.726.570		-40,50%
	14.44	Limpieza de tanque de combustible	unidad	1,00	-	808.334	404,167	404.167		-50,00%	480,959	480.959		-40,50%
	14.45	Mano de obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	245,072	245.072		-50,00%	291,636	291.636		-40,50%
15	78180201-001	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CHAPERÍA Y PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00			0	procedencia:		34.824.953	34.824.953	procedencia:	
	15.1	Servicio de chapería y pintura	unidad	1,00	-	9.498.173	4.749,087	4.749.087		-50,00%	5.651,413	5.651.413		-40,50%
	15.2	Envolvente de Paragolpes delantero	unidad	1,00	-	2.282.830	1.141,415	1.141.415		-50,00%	1.358,284	1.358.284		-40,50%
	15.3	Panel de Frente	unidad	1,00	-	2.063.825	1.031,913	1.031.913		-50,00%	1.227,976	1.227.976		-40,50%



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	15.4	Canot	unidad	1,00	-	1.882.498	941.249	941.249		-50,00%	1.120.087	1.120.087		-40,50%
	15.5	Guardabarros Delantero Derecho	unidad	1,00	-	1.983.173	991.587	991.587		-50,00%	1.179.988	1.179.988		-40,50%
	15.6	Guardabarros Delantero Izquierdo	unidad	1,00	-	1.983.173	991.587	991.587		-50,00%	1.179.988	1.179.988		-40,50%
	15.7	Puerta Delantera Derecha	unidad	1,00	-	3.789.839	1.894.920	1.894.920		-50,00%	2.254.954	2.254.954		-40,50%
	15.8	Puerta Delantera Izquierda	unidad	1,00	-	3.789.839	1.894.920	1.894.920		-50,00%	2.254.954	2.254.954		-40,50%
	15.9	Puerta Trasera Derecha	unidad	1,00	-	3.307.180	1.653.590	1.653.590		-50,00%	1.967.772	1.967.772		-40,50%
	15.10	Puerta Trasera Izquierda	unidad	1,00	-	3.307.180	1.653.590	1.653.590		-50,00%	1.967.772	1.967.772		-40,50%
	15.11	Parabrisas Delantero	unidad	1,00	-	2.804.498	1.402.249	1.402.249		-50,00%	1.668.677	1.668.677		-40,50%
	15.12	Moldura de Parabrisas	unidad	1,00	-	492.562	246.281	246.281		-50,00%	1.115.706	1.115.706		-40,50%
	15.13	Parrilla frontal	unidad	1,00	-	1.875.136	937.568	937.568		-50,00%	293.074	293.074		-40,50%
	15.14	Juego molduras parrilla	unidad	1,00	-	490.193	245.097	245.097		-50,00%	291.665	291.665		-40,50%
	15.15	Rejilla interior parrilla	unidad	1,00	-	374.631	187.316	187.316		-50,00%	222.906	222.906		-40,50%
	15.16	Guardafangos del izq.	unidad	1,00	-	332.098	166.049	166.049		-50,00%	197.599	197.599		-40,50%
	15.17	Guardafangos del der.	unidad	1,00	-	332.098	166.049	166.049		-50,00%	197.599	197.599		-40,50%
	15.18	Pinches de guardafangos	unidad	1,00	-	157.645	78.823	78.823		-50,00%	93.799	93.799		-40,50%
	15.19	tano abre canot	unidad	1,00	-	510.188	255.094	255.094		-50,00%	303.562	303.562		-40,50%
	15.20	Varilla canot	unidad	1,00	-	357.558	178.779	178.779		-50,00%	212.747	212.747		-40,50%
	15.21	Guardafangos tras der.	unidad	1,00	-	332.098	166.049	166.049		-50,00%	197.599	197.599		-40,50%
	15.22	Guardafangos tras izq.	unidad	1,00	-	332.098	166.049	166.049		-50,00%	197.599	197.599		-40,50%
	15.23	Bisagra puerta del.	unidad	1,00	-	344.053	172.027	172.027		-50,00%	204.711	204.711		-40,50%
	15.24	Límitador puerta	unidad	1,00	-	272.003	136.002	136.002		-50,00%	161.842	161.842		-40,50%
	15.25	Vidrio pta. del. der.	unidad	1,00	-	1.018.860	509.430	509.430		-50,00%	606.222	606.222		-40,50%
	15.26	Vidrio pta. del. izq.	unidad	1,00	-	1.018.860	509.430	509.430		-50,00%	606.222	606.222		-40,50%
	15.27	Guía de vidrio pta. del.	unidad	1,00	-	350.968	175.484	175.484		-50,00%	208.826	208.826		-40,50%
	15.28	Vidrio de pta. trasera izquierda	unidad	1,00	-	1.038.995	519.498	519.498		-50,00%	618.202	618.202		-40,50%
	15.29	Vidrio de pta. trasera derecha	unidad	1,00	-	1.038.995	519.498	519.498		-50,00%	618.202	618.202		-40,50%
	15.30	Mediaguía tras inter.	unidad	1,00	-	332.098	166.049	166.049		-50,00%	197.599	197.599		-40,50%
	15.31	Manija tapa carrocería	unidad	1,00	-	1.383.753	691.877	691.877		-50,00%	823.333	823.333		-40,50%
	15.32	Espejo retrovisor izq.	unidad	1,00	-	1.974.201	987.101	987.101		-50,00%	1.174.650	1.174.650		-40,50%
	15.33	Espejo retrovisor der.	unidad	1,00	-	1.989.217	994.609	994.609		-50,00%	1.183.584	1.183.584		-40,50%
	15.34	Espejo retrovisor interior	unidad	1,00	-	1.644.666	822.333	822.333		-50,00%	978.576	978.576		-40,50%
	15.35	Cepillos limpiaparabrisas	unidad	1,00	-	505.031	252.516	252.516		-50,00%	300.494	300.494		-40,50%
	15.36	faro trasero	unidad	1,00	-	1.917.550	958.775	958.775		-50,00%	1.140.942	1.140.942		-40,50%
	15.37	Cristal de faro delantero	unidad	1,00	-	1.066.925	533.463	533.463		-50,00%	634.821	634.821		-40,50%
	15.38	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	100.000	100.000		-71,80%	211.007	211.007		-40,50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							AUTOCENTER de CHUL CHOI CHUNG				JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
							Total por Grupo:	485.702.930			Total por Grupo:	578.078.445		
							Total General Calculado:	485.702.930			Total General Calculado:	578.078.445		


 Pic. Claudia Vera
 Corte Suprema de Justicia

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
1	78180101-006	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FRENSOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		46,035.582	46.035.582	procedencia: Original	
	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	unidad	1,00	-	2.654.653	1.980.371	1.980.371		-25,40%
	1.2	Discos de Frenos delantero	unidad	1,00	-	3.368.756	2.513.091	2.513.091		-25,40%
	1.3	Juego de Reparación de mordaza de freno	unidad	1,00	-	642.312	479.164	479.164		-25,40%
	1.4	Cilindros de frenos trasero	unidad	1,00	-	1.266.376	944.716	944.716		-25,40%
	1.5	Zapatas de frenos trasero	unidad	1,00	-	2.343.272	1.748.080	1.748.080		-25,40%
	1.6	Tambores de Freno trasero	unidad	1,00	-	3.551.137	2.649.148	2.649.148		-25,40%
	1.7	Canos de frenos de mano	unidad	1,00	-	997.724	744.302	744.302		-25,40%
	1.8	Bomba central de freno	unidad	1,00	-	2.864.708	2.137.072	2.137.072		-25,40%
	1.9	Válvulas de freno	unidad	1,00	-	1.809.770	1.350.088	1.350.088		-25,40%
	1.10	Cambio de fluido de freno p/litros	litros	1,00	-	112.303	83.778	83.778		-25,40%
	1.11	Canos flexibles de frenos	unidad	1,00	-	553.178	412.670	412.670		-25,40%
	1.12	Seguros de zapata	unidad	1,00	-	190.605	142.191	142.191		-25,40%
	1.13	Rectificación de discos de freno	unidad	1,00	-	374.670	279.503	279.503		-25,40%
	1.14	Cementado de zapatas	unidad	1,00	-	480.525	358.471	358.471		-25,40%
	1.15	Rectificación de tambores traseros	unidad	1,00	-	329.613	245.891	245.891		-25,40%
	1.16	Resortes de zapata	unidad	1,00	-	168.075	125.383	125.383		-25,40%
	1.17	Juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	1,00	-	132.276	98.677	98.677		-25,40%
	1.18	Regulador de freno RH	unidad	1,00	-	489.975	365.521	365.521		-25,40%
	1.19	Regulador de freno LH	unidad	1,00	-	489.975	365.521	365.521		-25,40%
	1.20	Leva de freno	unidad	1,00	-	260.878	194.614	194.614		-25,40%
	1.21	Perno de zapata	unidad	1,00	-	94.872	70.774	70.774		-25,40%
	1.22	Pistón de mordaza	unidad	1,00	-	1.183.023	882.535	882.535		-25,40%
	1.23	Mordaza de freno delantero RH	unidad	1,00	-	6.232.086	4.649.136	4.649.136		-25,40%
	1.24	Mordaza de freno delantero LH	unidad	1,00	-	6.232.086	4.649.136	4.649.136		-25,40%
	1.25	Perno de mordaza	unidad	1,00	-	386.648	288.439	288.439		-25,40%
	1.26	Tapa de polvo	unidad	1,00	-	86.846	64.787	64.787		-25,40%
	1.27	Goma pedal TM	unidad	1,00	-	277.883	207.300	207.300		-25,40%
	1.28	Bulbo de freno	unidad	1,00	-	326.960	243.912	243.912		-25,40%
	1.29	Mecanismo de freno de mano	unidad	1,00	-	826.617	616.656	616.656		-25,40%
	1.30	Juego reparo bomba central de freno	unidad	1,00	-	536.267	400.055	400.055		-25,40%
	1.31	Sensor de desaceleración	unidad	1,00	-	2.362.201	1.762.201	1.762.201		-25,40%
	1.32	Sensor ABS de rueda delantera izq.	unidad	1,00	-	3.312.893	2.471.418	2.471.418		-25,40%
	1.33	Sensor ABS de rueda delantera der.	unidad	1,00	-	3.312.893	2.471.418	2.471.418		-25,40%
	1.34	Sensor ABS de rueda trasera.	unidad	1,00	-	3.312.893	2.471.418	2.471.418		-25,40%
	1.35	Modulo hidráulico de ABS	unidad	1,00	-	8.697.908	6.488.639	6.488.639		-25,40%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	1.36	Rotor sensor de ABS	unidad	1,00	-	1.313.011	979.506	979.506		-25,40%
	1.37	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	100.000	100.000		-79,60%
2	78180101-004	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		28.841.614	28.841.614	procedencia: Original	
	2.1	Amortiguadores	unidad	1,00	-	3.413.224	2.546.265	2.546.265		-25,40%
	2.2	Rotulas inferiores	unidad	1,00	-	2.324.195	1.733.849	1.733.849		-25,40%
	2.3	Rotulas superiores	unidad	1,00	-	2.146.759	1.601.482	1.601.482		-25,40%
	2.4	Bujes de parrilla superior	unidad	1,00	-	817.391	609.773	609.773		-25,40%
	2.5	Bujes de parrilla inferior delantera.	unidad	1,00	-	805.561	600.948	600.948		-25,40%
	2.6	Parrilla de suspensión inferior	unidad	1,00	-	2.767.604	2.064.632	2.064.632		-25,40%
	2.7	Parrilla de suspensión superior	unidad	1,00	-	2.471.874	1.844.018	1.844.018		-25,40%
	2.8	Buje estabilizador central	unidad	1,00	-	214.247	159.828	159.828		-25,40%
	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	unidad	1,00	-	593.303	442.604	442.604		-25,40%
	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	unidad	1,00	-	593.303	442.604	442.604		-25,40%
	2.11	Barra estabilizadora delantera.	unidad	1,00	-	2.088.060	1.557.692	1.557.692		-25,40%
	2.12	Punta eje RH	unidad	1,00	-	3.434.965	2.562.483	2.562.483		-25,40%
	2.13	Punta eje LH	unidad	1,00	-	3.434.965	2.562.483	2.562.483		-25,40%
	2.14	Rodillo de punta eje	unidad	1,00	-	526.451	392.732	392.732		-25,40%
	2.15	Reten de aceite punta eje	unidad	1,00	-	313.191	233.640	233.640		-25,40%
	2.16	Maza rueda delantera	unidad	1,00	-	2.874.525	2.144.395	2.144.395		-25,40%
	2.17	Rotor sensor	unidad	1,00	-	1.244.369	928.299	928.299		-25,40%
	2.18	Ruleman de maza delantera int.	unidad	1,00	-	2.988.426	2.229.365	2.229.365		-25,40%
	2.19	Ruleman de maza delantera ext.	unidad	1,00	-	2.688.092	2.005.316	2.005.316		-25,40%
	2.20	Reten de maza delantera	unidad	1,00	-	353.846	263.969	263.969		-25,40%
	2.21	Tuerca de maza	unidad	1,00	-	197.768	147.534	147.534		-25,40%
	2.22	Arandela de maza	unidad	1,00	-	163.447	121.931	121.931		-25,40%
	2.23	Tapa de maza	unidad	1,00	-	288.758	215.413	215.413		-25,40%
	2.24	Buje amortiguador	unidad	1,00	-	153.013	114.147	114.147		-25,40%
	2.25	Perno Parrilla	unidad	1,00	-	364.365	271.816	271.816		-25,40%
	2.26	Taqueador de suspensión LH	unidad	1,00	-	290.032	216.363	216.363		-25,40%
	2.27	Taqueador de suspensión RH	unidad	1,00	-	290.032	216.363	216.363		-25,40%
	2.28	Tazas de ruedas	unidad	1,00	-	685.885	511.670	511.670		-25,40%
	2.29	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	100.000	100.000		-79,60%
3	78180101-009	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		49.384.060	49.384.060	procedencia: Original	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	3.1	Bendix de arranque	unidad	1,00	-	1.418.904	1.058.502	1.058.502		-25,40%
	3.2	Rotor de arranque	unidad	1,00	-	1.148.981	857.139	857.139		-25,40%
	3.3	Inducido de arranque	unidad	1,00	-	1.185.224	884.177	884.177		-25,40%
	3.4	Juego de carbones	unidad	1,00	-	507.319	378.459	378.459		-25,40%
	3.5	Motor de arranque completo	unidad	1,00	-	5.687.017	4.242.514	4.242.514		-25,40%
	3.6	Automático de arranque	unidad	1,00	-	655.907	489.306	489.306		-25,40%
	3.7	Porta carbón	unidad	1,00	-	633.762	472.786	472.786		-25,40%
	3.8	Bobina motor de arranque	unidad	1,00	-	1.379.741	1.029.286	1.029.286		-25,40%
	3.9	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	unidad	1,00	-	1.764.778	1.316.524	1.316.524		-25,40%
	3.10	Rotor de Alternador	unidad	1,00	-	1.247.640	930.739	930.739		-25,40%
	3.11	Estator de Alternador	unidad	1,00	-	1.184.720	883.801	883.801		-25,40%
	3.12	Correa de Alternador	unidad	1,00	-	813.791	607.088	607.088		-25,40%
	3.13	Rulemanes de Alternador	unidad	1,00	-	263.690	196.712	196.712		-25,40%
	3.14	Polea de alternador	unidad	1,00	-	1.044.283	779.035	779.035		-25,40%
	3.15	Carcasa trasera de alternador	unidad	1,00	-	1.386.565	1.034.377	1.034.377		-25,40%
	3.16	Carcasa delantera de alternador	unidad	1,00	-	1.047.554	781.475	781.475		-25,40%
	3.17	Rebobinado de campo	unidad	1,00	-	1.236.567	922.478	922.478		-25,40%
	3.18	Alternador Completo	unidad	1,00	-	5.740.248	4.282.225	4.282.225		-25,40%
	3.19	Batería	unidad	1,00	-	2.162.400	1.721.270	1.721.270		-20,40%
	3.20	Foco de Alta y Baja	unidad	1,00	-	276.813	206.502	206.502		-25,40%
	3.21	Focos de 2 filamentos	unidad	1,00	-	219.342	163.629	163.629		-25,40%
	3.22	Focos de 1 filamento	unidad	1,00	-	157.450	117.457	117.457		-25,40%
	3.23	Focos de busca huellas	unidad	1,00	-	397.429	296.482	296.482		-25,40%
	3.24	Foco de luz de techo	unidad	1,00	-	193.239	144.156	144.156		-25,40%
	3.25	Faro delantero	unidad	1,00	-	1.902.386	1.419.179	1.419.179		-25,40%
	3.26	Faro trasero	unidad	1,00	-	1.296.417	967.127	967.127		-25,40%
	3.27	Faritos de luz de chapa	unidad	1,00	-	617.245	460.464	460.464		-25,40%
	3.28	Faros busca huellas	unidad	1,00	-	885.269	660.410	660.410		-25,40%
	3.29	Focos LED Baliza techo	unidad	1,00	-	454.459	339.026	339.026		-25,40%
	3.30	Conmutador de luces	unidad	1,00	-	2.322.782	1.732.795	1.732.795		-25,40%
	3.31	Bulbo marcha atrás	unidad	1,00	-	490.177	365.672	365.672		-25,40%
	3.32	Bulbo neutro	unidad	1,00	-	478.853	357.224	357.224		-25,40%
	3.33	Faro auxiliar de freno	unidad	1,00	-	619.274	461.978	461.978		-25,40%
	3.34	Tablero instrumental	unidad	1,00	-	3.491.599	2.604.732	2.604.732		-25,40%
	3.35	Comando central de lev. Vid. LH	unidad	1,00	-	2.216.823	1.653.749	1.653.749		-25,40%
	3.36	Comando central de lev. Vid. RH	unidad	1,00	-	2.036.114	1.518.941	1.518.941		-25,40%
	3.37	Interruptor de lev. Vid. tras LH	unidad	1,00	-	665.392	496.382	496.382		-25,40%
	3.38	Interruptor de lev. Vid. tras RH	unidad	1,00	-	665.392	496.382	496.382		-25,40%
	3.39	Interruptores de puerta	unidad	1,00	-	545.154	406.684	406.684		-25,40%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	3.40	Interruptor de estacionamiento	unidad	1,00	-	685.885	511.670	511.670		-25,40%
	3.41	Interruptor de 4x4	unidad	1,00	-	1.793.846	1.338.209	1.338.209		-25,40%
	3.42	Interruptor de busca huella	unidad	1,00	-	890.684	664.450	664.450		-25,40%
	3.43	Relay	unidad	1,00	-	359.854	268.451	268.451		-25,40%
	3.44	Encendedor	unidad	1,00	-	459.170	342.540	342.540		-25,40%
	3.45	Alarma cinturón	unidad	1,00	-	595.868	444.517	444.517		-25,40%
	3.46	Unidad de control	unidad	1,00	-	1.699.533	1.267.851	1.267.851		-25,40%
	3.47	Botón	unidad	1,00	-	497.006	370.766	370.766		-25,40%
	3.48	Relay limpiaparabrisas	unidad	1,00	-	409.728	305.657	305.657		-25,40%
	3.49	Control apertura	unidad	1,00	-	1.758.154	1.311.582	1.311.582		-25,40%
	3.50	Bujías incandescentes	unidad	1,00	-	891.958	665.400	665.400		-25,40%
	3.51	Motor limpiaparabrisas	unidad	1,00	-	2.398.387	1.789.196	1.789.196		-25,40%
	3.52	Motor lanza agua	unidad	1,00	-	2.150.226	1.604.068	1.604.068		-25,40%
	3.53	Antena centro techo	unidad	1,00	-	888.525	662.839	662.839		-25,40%
	3.54	Mano de Obra p/hora	unidad	1,00	-	490.144	100.000	100.000		-79,60%
4	78180101-014	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		106.564.107	106.564.107	procedencia: Original	
	4.1	Juego de Pistones	unidad	1,00	-	4.034.311	3.009.596	3.009.596		-25,40%
	4.2	Juego De Aros	unidad	1,00	-	2.906.179	2.168.009	2.168.009		-25,40%
	4.3	Juego de Camisa	unidad	1,00	-	1.977.674	1.475.344	1.475.344		-25,40%
	4.4	Juego de Juntas	unidad	1,00	-	2.063.647	1.539.480	1.539.480		-25,40%
	4.5	Casquillos de biela	unidad	1,00	-	957.601	714.370	714.370		-25,40%
	4.6	Casquillos de Bancada	unidad	1,00	-	1.345.110	1.003.452	1.003.452		-25,40%
	4.7	Válvulas de Admisión	unidad	1,00	-	469.234	350.048	350.048		-25,40%
	4.8	Válvulas de Escape	unidad	1,00	-	516.551	385.347	385.347		-25,40%
	4.9	Junta de Tapa de Cilindros	unidad	1,00	-	1.642.635	1.225.405	1.225.405		-25,40%
	4.10	Árbol de Levas Admis.	unidad	1,00	-	2.093.595	1.561.821	1.561.821		-25,40%
	4.11	Cigüeñal	unidad	1,00	-	16.499.995	12.308.996	12.308.996		-25,40%
	4.12	Bielas	unidad	1,00	-	2.449.624	1.827.419	1.827.419		-25,40%
	4.13	Turbo	unidad	1,00	-	27.168.253	20.267.516	20.267.516		-25,40%
	4.14	Reparación de turbo	unidad	1,00	-	5.559.651	3.035.569	3.035.569		-45,40%
	4.15	Tapa de Cilindros	unidad	1,00	-	11.293.644	8.425.058	8.425.058		-25,40%
	4.16	Árbol de levas de escap.	unidad	1,00	-	2.241.735	1.672.334	1.672.334		-25,40%
	4.17	Junta de múltiple de admis.	unidad	1,00	-	451.144	336.553	336.553		-25,40%
	4.18	Junta de múltiple de escap.	unidad	1,00	-	351.398	262.142	262.142		-25,40%
	4.19	Junta de frente de motor	unidad	1,00	-	372.322	277.752	277.752		-25,40%
	4.20	Correa principal frente motor	unidad	1,00	-	837.761	624.969	624.969		-25,40%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti- dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	4.21	Tensor de correa principal frente motor	unidad	1,00	-	3.457.386	2.579.209	2.579.209		-25,40%
	4.22	reten frente motor	unidad	1,00	-	295.790	220.659	220.659		-25,40%
	4.23	reten de bancada tras.	unidad	1,00	-	518.811	387.033	387.033		-25,40%
	4.24	Embrague ventilador	unidad	1,00	-	2.826.641	2.108.674	2.108.674		-25,40%
	4.25	Resortes de válvulas	unidad	1,00	-	372.390	277.795	277.795		-25,40%
	4.26	Martillos de válvulas	unidad	1,00	-	861.304	642.532	642.532		-25,40%
	4.27	Reten guía de válvulas	unidad	1,00	-	251.556	187.660	187.660		-25,40%
	4.28	Juego de engranajes del frente motor	unidad	1,00	-	3.265.736	2.436.239	2.436.239		-25,40%
	4.29	Filtro de aceite	unidad	1,00	-	922.994	688.553	688.553		-25,40%
	4.30	Filtro de Aire	unidad	1,00	-	852.123	635.683	635.683		-25,40%
	4.31	Filtro de Combustible	unidad	1,00	-	634.193	473.107	473.107		-25,40%
	4.32	Cambio de aceite motor p/ litros	litros	1,00	-	215.204	160.542	160.542		-25,40%
	4.33	Soporte de caja	unidad	1,00	-	1.020.152	761.033	761.033		-25,40%
	4.34	Soportes de Motor	unidad	1,00	-	978.122	729.679	729.679		-25,40%
	4.35	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	unidad	1,00	-	4.575.085	3.413.013	3.413.013		-25,40%
	4.36	Junta tapa balancín	unidad	1,00	-	341.594	254.821	254.821		-25,40%
	4.37	Guía de válvulas	unidad	1,00	-	418.084	311.890	311.890		-25,40%
	4.38	Bulbo de aceite	unidad	1,00	-	313.993	234.238	234.238		-25,40%
	4.39	Block motor	unidad	1,00	-	9.366.279	6.987.244	6.987.244		-25,40%
	4.40	Carter motor	unidad	1,00	-	3.570.458	2.663.561	2.663.561		-25,40%
	4.41	Calce lateral	unidad	1,00	-	428.496	319.658	319.658		-25,40%
	4.42	Perno Pistón	unidad	1,00	-	318.868	237.875	237.875		-25,40%
	4.43	Buje de biela	unidad	1,00	-	487.256	363.492	363.492		-25,40%
	4.44	Seguro perno Pistón	unidad	1,00	-	186.592	139.197	139.197		-25,40%
	4.45	Rotor cigüeñal	unidad	1,00	-	1.715.137	1.279.492	1.279.492		-25,40%
	4.46	Polea cigüeñal	unidad	1,00	-	2.507.615	1.870.680	1.870.680		-25,40%
	4.47	Múltiple de escape	unidad	1,00	-	2.060.376	1.537.040	1.537.040		-25,40%
	4.48	Cano flexible de escape	unidad	1,00	-	1.455.699	1.085.951	1.085.951		-25,40%
	4.49	Múltiple de admisión	unidad	1,00	-	2.110.176	1.574.191	1.574.191		-25,40%
	4.50	Bomba de aceite	unidad	1,00	-	3.773.999	2.815.403	2.815.403		-25,40%
	4.51	Depurador de aire	unidad	1,00	-	2.292.427	1.710.150	1.710.150		-25,40%
	4.52	Tapa depurador	unidad	1,00	-	1.029.823	768.247	768.247		-25,40%
	4.53	Válvula de aire	unidad	1,00	-	977.335	729.091	729.091		-25,40%
	4.54	Manguera depurador	unidad	1,00	-	1.317.390	982.772	982.772		-25,40%
	4.55	Tensor correa	unidad	1,00	-	1.508.674	1.125.470	1.125.470		-25,40%
	4.56	Correa dentada	unidad	1,00	-	1.744.039	1.301.053	1.301.053		-25,40%
	4.57	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	100.000	100.000		-79,50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
5	78180101-002	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRASMISIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		51.278.537	51.278.537	procedencia: Original	
	5.1	Diferencial completo	unidad	1,00	-	18.540.611	13.831.295	13.831.295		-25,40%
	5.2	Corona y piñón de Difer. 4x4	unidad	1,00	-	6.547.609	4.884.516	4.884.516		-25,40%
	5.3	Rulemanes de Corona	unidad	1,00	-	817.297	609.703	609.703		-25,40%
	5.4	Rulemanes de piñón	unidad	1,00	-	657.386	490.409	490.409		-25,40%
	5.5	Rulemanes del túnel	unidad	1,00	-	900.966	672.120	672.120		-25,40%
	5.6	Reten de piñón	unidad	1,00	-	444.262	331.419	331.419		-25,40%
	5.7	Tuerca de piñón	unidad	1,00	-	331.352	247.188	247.188		-25,40%
	5.8	Arandela diferencial	unidad	1,00	-	167.891	125.246	125.246		-25,40%
	5.9	Retenes del Túnel del dif.	unidad	1,00	-	630.210	470.136	470.136		-25,40%
	5.10	Guardapolvos de homocinéticas	unidad	1,00	-	760.900	567.631	567.631		-25,40%
	5.11	Tulipas de Homoc. lado caja	unidad	1,00	-	2.533.246	1.889.801	1.889.801		-25,40%
	5.12	Tulipas de Homoc. lado rueda	unidad	1,00	-	2.864.645	2.137.025	2.137.025		-25,40%
	5.13	Bujes del soporte del túnel de Dif.	unidad	1,00	-	597.144	445.469	445.469		-25,40%
	5.14	Homocinética delantera	unidad	1,00	-	2.981.676	2.224.330	2.224.330		-25,40%
	5.15	Resen de homocinética	unidad	1,00	-	773.536	577.057	577.057		-25,40%
	5.16	Ruleman eje homocinética	unidad	1,00	-	1.884.452	1.405.801	1.405.801		-25,40%
	5.17	Rodillo eje túnel	unidad	1,00	-	727.345	542.599	542.599		-25,40%
	5.18	Encastre de 4x4	unidad	1,00	-	1.848.276	1.378.813	1.378.813		-25,40%
	5.19	Deslizante de 4x4	unidad	1,00	-	1.880.241	1.402.659	1.402.659		-25,40%
	5.20	Eje	unidad	1,00	-	2.151.965	1.605.365	1.605.365		-25,40%
	5.21	Actuador de diferencial	unidad	1,00	-	3.987.071	2.974.354	2.974.354		-25,40%
	5.22	Acople	unidad	1,00	-	637.033	475.226	475.226		-25,40%
	5.23	Espaciador	unidad	1,00	-	628.100	468.562	468.562		-25,40%
	5.24	Perno diferencial	unidad	1,00	-	1.098.622	819.572	819.572		-25,40%
	5.25	Planetario	unidad	1,00	-	2.291.573	1.709.513	1.709.513		-25,40%
	5.26	Engranaje satélite	unidad	1,00	-	2.553.793	1.905.129	1.905.129		-25,40%
	5.27	Caja diferencial	unidad	1,00	-	9.208.485	6.869.529	6.869.529		-25,40%
	5.28	Cambio de aceite de diferencial p/ litros	litros	1,00	-	158.272	118.070	118.070		-25,40%
	5.29	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	100.000	100.000		-71,80%
6	78180101-003	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE DIRECCIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		34.692.814	34.692.814	procedencia: Original	
	6.1	Crema de dirección	unidad	1,00	-	19.831.733	14.794.472	14.794.472		-25,40%
	6.2	Precap	unidad	1,00	-	1.434.583	1.070.198	1.070.198		-25,40%
	6.3	Guardapolvo	unidad	1,00	-	322.517	240.597	240.597		-25,40%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	6.4	Muñequin	unidad	1,00	-	1.283.449	957.452	957.452		-25,40%
	6.5	Espárragos de rueda	unidad	1,00	-	211.099	157.479	157.479		-25,40%
	6.6	Tuercas de rueda	unidad	1,00	-	199.060	148.498	148.498		-25,40%
	6.7	Bomba dirección hidráulica	unidad	1,00	-	9.167.843	6.839.210	6.839.210		-25,40%
	6.8	Reparación de bomba de dirección hidráulica	unidad	1,00	-	2.749.973	1.226.487	1.226.487		-55,40%
	6.9	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ litros	litros	1,00	-	163.618	122.059	122.059		-25,40%
	6.10	Columna de dirección	unidad	1,00	-	2.040.241	1.522.019	1.522.019		-25,40%
	6.11	Conjunto cilindro contacto	unidad	1,00	-	1.805.170	1.346.656	1.346.656		-25,40%
	6.12	Eje de dirección	unidad	1,00	-	180.315	134.514	134.514		-25,40%
	6.13	Tanque de fluido D/H	unidad	1,00	-	872.667	651.009	651.009		-25,40%
	6.14	Manguera D/H	unidad	1,00	-	490.681	366.048	366.048		-25,40%
	6.15	Manguera de retorno D/H	unidad	1,00	-	508.426	379.285	379.285		-25,40%
	6.16	Juego de rep. retenes bomba D/H	unidad	1,00	-	540.497	403.210	403.210		-25,40%
	6.17	Juego de rep. cartuchos bomba D/H	unidad	1,00	-	724.979	540.834	540.834		-25,40%
	6.18	Cuerpo trasero bomba D/H	unidad	1,00	-	671.694	501.083	501.083		-25,40%
	6.19	Alineación y balanceo	unidad	1,00	-	326.968	243.918	243.918		-25,40%
	6.20	Reparación de cubiertas – parche	unidad	1,00	-	490.144	218.604	218.604		-55,40%
	6.21	Reparación de cubiertas – vulcanizado	unidad	1,00	-	689.000	307.294	307.294		-55,40%
	6.22	Cambio de cubiertas	unidad	1,00	-	2.703.000	2.421.888	2.421.888		-10,40%
	6.23	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	100.000	100.000		-79,60%
7	78180101-015	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		64.502.381	64.502.381	procedencia: Original	
	7.1	Radiador de agua	unidad	1,00	-	9.497.083	7.084.823	7.084.823		-25,40%
	7.2	Radiador de intercooler	unidad	1,00	-	10.623.805	7.925.358	7.925.358		-25,40%
	7.3	Bomba de agua	unidad	1,00	-	2.468.834	1.841.750	1.841.750		-25,40%
	7.4	Ventilador de radiador	unidad	1,00	-	1.185.981	884.741	884.741		-25,40%
	7.5	Aleta de ventilador	unidad	1,00	-	1.185.981	884.741	884.741		-25,40%
	7.6	Termostato	unidad	1,00	-	740.109	552.121	552.121		-25,40%
	7.7	Limpieza integral de Radiador	unidad	1,00	-	1.531.700	683.138	683.138		-55,40%
	7.8	Junta de termostato	unidad	1,00	-	288.376	215.128	215.128		-25,40%
	7.9	Manguera de radiador inferior	unidad	1,00	-	652.494	486.760	486.760		-25,40%
	7.10	Manguera de radiador superior	unidad	1,00	-	684.095	510.334	510.334		-25,40%
	7.11	Juego de mangueras de calefacción	unidad	1,00	-	528.673	394.390	394.390		-25,40%
	7.12	Condensador de A/A	unidad	1,00	-	7.210.024	5.378.677	5.378.677		-25,40%
	7.13	Evaporador de A/A	unidad	1,00	-	6.541.493	4.879.953	4.879.953		-25,40%
	7.14	Válvula expansora	unidad	1,00	-	980.679	731.586	731.586		-25,40%
	7.15	Filtro recibidor de A/A	unidad	1,00	-	589.290	439.610	439.610		-25,40%
	7.16	Gas refrigerante 134 A/A	unidad	1,00	-	470.344	350.876	350.876		-25,40%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	7.17	Agua refrigerante c/aditivo	litros	1,00	-	186.161	138.876	138.876		-25,40%
	7.18	Compresor de A/A	unidad	1,00	-	10.167.728	7.585.125	7.585.125		-25,40%
	7.19	Polea de compresor	unidad	1,00	-	1.078.005	804.191	804.191		-25,40%
	7.20	Embrague de compresor	unidad	1,00	-	869.460	648.617	648.617		-25,40%
	7.21	Caño de compresor	unidad	1,00	-	814.580	607.676	607.676		-25,40%
	7.22	Guía ventilador	unidad	1,00	-	532.818	397.482	397.482		-25,40%
	7.23	Tapa radiador	unidad	1,00	-	330.905	246.855	246.855		-25,40%
	7.24	Goma soporte radiador	unidad	1,00	-	215.541	160.793	160.793		-25,40%
	7.25	Protector	unidad	1,00	-	585.277	436.616	436.616		-25,40%
	7.26	Tanque aux. radiador	unidad	1,00	-	2.174.164	1.621.926	1.621.926		-25,40%
	7.27	Enfriador de aire	unidad	1,00	-	2.606.925	1.944.766	1.944.766		-25,40%
	7.28	Enfriador de aceite	unidad	1,00	-	2.570.689	1.917.733	1.917.733		-25,40%
	7.29	Correa A/A	unidad	1,00	-	1.989.410	1.484.099	1.484.099		-25,40%
	7.30	Conjunto polea tensor A/A	unidad	1,00	-	701.935	523.643	523.643		-25,40%
	7.31	Manguera A/A	unidad	1,00	-	889.390	663.484	663.484		-25,40%
	7.32	Comando A/A	unidad	1,00	-	982.968	733.294	733.294		-25,40%
	7.33	Motor ventilador A/A	unidad	1,00	-	4.669.965	3.483.793	3.483.793		-25,40%
	7.34	Núcleo evaporador A/A	unidad	1,00	-	5.032.819	3.754.482	3.754.482		-25,40%
	7.35	Motor ventilador	unidad	1,00	-	5.368.558	4.004.944	4.004.944		-25,40%
	7.36	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	100.000	100.000		-71,80%
8	78180101-998	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		16.064.322	16.064.322	procedencia: Original	
	8.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	unidad	1,00	-	6.497.845	4.847.392	4.847.392		-25,40%
	8.2	Bolsa de Air Bag de Acompañante	unidad	1,00	-	7.325.885	5.465.110	5.465.110		-25,40%
	8.3	Disco de Air Bag bobina	unidad	1,00	-	2.341.908	1.747.063	1.747.063		-25,40%
	8.4	Módulo de Airbag	unidad	1,00	-	3.306.326	2.466.519	2.466.519		-25,40%
	8.5	Cinturón seguridad conductor	unidad	1,00	-	945.265	705.167	705.167		-25,40%
	8.6	Cinturón seguridad Acompañante	unidad	1,00	-	982.670	733.071	733.071		-25,40%
	8.7	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	100.000	100.000		-71,80%
9	78180101-017	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		18.357.770	18.357.770	procedencia: Original	
	9.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	unidad	1,00	-	2.176.146	1.623.404	1.623.404		-25,40%
	9.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	unidad	1,00	-	2.176.146	1.623.404	1.623.404		-25,40%
	9.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	unidad	1,00	-	1.993.429	1.487.098	1.487.098		-25,40%
	9.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	unidad	1,00	-	1.993.429	1.487.098	1.487.098		-25,40%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS


Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	9.5	Tapiz de pta. del. izq.	unidad	1,00	-	1.686.627	1.258.223	1.258.223		-25,40%
	9.6	Tapiz de pta. del. der.	unidad	1,00	-	1.686.627	1.258.223	1.258.223		-25,40%
	9.7	Tapiz de pta. tras. izq.	unidad	1,00	-	1.674.613	1.249.261	1.249.261		-25,40%
	9.8	Tapiz de pta. tras. der.	unidad	1,00	-	1.674.613	1.249.261	1.249.261		-25,40%
	9.9	Cerradura de pta. del. izq.	unidad	1,00	-	1.271.987	948.902	948.902		-25,40%
	9.10	Cerradura de pta. del. der.	unidad	1,00	-	1.271.987	948.902	948.902		-25,40%
	9.11	Cerradura de pta. tras. izq.	unidad	1,00	-	1.265.981	944.421	944.421		-25,40%
	9.12	Cerradura de pta. tras. der.	unidad	1,00	-	1.265.981	944.421	944.421		-25,40%
	9.13	Juego de guía de asiento de conduc.	unidad	1,00	-	247.640	184.739	184.739		-25,40%
	9.14	Guía de asiento de acompañante	unidad	1,00	-	235.172	175.438	175.438		-25,40%
	9.15	Limpieza integral de tapizado	unidad	1,00	-	1.924.972	858.537	858.537		-55,40%
	9.16	Cubierta	unidad	1,00	-	2.703.000	2.016.438	2.016.438		-25,40%
	9.17	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	100.000	100.000		-71,80%
10	78180101-002	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		27.358.600	27.358.600	procedencia: Original	
	10.1	Kit Reparo de caja	unidad	1,00	-	18.020.000	13.442.920	13.442.920		-25,40%
	10.2	Filtro con Junta de Caja	unidad	1,00	-	1.243.380	927.561	927.561		-25,40%
	10.3	Reparación Convertidor	unidad	1,00	-	14.416.000	6.024.967	6.024.967		-58,21%
	10.4	Materiales Auxiliares	unidad	1,00	-	901.000	672.146	672.146		-25,40%
	10.5	Mantenimiento Caja de Válvulas	unidad	1,00	-	3.604.000	2.688.584	2.688.584		-25,40%
	10.6	Reset y Reprogramación electrónica de caja	unidad	1,00	-	3.604.000	2.688.584	2.688.584		-25,40%
	10.7	Cambio de aceite de caja p/litros	litros	1,00	-	158.272	118.070	118.070		-25,40%
	10.8	Placa Intermedia	unidad	1,00	-	932.665	695.768	695.768		-25,40%
	10.9	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	100.000	100.000		-71,80%
11	78180101-003	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		39.668.476	39.668.476	procedencia: Original	
	11.1	Diferencial completo	unidad	1,00	-	17.111.556	12.765.220	12.765.220		-25,40%
	11.2	Juego De piñón y corona	unidad	1,00	-	6.851.976	5.111.574	5.111.574		-25,40%
	11.3	Rulemanes de corona	unidad	1,00	-	568.703	424.252	424.252		-25,40%
	11.4	Ruleman de piñón grande	unidad	1,00	-	689.871	514.643	514.643		-25,40%
	11.5	Ruleman de piñón chico	unidad	1,00	-	589.676	439.898	439.898		-25,40%
	11.6	Reten piñón	unidad	1,00	-	521.243	388.847	388.847		-25,40%
	11.7	Espaciador	unidad	1,00	-	372.910	278.190	278.190		-25,40%
	11.8	Tuerca de piñón	unidad	1,00	-	421.973	314.791	314.791		-25,40%
	11.9	Eje palier trasero	unidad	1,00	-	3.821.058	2.850.509	2.850.509		-25,40%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	11.10	Reten palier	unidad	1,00	-	500.497	373.370	373.370		-25,40%
	11.11	Ruleman palier	unidad	1,00	-	1.108.369	826.843	826.843		-25,40%
	11.12	Seguro ruleman palier	unidad	1,00	-	571.814	426.573	426.573		-25,40%
	11.13	Retentor	unidad	1,00	-	501.018	373.759	373.759		-25,40%
	11.14	Reten túnel trasero	unidad	1,00	-	563.358	420.265	420.265		-25,40%
	11.15	Ollita diferencial	unidad	1,00	-	5.763.524	4.299.588	4.299.588		-25,40%
	11.16	Satélites	unidad	1,00	-	3.157.447	2.355.455	2.355.455		-25,40%
	11.17	Disco fricción	unidad	1,00	-	2.411.210	1.798.762	1.798.762		-25,40%
	11.18	Plato fricción	unidad	1,00	-	3.130.672	2.335.481	2.335.481		-25,40%
	11.19	Planetarios	unidad	1,00	-	2.131.602	1.590.175	1.590.175		-25,40%
	11.20	Aro de presión	unidad	1,00	-	475.425	354.667	354.667		-25,40%
	11.21	Cruceta	unidad	1,00	-	1.051.948	784.753	784.753		-25,40%
	11.22	Acople	unidad	1,00	-	725.015	540.861	540.861		-25,40%
	11.23	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	100.000	100.000		-71,80%
12	78180101-004	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		5.857.962	5.857.962	procedencia: Original	
	12.1	Amortiguadores traseros	unidad	1,00	-	1.237.769	923.375	923.375		-25,40%
	12.2	Bujes de elásticos	unidad	1,00	-	265.491	198.056	198.056		-25,40%
	12.3	Grilletes de elásticos	unidad	1,00	-	347.386	259.149	259.149		-25,40%
	12.4	Curva elástico	unidad	1,00	-	753.067	561.787	561.787		-25,40%
	12.5	Centro elástico	unidad	1,00	-	277.086	206.706	206.706		-25,40%
	12.6	Hoja elástico	unidad	1,00	-	1.027.695	766.660	766.660		-25,40%
	12.7	Reparación de elásticos traseros	unidad	1,00	-	1.011.056	450.930	450.930		-55,40%
	12.8	Mazos elásticos ambos lados	unidad	1,00	-	2.177.166	1.624.165	1.624.165		-25,40%
	12.9	Taqueador trasero	unidad	1,00	-	459.170	342.540	342.540		-25,40%
	12.10	Perno elástico	unidad	1,00	-	216.902	161.808	161.808		-25,40%
	12.11	Buje amortiguador	unidad	1,00	-	174.124	129.896	129.896		-25,40%
	12.12	Buje elástico	unidad	1,00	-	178.137	132.890	132.890		-25,40%
	12.13	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	490.144	100.000	100.000		-79,60%
13	78180101-011	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 4X4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		41.508.762	41.508.762	procedencia: Original	
	13.1	Caja de transferencia completa	unidad	1,00	-	15.739.896	11.741.962	11.741.962		-25,40%
	13.2	Actuador 4x4	unidad	1,00	-	5.000.853	3.730.636	3.730.636		-25,40%
	13.3	Módulo 4x4	unidad	1,00	-	3.977.173	2.966.971	2.966.971		-25,40%
	13.4	Comando 4x4	unidad	1,00	-	4.444.738	3.315.774	3.315.774		-25,40%



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	13.5	Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4	unidad	1,00	-	2.488.634	1.109.930	1.109.930		-55,40%
	13.6	Cardan Completo	unidad	1,00	-	5.015.289	3.741.405	3.741.405		-25,40%
	13.7	Crucetas de Cardan	unidad	1,00	-	1.048.288	782.022	782.022		-25,40%
	13.8	Centralizador de Cardan	unidad	1,00	-	1.367.783	1.020.366	1.020.366		-25,40%
	13.9	Cardan delantero	unidad	1,00	-	4.713.185	3.516.036	3.516.036		-25,40%
	13.10	Crucetas de Cardan 4x4	unidad	1,00	-	748.729	558.551	558.551		-25,40%
	13.11	Brida de Cardan Tras, Lado Diferencial	unidad	1,00	-	949.917	708.638	708.638		-25,40%
	13.12	Brida de Cardan Del, Lado Caja	unidad	1,00	-	981.362	732.096	732.096		-25,40%
	13.13	Interruptor Inhibidor	unidad	1,00	-	3.484.108	2.599.144	2.599.144		-25,40%
	13.14	Cadena de transferencia	unidad	1,00	-	5.586.525	4.167.547	4.167.547		-25,40%
	13.15	Brida	unidad	1,00	-	962.043	717.684	717.684		-25,40%
	13.16	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	100.000	100.000		-71,80%
14	78180101-9999	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		135.942.675	135.942.675	procedencia: Original	
	14.1	Sensor de masa de aire	unidad	1,00	-	6.093.625	4.545.844	4.545.844		-25,40%
	14.2	Conjunto aceleración	unidad	1,00	-	5.658.834	4.221.490	4.221.490		-25,40%
	14.3	Bomba de combustible de tanque	unidad	1,00	-	6.779.304	5.057.360	5.057.360		-25,40%
	14.4	Bomba alimentadora de combustible	unidad	1,00	-	33.068.482	24.669.087	24.669.087		-25,40%
	14.5	Reparación de bomba alimentadora de combustible	unidad	1,00	-	5.344.900	2.383.825	2.383.825		-55,40%
	14.6	Pico inyector electrónico	unidad	1,00	-	15.527.914	11.583.823	11.583.823		-25,40%
	14.7	Tovera electrónica	unidad	1,00	-	1.698.272	1.266.910	1.266.910		-25,40%
	14.8	Solenoido alimentadora	unidad	1,00	-	2.261.471	1.687.057	1.687.057		-25,40%
	14.9	Sensor posición de cigüeñal	unidad	1,00	-	2.809.533	2.095.911	2.095.911		-25,40%
	14.10	Sensor posición de árbol de Levas	unidad	1,00	-	2.628.322	1.960.728	1.960.728		-25,40%
	14.11	Sensor de Flujo de Aire	unidad	1,00	-	4.347.325	3.243.104	3.243.104		-25,40%
	14.12	Sensor de Acelerador	unidad	1,00	-	3.806.370	2.839.552	2.839.552		-25,40%
	14.13	Caudalímetro	unidad	1,00	-	7.277.462	5.428.986	5.428.986		-25,40%
	14.14	Rail de combustible	unidad	1,00	-	2.473.541	1.845.261	1.845.261		-25,40%
	14.15	Bomba de combustible	unidad	1,00	-	6.749.270	5.034.955	5.034.955		-25,40%
	14.16	Bomba de presión de combustible	unidad	1,00	-	23.585.877	17.595.064	17.595.064		-25,40%
	14.17	Reparación de bomba de presión de combustible	unidad	1,00	-	5.374.934	2.397.220	2.397.220		-55,40%
	14.18	Juego de canos Sist. de Admisión Turbo/ Inter.	unidad	1,00	-	1.131.425	844.043	844.043		-25,40%
	14.19	Base de Filtro de Combustible	unidad	1,00	-	1.788.374	1.334.127	1.334.127		-25,40%
	14.20	Sensor de presión Common Rail	unidad	1,00	-	1.795.924	1.339.759	1.339.759		-25,40%
	14.21	Limitador de presión del Common Rail	unidad	1,00	-	2.174.641	1.622.282	1.622.282		-25,40%
	14.22	Juego de caños de Combustible	unidad	1,00	-	970.931	724.314	724.314		-25,40%
	14.23	Flotador de Tanque	unidad	1,00	-	2.200.814	1.641.807	1.641.807		-25,40%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultaneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	14.24	Pre filtro	unidad	1,00	=	350.968	261.822	261.822		-25,40%
	14.25	Pedal de acelerador	unidad	1,00	=	7.935.657	5.920.000	5.920.000		-25,40%
	14.26	Sensor de Velocimetro	unidad	1,00	=	2.241.299	1.672.009	1.672.009		-25,40%
	14.27	Sensor de temperatura combustible	unidad	1,00	=	1.667.501	1.243.955	1.243.955		-25,40%
	14.28	Sensor presión combustible	unidad	1,00	=	1.878.727	1.401.530	1.401.530		-25,40%
	14.29	Tubo common rail	unidad	1,00	=	986.981	736.287	736.287		-25,40%
	14.30	Arandela de pico inyector	unidad	1,00	=	255.581	190.663	190.663		-25,40%
	14.31	Anillo inyector	unidad	1,00	=	480.336	358.330	358.330		-25,40%
	14.32	Sensor filtro de combustible	unidad	1,00	=	683.663	510.012	510.012		-25,40%
	14.33	Interruptor presión combustible	unidad	1,00	=	773.110	576.740	576.740		-25,40%
	14.34	Conjunto soporte filtro de combust.	unidad	1,00	=	1.304.124	972.876	972.876		-25,40%
	14.35	Tanque de combustible	unidad	1,00	=	6.959.285	5.191.626	5.191.626		-25,40%
	14.36	Reten de pico inyector	unidad	1,00	=	535.405	399.412	399.412		-25,40%
	14.37	Tapa tanque de combust.	unidad	1,00	=	411.584	307.041	307.041		-25,40%
	14.38	Protector del tanque	unidad	1,00	=	490.177	365.672	365.672		-25,40%
	14.39	Tubo de combustible	unidad	1,00	=	848.742	633.161	633.161		-25,40%
	14.40	Válvula de retención de combust.	unidad	1,00	=	537.130	400.698	400.698		-25,40%
	14.41	Conjunto aceleración	unidad	1,00	=	5.628.800	4.199.084	4.199.084		-25,40%
	14.42	Válvula EGR	unidad	1,00	=	3.504.009	2.613.990	2.613.990		-25,40%
	14.43	Válvula EVRV	unidad	1,00	=	2.901.799	2.164.742	2.164.742		-25,40%
	14.44	Limpieza de tanque de combustible	unidad	1,00	=	808.334	360.516	360.516		-55,40%
	14.45	Mano de obra p/ hora	unidad	1,00	=	490.144	100.000	100.000		-79,60%
15	78180201-001	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CHAPERÍA Y PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00		43.442.338	43.442.338	procedencia: Original	
	15.1	Servicio de chapería y pintura	unidad	1,00	=	9.498.173	7.085.637	7.085.637		-25,40%
	15.2	Envolvente de Paragolpes delantero	unidad	1,00	=	2.282.830	1.702.991	1.702.991		-25,40%
	15.3	Panel de Frente	unidad	1,00	=	2.063.825	1.539.613	1.539.613		-25,40%
	15.4	Canot	unidad	1,00	=	1.882.498	1.404.343	1.404.343		-25,40%
	15.5	Guardabarros Delantero Derecho	unidad	1,00	=	1.983.173	1.479.447	1.479.447		-25,40%
	15.6	Guardabarros Delantero Izquierdo	unidad	1,00	=	1.983.173	1.479.447	1.479.447		-25,40%
	15.7	Puerta Delantera Derecha	unidad	1,00	=	3.789.839	2.827.219	2.827.219		-25,40%
	15.8	Puerta Delantera Izquierda	unidad	1,00	=	3.789.839	2.827.219	2.827.219		-25,40%
	15.9	Puerta Trasera Derecha	unidad	1,00	=	3.307.180	2.467.156	2.467.156		-25,40%
	15.10	Puerta Trasera Izquierda	unidad	1,00	=	3.307.180	2.467.156	2.467.156		-25,40%
	15.11	Parabrisas Delantero	unidad	1,00	=	2.804.498	2.092.155	2.092.155		-25,40%
	15.12	Moldura de Parabrisas	unidad	1,00	=	492.562	367.451	367.451		-25,40%
	15.13	Parrilla frontal	unidad	1,00	=	1.875.136	1.398.851	1.398.851		-25,40%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación de Menor Cuantía Nacional - PAC Prioritario N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID 458846

Grupo 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 30.000.000 y Monto Máximo: G. 60.000.000 - Abastecimiento Simultáneo: No							MECANIC CENTER de VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	15.14	Juego molduras parrilla	unidad	1,00	-	490.193	365.683	365.683		-25,40%
	15.15	Rejilla interior parrilla	unidad	1,00	-	374.631	279.474	279.474		-25,40%
	15.16	Guardafangos del izq.	unidad	1,00	-	332.098	247.745	247.745		-25,40%
	15.17	Guardafangos del der.	unidad	1,00	-	332.098	247.745	247.745		-25,40%
	15.18	Pinches de guardafangos	unidad	1,00	-	157.645	117.603	117.603		-25,40%
	15.19	cano abre canot	unidad	1,00	-	510.188	380.600	380.600		-25,40%
	15.20	Varilla canot	unidad	1,00	-	357.558	266.738	266.738		-25,40%
	15.21	Guardafangos tras der.	unidad	1,00	-	332.098	247.745	247.745		-25,40%
	15.22	Guardafangos tras izq.	unidad	1,00	-	332.098	247.745	247.745		-25,40%
	15.23	Bisagra puerta del.	unidad	1,00	-	344.053	256.663	256.663		-25,40%
	15.24	Límitador puerta	unidad	1,00	-	272.003	202.914	202.914		-25,40%
	15.25	Vidrio pta. del. der.	unidad	1,00	-	1.018.860	760.069	760.069		-25,40%
	15.26	Vidrio pta. del izq.	unidad	1,00	-	1.018.860	760.069	760.069		-25,40%
	15.27	Guía de vidrio pta. del.	unidad	1,00	-	350.968	261.822	261.822		-25,40%
	15.28	Vidrio de pta. trasera izquierda	unidad	1,00	-	1.038.995	775.090	775.090		-25,40%
	15.29	Vidrio de pta. trasera derecha	unidad	1,00	-	1.038.995	775.090	775.090		-25,40%
	15.30	Mediaguia tras inter.	unidad	1,00	-	332.098	247.745	247.745		-25,40%
	15.31	Manija tapa carrocería	unidad	1,00	-	1.383.753	1.032.279	1.032.279		-25,40%
	15.32	Espejo retrovisor izq.	unidad	1,00	-	1.974.201	1.472.753	1.472.753		-25,40%
	15.33	Espejo retrovisor der.	unidad	1,00	-	1.989.217	1.483.955	1.483.955		-25,40%
	15.34	Espejo retrovisor interior	unidad	1,00	-	1.644.666	1.226.920	1.226.920		-25,40%
	15.35	Cepillos limpiaparabrisas	unidad	1,00	-	505.031	376.753	376.753		-25,40%
	15.36	Faro trasero	unidad	1,00	-	1.917.550	1.374.527	1.374.527		-28,32%
	15.37	Cristal de faro delantero	unidad	1,00	-	1.066.925	795.926	795.926		-25,40%
	15.38	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	354.634	100.000	100.000		-71,80%

Total por Grupo: 709.500.000

Total General Calculado: 709.500.000



 Dra. Claudia Vera

 Corte Suprema de Justicia

