



MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA
Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.
Unidad Operativa de Contrataciones



ANEXO B 02 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2025 - "
ANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN
MUNICIPAL.", ID. N° 469712

Licitación: 469712 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL							
Grupo 1 - MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA 670G				Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	78180103-001	Cambio de grasa	Unidad	2,00	125.000	250.000	Procedencia: Paraguay
2	80111613-9999	Mano de obra engrase maquinaria completa	Unidad	1,00	1.910.000	1.910.000	Procedencia: Paraguay
3	78180101-9994	Cambio de filtro de aceite motor	Unidad	3,00	220.000	660.000	Procedencia: Paraguay
4	80111613-9999	Mano de obra filtro aceite motor	Unidad	3,00	190.000	570.000	Procedencia: Paraguay
5	78180101-9994	Cambio de filtro primario combustible	Unidad	2,00	345.000	690.000	Procedencia: Paraguay
6	80111613-9999	Mano de obra filtro combustible primario	Unidad	2,00	150.000	300.000	Procedencia: Paraguay
7	78180101-9994	Cambio de filtro final combustible	Unidad	1,00	350.000	350.000	Procedencia: Paraguay
8	80111613-9999	Mano de obra filtro final combustible	Unidad	1,00	145.000	145.000	Procedencia: Paraguay
9	78180101-9994	Cambio de filtro de combustible auxiliar/separador de agua	Unidad	1,00	250.000	250.000	Procedencia: Paraguay
10	80111613-9999	Mano de obra filtro de combustible auxiliar/separador de agua	Unidad	1,00	145.000	145.000	Procedencia: Paraguay
11	78180103-001	Cambio de aceite 15w40 tambor 28 lts	Unidad	2,00	1.400.000	2.800.000	Procedencia: Paraguay
12	80111613-9999	Mano de obra aceite 15w40 28lts	Unidad	2,00	185.000	370.000	Procedencia: Paraguay
13	78180101-9994	Cambio de filtro de aire primario	Unidad	2,00	700.000	1.400.000	Procedencia: Paraguay
14	80111613-9999	Mano de obra filtro aire primario	Unidad	2,00	182.000	364.000	Procedencia: Paraguay
15	78180101-9994	Cambio de filtro de aire secundario	Unidad	2,00	560.000	1.120.000	Procedencia: Paraguay
16	80111613-9999	Mano de obra filtro secundario	Unidad	2,00	180.000	360.000	Procedencia: Paraguay
17	78180101-015	Cambio de termostato	Unidad	1,00	2.600.000	2.600.000	Procedencia: Paraguay
18	80111613-9999	Mano de obra termostato	Unidad	1,00	485.000	485.000	Procedencia: Paraguay
19	78180101-015	Cambio de válvula expansión	Unidad	1,00	970.000	970.000	Procedencia: Paraguay
20	80111613-9999	Mano de obra válvula expansión	Unidad	1,00	475.000	475.000	Procedencia: Paraguay
21	78180101-016	Cambio de compresor aire	Unidad	1,00	6.620.000	6.620.000	Procedencia: Paraguay
22	80111613-9999	Mano de obra compresor aire	Unidad	1,00	475.000	475.000	Procedencia: Paraguay



Nelson D. Ocampo B.
U.O.C
2021-2025



MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

Unidad Operativa de Contrataciones



SANCCIONARIO DE LA ESCUELA NACIONAL 1864-1870



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ANEXO al Decreto N°

23	78180101-9994	Cambio de filtro secador	Unidad	1,00	1.600.000	1.600.000	Procedencia: Paraguay
24	80111613-9999	Mano de obra filtro secador	Unidad	1,00	485.000	485.000	Procedencia: Paraguay
25	78180101-016	Cambio de presostato	Unidad	1,00	1.710.000	1.710.000	Procedencia: Paraguay
26	80111613-9999	Mano de obra presostato	Unidad	1,00	475.000	475.000	Procedencia: Paraguay
27	78180101-019	Cambio de correa alternador	Unidad	1,00	920.000	920.000	Procedencia: Paraguay
28	80111613-9999	Mano de obra correa alternador	Unidad	1,00	475.000	475.000	Procedencia: Paraguay
29	78180101-9994	Cambio de filtro de aire fresco de cabina	Unidad	1,00	180.000	180.000	Procedencia: Paraguay
30	80111613-9999	Mano de obra filtro de aire fresco de cabina	Unidad	1,00	475.000	475.000	Procedencia: Paraguay
31	78180101-016	Cambio de filtro aire acondicionado	Unidad	1,00	215.000	215.000	Procedencia: Paraguay
32	80111613-9999	Mano de obra filtro de aire acondicionado	Unidad	1,00	475.000	475.000	Procedencia: Paraguay
33	78180101-014	Cambio de juego de juntas completo	Unidad	1,00	7.245.000	7.245.000	Procedencia: Paraguay
34	80111613-9999	Mano de obra - cambio de juego de juntas completo	Unidad	1,00	1.250.000	1.250.000	Procedencia: Paraguay
35	78180101-9999	Cambio de sensor presión riel	Unidad	1,00	5.250.000	5.250.000	Procedencia: Paraguay
36	80111613-9999	Mano de obra sensor presión riel	Unidad	1,00	920.000	920.000	Procedencia: Paraguay
37	78180101-013	Cambio de conexión bomba de alta	Unidad	1,00	330.000	330.000	Procedencia: Paraguay
38	80111613-9999	Mano de obra conexión bomba de alta	Unidad	1,00	230.000	230.000	Procedencia: Paraguay
39	78180101-9999	Cambio de calibración de picos inyectores	Unidad	6,00	1.640.000	9.840.000	Procedencia: Paraguay
40	78180101-010	Cambio de Turbo	Unidad	1,00	10.340.000	10.340.000	Procedencia: Paraguay
41	80111613-9999	Mano de obra turbo	Unidad	1,00	1.520.000	1.520.000	Procedencia: Paraguay
42	78180101-014	Cambio de kit motor pistón, aro, camisa	Unidad	1,00	3.310.000	3.310.000	Procedencia: Paraguay
43	80111613-9999	Mano de kit motor pistón, aro, camisa	Unidad	1,00	1.610.000	1.610.000	Procedencia: Paraguay
44	78180101-014	Cambio de juego casquillo biela	Unidad	1,00	1.550.000	1.550.000	Procedencia: Paraguay
45	80111613-9999	Mano de obra Cambio de juego casquillo biela	Unidad	6,00	330.000	1.980.000	Procedencia: Paraguay
46	78180101-014	Cambio de juego casquillo bancada	Unidad	1,00	885.000	885.000	Procedencia: Paraguay
47	80111613-9999	Mano de obra Cambio de juego casquillo bancada	Unidad	6,00	405.000	2.430.000	Procedencia: Paraguay
48	78180101-014	Cambio de calce lateral	Unidad	1,00	855.000	855.000	Procedencia: Paraguay
49	80111613-9999	Mano de obra Cambio de calce lateral	Unidad	1,00	620.000	620.000	Procedencia: Paraguay
50	78180103-001	Cambio de aceite motor plus 50	Unidad	3,00	378.000	1.134.000	Procedencia: Paraguay
51	80111613-9999	Mano de obra de cambio aceite plus 50	Unidad	3,00	55.000	165.000	Procedencia: Paraguay
52	78180101-014	Rectificación de block y tapa motor	Unidad	1,00	650.000	650.000	Procedencia: Paraguay



Nelson D. Ocampo B.
U.O.C
2021-2025



MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA
Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.
Unidad Operativa de Contrataciones



SECCION CENTRAL DE LA ESCUELA NACIONAL 1864-1870



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N°

53	80111613-9999	Mano de obra Rectificación de block y tapa motor	Unidad	1,00	5.650.000	5.650.000	Procedencia: Paraguay
54	78180101-002	Cambio de cadena tanden	Unidad	1,00	7.200.000	7.200.000	Procedencia: Paraguay
55	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de cadena tanden	Unidad	1,00	11.400.000	11.400.000	Procedencia: Paraguay
56	78180101-014	Cambio de ruleman piñón	Unidad	1,00	3.600.000	3.600.000	Procedencia: Paraguay
57	80111613-9999	Mano de obra de desmontar ruleman del piñón	Unidad	2,00	1.450.000	2.900.000	Procedencia: Paraguay
58	78180103-001	Cambio de balde hygard	Unidad	1,00	1.150.000	1.150.000	Procedencia: Paraguay
59	80111613-9999	Mano de obra de cambiar aceite	Unidad	4,00	1.580.000	6.320.000	Procedencia: Paraguay
60	78180101-014	Cambio de faxtic pegamento	Unidad	1,00	567.000	567.000	Procedencia: Paraguay
61	80111613-9999	Mano de obra de Cambio de faxtic pegamento	Unidad	2,00	150.000	300.000	Procedencia: Paraguay
62	78180101-014	Cambio de bomba de aceite	Unidad	1,00	5.880.000	5.880.000	Procedencia: Paraguay
63	80111613-9999	Mano de obra - cambio de bomba de aceite	Unidad	1,00	980.000	980.000	Procedencia: Paraguay
64	78180101-013	Cambio de bomba inyectora	Unidad	1,00	23.250.000	23.250.000	Procedencia: Paraguay
65	80111613-9999	Mano de obra - cambio de bomba inyectora	Unidad	1,00	2.345.000	2.345.000	Procedencia: Paraguay
66	78180101-025	Cambio de Bomba hidráulico	Unidad	1,00	14.732.000	14.732.000	Procedencia: Paraguay
67	80111613-9999	Mano de Obra - Bomba hidráulico	Unidad	1,00	1.300.000	1.300.000	Procedencia: Paraguay
Total por Grupo:						170.007.000	

Grupo 2 - MANTENIMIENTO DE MOTOR, TRACTOR 5090E Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	78180101-9994	Cambio de filtro aceite	Unidad	1,00	245.000	245.000	Procedencia: Paraguay
2	80111613-9999	Mano de obra de cambiar filtro de aceite	Unidad	1,00	95.000	95.000	Procedencia: Paraguay
3	78180101-9994	Cambio de filtro de combustible primario	Unidad	1,00	275.000	275.000	Procedencia: Paraguay
4	80111613-9999	Mano de obra de cambiar filtro de combustible	Unidad	1,00	100.000	100.000	Procedencia: Paraguay
5	78180101-9994	Cambio de filtro de combustible secundario	Unidad	1,00	55.000	55.000	Procedencia: Paraguay
6	80111613-9999	Mano de obra de cambiar filtro de combustible	Unidad	1,00	28.000	28.000	Procedencia: Paraguay
7	78180101-9994	Cambio de filtro de aire primario	Unidad	1,00	285.000	285.000	Procedencia: Paraguay
8	80111613-9999	Mano de obra cambio filtro de aire primario	Unidad	1,00	135.000	135.000	Procedencia: Paraguay
9	78180101-9994	Cambio de filtro de aire secundario	Unidad	1,00	275.000	275.000	Procedencia: Paraguay
10	80111613-9999	Mano de obra cambio de filtro aire secundario	Unidad	1,00	150.000	150.000	Procedencia: Paraguay
11	78180103-001	Cambio de aceite plus 50	Unidad	12,00	85.000	1.020.000	Procedencia: Paraguay
12	80111613-9999	Mano de obra de cambio aceite plus 50	Unidad	12,00	350.000	4.200.000	Procedencia: Paraguay
13	78180101-003	Mantenimiento y reparación de volante	Unidad	1,00	2.400.000	2.400.000	Procedencia: Paraguay



Nelson D. Ocampo B.
U.O.C
2021-2023



MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA
Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.
Unidad Operativa de Contrataciones



REGISTRO NACIONAL DE LA EPOCERA NACIONAL 1864-1870



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N°

14	78180101-015	Cambio de bomba de agua	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000	Procedencia: Paraguay
15	80111613-9999	Mano de obra de cambiar la bomba de agua	Unidad	1,00	520.000	520.000	Procedencia: Paraguay
16	78180101-9996	Limpieza radiador	Unidad	1,00	1.650.000	1.650.000	Procedencia: Paraguay
17	78180101-014	Cambio de junta tapa motor	Unidad	1,00	1.250.000	1.250.000	Procedencia: Paraguay
18	80111613-9999	Mano de obra de cambio junta tapa	Unidad	1,00	385.000	385.000	Procedencia: Paraguay
19	78180101-015	Cambio de termostato	Unidad	1,00	415.000	415.000	Procedencia: Paraguay
20	80111613-9999	Mano de obra de cambio de termostato	Unidad	1,00	195.000	195.000	Procedencia: Paraguay
21	78180101-014	Cambio de rectificación de tapa motor con retenes de válvula	Unidad	1,00	2.550.000	2.550.000	Procedencia: Paraguay
22	80111613-9999	Mano de obra montaje motor	Unidad	1,00	950.000	950.000	Procedencia: Paraguay
23	78180101-005	Cambio de kits de Embrague (Volante, plato, disco y cojinete)	Unidad	1,00	8.800.000	8.800.000	Procedencia: Paraguay
24	80111613-9999	Mano de Obra - cambio de Embrague (Volante, plato, disco y cojinete)	Unidad	1,00	2.215.000	2.215.000	Procedencia: Paraguay
Total por Grupo:						29.993.000	
Monto Total						200.000.000	




NELSON DARÍO OCAMPO BENÍTEZ
RESPONSABLE UOC