

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CAMIONETAS Y TRANSPORTES VARIOS - PLURIANUAL**

**LOTE N°2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MARCA TOYOTA**

| ITEM<br>N° | DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | PRESENT | CANT. | CONSORCIO R&E |              |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|---------------|--------------|--------------|
|            |                                                                                                         |                     |         |       | PROCED        | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
| 1          | Servicio de alineacion y balanceo<br>TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD<br>AÑO 2015/2016                           | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | -            | -            |
| 1.1        | Alineacion y balanceo de ruedas                                                                         | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 293.000      | 293.000      |
| 1.2        | Regulacion de caida de suspencion (g                                                                    | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 143.000      | 143.000      |
| 1.3        | Cambio de llanta                                                                                        | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 1.248.800    | 1.248.800    |
| 1.4        | Cambio de cubierta 225/75R16 AT e                                                                       | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 1.757.000    | 1.757.000    |
| 1.5        | Reparacion de llanta p/ hora                                                                            | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 528.500      | 528.500      |
| 2          | Mano de Obra p/ hora                                                                                    | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 73.000       | 73.000       |
| 3          | Serv. de repar. y mant. de sistema<br>de caja o transmision TOYOTA<br>HILUX D/C 4X4 TD AÑO<br>2015/2016 | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | -            | -            |
| 3.1        | Anillos sincronizadores                                                                                 | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 423.000      | 423.000      |
| 3.2        | Engranaje 1a.                                                                                           | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 1.197.000    | 1.197.000    |
| 3.3        | Engranaje 2a.                                                                                           | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 1.005.000    | 1.005.000    |
| 3.4        | Engranaje par 3a.                                                                                       | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 642.000      | 642.000      |
| 3.5        | Eje de mando                                                                                            | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 1.497.500    | 1.497.500    |
| 3.6        | Engranaje 5a.                                                                                           | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 668.500      | 668.500      |
| 3.7        | Rodillos de engranajes                                                                                  | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 252.000      | 252.000      |
| 3.8        | Eje ranurado                                                                                            | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 1.433.500    | 1.433.500    |
| 3.9        | Eje cuádruple                                                                                           | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 2.185.500    | 2.185.500    |
| 3.10       | Rulemanes                                                                                               | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 1.303.000    | 1.303.000    |
| 3.11       | Cruceta cardan                                                                                          | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 349.000      | 349.000      |
| 3.12       | Centralizador de cardan                                                                                 | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 778.000      | 778.000      |
| 3.13       | Cardan                                                                                                  | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 6.116.000    | 6.116.000    |
| 3.14       | Brida cardan                                                                                            | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 451.000      | 451.000      |
| 3.15       | Soporte de caja                                                                                         | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 563.000      | 563.000      |
| 3.16       | Juego de Juntas y retenes                                                                               | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 137.000      | 137.000      |
| 3.17       | Aceite 75W90 para caja por litro                                                                        | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 120.000      | 120.000      |
| 3.18       | Aceite 75w90 para transferencia por                                                                     | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 120.000      | 120.000      |
| 4          | Mano de Obra por sistema de caja o<br>transmision p/ hora                                               | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 73.000       | 73.000       |
| 5          | Serv. de repar. y mant. de sistema<br>de direcci ۆ TOYOTA HILUX D/C<br>4X4 TD AÑO 2015/2016             | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | -            | -            |
| 5.1        | Munequin de direccion LH                                                                                | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 180.500      | 180.500      |
| 5.2        | Munequin de direccion RH                                                                                | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 180.500      | 180.500      |
| 5.3        | Homocinetica                                                                                            | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 3.492.000    | 3.492.000    |
| 5.4        | Ruleman de masa FR                                                                                      | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 509.500      | 509.500      |
| 5.5        | Ruleman palier RR                                                                                       | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 322.000      | 322.000      |
| 5.6        | Reten de masa FR                                                                                        | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 155.000      | 155.000      |
| 5.7        | Reten palier RR                                                                                         | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 49.000       | 49.000       |
| 5.8        | Buje estabilizador                                                                                      | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 65.500       | 65.500       |
| 5.9        | Bieleta Delantera RH                                                                                    | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 552.500      | 552.500      |
| 5.10       | Bieleta Delantera LH                                                                                    | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 552.500      | 552.500      |
| 5.11       | Terminal de cremallera LH                                                                               | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 660.000      | 660.000      |
| 5.12       | Terminal de cremallera RH                                                                               | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 660.000      | 660.000      |
| 5.13       | Juego Guardapolvo de Homocinetica                                                                       | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 798.500      | 798.500      |
| 5.14       | Cremallera                                                                                              | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 7.853.000    | 7.853.000    |
| 5.15       | Bomba de direccion hidraulica                                                                           | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 3.146.500    | 3.146.500    |
| 5.16       | Ca?o de alta presion de direccion hid                                                                   | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 733.000      | 733.000      |
| 5.17       | Aceite 80w90 diferencial trasero por                                                                    | UNIDAD              | EVENTO  | 1     | NACIONAL      | 83.000       | 83.000       |

|       |                                                                                                    |        |        |   |          |           |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 5.18  | Aceite 5w90 diferencial delantero por                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 102.000   | 102.000   |
| 6     | Mano de Obra por sistema de direccion p/ hora                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 7     | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AÑO 2015/2016 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 7.1   | Disco de embrague                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 868.500   | 868.500   |
| 7.2   | Cojinete de empuje                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 561.000   | 561.000   |
| 7.3   | Plato de presion                                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.076.500 | 1.076.500 |
| 7.4   | Ruleman piloto                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 7.5   | Reten bancada trasero                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 233.000   | 233.000   |
| 7.6   | Bomba central de embrague                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 577.000   | 577.000   |
| 7.7   | Bombin auxiliar de embrague                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 300.500   | 300.500   |
| 7.8   | Buje giro pedal de embrague                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 38.000    | 38.000    |
| 7.9   | Caño flexible de bombin auxiliar                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.500   | 143.500   |
| 7.10  | Corona volante                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.593.000 | 2.593.000 |
| 7.11  | Rectificacion de corona volante                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 8     | Mano de Obra por sistema de suspension p/ hora                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 9     | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AÑO 2015/2016               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 9.1   | Disco de embrague                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 868.500   | 868.500   |
| 9.2   | Cojinete de empuje                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 561.000   | 561.000   |
| 9.3   | Plato de presion                                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.076.500 | 1.076.500 |
| 9.4   | Ruleman piloto                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 9.5   | Reten bancada trasero                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 233.000   | 233.000   |
| 9.6   | Bomba central de embrague                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 577.000   | 577.000   |
| 9.7   | Bombin auxiliar de embrague                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 300.500   | 300.500   |
| 9.8   | Buje giro pedal de embrague                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 38.000    | 38.000    |
| 9.9   | Caño flexible de bombin auxiliar                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.500   | 143.500   |
| 9.10  | Corona volante                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.593.000 | 2.593.000 |
| 9.11  | Rectificacion de corona volante                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 10    | Mano de Obra por sistema de embrague p/ hora                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 11    | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AÑO 2015/2016                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 11.1  | Pastillas de frenos delantero                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 641.500   | 641.500   |
| 11.2  | Rectificacion disco de freno delantero                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 11.3  | Disco de freno delantero                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.009.000 | 1.009.000 |
| 11.4  | Juego de reparo mordaza de freno de                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 468.500   | 468.500   |
| 11.5  | Perno deslizante de mordaza de freno                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 85.500    | 85.500    |
| 11.6  | Zapata de freno trasero                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 540.500   | 540.500   |
| 11.7  | Rectificacion de tambor de freno p/ h                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 114.000   | 114.000   |
| 11.8  | Tambor de freno trasero                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.224.500 | 1.224.500 |
| 11.9  | Buje pedal de freno                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 15.000    | 15.000    |
| 11.10 | Cilindro de freno trasero                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 359.000   | 359.000   |
| 11.11 | Reparo bomba central de freno                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 396.000   | 396.000   |
| 11.12 | Bomba central de freno                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.726.500 | 1.726.500 |
| 11.13 | Prisionero de ruedas                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 22.000    | 22.000    |
| 11.14 | Caño flexibles de freno delantero                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 136.500   | 136.500   |
| 11.15 | Caño flexibles de freno trasero                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 142.500   | 142.500   |
| 11.16 | Cabos de freno de mano (juego)                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 352.500   | 352.500   |
| 11.17 | Bulbo de freno                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 120.000   | 120.000   |
| 11.18 | Palanca de freno de mano                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 373.500   | 373.500   |
| 11.19 | Suavizar pist. mordaza de freno p/ h                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 96.500    | 96.500    |
| 11.20 | Regulacion de pedal de freno p/ hora                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 11.21 | Fluido de freno                                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |

|       |                                                                                        |        |        |   |          |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|------------|------------|
| 12    | Mano de Obra sistema de frenos p/ hora                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 13    | Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AAO 2015/2016 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 13.1  | Motor limpia Parabrisa                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.730.500  | 1.730.500  |
| 13.2  | Gomas limpia parabrisas ambos lado                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.500    | 143.500    |
| 13.3  | Brazo limpia parabrisa                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 253.000    | 253.000    |
| 13.4  | Motor lanza agua                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 566.500    | 566.500    |
| 13.5  | Cepillo limpia parabrisa                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000    | 143.000    |
| 14    | Mano de Obra sistema limpia parabrisa p/ hora                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 15    | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AAO 2015/2016     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 15.1  | Reparacion de alternador                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 258.000    | 258.000    |
| 15.2  | Bobina                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 318.000    | 318.000    |
| 15.3  | Rotor                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 137.000    | 137.000    |
| 15.4  | Bastidor                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.200.500  | 1.200.500  |
| 15.5  | Carbon                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 863.500    | 863.500    |
| 15.6  | Rulemanes                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.182.500  | 1.182.500  |
| 15.7  | Correa de alternador                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 658.000    | 658.000    |
| 15.8  | Bateria                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.316.000  | 1.316.000  |
| 15.9  | Porta carbon                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 440.500    | 440.500    |
| 15.10 | Reparacion de motor de arranque                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 136.000    | 136.000    |
| 15.11 | Inducido                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 91.000     | 91.000     |
| 15.12 | Carbon                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 891.500    | 891.500    |
| 15.13 | Bendix                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 136.000    | 136.000    |
| 15.14 | Campo de arranque                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 767.000    | 767.000    |
| 15.15 | Automatico de arranque                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 461.000    | 461.000    |
| 15.16 | Motor de arranque                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.013.500  | 1.013.500  |
| 15.17 | Reparacion de luces                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 91.000     | 91.000     |
| 15.18 | Faro delanteros                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.356.500  | 1.356.500  |
| 15.19 | Foco 2Fil 12VOLT                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 27.000     | 27.000     |
| 15.20 | Foco HB2 12V 60W 55W                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 187.000    | 187.000    |
| 15.21 | Foco 21/5W                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 29.000     | 29.000     |
| 15.22 | Foco Ficha 12V 8W                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 18.000     | 18.000     |
| 15.23 | Faros direccionales delantero                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 137.000    | 137.000    |
| 15.24 | Faros direccionales trasero                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 549.500    | 549.500    |
| 15.25 | Focos de luz tablero e interior cabina                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 49.000     | 49.000     |
| 15.26 | Reflector                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.329.000  | 1.329.000  |
| 15.27 | Interruptor marcha atras                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 155.000    | 155.000    |
| 16    | Mano de Obra por reaparacion alternador p/ hora                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 17    | Mano de Obra sistema motor de arranque p/ hora                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 18    | Mano de Obra de la Instalacion Electrica p/ hora                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 19    | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AAO 2015/2016  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 19.1  | Reparacion sistema turbo p/ hora M.O                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 91.000     | 91.000     |
| 19.2  | Turbo                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 12.978.000 | 12.978.000 |
| 19.3  | Accesorios externa de turbo                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 319.000    | 319.000    |
| 20    | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AAO 2015/2016        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 20.1  | Ruleman de masa delantera                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 509.500    | 509.500    |
| 20.2  | Punta eje delantero                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.739.000  | 1.739.000  |
| 20.3  | Ruleman palier                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 322.000    | 322.000    |

|       |                                                                                       |        |        |   |          |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|------------|------------|
| 20.4  | Palier                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.415.000  | 2.415.000  |
| 20.5  | Juego engranaje diferencial                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.774.500  | 2.774.500  |
| 20.6  | Corona pi?on                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.770.500  | 3.770.500  |
| 20.7  | Ruleman                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 461.000    | 461.000    |
| 20.8  | Reten pi?n                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 81.000     | 81.000     |
| 20.9  | Tuerca diferencial                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 21.000     | 21.000     |
| 20.10 | Perno satellite                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 148.500    | 148.500    |
| 20.11 | Junta diferencial                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 23.000     | 23.000     |
| 20.12 | Reparacion olla diferencial p/ hora                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000     | 78.000     |
| 20.13 | Reparacion tunel p/ hora                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000     | 78.000     |
| 21    | Mano de Obra tren delantero p/ hora                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 22    | Mano de Obra tren trasero p/ hora                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 23    | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD A?O 2015/2016   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 23.1  | Bomba inyectora                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 10.229.000 | 10.229.000 |
| 23.2  | Picos inyectores                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.552.500  | 3.552.500  |
| 23.3  | Reten de pico                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 23.4  | Junta de bomba inyectora                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 25.000     | 25.000     |
| 23.5  | Bujia incandescente                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 164.500    | 164.500    |
| 23.6  | Canitos bomba inyectora                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 174.000    | 174.000    |
| 23.7  | Mantenimiento de picos p/ hora                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 142.500    | 142.500    |
| 24    | Mano de Obra sistema inyector p/ hora                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 25    | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD A?O 2015/2016 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 25.1  | Filtro de combustible                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 128.500    | 128.500    |
| 25.2  | Junta tapon carter                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.000      | 6.000      |
| 25.3  | Filtro de aceite                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 54.500     | 54.500     |
| 25.4  | Filtro de aire                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 146.500    | 146.500    |
| 25.5  | Engrase de chasis                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 8.000      | 8.000      |
| 25.6  | Correa dentada con tensores                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 970.000    | 970.000    |
| 25.7  | Ruleman tensor de correa                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.026.500  | 1.026.500  |
| 25.8  | Rotula                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 459.500    | 459.500    |
| 25.9  | Guardapolvo GB RR LH                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 435.500    | 435.500    |
| 25.10 | Guardapolvo GB RR RH                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 435.500    | 435.500    |
| 25.11 | Seguro protector                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.000      | 3.000      |
| 25.12 | Seguro Guardapolvo de GB                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.000      | 3.000      |
| 25.13 | Junta tapa motor(Juego)A                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 294.000    | 294.000    |
| 25.14 | Tapa motor                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 8.412.500  | 8.412.500  |
| 25.15 | 敌?al                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.718.000  | 1.718.000  |
| 25.16 | Cigue?al                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.128.000  | 6.128.000  |
| 25.17 | Piston                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 667.500    | 667.500    |
| 25.18 | Juego de aros de piston                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.030.000  | 1.030.000  |
| 25.19 | Kit de cilindro STD                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 13.488.000 | 13.488.000 |
| 25.20 | Alineaci?n: Block, leva,cigue?al y B                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000    | 384.000    |
| 25.21 | Brazo de biela                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 753.500    | 753.500    |
| 25.22 | Bancada de leva                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 548.000    | 548.000    |
| 25.23 | Valvula de escape y admision                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.275.500  | 1.275.500  |
| 25.24 | Guia de valvula                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 43.500     | 43.500     |
| 25.25 | Casquillo bancada                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 721.000    | 721.000    |
| 25.26 | Casquillo biela                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 366.000    | 366.000    |
| 25.27 | Esmerilado y armado de tapa motor                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 329.500    | 329.500    |
| 25.28 | Cepillada tapa motor                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 303.000    | 303.000    |
| 25.29 | Reten guia de valvula                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 25.30 | Retenes frente motor                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 76.000     | 76.000     |
| 25.31 | Tapon de agua block                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 36.000     | 36.000     |

|       |                                                                                                     |        |        |   |          |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 25.32 | Carter motor                                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.309.500 | 1.309.500 |
| 25.33 | Bomba de agua                                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.441.500 | 1.441.500 |
| 25.34 | Bomba de aceite                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.079.000 | 1.079.000 |
| 25.35 | Tornear buje de biela                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 231.500   | 231.500   |
| 25.36 | Rectificacion cigueñal                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 407.000   | 407.000   |
| 25.37 | Aceite 15w50 para motor por litro                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 63.000    | 63.000    |
| 26    | Mano de Obra por tensar correas p/ hora                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 27    | Mano de Obra reparacion motor p/ hora                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 28    | Mano de Obra mantenimiento motor p/ hora                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 29    | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AÑO 2015/2016 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
|       | Reparacion de radiador de agua p/ hora                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000    | 78.000    |
|       | Limpieza de radiador de agua p/ hora                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
|       | Radiador de agua                                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 4.237.500 | 4.237.500 |
|       | Manguera de radiador                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 76.000    | 76.000    |
|       | Radiador de aceite                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.118.500 | 2.118.500 |
|       | Refrigerante aditivo radiador                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |
| 30    | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AÑO 2015/2016      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 30.1  | Compresor                                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 4.804.000 | 4.804.000 |
| 30.2  | Filtro de A/A                                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 194.500   | 194.500   |
| 30.3  | Secador/Enfriador                                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 360.000   | 360.000   |
| 30.4  | Valvula Expansora                                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 623.000   | 623.000   |
| 30.5  | Manguera de baja presion                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 717.000   | 717.000   |
| 30.6  | Manguera de alta presion                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 905.500   | 905.500   |
| 30.7  | Bulbo presion de gas                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 30.8  | Polea                                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 844.500   | 844.500   |
| 30.9  | Ventilador                                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 450.500   | 450.500   |
| 30.10 | Carga de gas                                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 62.000    | 62.000    |
| 30.11 | Refrigerante                                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |
| 30.12 | Acondicionamiento parte electrica p/ hora                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000    | 78.000    |
| 30.13 | Limpieza de ventilador/soplador p/ hora                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 31    | Mano de Obra A/A p/ hora                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 32    | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 32.1  | Tanque de combustible                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.663.000 | 2.663.000 |
| 32.2  | Tapa tanque                                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 153.500   | 153.500   |
| 32.3  | Flotador de tanque                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 378.000   | 378.000   |
| 32.4  | Limpieza tanque de combustible p/ hora                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 32.5  | Desmontaje y montaje de tanque de combustible                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 33    | Mano de Obra sistema de tanque de combustible p/ hora                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 34    | Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AÑO 2015/2016              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 34.1  | Picaporte puerta FR LH                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 34.2  | Picaporte puerta FR RH                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 34.3  | Picaporte puerta RR LH                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 34.4  | Picaporte puerta RR RH                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 34.5  | Cerradura de puerta FR LH                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 650.500   | 650.500   |
| 34.6  | Cerradura de puerta FR RH                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 650.500   | 650.500   |
| 34.7  | Cerradura de puerta RR LH                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 518.000   | 518.000   |
| 34.8  | Cerradura de puerta RR RH                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 518.000   | 518.000   |
| 34.9  | Cerradura de capot                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 299.000   | 299.000   |
| 34.10 | Cabo de cerradura de capot                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 163.000   | 163.000   |

|       |                                                                                                             |        |        |   |          |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 34.11 | Cerradura tapa trasera                                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 163.000   | 163.000   |
| 34.12 | Mecanismo de levantavidrio de puerta                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 519.000   | 519.000   |
| 34.13 | Limitador de puerta c/u                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 343.500   | 343.500   |
| 34.14 | Vidrios de puerta c/u                                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 773.500   | 773.500   |
| 34.15 | Guia de vidrio c/u                                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 511.000   | 511.000   |
| 35    | Mano de Obra reparacion de puertas p/ hora                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 36    | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AAO 2015/2016 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 36.1  | Reparacion Asiento FR LH                                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 313.000   | 313.000   |
| 36.2  | Reparacion Asiento FR RH                                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 313.000   | 313.000   |
| 36.3  | Reparacion Asiento RR LH                                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 313.000   | 313.000   |
| 36.4  | Reparacion Asiento RR RH                                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 313.000   | 313.000   |
| 36.5  | Reparar Puerta FR LH                                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.603.000 | 2.603.000 |
| 36.6  | Reparar Puerta FR RH                                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.603.000 | 2.603.000 |
| 36.7  | Reparar Puerta RR LH                                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.868.000 | 3.868.000 |
| 36.8  | Reparar Puerta RR RH                                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.868.000 | 3.868.000 |
| 36.9  | Volante                                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.184.000 | 3.184.000 |
| 36.10 | Guardapolvo palanca de cambio                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.031.000 | 1.031.000 |
| 36.11 | Alfombrado de piso                                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 218.000   | 218.000   |
| 37    | Mano de Obra tapiceria p/hora                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 38    | Mantenimiento y reparacion de carroceria TOYOTA HILUX D/C 4X4 TD AAO 2015/2016                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 38.1  | Reparacion techo cabina                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 827.000   | 827.000   |
| 38.2  | Reparacion capot                                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.371.500 | 3.371.500 |
| 38.3  | Reparacion guardabarro delantero                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.264.500 | 2.264.500 |
| 38.4  | Reparacion cabina completa                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.895.500 | 2.895.500 |
| 38.5  | Reparacion carroceria                                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.889.500 | 1.889.500 |
| 38.6  | Reparacion base carroceria                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 556.500   | 556.500   |
| 38.7  | Buje chasis                                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 127.000   | 127.000   |
| 38.8  | Ajuste y encuadre carroceria completa                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 148.500   | 148.500   |
| 38.9  | Parabrisa delantero                                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.493.000 | 3.493.000 |
| 38.10 | Luneta                                                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.439.000 | 1.439.000 |
| 38.11 | Reparacion paracolpe delantero                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 433.000   | 433.000   |
| 38.12 | Reparacion paracolpe trasero                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 412.000   | 412.000   |
| 38.13 | Paracolpe delantero                                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.330.000 | 1.330.000 |
| 38.14 | Paracolpe trasero                                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.969.000 | 1.969.000 |
| 38.15 | Puntera paracolpe trasero                                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 184.000   | 184.000   |
| 38.16 | Colocar logo tipo                                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 183.000   | 183.000   |
|       | Pintura partes reparado                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 315.000   | 315.000   |
| 39    | Mano de Obra por reparacion de carroceria p/ hora                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 40    | Servicio de alineacion y balanceo TOYOTA HIACE 2011                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 40.1  | Alineacion y balanceo de ruedas                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 278.000   | 278.000   |
| 40.2  | Regulacion de caida de suspension (g)                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 40.3  | Cambio de llanta                                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 924.000   | 924.000   |
| 40.4  | Cambio de cubierta 195R15C c/u                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.516.000 | 1.516.000 |
| 40.5  | Reparacion de llanta p/ hora                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 564.900   | 564.900   |
| 41    | Mano de Obra p/ hora                                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 42    | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision TOYOTA HIACE 2011                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 42.1  | Anillos sincronizadores                                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 157.500   | 157.500   |
| 42.2  | Engranaje 1a.                                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.316.000 | 1.316.000 |
| 42.3  | Engranaje 2a.                                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 730.500   | 730.500   |
| 42.4  | Engranaje par 3a.                                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 625.500   | 625.500   |
| 42.5  | Eje de mando                                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.377.000 | 1.377.000 |
| 42.6  | Engranaje 5a.                                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 775.500   | 775.500   |

|       |                                                                                |        |        |   |          |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 42.7  | Rodillos de engranajes                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 371.000   | 371.000   |
| 42.8  | Eje ranurado                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.018.500 | 2.018.500 |
| 42.9  | Eje cuádruple                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.320.500 | 1.320.500 |
| 42.10 | Rulemanes                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 438.000   | 438.000   |
| 42.11 | Cruceta cardan                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 407.000   | 407.000   |
| 42.12 | Centralizador                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 862.500   | 862.500   |
| 42.13 | Cardan                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.346.000 | 3.346.000 |
| 42.14 | Brida cardan                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 385.500   | 385.500   |
| 42.15 | Centralizador de cardan                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.213.000 | 3.213.000 |
| 42.16 | Soprote de caja                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 245.500   | 245.500   |
| 42.17 | Juego de Juntas y retenes                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 76.500    | 76.500    |
| 42.18 | Aceite 75W90 para caja por litro                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 120.000   | 120.000   |
| 43    | Mano de Obra por sistema de caja o transmision p/ hora                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 44    | Serv. de repar. y mant. de sistema de direcci 撑 TOYOTA HIACE 2011              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 44.1  | Mu?equin de direccion LH                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 206.500   | 206.500   |
| 44.2  | Mu?equin de direccion RH                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 206.500   | 206.500   |
| 44.3  | Ruleman de masa FR                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 710.500   | 710.500   |
| 44.4  | Ruleman palier RR                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 333.000   | 333.000   |
| 44.5  | Reten palier RR                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 57.000    | 57.000    |
| 44.6  | Buje estabilizador                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 57.000    | 57.000    |
| 44.7  | Bieleta delantera RH                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 350.000   | 350.000   |
| 44.8  | Bieleta delantera LH                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 350.000   | 350.000   |
| 44.9  | Terminal de cremallera LH                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 676.500   | 676.500   |
| 44.10 | Terminal de cremallera RH                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 676.500   | 676.500   |
| 44.11 | Cremallera                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.882.500 | 6.882.500 |
| 44.12 | Bomba de direccion hidraulica                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.002.500 | 3.002.500 |
| 44.13 | Ca?o de alta presion de direccion hid                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.885.500 | 1.885.500 |
| 44.14 | Aceite 5w90 diferencial trasero por l                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 45    | Mano de Obra por sistema de direccion p/ hora                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 46    | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension TOYOTA HIACE 2011 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 46.1  | Buje tensor                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 95.500    | 95.500    |
| 46.2  | Tensor                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 245.500   | 245.500   |
| 46.3  | Bujes parrilla inferior                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 218.000   | 218.000   |
| 46.4  | Parrilla inferior                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 994.500   | 994.500   |
| 46.5  | Buje parrilla superior                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 151.000   | 151.000   |
| 46.6  | Parrilla superior                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.311.500 | 2.311.500 |
| 46.7  | Amortiguador delantero                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 297.500   | 297.500   |
| 46.8  | Amortiguador trasero                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 283.000   | 283.000   |
| 46.9  | Bujes barra estabilizador delantero                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 59.000    | 59.000    |
| 46.10 | Barra estabilizador delantero                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 799.500   | 799.500   |
| 46.11 | Buje amortiguador                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 10.000    | 10.000    |
| 46.12 | Bujes elastico trasero                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 35.000    | 35.000    |
| 46.13 | Grillete elasticos                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 312.000   | 312.000   |
| 46.14 | Elasticos                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.410.500 | 2.410.500 |
| 47    | Mano de Obra por sistema de suspension p/ hora                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 48    | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague TOYOTA HIACE 2011               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 48.1  | Disco de embrague                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 788.000   | 788.000   |
| 48.2  | Cojinete de empuje                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 488.500   | 488.500   |
| 48.3  | Plato de presion                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 956.500   | 956.500   |
| 48.4  | Ruleman piloto                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 43.000    | 43.000    |
| 48.5  | Reten bancada trasero                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 176.500   | 176.500   |
| 48.6  | Juego reparo bomba auxiliar embrag                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 121.500   | 121.500   |

|       |                                                                    |        |        |   |          |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 48.7  | Bomba central de embrague                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 537.500   | 537.500   |
| 48.8  | Bombin auxiliar de embrague                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 272.000   | 272.000   |
| 48.9  | Buje giro pedal de embrague                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 30.000    | 30.000    |
| 48.10 | Ca?o flexible de bombin auxiliar                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 197.500   | 197.500   |
| 48.11 | Soporte de caja                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 245.500   | 245.500   |
| 48.12 | Corona volante                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.235.000 | 2.235.000 |
| 48.13 | Rectificacion de corona volante                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 49    | Mano de Obra por sistema de embrague p/ hora                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 50    | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno TOYOTA HIACE 2011      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 50.1  | Pastillas de frenos delantero                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 629.000   | 629.000   |
| 50.2  | Rectificacion disco de freno delantero                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 50.3  | Disco de freno delantero                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 928.500   | 928.500   |
| 50.4  | Mordaza de freno delantero                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.970.500 | 1.970.500 |
| 50.5  | Reparacion de perno deslizante de m                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 270.500   | 270.500   |
| 50.6  | Zapata de freno trasero                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 468.500   | 468.500   |
| 50.7  | Rectificacion de tambor de freno p/                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 50.8  | Tambor de freno trasero                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.039.500 | 1.039.500 |
| 50.9  | Buje pedal de freno                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 12.000    | 12.000    |
| 50.10 | Cubetas de freno trasero                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 133.000   | 133.000   |
| 50.11 | Reparo bomba central de freno                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 367.000   | 367.000   |
| 50.12 | Bomba central de freno                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.649.500 | 1.649.500 |
| 50.13 | Cilindros de freno trasero                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 343.500   | 343.500   |
| 50.14 | Prisionero de ruedas                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 37.000    | 37.000    |
| 50.15 | Ca?o flexibles de freno delantero                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 140.000   | 140.000   |
| 50.16 | Ca?o flexibles de freno trasero                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 140.000   | 140.000   |
| 50.17 | Cabos de freno de mano (juego)                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 347.500   | 347.500   |
| 50.18 | Bulbo de freno                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 108.500   | 108.500   |
| 50.19 | Palanca de freno de mano                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 501.000   | 501.000   |
| 50.20 | Regulacion de pedal de freno p/ hora                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 56.500    | 56.500    |
| 50.21 | Suavizar pist. mordaza de freno                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 102.500   | 102.500   |
| 50.22 | Fluido de freno                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 51    | Mano de Obra sistema de frenos p/ hora                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 52    | Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas TOYOTA HIACE 2011 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 52.1  | Motor limpia Parabrisa                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.572.500 | 1.572.500 |
| 52.2  | Gomas limpia parabrisas ambos lado                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 65.000    | 65.000    |
| 52.3  | Brazo limpia parabrisa                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 248.000   | 248.000   |
| 52.4  | Motor lanza agua                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 566.500   | 566.500   |
| 52.5  | Cepillo limpia parabrisa                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 53    | Mano de Obra sistema limpia parabrisa p/ hora                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 45.500    | 45.500    |
| 54    | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico TOYOTA HIACE 2011     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 54.1  | Rotor                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 122.000   | 122.000   |
| 54.2  | Placas de diodo                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 542.000   | 542.000   |
| 54.3  | Regulador de voltaje                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 580.000   | 580.000   |
| 54.4  | Colector de rotor alternador                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 775.500   | 775.500   |
| 54.5  | Carbon                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 277.500   | 277.500   |
| 54.6  | Rulemanes                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 87.500    | 87.500    |
| 54.7  | Control de carga de bateria                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 43.000    | 43.000    |
| 54.8  | Bateria                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 961.000   | 961.000   |
| 54.9  | Porta carbon                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 54.10 | Mano de Obra por alternador p/ hora                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 54.11 | Reparacion de motor de arranque                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 54.12 | Inducido                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 122.500   | 122.500   |
| 54.13 | Carbon                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 979.500   | 979.500   |

|       |                                                                   |        |        |   |          |            |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|------------|------------|
| 54.14 | Bendix                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 324.500    | 324.500    |
| 54.15 | Campo de arranque                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 984.500    | 984.500    |
| 54.16 | Automatico de arranque                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 587.500    | 587.500    |
| 54.17 | Mano de Obra por reparacion motor                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 54.18 | Reparacion de luces                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 91.000     | 91.000     |
| 54.19 | Faro delanteros                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 187.000    | 187.000    |
| 54.20 | Foco 2Fil 12VOLT                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.327.500  | 1.327.500  |
| 54.21 | Foco HB2 12V 60W 55W                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 29.000     | 29.000     |
| 54.22 | Foco 21/5W                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 187.000    | 187.000    |
| 54.23 | Foco Ficha 12V 8W                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 16.000     | 16.000     |
| 54.24 | Faros direccionales delantero                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 27.000     | 27.000     |
| 54.25 | Faros direccionales trasero                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.168.500  | 1.168.500  |
| 54.26 | Focos de luz tablero e interior cabina                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 524.500    | 524.500    |
| 54.27 | Reflector                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 54.28 | Interruptor marcha atras                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 774.000    | 774.000    |
| 54.29 | Reparacion de alternador                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 218.000    | 218.000    |
| 55    | Mano de Obra de la Instalacion Electrica p/ hora                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 56    | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero TOYOTA HIACE 2011       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 56.1  | Ruleman de masa delantera                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 710.500    | 710.500    |
| 56.2  | Punta eje delantero                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.069.500  | 1.069.500  |
| 56.3  | Ruleman interior exterior palier                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 333.500    | 333.500    |
| 56.4  | Palier                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.620.500  | 1.620.500  |
| 56.5  | Planetario diferencial                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 373.500    | 373.500    |
| 56.6  | Satelite                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 273.000    | 273.000    |
| 56.7  | Corona pi?on                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.710.000  | 3.710.000  |
| 56.8  | Ruleman                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 469.000    | 469.000    |
| 56.9  | Reten pi?on                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 81.000     | 81.000     |
| 56.10 | 呵敲捡                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 19.000     | 19.000     |
| 56.11 | Perno satelite                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 80.500     | 80.500     |
| 56.12 | Junta diferencial                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 56.13 | Reparacion olla diferencial p/ hora                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000     | 78.000     |
| 56.14 | Reparacion tunel p/ hora                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000     | 78.000     |
| 57    | Mano de Obra tren delantero p/ hora                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 58    | Mano de Obra tren trasero p/ hora                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 59    | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector TOYOTA HIACE 2011   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
|       | Bomba inyectora                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 18.601.100 | 18.601.100 |
|       | Picos inyectores                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 666.000    | 666.000    |
|       | Bujias incandescente                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 178.000    | 178.000    |
|       | Canitos bomba inyectora                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 200.500    | 200.500    |
|       | Limpieza de picos inyectores                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000    | 143.000    |
| 60    | Mano de Obra sistema inyector p/ hora                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 61    | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor TOYOTA HIACE 2011 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 61.1  | Filtro de combustible                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 128.500    | 128.500    |
| 61.2  | Junta tapon carter                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.000      | 3.000      |
| 61.3  | Filtro de aceite                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 54.500     | 54.500     |
| 61.4  | Filtro de aire                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 187.000    | 187.000    |
| 61.5  | Engrase de chasis                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 8.000      | 8.000      |
| 61.6  | Correa dentada con tensores                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.320.500  | 1.320.500  |
| 61.7  | Ruleman tensor de correa                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 61.8  | Correas externa                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 260.000    | 260.000    |
| 61.9  | Correa de direccion hidraulica                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 124.000    | 124.000    |
| 61.10 | Rotula                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 543.000    | 543.000    |

|       |                                                                                |        |        |   |          |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 61.11 | Seguro protector                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 20.000    | 20.000    |
| 61.12 | Seguro Guardapolvo de GB                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.000     | 3.000     |
| 61.13 | Junta tapa motor(Juego)A                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 329.500   | 329.500   |
| 61.14 | Tapa motor                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 9.387.500 | 9.387.500 |
| 61.15 | Piston                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 655.000   | 655.000   |
| 61.16 | Juego de aros de piston                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 891.500   | 891.500   |
| 61.17 | 敌慶                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.779.000 | 1.779.000 |
| 61.18 | Cigue?al                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.813.500 | 6.813.500 |
| 61.19 | Brazo de biela                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 857.000   | 857.000   |
| 61.20 | Bancada de leva                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.707.000 | 1.707.000 |
| 61.21 | Valvula de escape y admision                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 8.279.000 | 8.279.000 |
| 61.22 | Guia de valvula                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 61.23 | Casquillo bancada                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 79.000    | 79.000    |
| 61.24 | Casquillo biela                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 159.000   | 159.000   |
| 61.25 | Esmerilado y armado de tapa motor                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 358.000   | 358.000   |
| 61.26 | Reten guia de valvula                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 61.27 | Retenes frente motor                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 213.000   | 213.000   |
| 61.28 | Tapon de agua block                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 10.000    | 10.000    |
| 61.29 | Carter motor                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.283.000 | 1.283.000 |
| 61.30 | Bomba de agua                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 953.000   | 953.000   |
| 61.31 | Bomba de aceite                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.074.000 | 1.074.000 |
| 61.32 | Cepillada tapa motor                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 257.500   | 257.500   |
| 61.33 | Alineacion: Block, leva,cigue?al y B                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 379.000   | 379.000   |
| 61.34 | Tornear buje de biela                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 200.000   | 200.000   |
| 61.35 | Rectificacion cigue?al                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 61.36 | Aceite 20w50 para motor por litro                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 58.000    | 58.000    |
| 62    | Mano de Obra por tensar correas p/ hora                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 63    | Mano de Obra reparacion motor p/ hora                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 64    | Mano de Obra mantenimiento motor p/ hora                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 65    | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeraci撐 del Motor TOYOTA HIACE 2011 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 65.1  | Reparacion de radiador de agua p/ h                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000    | 78.000    |
| 65.2  | Limpieza de radiador de agua p/ hor                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 65.3  | Radiador de agua                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 5.485.900 | 5.485.900 |
| 65.4  | Manguera de radiador                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 306.500   | 306.500   |
| 65.5  | Radiador de aceite                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.940.500 | 1.940.500 |
| 65.6  | Refrigerante aditivo radiador                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |
| 66    | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado TOYOTA HIACE 2011     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 66.1  | Compresor                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 5.998.500 | 5.998.500 |
| 66.2  | Filtro de A/A                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 349.500   | 349.500   |
| 66.3  | Secador/Enfriador                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 256.500   | 256.500   |
| 66.4  | Valvula expansora                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 593.000   | 593.000   |
| 66.5  | Manguera de baja presion                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 972.000   | 972.000   |
| 66.6  | Manguera de alta presion                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 989.500   | 989.500   |
| 66.7  | Bulbo presion de gas                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 478.000   | 478.000   |
| 66.8  | Polea                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 542.500   | 542.500   |
| 66.9  | Aleta ventilador                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 373.000   | 373.000   |
| 66.10 | Carga de gas                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 85.000    | 85.000    |
| 66.11 | Refrigerante                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |
| 66.12 | Limpieza de ventilador/soplador                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 66.13 | Acondicionamiento parte electrica p                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000    | 78.000    |
| 67    | Mano de Obra A/A p/ hora                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 68    | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible TOYOTA HIACE 2011             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 68.1  | Tanque de combustible                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.421.500 | 2.421.500 |

|       |                                                                                         |        |        |   |          |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 68.2  | Tapa tanque                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 160.500   | 160.500   |
| 68.3  | Flotador de tanque                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 448.500   | 448.500   |
| 68.4  | Limpieza tanque de combustible p/h                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 68.5  | Desmontaje y montaje de tanque de c                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 69    | Mano de Obra sistema de tanque de combustible p/ hora                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 70    | Serv. de mant. y repar. de Regulaci撐 de puertas TOYOTA HIACE 2011                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 70.1  | Picaporte puerta FR LH                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 372.000   | 372.000   |
| 70.2  | Picaporte puerta FR Y RR RH                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 605.000   | 605.000   |
| 70.3  | Cerradura de puerta FR LH                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.096.000 | 1.096.000 |
| 70.4  | Cerradura de puerta FR y RR RH                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.092.000 | 1.092.000 |
| 70.5  | Cerradura de capot                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 186.000   | 186.000   |
| 70.6  | Cabo de cerradura de capot                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 88.500    | 88.500    |
| 70.7  | Mecanismo de levantavidrio de puerta                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 509.500   | 509.500   |
| 70.8  | Manija levantavidrio de puerta c/u                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 56.500    | 56.500    |
| 70.9  | Limitador de puerta c/u                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 373.000   | 373.000   |
| 70.10 | Vidrios de puerta c/u                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 873.500   | 873.500   |
| 70.11 | Guia de vidrio c/u                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 478.000   | 478.000   |
| 71    | Mano de Obra reparacion de puertas p/ hora                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 72    | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo TOYOTA HIACE 2011 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 72.1  | Reparacion asiento FR LH                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 263.000   | 263.000   |
| 72.2  | Reparacion asiento FR RH                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 263.000   | 263.000   |
| 72.3  | Reparacion asiento segunda hilera LH                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 263.000   | 263.000   |
| 72.4  | Reparacion asiento segunda hilera RH                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 263.000   | 263.000   |
| 72.5  | Reparacion asiento tercera hilera LH                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 263.000   | 263.000   |
| 72.6  | Reparacion asiento tercera hilera RH                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 263.000   | 263.000   |
| 72.7  | Reparacion puerta FR LH                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.543.000 | 2.543.000 |
| 72.8  | Reparacion puerta FR RH                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.543.000 | 2.543.000 |
| 72.9  | Reparacion puerta RR RH                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.543.000 | 2.543.000 |
| 72.10 | Reparacion tapa trasera                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.448.000 | 2.448.000 |
| 72.11 | Volante                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.345.800 | 2.345.800 |
| 72.12 | Guardapolvo palanca de cambio                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 162.500   | 162.500   |
| 72.13 | Alfombrado de pisos                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 62.000    | 62.000    |
| 73    | Mano de Obra tapiceria p/hora                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 74    | Mantenimiento y reparacion de carroceria TOYOTA HIACE 2011                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 74.1  | Reparacion techo                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.574.500 | 1.574.500 |
| 74.2  | Reparacion capot                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.269.600 | 3.269.600 |
| 74.3  | Reparacion guardabarro delantero                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.618.000 | 2.618.000 |
| 74.4  | Parabrisa delantero                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.493.000 | 3.493.000 |
| 74.5  | Paragolpe delantero                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.399.500 | 1.399.500 |
| 74.6  | Paragolpe trasero                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 850.500   | 850.500   |
| 74.7  | Pintura partes reparado                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 322.000   | 322.000   |
| 74.8  | Colocar logo tipo                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 108.000   | 108.000   |
| 75    | Mano de Obra por reparacion de carroceria p/ hora                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 76    | Servicio de alineacion y balanceo TOYOTA PRADO 2010                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 76.1  | Alineacion y balanceo de ruedas                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 293.000   | 293.000   |
| 76.2  | Regulacion de caida de suspencion (p                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 76.3  | Cambio de llanta                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 5.701.080 | 5.701.080 |
| 76.4  | Cambio de cubierta 265/65 R17 AT c                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.784.000 | 1.784.000 |
| 76.5  | Reparacion de llanta p/ hora                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 620.900   | 620.900   |
| 77    | Mano de Obra p/ hora                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |

|       |                                                                                |        |        |   |          |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 78    | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision TOYOTA PRADO 2010     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 78.1  | Convertidor ATM                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 8.179.400 | 8.179.400 |
| 78.2  | Corona planetaria                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.778.000 | 1.778.000 |
| 78.3  | Cuerpo de filtro                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 5.466.600 | 5.466.600 |
| 78.4  | Disco de embrague                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 78.5  | Disco de embrague ATM                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 212.000   | 212.000   |
| 78.6  | Disco de embrague directo                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 220.000   | 220.000   |
| 78.7  | Eje entrada ATM                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.259.000 | 2.259.000 |
| 78.8  | Eje salida ATM                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.622.500 | 1.622.500 |
| 78.9  | Engranaje planetario                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 78.10 | Filtro de caja ATM                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.500   | 384.500   |
| 78.11 | Piston de embrague                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 253.000   | 253.000   |
| 78.12 | Placa                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 50.500    | 50.500    |
| 78.13 | Placa de embrague                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 180.500   | 180.500   |
| 78.14 | Solenoides ATM                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.106.000 | 1.106.000 |
| 78.15 | Tambor embrague directa                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.837.000 | 2.837.000 |
| 78.16 | Cruceta cardan                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 438.000   | 438.000   |
| 78.17 | Centralizador                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 974.500   | 974.500   |
| 78.18 | Cardan                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.284.000 | 3.284.000 |
| 78.19 | Brida cardan                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 307.500   | 307.500   |
| 78.20 | Soporte de caja                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 499.000   | 499.000   |
| 78.21 | Juego de Juntas y retenes                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.101.500 | 1.101.500 |
| 78.22 | Aceite ATF OH 49 para caja                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 79.000    | 79.000    |
| 78.23 | Aceite WS para transferencia por litro                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 775.000   | 775.000   |
| 79    | Mano de Obra por sistema de caja o transmision p/ hora                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 80    | Serv. de repar. y mant. de sistema de direcci3n TOYOTA PRADO 2010              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 80.1  | Munquín de direcci3n                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 242.500   | 242.500   |
| 80.2  | Homocinética                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 4.157.500 | 4.157.500 |
| 80.3  | Ruleman de masa FR                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 694.000   | 694.000   |
| 80.4  | Ruleman de masa RR                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.573.500 | 1.573.500 |
| 80.5  | Reten de masa FR                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 144.000   | 144.000   |
| 80.6  | Reten de masa RR                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 47.000    | 47.000    |
| 80.7  | Buje estabilizador                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 64.500    | 64.500    |
| 80.8  | Bieleta Delantera RH                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 344.500   | 344.500   |
| 80.9  | Bieleta Delantera LH                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 344.500   | 344.500   |
| 80.10 | Terminal de cremallera                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 789.000   | 789.000   |
| 80.11 | Juego Guardapolvo de Homocinética                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 895.500   | 895.500   |
| 80.12 | Cremallera                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 8.581.700 | 8.581.700 |
| 80.13 | Bomba de direcci3n hidr3ulica                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.741.650 | 2.741.650 |
| 80.14 | Ca3o de alta presi3n de direcci3n hidr3ulica                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.533.800 | 1.533.800 |
| 80.15 | Aceite LCD 80W90 diferencial trasero                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 80.16 | Aceite 75w90 diferencial delantero p/ hora                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 103.000   | 103.000   |
| 81    | Mano de Obra sistema de direcci3n p/ hora                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 82    | Servicio Reparaci3n / Mantenimiento de sistema de suspension TOYOTA PRADO 2010 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 82.1  | Buje tensor                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 76.500    | 76.500    |
| 82.2  | Espiral delantero                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 885.500   | 885.500   |
| 82.3  | Tensor                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 962.500   | 962.500   |
| 82.4  | Bujes parrilla inferior                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 364.000   | 364.000   |
| 82.5  | Parrilla inferior                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.729.200 | 2.729.200 |
| 82.6  | Buje parrilla superior                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 169.000   | 169.000   |
| 82.7  | Parrilla superior                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.593.200 | 1.593.200 |
| 82.8  | Amortiguador delantero                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.266.000 | 1.266.000 |
| 82.9  | Amortiguador trasero                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 564.000   | 564.000   |

|       |                                                                    |        |        |   |          |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 82.10 | Bujes barra estabilizador delantero                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 64.500    | 64.500    |
| 82.11 | Barra estabilizador delantero                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.132.500 | 1.132.500 |
| 82.12 | Buje amortiguador                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 84.500    | 84.500    |
| 83    | Mano de Obra por sistema de suspension p/ hora                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 84    | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno TOYOTA PRADO 2010      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 84.1  | Pastillas de frenos delantero                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 706.000   | 706.000   |
| 84.2  | Rectificacion disco de freno delantero                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 84.3  | Disco de freno delantero                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.121.800 | 1.121.800 |
| 84.4  | Reparo mordaza de freno delantero                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 147.500   | 147.500   |
| 84.5  | Reparacion de perno deslizante de m                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 43.000    | 43.000    |
| 84.6  | Pastilla de freno trasero                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 500.000   | 500.000   |
| 84.7  | Rectificacion de disco de freno trasero                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 84.8  | Tambor de freno trasero                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 84.9  | Buje pedal de freno                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 43.000    | 43.000    |
| 84.10 | Reparo mordaza de freno trasero                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 120.500   | 120.500   |
| 84.11 | Bomba central de freno                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.935.500 | 1.935.500 |
| 84.12 | Prisionero de ruedas                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 42.000    | 42.000    |
| 84.13 | Ca?o flexibles de freno delantero                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 171.500   | 171.500   |
| 84.14 | Ca?o flexibles de freno trasero                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 171.500   | 171.500   |
| 84.15 | Cabos de freno de mano (juego)                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 802.500   | 802.500   |
| 84.16 | Bulbo de freno                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 156.000   | 156.000   |
| 84.17 | Palanca de freno de mano                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 647.000   | 647.000   |
| 84.18 | Regulacion de pedal de freno p/ hora                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 53.000    | 53.000    |
| 84.19 | Suavizar pist. mordaza de freno                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 125.500   | 125.500   |
| 84.20 | Fluido de freno                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 85    | Mano de Obra sistema de frenos p/ hora                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 86    | Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas TOYOTA PRADO 2010 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 86.1  | Motor limpia Parabrisa                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.301.500 | 1.301.500 |
| 86.2  | Gomas limpia parabrisas ambos lado                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 132.000   | 132.000   |
| 86.3  | Brazo limpia parabrisa                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 292.000   | 292.000   |
| 86.4  | Motor lanza agua                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 611.000   | 611.000   |
| 86.5  | Cepillo limpia parabrisa                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 87    | Mano de Obra sistema limpia parabrisa p/ hora                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 88    | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico TOYOTA PRADO 2010     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 88.1  | Reparacion de alternador                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 247.000   | 247.000   |
| 88.2  | Alternador                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 88.3  | Rotor                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 56.500    | 56.500    |
| 88.4  | Placas de diodo                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 5.725.500 | 5.725.500 |
| 88.5  | Regulador de voltaje                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 842.000   | 842.000   |
| 88.6  | Carbon                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 579.000   | 579.000   |
| 88.7  | Porta carbon                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 833.000   | 833.000   |
| 88.8  | Rulemanes                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 87.500    | 87.500    |
| 88.9  | Control de carga de bateria                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 43.000    | 43.000    |
| 88.10 | Bateria                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 908.000   | 908.000   |
| 88.11 | Mano de Obra Reparacion de alterna                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 88.12 | Reparacion de motor de arranque                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 443.000   | 443.000   |
| 88.13 | Inducido                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 91.000    | 91.000    |
| 88.14 | Carbon                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 993.500   | 993.500   |
| 88.15 | Bendix                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 382.000   | 382.000   |
| 88.16 | Campo de arranque                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.015.500 | 1.015.500 |
| 88.17 | Automatico de arranque                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.194.500 | 1.194.500 |
| 88.18 | Mano de Obra Reparacion motor de a                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 88.19 | Reparacion de luces                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 91.000    | 91.000    |

|       |                                                                   |        |        |   |          |            |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|------------|------------|
| 88.20 | Faro delanteros                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.424.000  | 1.424.000  |
| 88.21 | Foco 2Fil 12VOLT                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 33.000     | 33.000     |
| 88.22 | Foco HB2 12V 60W 55W                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 178.000    | 178.000    |
| 88.23 | Foco 21/5W                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 28.000     | 28.000     |
| 88.24 | Foco Ficha 12V 8W                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 16.000     | 16.000     |
| 88.25 | Faros direccionales delantero                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 168.000    | 168.000    |
| 88.26 | Faros direccionales trasero                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.446.500  | 1.446.500  |
| 88.27 | Focos de luz tablero e interior cabina                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 88.28 | Reflector                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 524.000    | 524.000    |
| 88.29 | Interruptor marcha atras                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 155.000    | 155.000    |
| 89    | Mano de Obra de la Instalacion Electrica p/ hora                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 90    | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo TOYOTA PRADO 2010 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 90.1  | Reparacion de turbo p/ hora M.O.                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000     | 78.000     |
| 90.2  | Turbo                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 11.960.750 | 11.960.750 |
| 90.3  | Juego junta turbo                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 241.000    | 241.000    |
| 91    | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero TOYOTA PRADO 2010       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 91.1  | Ruleman de masa delantera                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 664.500    | 664.500    |
| 91.2  | Punta eje delantero                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.753.500  | 1.753.500  |
| 91.3  | Ruleman interior exterior palier                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.548.500  | 1.548.500  |
| 91.4  | Palier                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.876.000  | 1.876.000  |
| 91.5  | Juego de engranajes diferencial                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.839.500  | 1.839.500  |
| 91.6  | Corona pi?on                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.691.900  | 3.691.900  |
| 91.7  | Ruleman                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 461.000    | 461.000    |
| 91.8  | Reten pi?on                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 81.000     | 81.000     |
| 91.9  | 呵敵掄                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 19.000     | 19.000     |
| 91.10 | Perno satellite                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 424.500    | 424.500    |
| 91.11 | Junta diferencial                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 181.500    | 181.500    |
| 91.12 | Reparacion tunel p/ hora                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000     | 78.000     |
| 91.13 | Reparacion olla diferencial p/ hora                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000     | 78.000     |
| 92    | Mano de Obra tren delantero p/ hora                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 93    | Mano de Obra tren trasero p/ hora                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 94    | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector TOYOTA PRADO 2010   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 94.1  | Bomba inyectora                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 24.234.100 | 24.234.100 |
| 94.2  | Picos inyectores                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.166.000  | 1.166.000  |
| 94.3  | Retenes                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 94.4  | Juntas                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.151.500  | 1.151.500  |
| 94.5  | Bujias incandescente                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 343.500    | 343.500    |
| 94.6  | Canitos bomba inyectora                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 130.500    | 130.500    |
| 94.7  | Limpieza de picos inyectores                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000    | 143.000    |
| 95    | Mano de Obra sistema inyector p/ hora                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 96    | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor TOYOTA PRADO 2010 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 96.1  | Filtro de combustible                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 166.500    | 166.500    |
| 96.2  | Junta tapon carter                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 4.000      | 4.000      |
| 96.3  | Filtro de aceite                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 112.000    | 112.000    |
| 96.4  | Filtro de aire                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 117.000    | 117.000    |
| 96.5  | Engrase de chasis                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.000      | 6.000      |
| 96.6  | Correa dentada con tensores                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 970.000    | 970.000    |
| 96.7  | Ruleman tensor de correa                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 680.000    | 680.000    |
| 96.8  | Correas externa                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 355.500    | 355.500    |
| 96.9  | Guardapolvo GB RR LH                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 385.500    | 385.500    |
| 96.10 | Guardapolvo GB RR RH                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 385.500    | 385.500    |

|        |                                                                                |        |        |   |          |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 96.11  | Seguro protector                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.000     | 3.000     |
| 96.12  | Seguro Guardapolvo de GB                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 13.000    | 13.000    |
| 96.13  | Junta tapa motor(Juego)A                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.553.500 | 1.553.500 |
| 96.14  | Piston                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 574.500   | 574.500   |
| 96.15  | Juego de aros de piston                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 802.500   | 802.500   |
| 96.16  | Tapa motor                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 9.039.500 | 9.039.500 |
| 96.17  | 敌慶                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.046.500 | 2.046.500 |
| 96.18  | Cigue?al                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.662.550 | 6.662.550 |
| 96.19  | Brazo de biela                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 923.500   | 923.500   |
| 96.20  | Bancada de leva                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 9.089.500 | 9.089.500 |
| 96.21  | Valvula de escape y admision                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 146.000   | 146.000   |
| 96.22  | Guia de valvula                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 46.000    | 46.000    |
| 96.23  | Casquillo bancada                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 68.000    | 68.000    |
| 96.24  | Casquillo biela                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 105.000   | 105.000   |
| 96.25  | Esmerilado y armado de tapa motor                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 315.000   | 315.000   |
| 96.26  | Reten guia de valvula                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 96.27  | Retenes frente motor                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 233.000   | 233.000   |
| 96.28  | Tapon de agua block                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 36.000    | 36.000    |
| 96.29  | Carter motor                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.645.500 | 1.645.500 |
| 96.30  | Bomba de agua                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.471.500 | 1.471.500 |
| 96.31  | Bomba de aceite                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.357.000 | 1.357.000 |
| 96.32  | Tornear buje de biela                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 194.500   | 194.500   |
| 96.33  | Alineacion: Block, leva,cigue?al y B                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 358.000   | 358.000   |
| 96.34  | Rectificacion cigue?al                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 380.500   | 380.500   |
| 96.35  | Aceite 15w50 para motor por litro                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 65.000    | 65.000    |
| 97     | Mano de Obra por tensar correas p/ hora                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 98     | Mano de Obra mantenimiento motor p/ hora                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 99     | Mano de Obra reparacion de motor p/ hora                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 100    | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeraci? del Motor TOYOTA PRADO 2010 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 100.1  | Reparacion de radiador de agua p/ h                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 102.500   | 102.500   |
| 100.2  | Limpieza de radiador de agua p/ hora                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 100.3  | Radiador de agua                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.615.350 | 6.615.350 |
| 100.4  | Manguera de radiador                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 117.000   | 117.000   |
| 100.5  | Radiador de aceite                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.697.000 | 3.697.000 |
| 100.6  | Refrigerante aditivo radiador                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |
| 101    | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado TOYOTA PRADO 2010     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 101.1  | Compresor                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.412.500 | 6.412.500 |
| 101.2  | Filtro de A/A                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 283.000   | 283.000   |
| 101.3  | Secador/Enfriador                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 402.000   | 402.000   |
| 101.4  | Correa de A/A                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 219.500   | 219.500   |
| 101.5  | Valvula Expansora                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 641.500   | 641.500   |
| 101.6  | Manguera de baja presion                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 735.500   | 735.500   |
| 101.7  | Manguera de alta presion                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.147.500 | 1.147.500 |
| 101.8  | Bulbo presion de gas                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 539.500   | 539.500   |
| 101.9  | Polea                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 680.000   | 680.000   |
| 101.10 | Refrigerante                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |
| 101.11 | Aleta                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 283.000   | 283.000   |
| 101.12 | Carga de gas                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 97.000    | 97.000    |
| 101.13 | Limpieza de ventilador/soplador p/ h                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 102    | Mano de Obra A/A p/ hora                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 103    | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible TOYOTA PRADO 2010             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 103.1  | Tanque de combustible                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.447.500 | 2.447.500 |
| 103.2  | Tapa tanque                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 202.000   | 202.000   |

|        |                                                                                         |        |        |   |          |           |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 103.3  | Flotador de tanque                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 462.000   | 462.000   |
| 103.4  | Limpieza tanque de combustible p/h                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 103.5  | Desmontaje y montaje de tanque de c                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 104    | Mano de Obra sistema de tanque de combustible p/ hora                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 105    | Serv. de mant. y repar. de Regulaci <sup>3</sup> de puertas TOYOTA PRADO 2010           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 105.1  | Picaporte puerta FR y RR LH                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 328.500   | 328.500   |
| 105.2  | Picaporte puerta FR y RR RH                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 328.500   | 328.500   |
| 105.3  | Cerradura de puerta FR y RR LH                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.092.500 | 2.092.500 |
| 105.4  | Cerradura de puerta FR y RR RH                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.930.500 | 1.930.500 |
| 105.5  | Cerradura de capot                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 337.000   | 337.000   |
| 105.6  | Cabo de cerradura de capot                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 144.500   | 144.500   |
| 105.7  | Cerradura tapa trasera                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.106.000 | 1.106.000 |
| 105.8  | Mecanismo de levantavidrio de puerta                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 514.000   | 514.000   |
| 105.9  | Interruptor levantavidrio de puerta                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.937.000 | 1.937.000 |
| 105.10 | Limitador de puerta c/u                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 423.000   | 423.000   |
| 105.11 | Vidrios de puerta c/u                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.410.500 | 1.410.500 |
| 105.12 | Guia de vidrio c/u                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 415.000   | 415.000   |
| 105.13 | Colocar ventilete de aire                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 177.500   | 177.500   |
| 106    | Mano de Obra reparacion de puertas p/ hora                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 107    | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo TOYOTA PRADO 2010 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 107.1  | Reparacion Asiento FR LH                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 107.2  | Reparacion Asiento FR RH                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 107.3  | Reparacion Asiento RR LH                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 107.4  | Reparacion Asiento RR RH                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 107.5  | Reparar Puerta FR RH                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.422.950 | 3.422.950 |
| 107.6  | Reparar Puerta FR LH                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.053.700 | 3.053.700 |
| 107.7  | Volante                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.637.850 | 1.637.850 |
| 107.8  | Guardapolvo palanca de cambio                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 462.500   | 462.500   |
| 107.9  | Alfombrado de pisos                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 217.500   | 217.500   |
| 108    | Mano de Obra tapiceria p/hora                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 109    | Mantenimiento y reparacion de carroceria TOYOTA PRADO 2010                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 109.1  | Reparacion completa                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.833.000 | 2.833.000 |
| 109.2  | Reparacion techo                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 855.500   | 855.500   |
| 109.3  | Reparacion capot                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.260.500 | 3.260.500 |
| 109.4  | Reparacion guardabarro delantero                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.380.500 | 2.380.500 |
| 109.5  | Reparacion cabina completa                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.242.000 | 3.242.000 |
| 109.6  | Reparacion carroceria                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.984.500 | 1.984.500 |
| 109.7  | Reparacion base carroceria                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 597.000   | 597.000   |
| 109.8  | Buje chasis                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 214.500   | 214.500   |
| 109.9  | Parabrisa delantero                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 4.493.000 | 4.493.000 |
| 109.10 | Reparacion paragolpe delantero                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 395.500   | 395.500   |
| 109.11 | Reparacion paragolpe trasero                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 441.500   | 441.500   |
| 109.12 | Paragolpe delantero                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.276.000 | 1.276.000 |
| 109.13 | Paragolpe trasero                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.144.500 | 1.144.500 |
| 109.14 | Puntera paragolpe trasero                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 464.500   | 464.500   |
| 109.15 | Pintura partes reparado                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 338.000   | 338.000   |
| 109.16 | Colocar logo tipo                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 154.000   | 154.000   |
| 110    | Mano de Obra por reparacion de carroceria p/ hora                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 111    | Servicio de alineacion y balanceo TOYOTA LAND CRUIZER 2015                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 111.1  | Alineacion y balanceo de ruedas                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 293.000   | 293.000   |

|        |                                                                                       |        |        |   |          |           |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 111.2  | Regulacion de caida de suspencion (p)                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 111.3  | Cambio de llanta                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 5.804.400 | 5.804.400 |
| 111.4  | Cambio de cubierta 265/65 R17 AT d                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.932.000 | 1.932.000 |
| 111.5  | Reparacion de llanta p/ hora                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 567.000   | 567.000   |
| 112    | Mano de Obra p/ hora                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 113    | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision TOYOTA LAND CRUIZER 2015     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 113.1  | Convertidor ATM                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 7.631.700 | 7.631.700 |
| 113.2  | Corona planetaria                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.666.000 | 1.666.000 |
| 113.3  | Cuerpo de filtro                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 644.500   | 644.500   |
| 113.4  | Disco de embrague                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 881.000   | 881.000   |
| 113.5  | Disco de embrague ATM                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 196.000   | 196.000   |
| 113.6  | Disco de embrague directo                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 196.000   | 196.000   |
| 113.7  | Eje entrada ATM                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.542.000 | 1.542.000 |
| 113.8  | Eje salida ATM                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.121.000 | 2.121.000 |
| 113.9  | Engranaje planetario                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.630.000 | 3.630.000 |
| 113.10 | Filtro de caja ATM                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.500   | 384.500   |
| 113.11 | Piston de embrague                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 600.000   | 600.000   |
| 113.12 | Placa                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 108.000   | 108.000   |
| 113.13 | Placa de embrague                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 148.500   | 148.500   |
| 113.14 | Solenoides ATM                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.106.000 | 1.106.000 |
| 113.15 | Tambor embrague directa                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 977.500   | 977.500   |
| 113.16 | Cruceta cardan                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 395.500   | 395.500   |
| 113.17 | Centralizador                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.613.500 | 2.613.500 |
| 113.18 | Cardan                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.597.000 | 3.597.000 |
| 113.19 | Brida cardan                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 280.500   | 280.500   |
| 113.20 | Soprote de caja                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 511.000   | 511.000   |
| 113.21 | Juego de Juntas y retenes                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 944.500   | 944.500   |
| 113.22 | Aceite ATF OH 49 para caja                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 113.23 | Aceite WS para transferencia por litro                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 775.000   | 775.000   |
| 114    | Mano de Obra por sistema de caja o transmision p/ hora                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 115    | Serv. de repar. y mant. de sistema de direcci 撑 TOYOTA LAND CRUIZER 2015              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 115.1  | Munquin de direccion                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 378.000   | 378.000   |
| 115.2  | Homocinetica                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.454.000 | 3.454.000 |
| 115.3  | Ruleman de masa FR                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 639.500   | 639.500   |
| 115.4  | Ruleman de masa RR                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.523.500 | 1.523.500 |
| 115.5  | Reten de masa FR                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 125.000   | 125.000   |
| 115.6  | Reten de masa RR                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 161.500   | 161.500   |
| 115.7  | Buje estabilizador                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 64.500    | 64.500    |
| 115.8  | Bieleta Delantera RH                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 485.500   | 485.500   |
| 115.9  | Bieleta Delantera LH                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 485.500   | 485.500   |
| 115.10 | Terminal de cremallera                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 754.000   | 754.000   |
| 115.11 | Juego Guardapolvo de Homocinetica                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 744.000   | 744.000   |
| 115.12 | Cremallera                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 7.605.500 | 7.605.500 |
| 115.13 | Bomba de direccion hidraulica                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.624.500 | 2.624.500 |
| 115.14 | Ca?o de alta presion de direccion hid                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.100.500 | 1.100.500 |
| 115.15 | Aceite LCD 80W90 diferencial trase                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 85.000    | 85.000    |
| 115.16 | Aceite 75w90 diferencial delantero p                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 120.000   | 120.000   |
| 116    | Mano de Obra sistema de direccion p/ hora                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 117    | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspencion TOYOTA LAND CRUIZER 2015 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 117.1  | Buje tensor                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 75.500    | 75.500    |
| 117.2  | Espiral delantero                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 670.500   | 670.500   |
| 117.3  | Tensor                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 959.000   | 959.000   |

|        |                                                                           |        |        |   |          |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|------------|------------|
| 117.4  | Bujes parrilla inferior                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 305.500    | 305.500    |
| 117.5  | Parrilla inferior                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.431.500  | 2.431.500  |
| 117.6  | Buje parrilla superior                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 169.500    | 169.500    |
| 117.7  | Parrilla superior                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.718.000  | 1.718.000  |
| 117.8  | Amortiguador delantero                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.426.000  | 1.426.000  |
| 117.9  | Amortiguador trasero                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 482.500    | 482.500    |
| 117.10 | Bujes barra estabilizador delantero                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 75.000     | 75.000     |
| 117.11 | Barra estabilizador delantero                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.080.000  | 2.080.000  |
| 117.12 | Buje amortiguador                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 92.500     | 92.500     |
| 118    | Mano de Obra por sistema de suspension p/ hora                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 119    | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno TOYOTA LAND CRUIZER 2015      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 119.1  | Pastillas de frenos delantero                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 691.000    | 691.000    |
| 119.2  | Rectificacion disco de freno delantero                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.028.000  | 1.028.000  |
| 119.3  | Disco de freno delantero                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.061.500  | 1.061.500  |
| 119.4  | Reparo mordaza de freno delantero                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 151.000    | 151.000    |
| 119.5  | Reparacion de perno deslizante de m                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 119.6  | Pastilla de freno trasero                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 483.000    | 483.000    |
| 119.7  | Rectificacion de disco de freno trasero                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000    | 193.000    |
| 119.8  | Tambor de freno trasero                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.305.000  | 1.305.000  |
| 119.9  | Buje pedal de freno                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 15.000     | 15.000     |
| 119.10 | Reparo mordaza de freno trasero                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 124.500    | 124.500    |
| 119.11 | Bomba central de freno                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 14.948.250 | 14.948.250 |
| 119.12 | Prisionero de ruedas                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 22.000     | 22.000     |
| 119.13 | Ca?o flexibles de freno delantero                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 150.000    | 150.000    |
| 119.14 | Ca?o flexibles de freno trasero                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 150.000    | 150.000    |
| 119.15 | Cabos de freno de mano (juego)                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 617.500    | 617.500    |
| 119.16 | Bulbo de freno                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 137.000    | 137.000    |
| 119.17 | Palanca de freno de mano                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 373.500    | 373.500    |
| 119.18 | Regulacion de pedal de freno p/ hora                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 45.000     | 45.000     |
| 119.19 | Suavizar pist. mordaza de freno                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 89.500     | 89.500     |
| 119.20 | Fluido de freno                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000     | 93.000     |
| 120    | Mano de Obra sistema de frenos p/ hora                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 121    | Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas TOYOTA LAND CRUIZER 2015 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 121.1  | Motor limpia Parabrisa                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.888.000  | 1.888.000  |
| 121.2  | Gomas limpia parabrisas ambos lado                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 165.500    | 165.500    |
| 121.3  | Brazo limpia parabrisa                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 493.500    | 493.500    |
| 121.4  | Motor lanza agua                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.069.500  | 1.069.500  |
| 121.5  | Cepillo limpia parabrisa                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000    | 143.000    |
| 122    | Mano de Obra sistema limpia parabrisa p/ hora                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 123    | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico TOYOTA LAND CRUIZER 2015     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 123.1  | Reparacion de alternador                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000    | 384.000    |
| 123.2  | Alternador                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 286.500    | 286.500    |
| 123.3  | Rotor                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 131.000    | 131.000    |
| 123.4  | Placas de diodo                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 4.788.500  | 4.788.500  |
| 123.5  | Regulador de voltaje                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 910.500    | 910.500    |
| 123.6  | Carbon                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 818.000    | 818.000    |
| 123.7  | Porta carbon                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 713.500    | 713.500    |
| 123.8  | Rulemanes                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 81.000     | 81.000     |
| 123.9  | Control de carga de bateria                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 43.000     | 43.000     |
| 123.10 | Bateria                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 908.000    | 908.000    |
| 123.11 | Mano de Obra Reparacion de alterna                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 41.000     | 41.000     |
| 123.12 | Reparacion de motor de arranque                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 643.500    | 643.500    |
| 123.13 | Inducido                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 91.000     | 91.000     |

|        |                                                                          |        |        |   |          |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|------------|------------|
| 123.14 | Carbon                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 993.500    | 993.500    |
| 123.15 | Bendix                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 421.500    | 421.500    |
| 123.16 | Campo de arranque                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.069.000  | 1.069.000  |
| 123.17 | Automatico de arranque                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.189.500  | 1.189.500  |
| 123.18 | Reparacion de luces                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 91.000     | 91.000     |
| 123.19 | Faro delanteros                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.303.500  | 1.303.500  |
| 123.20 | Foco 2Fil 12VOLT                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 29.000     | 29.000     |
| 123.21 | Foco HB2 12V 60W 55W                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 187.000    | 187.000    |
| 123.22 | Foco 21/5W                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 29.000     | 29.000     |
| 123.23 | Foco Ficha 12V 8W                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 14.000     | 14.000     |
| 123.24 | Faros direccionales delantero                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 687.500    | 687.500    |
| 123.25 | Faros direccionales trasero                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 614.000    | 614.000    |
| 123.26 | Focos de luz tablero e interior cabina                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 123.27 | Reflector                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.417.000  | 1.417.000  |
| 123.28 | Interruptor marcha atras                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 155.000    | 155.000    |
| 124    | Mano de Obra Reparacion motor de arranque p/ hora                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 125    | Mano de Obra de la Instalacion Electrica p/ hora                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 126    | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo TOYOTA LAND CRUIZER 2015 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 126.1  | Reparacion de turbo p/ hora M.O.                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000     | 78.000     |
| 126.2  | Turbo                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 13.683.200 | 13.683.200 |
| 126.3  | Juego junta turbo                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 315.500    | 315.500    |
| 127    | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero TOYOTA LAND CRUIZER 2015       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 127.1  | Ruleman de masa delantera                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 689.500    | 689.500    |
| 127.2  | Punta eje delantero                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.803.500  | 1.803.500  |
| 127.3  | Ruleman interior exterior palier                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.463.000  | 1.463.000  |
| 127.4  | Palier                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.742.500  | 1.742.500  |
| 127.5  | Juego de engranajes diferencial                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 919.500    | 919.500    |
| 127.6  | Corona pi?on                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.461.000  | 3.461.000  |
| 127.7  | Ruleman                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 440.500    | 440.500    |
| 127.8  | Reten pi?on                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.500     | 78.500     |
| 127.9  | 呵敲捡                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 18.000     | 18.000     |
| 127.10 | Perno satellite                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 347.000    | 347.000    |
| 127.11 | Junta diferencial                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 127.12 | Reparacion tunel p/ hora                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000     | 78.000     |
| 127.13 | Reparacion olla diferencial p/ hora                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000     | 78.000     |
| 128    | Mano de Obra tren delantero p/ hora                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 129    | Mano de Obra tren trasero p/ hora                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 130    | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector TOYOTA LAND CRUIZER 2015   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 130.1  | Bomba inyectora                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 13.805.250 | 13.805.250 |
| 130.2  | Picos inyectores                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.667.000  | 3.667.000  |
| 130.3  | Retenes                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.500     | 48.500     |
| 130.4  | Juntas                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 130.5  | Bujias incandescente                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 678.000    | 678.000    |
| 130.6  | Ca?itos bomba inyectora                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 753.500    | 753.500    |
| 130.7  | Limpieza de picos inyectores                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000    | 143.000    |
| 131    | Mano de Obra sistema inyector p/ hora                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 132    | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor TOYOTA LAND CRUIZER 2015 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 132.1  | Filtro de combustible                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 166.500    | 166.500    |
| 132.2  | Junta tapon carter                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.000      | 6.000      |
| 132.3  | Filtro de aceite                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 101.000    | 101.000    |

|        |                                                                                       |        |        |   |          |           |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 132.4  | Filtro de aire                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 119.500   | 119.500   |
| 132.5  | Engrase de chasis                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 8.000     | 8.000     |
| 132.6  | Correa dentada con tensores                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 970.000   | 970.000   |
| 132.7  | Ruleman tensor de correa                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 430.500   | 430.500   |
| 132.8  | Correas externa                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.228.500 | 1.228.500 |
| 132.9  | Guardapolvo GB RR LH                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 377.000   | 377.000   |
| 132.10 | Guardapolvo GB RR RH                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 573.000   | 573.000   |
| 132.11 | Seguro protector                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 132.12 | Seguro Guardapolvo de GB                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 132.13 | Junta tapa motor(Juego)A                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 964.500   | 964.500   |
| 132.14 | Piston                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.932.000 | 1.932.000 |
| 132.15 | Juego de aros de piston                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 961.000   | 961.000   |
| 132.16 | Tapa motor                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 7.934.500 | 7.934.500 |
| 132.17 | 敌慶                                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.856.500 | 3.856.500 |
| 132.18 | Cigue?al                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.938.000 | 6.938.000 |
| 132.19 | Brazo de biela                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 838.500   | 838.500   |
| 132.20 | Bancada de leva                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.059.000 | 2.059.000 |
| 132.21 | Valvula de escape y admision                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.353.500 | 1.353.500 |
| 132.22 | Guia de valvula                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 725.500   | 725.500   |
| 132.23 | Casquillo bancada                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 339.500   | 339.500   |
| 132.24 | Casquillo biela                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 339.500   | 339.500   |
| 132.25 | Esmerilado y armado de tapa motor                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 326.500   | 326.500   |
| 132.26 | Reten guia de valvula                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 297.000   | 297.000   |
| 132.27 | Retenes frente motor                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 76.000    | 76.000    |
| 132.28 | Tapon de agua block                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 44.000    | 44.000    |
| 132.29 | Carter motor                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.695.500 | 1.695.500 |
| 132.30 | Bomba de agua                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.471.500 | 1.471.500 |
| 132.31 | Bomba de aceite                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.079.000 | 1.079.000 |
| 132.32 | Tornear buje de biela                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 252.000   | 252.000   |
| 132.33 | Alineacion: Block, leva,cigue?al y B                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 132.34 | Rectificacion cigue?al                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 132.35 | Aceite 15w50 para motor por litro                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 53.000    | 53.000    |
| 133    | Mano de Obra por tensar correas p/ hora                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 134    | Mano de Obra mantenimiento motor p/ hora                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 135    | Mano de Obra reparacion de motor p/ hora                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 136    | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeraci撐 del Motor TOYOTA LAND CRUIZER 2015 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 136.1  | Reparacion de radiador de agua p/ h                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000    | 78.000    |
| 136.2  | Limpieza de radiador de agua p/ hora                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 136.3  | Radiador de agua                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 5.077.500 | 5.077.500 |
| 136.4  | Manguera de radiador                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 90.000    | 90.000    |
| 136.5  | Radiador de aceite                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.326.000 | 2.326.000 |
| 136.6  | Refrigerante aditivo radiador                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |
| 137    | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado TOYOTA LAND CRUIZER 2015     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 137.1  | Compresor                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.868.500 | 3.868.500 |
| 137.2  | Filtro de A/A                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 260.500   | 260.500   |
| 137.3  | Secador/Enfriador                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 363.000   | 363.000   |
| 137.4  | Correa de A/A                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 127.500   | 127.500   |
| 137.5  | Valvula Expansora                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 780.500   | 780.500   |
| 137.6  | Manguera de baja presion                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 910.000   | 910.000   |
| 137.7  | Manguera de alta presion                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 791.500   | 791.500   |
| 137.8  | Bulbo presion de gas                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.128.000 | 1.128.000 |
| 137.9  | Polea                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.759.500 | 3.759.500 |
| 137.10 | Refrigerante                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |

|        |                                                                                                |        |        |   |          |           |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 137.11 | Aleta                                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.408.000 | 1.408.000 |
| 137.12 | Carga de gas                                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 85.000    | 85.000    |
| 137.13 | Limpieza de ventilador/soplador p/h                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 138    | Mano de Obra A/A p/ hora                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 139    | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible TOYOTA LAND CRUIZER 2015                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 139.1  | Tanque de combustible                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.018.000 | 3.018.000 |
| 139.2  | Tapa tanque                                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 153.500   | 153.500   |
| 139.3  | Flotador de tanque                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 605.000   | 605.000   |
| 139.4  | Limpieza tanque de combustible p/h                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 139.5  | Desmontaje y montaje de tanque de c                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 140    | Mano de Obra sistema de tanque de combustible p/ hora                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 141    | Serv. de mant. y repar. de Regulaci 3 de puertas TOYOTA LAND CRUIZER 2015                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 141.1  | Picaporte puerta FR y RR LH                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 827.000   | 827.000   |
| 141.2  | Picaporte puerta FR y RR RH                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 969.500   | 969.500   |
| 141.3  | Cerradura de puerta FR y RR LH                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.432.500 | 2.432.500 |
| 141.4  | Cerradura de puerta FR y RR RH                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.432.500 | 2.432.500 |
| 141.5  | Cerradura de capot                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 270.000   | 270.000   |
| 141.6  | Cabo de cerradura de capot                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 105.000   | 105.000   |
| 141.7  | Cerradura tapa trasera                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.025.500 | 1.025.500 |
| 141.8  | Mecanismo de levantavidrio de puerta                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.316.000 | 2.316.000 |
| 141.9  | Interruptor levantavidrio de puerta                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.930.500 | 1.930.500 |
| 141.10 | Limitador de puerta c/u                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 373.500   | 373.500   |
| 141.11 | Vidrios de puerta c/u                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.036.500 | 1.036.500 |
| 141.12 | Guia de vidrio c/u                                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 194.500   | 194.500   |
| 141.13 | Colocar ventilete de aire                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 156.000   | 156.000   |
| 142    | Mano de Obra reparacion de puertas p/ hora                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 143    | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo TOYOTA LAND CRUIZER 2015 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 143.1  | Reparacion Asiento FR LH                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 143.2  | Reparacion Asiento FR RH                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 143.3  | Reparacion Asiento RR LH                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 143.4  | Reparacion Asiento RR RH                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 143.5  | Reparar Puerta FR RH                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.744.000 | 2.744.000 |
| 143.6  | Reparar Puerta FR LH                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.744.000 | 2.744.000 |
| 143.7  | Volante                                                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 5.904.000 | 5.904.000 |
| 143.8  | Guardapolvo palanca de cambio                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 522.500   | 522.500   |
| 143.9  | Alfombrado de pisos                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 224.500   | 224.500   |
| 144    | Mano de Obra tapiceria p/hora                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 145    | Mantenimiento y reparacion de carroceria TOYOTA LAND CRUIZER 2015                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 145.1  | Reparacion completa                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.983.000 | 2.983.000 |
| 145.2  | Reparacion techo                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 855.500   | 855.500   |
| 145.3  | Reparacion capot                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.316.500 | 3.316.500 |
| 145.4  | Reparacion guardabarro delantero                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.309.000 | 2.309.000 |
| 145.5  | Reparacion cabina completa                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.242.000 | 3.242.000 |
| 145.6  | Reparacion carroceria                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.034.500 | 2.034.500 |
| 145.7  | Reparacion base carroceria                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 597.000   | 597.000   |
| 145.8  | Buje chasis                                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 214.500   | 214.500   |
| 145.9  | Parabrisa delantero                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 5.493.000 | 5.493.000 |
| 145.10 | Reparacion paragolpe delantero                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 395.500   | 395.500   |
| 145.11 | Reparacion paragolpe trasero                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 441.500   | 441.500   |
| 145.12 | Paragolpe delantero                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.082.500 | 1.082.500 |

|        |                                                                            |        |        |   |          |           |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 145.13 | Paragolpe trasero                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.281.500 | 1.281.500 |
| 145.14 | Puntera paragolpe trasero                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 464.500   | 464.500   |
| 145.15 | Pintura partes reparado                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 338.000   | 338.000   |
| 145.16 | Colocar logo tipo                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 154.000   | 154.000   |
| 146    | Mano de Obra por reparacion de carroceria p/ hora                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 147    | Servicio de alineacion y balanceo TOYOTA HILUX 2013                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 147.1  | Alineacion y balanceo de ruedas                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |
| 147.2  | Regulacion de caida de suspencion (p)                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 147.3  | Cambio de llanta                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.955.840 | 3.955.840 |
| 147.4  | Cambio de cubierta 225/75R16 AT c                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.518.700 | 1.518.700 |
| 147.5  | Reparacion de llanta p/ hora                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 455.000   | 455.000   |
| 148    | Mano de Obra p/ hora                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 149    | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision TOYOTA HILUX 2013 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 149.1  | Engranaje 1a.                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 337.000   | 337.000   |
| 149.2  | Engranaje 2a.                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.197.000 | 1.197.000 |
| 149.3  | Engranaje par 3a.                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.005.000 | 1.005.000 |
| 149.4  | Eje de mando                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 642.000   | 642.000   |
| 149.5  | Engranaje 5a.                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.497.500 | 1.497.500 |
| 149.6  | Rodillos de engranajes                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 668.500   | 668.500   |
| 149.7  | Eje ranurado                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 192.000   | 192.000   |
| 149.8  | Eje cuádruple                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.459.000 | 1.459.000 |
| 149.9  | Rulemanes                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.185.500 | 2.185.500 |
| 149.10 | Cruceta cardan                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 288.000   | 288.000   |
| 149.11 | Centralizador de cardan                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 457.000   | 457.000   |
| 149.12 | Cardan                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 778.000   | 778.000   |
| 149.13 | Brida cardan                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 5.897.500 | 5.897.500 |
| 149.14 | Soporte de caja                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 407.500   | 407.500   |
| 149.15 | Juego de Juntas y retenes                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 563.000   | 563.000   |
| 149.16 | Aceite 75W90 para caja por litro                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 246.000   | 246.000   |
| 149.17 | Aceite 75w90 para transferencia por                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 120.000   | 120.000   |
| 149.18 | Anillos sincronizadores                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000    | 78.000    |
| 150    | Mano de Obra por sistema de caja o transmision p/ hora                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 151    | Serv. de repar. y mant. de sistema de direcci 撑 TOYOTA HILUX 2013          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 151.1  | Munquin de direccion LH                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 183.500   | 183.500   |
| 151.2  | Munquin de direccion RH                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 183.500   | 183.500   |
| 151.3  | Homocinetica                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.150.500 | 3.150.500 |
| 151.4  | Ruleman de masa FR                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 509.500   | 509.500   |
| 151.5  | Ruleman palier RR                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 322.000   | 322.000   |
| 151.6  | Reten de masa FR                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 155.000   | 155.000   |
| 151.7  | Reten palier RR                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 51.000    | 51.000    |
| 151.8  | Buje estabilizador                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 65.500    | 65.500    |
| 151.9  | Bieleta Delantera RH                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 552.500   | 552.500   |
| 151.10 | Bieleta Delantera LH                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 552.500   | 552.500   |
| 151.11 | Terminal de cremallera LH                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 660.000   | 660.000   |
| 151.12 | Terminal de cremallera RH                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 660.000   | 660.000   |
| 151.13 | Juego Guardapolvo de Homocinetica                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 798.500   | 798.500   |
| 151.14 | Cremallera                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 7.917.000 | 7.917.000 |
| 151.15 | Bomba de direccion hidraulica                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.147.000 | 3.147.000 |
| 151.16 | Ba?o de alta presion de direccion hid                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.099.500 | 1.099.500 |
| 151.17 | Aceite 80w90 diferencial trasero por                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 85.000    | 85.000    |
| 151.18 | Aceite 5w90 diferencial delantero po                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 102.000   | 102.000   |
| 152    | Mano de Obra por sistema de direccion p/ hora                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |

|        |                                                                                      |        |        |   |          |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 153    | Servicio Reparacion /<br>Mantenimiento de sistema de<br>suspension TOYOTA HILUX 2013 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 153.1  | Espiral delantero                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 775.500   | 775.500   |
| 153.2  | Buje parrilla inferior                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 306.500   | 306.500   |
| 153.3  | Parrilla inferior                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.432.500 | 2.432.500 |
| 153.4  | Buje parrilla superior                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 151.000   | 151.000   |
| 153.5  | Parrilla superior                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.790.500 | 1.790.500 |
| 153.6  | Amortiguador delantero                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 972.500   | 972.500   |
| 153.7  | Amortiguador trasero                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 265.000   | 265.000   |
| 153.8  | Buje barra estabilizador delantero                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 65.500    | 65.500    |
| 153.9  | Barra estabilizador delantero                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.353.500 | 1.353.500 |
| 153.10 | Buje amortiguador                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 84.500    | 84.500    |
| 153.11 | Bujes elastico trasero                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 33.000    | 33.000    |
| 153.12 | Elasticos                                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.735.500 | 2.735.500 |
| 154    | Mano de Obra por sistema de<br>suspension p/ hora                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 155    | Serv. de repar. y mant. de sistema<br>de embrague TOYOTA HILUX<br>2013               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 155.1  | Disco de embrague                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 925.500   | 925.500   |
| 155.2  | Cojinete de empuje                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.006.500 | 1.006.500 |
| 155.3  | Plato de presion                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.104.500 | 1.104.500 |
| 155.4  | Ruleman piloto                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 155.5  | Reten bancada trasero                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 233.000   | 233.000   |
| 155.6  | Bomba central de embrague                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 577.000   | 577.000   |
| 155.7  | Bombin auxiliar de embrague                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 300.500   | 300.500   |
| 155.8  | Buje giro pedal de embrague                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 15.000    | 15.000    |
| 155.9  | Ca?o flexible de bombin auxiliar                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.500   | 143.500   |
| 155.10 | Corona volante                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.851.500 | 2.851.500 |
| 155.11 | Rectificacion de corona volante                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 156    | Mano de Obra por sistema de<br>embrague p/ hora                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 157    | Serv. de mant. y repar. de sistema<br>de freno TOYOTA HILUX 2013                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 157.1  | Pastillas de frenos delantero                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 688.500   | 688.500   |
| 157.2  | Rectificacion disco de freno delantero                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 193.000   | 193.000   |
| 157.3  | Disco de freno delantero                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.002.500 | 1.002.500 |
| 157.4  | Juego de reparo mordaza de freno de                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 468.500   | 468.500   |
| 157.5  | Perno deslizante de mordaza de freno                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 157.6  | Zapata de freno trasero                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 540.500   | 540.500   |
| 157.7  | Rectificacion de tambor de freno p/ h                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 108.000   | 108.000   |
| 157.8  | Tambor de freno trasero                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 928.500   | 928.500   |
| 157.9  | Buje pedal de freno                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 15.000    | 15.000    |
| 157.10 | Cilindro de freno trasero                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 359.000   | 359.000   |
| 157.11 | Reparo bomba central de freno                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 157.12 | Bomba central de freno                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.726.500 | 1.726.500 |
| 157.13 | Prisionero de ruedas                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 47.000    | 47.000    |
| 157.14 | Ca?o flexibles de freno delantero                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.302.000 | 1.302.000 |
| 157.15 | Ca?o flexibles de freno trasero                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 81.000    | 81.000    |
| 157.16 | Cabos de freno de mano (juego)                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 352.500   | 352.500   |
| 157.17 | Bulbo de freno                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 120.000   | 120.000   |
| 157.18 | Palanca de freno de mano                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 373.500   | 373.500   |
| 157.19 | Suavizar pist. mordaza de freno p/ h                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 102.500   | 102.500   |
| 157.20 | Regulacion de pedal de freno p/ hora                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 45.000    | 45.000    |
| 157.21 | Fluido de freno                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 158    | Mano de Obra sistema de frenos p/<br>hora                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |

|        |                                                                    |        |        |   |          |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|------------|------------|
| 159    | Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas TOYOTA HILUX 2013 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 159.1  | Motor limpia Parabrisa                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.730.500  | 1.730.500  |
| 159.2  | Gomas limpia parabrisas ambos lados                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 72.000     | 72.000     |
| 159.3  | Brazo limpia parabrisa                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 253.000    | 253.000    |
| 159.4  | Motor lanza agua                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 566.500    | 566.500    |
| 159.5  | Cepillo limpia parabrisa                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000    | 143.000    |
| 160    | Mano de Obra sistema limpia parabrisa p/ hora                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 85.000     | 85.000     |
| 161    | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico TOYOTA HILUX 2013     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 161.1  | Reparacion de alternador                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000    | 384.000    |
| 161.2  | Bobina                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.695.500  | 2.695.500  |
| 161.3  | Rotor                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 978.500    | 978.500    |
| 161.4  | Bastidor                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.200.500  | 1.200.500  |
| 161.5  | Carbon                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.500     | 78.500     |
| 161.6  | Rulemanes                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 288.000    | 288.000    |
| 161.7  | Correa de alternador                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 503.500    | 503.500    |
| 161.8  | Bateria                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.201.000  | 1.201.000  |
| 161.9  | Porta carbon                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.500     | 78.500     |
| 161.10 | Reparacion de motor de arranque                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000    | 384.000    |
| 161.11 | Inducido                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 891.500    | 891.500    |
| 161.12 | Carbon                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 412.500    | 412.500    |
| 161.13 | Bendix                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 767.000    | 767.000    |
| 161.14 | Campo de arranque                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 461.000    | 461.000    |
| 161.15 | Automatico de arranque                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.013.500  | 1.013.500  |
| 161.16 | Motor de arranque                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 4.002.000  | 4.002.000  |
| 161.17 | Reparacion de luces                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 188.500    | 188.500    |
| 161.18 | Faro delanteros                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.644.000  | 1.644.000  |
| 161.19 | Foco 2Fil 12VOLT                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 29.000     | 29.000     |
| 161.20 | Foco HB2 12V 60W 55W                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 187.000    | 187.000    |
| 161.21 | Foco 21/5W                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 31.000     | 31.000     |
| 161.22 | Foco Ficha 12V 8W                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 16.000     | 16.000     |
| 161.23 | Faros direccionales delantero                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 106.000    | 106.000    |
| 161.24 | Faros direccionales trasero                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 825.000    | 825.000    |
| 161.25 | Focos de luz tablero e interior cabina                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000     | 48.000     |
| 161.26 | Reflector                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.361.500  | 1.361.500  |
| 161.27 | Interruptor marcha atras                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 155.000    | 155.000    |
| 162    | Mano de Obra por alternador p/ hora                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 163    | Mano de Obra sistema motor de arranque p/ hora                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 164    | Mano de Obra de la Instalacion Electrica p/ hora                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000     | 73.000     |
| 165    | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo TOYOTA HILUX 2013  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 165.1  | Reparacion sistema turbo p/ hora M.O                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 91.000     | 91.000     |
| 165.2  | Turbo                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 13.450.000 | 13.450.000 |
| 165.3  | Accesorios externa de turbo                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 286.500    | 286.500    |
| 166    | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero TOYOTA HILUX 2013        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -          | -          |
| 166.1  | Ruleman de masa delantera                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 509.500    | 509.500    |
| 166.2  | Punta eje delantero                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.779.000  | 1.779.000  |
| 166.3  | Ruleman palier                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 322.000    | 322.000    |
| 166.4  | Palier                                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.415.000  | 2.415.000  |
| 166.5  | Juego engranaje diferencial                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.178.000  | 3.178.000  |
| 166.6  | Corona pi?on                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.570.500  | 3.570.500  |
| 166.7  | Ruleman                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 461.000    | 461.000    |
| 166.8  | Reten pi?on                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 81.000     | 81.000     |

|        |                                                                   |        |        |   |          |           |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 166.9  | Tuerca diferencial                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 21.000    | 21.000    |
| 166.10 | Perno satelite                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 148.500   | 148.500   |
| 166.11 | Junta diferencial                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 22.000    | 22.000    |
| 166.12 | Reparacion olla diferencial p/ hora                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000    | 78.000    |
| 166.13 | Reparacion tunel p/ hora                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000    | 78.000    |
| 167    | Mano de Obra tren delantero p/ hora                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 168    | Mano de Obra tren trasero p/ hora                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 169    | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector TOYOTA HILUX 2013   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 169.1  | Bomba inyectora                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 9.393.700 | 9.393.700 |
| 169.2  | Picos inyectores                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.808.000 | 3.808.000 |
| 169.3  | Reten de pico                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 16.000    | 16.000    |
| 169.4  | Junta de bomba inyectora                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 25.000    | 25.000    |
| 169.5  | Bujia incandescente                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 164.500   | 164.500   |
| 169.6  | Canitos bomba inyectora                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 174.000   | 174.000   |
| 169.7  | Mantenimiento de picos p/ hora                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 137.000   | 137.000   |
| 170    | Mano de Obra sistema inyector p/ hora                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 171    | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor TOYOTA HILUX 2013 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 171.1  | Filtro de combustible                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 128.500   | 128.500   |
| 171.2  | Junta tapon carter                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.000     | 3.000     |
| 171.3  | Filtro de aceite                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 54.500    | 54.500    |
| 171.4  | Filtro de aire                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 146.500   | 146.500   |
| 171.5  | Engrase de chasis                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 8.000     | 8.000     |
| 171.6  | Correa dentada con tensores                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 949.000   | 949.000   |
| 171.7  | Ruleman tensor de correa                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 171.8  | Rotula                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 459.500   | 459.500   |
| 171.9  | Guardapolvo GB RR LH                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 435.500   | 435.500   |
| 171.10 | Guardapolvo GB RR RH                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 435.500   | 435.500   |
| 171.11 | Seguro protector                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.000     | 3.000     |
| 171.12 | Seguro Guardapolvo de GB                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.000     | 3.000     |
| 171.13 | Junta tapa motor(Juego)A                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 338.000   | 338.000   |
| 171.14 | Tapa motor                                                        | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 8.543.500 | 8.543.500 |
| 171.15 | 敌慶                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.718.000 | 1.718.000 |
| 171.16 | Cigue?al                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 6.820.500 | 6.820.500 |
| 171.17 | Piston                                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 478.000   | 478.000   |
| 171.18 | Juego de aros de piston                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 960.000   | 960.000   |
| 171.19 | Kit de cilindro STD                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 387.000   | 387.000   |
| 171.20 | Alineacion: Block, leva,cigue?al y B                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 171.21 | Brazo de biela                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 838.500   | 838.500   |
| 171.22 | Bancada de leva                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.701.000 | 1.701.000 |
| 171.23 | Valvula de escape y admision                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.231.500 | 1.231.500 |
| 171.24 | Guia de valvula                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 43.500    | 43.500    |
| 171.25 | Casquillo bancada                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 721.000   | 721.000   |
| 171.26 | Casquillo biela                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 366.000   | 366.000   |
| 171.27 | Esmerilado y armado de tapa motor                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 326.500   | 326.500   |
| 171.28 | Cepillada tapa motor                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 286.500   | 286.500   |
| 171.29 | Reten guia de valvula                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 171.30 | Retenes frente motor                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 76.000    | 76.000    |
| 171.31 | Tapon de agua block                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 48.000    | 48.000    |
| 171.32 | Carter motor                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.329.500 | 1.329.500 |
| 171.33 | Bomba de agua                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.471.500 | 1.471.500 |
| 171.34 | Bomba de aceite                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.079.000 | 1.079.000 |
| 171.35 | Tornear buje de biela                                             | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 200.000   | 200.000   |
| 171.36 | Rectificacion cigue?al                                            | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 384.000   | 384.000   |
| 171.37 | Aceite 15w50 para motor por litro                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 56.000    | 56.000    |

|        |                                                                                            |        |        |   |          |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 172    | Mano de Obra por tensar correas p/ hora                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 173    | Mano de Obra reparacion motor p/ hora                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 174    | Mano de Obra mantenimiento motor p/ hora                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 175    | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeraci <sup>3</sup> del Motor TOYOTA HILUX 2013 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 175.1  | Reparacion de radiador de agua p/ hora                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 96.500    | 96.500    |
| 175.2  | Limpieza de radiador de agua p/ hora                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 175.3  | Radiador de agua                                                                           | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 4.859.000 | 4.859.000 |
| 175.4  | Manguera de radiador                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 76.000    | 76.000    |
| 175.5  | Radiador de aceite                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.143.500 | 2.143.500 |
| 175.6  | Refrigerante aditivo radiador                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |
| 176    | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado TOYOTA HILUX 2013                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 176.1  | Compresor                                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 4.604.000 | 4.604.000 |
| 176.2  | Filtro de A/A                                                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 272.000   | 272.000   |
| 176.3  | Secador/Enfriador                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 360.000   | 360.000   |
| 176.4  | Valvula Expansora                                                                          | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 628.000   | 628.000   |
| 176.5  | Manguera de baja presion                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 980.000   | 980.000   |
| 176.6  | Manguera de alta presion                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.295.500 | 1.295.500 |
| 176.7  | Bulbo presion de gas                                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.198.500 | 1.198.500 |
| 176.8  | Polea                                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 950.500   | 950.500   |
| 176.9  | Ventilador                                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 510.500   | 510.500   |
| 176.10 | Carga de gas                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 62.000    | 62.000    |
| 176.11 | Refrigerante                                                                               | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 243.000   | 243.000   |
| 176.12 | Acondicionamiento parte electrica p/ hora                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 78.000    | 78.000    |
| 176.13 | Limpieza de ventilador/soplador p/ hora                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 177    | Mano de Obra A/A p/ hora                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 178    | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible TOYOTA HILUX 2013                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 178.1  | Tanque de combustible                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 2.708.000 | 2.708.000 |
| 178.2  | Tapa tanque                                                                                | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 150.500   | 150.500   |
| 178.3  | Flotador de tanque                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 378.000   | 378.000   |
| 178.4  | Limpieza tanque de combustible p/ hora                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 143.000   | 143.000   |
| 178.5  | Desmontaje y montaje de tanque de combustible                                              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 93.000    | 93.000    |
| 179    | Mano de Obra sistema de tanque de combustible p/ hora                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 180    | Serv. de mant. y repar. de Regulaci <sup>3</sup> de puertas TOYOTA HILUX 2013              | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 180.1  | Picaporte puerta FR LH                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 250.500   | 250.500   |
| 180.2  | Picaporte puerta FR RH                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 250.500   | 250.500   |
| 180.3  | Cerradura de puerta FR LH                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.040.500 | 1.040.500 |
| 180.4  | Cerradura de puerta FR RH                                                                  | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 1.070.500 | 1.070.500 |
| 180.5  | Cerradura de capot                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 292.000   | 292.000   |
| 180.6  | Cabo de cerradura de capot                                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 130.500   | 130.500   |
| 180.7  | Cerradura tapa trasera                                                                     | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 117.000   | 117.000   |
| 180.8  | Mecanismo de levantavidrio de puerta                                                       | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 545.000   | 545.000   |
| 180.9  | Limitador de puerta c/u                                                                    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 3.030.000 | 3.030.000 |
| 180.10 | Vidrios de puerta c/u                                                                      | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 773.500   | 773.500   |
| 180.11 | Guia de vidrio c/u                                                                         | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 511.000   | 511.000   |
| 181    | Mano de Obra reparacion de puertas p/ hora                                                 | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 73.000    | 73.000    |
| 182    | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo TOYOTA HILUX 2013    | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | -         | -         |
| 182.1  | Reparacion Asiento FR LH                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 309.500   | 309.500   |
| 182.2  | Reparacion Asiento FR RH                                                                   | UNIDAD | EVENTO | 1 | NACIONAL | 309.500   | 309.500   |

[illegible]