



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.º 10/2025, ID N.º 462.805 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ELIMEC S.R.L.			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL	PROCEDENCIA
38	72102305-001	Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua. Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas. Mantenimiento preventivo	1	232.484	232.484	PARAGUAY
39	72102305-001	Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua. Durante el Ciclo Invierno, se deberá hacer funcionar los circuitos primario y secundario de agua al menos una vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cañerías.	1	254.309	254.309	PARAGUAY
40	72102305-001	Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua: con aplicación del lubricante 38 OP de lubrax miscible en agua para evitar las corrosiones y limpieza integral de los tanques colectores de agua del A.A. Central.	1	1.518.609	1.518.609	PARAGUAY
41	72102305-001	Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua. Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo Y. Mantenimiento preventivo	1	361.033	361.033	PARAGUAY
42	72102305-001	Extractores de Aire. Medición de la carga eléctrica del motor. Mantenimiento preventivo	1	122.644	122.644	PARAGUAY
43	72102305-001	Extractores de Aire. Verificación del estado de anclaje del motor. Mantenimiento preventivo	1	117.880	117.880	PARAGUAY
44	72102305-001	Extractores de Aire. Verificación y balanceo de las aspas del ventilador. Mantenimiento preventivo	1	100.770	100.770	PARAGUAY
45	72102305-001	Extractores de Aire. Limpieza general de los extractores. Mantenimiento preventivo	1	717.154	717.154	PARAGUAY
46	72102305-001	Extractores de Aire. Limpieza de las rejillas de los ductos de aire. Mantenimiento preventivo	1	97.089	97.089	PARAGUAY
47	72102305-001	Sistema de comunicación de equipos AA. Verificación de sistemas de comunicación de equipos de aire acondicionado en general. Revisión del funcionamiento con el sistema supervisor. Mantenimiento preventivo	1	2.112.690	2.112.690	PARAGUAY
48	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 30,15kw.	1	31.510.287	31.510.287	PARAGUAY
49	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 30,15kw. Mantenimiento correctivo	1	1.794.538	1.794.538	PARAGUAY
50	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 26,35kw.	1	24.479.826	24.479.826	CHINA
51	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad Manejadora - UMA Horizontal - de 26,35kw. Mantenimiento correctivo	1	1.794.538	1.794.538	PARAGUAY
52	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de ruleman de motor de turbina UMAs.	1	2.786.737	2.786.737	CHINA
53	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ruleman de motor de turbina UMAs. Mantenimiento correctivo	1	626.558	626.558	PARAGUAY
54	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de ruleman turbina UMAs.	1	2.547.874	2.547.874	CHINA
55	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ruleman turbina UMAs. Mantenimiento correctivo	1	626.558	626.558	PARAGUAY
56	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Juego de reparación de turbinas UMAs.	1	4.817.436	4.817.436	CHINA
57	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de reparación de turbinas UMAs. Mantenimiento correctivo	1	626.558	626.558	PARAGUAY
58	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Contactor de UMAs.	1	823.283	823.283	CHINA
59	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contactor de UMAs. Mantenimiento correctivo	1	144.590	144.590	PARAGUAY
60	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Relé Térmico de UMAs.	1	517.537	517.537	CHINA
61	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Relé Térmico de UMAs. Mantenimiento correctivo	1	144.590	144.590	PARAGUAY
62	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Filtros de aire de UMAs.	1	449.859	449.859	CHINA
63	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtros de aire de UMAs. Mantenimiento correctivo	1	86.754	86.754	PARAGUAY
64	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Correa de turbina UMAs.	1	278.674	278.674	BRASIL
65	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Correa de turbina UMAs. Mantenimiento correctivo	1	115.672	115.672	PARAGUAY
66	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Equipo FanCoils de cap. 10,5kw.	1	7.634.704	7.634.704	CHINA
67	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Equipo FanCoils de cap. 10,5kw. Mantenimiento correctivo	1	1.054.291	1.054.291	PARAGUAY
68	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Equipo FanCoils de cap. 7,15 kW.	1	6.782.903	6.782.903	CHINA
69	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Equipo FanCoils de cap. 7,15 kW. Mantenimiento correctivo	1	1.009.427	1.009.427	PARAGUAY
70	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Equipo FanCoils de cap. 6,3 kW.	1	6.205.062	6.205.062	CHINA
71	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Equipo FanCoils de cap. 6,3 kW. Mantenimiento correctivo	1	1.009.427	1.009.427	PARAGUAY
72	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Capacitor de arranque para FanCoils.	1	207.015	207.015	CHINA
73	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Capacitor de arranque para FanCoils. Mantenimiento correctivo	1	77.115	77.115	PARAGUAY
74	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Motor Ventilador Fancoils.	1	780.287	780.287	CHINA



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.º 10/2025, ID N.º 462.805 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ELIMEC S.R.L.			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL	PROCEDENCIA
75	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Motor Ventilador Fancoils. Mantenimiento correctivo	1	154.230	154.230	PARAGUAY
76	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Turbinas Fancoils.	1	676.779	676.779	CHINA
77	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Turbinas Fancoils. Mantenimiento correctivo	1	154.230	154.230	PARAGUAY
78	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Filtro de aire de FanCoils.	1	290.617	290.617	CHINA
79	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Filtro de aire de FanCoils. Mantenimiento correctivo	1	62.656	62.656	PARAGUAY
80	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Sonda de contacto para Agua marca modelo SEN02133	1	6.101.102	6.101.102	EEUU
81	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Sonda de contacto para Agua fría marca modelo SEN02133. Mantenimiento correctivo	1	1.699.593	1.699.593	PARAGUAY
82	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Sonda de Aire marca modelo SEN02133	1	6.101.102	6.101.102	EEUU
83	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Sonda de Aire marca modelo SEN02133. Mantenimiento correctivo	1	1.472.981	1.472.981	PARAGUAY
84	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de sensor de temperatura de refrigerante modelo SEN02039	1	6.210.051	6.210.051	EEUU
85	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de sensor de temperatura de refrigerante modelo SEN02039. Mantenimiento correctivo	1	2.039.511	2.039.511	PARAGUAY
86	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de modulo de control de valvula de expansion EXV modelo MOD02688	1	10.442.691	10.442.691	EEUU
87	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de modulo de control de valvula de expansion EXV modelo MOD02688. Mantenimiento correctivo	1	2.039.511	2.039.511	PARAGUAY
88	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de materiales para Aislación de cañerías.	1	199.053	199.053	CHINA
89	80111613-9999	Mano de obra por Aislación de cañerías. Mantenimiento correctivo	1	62.656	62.656	PARAGUAY
90	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Primaria.	1	5.428.798	5.428.798	CHINA
91	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Primaria. Mantenimiento correctivo	1	1.214.464	1.214.464	PARAGUAY
92	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Secundaria.	1	7.789.144	7.789.144	CHINA
93	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Juego de rulemanes para Motor de Bomba Secundaria. Mantenimiento correctivo	1	1.714.538	1.714.538	PARAGUAY
94	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Sello mecánico de Bombas Primarias.	1	5.310.780	5.310.780	CHINA
95	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Sello mecánico de Bombas Primarias. Mantenimiento correctivo	1	1.214.464	1.214.464	PARAGUAY
96	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Sello mecánico de Bombas Secundarias.	1	7.671.127	7.671.127	CHINA
97	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Sello mecánico de Bombas Secundarias. Mantenimiento correctivo	1	1.714.538	1.714.538	PARAGUAY
98	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Contactor de Bomba Primaria.	1	771.183	771.183	CHINA
99	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Contactor de Bomba Primaria. Mantenimiento correctivo	1	153.306	153.306	PARAGUAY
100	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de arrancador sueve de Bomba Primaria.	1	5.883.206	5.883.206	CHINA
101	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de arrancador sueve de Bomba Primaria. Mantenimiento correctivo	1	1.062.246	1.062.246	PARAGUAY
102	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Contactor de Bomba Secundaria.	1	970.837	970.837	CHINA
103	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Contactor de Bomba Secundaria. Mantenimiento correctivo	1	153.306	153.306	PARAGUAY
104	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Variador de velocidad para bombas secundarias.	1	31.732.288	31.732.288	CHINA
105	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Variador de velocidad para bombas secundarias. Mantenimiento correctivo	1	1.241.987	1.241.987	PARAGUAY
106	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Controlador del Chiller CH530 marca	1	42.459.400	42.459.400	EEUU
107	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Controlador del Chiller CH530 marca. Mantenimiento correctivo	1	2.179.383	2.179.383	PARAGUAY
108	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de placa de comando y fuerza de CHILLER modelo X13650737-07.	1	11.003.724	11.003.724	EEUU
109	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de placa de comando y fuerza de CHILLER modelo X13650737-07. Mantenimiento correctivo	1	2.099.383	2.099.383	PARAGUAY
110	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Contactor de Chiller.	1	13.705.097	13.705.097	CHINA
111	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Contactor de Chiller. Mantenimiento correctivo	1	1.239.783	1.239.783	PARAGUAY
112	72102305-001	Sistema de agua fría. Rebobinado de motor bomba primaria. Mantenimiento correctivo.	1	11.127.123	11.127.123	PARAGUAY



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.º 10/2025, ID N.º 462.805 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ELIMEC S.R.L.			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL	PROCEDECENCIA
113	72102305-001	Sistema de agua fría.Cambio de Rebobinado de motor bomba secundaria. Mantenimiento correctivo.	1	12.079.810	12.079.810	PARAGUAY
114	72102305-001	Sistema de agua fría.Cambio y provision de Compresor Chiller Mantenimiento correctivo	1	46.881.888	46.881.888	CHINA
115	72102305-001	Provisión de Gas Refrigerante 134 A x Kg.	1	555.096	555.096	CHINA
116	72102305-001	Provision de Gas Refrigerante 410 x Kg.	1	484.831	484.831	CHINA
117	80111613-9999	Mano de obra por carga de Gas Refrigerante.	1	66.433	66.433	PARAGUAY
118	72102305-001	Provisión de Aceite de Compresor	1	1.013.047	1.013.047	CHINA
119	80111613-9999	Mano de obra por carga de aceite de Compresor.	1	1.839.674	1.839.674	PARAGUAY
120	72102305-001	Provisión de filtro línea de liquido de refrigerante de Compresor	1	3.813.189	3.813.189	CHINA
121	80111613-9999	Mano de obra por filtro línea de liquido de refrigerante de Compresor	1	2.039.511	2.039.511	PARAGUAY
122	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvulas electrónicas automáticas de 3 vías.	1	4.103.525	4.103.525	CHINA
123	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 3 vías. Mantenimiento correctivo	1	238.844	238.844	PARAGUAY
124	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Válvulas electrónicas automáticas de 2 vías.	1	2.525.246	2.525.246	CHINA
125	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas electrónicas automáticas de 2 vías. Mantenimiento correctivo	1	219.736	219.736	PARAGUAY
126	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvula Flo-trex de 6".	1	7.264.145	7.264.145	CHINA
127	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvula Flo-trex de 6". Mantenimiento correctivo	1	730.862	730.862	PARAGUAY
128	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Válvula Flo-trex de 4".	1	6.838.605	6.838.605	CHINA
129	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvula Flo-trex de 4". Mantenimiento correctivo	1	687.870	687.870	PARAGUAY
130	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Guía de Succión de 6" con filtro.	1	6.866.659	6.866.659	CHINA
131	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Guía de Succión de 6" con filtro. Mantenimiento correctivo	1	730.862	730.862	PARAGUAY
132	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Guía de Succión de 4", con filtro.	1	6.064.819	6.064.819	CHINA
133	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Guía de Succión de 4", con filtro. Mantenimiento correctivo	1	687.870	687.870	PARAGUAY
134	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Filtro para guía de succión de 6" y 4".	1	2.237.211	2.237.211	CHINA
135	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Filtro para guía de succión de 6" y 4". Mantenimiento correctivo	1	128.976	128.976	PARAGUAY
136	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 2".	1	2.288.504	2.288.504	CHINA
137	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 2". Mantenimiento correctivo	1	219.736	219.736	PARAGUAY
138	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/2".	1	2.213.536	2.213.536	CHINA
139	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/2". Mantenimiento correctivo	1	262.729	262.729	PARAGUAY
140	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4".	1	1.866.315	1.866.315	CHINA
141	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4". Mantenimiento correctivo	1	262.729	262.729	PARAGUAY
142	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 1".	1	1.763.575	1.763.575	CHINA
143	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 1". Mantenimiento correctivo	1	227.194	227.194	PARAGUAY
144	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvulas motorizadas de tres vías de 3/4".	1	1.582.696	1.582.696	CHINA
145	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de tres vías de 3/4". Mantenimiento correctivo	1	218.983	218.983	PARAGUAY
146	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvulas motorizadas de dos vías de 3/4".	1	1.582.696	1.582.696	CHINA
147	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas motorizadas de dos vías de 3/4". Mantenimiento correctivo	1	218.983	218.983	PARAGUAY
148	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvulas de equilibrio de 4" de diámetro.	1	5.523.156	5.523.156	CHINA
149	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 4" de diámetro. Mantenimiento correctivo	1	687.870	687.870	PARAGUAY
150	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvulas de equilibrio de 3" de diámetro.	1	4.799.439	4.799.439	CHINA



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.º 10/2025, ID N.º 462.805 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ELIMEC S.R.L.			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL	PROCEDECENCIA
151	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 3" de diámetro. Mantenimiento correctivo	1	515.903	515.903	PARAGUAY
152	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Válvulas de equilibrio de 21/2" de diámetro.	1	3.961.141	3.961.141	CHINA
153	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 21/2" de diámetro. Mantenimiento correctivo	1	472.911	472.911	PARAGUAY
154	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Válvulas de equilibrio de 11/2" de diámetro.	1	3.176.109	3.176.109	CHINA
155	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 11/2" de diámetro. Mantenimiento correctivo	1	386.928	386.928	PARAGUAY
156	72102305-001	Sistema de agua fría.Provisión de Válvulas de equilibrio de 11/4" de diámetro.	1	2.765.366	2.765.366	CHINA
157	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 11/4" de diámetro. Mantenimiento correctivo	1	386.928	386.928	PARAGUAY
158	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Válvulas de equilibrio de 1" de diámetro.	1	2.497.612	2.497.612	CHINA
159	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Válvulas de equilibrio de 1" de diámetro. Mantenimiento correctivo	1	300.943	300.943	PARAGUAY
160	80111613-9999	Mano de obra por Reparación de Termostatos de ambiente en panel. Mantenimiento correctivo	1	1.626.766	1.626.766	PARAGUAY
161	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de Termostatos de ambiente en panel.	1	2.598.211	2.598.211	CHINA
162	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Termostatos de ambiente en panel.	1	354.782	354.782	PARAGUAY
163	72102305-001	Sistema de agua fría. Provisión de gateway de comunicacion de termotatos.	1	7.081.637	7.081.637	CHINA
164	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de gateway de comunicacion de termotatos. Mantenimiento correctivo	1	1.307.379	1.307.379	PARAGUAY
165	80111613-9999	Desinstalación de equipo Manejadora de aire -Mano de obra.	1	2.212.284	2.212.284	PARAGUAY
166	80111613-9999	Desinstalación de equipo Fan coil -Mano de obra.	1	1.287.723	1.287.723	PARAGUAY
167	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Compresor Cap. 17,5 kW.	1	7.226.369	7.226.369	CHINA
168	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Compresor Cap. 17,5 kW. Mantenimiento Correctivo	1	1.493.062	1.493.062	PARAGUAY
169	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Compresor cap. 5,2 kW.	1	2.630.974	2.630.974	CHINA
170	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Compresor cap. 5,2 kW. Mantenimiento Correctivo	1	1.194.449	1.194.449	PARAGUAY
171	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Compresor cap. 3,5 kW.	1	1.808.795	1.808.795	CHINA
172	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Compresor cap. 3,5 kW. Mantenimiento Correctivo	1	1.194.449	1.194.449	PARAGUAY
173	72102305-001	Sistema de equipo de splits. Provisión de Plaqueta electrónica sistema split.	1	1.282.600	1.282.600	CHINA
174	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Plaqueta electrónica sistema split. Mantenimiento Correctivo	1	547.456	547.456	PARAGUAY
175	72102305-001	Sistema de equipo de splits. Provisión de Presurizador para equipo 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	1	563.193	563.193	CHINA
176	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Presurizador para equipo 10,5; 13,7 y 17,5 kw. Mantenimiento Correctivo	1	248.844	248.844	PARAGUAY
177	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Presurizador para equipo 3,5 y 5,2 kW.	1	480.975	480.975	CHINA
178	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Presurizador para equipo 3,5 y 5,2 kW. Mantenimiento Correctivo	1	248.844	248.844	PARAGUAY
179	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Contactor para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	1	616.635	616.635	CHINA
180	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Contactor para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw. Mantenimiento Correctivo	1	248.844	248.844	PARAGUAY
181	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Contactor para equipo de 3,5 y 5,2 kW.	1	435.756	435.756	CHINA
182	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Contactor para equipo de 3,5 y 5,2 kW. Mantenimiento Correctivo	1	149.306	149.306	PARAGUAY
183	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Capacitor para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	1	345.315	345.315	CHINA
184	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Capacitor para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw. Mantenimiento Correctivo	1	79.630	79.630	PARAGUAY
185	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Capacitor para equipo de 3,5 y 5,2 kW.	1	263.097	263.097	CHINA
186	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Capacitor para equipo de 3,5 y 5,2 kW. Mantenimiento Correctivo	1	79.630	79.630	PARAGUAY
187	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Relay para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	1	189.102	189.102	CHINA
188	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Relay para equipo de 10,5; 13,7 y 17,5 kw. Mantenimiento Correctivo	1	119.445	119.445	PARAGUAY

[Handwritten signatures and stamps]




CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.º 10/2025, ID N.º 462.805 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ELIMEC S.R.L.			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL	PROCEDENCIA
189	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Relay para equipo de 3,5 y 5,2 kW.	1	172.658	172.658	CHINA
190	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Relay para equipo de 3,5 y 5,2 kW. Mantenimiento Correctivo	1	119.445	119.445	PARAGUAY
191	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Filtro de aire split.	1	287.763	287.763	CHINA
192	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Filtro de aire split. Mantenimiento Correctivo	1	119.445	119.445	PARAGUAY
193	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Cambio de Motor Ventilador split.	1	616.635	616.635	CHINA
194	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Motor Ventilador split. Mantenimiento Correctivo	1	149.306	149.306	PARAGUAY
195	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión deTurbina de split.	1	534.417	534.417	CHINA
196	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Turbina de split. Mantenimiento Correctivo	1	149.306	149.306	PARAGUAY
197	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Ventilador de condensador 10,5; 13,7 y 17,5 kw.	1	698.852	698.852	CHINA
198	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Ventilador de condensador 10,5; 13,7 y 17,5 kw. Mantenimiento Correctivo	1	149.306	149.306	PARAGUAY
199	72102305-001	Sistema de equipo de splits.Provisión de Ventilador de condensador 3,5 y 5,2 kW.	1	452.199	452.199	CHINA
200	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Ventilador de condensador 3,5 y 5,2 kW. Mantenimiento Correctivo	1	149.306	149.306	PARAGUAY
201	72102305-001	Sistema de equipo de splits. Provisión de Gas refrigerante por kg.	1	472.504	472.504	CHINA
202	80111613-9999	Mano de obra por Carga de Gas refrigerante sistema splits. Mantenimiento Correctivo	1	64.699	64.699	PARAGUAY
203	72102305-001	Sistema de equipo de splits. Provisión de cañerías de cobre con aislación.	1	287.763	287.763	CHINA
204	80111613-9999	Mano de obra por Instalación de cañerías de cobre con aislación. Mantenimiento Correctivo.	1	74.653	74.653	PARAGUAY
205	72102305-001	Sistema de ventilación. Provisión de Extractor tipo axial de pared, descarga directa hasta 1000m3/h.	1	3.426.838	3.426.838	CHINA
206	80111613-9999	Mano de obra por cambio Extractor tipo axial de pared, descarga directa hasta 1000m3/h. Mantenimiento Correctivo	1	812.068	812.068	PARAGUAY
207	72102305-001	Sistema de ventilación. Provisión de Extractor tipo helicoidal tubular p/ductos hasta 1000m3/h.	1	5.358.652	5.358.652	CHINA
208	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extractor tipo helicoidal tubular p/ductos hasta 1000m3/h. Mantenimiento Correctivo	1	812.068	812.068	PARAGUAY
TOTAL DE LA OFERTA					517.514.141	


Lic. Alberto Caballero
Miembro
Comité de Evaluación


Abg. Fatima Benitez
Miembro
Comité de Evaluación


Lic. Cesáreo González
Miembro
Comité de Evaluación

