



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
ÑANGAREKORÁ
TETA REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Mano de Obra por Mantenimiento de Acondicionador de Aire - A A Split, de pared, de 12.000 BTU, frío/calor	-	Paraguay	1	190.000	190.000	-	Paraguay	1	287.660	287.660	-	Paraguay	1	200.000	200.000
2	Mano de Obra por Mantenimiento de Acondicionador de Aire - Acondicionadores de Aire Split, de pared, de 18.000 BTU, frío/calor	-	Paraguay	1	194.000	194.000	-	Paraguay	1	293.360	293.360	-	Paraguay	1	200.000	200.000
3	Mano de Obra por Mantenimiento de Acondicionador de Aire - Acondicionadores de Aire Split, de pared, de 24.000 BTU, frío/calor	-	Paraguay	1	224.000	224.000	-	Paraguay	1	338.960	338.960	-	Paraguay	1	250.000	250.000
4	Mano de Obra por Mantenimiento de Acondicionador de Aire - Acondicionadores de Aire Split, de pared, de 60.000 BTU, frío/calor	-	Paraguay	1	343.000	343.000	-	Paraguay	1	521.360	521.360	-	Paraguay	1	380.000	380.000
5	Mano de Obra por Mantenimiento de Acondicionador de Aire - Acondicionador de Aire de ventana, de 18.000/24.000 BTU, frío/calor	-	Paraguay	1	193.000	193.000	-	Paraguay	1	257.333	257.333	-	Paraguay	1	200.000	200.000
6	Mano de Obra por Mantenimiento de Acondicionador de Aire - Acondicionador de Aire de ventana, de 9.000/12.000 BTU, frío/calor	-	Paraguay	1	176.750	176.750	-	Paraguay	1	235.667	235.667	-	Paraguay	1	180.000	180.000
7	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz.	-	Paraguay	1	600.000	600.000	-	Paraguay	1	400.000	400.000	-	China	1	770.000	770.000
8	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	-	Paraguay	1	225.250	225.250	-	Paraguay	1	150.167	150.167	-	Paraguay	1	103.645	103.645
9	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades	-	Paraguay	1	210.750	210.750	-	Paraguay	1	84.300	84.300	-	Paraguay	1	96.973	96.973



José González
Asistente Administrativo
Dirección de Administración



María Inés G. Barrera
Jefe
Dpto. de Tesorería



INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

KA'AGUY NANGAREKORÁ
TETA REMIMI

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, bienestar y ordenamiento, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."



GOBIERNO DEL PARAGUAY

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villaiba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
10	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de placa electrónica con control frío/calor	-	Paraguay	1	190.750	190.750	-	Paraguay	1	127.167	127.167	-	China	1	150.000	150.000
11	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Cambio de filtro de gas 1/4	-	Paraguay	1	98.750	98.750	-	Paraguay	1	26.333	26.333	-	China	1	45.438	45.438
12	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de filtro de Aire	-	Paraguay	1	88.500	88.500	-	Paraguay	1	23.600	23.600	-	China	1	40.722	40.722
13	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Provision e instalación de circuito eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20ml	-	Paraguay	1	181.000	181.000	-	Paraguay	1	120.667	120.667	-	Paraguay	1	83.284	83.284
14	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe de incluir trabajo de tornería	-	Paraguay	1	156.500	156.500	-	Paraguay	1	72.917	72.917	-	Paraguay	1	71.896	71.896
15	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de Robinete de Baja presión con valvula de Servicio	-	Paraguay	1	154.500	154.500	-	Paraguay	1	61.800	61.800	-	China	1	71.091	71.091
16	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de Robinete de Alta presión con valvula de Servicio	-	Paraguay	1	154.500	154.500	-	Paraguay	1	61.800	61.800	-	China	1	71.091	71.091
17	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de aislación térmica por metro lineal	-	Paraguay	1	51.750	51.750	-	Paraguay	1	20.700	20.700	-	China	1	23.812	23.812
18	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de protector térmico por metro lineal	-	Paraguay	1	58.000	58.000	-	Paraguay	1	23.200	23.200	-	China	1	26.688	26.688
19	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frío/calor - Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Evaporador, debe incluir trabajo de tornería	-	Paraguay	1	147.000	147.000	-	Paraguay	1	39.067	39.067	-	Paraguay	1	67.409	67.409



José González
Asistente Administrativo
Dirección de Administración



Neri Javier Carrera
Jefe
Dpto. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
NANGAREKORÁ
TETA REMIMI**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
20	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de aleta del condensador		Paraguay	1	164.000	164.000		Paraguay	1	218.000	218.000		China	1	75.232	75.232
21	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de turbina del Evaporador		Paraguay	1	203.000	203.000		Paraguay	1	270.000	270.000		China	1	93.177	93.177
22	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor		Paraguay	1	115.000	115.000		Paraguay	1	172.140	172.140		China	1	150.000	150.000
23	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de Arranque		Paraguay	1	105.000	105.000		Paraguay	1	157.700	157.700		China	1	47.739	47.739
24	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor en marcha del ventilador		Paraguay	1	90.000	90.000		Paraguay	1	132.620	132.620		China	1	40.147	40.147
25	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de valvula de inversion bobina 220 volt		Paraguay	1	200.000	200.000		Paraguay	1	52.667	52.667		China	1	90.876	90.876
26	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de caneria de cobre alta y baja con aislacion termica por metro		Paraguay	1	105.000	105.000		Paraguay	1	140.000	140.000		China	1	110.000	110.000
27	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de valvula de expansion		Paraguay	1	180.000	180.000		Paraguay	1	48.000	48.000		China	1	82.824	82.824
28	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Sustitucion de cableado de interconexion eléctrica, unidad interior exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro		Paraguay	1	75.000	75.000		Paraguay	1	49.167	49.167		Paraguay	1	33.935	33.935
29	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de transformador 220 volts 24 watts 2 amp.		Paraguay	1	115.000	115.000		Paraguay	1	29.533	29.533		China	1	50.960	50.960



José González
Asistente Administrativo
Dirección de Administración



C. Neri Javier Carrera
Dpto. de Economía



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
NANGAREKORÁ
TETÁ REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y el cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país".

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
30	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos	-	Paraguay	1	205.000	205.000	-	Paraguay	1	269.000	269.000	-	China	1	220.000	220.000
31	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Desmonte e instalacion con Provision de hasta 10 metros de caneria de cobre (puesta en marcha)	-	Paraguay	1	334.000	334.000	-	Paraguay	1	511.750	511.750	-	Paraguay	1	250.000	250.000
32	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Deteccion de perdida de gas con nitrogeno, Soldadura y cierre	-	Paraguay	1	125.000	125.000	-	Paraguay	1	162.333	162.333	-	Paraguay	1	56.021	56.021
33	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de tubo PVC para drenaje por metro lineal	-	Paraguay	1	36.000	36.000	-	Paraguay	1	23.834	23.834	-	Paraguay	1	16.450	16.450
34	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de capacitor para turbina del evaporador	-	Paraguay	1	79.000	79.000	-	Paraguay	1	104.667	104.667	-	China	1	36.121	36.121
35	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision de Control Universal	-	Paraguay	1	111.000	111.000	-	Paraguay	1	74.000	74.000	-	China	1	51.075	51.075
36	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de mensulas	-	Paraguay	1	105.000	105.000	-	Paraguay	1	69.500	69.500	-	Paraguay	1	47.969	47.969
37	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y Cambio de Válvula de expansion	-	Paraguay	1	157.000	157.000	-	Paraguay	1	31.250	31.250	-	China	1	71.896	71.896
38	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y Cambio de Válvula de Inversora	-	Paraguay	1	182.000	182.000	-	Paraguay	1	120.834	120.834	-	China	1	83.399	83.399
39	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y Cambio de Guardamotor	-	Paraguay	1	111.000	111.000	-	Paraguay	1	29.600	29.600	-	China	1	51.075	51.075

Jorge González
 Asistente Administrativo
 Dirección de Administración

C.P. Neri Javier Carrera
 Dpto. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
NANGAREKORÁ
TETA REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
40	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 12.000 BTU, frio/calor - Mano de Obra	-	Paraguay	1	185.000	185.000	-	Paraguay	1	245.000	245.000	-	Paraguay	1	250.000	250.000
41	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz	-	Paraguay	1	785.000	785.000	-	Paraguay	1	523.334	523.334	-	China	1	800.000	800.000
42	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	-	Paraguay	1	242.000	242.000	-	Paraguay	1	160.834	160.834	-	Paraguay	1	111.007	111.007
43	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades	-	Paraguay	1	218.000	218.000	-	Paraguay	1	86.800	86.800	-	Paraguay	1	99.849	99.849
44	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de placa electronica con control frio/ calor	-	Paraguay	1	200.000	200.000	-	Paraguay	1	131.334	131.334	-	China	1	150.000	150.000
45	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Cambio de filtro de gas 1/4	-	Paraguay	1	100.000	100.000	-	Paraguay	1	26.333	26.333	-	China	1	45.438	45.438
46	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de filtro de Aire	-	Paraguay	1	89.000	89.000	-	Paraguay	1	23.667	23.667	-	China	1	40.837	40.837
47	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de circuito electrico monofasico, colocacion de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20ml	-	Paraguay	1	182.000	182.000	-	Paraguay	1	120.667	120.667	-	Paraguay	1	83.284	83.284
48	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Adaptacion de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tomeria	-	Paraguay	1	156.000	156.000	-	Paraguay	1	72.567	72.567	-	Paraguay	1	71.551	71.551
49	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de Robinete de Baja presion con valvula de Servicio	-	Paraguay	1	155.000	155.000	-	Paraguay	1	61.800	61.800	-	China	1	71.091	71.091

Neri Javier Caballero Páez
Asesor Administrativo
Director de Asesoría

Neri Javier Caballero Páez
Dpto. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
NANGAREKORÁ
TETA REMIMI**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
50	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de Robinete de Alta presion con valvula de Servicio	-	Paraguay	1	155.000	155.000	-	Paraguay	1	61.800	61.800	-	China	1	71.091	71.091
51	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de aislacion termica	-	Paraguay	1	65.000	65.000	-	Paraguay	1	25.700	25.700	-	China	1	29.564	29.564
52	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de protector termico	-	Paraguay	1	60.000	60.000	-	Paraguay	1	23.200	23.200	-	China	1	26.688	26.688
53	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Adaptacion de rulemanes al motor ventilador del Evaporador, debe incluir trabajo de torneía	-	Paraguay	1	147.000	147.000	-	Paraguay	1	39.067	39.067	-	Paraguay	1	67.409	67.409
54	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de aleta del condensador	-	Paraguay	1	164.000	164.000	-	Paraguay	1	218.000	218.000	-	China	1	75.232	75.232
55	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de turbina del Evaporador	-	Paraguay	1	205.000	205.000	-	Paraguay	1	270.000	270.000	-	China	1	93.177	93.177
56	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor	-	Paraguay	1	115.000	115.000	-	Paraguay	1	172.140	172.140	-	China	1	150.000	150.000
57	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de Arranque	-	Paraguay	1	105.000	105.000	-	Paraguay	1	157.700	157.700	-	China	1	47.739	47.739
58	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del ventilador	-	Paraguay	1	90.000	90.000	-	Paraguay	1	133.000	133.000	-	China	1	40.262	40.262
59	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de valvula de inversion bobina 220volt Unidad	-	Paraguay	1	220.000	220.000	-	Paraguay	1	58.067	58.067	-	China	1	100.194	100.194



José González
Asistente Administrativo
Dirección de Administración



P. Neri Javier Caballero Páez
Dpto. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA AGUY
NANGAREKORÁ
TETÁ REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Pérez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
60	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de caneria de cobre alta y baja con aislacion termica	-	Paraguay	1	105.000	105.000	-	Paraguay	1	140.000	140.000	-	China	1	110.000	110.000
61	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de valvula de expansion	-	Paraguay	1	180.000	180.000	-	Paraguay	1	48.000	48.000	-	China	1	82.824	82.824
62	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Sustitucion de cableado de interconexion electrica, unidad interior / exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro	-	Paraguay	1	80.000	80.000	-	Paraguay	1	52.167	52.167	-	Paraguay	1	36.005	36.005
63	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de transformador 220 volts 24 watts 2 amp.	-	Paraguay	1	115.000	115.000	-	Paraguay	1	29.533	29.533	-	China	1	50.960	50.960
64	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipo	-	Paraguay	1	205.000	205.000	-	Paraguay	1	269.333	269.333	-	China	1	220.000	220.000
65	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Serv. de Rep. de AA, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Desmonte e inst. con Prov. de hasta 10 metros de caneria de cobre (puesta en marcha)	-	Paraguay	1	335.000	335.000	-	Paraguay	1	511.750	511.750	-	Paraguay	1	250.000	250.000
66	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Deteccion de perdida de gas con nitrogeno, Soldadura y cierre	-	Paraguay	1	125.000	125.000	-	Paraguay	1	162.333	162.333	-	Paraguay	1	56.021	56.021
67	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Servicio de Reparacion de AA, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de tubo PVC para drenaje por metro lineal	-	Paraguay	1	36.000	36.000	-	Paraguay	1	24.000	24.000	-	Paraguay	1	16.565	16.565
68	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de capacitor para turbina del evaporador	-	Paraguay	1	80.000	80.000	-	Paraguay	1	104.667	104.667	-	China	1	36.121	36.121
69	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision de Control Universal	-	Paraguay	1	112.000	112.000	-	Paraguay	1	74.000	74.000	-	China	1	51.075	51.075



Bonzález
Asistente Administrativo
Dirección de Administración



J. P. Neri Javier Caballero Pérez
Dpto. de Tesorería



INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

KA AGUY NANGAREKORÁ TETÁ REMIMI



GOBIERNO DEL PARAGUAY

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villaiba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
70	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de mensulas	-	Paraguay	1	105.000	105.000	-	Paraguay	1	69.500	69.500	-	Paraguay	1	47.969	47.969
71	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y Cambio de Válvula de expansion	-	Paraguay	1	157.000	157.000	-	Paraguay	1	31.250	31.250	-	China	1	71.896	71.896
72	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y Cambio de Válvula de Inversora	-	Paraguay	1	185.000	185.000	-	Paraguay	1	120.834	120.834	-	China	1	83.399	83.399
73	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Provision y Cambio de Guardamotor	-	Paraguay	1	115.000	115.000	-	Paraguay	1	29.600	29.600	-	China	1	51.075	51.075
74	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor - Mano de Obra	-	Paraguay	1	185.000	185.000	-	Paraguay	1	245.000	245.000	-	Paraguay	1	250.000	250.000
75	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz	-	Paraguay	1	965.000	965.000	-	Paraguay	1	640.834	640.834	-	China	1	900.000	900.000
76	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	-	Paraguay	1	242.000	242.000	-	Paraguay	1	160.834	160.834	-	Paraguay	1	111.007	111.007
77	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades	-	Paraguay	1	225.000	225.000	-	Paraguay	1	89.300	89.300	-	Paraguay	1	102.725	102.725
78	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de placa electronica con control frio/ calor	-	Paraguay	1	205.000	205.000	-	Paraguay	1	135.500	135.500	-	China	1	200.000	200.000
79	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Cambio de filtro de gas 1/4	-	Paraguay	1	100.000	100.000	-	Paraguay	1	26.333	26.333	-	China	1	45.438	45.438

Jesé González
Asistente Administrativo
Division de Administración

Neri Javier Carrera
Jefe
Div. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA AGUY
NANGAREKORÁ
TETA REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villaibs Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
80	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de filtro de Aire	-	Paraguay	1	90.000	90.000	-	Paraguay	1	23.667	23.667	-	China	1	40.837	40.837
81	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de circuito electrico monofasico, colocacion de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20ml	-	Paraguay	1	185.000	185.000	-	Paraguay	1	120.667	120.667	-	Paraguay	1	83.284	83.284
82	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Adaptacion de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tomeria	-	Paraguay	1	156.000	156.000	-	Paraguay	1	72.567	72.567	-	Paraguay	1	71.551	71.551
83	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de Robinete de Baja presion con valvula de Servicio	-	Paraguay	1	155.000	155.000	-	Paraguay	1	61.800	61.800	-	China	1	71.091	71.091
84	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de Robinete de Alta presion con valvula de Servicio	-	Paraguay	1	155.000	155.000	-	Paraguay	1	61.800	61.800	-	China	1	71.091	71.091
85	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de aislacion termica	-	Paraguay	1	65.000	65.000	-	Paraguay	1	25.700	25.700	-	China	1	29.564	29.564
86	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de protector termico	-	Paraguay	1	60.000	60.000	-	Paraguay	1	23.200	23.200	-	China	1	26.688	26.688
87	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Adaptacion de rulemanes al motor ventilador del Evaporador, debe incluir trabajo de tomeria	-	Paraguay	1	150.000	150.000	-	Paraguay	1	39.067	39.067	-	Paraguay	1	67.409	67.409
88	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de aleta del condensador	-	Paraguay	1	165.000	165.000	-	Paraguay	1	218.000	218.000	-	China	1	75.232	75.232
89	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de turbina del Evaporador	-	Paraguay	1	215.000	215.000	-	Paraguay	1	286.667	286.667	-	China	1	98.929	98.929



Jose Gonzalez
Asistente Administrativo
Dir. de Administración



C.P. Wilfrido Javier Carrera
Jefe
Dpto. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
NANGAREKORÁ
TETA REMIMI**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
90	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor	-	Paraguay	1	115.000	115.000	-	Paraguay	1	172.140	172.140	-	China	1	150.000	150.000
91	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de Arranque	-	Paraguay	1	117.000	117.000	-	Paraguay	1	176.700	176.700	-	China	1	53.491	53.491
92	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del ventilador	-	Paraguay	1	90.000	90.000	-	Paraguay	1	133.000	133.000	-	China	1	40.262	40.262
93	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de valvula de inversion bobina 220volt	-	Paraguay	1	206.000	206.000	-	Paraguay	1	54.733	54.733	-	China	1	94.442	94.442
94	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de caneria de cobre alta y baja con aislacion termica	-	Paraguay	1	118.000	118.000	-	Paraguay	1	156.333	156.333	-	China	1	140.000	140.000
95	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de valvula de expansion	-	Paraguay	1	180.000	180.000	-	Paraguay	1	48.000	48.000	-	China	1	82.824	82.824
96	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Sustitucion de cableado de interconexion eléctrica, unidad interior, exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro	-	Paraguay	1	75.000	75.000	-	Paraguay	1	49.167	49.167	-	Paraguay	1	33.935	33.935
97	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de transformador 220 volts 24 watts 2 amp.	-	Paraguay	1	120.000	120.000	-	Paraguay	1	31.533	31.533	-	China	1	54.411	54.411
98	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Provision y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos por kilo	-	Paraguay	1	177.000	177.000	-	Paraguay	1	235.667	235.667	-	China	1	250.000	250.000
99	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frio/calor - Desmote e instalacion con Provision de hasta 10 metros de caneria de cobre (puesta en marcha)	-	Paraguay	1	360.000	360.000	-	Paraguay	1	550.083	550.083	-	Paraguay	1	330.000	330.000



Jose González
Asistente Administrativo
de Administración



Wladimir Javier Carrera
Dpto. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
NANGAREKORÁ
TETA REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país".

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Nerí Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
100	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frío/calor - Detección de pérdida de gas con nitrógeno, Soldadura y cierre	-	Paraguay	1	125.000	125.000	-	Paraguay	1	162.333	162.333	-	Paraguay	1	56.021	56.021
101	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frío/calor - Provision e instalacion de tubo PVC para drenaje por metro lineal	-	Paraguay	1	36.000	36.000	-	Paraguay	1	23.834	23.834	-	Paraguay	1	16.450	16.450
102	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frío/calor - Provision e instalacion de capacitor para turbina del evaporador	-	Paraguay	1	80.000	80.000	-	Paraguay	1	104.667	104.667	-	China	1	36.121	36.121
103	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frío/calor - Provision de Control Universal	-	Paraguay	1	112.000	112.000	-	Paraguay	1	74.000	74.000	-	China	1	51.075	51.075
104	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frío/calor - Provision e instalacion de mensulas	-	Paraguay	1	117.000	117.000	-	Paraguay	1	77.834	77.834	-	Paraguay	1	53.721	53.721
105	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frío/calor - Provision y Cambio de Válvula de expansion	-	Paraguay	1	157.000	157.000	-	Paraguay	1	31.250	31.250	-	China	1	71.896	71.896
106	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frío/calor - Provision y Cambio de Válvula de Inversora	-	Paraguay	1	185.000	185.000	-	Paraguay	1	120.834	120.834	-	China	1	83.399	83.399
107	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frío/calor - Provision y Cambio de Guardamotor	-	Paraguay	1	125.000	125.000	-	Paraguay	1	32.933	32.933	-	China	1	56.827	56.827
108	Servicio de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 24.000 BTU, frío/calor - Mano de Obra	-	Paraguay	1	220.000	220.000	-	Paraguay	1	289.333	289.333	-	Paraguay	1	300.000	300.000
109	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de Compresor rotativo de 220 volt 50hz	-	Paraguay	1	1.764.000	1.764.000	-	Paraguay	1	705.600	705.600	-	China	1	1.900.000	1.900.000

Jose Genzalez
 Asistente Administrativo
 Oficina de Administración

Dpto. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
NANGAREKORÁ
TETÁ REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
110	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	-	Paraguay	1	315.000	315.000	-	Paraguay	1	83.600	83.600	-	Paraguay	1	144.252	144.252
111	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades	-	Paraguay	1	240.000	240.000	-	Paraguay	1	47.600	47.600	-	Paraguay	1	109.512	109.512
112	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de placa electronica con control frio/calor	-	Paraguay	1	257.000	257.000	-	Paraguay	1	51.300	51.300	-	China	1	270.000	270.000
113	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Cambio de filtro de gas 1/4	-	Paraguay	1	100.000	100.000	-	Paraguay	1	26.200	26.200	-	China	1	45.208	45.208
114	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de filtro de aire	-	Paraguay	1	105.000	105.000	-	Paraguay	1	27.600	27.600	-	China	1	47.624	47.624
115	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de Circuito electrico monofasico, colocacion de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20ml	-	Paraguay	1	200.000	200.000	-	Paraguay	1	77.400	77.400	-	Paraguay	1	89.036	89.036
116	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Adaptacion de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tomeria	-	Paraguay	1	195.000	195.000	-	Paraguay	1	89.483	89.483	-	Paraguay	1	88.231	88.231
117	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de Robinete de Bajo presion con valvula de servicio	-	Paraguay	1	155.000	155.000	-	Paraguay	1	61.300	61.300	-	China	1	70.515	70.515
118	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de Robinete de Alta presion con valvula de servicio	-	Paraguay	1	155.000	155.000	-	Paraguay	1	61.300	61.300	-	China	1	70.515	70.515
119	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de aislacion termica	-	Paraguay	1	70.000	70.000	-	Paraguay	1	27.800	27.800	-	China	1	31.979	31.979





**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA AGUY
NANGAREKORÁ
TETA REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país".

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
120	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de protector termico	-	Paraguay	1	85.000	85.000	-	Paraguay	1	33.100	33.100	-	China	1	38.076	38.076
121	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Adaptacion de rulemanes al motor ventilador del Evaporador, debe incluir trabajo de torneria	-	Paraguay	1	160.000	160.000	-	Paraguay	1	42.067	42.067	-	Paraguay	1	72.586	72.586
122	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de aleta del condensador	-	Paraguay	1	175.000	175.000	-	Paraguay	1	46.267	46.267	-	China	1	79.833	79.833
123	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de turbina del Evaporador	-	Paraguay	1	230.000	230.000	-	Paraguay	1	151.167	151.167	-	China	1	104.335	104.335
124	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor	-	Paraguay	1	115.000	115.000	-	Paraguay	1	75.500	75.500	-	China	1	52.110	52.110
125	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de Arranque	-	Paraguay	1	130.000	130.000	-	Paraguay	1	86.334	86.334	-	China	1	59.587	59.587
126	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del ventilador	-	Paraguay	1	90.000	90.000	-	Paraguay	1	57.667	57.667	-	China	1	39.801	39.801
127	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de valvula de inversion bobina 22volt	-	Paraguay	1	200.000	200.000	-	Paraguay	1	52.267	52.267	-	China	1	90.186	90.186
128	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de caneria de cobre alta y baja con aislacion termica por metro	-	Paraguay	1	135.000	135.000	-	Paraguay	1	88.000	88.000	-	China	1	170.000	170.000
129	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de valvula de expansion	-	Paraguay	1	195.000	195.000	-	Paraguay	1	51.000	51.000	-	China	1	88.001	88.001



José González
Asistente Administrativo
Subdirección de Administración



Neri Javier Caballero Páez
Jefe
Dpto. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
NANGAREKORÁ
TETA REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y un cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
130	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60 000 BTU, frio/calor - Sustitucion de cableado de interconexion eléctrica, unidad interior - exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm	-	Paraguay	1	95.000	95.000	-	Paraguay	1	62.834	62.834	-	Paraguay	1	43.368	43.368
131	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60 000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de transformador 220 volts 24 watts 2 amp.	-	Paraguay	1	125.000	125.000	-	Paraguay	1	32.533	32.533	-	China	1	56.136	56.136
132	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60 000 BTU, frio/calor - Provision y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos	-	Paraguay	1	345.000	345.000	-	Paraguay	1	230.000	230.000	-	China	1	400.000	400.000
133	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60 000 BTU, frio/calor - Desmonte e instalacion con Provision de hasta 10 metros de caneria de cobre (puesta en marcha)	-	Paraguay	1	596.000	596.000	-	Paraguay	1	912.717	912.717	-	Paraguay	1	880.000	880.000
134	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60 000 BTU, frio/calor - Deteccion de perdida de gas con nitrogeno, Soldadura y cierre	-	Paraguay	1	125.000	125.000	-	Paraguay	1	163.667	163.667	-	Paraguay	1	56.481	56.481
135	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60 000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de tubo PVC para drenaje por metro lineal	-	Paraguay	1	40.000	40.000	-	Paraguay	1	25.500	25.500	-	Paraguay	1	17.600	17.600
136	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60 000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de capacitor para turbina del evaporador	-	Paraguay	1	85.000	85.000	-	Paraguay	1	110.667	110.667	-	China	1	38.191	38.191
137	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60 000 BTU, frio/calor - Provision de Control Universal	-	Paraguay	1	111.000	111.000	-	Paraguay	1	74.000	74.000	-	China	1	51.075	51.075
138	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60 000 BTU, frio/calor - Provision e instalacion de mensulas	-	Paraguay	1	140.000	140.000	-	Paraguay	1	92.000	92.000	-	Paraguay	1	150.000	150.000
139	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60 000 BTU, frio/calor - Provision y Cambio de Válvula de expansion	-	Paraguay	1	165.000	165.000	-	Paraguay	1	32.850	32.850	-	China	1	75.577	75.577

José González
Asistente Administrativo
Dirección de Administración

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Neri Javier Cámara
Jefe
Departamento de Tesorería



INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

KA'AGUY NANGAREKORÁ TETA REMIMI



GOBIERNO DEL PARAGUAY

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodoifo Ramon Villaiba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
140	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y Cambio de Válvula de Inversora	-	Paraguay	1	200.000	200.000	-	Paraguay	1	133.334	133.334	-	China	1	92.027	92.027
141	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Provision y Cambio de Guardamotor	-	Paraguay	1	145.000	145.000	-	Paraguay	1	38.400	38.400	-	China	1	66.259	66.259
142	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 60.000 BTU, frio/calor - Mano de Obra	-	Paraguay	1	280.000	280.000	-	Paraguay	1	372.667	372.667	-	Paraguay	1	400.000	400.000
143	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz	-	Paraguay	1	590.000	590.000	-	Paraguay	1	392.667	392.667	-	China	1	770.000	770.000
144	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Rebobinado de motor ventilador 220 volt 3 velocidades	-	Paraguay	1	205.000	205.000	-	Paraguay	1	53.467	53.467	-	Paraguay	1	92.257	92.257
145	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de llave selectora frio / calor	-	Paraguay	1	100.000	100.000	-	Paraguay	1	26.000	26.000	-	China	1	44.863	44.863
146	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de perillas	-	Paraguay	1	70.000	70.000	-	Paraguay	1	18.267	18.267	-	China	1	31.519	31.519
147	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Adaptacion de rulemanes al motor ventilador	-	Paraguay	1	185.000	185.000	-	Paraguay	1	121.334	121.334	-	Paraguay	1	83.744	83.744
148	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de termostato frio/ calor	-	Paraguay	1	145.000	145.000	-	Paraguay	1	56.500	56.500	-	China	1	64.994	64.994
149	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de aleta de ventilador del condensador	-	Paraguay	1	180.000	180.000	-	Paraguay	1	47.200	47.200	-	China	1	81.444	81.444

José González
 Jefe Administrativo
 - Administración

C.P. Wilson Carrera
 Dpto. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA AGUY
NANGAREKORÁ
TETÁ REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país"

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villaiba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
150	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de turbina de ventilador del evaporador	-	Paraguay	1	175.000	175.000	-	Paraguay	1	46.000	46.000	-	China	1	79.373	79.373
151	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de marcha del ventilador de 45 UF	-	Paraguay	1	105.000	105.000	-	Paraguay	1	135.000	135.000	-	China	1	150.000	150.000
152	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de protector termico del compresor	-	Paraguay	1	95.000	95.000	-	Paraguay	1	24.067	24.067	-	China	1	41.527	41.527
153	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del ventilador de 5 UF	-	Paraguay	1	76.000	76.000	-	Paraguay	1	100.333	100.333	-	China	1	44.625	44.625
154	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de valvulas solenoide de 220volts	-	Paraguay	1	150.000	150.000	-	Paraguay	1	39.667	39.667	-	China	1	68.445	68.445
155	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de tubo capilar con filtro	-	Paraguay	1	105.000	105.000	-	Paraguay	1	27.800	27.800	-	China	1	47.969	47.969
156	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y carga de gas refrigerante F22 por equipos	-	Paraguay	1	210.000	210.000	-	Paraguay	1	278.333	278.333	-	China	1	180.000	180.000
157	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Deteccion de perdida de gas , soldadura y cierre	-	Paraguay	1	96.000	96.000	-	Paraguay	1	25.533	25.533	-	Paraguay	1	44.058	44.058
158	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Provision y colocacion de marco de madera, incluyendo trabajado de albañilería y pintura	-	Paraguay	1	215.000	215.000	-	Paraguay	1	56.667	56.667	-	Paraguay	1	200.000	200.000
159	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Pintura-antioxidante de bandeja de drenaje carcasa	-	Paraguay	1	205.000	205.000	-	Paraguay	1	54.333	54.333	-	Paraguay	1	93.752	93.752

José González
Asistente Administrativo
Dirección de Administración



P. Wilfredo Javier Carrera
Dpto. de Tecnología



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA AGUY
NANGAREKORÁ
TETA REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodoifo Ramon Villaiba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Nerl Javier Caballero Pérez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
160	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo Ventana, de 12.000 BTU, frio/calor - Mano de Obra	-	Paraguay	1	210.000	210.000	-	Paraguay	1	278.333	278.333	-	Paraguay	1	250.000	250.000
161	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz	-	Paraguay	1	930.000	930.000	-	Paraguay	1	618.334	618.334	-	China	1	900.000	900.000
162	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frio/calor - Rebobinado de motor ventilador 220 volt 3 velocidades	-	Paraguay	1	210.000	210.000	-	Paraguay	1	55.133	55.133	-	China	1	95.133	95.133
163	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de llave selectora frio / calor	-	Paraguay	1	100.000	100.000	-	Paraguay	1	26.333	26.333	-	China	1	45.438	45.438
164	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de perillas	-	Paraguay	1	75.000	75.000	-	Paraguay	1	18.800	18.800	-	China	1	32.439	32.439
165	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frio/calor - Adaptacion de rulemanes al motor ventilador	-	Paraguay	1	185.000	185.000	-	Paraguay	1	121.167	121.167	-	Paraguay	1	83.629	83.629
166	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de termostato frio/ calor	-	Paraguay	1	145.000	145.000	-	Paraguay	1	56.500	56.500	-	China	1	64.994	64.994
167	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de aleta de ventilador del condensador	-	Paraguay	1	180.000	180.000	-	Paraguay	1	47.200	47.200	-	China	1	81.444	81.444
168	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de turbina de ventilador del evaporador	-	Paraguay	1	175.000	175.000	-	Paraguay	1	46.000	46.000	-	China	1	79.373	79.373
169	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor de 45 UF	-	Paraguay	1	105.000	105.000	-	Paraguay	1	135.000	135.000	-	China	1	150.000	150.000



José González
Asistente Administrativo
Dpto. de Administración



Nerl Javier Carrera
Jefe
Dpto. de Recurso



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA AGUY
NANGAREKORÁ
TETÁ REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villaiba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
170	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de protector termico del compresor	-	Paraguay	1	95.000	95.000	-	Paraguay	1	24.067	24.067	-	China	1	41.527	41.527
171	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del ventilador de 5 UF	-	Paraguay	1	80.000	80.000	-	Paraguay	1	100.333	100.333	-	China	1	44.625	44.625
172	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de valvulas solenoide de 220volts	-	Paraguay	1	150.000	150.000	-	Paraguay	1	39.667	39.667	-	China	1	68.445	68.445
173	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de tubo capilar con filtro	-	Paraguay	1	105.000	105.000	-	Paraguay	1	27.800	27.800	-	China	1	47.969	47.969
174	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frío/calor - Provision y carga de gas refrigerante F22 por equipos	-	Paraguay	1	210.000	210.000	-	Paraguay	1	278.333	278.333	-	China	1	200.000	200.000
175	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frío/calor - Deteccion de perdida de gas , soldadura y derre	-	Paraguay	1	96.000	96.000	-	Paraguay	1	25.533	25.533	-	Paraguay	1	44.058	44.058
176	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frío/calor - Provision y colocacion de marco de madera, incluyendo trabajado de albañilería y pintura	-	Paraguay	1	213.000	213.000	-	Paraguay	1	56.667	56.667	-	Paraguay	1	200.000	200.000
177	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frío/calor - Pintura-antioxidante de bandeja de drenaje carcasa	-	Paraguay	1	204.000	204.000	-	Paraguay	1	54.333	54.333	-	Paraguay	1	93.752	93.752
178	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 18.000/ 24.000 BTU, frío/calor - Mano de Obra	-	Paraguay	1	218.000	218.000	-	Paraguay	1	289.333	289.333	-	Paraguay	1	250.000	250.000
179	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frío/calor - Provision y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz	-	Paraguay	1	585.000	585.000	-	Paraguay	1	388.500	388.500	-	China	1	550.000	550.000



Jose Gonzalez
Asistente Administrativo
Dirección de Administración



Maria Javier Carrera
Jefe
Oficio de Recursos



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
NANGAREKORÁ
TETÁ REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Aimada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Píez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
180	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Rebobinado de motor ventilador 220 volt 3 velocidades	-	Paraguay	1	201.000	201.000	-	Paraguay	1	53.467	53.467	-	Paraguay	1	92.257	92.257
181	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de llave selectora frio / calor	-	Paraguay	1	98.000	98.000	-	Paraguay	1	26.000	26.000	-	China	1	44.863	44.863
182	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de perillas	-	Paraguay	1	70.000	70.000	-	Paraguay	1	18.333	18.333	-	China	1	31.634	31.634
183	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Adaptacion de rulemanes al motor ventilador	-	Paraguay	1	182.000	182.000	-	Paraguay	1	121.334	121.334	-	Paraguay	1	83.744	83.744
184	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de termostato frio / calor	-	Paraguay	1	142.000	142.000	-	Paraguay	1	56.500	56.500	-	China	1	64.994	64.994
185	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de aleta de ventilador del condensador	-	Paraguay	1	177.000	177.000	-	Paraguay	1	47.200	47.200	-	China	1	81.444	81.444
186	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de turbina de ventilador del evaporador	-	Paraguay	1	173.000	173.000	-	Paraguay	1	46.000	46.000	-	China	1	79.373	79.373
187	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor de 45 UF	-	Paraguay	1	102.000	102.000	-	Paraguay	1	135.000	135.000	-	China	1	150.000	150.000
188	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de protector termico del compresor	-	Paraguay	1	91.000	91.000	-	Paraguay	1	24.067	24.067	-	China	1	41.527	41.527
189	Servicio de Reparacion de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de capacitor de marcha del ventilador de 5 UF	-	Paraguay	1	76.000	76.000	-	Paraguay	1	100.333	100.333	-	China	1	44.625	44.625



Jose González
Asistente Administrativo
Departamento de Administración



C.P. Neri Javier Carrera
Jefe
Dpto. de Tesorería



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
NANGAREKORÁ
TETÁ REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villalba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Pérez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
190	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de valvulas solenoide de 220volts	-	Paraguay	1	150.000	150.000	-	Paraguay	1	39.667	39.667	-	China	1	68.445	68.445
191	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y cambio de tubo capilar con filtro	-	Paraguay	1	105.000	105.000	-	Paraguay	1	27.800	27.800	-	China	1	47.969	47.969
192	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y carga de gas refrigerante F22 por equipos	-	Paraguay	1	210.000	210.000	-	Paraguay	1	278.333	278.333	-	China	1	180.000	180.000
193	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Deteccion de perdida de gas , soldadura y cierre	-	Paraguay	1	96.000	96.000	-	Paraguay	1	25.533	25.533	-	Paraguay	1	44.056	44.056
194	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Provision y colocacion de marco de madera, incluyendo trabajado de albañilería y pintura	-	Paraguay	1	212.000	212.000	-	Paraguay	1	56.533	56.533	-	Paraguay	1	200.000	200.000
195	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Pintura-antioxidante de bandeja de drenaje carcasa	-	Paraguay	1	204.000	204.000	-	Paraguay	1	54.333	54.333	-	Paraguay	1	93.752	93.752
196	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo ventana, de 9.000/ 12.000 BTU, frio/calor - Mano de Obra	-	Paraguay	1	205.000	205.000	-	Paraguay	1	272.667	272.667	-	Paraguay	1	250.000	250.000
197	Viaticos/Estadia - Departamento de Concepcion	-	Paraguay	1	752.000	752.000	-	Paraguay	1	1.002.000	1.002.000	-	Paraguay	1	345.790	345.790
198	Viaticos/Estadia - Departamento de San Pedro	-	Paraguay	1	663.000	663.000	-	Paraguay	1	883.667	883.667	-	Paraguay	1	304.953	304.953
199	Viaticos/Estadia - Departamento de Cordillera	-	Paraguay	1	323.000	323.000	-	Paraguay	1	430.667	430.667	-	Paraguay	1	148.623	148.623





**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**

**KA'AGUY
ÑANGAREKORÁ
TETA REMIMI**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país".

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villaiba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
200	Viaticos/Estadia - Departamento de Guaira	-	Paraguay	1	541.000	541.000	-	Paraguay	1	721.333	721.333	-	Paraguay	1	248.932	248.932
201	Viaticos/Estadia - Departamento de Caaguazu	-	Paraguay	1	561.000	561.000	-	Paraguay	1	747.333	747.333	-	Paraguay	1	257.905	257.905
202	Viaticos/Estadia - Departamento de Itapua	-	Paraguay	1	737.000	737.000	-	Paraguay	1	982.667	982.667	-	Paraguay	1	339.118	339.118
203	Viaticos/Estadia - Departamento de Misiones	-	Paraguay	1	583.000	583.000	-	Paraguay	1	776.333	776.333	-	Paraguay	1	267.913	267.913
204	Viaticos/Estadia - Departamento de Paraguari	-	Paraguay	1	472.000	472.000	-	Paraguay	1	628.333	628.333	-	Paraguay	1	216.838	216.838
205	Viaticos/Estadia - Departamento de Alto Parana	-	Paraguay	1	736.000	736.000	-	Paraguay	1	980.667	980.667	-	Paraguay	1	338.428	338.428
206	Viaticos/Estadia - Departamento de Central	-	Paraguay	1	162.000	162.000	-	Paraguay	1	215.667	215.667	-	Paraguay	1	74.427	74.427
207	Viaticos/Estadia - Departamento de Embucú	-	Paraguay	1	735.000	735.000	-	Paraguay	1	980.000	980.000	-	Paraguay	1	338.198	338.198
208	Viaticos/Estadia - Departamento de Amambay	-	Paraguay	1	750.000	750.000	-	Paraguay	1	999.000	999.000	-	Paraguay	1	344.755	344.755
209	Viaticos/Estadia - Departamento de Canindeyú	-	Paraguay	1	766.000	766.000	-	Paraguay	1	1.020.667	1.020.667	-	Paraguay	1	352.232	352.232



Jose Gonzalez
Asistente Administrativo
Dirección de Administración



Neri Javier Carrera
Dirección de Tesorería



INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

KA AGUY NANGABEKORÁ TETA REMIMI



GOBIERNO DEL PARAGUAY

Misión: "Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Anexo B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	RV Service de Rodolfo Ramon Villaiba Almada					Grupo Bonaro S.A.					Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez						
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		
210	Viaticos/Estadia - Departamento de Presidente Hayes	-	Paraguay	1	475.000	475.000	-	Paraguay	1	633.333	633.333	-	Paraguay	1	218.563	218.563		
211	Viaticos/Estadia - Departamento de Boqueron	-	Paraguay	1	472.000	472.000	-	Paraguay	1	988.667	988.667	-	Paraguay	1	341.189	341.189		
212	Viaticos/Estadia - Departamento de Alto Paraguay	-	Paraguay	1	766.000	766.000	-	Paraguay	1	1.020.333	1.020.333	-	Paraguay	1	352.117	352.117		
213	Viaticos/Estadia - Departamento de Caazapa	-	Paraguay	1	505.000	505.000	-	Paraguay	1	673.333	673.333	-	Paraguay	1	232.367	232.367		
						45.235.000							38.327.295					



Sr. Wilfredo Javier Carrera Cristaldo
Evaluador
Res. INFONA N° 1.011/2025



Sr. José Darío González Villalba
Evaluador
Res. INFONA N° 1.011/2025



Visión: "Ser la entidad líder en la gestión forestal sostenible, con servicios descentralizados, sistematizados para la administración de los recursos forestales del país, en forma eficiente, oportuna y transparente".



Ruta II, "Mcal. José F. de Estigarribia" Km: 11
San Lorenzo, Py - (021) 729 - 3500

