


**EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC**

LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769

**LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - (2) ASCENSORES ATLAS Y (1) ASCENSOR SCHINDLER**

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL		HOLLER INGENIERÍA S.R.L.		
					Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72101506-001	Servicios de Mantenimiento de un 2 (dos) Ascensores Marca ATLAS en el Edificio del MOPC	Mes	24	7.309.750	175.434.000	7.309.750	175.434.000	0,00
2	72101506-001	Servicios de Mantenimiento de un 1 (un) Ascensor Marca SCHINDLER en el Edificio del MOPC	Mes	24	4.319.000	103.656.000	4.319.000	103.656.000	0,00
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>						<b>279.090.000</b>		<b>279.090.000</b>	<b>0,00</b>
Monto ofertado								279.090.000	
Diferencia								0	
OBSERVACIONES									

  
**Arq. Luciana Barrios**  
 Jefa Int. Dpto. Técnico  
 DOP-MOPC


  
**Arq. Verónica Martínez Viedma**  
 Directora  
 Dirección de Obras Públicas - MOPC

**EVALUACION TÉCNICA DE OFERTAS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC  
LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769**

**LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO (2) ASCENSORES ATLAS Y (1) ASCENSOR SCHINDLER**

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO REFERENCIAL		HOLLER INGENIERÍA S.R.L.		Diferencia en %
						Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	
		Ascensor marca Atlas N° 63421 CARRO A y Atlas N° 63422 CARRO B								
1	72101506-003	Provisión de cabo de acero de traccion	Unidad	1,00	Evento	5.403.750	5.403.750	5.403.750	5.403.750	0,00
2	80111613-9999	Mano de Obra cambio de cabo de traccion	Unidad	1,00	Evento	3.438.350	3.438.350	3.438.350	3.438.350	0,00
3	72101506-003	Provisión de cabo regulador (paracaídas)	Unidad	1,00	Evento	4.138.750	4.138.750	4.138.750	4.138.750	0,00
4	80111613-9999	Mano de Obra cambio de cabo de regulacion	Unidad	1,00	Evento	1.202.400	1.202.400	1.202.400	1.202.400	0,00
5	80111613-9999	Mano de Obra cambio de hoja de puerta	Unidad	1,00	Evento	1.536.475	1.536.475	1.536.475	1.536.475	0,00
6	72101506-003	Provisión de boton grabado para llamada de cabina	Unidad	1,00	Evento	766.900	766.900	766.900	766.900	0,00
7	80111613-9999	Mano de Obra cambio de boton de llamada de cabina	Unidad	1,00	Evento	454.325	454.325	454.325	454.325	0,00
8	72101506-003	Provisión de boton para grabado para indicador de posicion	Unidad	1,00	Evento	740.175	740.175	740.175	740.175	0,00
9	80111613-9999	Mano de Obra para cambio de boton de indicador de posicion	Unidad	1,00	Evento	454.325	454.325	454.325	454.325	0,00
10	72101506-003	Provisión de anillo negro para pulsador	Unidad	1,00	Evento	518.300	518.300	518.300	518.300	0,00
11	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de anillo negro para pulsador	Unidad	1,00	Evento	368.575	368.575	368.575	368.575	0,00
12	72101506-003	Provisión y cambio de proteccion de llamada	Unidad	1,00	Evento	175.300	175.300	175.300	175.300	0,00
13	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de proteccion de llamada	Unidad	1,00	Evento	111.325	111.325	111.325	111.325	0,00
14	72101506-003	Provisión de lampara incandescente para boton de llamada	Unidad	1,00	Evento	347.325	347.325	347.325	347.325	0,00
15	80111613-9999	Mano de Obra para de lamparas incandescente para boton de llamada	Unidad	1,00	Evento	185.250	185.250	185.250	185.250	0,00
16	72101506-003	Provisión de Garfio para puerta de piso.	Unidad	1,00	Evento	715.775	715.775	715.775	715.775	0,00
17	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de Garfio para puerta de piso.	Unidad	1,00	Evento	111.325	111.325	111.325	111.325	0,00
18	72101506-003	Provisión de perfil de Goma para puerta de piso	Unidad	1,00	Evento	474.275	474.275	474.275	474.275	0,00
19	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de perfil de Goma para puerta de piso	Unidad	1,00	Evento	239.950	239.950	239.950	239.950	0,00
20	72101506-003	Provisión de carretilla de puerta	Unidad	1,00	Evento	455.525	455.525	455.525	455.525	0,00
21	80111613-9999	Mano de Obra para el Cambio de carretilla de puerta	Unidad	1,00	Evento	260.590	260.590	260.590	260.590	0,00
22	72101506-003	Provisión de Bujes para brazo de puerta	Unidad	1,00	Evento	479.025	479.025	479.025	479.025	0,00


  
 Verónica Martínez Viedma  
 Dirección de Obras Públicas - MOPC

  
 Verónica Martínez Viedma  
 Dirección de Obras Públicas - MOPC

**EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC  
LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769**

23	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	1,00	Evento	274.275	274.275	274.275	0,00
24	80111613-9999	Mano e Obra para la rectificación de polea de regulador (paracaidas)	Unidad	1,00	Evento	957.475	957.475	957.475	0,00
25	80111613-9999	Mano de Obra para la reparación de regla de barra de puerta de cabina.	Unidad	1,00	Evento	933.225	933.225	933.225	0,00
26	72101506-003	Provisión de buje especial para operador de puertas	Unidad	1,00	Evento	917.425	917.425	917.425	0,00
27	80111613-9999	Mano de Obra de buje especial para operador de puertas	Unidad	1,00	Evento	730.025	730.025	730.025	0,00
28	72101506-003	Provisión de soporte de goma para reductor A.P.C	Unidad	1,00	Evento	1.296.825	1.296.825	1.296.825	0,00
29	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de soporte de goma para reductor A.P.C	Unidad	1,00	Evento	720.100	720.100	720.100	0,00
30	72101506-003	Provisión de rulemanes de motor excitatriz	Unidad	1,00	Evento	1.930.200	1.930.200	1.930.200	0,00
31	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de de rulemanes de motor excitatriz	Unidad	1,00	Evento	1.527.675	1.527.675	1.527.675	0,00
32	72101506-003	Provisión de Rulemanes de motor de maquina	Unidad	1,00	Evento	2.411.175	2.411.175	2.411.175	0,00
33	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de rulemanes de motor de maquina	Unidad	1,00	Evento	1.641.275	1.641.275	1.641.275	0,00
34	80111613-9999	Mano de Obra para la rectificación de polea de maquina	Unidad	1,00	Evento	1.866.200	1.866.200	1.866.200	0,00
35	80111613-9999	Mano de Obra para la rectificación de polea de desvío	Unidad	1,00	Evento	1.258.725	1.258.725	1.258.725	0,00
36	72101506-003	Provisión de carbon de regulador y excitatriz	Unidad	1,00	Evento	741.925	741.925	741.925	0,00
37	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de carbon de regulador y excitatriz	Unidad	1,00	Evento	441.550	441.550	441.550	0,00
38	72101506-003	Provisión de carbon de motor de maquina	Unidad	1,00	Evento	741.925	741.925	741.925	0,00
39	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de carbon de motor de maquina	Unidad	1,00	Evento	441.550	441.550	441.550	0,00
40	72101506-003	Provisión de contacto de cobre de contactor	Unidad	1,00	Evento	948.050	948.050	948.050	0,00
41	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de contacto de cobre de contactor	Unidad	1,00	Evento	698.800	698.800	698.800	0,00
42	72101506-003	Provisión de carbon para motogenerador MG45	Unidad	1,00	Evento	747.963	747.963	747.963	0,00
43	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de carbon para motogenerador MG45	Unidad	1,00	Evento	355.800	355.800	355.800	0,00
44	72101506-003	Provisión de bobina(DC3303G003) de tablero de comando y selector	Unidad	1,00	Evento	1.052.000	1.052.000	1.052.000	0,00
45	80111613-9999	Mano de obra para cambio de bobina(DC3303G003) de tablero de comando y selector	Unidad	1,00	Evento	450.350	450.350	450.350	0,00
46	72101506-003	Provisión de bobina para el contactor YE 3038	Unidad	1,00	Evento	1.052.325	1.052.325	1.052.325	0,00
47	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de bobina para contactor YE 3038	Unidad	1,00	Evento	364.613	364.613	364.613	0,00

  
 Verónica Martínez Vicuña  
 Directora  
 División de Obras Públicas - MOPC  
 Jefa Int. Dpto. Técnico  
 DOP - MOPC

**EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC  
LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769**

		Unidad	1,00	Evento	432.250	432.250	432.250	0,00
48	72101506-003	Provisión de contacto de carbon para contactor	Unidad	Evento	432.250	432.250	432.250	0,00
49	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de contacto de carbon para contactor	Unidad	Evento	350.100	350.100	350.100	0,00
50	72101506-003	Provisión de relay de tablero de comando y selector	Unidad	Evento	1.661.000	1.661.000	1.661.000	0,00
51	80111613-9999	Mano de obra para cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidad	Evento	557.500	557.500	557.500	0,00
52	72101506-003	Provisión de guidores plasticos de cabina y contrapeso	Unidad	Evento	591.450	591.450	591.450	0,00
53	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de guidores de cabina y contrapeso	Unidad	Evento	385.075	385.075	385.075	0,00
54	72101506-003	Provisión de rulemanes de la rampa movil	Unidad	Evento	697.650	697.650	697.650	0,00
55	80111613-9999	Mano de obra para reparacion y cambio de rulemanes de la rampa movil	Unidad	Evento	405.625	405.625	405.625	0,00
56	72101506-003	Suministro de materiales para la rectificacion de frenos electromagneticos	Unidad	Evento	3.520.550	3.520.550	3.520.550	0,00
57	80111613-9999	Mano de obra para la rectificacion de frenos electromagneticos	Unidad	Evento	2.407.000	2.407.000	2.407.000	0,00
58	72101506-003	Provisión de fibra para frenos	Unidad	Evento	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00
59	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de las fibra para frenos	Unidad	Evento	981.075	981.075	981.075	0,00
60	72101506-003	Provisión de corona y eje al reductor del motor de puerta	Unidad	Evento	1.595.000	1.595.000	1.595.000	0,00
61	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la corona y eje al reductor del motor de puerta	Unidad	Evento	571.250	571.250	571.250	0,00
62	72101506-003	Provisión de tope de goma para operador de puertas	Unidad	Evento	719.375	719.375	719.375	0,00
63	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de tope de goma para operador de puertas	Unidad	Evento	380.500	380.500	380.500	0,00
64	72101506-003	Provisión de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas	Unidad	Evento	1.297.575	1.297.575	1.297.575	0,00
65	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas	Unidad	Evento	442.525	442.525	442.525	0,00
66	72101506-003	Provisión de correa para MG45	Unidad	Evento	1.348.750	1.348.750	1.348.750	0,00
67	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de correa para MG45	Unidad	Evento	441.550	441.550	441.550	0,00
68	72101506-003	Provisión de porta carbon para MG45	Unidad	Evento	1.586.375	1.586.375	1.586.375	0,00
69	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de porta carbon para MG45	Unidad	Evento	430.500	430.500	430.500	0,00
70	72101506-003	Provisión de cinta selectora	Unidad	Evento	7.542.500	7.542.500	7.542.500	0,00
71	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de cinta selectora	Unidad	Evento	2.937.500	2.937.500	2.937.500	0,00
72	72101506-003	Provisión de guia de plastico para cinta selectora	Unidad	Evento	2.587.000	2.587.000	2.587.000	0,00
73	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de guia de plastico para cinta selectora	Unidad	Evento	1.299.050	1.299.050	1.299.050	0,00

  
 Arq. Verónica Martínez Vic  
 Directora  
 Dirección de Obras Públicas



  
 Arq. Luciana Barrios  
 Jefa Int. Dpto. Técnico  
 DOP-MOPC



EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC  
 LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769

		Unidad	1,00	Evento	441.550	441.550	441.550	0,00
99	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de guidor inferior para hoja de puerta	1,00	Evento	441.550	441.550	441.550	0,00
100	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Microinterruptor LPA Y APF	1,00	Evento	470.000	470.000	470.000	0,00
101	72101506-003	Provision bomba hidraulica para puerta de cabina	1,00	Evento	5.573.750	5.573.750	5.573.750	0,00
102	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de bomba hidraulica para puerta de cabina	1,00	Evento	1.898.750	1.898.750	1.898.750	0,00
103	72101506-003	Provision de telefono dentro de la cabina	1,00	Evento	981.250	981.250	981.250	0,00
104	80111613-9999	Mano de obra para la instalacion de telefono dentro de la cabina	1,00	Evento	528.750	528.750	528.750	0,00
105	72101506-003	Provision de lampara tipo bayoneta 12V-12W	1,00	Evento	864.000	864.000	864.000	0,00
106	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de lamapara tipo bayora 12V-12W	1,00	Evento	441.550	441.550	441.550	0,00
107	72101506-003	Provision de chicharra para alarma 230V	1,00	Evento	561.250	561.250	561.250	0,00
108	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de chicharra para alarma 230V	1,00	Evento	283.125	283.125	283.125	0,00
109	72101506-003	Provision de cable comando flexible de 8 y 9 hilos según necesidad	1,00	Evento	2.573.500	2.573.500	2.573.500	0,00
110	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de 1 cable comando flexible de 8 y 9 hilos.	1,00	Evento	832.125	832.125	832.125	0,00
111	80111613-9999	Mano de Obra para la rectificacion del colector del generador	1,00	Evento	818.500	818.500	818.500	0,00
112	80111613-9999	Mano de obra para la limpieza de delgas de colector y espacios de mica del generador	1,00	Evento	632.250	632.250	632.250	0,00
113	72101506-003	Rebinado de rotor del generador, balanceado	1,00	Evento	8.652.500	8.652.500	8.652.500	0,00
114	80111613-9999	Mano de obra para el armado y desarmado del rotor del generador	1,00	Evento	2.442.500	2.442.500	2.442.500	0,00
115	72101506-003	Provision de rulemanes de motogenerador	1,00	Evento	2.827.500	2.827.500	2.827.500	0,00
116	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de ruleman de motogenerador	1,00	Evento	1.753.750	1.753.750	1.753.750	0,00
117	72101506-003	Rebinado de los campos del motogenerador	1,00	Evento	7.437.500	7.437.500	7.437.500	0,00
118	80111613-9999	Mano de obra para el desarmado y armado de motogenerador	1,00	Evento	2.440.000	2.440.000	2.440.000	0,00
119	72101506-003	Suministro de interruptor termomagnético monofasico de 10 Amp.	1,00	Evento	506.025	506.025	506.025	0,00
120	80111613-9999	Mano de obra para la instalacion de interruptor termomagnético monofasico de 10 Amp.	1,00	Evento	276.625	276.625	276.625	0,00
121	72101506-003	Provision de Circuito electronico RP. 1"A"codigo JV0007G001	1,00	Evento	2.917.500	2.917.500	2.917.500	0,00
122	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Circuito electronico RP. 1"A"codigo JV0007G001	1,00	Evento	1.327.500	1.327.500	1.327.500	0,00
123	80111613-9999	Mano de obra para la reparacion de soporte de portacarbonos	1,00	Evento	1.198.500	1.198.500	1.198.500	0,00


  
 Arq. Luciana Barrios
   
 Jefa Int. Depto Técnico
   
 Dirección de Obras Públicas
   

  
 Arq. Verónica Martínez Viedri
   
 Directora
   
 Dirección de Obras Públicas

**EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC  
LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769**

124	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de placas aislante de soporte de ejes portacarbonos	Unidad	1,00	Evento	803.750	803.750	803.750	0,00
125	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de conjunto ligado del cuadro de comando	Unidad	1,00	Evento	645.000	645.000	645.000	0,00
126	72101506-003	Provisión de conjunto ligado para cuadro de comando	Unidad	1,00	Evento	1.252.000	1.252.000	1.252.000	0,00
127	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de conjunto ligado para cuadro de comando	Unidad	1,00	Evento	727.250	727.250	727.250	0,00
128	72101506-003	Reparación de ascensor marca Schindler N° 5008245							
129	80111613-9999	Provisión de lámina para relé RA	Unidad	1,00	Evento	439.875	439.875	439.875	0,00
130	72101506-003	Mano de obra para el cambio de lámina para relé RA	Unidad	1,00	Evento	218.125	218.125	218.125	0,00
131	80111613-9999	Provisión de placas de contacto para relé RA	Unidad	1,00	Evento	868.625	868.625	868.625	0,00
132	72101506-003	Mano de obra para el cambio de placa de contacto para relé RA	Unidad	1,00	Evento	432.500	432.500	432.500	0,00
133	80111613-9999	Provisión de forro de freno p/ freno auxiliar del freno	Unidad	1,00	Evento	465.000	465.000	465.000	0,00
134	72101506-003	Mano de obra para el cambio de forro de freno p/ freno auxiliar del freno	Unidad	1,00	Evento	277.250	277.250	277.250	0,00
135	80111613-9999	Provisión de bujes de goma para acople máquina motor	Unidad	1,00	Evento	709.000	709.000	709.000	0,00
136	72101506-003	Mano de obra para el cambio de bujes de goma para acople máquina motor	Unidad	1,00	Evento	505.500	505.500	505.500	0,00
137	80111613-9999	Provisión de insertos plásticos para guiador de puerta de cabina	Unidad	1,00	Evento	783.000	783.000	783.000	0,00
138	72101506-003	Mano de obra para el cambio de insertos plásticos para guiador de puerta de cabina	Unidad	1,00	Evento	437.500	437.500	437.500	0,00
139	80111613-9999	Provisión de puentes de contactos para puentes de contactos para puertas	Unidad	1,00	Evento	1.318.750	1.318.750	1.318.750	0,00
140	72101506-003	Mano de obra para el cambio de puentes de contactos para puertas	Unidad	1,00	Evento	873.750	873.750	873.750	0,00
141	80111613-9999	Provisión de aceiteras automáticas para guías	Unidad	1,00	Evento	792.250	792.250	792.250	0,00
142	72101506-003	Mano de obra para el cambio de aceiteras automáticas para guías	Unidad	1,00	Evento	354.250	354.250	354.250	0,00
143	80111613-9999	Provisión de resorte para tensor de cabo de tracción de cabo de tracción	Unidad	1,00	Evento	1.361.250	1.361.250	1.361.250	0,00
144	72101506-003	Mano de obra para el cambio de resorte para tensor de cabo de tracción	Unidad	1,00	Evento	723.500	723.500	723.500	0,00
145	80111613-9999	Provisión de lámina de cobre (puente de contacto) (puente de contacto)	Unidad	1,00	Evento	826.750	826.750	826.750	0,00
146	72101506-003	Mano de obra para el cambio de lámina de cobre (puente de contacto)	Unidad	1,00	Evento	355.500	355.500	355.500	0,00
147	80111613-9999	Provisión de burlete de goma para hoja de puerta para hoja de puerta	Unidad	1,00	Evento	960.250	960.250	960.250	0,00
			Unidad	1,00	Evento	447.500	447.500	447.500	0,00



*Luciana Barrios*  
**Arq. Luciana Barrios**  
 Jefa Int. Dpto. Técnico  
 C.A.P. MOPC

*Roberto Martínez Vidar*  
**Roberto Martínez Vidar**  
 Jefe de Oficina Técnica  
 C.A.P. MOPC

**EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC  
LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769**

		Unidad	1,00	Evento	1.723.000	1.723.000	1.723.000	0,00
148	72101506-003	Provisión de carril de puerta de la cabina QX6	Unidad	Evento	1.723.000	1.723.000	1.723.000	0,00
149	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de carril de puerta de la cabina QX6	Unidad	Evento	756.000	756.000	756.000	0,00
150	72101506-003	Provisión de lámpara 24 V - 5 W para indicador de posición	Unidad	Evento	699.000	699.000	699.000	0,00
151	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de lámpara 24 V - 5 W para indicador de posición	Unidad	Evento	440.000	440.000	440.000	0,00
152	72101506-003	Provisión de resortes omega para selector	Unidad	Evento	784.750	784.750	784.750	0,00
153	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de resortes omega para selector	Unidad	Evento	437.500	437.500	437.500	0,00
154	72101506-003	Provisión de campanilla de alarma	Unidad	Evento	876.125	876.125	876.125	0,00
155	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de campanilla de alarma	Unidad	Evento	404.625	404.625	404.625	0,00
156	72101506-003	Provisión de ventilador de cabina	Unidad	Evento	1.462.500	1.462.500	1.462.500	0,00
157	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de ventilador de cabina	Unidad	Evento	466.250	466.250	466.250	0,00
158	72101506-003	Provisión de tornillos c/ arandelas especiales para rele RA	Unidad	Evento	215.375	215.375	215.375	0,00
159	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de tornillos c/ arandelas especiales para rele RA	Unidad	Evento	129.250	129.250	129.250	0,00
160	72101506-003	Provisión de tornillos especiales para tapa de botonera	Unidad	Evento	215.675	215.675	215.675	0,00
161	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de tornillos especiales para tapa de botonera	Unidad	Evento	130.000	130.000	130.000	0,00
162	72101506-003	Provisión de lámina para contactor RJ 12	Unidad	Evento	998.500	998.500	998.500	0,00
163	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de lámina para contactor RJ 12	Unidad	Evento	379.250	379.250	379.250	0,00
164	72101506-003	Provisión de cartuchos fusibles de 2, 4, 6 AMP	Unidad	Evento	442.500	442.500	442.500	0,00
165	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de cartuchos fusibles de 2, 4, 6 AMP	Unidad	Evento	218.125	218.125	218.125	0,00
166	72101506-003	Provisión de microinterruptor BZ 5RW 822-A2-F2	Unidad	Evento	1.784.750	1.784.750	1.784.750	0,00
167	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de microinterruptor BZ 5RW 822-A2-F2	Unidad	Evento	895.000	895.000	895.000	0,00
168	72101506-003	Provisión de bobina para contactor RJ 12	Unidad	Evento	2.415.000	2.415.000	2.415.000	0,00
169	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de bobina para contactor RJ 12	Unidad	Evento	920.000	920.000	920.000	0,00
170	72101506-003	Provisión de bobina relé RA	Unidad	Evento	2.428.750	2.428.750	2.428.750	0,00
171	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de bobina relé RA	Unidad	Evento	1.109.375	1.109.375	1.109.375	0,00
172	72101506-003	Provisión de buje polea selector	Unidad	Evento	970.000	970.000	970.000	0,00
173	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de buje polea selector	Unidad	Evento	541.250	541.250	541.250	0,00
174	72101506-003	Provisión de cable flexible 12 X 1 mm	Unidad	Evento	2.196.000	2.196.000	2.196.000	0,00
175	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de cables flexibles	Unidad	Evento	983.000	983.000	983.000	0,00

  
 Arq. Verónica Martínez Vil  
 Lic. 10101  
 Dirección de Obras Públicas  
  
 Arq. Luciana Barrios  
 Jefa Int. Dpto. Técnico  
 DOP - MOPC



**EVALUACION TÉCNICA DE OFERTAS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC**

**LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769**

		Unidad	1,00	Evento	2.635.000	2.635.000	2.635.000	0,00
204	80111613-9999	Mano de obra para el desarmado y armado del motor del operador de puertas	1,00	Evento	2.635.000	2.635.000	2.635.000	0,00
205	72101506-003	Insumos para reparación de fuente de alimentación con rectificador	1,00	Evento	3.225.000	3.225.000	3.225.000	0,00
206	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de fuente de alimentación con rectificador	1,00	Evento	1.402.500	1.402.500	1.402.500	0,00
207	72101506-003	Rebobinado de transformador	1,00	Evento	3.791.250	3.791.250	3.791.250	0,00
208	80111613-9999	Mano de obra para el desarmado y armado de transformador	1,00	Evento	2.206.250	2.206.250	2.206.250	0,00
209	72101506-003	Provisión de tapa de porcelana para porta fusible	1,00	Evento	1.305.000	1.305.000	1.305.000	0,00
210	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de tapa de porcelana para porta fusible	1,00	Evento	435.000	435.000	435.000	0,00
211	72101506-003	Insumos para la reparación del actuador del operador de puertas	1,00	Evento	2.182.500	2.182.500	2.182.500	0,00
212	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del actuador del operador de puertas	1,00	Evento	1.408.750	1.408.750	1.408.750	0,00
213	72101506-003	Provisión de piñón motor de freno BS12	1,00	Evento	2.955.000	2.955.000	2.955.000	0,00
214	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del piñón motor de freno BS12	1,00	Evento	748.500	748.500	748.500	0,00
215	72101506-003	Provisión de soporte puente de contacto CL20	1,00	Evento	1.401.250	1.401.250	1.401.250	0,00
216	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del puente de contacto CL20	1,00	Evento	689.000	689.000	689.000	0,00
217	72101506-003	Provisión de perno de contacto CL20	1,00	Evento	1.298.750	1.298.750	1.298.750	0,00
218	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de perno de contacto CL20	1,00	Evento	692.250	692.250	692.250	0,00
		<b>Monto ofertado</b>		<b>Total Final (IVA Incl.)</b>	<b>272.353.141</b>		<b>272.353.141</b>	<b>0,00</b>
		<b>Diferencia</b>					<b>272.353.141</b>	
		<b>OBSERVACIONES</b>					<b>0</b>	

*[Firma]*  
 Jefe Int. Dpto. Técnico  
 D.O.F.

Arq. Verónica Martínez Viedma  
 Directora  
 Dirección de Obras Públicas - MOPC

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769

LOTE N° 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - (1) ASCENSOR OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL		PRECIO REFERENCIAL		Diferencia en %
					Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	
1	72101506-001	Servicio de Mantenimiento de (1) un ascensor marca OTIS en el Edificio Central del MOPC	Mes	24	3.089.154	74.139.696	3.089.154	74.139.696	0,00
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>						<b>74.139.696</b>		<b>74.139.696</b>	<b>0,00</b>
Monto ofertado								<b>74.139.696</b>	
Diferencia								<b>0</b>	
OBSERVACIONES									

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.

  
 Arq. Luciana Barrios  
 Jefa Int. Dpto. Técnico  
 DGP

  
 Luciana Barrios  
 Jefa Int. Dpto. Técnico  
 DGP

Comisión de Obras Públicas - 2025

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC  
 Llamado MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769

LOTE N° 4 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - (1) ASCENSOR OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC


ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO REFERENCIAL		CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.		Diferencia en %
						Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	
1	72101506-003	Provisión de Contactor D	Unidad	1,00	Evento	864.204	864.204	864.204	864.204	0,00
2	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor D	Unidad	1,00	Evento	370.373	370.373	370.373	370.373	0,00
3	72101506-003	Provisión de Contactor U	Unidad	1,00	Evento	846.010	846.010	846.010	846.010	0,00
4	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor U	Unidad	1,00	Evento	362.576	362.576	362.576	362.576	0,00
5	72101506-003	Provisión de Contactor T	Unidad	1,00	Evento	846.010	846.010	846.010	846.010	0,00
6	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor T	Unidad	1,00	Evento	362.576	362.576	362.576	362.576	0,00
7	72101506-003	Provisión de Contactor INS	Unidad	1,00	Evento	846.010	846.010	846.010	846.010	0,00
8	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor INS	Unidad	1,00	Evento	362.576	362.576	362.576	362.576	0,00
9	72101506-003	Provisión de Contactor BY	Unidad	1,00	Evento	846.010	846.010	846.010	846.010	0,00
10	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor BY	Unidad	1,00	Evento	362.576	362.576	362.576	362.576	0,00
11	72101506-003	Provisión de Contactor DO	Unidad	1,00	Evento	846.010	846.010	846.010	846.010	0,00
12	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor DO	Unidad	1,00	Evento	362.576	362.576	362.576	362.576	0,00
13	72101506-003	Provisión de Contactor DC	Unidad	1,00	Evento	846.010	846.010	846.010	846.010	0,00
14	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor DC	Unidad	1,00	Evento	362.576	362.576	362.576	362.576	0,00
15	72101506-003	Provisión de Contactor UD	Unidad	1,00	Evento	846.010	846.010	846.010	846.010	0,00
16	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor UD	Unidad	1,00	Evento	362.576	362.576	362.576	362.576	0,00
17	72101506-003	Provisión de Contactor UX	Unidad	1,00	Evento	903.842	903.842	903.842	903.842	0,00
18	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor UX	Unidad	1,00	Evento	387.361	387.361	387.361	387.361	0,00
19	72101506-003	Provisión de Contactor AP	Unidad	1,00	Evento	903.842	903.842	903.842	903.842	0,00
20	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor AP	Unidad	1,00	Evento	387.361	387.361	387.361	387.361	0,00
21	72101506-003	Provisión de Contactor CP	Unidad	1,00	Evento	903.842	903.842	903.842	903.842	0,00
22	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor CP	Unidad	1,00	Evento	387.361	387.361	387.361	387.361	0,00
23	72101506-003	Povisión de Ventilador	Unidad	1,00	Evento	903.842	903.842	903.842	903.842	0,00
24	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Ventilador	Unidad	1,00	Evento	387.361	387.361	387.361	387.361	0,00
25	72101506-003	Provisión de Sensor DZ	Unidad	1,00	Evento	562.353	562.353	562.353	562.353	0,00
26	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Sensor DZ	Unidad	1,00	Evento	241.008	241.008	241.008	241.008	0,00
27	72101506-003	Provisión de Sensor 1LV	Unidad	1,00	Evento	636.782	636.782	636.782	636.782	0,00
28	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Sensor 1LV	Unidad	1,00	Evento	272.906	272.906	272.906	272.906	0,00
29	72101506-003	Provisión de Sensor 2LV	Unidad	1,00	Evento	636.782	636.782	636.782	636.782	0,00
30	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Sensor 2LV	Unidad	1,00	Evento	272.906	272.906	272.906	272.906	0,00
31	72101506-003	Provisión de Sensor IPU	Unidad	1,00	Evento	636.782	636.782	636.782	636.782	0,00
32	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Sensor IPU	Unidad	1,00	Evento	272.906	272.906	272.906	272.906	0,00



  
 Arq. Verónica Martínez Vial,
   
 Dirección de Obras Públicas - MOPC

**EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC  
LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769**

		Unidad	1,00	Evento	615.122	615.122	615.122	615.122	0,00
33	72101506-003	Provisión de Sensor IPD	Unidad	Evento	615.122	615.122	615.122	615.122	0,00
34	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Sensor IPD	Unidad	Evento	263.624	263.624	263.624	263.624	0,00
35	72101506-003	Provisión de Sensor ULS	Unidad	Evento	680.312	680.312	680.312	680.312	0,00
36	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Sensor ULS	Unidad	Evento	291.562	291.562	291.562	291.562	0,00
37	72101506-003	Provisión de Sensor DLS	Unidad	Evento	680.312	680.312	680.312	680.312	0,00
38	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Sensor DLS	Unidad	Evento	291.562	291.562	291.562	291.562	0,00
39	72101506-003	Provisión de tope de goma motor operador	Unidad	Evento	165.398	165.398	165.398	165.398	0,00
40	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de tope de goma motor operador	Unidad	Evento	70.885	70.885	70.885	70.885	0,00
41	72101506-003	Provisión de Placa RS 5	Unidad	Evento	537.543	537.543	537.543	537.543	0,00
42	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Placa RS 5	Unidad	Evento	230.378	230.378	230.378	230.378	0,00
43	72101506-003	Provisión de Placa RS 14	Unidad	Evento	1.666.069	1.666.069	1.666.069	1.666.069	0,00
44	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Placa RS 14	Unidad	Evento	416.516	416.516	416.516	416.516	0,00
45	72101506-003	Rebobinado de motor	Unidad	Evento	10.142.033	10.142.033	10.142.033	10.142.033	0,00
46	72101506-003	Reparación de hoja de cabina	Unidad	Evento	4.626.643	4.626.643	4.626.643	4.626.643	0,00
47	72101506-003	Provisión de Botón ADV	Unidad	Evento	742.746	742.746	742.746	742.746	0,00
48	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Botón ADV	Unidad	Evento	291.170	291.170	291.170	291.170	0,00
49	72101506-003	Provisión de Botón Nell	Unidad	Evento	310.100	310.100	310.100	310.100	0,00
50	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Botón Nell	Unidad	Evento	77.525	77.525	77.525	77.525	0,00
51	72101506-003	Provisión de Contacto GS H/M.	Unidad	Evento	742.596	742.596	742.596	742.596	0,00
52	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contactor GS H/M	Unidad	Evento	247.532	247.532	247.532	247.532	0,00
53	72101506-003	Provisión de Contacto Auxiliar puerta PB	Unidad	Evento	388.749	388.749	388.749	388.749	0,00
54	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Contacto	Unidad	Evento	97.188	97.188	97.188	97.188	0,00
55	72101506-003	Provisión de reten reductor	Unidad	Evento	3.271.286	3.271.286	3.271.286	3.271.286	0,00
56	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de reten reductor	Unidad	Evento	1.319.095	1.319.095	1.319.095	1.319.095	0,00
57	72101506-003	Provisión de reten del pistón hidráulico	Unidad	Evento	4.155.238	4.155.238	4.155.238	4.155.238	0,00
58	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de reten	Unidad	Evento	1.896.310	1.896.310	1.896.310	1.896.310	0,00
59	72101506-003	Provisión de inserto de puerta de cabina	Unidad	Evento	629.802	629.802	629.802	629.802	0,00
60	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de inserto de puerta de cabina	Unidad	Evento	254.138	254.138	254.138	254.138	0,00
61	72101506-003	Provisión de Aceite Reductor (5Lts)	Unidad	Evento	1.319.976	1.319.976	1.319.976	1.319.976	0,00
62	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de aceite reductor	Unidad	Evento	434.422	434.422	434.422	434.422	0,00
63	72101506-003	Provisión de Aceite hidráulico	Unidad	Evento	159.480	159.480	159.480	159.480	0,00
64	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de aceite hidráulico	Unidad	Evento	39.870	39.870	39.870	39.870	0,00
65	72101506-003	Limpieza de pozo de resto de aceite	Unidad	Evento	3.534.086	3.534.086	3.534.086	3.534.086	0,00
66	72101506-003	Provisión de alarma audiovisual	Unidad	Evento	3.063.235	3.063.235	3.063.235	3.063.235	0,00
67	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de alarma audiovisual	Unidad	Evento	1.021.078	1.021.078	1.021.078	1.021.078	0,00
68	72101506-003	Verificación y alineación de guías	Unidad	Evento	4.432.901	4.432.901	4.432.901	4.432.901	0,00

  
**Arq. Verónica Martínez Viedma**  
 Directora  
 Dirección de Obras Públicas - MOPC

  
**Arq. Luciana Marín**  
 Jefa Int. Dpto. Técnico

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS, SCHINDLER Y OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC  
 LLAMADO MOPC LPN N° 39/2025 - I.D. N° 467.769

		Unidad	1,00	Evento	4.913.762	4.913.762	4.913.762	4.913.762	0,00
69	72101506-003	Alineación de pistón	Unidad	Evento	4.913.762	4.913.762	4.913.762	4.913.762	0,00
70	72101506-003	Provisión de Placa Electrónica LCB II	Unidad	Evento	7.288.663	7.288.663	7.288.663	7.288.663	0,00
71	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Placa Electrónica LCB II	Unidad	Evento	2.993.623	2.993.623	2.993.623	2.993.623	0,00
72	72101506-003	Provisión de Variador de frecuencia Weg 011	Unidad	Evento	26.800.471	26.800.471	26.800.471	26.800.471	0,00
73	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de variador de frecuencia Weg 011	Unidad	Evento	7.535.244	7.535.244	7.535.244	7.535.244	0,00
74	72101506-003	Reparación de ventilador de cabina	Unidad	Evento	473.552	473.552	473.552	473.552	0,00
75	72101506-003	Provisión de Indicador Digital de Posición en la cabina y pisos	Unidad	Evento	3.101.000	3.101.000	3.101.000	3.101.000	0,00
76	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Indicador Digital de Posición en la cabina y pisos	Unidad	Evento	775.250	775.250	775.250	775.250	0,00
77	72101506-003	Reparación de hoja de puerta	Unidad	Evento	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	0,00
78	72101506-003	Provisión de lámparas de 12V 5Watt	Unidad	Evento	40.745	40.745	40.745	40.745	0,00
79	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de lámparas de 12V 5Watt	Unidad	Evento	9.968	9.968	9.968	9.968	0,00
80	72101506-003	Provisión de lámparas incandescentes doble contacto 24V 5Watt	Unidad	Evento	48.730	48.730	48.730	48.730	0,00
81	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de lámparas incandescentes doble contacto 24V 5Watt	Unidad	Evento	12.183	12.183	12.183	12.183	0,00
82	72101506-003	Provisión de Espejo	Unidad	Evento	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	0,00
83	80111613-9999	Mano de Obra por colocación de espejo	Unidad	Evento	332.250	332.250	332.250	332.250	0,00
					<b>Total Final (IVA incl.)</b>	<b>127.603.941</b>	<b>127.603.941</b>	<b>127.603.941</b>	<b>0,00</b>
					Monto ofertado				
					Diferencia				
					<b>OBSERVACIONES</b>				

  
 Arq. Luciana Barrios  
 Jefa Int. DOP - Técnico

  
 Arq. Verónica Martínez Viedma  
 Dirección de Obras Públicas - MOPC