

MCN N° 01/2026 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR - SEGUNDO LLAMADO ID 489487

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						Nestor Ramón Agüero Gimenez			INELEC S.A.			HOLLER INGENIERIA S.R.L.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO														
Items	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	PROCEDENCIA	Precio Ofertado	Precio Total	PROCEDENCIA	Precio Ofertado	Precio Total	PROCEDENCIA	Precio Ofertado	Precio Total
I	Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	1.509.333	Nacional	1.509.333	1.509.333,0	Paraguay	1.705.000	1.705.000	Paraguay	1.509.333	1.509.333

MANTENIMIENTO CORRECTIVO														
						Nestor Ramón Agüero Gimenez			INELEC S.A.			HOLLER INGENIERIA S.R.L.		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	PROCEDENCIA	Precio Ofertado	Precio Total	PROCEDENCIA	Precio Ofertado	Precio Total	PROCEDENCIA	Precio Ofertado	Precio Total
2	Provisión de cabo de acero	Unidad	Evento	1	167.133	Nacional	105.294	105.294,0	España	125.500	125.500	España	125.350	125.350
3	Mano de obra cambio de cabo de acero	Unidad	Evento	1	7.234.000	Nacional	4.557.420	4.557.420,0	Paraguay	5.425.600	5.425.600	Paraguay	3.200.000	3.200.000
4	Suministro de PLACA MICROBASIC MB4	Unidad	Evento	1	13.793.282	Nacional	8.689.768	8.689.768,0	España	8.800.000	8.800.000	España	10.344.962	10.344.962
5	Mano de obra cambio de PLACA MICROBASIC MB4	Unidad	Evento	1	1.694.000	Nacional	1.067.220	1.067.220,0	Paraguay	1.271.000	1.271.000	Paraguay	1.270.500	1.270.500
6	Suministro de PLACA AMB1	Unidad	Evento	1	9.803.548	Nacional	6.176.235	6.176.235,0	España	7.353.000	7.353.000	España	7.352.661	7.352.661
7	Mano de obra cambio de PLACA AMB1	Unidad	Evento	1	1.694.333	Nacional	1.067.430	1.067.430,0	Paraguay	1.271.000	1.271.000	Paraguay	1.270.750	1.270.750
8	Suministro de Conjunto BLOQUEO CIERRE C2 REVECO GO	Unidad	Evento	1	498.457	Nacional	314.028	314.028,0	España	374.000	374.000	España	373.843	373.843
9	Mano de obra cambio de conjunto BLOQUEO CIERRE C2 REVECO GO	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	190.000	190.000	Paraguay	189.250	189.250
10	Suministro de conjunto CABLE DE ARRASTRE T2H 900 REVECO GO	Unidad	Evento	1	276.995	Nacional	174.507	174.507,0	España	208.000	208.000	España	207.747	207.747
11	Mano de obra cambio CABLE DE ARRASTRE T2H 900 REVECO GO	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
12	Suministro de CONJUNTO CORREA RPP5-14 T2 900 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	816.935	Nacional	514.669	514.669,0	España	613.000	613.000	España	612.702	612.702
13	Mano de obra de cambio de CONJUNTO CORREA RPP5-14 T2 900 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250


Director de Administración y Finanzas
DIBEN


Secretaría General
DIBEN


Abg. Gustavo D. Morínigo N., Asesor Legal
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

14	Suministro de ESPADIN II REVECO GO! DERECHO	Unidad	Evento	1	3.246.989	Nacional	2.045.603	2.045.603,0	España	2.435.500	2.435.500	España	2.435.242	2.435.242
15	Mano de obra de Cambio del ESPADIN II REVECO GO! DERECHO	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
16	Suministro de MOTOR MC507 MOD.125/35 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	11.144.587	Nacional	7.021.090	7.021.090,0	España	7.150.000	7.150.000	España	8.358.441	8.358.441
17	Mano de Obra de Cambio de MOTOR MC507 MOD.125/35 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
18	Suministro de SENSOR MAGNETICO PTA. ABIERTA REVECO GO!	Unidad	Evento	1	437.650	Nacional	275.720	275.720,0	España	328.500	328.500	España	328.238	328.238
19	Mano de obra de Cambio de SENSOR MAGNETICO PTA. ABIERTA REVECO GO!	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
20	Suministro de TARJETA PCB REVECO GO! ENCLAVAMIENTO MECANICO	Unidad	Evento	1	837.279	Nacional	527.486	527.486,0	España	628.000	628.000	España	627.960	627.960
21	Mano de obra de Cambio de TARJETA PCB REVECO GO! ENCLAVAMIENTO MECANICO	Unidad	Evento	1	352.833	Nacional	222.285	222.285,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.625	264.625
22	Suministro de conjunto CABLE ARRASTRE C2H 900 MASSEN	Unidad	Evento	1	197.563	Nacional	124.465	124.465,0	España	148.500	148.500	España	148.173	148.173
23	Mano de obra de cambio de conjunto CABLE ARRASTRE C2H 900 MASSEN	Unidad	Evento	1	262.412	Nacional	165.320	165.320,0	Paraguay	197.000	197.000	Paraguay	196.809	196.809
24	Suministro de conjunto RUEDAS DE CARROS (MASSEN / GO!) C/TOR	Unidad	Evento	1	95.946	Nacional	60.446	60.446,0	España	72.000	72.000	España	71.960	71.960
25	Mano de obra de cambio de conjunto de RUEDAS DE CARROS (MASSEN / GO!) C/TOR	Unidad	Evento	1	564.833	Nacional	355.845	355.845,0	Paraguay	424.000	424.000	Paraguay	423.625	423.625
26	Suministro de conjunto MUELLE EMERG. MASSEN T2- C2	Unidad	Evento	1	2.678.098	Nacional	1.687.202	1.687.202,0	España	2.009.000	2.009.000	España	89.646	89.646
27	Mano de obra de Cambio de conjunto MUELLE EMERG. MASSEN T2-C2	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
28	Suministro de MUELLE TENSION CABLE	Unidad	Evento	1	429.574	Nacional	270.632	270.632,0	España	322.500	322.500	España	322.181	322.181
29	Mano de obra de Cambio de MUELLE TENSION CABLE	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
30	Suministro de FOTOCELULA CORTINA 618180/MA(CBL 2 ,7M PNP-NC	Unidad	Evento	1	481.127	Nacional	303.110	303.110,0	España	361.000	361.000	España	360.846	360.846
31	Mano de obra de Cambio de FOTOCELULA CORTINA 618180/MA (CBL 2,7M PNPNC	Unidad	Evento	1	454.000	Nacional	286.020	286.020,0	Paraguay	341.000	341.000	Paraguay	340.500	340.500
32	Suministro de conjunto CONTACTO ELECTRICO (MASSEN / GO!)	Unidad	Evento	1	429.408	Nacional	270.527	270.527,0	España	322.100	322.100	España	322.056	322.056
33	Mano de obra de Cambio de conjunto CONTACTO ELECTRICO (MASSEN / GO!)	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
34	Suministro de conjunto PUENTE Y CONTACTO ELECTRICO	Unidad	Evento	1	481.294	Nacional	303.215	303.215,0	España	361.000	361.000	España	360.971	360.971
35	Mano de obra de Cambio de conjunto PUENTE Y CONTACTO ELECTRICO	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
36	Suministro de CONJUNTO CORREA RPP5-14 REVECO I T2H 800	Unidad	Evento	1	674.950	Nacional	425.219	425.219,0	España	506.500	506.500	España	506.213	506.213
37	Mano de obra de Cambio de CONJUNTO CORREA RPP5-14 REVECO I T2H 800	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
38	Suministro de CONJUNTO MUELLE EMERGENCIA	Unidad	Evento	1	650.860	Nacional	410.042	410.042,0	España	488.500	488.500	España	488.145	488.145
39	Mano de obra de Cambio de CONJUNTO MUELLE EMERGENCIA	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
40	Suministro de DESLIZADERA DE PUERTAS MP	Unidad	Evento	1	34.429	Nacional	21.690	21.690,0	España	26.000	26.000	España	25.822	25.822
41	Mano de obra de Cambio de DESLIZADERA DE PUERTAS MP	Unidad	Evento	1	50.667	Nacional	31.920	31.920,0	Paraguay	38.500	38.500	Paraguay	38.001	38.001
42	Suministro de CONJUNTO RUEDAS DEL CARRO DE PUERTA CLASICA	Unidad	Evento	1	806.071	Nacional	507.825	507.825,0	España	605.000	605.000	España	604.554	604.554
43	Mano de obra de Cambio de CONJUNTO RUEDAS DEL CARRO DE PUERTA CLASICA	Unidad	Evento	1	454.000	Nacional	286.020	286.020,0	Paraguay	341.000	341.000	Paraguay	340.500	340.500

Lic. Oscar Caldeira Aguilera
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

Walter Brizuela M.
Secretaría General
DIBEN

Abg. Gustavo B. Morinigo N.
Asesor Legal
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

44	Suministro de MICRO REF: EF83161.1 CON PALANCA	Unidad	Evento	1	730.934	Nacional	460.488	460.488,0	España	548.500	548.500	España	548.201	548.201
45	Mano de obra de Cambio de MICRO REF:EF83161.1 CON PALANCA	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
46	Suministro de MICRO REF: V- 163-1C5 PALANCA LARGA	Unidad	Evento	1	189.034	Nacional	119.091	119.091,0	España	142.000	142.000	España	141.776	141.776
47	Mano de obra de Cambio de MICRO REF:V163-1C5 PALANCA LARGA	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
48	Suministro de MICRO REF: V- 163-1C5 CON RUEDA	Unidad	Evento	1	185.361	Nacional	116.777	116.777,0	España	139.100	139.100	España	139.021	139.021
49	Mano de obra de Cambio de MICRO REF:V163-1C5 CON RUEDA	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
50	Suministro de POLEA CABLE DE EMERGENCIA DIA.47 MM	Unidad	Evento	1	186.719	Nacional	117.633	117.633,0	España	141.100	141.100	España	140.040	140.040
51	Mano de obra de Cambio de la POLEA CABLE DE EMERGENCIA DIA.47 MM	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
52	Suministro de POLEA DIA-56	Unidad	Evento	1	114.536	Nacional	72.158	72.158,0	España	86.000	86.000	España	85.902	85.902
53	Mano de obra de Cambio de la POLEA DIA56	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	22.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
54	Suministro de POLEA INFERIOR PTA.CLASICA DIA- 65	Unidad	Evento	1	125.499	Nacional	79.064	79.064,0	España	94.200	94.200	España	94.125	94.125
55	Mano de obra de Cambio de POLEA INFERIOR PTA.CLASICA DIA-65	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
56	Suministro de RUEDA ARRASTRE COMPLETA (PF-120)	Unidad	Evento	1	1.398.332	Nacional	880.949	880.949,0	España	1.049.000	1.049.000	España	1.048.750	1.048.750
57	Mano de obra de Cambio de RUEDA ARRASTRE COMPLETA (PF-120)	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
58	Suministro de RUEDA DE ARRASTRE DE BALANCIN	Unidad	Evento	1	72.183	Nacional	45.475	45.475,0	España	54.200	54.200	España	54.138	54.138
59	Mano de obra de Cambio de la RUEDA DE ARRASTRE DE BALANCIN	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
60	Suministro de RUEDA DIA-32 X 9 C/TOR	Unidad	Evento	1	149.084	Nacional	93.923	93.923,0	España	112.000	112.000	España	111.813	111.813
61	Mano de obra de Cambio de la RUEDA DIA32 X 9 C/TOR	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
62	Suministro de RUEDA DIA-33 X 12 C/TOR	Unidad	Evento	1	110.169	Nacional	69.406	69.406,0	España	83.000	83.000	España	82.627	82.627
63	Mano de obra de Cambio de la RUEDA DIA33 X 12 C/TOR	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
64	Suministro de RUEDA DIA-55 X 12 C/TOR	Unidad	Evento	1	154.086	Nacional	97.074	97.074,0	España	116.000	116.000	España	115.565	115.565
65	Mano de obra de Cambio de la RUEDA DIA55 X 12 C/TOR	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
66	Suministro de RUEDA INFERIOR PTA.CLASICA DIA- 47X14	Unidad	Evento	1	138.625	Nacional	87.334	87.334,0	España	104.000	104.000	España	103.969	103.969
67	Mano de obra de Cambio de la RUEDA INFERIOR PTA.CLASICA DIA-47X14	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
68	Suministro de RUEDA SUPERIOR PTA.CLASICA DIA- 47X14 (5 UND)	Unidad	Evento	1	658.365	Nacional	414.770	414.770,0	España	494.000	494.000	España	493.774	493.774
69	Mano de obra de Cambio de la RUEDA SUPERIOR PTA.CLASICA DIA-47X14 (5 UND)	Unidad	Evento	1	454.000	Nacional	286.020	286.020,0	Paraguay	341.000	341.000	Paraguay	340.500	340.500
70	Suministro de TOPE DE APERTURA DE PUERTA T2H / T3H	Unidad	Evento	1	116.399	Nacional	73.331	73.331,0	España	87.500	87.500	España	87.300	87.300
71	Mano de obra de Cambio del TOPE DE APERTURA DE PUERTA T2H / T3H	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
72	Suministro de TOPE DE CIERRE DE PUERTA T2H / T3H	Unidad	Evento	1	129.239	Nacional	81.421	81.421,0	España	97.000	97.000	España	96.930	96.930
73	Mano de obra de Cambio del TOPE DE CIERRE DE PUERTA T2H / T3H	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250

Lic. César Rodríguez Aguilera
Dirección de Administración y Finanzas
DIBEN

Walter Brizuela M.
Secretaría General
DIBEN

Abg. Gustavo D. Marínigo N., Asesor Legal
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

74	Suministro de TOPE PVC C/TORNILLERIA	Unidad	Evento	1	64.679	Nacional	40.748	40.748,0	España	48.600	48.600	España	48.510	48.510
75	Mano de Obra de Cambio del TOPE PVC C/TORNILLERIA	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
76	Suministro de conjunto CABLE DE TRACCION C2H 900 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	257.359	Nacional	162.136	162.136,0	España	193.200	193.200	España	193.025	193.025
77	Mano de obra de Cambio del conjunto CABLE DE TRACCION C2H 900 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
78	Suministro de ROZADERA 16 MM ST140 EH	Unidad	Evento	1	169.714	Nacional	106.920	106.920,0	España	127.500	127.500	España	127.286	127.286
79	Mano de obra de Cambio de la ROZADERA 16 MM ST140 EH	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
80	Suministro de ROZADERA XGU 8 MM CH CPSO	Unidad	Evento	1	276.226	Nacional	174.022	174.022,0	España	207.300	207.300	España	207.170	207.170
81	Mano de obra de Cambio de la ROZADERA XGU 8 MM CH CPSO	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
82	Suministro de REP ENCODER "H" ENC413 + CABLE 10MT	Unidad	Evento	1	15.218.393	Nacional	9.587.588	9.587.588,0	España	9.900.000	9.900.000	España	8.573.450	8.573.450
83	Mano de obra de Cambio del REP ENCODER "H" ENC413 + CABLE 10MT	Unidad	Evento	1	454.000	Nacional	286.020	286.020,0	Paraguay	341.000	341.000	Paraguay	520.000	520.000
84	Suministro de REP FRENO "A" 2X420 FDMF420 MAQ MAGO	Unidad	Evento	1	3.222.070	Nacional	2.029.904	2.029.904,0	España	2.417.000	2.417.000	España	2.416.553	2.416.553
85	Mano de obra de Cambio del REP FRENO "A" 2X420 FDMF420 MAQ MAGO	Unidad	Evento	1	352.833	Nacional	222.285	222.285,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.625	264.625
86	Suministro de REP MICRO DE FRENO "W" 2X400NM MAQ MAGO	Unidad	Evento	1	3.349.236	Nacional	2.110.019	2.110.019,0	España	2.512.000	2.512.000	España	2.511.927	2.511.927
87	Mano de obra de Cambio del REP MICRO DE FRENO "W" 2X400NM MAQ MAGO	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
88	Suministro de REPUESTO SILENT-BLOCK (1 UNID) + TORN	Unidad	Evento	1	155.305	Nacional	97.842	97.842,0	España	116.600	116.600	España	116.479	116.479
89	Mano de obra de Cambio del REPUESTO SILENT-BLOCK (1 UNID) + TORN	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
90	Suministro de REP POLEA 240MM	Unidad	Evento	1	10.393.165	Nacional	6.547.694	6.547.694,0	España	6.600.000	6.600.000	España	1.401.092	1.401.092
91	Mano de obra de Cambio de la REP POLEA 240MM	Unidad	Evento	1	857.000	Nacional	539.910	539.910,0	Paraguay	643.000	643.000	Paraguay	642.750	642.750
92	Suministro de ANTEFINAL MGN INFERIOR MAC-226 MB	Unidad	Evento	1	938.785	Nacional	591.435	591.435,0	España	704.500	704.500	España	704.089	704.089
93	Mano de obra de Cambio del ANTEFINAL MGN INFERIOR MAC-226 MB	Unidad	Evento	1	352.833	Nacional	222.285	222.285,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.625	264.625
94	Suministro de ANTEFINAL MGN SUPERIOR MAC-228 MB	Unidad	Evento	1	975.285	Nacional	614.430	614.430,0	España	731.600	731.600	España	731.464	731.464
95	Mano de obra de Cambio del ANTEFINAL MGN SUPERIOR MAC-228 MB	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
96	Suministro de INTERRUPTOR MGN 325 MB	Unidad	Evento	1	2.202.474	Nacional	1.387.559	1.387.559,0	España	1.652.000	1.652.000	España	1.651.856	1.651.856
97	Mano de obra de Cambio del INTERRUPTOR MGN 325 MB	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
98	Suministro de INTERRUPTOR MGN 326 MB	Unidad	Evento	1	2.334.447	Nacional	1.470.702	1.470.702,0	España	1.751.000	1.751.000	España	1.750.836	1.750.836
99	Mano de obra de Cambio del INTERRUPTOR MGN 326 MB	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
100	Suministro de Sistema de apertura de Puertas 043/380VAC	Unidad	Evento	1	1.444.763	Nacional	910.201	910.201,0	España	1.084.000	1.084.000	España	1.083.573	1.083.573
101	Mano de obra de Cambio del Sistema de apertura de puertas 043/380VAC	Unidad	Evento	1	454.000	Nacional	286.020	286.020,0	Paraguay	341.000	341.000	Paraguay	340.500	340.500
102	Suministro de CAJA DE REVISION MICC- 04 (CEPO+P.EMER. +TFN+PU)	Unidad	Evento	1	5.143.018	Nacional	3.240.101	3.240.101,0	España	3.300.000	3.300.000	España	1.566.436	1.566.436
103	Mano de obra de Cambio de la CAJA DE REVISION MICC-04 (CEPO+P.EMER.+TFN+PU)	Unidad	Evento	1	786.400	Nacional	495.432	495.432,0	Paraguay	590.000	590.000	Paraguay	589.800	589.800

Lic. César Carlos Aguilera
Director de Administración y Finanzas
DIBEN


Walter Brizuela M.
Secretaría General
DIBEN

Abg. Gustavo D. Marínigo N., Asesor Legal
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

104	Suministro de Rectificador SUPLEMENTO PUENTE DE DIODO	Unidad	Evento	1	813.522	Nacional	512.519	512.519,0	España	610.500	610.500	España	610.142	610.142
105	Mano de obra de Cambio del Rectificador SUPLEMENTO PUENTE DE DIODO	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
106	Suministro de PUL COMPAC BR AZUL 1CTO CERRAR PUERTAS TI	Unidad	Evento	1	849.381	Nacional	535.110	535.110,0	España	637.200	637.200	España	637.036	637.036
107	Mano de obra de Cambio de PUL COMPAC BR AZUL 1CTO CERRAR PUERTAS T	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
108	Suministro de PUL COMPAC BRA COR AZUL 1CTO 24V (Grabaciones 1 carácter)	Unidad	Evento	1	849.381	Nacional	535.110	535.110,0	España	637.200	637.200	España	637.036	637.036
109	Mano de obra de Cambio de PUL COMPAC BRA COR AZUL 1CTO 24V (Grabaciones 1 carácter)	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
110	Suministro de DISPLAY LCD/PLAFON KIT 639 CABINA	Unidad	Evento	1	3.433.060	Nacional	2.162.828	2.162.828,0	España	2.200.000	2.200.000	España	2.574.795	2.574.795
111	Mano de obra de Cambio de DISPLAY LCD/PLAFON KIT 639 CABINA	Unidad	Evento	1	353.167	Nacional	222.495	222.495,0	Paraguay	265.000	265.000	Paraguay	264.876	264.876
112	Suministro de conjunto IND. EMBAL. 1 LAM. 12 V S/P C	Unidad	Evento	1	114.536	Nacional	72.158	72.158,0	España	86.000	86.000	España	85.902	85.902
113	Mano de obra de Cambio de conjunto IND. EMBAL. 1 LAM. 12 V S/P C	Unidad	Evento	1	252.333	Nacional	158.970	158.970,0	Paraguay	189.500	189.500	Paraguay	189.250	189.250
114	Suministro de VARIADOR DSP ASÍNCRONO 6P 10HP400V	Unidad	Evento	1	45.327.861	Nacional	28.556.552	28.556.552,0	España	29.700.000	29.700.000	España	33.995.896	33.995.896
115	Mano de obra de Cambio de VARIADOR DSP ASÍNCRONO 6P 10HP400V	Unidad	Evento	1	2.601.500	Nacional	1.638.945	1.638.945,0	Paraguay	1.951.500	1.951.500	Paraguay	1.951.125	1.951.125
116	Insumos para reparación de hoja de puerta (electrodos, discos de corte, pintura)	Unidad	Evento	1	172.250	Nacional	108.518	108.518,0	España	130.000	130.000	España	129.188	129.188
117	Mano de obra para reparación de hoja de puerta	Unidad	Evento	1	936.250	Nacional	589.838	589.838,0	Paraguay	702.500	702.500	Paraguay	702.188	702.188
118	Suministro de batería 12V - 7 AH para dispositivo de emergencia	Unidad	Evento	1	430.000	Nacional	270.900	270.900,0	España	323.000	323.000	Japón	322.500	322.500
119	Mano de obra para el cambio de batería 12V - 7 AH para dispositivo de emergencia	Unidad	Evento	1	114.750	Nacional	72.293	72.293,0	Paraguay	86.200	86.200	Paraguay	86.063	86.063
Total								116.679.818,0			128.150.200			123.127.224


Lita Clara Comellas Aquilera
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN


Walter Brizuela M.
Secretaría General
DIBEN


Abg. Gustavo D. Morinigo N., Asesor Legal
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN