

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 251800

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:37 del día 5/3/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 251800 -
Mantenimiento de Aire Acondicionado y Sistema de Control de Aire Acondicionado del DATACENTER de la Institución:

Código Verificador: 37524862bfde162349d1a1dda8a820cb

Nivel de Entidad:	ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
Entidad:	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)
UOC:	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
Código SICP:	1574

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Adenda N° 1 (Fecha de aviso: 26-2-2013)
Recordamos a los potenciales oferentes participantes, tener en cuenta lo establecido en la Adenda N° 1 levantada en el SICP, en donde se establece una prórroga del cierre de propuestas y de la etapa competitiva.

Listado de Consultas

Listado de Proveedores Participantes								
Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	Grande	1	18.1508.07587/000	Póliza	ASEPASA	22-02-2013	25-02-2013	28-05-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102305-001	Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado tipo split de 24.000 BTU					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	VIS	VIS SRL	001	PARAGUAYA		873.281	873.281
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102305-001	Provisión y colocación de contactares eléctricos, incluye mano de obra y repuestos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	LS	KOREA	GMC	KOREA		232.875	232.875

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102305-001	Provisión y colocación de capacitores, incluye mano de obra y repuestos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	LORENZETTI	LORENZETTI	5-30UF	BRASIL		97.031	97.031

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102305-001	Provisión y carga de GAS refrigerante (gas adecuado para los equipos existentes) incluye gas y mano de obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	VIS	VIS SRL	002	PARAGUAYA		349.313	349.313

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102305-001	Provisión y cambio de placa de control de los equipos de AA (placa adecuada para los existentes) , incluye mano de obra y repuestos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	UNIVERSAL	CHINA	UNIVERSAL	CHINA		1.067.344	1.067.344

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo de tablero electronico de control de humedad y temperatura	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	VIS	VIS SRL	003	PARAGUAYA		931.500	931.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102305-001	Soporte al dispositivo de control (PLC) del tablero de control de humedad y temperatura	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	VIS	VIS SRL	004	PARAGUAYA		873.281	873.281

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102305-001	Reparación de fuga de gas refrigerante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	VIS	VIS SRL	005	PARAGUAYA		232.875	232.875

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de secador, incluye repuesto y mano de obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	ELGIN	CHINA	FSE032R	CHINA		349.313	349.313

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	72102305-001	Rebobinado del motor del expansor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	VIS	VIS SRL	006	PARAGUAYA		291.094	291.094
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	72102305-001	Reposición del ruleman del motor del expansor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	NSK	NSK	BN EEMS	BRASIL		116.438	116.438
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	72102305-001	Reposición del ruleman de turbina del compresor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	NSK	NSK	BN EEMS	BRASIL		291.094	291.094
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	72102305-001	Rebobinado del motor del condensador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	VIS	VIS SRL	007	PARAGUAYA		426.938	426.938
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	72102305-001	Reposición del ruleman del motor del condensador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	NSK	NSK	BN EEMS	BRASIL		232.875	232.875
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del ventilador, incluye repuesto y mano de obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	ELGIN	CHINA	008	CHINA		349.313	349.313
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	72102305-001	Adaptación de rulemanes de la turbina del condensador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	NSK	NSK	BN EEMS	BRASIL		310.500	310.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	72102305-001	Provisión y cambio del transformador de mando, incluye repuesto y mano de obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	VIS	VIS SRL	220/24V	PARAGUAYA		116.438	116.438

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	72102305-001	Provisión y cambio del compresor, incluye repuesto y mano de obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	HIGHLY	CHINA	SHV3-3YC6-U	CHINA		1.649.531	1.649.531
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de aire, incluye repuesto y mano de obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	ELGIN	CHINA	FSE032R	CHINA		232.875	232.875
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
20	72102305-001	Provisión y cambio de termostato (equipo), incluye repuesto y mano de obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	ROBERTSHAW	BRASIL	CM260A-5JB0	BRASIL		232.875	232.875

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - Mantenimiento de Aire Acondicionado y Sistema de Control de Aire Acondicionado del DATACENTER

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	9.256.784	05-03-2013	10:00:38.358	Propuesta
		Código Verificador:	d33821fbd8c040e6f9f3aa84aadde106	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Mantenimiento de Aire Acondicionado y Sistema de Control de Aire Acondicionado del DATACENTER

Oferente	Mejor Precio
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS - 80023115-5	9.256.784

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80023115-5 - VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS

Item	Precio Ganador
1 - Mantenimiento de Aire Acondicionado y Sistema de Control de Aire Acondicionado del DATACENTER	9.256.784

Listado de Mensajes

1 - Mantenimiento de Aire Acondicionado y Sistema de Control de Aire Acondicionado del DATACENTER

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-03-2013	10:10:28.013
Buenos días, comenzamos la Subasta.	05-03-2013	10:10:36.076
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	05-03-2013	10:10:56.700
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	05-03-2013	10:12:15.879
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	05-03-2013	10:17:39.520
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-03-2013	10:21:26.135
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-03-2013	10:21:29.046
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-03-2013	10:27:29.078

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-03-2013	10:37:02.139
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-03-2013	10:37:02.368

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.