

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 306022

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:22 del día 4/7/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 306022 -  
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICIO CENTRAL de la Institución:

**Código Verificador:** 3794405e009f5fb40255cfbd02ab1ec3

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda
<b>UOC:</b>	Uoc Ministerio de Hacienda
<b>Código SICP:</b>	1049

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Sin categorizar	1	18.1508.0011494.0000	Póliza	ASEPASA	30-06-2016	04-07-2016	06-12-2016

#### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	81141804-050	Mantenimiento Preventivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay		1.540.000	1.540.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de las camisas metálicas y sus respectivos rulemanes - sistema pasamanos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		286.000	286.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

3	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de los revestimientos de los rolos y rulemanes (de los pasamanos)	1
---	--------------	--	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		286.000	286.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de goma de los revestimientos de las poleas de los pasamanos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay		1.560.000	1.560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de los pasamanos (rodapié) según medida	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Semperit	Semperit Industrial Products Inc.	1699	USA		13.237.000	13.237.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de rulemanes (del sistema escalones)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	SKF	SKF	No Aplica	Francia		902.000	902.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de los bujes (del sistema escalones)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		265.000	265.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio total de los peines (aluminio) de los umbrales en general	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	Modular	Brasil		1.584.000	1.584.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de contactor móvil auxiliar	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		445.000	445.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de llave TM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Schneider	Schneider	No Aplica	Francia		420.000	420.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de capacitor de tiempo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		360.000	360.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de carbones de contactos de contactares	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Adams	Adamas Elevators	No Aplica	USA		205.000	205.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de cartuchos de fusibles	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Legrand	No Aplica	No Aplica	Francia		120.000	120.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de porta carbón	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		645.000	645.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de llave límite (N.C.)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Brasil		645.000	645.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de los vidrios (especial para golpe inastillable)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		1.470.000	1.470.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de llave térmica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		1.366.000	1.366.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Rectificación de los frenos electromagnéticos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		660.000	660.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Rectificación de los piñones en general	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		445.000	445.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de fibras de zapatas de los frenos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay		550.000	550.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de aceite especial	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	YPF	YPF	No Aplica	Argentina		520.000	520.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y cambio de Grasa E.P. 2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	YPF	YPF	EP2	Argentina		105.000	105.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Rectificación de eje y asiento de rulemán para rolo de guía inferior de pasamano (cambio de rulemán)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		352.000	352.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de cinta de goma para polea de tracción pasamano	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		1.560.000	1.560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de cadena principal de arrastre para máquina	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Regina	Regina Intl. S.p.A.	No Aplica	Italia		2.860.000	2.860.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de rueda para grada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		902.000	902.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Alineación y regulación de cadena principal de grada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		990.000	990.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Cambio de rulemán al rolo guía de pasamano superior e inferior de la curva	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	SKF	SKF	No Aplica	Francia		440.000	440.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de tornillo, fijaciones de peine grada y otra según su medida	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		30.000	30.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de ruleman para rueda propulsor de grada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	SKF	SKF	No Aplica	Francia		1.210.000	1.210.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de cadena pasamanos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Regina	Regina Intl. S.p.A.	No Aplica	Italia/Brasil		440.000	440.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de guía pasamano	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		145.000	145.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de rolo y cadena de peldaño	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	Atlas	Elevadores Atlas Schindler S/A	No Aplica	Brasil		550.000	550.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de ruleman de cadena de peldaño	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	SKF	SKF	No Aplica	Francia		1.100.000	1.100.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Rectificación de guía pasamanos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		660.000	660.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	81141804-050	Mantenimiento Correctivo de Escaleras Mecánicas Marca ATLAS - Provisión y Cambio de carbones de contactos de cobre grafitado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	No Aplica	Adams Elevator Inc.	No Aplica	USA		205.000	205.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

**1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICIO CENTRAL**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	38.000.000	04-07-2016	10:13:25.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bef8fd9d984a3df53a661c9ce66170b3	
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	38.100.000	04-07-2016	10:06:41.836	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ce77d005bd8ed7f11402de37cf4cb7c2	
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	38.600.000	04-07-2016	09:52:04.272	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f402f621afe3e59637d4563000b198f1	
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	38.900.000	04-07-2016	09:47:07.769	Recepción de Lances

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	39aaed03fa475500cd031a5e15eab401	
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	39.060.000	04-07-2016	09:31:25.517	Propuesta
		Código Verificador:	f227bdb65e7db655c3b6ae7d824dfcb7	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICIO CENTRAL

Oferente	Mejor Precio
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	38.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80004682-0 - HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICIO CENTRAL	38.000.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICIO CENTRAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-07-2016	09:41:09.563
Buenos días, comenzamos la Subasta.	04-07-2016	09:41:26.869
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-07-2016	09:41:34.168
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-07-2016	09:41:38.797
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	04-07-2016	09:50:57.202
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	04-07-2016	10:01:19.733
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	04-07-2016	10:04:38.208
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-07-2016	10:04:40.512
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-07-2016	10:04:43.232
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-07-2016	10:12:41.979
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-07-2016	10:22:28.018
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-07-2016	10:22:28.079

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.