

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 310518

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:23 del día 9/12/2016,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 310518 -
LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS
de la Institución:

Código Verificador: c09584ff7aa6bbfa60f5138e1dfea241

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Favor especificar para que repuestos se debe presentar la Autorizacion del fabricante.		23-11-2016	17:04:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		30-11-2016	11:11:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Que nivel deben tener los cursos y que titulos deben acreditar los personales de nivel tecnico		23-11-2016	17:14:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		30-11-2016	11:11:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El Ingeniero solicitado debera estar inscripto en la seguridad social del IPS?. Que documentos seran exigibles para la comprobacion de la relacion de dependencia con la empresa para acreditar la antiguedad de 1 año solicitado en el P.B.C.		23-11-2016	17:21:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		30-11-2016	11:11:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Especificaciones tecnicas items 28 y 29 Se acepta el reemplazo de las barras de energia por cables		23-11-2016	17:24:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que las barras de energía deberán ser construidas en cobre aislado según el esquema del PBC.		30-11-2016	11:12:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Especificaciones tecnicas items 28 y 29. Se acepta el reemplazo de las barras de energia por cables		23-11-2016	17:36:13
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que las barras de energía deberán ser construidas en cobre aislado según el esquema del PBC.		30-11-2016	11:17:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Especificaciones tecnicas items 28 y 29 Se acepta el reemplazo de las barras de energia por cables		23-11-2016	17:43:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que las barras de energía deberán ser construidas en cobre aislado según el esquema del PBC.		30-11-2016	11:17:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Que actividad especifica sera considerada para la aplicación del margen de preferencia nacional para el referido llamado		23-11-2016	18:17:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que la actividad específica solicitada para la aplicación del margen de preferencia nacional debe estar relacionada con los servicios del área electromecánica		30-11-2016	11:18:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Especificaciones Tecnicas - Otros Servicios Incluidos. Donde se solicita personal permanente de 06:00 a 18:00 Hs, consultamos si el personal permanente debe ser de Lunes a Viernes		24-11-2016	08:33:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		30-11-2016	11:18:08

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Sin categorizar	1	13.1508.0003729.0000	Póliza	Patria S.A.de Seguros y Reaseguros	25-11-2016	01-12-2016	09-07-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102301-001	MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE CALDERAS ELÉCTRICAS TAIFENG Y CALDERAS DE VAPORIZACIÓN INSTANTÁNEA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Control de Fluidos	Control de fluidos S.R.L.	No aplica	Paraguay		11.057.000	11.057.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de PORTAFUSIBLE TRIFASICO NH					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	TIRH	TIRH	No aplica	China		78.125	78.125
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de FUSIBLES NH - 63A					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	TIRH	TIRH	No aplica	China		41.250	41.250
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de RELÉS DE ESTADO SÓLIDO 100 A					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		1.365.625	1.365.625

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de DISYUNTOR MOTORIZADO 2500A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		43.750.000	43.750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de PLC PROGRAMADO CON MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA A CORRIENTE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	INT	INT	No aplica	China		21.562.500	21.562.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de TERMINAL DE OPERACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	INT	INT	No aplica	China		12.937.500	12.937.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de CONTROLADOR DE ENERGIA IDM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	INT	INT	No aplica	China		4.312.500	4.312.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA DE CONTROL NEUMATICA CON POSICIONADOR ELECTRONEUMATICO 1/P CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 2, PRESION 1,6 MPA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		12.218.750	12.218.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	72102301-001	Mantenimiento e DE CONTROL DE NIVEL MAGNETICO PARA CALDERA SS 304	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		3.737.500	3.737.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL PARA CALDERA DE ACERO INOXIDABLE 2,5M3/H- 110MCA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		8.625.000	8.625.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA DE SEGURIDAD DE ACERO CON PALANCA, DIAMETRO 2X3 PRESION MAXIMA 1,6 MPA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		3.450.000	3.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de MANOMETRO DIAMETRO 150MM RANGO 16 BAR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		287.500	287.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VÁLVULA GLOBO 3 ACERO SERIE 150#	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		3.125.000	3.125.000
---------------------------------	----------	----------	-----------	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VÁLVULA GLOBO 3/4 ACERO SERIE 150#	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		187.500	187.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA ESFERA 3 CUERPOS AISI 304 ASIEN TO PPL (240C) 3 BSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		1.725.000	1.725.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA ESFERA 3 CUERPOS AISI 304 ASIEN TO PPL (240C) 21/2 BSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA ESFERA 3 CUERPOS AISI 304 ASIEN TO PPL (240C) 2 BSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		1.112.500	1.112.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA ESFERA 3 CUERPOS AISI 304 ASIEN TO PPL (240C) 11/2 BSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		981.250	981.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de CONJUNTO DE PURGA AUTOMATICA PARA CALDERA AISI 304 DIAMETRO 11/2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		2.587.500	2.587.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VALVULA SOLENOIDE TEMPORIZADA 1/2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		690.000	690.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de LED 22MM 48 VDC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		71.875	71.875

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de LED 22MM INTERMITENTE S 48 VDC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		93.438	93.438

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

24	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de SELECTORA DE 2 POSICIONES 22 MM						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		35.938	35.938	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
25	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de SELECTORA DE 3 POSICIONES 22 MM					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China		46.000	46.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
26	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VENTILADOR CENTRIFUGO 0,5 KW 220V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Jiang Nan	Jiang Nan	No aplica	China		862.500	862.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
27	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de FUSIBLES DE MEDIA TENSION PARA CELDAS DE SALIDA Y LLEGADA DE LÍNEA 23 KV					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	TIRH	TIRH	No aplica	China		1.875.000	1.875.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
28	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de BUSBAR CALDERA 1 (BARRAS DE COBRE PARA TRANSPORTE DE ENERGÍA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Taifeng	Taizhou Taifeng	No aplica	China		61.812.500	61.812.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
29	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de BUSBAR CALDERA 2 (BARRAS DE COBRE PARA TRANSPORTE DE ENERGÍA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Taifeng	Taizhou Taifeng	No aplica	China		64.687.500	64.687.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
30	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de SERPENTÍN CALDERA DE VAPORIZACIÓN INSTANTÁNEA N°1					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Taifeng	Taizhou Taifeng	No aplica	China		117.875.000	117.875.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
31	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de AISLACIÓN REFRACTARIA CALDERA DE VAPORIZACIÓN INSTANTÁNEA N°2					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Taifeng	Taizhou Taifeng	No aplica	China		21.562.500	21.562.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
32	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de QUEMADOR COMPLETO CALDERA DE VAPORIZACIÓN INSTANTÁNEA N1					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Baltur	Baltur	No aplica	China		31.625.000	31.625.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
33	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de TUBERÍA DE VAPOR SCH.40 DN 21/2 CON AISLACIÓN TRAMO COLECTOR SALA DE MÁQUINAS LAVANDERÍA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Youlai	Tianjin Youlai	No aplica	China		17.250.000	17.250.000
---------------------------------	--------	----------------	-----------	-------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de BOMBA DE DESAGOTE 1.5 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Pacific	Pacific	No aplica	China		6.250.000	6.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de RESISTENCIAS INCOLLOY 33 KW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Taifeng	Tiazhou Taifeng	No aplica	China		4.560.000	4.560.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de VENTILADORES EXTRACTORES PARA PD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Jiang Nan	Jiang Nan	No aplica	China		4.560.000	4.560.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	72102301-001	Mantenimiento correctivo con provisión de COMPRESOR A TORNILLO, 10 BAR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	Jiebao	Jiebao	No aplica	China		20.400.000	20.400.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	488.664.251	09-12-2016	08:00:41.196	Propuesta
		Código Verificador:	0c759bcb5ff2ae89f0230193b289a0de	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Oferente	Mejor Precio
CONTROL DE FLUIDOS - 80010819-1	488.664.251

Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010819-1 - CONTROL DE FLUIDOS

Ítem	Precio Ganador
1 - LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS	488.664.251

Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-12-2016	08:11:29.319
Buenos días, comenzamos la Subasta.	09-12-2016	08:11:47.297
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-12-2016	08:12:17.589
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-12-2016	08:12:25.639
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-12-2016	08:18:25.764
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-12-2016	08:23:31.810
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-12-2016	08:23:31.889

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.