

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 326489

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:46 del día 18/9/2017,  
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección  
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la  
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 326489 -  
Adquisición de Vehículos para Oficina Móvil de la Dirección General de Empleo  
de la Institución:

**Código Verificador:** 8279b3fb27bdc99042b962068e675710

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Presidencia de la República
<b>UEP:</b>	Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp
<b>Código SICP:</b>	1632

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Especificaciones Técnicas CONSULTAS Especificaciones Básicas Mínimas Solicitan: Encendido automático de luces en el tablero. Consulta 1: Favor especificar si se refiere a la iluminación de los testigos del Panel de Instrumentos o de las luces de iluminación general de todo el tablero. Si es así, ¿Se puede ofertar vehículos que posean encendido manual de luces en el tablero? Solicitan: Indicador de nivel de temperatura del motor. Consulta 2: Solicitamos se acepten también vehículos que posean testigo indicador de temperatura del motor Ya que hoy día la tecnología moderna también trae este tipo de testigos. RED ELÉCTRICA Solicitan: Se deberá prever la provisión de un generador acorde con la carga del sistema de climatización y consumo de los puntos de atención y la iluminación interna. Consulta 3: ¿El generador debe ser del tipo portátil? ¿El mismo debe tener la opción de poder bajar desde el móvil para alejarlo de la zona de trabajo o debe quedar dentro del móvil? PARTE EXTERNA Solicitan: Toldo retráctil a través de la extensión lateral o posterior del vehículo, que coincida con el punto de acceso de los usuarios al mismo. Consulta 4: Sugerimos que el punto de acceso sea por la puerta lateral, considerando que en la parte trasera se instale el compresor del aire Split y el generador. ¿En caso que la puerta lateral sea el punto de acceso, esta permanecerá siempre abierta? De ser así, sugerimos considerar una puerta tipo corrediza de cristal en el acceso para evitar que el aire acondicionado se escape del móvil. Consulta 5: ¿Se puede colocar una divisoria en la parte trasera del móvil? de manera a instalar el generador y compresor del aire acondicionado en la parte trasera del móvil. En el caso que el generador y el compresor van a funcionar dentro del vehículo las puertas traseras deberán permanecer abiertas durante el tiempo que el generador o compresor del aire estén en funcionamiento Consulta 6: ¿Se debe prever escalones externos para el acceso al móvil? Consulta 7: Hemos notado que en las especificaciones técnicas no se consideraron medidas mínimas del compartimiento para oficina móvil. Por lo expuesto en las consultas anteriores y teniendo en cuenta las dimensiones del mobiliario y los equipos solicitados (Grupo Generado Electrogeno y Sistema de Aire Acondicionado). Luego de analizar cada uno de los puntos solicitados con nuestro Depto. Técnico y a fin de ofertar un vehículo al cual los usuarios puedan acceder erguidos (no agachados) con oficinas funcionales y cómodas, sugerimos las siguientes medidas mínimas: ZONA OFICINA y Compartimiento de Aire Acondicionado + Generador: Altura interior 1850mm, Ancho interior 1500mm, Longitud interior 3050mm. Consulta 8: Sugerimos se solicite Autorización del Fabricante y Certificación de Fábrica de la unidad ofertada a fin de comprobar que el carrozado y el sistema motriz corresponden a la misma marca. Esperando una resolución favorable, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.	20-08-2017	22:08:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

<p>Consulta 1 Se refiere a las luces del tablero El panel de instrumento de las luces de iluminación podrán ser de encendido manual y/o automático indistintamente. consulta 2 Se podrá aceptar indicador de nivel de temperatura del motor y/o testigo indicador de temperatura del motor. consulta 3 El generador debe ser portátil, debe poder separarse de la unidad móvil para su utilización. consulta 4 El toldo retráctil a través de la extensión lateral derecha, la cual deberá contar con una división de vidrio templado inastillable. La puerta trasera derecha estará bloqueada por el compresor del aire acondicionado, y puerta izquierda se podrá abrir. Consulta 5 En la parte trasera del móvil no se podrá colocar una divisoria ya que el compresor de acondicionador de aire, tipo split, se colocara externamente en la puerta izquierda, la cual estará bloqueada , la puerta derecha estará habilitada . Consulta 6 Deberán contar con un escalón metálico externo al móvil, de un peldaño empotrado a la unidad móvil. Consulta 7 Las compartimientos de la oficina se indican en el plano de la Adenda 2. Consulta 8 Se solicitará autorización del fabricante,</p>	08-09-2017	08:27:16
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Señores STP -Consultamos si nos podrian facilitar un plano de ubicacion de los muebles dentro del minibus de manera a tener un ejemplo, teniendo en cuenta que en las especificaciones tecnicas no se visualiza las medidas minimas del compartimiento. -RED LÓGICA • "Todas las estaciones deberán estar equipadas con tomas corrientes para los ordenadores portátiles y la red lógica (TCP/IP). Esta red lógica debe centralizarse en un punto donde permita interconexión con otra red TCP/IP o un Modem Router para internet móvil (Modem/router no requerido). Este punto debe coincidir con el tercer punto de ubicación del inversor, a fin de alimentar al modem de red móvil u router wifi. En este punto consultamos si se proveera unicamente el equipamiento o tambien hay que proveer la linea de Internet movil.	21-08-2017	08:48:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se anexa plano en la Adenda 2. Se requiere proveer únicamente el equipamiento para la conexión a internet	08-09-2017	08:30:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice: Especificaciones Básicas mínimas - Cilindrada: 2300 cc como mínimo. *Consulta: ¿Se puede ofertar vehículo con cilindrada con 2.143 cc?	29-08-2017	10:52:35
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se aceptara vehículo con Cilindrada: 2100 c.c. como mínimo. Remitirse a la Adenda 2	08-09-2017	08:31:15
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
¿El plazo de entrega de la unidad puede ser de 45 días?	30-08-2017	08:57:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En relación a plazos se mantiene lo establecido en el PBC.	08-09-2017	08:31:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Buenos Dias Señores convocantes Nos hemos percatado que en las características tecnicas no se detallan las medidas mínimas del compartimiento para oficina móvil. por lo que consideramos es necesario visualizar las medidas del movil y de los muebles a ser instalados dentro del furgon de manera a tener un costeo adecuado del vehiculo a ser ofertado. Aguardamos comentario, desde ya muchas gracias.	05-09-2017	08:19:09
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse a la Adenda N° 2, Diseño esquemático de la unidad.	11-09-2017	08:54:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consulta 1: El aire acondicionado de 9000 BTU tipo Split debe operar con tensión de 12 Volt ó 24 Volt? Se puede instalar un Split que trabaje con tensión de corriente alterna 220 Vac? El Evaporador del Split se puede instalar en el lateral izquierdo, entre los 2 escritorios? Consulta 2: En la parte de Red Eléctrica solicitan un generador de 4 KVA con voltaje nominal 230 Volt y 50 Hz. Debe operar con el mismo combustible de la unidad ofertada, y en otro punto solicitan un generador acorde a carga del sistema de climatización y consumo de los puntos de atención e iluminación. La mayoría de los generadores disponibles en nuestro mercado con potencia nominal hasta 5.5 KVA operan con Nafta y la mayoría de los vehículos a ofertar trabajan con Diesel. Solicitamos la posibilidad de poder ofertar generador que opere con Nafta ó Diesel. Consulta 3: La puerta derecha trasera estará habilitada para el ingreso de los usuarios. ¿En el acceso se debe colocar divisoria de vidrio inastillable y barra de agarre similar al del acceso lateral? Consulta 4: En algunas imágenes de la adenda 2 se observa que el móvil no tiene ventanas en la parte de oficina y en otras imágenes muestra que tiene ventanas en la parte de oficina. ¿Se puede ofertar un móvil con ventana solo en la puerta lateral lado derecho y otra ventana en la parte derecha en la misma dirección de la puerta lateral?	07-09-2017	18:00:13
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El aire acondicionado de 9000 BTU puede operar indistintamente con tensión de 12 o 24 volts Con relación a la corriente alterna 220 VAC, se mantiene lo establecido en el PBC, según adenda N° 2. En relación a la ubicación de evaporador del Split se mantiene lo establecido en el PBC, según adenda N° 2. En relación a la posibilidad de ofertar generador a nafta o diesel, se responde que se mantiene lo establecido en el PBC, adenda N°2. En relación a la colocación de divisoria de vidrio inastillable y barra de agarre, se responde que dichos items no son requeridos. En relación a la consulta de ofertar móvil con ventana solo en la puerta lateral lado derecho, y otra ventana en la parte derecha en la misma dirección de la puerta lateral se responde que se mantiene lo establecido en el PBC y se aclara que las imágenes son ilustrativas.	11-09-2017	09:01:58
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Buenas Tardes ¿Se puede ampliar el plazo de entrega de la unidad a 60 días?	07-09-2017	18:12:48

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En relación a la consulta de ampliar el plazo a 60 días, no se podrá ampliar el plazo de entrega de la unidad móvil, se mantienen lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-09-2017	09:03:18

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: AUTOMOTOR SA - RUC: 80001340-9</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
22.1508.13508	Póliza	Seguros Chaco s.a.	15-09-2017	15-09-2017	12-02-2018
<b>Oferente: RIEDER Y CIA. SACI - RUC: 80002612-8</b>					
<b>Oferente: RIEDER Y CIA. SACI - RUC: 80002612-8</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
55.1508.0002171.000	Póliza	ASEGURADORA DEL SUR S.A.	14-09-2017	18-09-2017	15-01-2018

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	25101505-001	Van O Mini Bus Modificado para Oficina Móvil					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H350	Corea	Van Modificado para Oficina Móvil	500.000.000	500.000.000
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	RENAULT	RENAULT DO BRASIL	MASTER	BRASIL	Camion Furgoneta	400.000.000	400.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	360.000.000	18-09-2017	08:42:24.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3e4020c588249589fc6e47935959cae	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	362.900.000	18-09-2017	08:42:14.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c498c33cecad2a3a788b220a905ab1	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	363.000.000	18-09-2017	08:41:55.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9e9a373268bdf658b1e45104a477548	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	364.900.000	18-09-2017	08:41:18.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4165eb823ff8c99aa6ae109912be9b24	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	365.000.000	18-09-2017	08:40:58.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	904829007b3c8db23484f5880807b8e8	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	367.000.000	18-09-2017	08:40:37.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b612b461b5c5888f033c7a80a3aa7425	

### Listado General de todas las Ofertas

AUTOMOTOR SA - 80001340-9	368.000.000	18-09-2017	08:40:30.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd9b6e0ec822b238e2f03569973be2b4	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	369.000.000	18-09-2017	08:40:19.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	385b08db5f46a37ccbdaeb1ac7e146ff	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	373.000.000	18-09-2017	08:40:03.051	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6adec2299b4cd87f089ecff7ea106b8	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	374.000.000	18-09-2017	08:39:52.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c56f2efaf69cca28bfb494bd3eb2f07f	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	375.000.000	18-09-2017	08:39:41.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb8690b97a104ada4170e91cf4c05868	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	379.000.000	18-09-2017	08:39:21.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	335cd6d0f5a8a95c5679937dccc00fb3	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	380.000.000	18-09-2017	08:39:03.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8e2425de9f59d06dad8979f6f7b37bb	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	391.000.000	18-09-2017	08:36:28.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	489a3a8c457e522bfa3cc53849f42b6	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	395.000.000	18-09-2017	08:18:33.016	Recepción de Lances
		Código Verificador:	38d59dabe41af3e852ba3d8fbf60c82f	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	396.000.000	18-09-2017	08:30:21.989	Etapa de Puja
		Código Verificador:	36c25aff1e9ca53c4027ff9c4a0b2efa	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	400.000.000	18-09-2017	08:03:56.221	Propuesta
		Código Verificador:	c91e75f307ccbd6f688bea42237183cc3	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	500.000.000	18-09-2017	08:03:56.218	Propuesta
		Código Verificador:	603dbf689aac387ef55aed7865d297ad	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal

Ofrente	Mejor Precio
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	360.000.000
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	362.900.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001340-9 - AUTOMOTOR SA

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	360.000.000

### Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-09-2017	08:15:22.658
Buenos días, comenzamos la Subasta.	18-09-2017	08:15:30.911
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	18-09-2017	08:15:41.343
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	18-09-2017	08:15:46.294
Señores bajen sus precios.	18-09-2017	08:18:12.955
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	18-09-2017	08:18:16.931
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	18-09-2017	08:21:13.029
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	18-09-2017	08:21:21.993
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-09-2017	08:27:58.631
Señores esperamos mejores ofertas.	18-09-2017	08:28:03.356
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-09-2017	08:28:06.136
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-09-2017	08:36:22.153
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-09-2017	08:46:10.215

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-09-2017	08:46:10.288
--	------------	--------------

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.