

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 399778

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:25 del día 23/11/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 399778 -

LPN SBE 104-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE GENERADORES Y SISTEMAS DE EMERGENCIA DEL HC de la Institución:

**Código Verificador:** 4d69b1eb00b97b22f19774c8e6575a66

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Públicas de Seguridad Social
<b>Entidad:</b>	Instituto de Previsión Social
<b>UOC:</b>	Uoc Ips
<b>Código SICP:</b>	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES</b>		<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>	
<b>S.A. - RUC: 80000254-7</b>					
1508052570	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	09-11-2021	15-11-2021	03-06-2022

#### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Elemento primario (filtro de aire)				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		2.256.900	2.256.900
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	

2	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Elemento secundario (filtro de aire)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		2.256.900	2.256.900	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
3	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Filtro de aceite					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		755.085	755.085	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
4	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Filtro de combustible					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		428.745	428.745	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
5	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Filtro de trampa de agua					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		826.065	826.065	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
6	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Tambor aceite 15W40					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		6.450.000	6.450.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
7	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Correa Alternador					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		366.006	366.006	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
8	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Correa					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		2.528.334	2.528.334	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
9	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Frasco APA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		107.560	107.560	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
10	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Refrigerante					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		667.800	667.800
---	-----------	--	-----------	----------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Cargador de batería 24 VCC	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		14.162.500	14.162.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Calentador de camisa	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		13.540.625	13.540.625

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Motor de arranque	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		30.050.625	30.050.625

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Alternador	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		19.781.875	19.781.875

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Solenoide	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		10.805.625	10.805.625

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Medidor de nivel de combustible	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		3.880.000	3.880.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Bulbo de temperatura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		5.716.875	5.716.875

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Bulbo de presión de aceite	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		5.131.320	5.131.320

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Regulador de voltaje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		28.242.534	28.242.534

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Batería 12 VCC 200 A/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		3.546.788	3.546.788

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Panel de control digital	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		49.552.750	49.552.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Speed control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		15.071.240	15.071.240

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Termostato	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		5.451.719	5.451.719

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Microprocesador MX150	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		22.824.705	22.824.705

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de CPS POWER 380-400V	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		10.262.125	10.262.125

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de MODULO EASY GEN 3000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		62.020.614	62.020.614

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Celda Modular de media tensión SF6	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		76.625.000	76.625.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Celda Modular Motorizada de media tensión SF6	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		101.800.000	101.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Fusibles encapsulados p/ celdas 23 kV /1500 kVA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		2.818.750	2.818.750

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Contactores de 600 Amp.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		7.040.000	7.040.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Contactores de 400 Amp.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		5.769.375	5.769.375

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102201-006	Mantenimiento correctivo con provisión e instalación de Tanque de 5.000 litros para Generador CATERPILLAR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		44.464.584	44.464.584

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102201-006	Mantenimiento preventivo de Generadores de 23 kV, según planilla, con guardia mensual de 24 Hs.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		71.179.166	71.179.166

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102201-006	Mantenimiento preventivo del Generador del PD UTI UCO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		5.784.375	5.784.375

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72102201-006	Mantenimiento de las Celdas SF6-usina y sistema de transferencia 23 kV.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		46.050.000	46.050.000
---	-----------	--	-----------	----------	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72102201-006	Mantenimiento preventivo de las Celdas SF6/23 kV- puestos de distribución principal y UTI/UCO - circuito de emergencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		89.250.000	89.250.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72102201-006	Mantenimiento preventivo de los Transformadores de 2500 kVA, de la usina en 23 kV, con recirculacion y reposicion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		96.125.000	96.125.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72102201-006	Asistencia técnica eventual por desperfectos/siniestros en puestos de distribución.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	No Aplica	Ingenieros Consultores Industriales S.A.	No Aplica	Nacional		44.741.666	44.741.666

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE GENERADORES Y SISTEMAS DE EMERGENCIA DEL HC

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	830.680.280	23-11-2021	08:20:57.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8e18f91816e6fd578fa70d1b6807379	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	908.333.231	23-11-2021	08:05:41.833	Propuesta
		Código Verificador:	e3ae775fac90392ea371b2d1a3e0cf76	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE GENERADORES Y SISTEMAS DE EMERGENCIA DEL HC

Oferente	Mejor Precio
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	830.680.280

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000254-7 - INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.

Item	Precio Ganador
1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE GENERADORES Y SISTEMAS DE EMERGENCIA DEL HC	830.680.280

### Listado de Mensajes

**1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE GENERADORES Y SISTEMAS DE EMERGENCIA DEL HC**

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-11-2021	08:10:25.141
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-11-2021	08:10:30.343
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-11-2021	08:11:12.810
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-11-2021	08:14:42.726
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-11-2021	08:14:45.455
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-11-2021	08:20:45.494
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-11-2021	08:25:18.961
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-11-2021	08:25:19.130

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.