

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 405118

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:46 del día 18/1/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 405118 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023) de la Institución:

**Código Verificador:** ae27c8e8ff2f5ce17cff1f5a4590af88

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Legislativo
<b>Entidad:</b>	Honorable Cámara de Diputados
<b>UOC:</b>	Uoc Camara de Diputados
<b>Código SICP:</b>	1230

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: PRINTEC SA - RUC: 80018668-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508052893	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	10-01-2022	17-01-2022	26-06-2022
<b>Oferente: DOCUNET SA - RUC: 80027414-8</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1508002076	Póliza	Central S.A. de Seguros	14-01-2022	17-01-2022	17-05-2022

#### Listado de Propuestas por Proveedor

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	1 - XEROX
<b>DATOS DEL ITEM</b>	

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	81141804-001	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Mano de Obra Local	WC M20i	EE.UU	Mano de obra Técnica por Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	300.000	300.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	81141804-001	Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Scanner	5.880.000	5.880.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	81141804-001	Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Placa Principal	2.970.000	2.970.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	81141804-001	Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Rodillos de Transferencias	430.000	430.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	81141804-001	Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Alimentador de Papel	970.000	970.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	81141804-001	Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Motor Principal	1.510.000	1.510.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	81141804-001	Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Láser	2.580.000	2.580.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	81141804-001	Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Puerta Lateral	1.300.000	1.300.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	81141804-001	Cambio de Duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Dúplex	480.000	480.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	81141804-001	Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Alimentador By Pass	530.000	530.000
-------------------------	-------	-------------------	---------	-------	---------------------	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
11	81141804-001	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Ensamble de Salida de Fusor	1.030.000	1.030.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
12	81141804-001	Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Alimentador de Bandeja	650.000	650.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
13	81141804-001	Cambio de Fuente de Alta Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Fuente de Alta Tensión	1.450.000	1.450.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
14	81141804-001	Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Bisagras	700.000	700.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
15	81141804-001	Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Panel de Control	1.410.000	1.410.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
16	81141804-001	Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Bandeja By Pass	415.000	415.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
17	81141804-001	Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Cristal de Exposición	760.000	760.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
18	81141804-001	Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Correa del Scanner	320.000	320.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
19	81141804-001	Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Modulo Xerográfico	1.410.000	1.410.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
20	81141804-001	Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Pila MNV	320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	81141804-001	Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Fusor	1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	81141804-001	Cambio de Tapa de ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Tapa de ADO	590.000	590.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	81141804-001	Cambio de Puerta Trasera de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Puerta Trasera	710.000	710.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	81141804-001	Cambio de Chasis de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Chasis	1.390.000	1.390.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	81141804-001	Cambio de Guia de Bandeja de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Guia de Bandeja	700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	81141804-001	Cambio de rodillo alimentador del Cassete de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Rodillo Alimentador de Cassete	640.000	640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	81141804-001	Cambio de Cassete de alimentacion de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Cassete de Alimentación	1.030.000	1.030.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	81141804-001	Cambio de chasis soporte del sensor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Chasis Soporte de Sensor	1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	81141804-001	Cambio de pad de retardo del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Pad de Retardo de ADO	360.000	360.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

30	81141804-001	Cambio de cubierta del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE.UU	Cubierta de ADO	350.000	350.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
31	81141804-001	Cambio de ADO (alimentador de originales) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE UU	Alimentador de Originales (ADO)	1.620.000	1.620.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
32	81141804-001	Cambio de Puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE UU	Puerta Frontal	400.000	400.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
33	81141804-001	Cambio del soporte de la puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE UU	Soporte de Puerta Frontal	330.000	330.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
34	81141804-001	Cambio de Rodillo de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE UU	Rodillo de Bandeja By Pass	330.000	330.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
35	81141804-001	Cambio de rodillo de registro de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC M20i	EE UU	Rodillo de Registro	1.100.000	1.100.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
36	81141804-001	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE UU	Mano de Obra Técnica por mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	300.000	300.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
37	81141804-001	Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE UU	Scanner	5.880.000	5.880.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
38	81141804-001	Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE UU	Placa Principal	2.970.000	2.970.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
39	81141804-001	Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE UU	Rodillos de Transferencias	430.000	430.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	81141804-001	Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE UU	Conjunto Alimentador	970.000	970.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	81141804-001	Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Motor Principal	1.510.000	1.510.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	81141804-001	Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Láser	2.580.000	2.580.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	81141804-001	Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Puerta Lateral	1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	81141804-001	Cambio de Duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Duplex	480.000	480.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	81141804-001	Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Alimentador By Pass	530.000	530.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	81141804-001	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Ensamble de Salida de Fusor	1.030.000	1.030.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	81141804-001	Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Alimentador de Bandeja	650.000	650.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	81141804-001	Cambio de Fuente de Alta Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Fuente de Alta Tensión	1.450.000	1.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	81141804-001	Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Bisagras	700.000	700.000
-------------------------	-------	-------------------	---------	-------	----------	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
50	81141804-001	Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Panel de Control	1.410.000	1.410.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
51	81141804-001	Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Bandeja By Pass	415.000	415.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
52	81141804-001	Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Cristal de Exposición	760.000	760.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
53	81141804-001	Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Correa de Scanner	320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
54	81141804-001	Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Módulo Xerográfico	1.410.000	1.410.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
55	81141804-001	Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Pila MNV	320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
56	81141804-001	Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Fusor	1.050.000	1.050.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
57	81141804-001	Cambio de Tapa de ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Tapa de ADO	590.000	590.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
58	81141804-001	Cambio de Puerta Trasera de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Puerta Trasera	710.000	710.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
59	81141804-001	Cambio de Chasis de Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118				1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Chasis de Fotocopiadora	1.390.000	1.390.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	81141804-001	Cambio de Guia de Bandeja de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Guía de Bandeja	700.000	700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	81141804-001	Cambio de rodillo alimentador del Casett de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Rodillo Alimentaor del Casette	640.000	640.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	81141804-001	Cambio de Casette de alimentacion de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Casette de Alimentación	1.030.000	1.030.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	81141804-001	Cambio de chasis soporte del sensor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Chasis soporte del Sensor	1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	81141804-001	Cambio de pad de retardo del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Pad de Retardo del ADO	360.000	360.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	81141804-001	Cambio de cubierta del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Cubierta del ADO	350.000	350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	81141804-001	Cambio de ADO (alimentador de originales) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Cambio de Alimentador de Originales	1.620.000	1.620.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	81141804-001	Cambio de Puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Puerta Frontal	360.000	360.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	81141804-001	Cambio del soporte de la puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Soporte de puerta frontal	330.000	330.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

69	81141804-001	Cambio de Rodillo de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Rodillo de Bandeja By Pass	330.000	330.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
70	81141804-001	Cambio de rodillo de registro de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 4118	EE.UU	Rodillo de Registro	1.100.000	1.100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
71	81141804-001	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Mano de Obra Local	WC 5230	EE.UU	Mano de Obra Técnica p/ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	450.000	450.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
72	81141804-001	Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Scanner	4.390.000	4.390.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
73	81141804-001	Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Placa Principal	3.430.000	3.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
74	81141804-001	Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Rodillos de Transferencias	680.000	680.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
75	81141804-001	Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Alimentador de Papel	1.400.000	1.400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
76	81141804-001	Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Motor Principal	1.450.000	1.450.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
77	81141804-001	Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Láser	2.380.000	2.380.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
78	81141804-001	Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Puerta Lateral	1.760.000	1.760.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	81141804-001	Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Alimentador By Pass	1.450.000	1.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	81141804-001	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Ensamble de salida de fusor	1.175.000	1.175.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	81141804-001	Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE UU	Alimentador de Bandeja	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	81141804-001	Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE UU	Fuente de Baja Tensión	1.410.000	1.410.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	81141804-001	Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE UU	Bisagras	1.270.000	1.270.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	81141804-001	Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE UU	Panel de Control	3.050.000	3.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	81141804-001	Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE UU	Bandeja By Pass	1.630.000	1.630.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	81141804-001	Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE UU	Cristal de Exposición	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	81141804-001	Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE UU	Correa del Scanner	570.000	570.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	81141804-001	Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE UU	Modulo Xerográfico	4.500.000	4.500.000
-------------------------	-------	-------------------	---------	-------	--------------------	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
89	81141804-001	Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE UU	Pila MNV	600.000	600.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
90	81141804-001	Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE UU	Fusor	2.850.000	2.850.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
91	81141804-001	Kit de Rodillos de Bandeja de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Rodillo de Bandeja	650.000	650.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
92	81141804-001	Conjunto Alimentador del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Conjunto Alimentador del ADO	1.625.000	1.625.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
93	81141804-001	Rodillo del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Rodillo del ADO	970.000	970.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
94	81141804-001	Buje de Embrague Take Guay de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Embrague Take Guay	590.000	590.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
95	81141804-001	Cambio Dúplex de fotocopiadora Xerox 5230					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Dúplex	1.150.000	1.150.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
96	81141804-001	Cambio de Fuente Baja de fotocopiadora Xerox 5230					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 5230	EE.UU	Fuente de Baja Tension	760.000	760.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
97	81141804-001	Cambio de Alimentador de Originales					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Alimentador de Originales	8.215.000	8.215.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
98	81141804-001	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Mano de Obra técnica por mantenimiento preventivo / Correctivo	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	81141804-001	Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Scanner	2.480.000	2.480.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	81141804-001	Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Placa Principal	3.490.000	3.490.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	81141804-001	Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Rodillos de Transferencias	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	81141804-001	Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Conjunto Alimentador de Papel	500.000	500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	81141804-001	Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Motor Principal	1.130.000	1.130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	81141804-001	Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Láser	1.380.000	1.380.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	81141804-001	Cambio de extension de la Puerta Frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Extensión de Puerta Frontal	420.000	420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	81141804-001	Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Alimentador de By Pass	620.000	620.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	81141804-001	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Ensamble de Salida de Fusor	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	81141804-001	Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Alimentador de Bandeja	640.000	640.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	81141804-001	Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Fuente de Baja Tensión	1.630.000	1.630.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	81141804-001	Cambio de Bisagra Derecha de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Bisagra derecha	320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	81141804-001	Cambio de Bisagra Izquierda de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Bisagra Izquierda	320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	81141804-001	Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Panel de Control	1.550.000	1.550.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	81141804-001	Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Bandeja By Pass	1.525.000	1.525.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	81141804-001	Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Cristal de Exposición	600.000	600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	81141804-001	Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Correa del Scanner	200.000	200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	81141804-001	Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Fusor	1.680.000	1.680.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	81141804-001	Cambio de Dúplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Dúplex	870.000	870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	81141804-001	Cambio del Rodillo alimentador del cassette de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Rodillo Alimentador del Casette	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	81141804-001	Ensamble del Chasis de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Chasis	1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	81141804-001	Cambio de Bandeja 1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Bandeja	1.150.000	1.150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	81141804-001	Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Pila MNV	590.000	590.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	81141804-001	Cambio del Rodillo alimentador del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Rodillo Alimentador de ADO	350.000	350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	81141804-001	Cambio de ADO (alimentador de originales) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Alimentador de Originales	2.100.000	2.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	81141804-001	Cambio de Puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Puerta Frontal	574.000	574.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	81141804-001	Cambio de Soporte de la puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Soporte de Puerta Frontal	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	81141804-001	Cambio de Pad de retardo del ado de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Pad de Retardo del Ado	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	81141804-001	cambio de Boton OK de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Boton OK	250.000	250.000
-------------------------	-------	-------------------	---------	-------	----------	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
128	81141804-001	Cambio de Actuador del sensor de registro de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Actuador de Sensor de registro	320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
129	81141804-001	Cambio de Sensor del duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Sensor Dúplex	200.000	200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
130	81141804-001	Pad de Bandeja de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Pad de Bandeja	220.000	220.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
131	81141804-001	Puerta Trasera de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Puerta Trasera	1.000.000	1.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
132	81141804-001	Cambio de rodillo bypass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Rodillo Bypass	150.000	150.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
133	81141804-001	Cambio de Sensor de Bandeja de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Sensor de Bandeja	200.000	200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
134	81141804-001	Cambio de Goma de Teclado de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Goma de Teclado	220.000	220.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
135	81141804-001	Cambio de Goma derecha del Teclado de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Goma Derecha del Teclado	260.000	260.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
136	81141804-001	Cambio de Goma Izquierda del Teclado de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Goma Izquierda del Teclado	220.000	220.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
137	81141804-001	Cambio de teclas de navegación de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Teclas de Navegación	200.000	200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	81141804-001	Cambio de Tecla de Inicio de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Tecla de Inicio	200.000	200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	81141804-001	Cambio de Sensor de bandeja de salida de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Sensor de Bandeja de Salida	200.000	200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	81141804-001	Cambio de embrague de registro de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Embrague de Registro	230.000	230.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	81141804-001	Cambio del sensor actuador del duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Sensor actuador del duplex	300.000	300.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	81141804-001	Cambio de Pad de retardo del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Pad de retardo del ADO	180.000	180.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	81141804-001	Cambio de resortes de Bandeja 1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Resorte de Bandeja	180.000	180.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	81141804-001	Cambio de Solenoide 1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Solenoide	150.000	150.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	81141804-001	Cambio de solenoide del ADF de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Solenoide de ADF	150.000	150.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	81141804-001	Cambio del conjunto alimentador de papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Conjunto Alimentador de Papel	500.000	500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	81141804-001	Cambio de placa del panel del boton de inicio de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	WC 3550	EE.UU	Botón de Inicio	650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	81141804-001	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox 3320	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Mano de Obra Técnica por mantenimiento preventivo y/o correctivo	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	81141804-001	Cambio de Fusor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Fusor	2.240.000	2.240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	81141804-001	Cambio de Placa principal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Placa Principal	3.150.000	3.150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	81141804-001	Cambio de Rodillo de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Rodillo de Transferencia	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	81141804-001	Cambio de Motor principal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Motor Principal	1.580.000	1.580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	81141804-001	Cambio de Láser	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Láser	1.550.000	1.550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	81141804-001	Cambio de Puerta Frontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Puerta Frontal	790.000	790.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	81141804-001	Cambio de Duplex	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Dúplex	950.000	950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	81141804-001	Cambio de Ensamble de salida de fusor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Ensamble de Salida de Fusor	310.000	310.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
157	81141804-001	Cambio de Alimentador de bandeja B1	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Alimentador de Bandeja	150.000	150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	81141804-001	Cambio de Fuente de baja tensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Fuente de Baja Tensión	1.480.000	1.480.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
159	81141804-001	Cambio de Panel de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Panel de Control	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
160	81141804-001	Cambio de Bandeja de By Pass	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Bandeja By Pass	760.000	760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
161	81141804-001	Cambio de Rodillo alimentador del bypas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Rodillo Alimentador de By Pas	150.000	150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
162	81141804-001	Cambio de Bandeja 1	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Bandeja	1.450.000	1.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
163	81141804-001	Cambio de rodillo de retardo de bandeja	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Rodillo de retardo de bandeja	310.000	310.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
164	81141804-001	Cambio de Rodillo alimentador del cassette	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Rodillo alimentador del cassette	150.000	150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
165	81141804-001	Embrague de Registro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Embrague de registro	230.000	230.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
166	81141804-001	Embrague Pickup	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Embrague Pickup	250.000	250.000
-------------------------	-------	-------------------	------	-------	-----------------	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	81141804-001	Cambio de Sensor de salida	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox Corporation	3320	EE.UU	Sensor de Salida	150.000	150.000

**INFORMACION DEL LOTE: 2 - RICOH**
**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	81141804-001	Mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora RICOH IM 500F	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 500F	JAPON		280.000	280.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	81141804-001	Mantenimiento correctivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora RICOH IM 500F	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 500F	JAPON		220.000	220.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 500F	JAPON		2.900.000	2.900.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	81141804-001	Cambio de Rodillo de Carga MC-3160	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 500F	JAPON		1.990.000	1.990.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	81141804-001	Cambio de Unidad de Revelado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 500F	JAPON		1.500.000	1.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	81141804-001	Cambio de Unidad de Fusor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 500F	JAPON		2.200.000	2.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	81141804-001	Cambio de Conjunto de Alimentación de Papel BAND1	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 500F	JAPON		1.920.000	1.920.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	81141804-001	Cambio de Rodillos Alimentadores de Papel BAND 1	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 500F	JAPON		200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	81141804-001	Cambio de Rodillos de Arrastre de Papel BAND1	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 500F	JAPON		160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	81141804-001	Cambio de Rodillos de Retardo BAND1	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 500F	JAPON		140.000	140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	81141804-001	Cambio de Conjunto de Rodillo de BYPASS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		760.000	760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	81141804-001	Cambio de Conjunto separador BYPASS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	81141804-001	Cambio de Conjunto de Alimentación de Papel ADF	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	81141804-001	Cambio de Rodillos Arrastre ADF	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		250.000	250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	81141804-001	Cambio de Actuador Sensor de BYPASS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		220.000	220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	81141804-001	Cambio de Placa de Red	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		1.950.000	1.950.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	81141804-001	Cambio de Fuente de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		2.800.000	2.800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	81141804-001	Cambio de Placa Principal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		3.200.000	3.200.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
19	81141804-001	Cambio de Panel de Control 10" (TABLET)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		4.800.000	4.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
20	81141804-001	Cambio de Conjunto Laser					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		2.570.000	2.570.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
21	81141804-001	Cambio de Kit de Reparación de Tonner					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 550F	JAPON		1.500.000	1.500.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - XEROX				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DOCUNET SA - 80027414-8	174.534.000	18-01-2022	10:00:54.146	Propuesta
Código Verificador:			5af7bca256b01fa5b7072e964ddc9624	

2 - RICOH				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PRINTEC SA - 80018668-0	31.860.000	18-01-2022	10:00:54.711	Propuesta
Código Verificador:			b3f1ae2c460e0927453dc291f6c22edb	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - XEROX	
Oferente	Mejor Precio
DOCUNET SA - 80027414-8	174.534.000

2 - RICOH	
Oferente	Mejor Precio
PRINTEC SA - 80018668-0	31.860.000

### Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80018668-0 - PRINTEC SA	
Ítem	Precio Ganador
2 - RICOH	31.860.000

Proveedor: 80027414-8 - DOCUNET SA	
Ítem	Precio Ganador
1 - XEROX	174.534.000

### Listado de Mensajes

1 - XEROX		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-01-2022	10:10:05.646
Buenos días, comenzamos la Subasta.	18-01-2022	10:10:10.801
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	18-01-2022	10:10:20.764
Señor/a Oferente, baje su precio	18-01-2022	10:10:25.098
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-01-2022	10:14:27.817
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-01-2022	10:14:30.573
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-01-2022	10:20:30.997
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-01-2022	10:25:46.010
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-01-2022	10:25:46.111

2 - RICOH		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-01-2022	10:26:28.257
Continuamos con la Subasta.	18-01-2022	10:26:34.341
Señor/a Oferente, baje su precio	18-01-2022	10:26:42.775
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-01-2022	10:33:22.176
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-01-2022	10:33:25.383
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-01-2022	10:39:26.029
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-01-2022	10:45:58.041
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-01-2022	10:45:58.165

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.