

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 408082

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:23 del día 22/6/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 408082 -

LPN SBE 40-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE ANESTESIA Y ERGOMETRIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: 17a8ae62ae32397a36194f0241833c92

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 22/54, Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad financiera, punto a. del pliego solicita: a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2018, 2019 y 2020) para contribuyente de IRACIS Entendemos que el mismo por un error involuntario no utilizó los mismos 3 últimos años mencionados en los requisitos establecidos en la página 20/54: Capacidad Financiera- Contribuyente de IRACIS, donde solicita que los tres últimos años sean del 2019, 2020 y 2021 para el cálculo respectivo de los ratios. Solicitamos la corrección de este error.	11-05-2022	08:49:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	13-06-2022	08:30:04

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: RESCORP S.A. - RUC: 80097071-3		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508012307	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	20-06-2022	21-06-2022	18-12-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Ergómetro de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		3.190.000	3.190.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Ergómetro de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		3.575.000	3.575.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del Ergómetro para el Hospital Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		3.190.000	3.190.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rodillo para Caminadora Unitario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		6.513.000	6.513.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mano de obra por cambio de Rodillo para Caminadora Unitario	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta CPU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		12.649.000	12.649.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta CPU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		871.000	871.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mano de obra por cambio de Capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Driver board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		15.795.000	15.795.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mano de obra por cambio de Driver board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Cardiosoft/T2100	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Maquinas de Anestesia de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		6.900.000	6.900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Maquinas de Anestesia de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		7.600.000	7.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Máquinas de Anestesia para el Hospital Central y Área Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		3.950.000	3.950.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Máquinas de Anestesia para el Área Interior.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.650.000	4.650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Vaporizador TEC 7 Isoflorano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		39.900.000	39.900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mano de obra por cambio de Vaporizador TEC 7 Isoflorano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	EEUU	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Vaporizador TEC 7 Sevoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		39.900.000	39.900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mano de obra por cambio de Vaporizador TEC 7 Sevoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Celda O2 Anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.327.000	2.327.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mano de obra por cambio de Celda de O2 Anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor de Flujo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.695.177	5.695.177

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sensor de Flujo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CareMulti-Link 3/5-Lead ECG	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.885.000	1.885.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mano de obra por cambio de CareMulti-Link 3/5-Lead ECG	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Link Leadwire Set, 5-Lead,	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.015.000	2.015.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mano de obra por cambio de Multi-Link Leadwire Set, 5-Lead,	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Link 3-lead ECG Neonatal Trunk	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.404.117	1.404.117

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mano de obra por cambio de Multi-Link 3-lead ECG Neonatal Trunk	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Link 3 Leadwire Set, Mini Clip Neonatal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.707.556	2.707.556
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
31	73171602-006	Mano de obra por cambio de Multi-Link 3 Leadwire Set, Mini Clip Neonatal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DURA-CUF, Adulto Azul					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		585.000	585.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
33	73171602-006	Mano de obra por cambio de DURA-CUF, Adulto Azul					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DURA-CUF, Pediátrico Verde					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		507.000	507.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
35	73171602-006	Mano de obra por cambio de DURA-CUF, Pediátrico Verde					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Air Hose, NIBP, Dual Female Slip LuerConnector, Neonatal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.282.957	1.282.957
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
37	73171602-006	Mano de obra por cambio de Air Hose, NIBP, Dual Female Slip LuerConnector, Neonatal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SOFT-CUF, 20 unidades Neonatal varios					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		674.089	674.089

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
39	73171602-006	Mano de obra por cambio de SOFT-CUF, 20 unidades Neonatal varios		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NellcorOxiMax SpO2 Cable, 3.6M		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.496.000	2.496.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
41	73171602-006	Mano de obra por cambio de NellcorOxiMax SpO2 Cable, 3.6M		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase SpO2		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.716.000	1.716.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
43	73171602-006	Mano de obra por cambio de Interfase SpO2		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Description: SPO2- SENSOR DS 100A		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.496.000	2.496.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
45	73171602-006	Mano de obra por cambio de Description: SPO2- SENSOR DS 100A		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CaRe single temperature cable, 400 series, 0,5 m		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		664.801	664.801

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
47	73171602-006	Mano de obra por cambio de CaRe single temperature cable, 400 series, 0,5 m		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rectal/EsophagealTempProbeAdult, 3m/10 ft, 400		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.478.684	2.478.684

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
49	73171602-006	Mano de obra por cambio de Rectal/EsophagealTempProbeAdult, 3m/10 ft, 400		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Dual InvasivePressureAdapter cable		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.499.494	5.499.494

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
51	73171602-006	Mano de obra por cambio de Dual InvasivePressureAdapter cable		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SpectramedInvasivePressure Single Adapter		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.243.320	1.243.320

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
53	73171602-006	Mano de obra por cambio de SpectramedInvasivePressure Single Adapter		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GAS D-Fendwatertrapblack (10)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.963.117	1.963.117

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
55	73171602-006	Mano de obra por cambio de GAS D-Fendwatertrapblack (10)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sampling line, Pkg/10, 3m M/M Luer		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		238.797	238.797

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
57	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sampling line, Pkg/10, 3m M/M Luer		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Reusable D-lite sensor, transparentyellow		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		447.499	447.499

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
59	73171602-006	Mano de obra por cambio de Reusable D-lite sensor, transparentyellow		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GAS Spirometry tube adult/paeddisponible 3m (5)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		914.329	914.329

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
61	73171602-006	Mano de obra por cambio de GAS Spirometry tube adult/paeddisponible 3m (5)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GAS Sampling line elbowluer PVC/PE 3m (10)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		199.479	199.479

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
63	73171602-006	Mano de obra por cambio de GAS Sampling line elbowluer PVC/PE 3m (10)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de E-NMT Sensor Cable, 3.3 m/11ft. Use onlywith E-NMT		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.039.658	5.039.658

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
65	73171602-006	Mano de obra por cambio de E-NMT Sensor Cable, 3.3 m/11ft. Use only with E-NMT		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de E-NMT Mechano Sensor, cable 0.3 m/1 ft. Requires ENMT	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.237.961	4.237.961

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mano de obra por cambio de E-NMT Mechano Sensor, cable 0.3 m/1 ft. Requires ENMT	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BIS sensor xp (caja de 25)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		18.720.321	18.720.321

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mano de obra por cambio de BIS sensor xp (caja de 25)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-rings puerto Vaporizador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		175.234	175.234

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-rings puerto Vaporizador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Breathingflappervalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		359.996	359.996

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Mano de obra por cambio de Breathingflappervalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Free breathingvalve o-ring	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		164.782	164.782

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
75	73171602-006	Mano de obra por cambio de Free breathingvalve o-ring		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DisplayUnitbattery		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		634.023	634.023

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
77	73171602-006	Mano de obra por cambio de DisplayUnitbattery		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Systembatteries		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.216.729	1.216.729

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
79	73171602-006	Mano de obra por cambio de Systembatteries		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag/VentSwitchCartridge		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.800.926	4.800.926

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
81	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bag/VentSwitchCartridge		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de APL ValveAssembly Kit		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		6.679.725	6.679.725

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
83	73171602-006	Mano de obra por cambio de APL ValveAssembly Kit		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring 88.49 ID 95.55 OD 3.53 W Silicone 50 DURO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		268.710	268.710

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
85	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring 88.49 ID 95.55 OD 3.53 W Silicone 50 DURO		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Absorber canister, reusable		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.388.942	5.388.942

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
87	73171602-006	Mano de obra por cambio de Multi-Absorber canister, reusable		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring Canister		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		487.572	487.572

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
89	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring Canister		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow Sensor (plastic moisture-resistant)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.049.844	5.049.844

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
91	73171602-006	Mano de obra por cambio de Flow Sensor (plastic moisture-resistant)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow Sensor Module		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.662.053	5.662.053

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	Mano de obra por cambio de Flow Sensor Module	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BreathingCircuit Module	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		8.012.843	8.012.843

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	73171602-006	Mano de obra por cambio de BreathingCircuit Module	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lens, CircuitCheckValves	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		626.145	626.145

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	Mano de obra por cambio de Lens, CircuitCheckValves	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 44.02 ID 51.1 OD 3.53 W Silicone 70 DURO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		190.632	190.632

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, 44.02 ID 51.1 OD 3.53 W Silicone 70 DURO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CheckValveAssembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.918.461	2.918.461

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	Mano de obra por cambio de CheckValveAssembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O2 Cell (includes o-ring)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.050.549	2.050.549

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	Mano de obra por cambio de O2 Cell (includes o-ring)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ExhalationValveassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.607.986	5.607.986

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	Mano de obra por cambio de ExhalationValveassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diaphragmassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.388.296	1.388.296

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	73171602-006	Mano de obra por cambio de Diaphragmassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seat, exhalationvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		869.382	869.382

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mano de obra por cambio de Seat, exhalationvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bellows	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.231.422	4.231.422

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bellows	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pressure relief valve assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		894.127	894.127

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pressure relief valve assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manifold, bellows base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.705.246	4.705.246

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mano de obra por cambio de Manifold, bellows base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag Arm Assembly (complete Kit)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		10.327.889	10.327.889

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bag Arm Assembly (complete Kit)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag Arm Upper Assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		7.182.695	7.182.695

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bag Arm Upper Assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de EZchange Module and Condenser	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		36.637.848	36.637.848

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	Mano de obra por cambio de EZchange Module and Condenser	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Condenserassembly (includesallItems)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		33.276.906	33.276.906

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	Mano de obra por cambio de Condenserassembly (includesallItems)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PowerControllerboard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		27.542.814	27.542.814

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	Mano de obra por cambio de PowerControllerboard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery, sealed lead acid, 12V 4AH	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.216.729	1.216.729

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	73171602-006	Mano de obra por cambio de Battery, sealed lead acid, 12V 4AH	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PowerSupply, universal 150W	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		8.713.224	8.713.224

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	73171602-006	Mano de obra por cambio de PowerSupply, universal 150W	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anesthesia Control board (tested)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		26.139.308	26.139.308

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anesthesia Control board (tested)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DisplayConnectorBoard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.464.095	5.464.095

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	73171602-006	Mano de obra por cambio de DisplayConnectorBoard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ConsolidatedVentilator Interface Board (cVIB), Calibrated	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		16.834.385	16.834.385

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	Mano de obra por cambio de ConsolidatedVentilator Interface Board (cVIB), Calibrated	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MixerAssembly - complete	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		39.000.000	39.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mano de obra por cambio de MixerAssembly - complete	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Valve, proporcional	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.902.658	4.902.658

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mano de obra por cambio de Valve, proporcional	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Solenoid, 3-way NO (12 Volt)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.737.365	2.737.365

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mano de obra por cambio de Solenoid, 3-way NO (12 Volt)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow control valve (12 Volt)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		23.175.575	23.175.575

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	Mano de obra por cambio de Flow control valve (12 Volt)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive gas checkvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.780.581	4.780.581

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	73171602-006	Mano de obra por cambio de Drive gas checkvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ACGO Selector Switch, complete	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		7.707.291	7.707.291

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
147	73171602-006	Mano de obra por cambio de ACGO Selector Switch, complete		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flushvalve, withoutbutton		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.487.560	5.487.560

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
149	73171602-006	Mano de obra por cambio de Flushvalve, withoutbutton		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Powersupply, AC-DC		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		3.249.864	3.249.864

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
151	73171602-006	Mano de obra por cambio de Powersupply, AC-DC		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
152	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery, Lead-Acid 12V 7Ah, sealed		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.462.533	1.462.533

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
153	73171602-006	Mano de obra por cambio de Battery, Lead-Acid 12V 7Ah, sealed		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Control SampleBoard		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		6.256.309	6.256.309

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
155	73171602-006	Mano de obra por cambio de Control SampleBoard		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O2 flushvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1,408.641	1,408.641

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mano de obra por cambio de O2 flushvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover, checkvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		490.321	490.321

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cover, checkvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 40 ID 43.6 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		280.813	280.813

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, 40 ID 43.6 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Port, cone M20 transparent	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		456.229	456.229

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	73171602-006	Mano de obra por cambio de Port, cone M20 transparent	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 20 ID 23.6 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		272.012	272.012

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
165	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, 20 ID 23.6 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
166	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 22 ID 30 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		374.296	374.296

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
167	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, 22 ID 30 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
168	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 30 ID 38 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		342.401	342.401

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
169	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, 30 ID 38 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 17 ID 25 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		309.407	309.407

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
171	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, 17 ID 25 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O2 Cell (includes o-ring)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.050.549	2.050.549

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
173	73171602-006	Mano de obra por cambio de O2 Cell (includes o-ring)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, O2 Cell		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.575.990	1.575.990

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
175	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cable, O2 Cell		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 19 ID 25 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		301.711	301.711

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
177	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, 19 ID 25 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 22 ID 30 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		374.296	374.296

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
179	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, 22 ID 30 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag port		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		590.402	590.402

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
181	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bag port		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
182	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, Bag port, 18 ID 23.3 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		296.212	296.212

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
183	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, Bag port, 18 ID 23.3 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
184	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manifoldassembly, APL		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		3.120.637	3.120.637

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
185	73171602-006	Mano de obra por cambio de Manifoldassembly, APL		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
186	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diaphragm, APL		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		773.149	773.149

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
187	73171602-006	Mano de obra por cambio de Diaphragm, APL		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
188	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 31.5 ID 36.8 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		325.904	325.904

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
189	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, 31.5 ID 36.8 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
190	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 17 ID 20.6 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		287.411	287.411

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
191	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring, 17 ID 20.6 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
192	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag/VentSwitch		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.430.296	4.430.296

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
193	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bag/VentSwitch		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi absorber, reusable (includes 40 pack of foam)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.388.942	5.388.942

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
195	73171602-006	Mano de obra por cambio de Multi absorber, reusable (includes 40 pack of foam)		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		71.988	71.988

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
197	73171602-006	Mano de obra por cambio de O-ring		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ShelfCanister Interface module		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.973.980	2.973.980

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
199	73171602-006	Mano de obra por cambio de ShelfCanister Interface module		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Exhalationvalveassembly		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.614.037	5.614.037

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
201	73171602-006	Mano de obra por cambio de Exhalationvalveassembly		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
202	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seat, exhalationvalve		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		890.461	890.461

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
203	73171602-006	Mano de obra por cambio de Seat, exhalationvalve		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bellowshousing		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.099.446	4.099.446

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
205	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bellowshousing		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bellows		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.268.082	4.268.082

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
207	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bellows		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
208	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seal, base		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.184.540	2.184.540

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
209	73171602-006	Mano de obra por cambio de Seal, base		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow sensor assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.625.117	1.625.117

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	73171602-006	Mano de obra por cambio de Flow sensor assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Elbowconnector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		778.500	778.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	73171602-006	Mano de obra por cambio de Elbowconnector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de easychangeanister module	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		7.815.138	7.815.138

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	73171602-006	Mano de obra por cambio de easychangeanister module	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VentEngineassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		27.403.513	27.403.513

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	73171602-006	Mano de obra por cambio de VentEngineassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de InspiratoryFlow Control Valve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		28.400.281	28.400.281

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
219	73171602-006	Mano de obra por cambio de InspiratoryFlow Control Valve		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Oring 28-24 ID X 33.48 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		664.615	664.615

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
221	73171602-006	Mano de obra por cambio de Oring 28-24 ID X 33.48 OD		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display Module assembly		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		18.244.142	18.244.142

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
223	73171602-006	Mano de obra por cambio de Display Module assembly		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Keyboard, Front Panel		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		968.546	968.546

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
225	73171602-006	Mano de obra por cambio de Keyboard, Front Panel		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
226	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DC To AC Inverter 5W foronebulb		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.985.841	1.985.841

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
227	73171602-006	Mano de obra por cambio de DC To AC Inverter 5W foronebulb		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotary Encoder, switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.367.217	1.367.217

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	73171602-006	Mano de obra por cambio de Rotary Encoder, switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Knob, softtouch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		904.209	904.209

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	73171602-006	Mano de obra por cambio de Knob, softtouch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD withprotets piral wrap	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		7.926.543	7.926.543

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	73171602-006	Mano de obra por cambio de LCD withprotets piral wrap	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado del display de 15 - ESPAÑOL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		37.500.000	37.500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	73171602-006	Mano de obra por cambio de Teclado del display de 15 - ESPAÑOL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Perilla y switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.110.444	4.110.444

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	73171602-006	Mano de obra por cambio de Perilla y switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Luz de Alarma remota	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.169.104	4.169.104

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	73171602-006	Mano de obra por cambio de Luz de Alarma remota	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de soporte para PDM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.410.392	5.410.392

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	73171602-006	Mano de obra por cambio de soporte para PDM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo Ethernet Bus ConverterUnit, F5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		19.470.217	19.470.217

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	73171602-006	Mano de obra por cambio de Modulo Ethernet Bus ConverterUnit, F5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		13.964.145	13.964.145

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto de altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.798.123	1.798.123

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	73171602-006	Mano de obra por cambio de conjunto de altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de video	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		11.834.302	11.834.302

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	73171602-006	Mano de obra por cambio de tarjeta de video	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería paquete de 10 unidades	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.728.382	2.728.382

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	73171602-006	Mano de obra por cambio de Batería paquete de 10 unidades	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Udoc V1 software	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		6.176.492	6.176.492

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	73171602-006	Mano de obra por cambio de Udoc V1 software	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ensamblaje CPU PCB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		39.000.000	39.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73171602-006	Mano de obra por cambio de ensamblaje CPU PCB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		6.562.049	6.562.049

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	73171602-006	Mano de obra por cambio de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado, modelo Touchscreen Universal, B650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.388.578	5.388.578

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	73171602-006	Mano de obra por cambio de modelo Touchscreen Universal, B650	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Perilla	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.867.690	2.867.690

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	73171602-006	Mano de obra por cambio de Perilla	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta de Interfaz de Usuario (User Interface Board)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		6.900.000	6.900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta de Interfaz de Usuario (User Interface Board)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Unidad de Pantalla LCD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		10.019.770	10.019.770

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Pantalla LCD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta BacklightInverter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.410.140	4.410.140

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta BacklightInverter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta DC/DC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		9.520.102	9.520.102

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta DC/DC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta CPU sin Udom	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		22.429.550	22.429.550

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta CPU sin Udom	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería CPU Timekeeper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.291.518	1.291.518

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	73171602-006	Mano de obra por cambio de Batería CPU Timekeeper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Udom con software version 1	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.476.121	4.476.121

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	73171602-006	Mano de obra por cambio de Udom con software version 1	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.623.930	5.623.930

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	73171602-006	Mano de obra por cambio de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU con software	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		13.712.114	13.712.114

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	73171602-006	Mano de obra por cambio de CPU con software	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Riel de montaje y lengüeta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.184.540	2.184.540

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	73171602-006	Mano de obra por cambio de Riel de montaje y lengüeta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ensamblaje de PANI	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.705.610	4.705.610

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	73171602-006	Mano de obra por cambio de Ensamblaje de PANI	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubuladura de PANI	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.300.000	1.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tubuladura de PANI	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcasa superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		6.584.591	6.584.591

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	73171602-006	Mano de obra por cambio de Carcasa superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubuladuraNafion 300 mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		987.193	987.193

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	73171602-006	Mano de obra por cambio de tubuladuraNafion 300 mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubuladuraNafion de 133 mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		658.129	658.129

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
291	73171602-006	Mano de obra por cambio de tubuladura Nafion de 133 mm		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
292	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de trampa de agua Dfend color negro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		809.975	809.975

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
293	73171602-006	Mano de obra por cambio de trampa de agua Dfend color negro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
294	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro ventilador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		505.519	505.519

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
295	73171602-006	Mano de obra por cambio de filtro ventilador		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
296	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de adhesivo panel frontal eCAIO V-ES		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		924.433	924.433

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
297	73171602-006	Mano de obra por cambio de adhesivo panel frontal eCAIO V-ES		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
298	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Unidad PVX, E-CAIOV		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		13.448.162	13.448.162

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
299	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad PVX, E-CAIOV		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seguro de la trampa de agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.479.212	1.479.212

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	73171602-006	Mano de obra por cambio de Seguro de la trampa de agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bomba, 0V, 10 V, max 0.39l/min, 10VDC, EPDM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		7.468.812	7.468.812

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
303	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bomba, 0V, 10 V, max 0.39l/min, 10VDC, EPDM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
304	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.315.599	2.315.599

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	73171602-006	Mano de obra por cambio de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
306	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de deflector de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		508.953	508.953

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	73171602-006	Mano de obra por cambio de deflector de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcasa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.752.886	2.752.886

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	73171602-006	Mano de obra por cambio de Carcasa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado/Membrana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		440.284	440.284

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	73171602-006	Mano de obra por cambio de Teclado/Membrana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de seguro de modulo al porta módulo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		557.025	557.025

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	73171602-006	Mano de obra por cambio de seguro de modulo al porta módulo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Absorbente para Cero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		468.878	468.878

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
315	73171602-006	Mano de obra por cambio de Absorbente para Cero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
316	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conector entre interfase y placa ENMT	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.635.377	2.635.377

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
317	73171602-006	Mano de obra por cambio de conector entre interfase y placa ENMT	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
318	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa frontal esp	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.878.052	1.878.052

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
319	73171602-006	Mano de obra por cambio de tapa frontal esp	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
320	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de seguro del modulotmm al porta modulo gris	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		557.025	557.025

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	73171602-006	Mano de obra por cambio de seguro del modulotmm al porta modulo gris	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de carcaza de modulo blanco	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		822.566	822.566

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
323	73171602-006	Mano de obra por cambio de carcaza de modulo blanco	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
324	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa M-TNM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		16.588.052	16.588.052

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
325	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa M-TNM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
326	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		284.109	284.109

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
327	73171602-006	Mano de obra por cambio de Teclado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
328	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conector entre interfase y placa EBIS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.481.623	2.481.623

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	73171602-006	Mano de obra por cambio de Conector entre interfase y placa EBIS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tapa frontal-ESP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		175.780	175.780

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tapa frontal-ESP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seguro del modulo BIS al porta módulos, gris	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		175.780	175.780

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	73171602-006	Mano de obra por cambio de Seguro del modulo BIS al porta módulos, gris	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcasa del modulo, blanco	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		326.450	326.450

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	73171602-006	Mano de obra por cambio de Carcasa del modulo, blanco	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa M-BIS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		5.379.777	5.379.777

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa M-BIS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
338	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de teclado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		940.457	940.457

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
339	73171602-006	Mano de obra por cambio de teclado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
340	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		4.362.800	4.362.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
341	73171602-006	Mano de obra por cambio de Valvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
342	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Perilla de mando del Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.274.000	1.274.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
343	73171602-006	Mano de obra por cambio de Perilla de mando del Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
344	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de Alimentación del Monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		10.471.500	10.471.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
345	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación del Monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
346	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo de gases del Monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		41.000.000	41.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
347	73171602-006	Mano de obra por cambio de Modulo de gases del Monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Soporte de accesorios del Monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		3.289.000	3.289.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte de accesorios del Monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VentilatorMonitoringBoard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		8.221.200	8.221.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	73171602-006	Mano de obra por cambio de VentilatorMonitoringBoard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de batería interna del Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.820.000	1.820.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
353	73171602-006	Mano de obra por cambio de batería interna del Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
354	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de batería interna del Monitor Multiparamétrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		2.200.900	2.200.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
355	73171602-006	Mano de obra por cambio de batería interna del Monitor Multiparamétrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
356	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa STP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		7.783.100	7.783.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
357	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa STP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
358	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa PANI	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		12.265.039	12.265.039

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
359	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa PANI	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
360	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa ECG/RESP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		6.873.100	6.873.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
361	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa ECG/RESP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	EEUU	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI		30.000	30.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
362	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		284.115	284.115

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
363	73171602-006	Mano de obra por cambio de Teclado		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
364	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manómetro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
365	73171602-006	Mano de obra por cambio de Manometro		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
366	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de 2 baterías para UPS		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		1.062.398	1.062.398

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
367	73171602-006	Mano de obra por cambio de juego de 2 baterías para UPS		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
368	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de UPS		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		3.490.000	3.490.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
369	73171602-006	Mano de obra por cambio de UPS		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
370	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conexión paciente		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		590.000	590.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
371	73171602-006	Mano de obra por cambio de conexión paciente		1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	General Electric	General Electric	Avance/9100C/ Aespire 7100/ Aestiva MRI	EEUU		300.000	300.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN SBE 40/22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE ANESTESIA Y ERGOMETRIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RESCORP S.A. - 80097071-3	1.172.761.589	22-06-2022	08:01:07.668	Propuesta
Código Verificador:			4adb25ea399ae36ef3b903ebee19d04a	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LPN SBE 40/22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE ANESTESIA Y ERGOMETRIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
RESCORP S.A. - 80097071-3	1.172.761.589

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80097071-3 - RESCORP S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LPN SBE 40/22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE ANESTESIA Y ERGOMETRIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS	1.172.761.589

Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 40/22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE ANESTESIA Y ERGOMETRIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-06-2022	08:11:52.502
Buenas tardes, comenzamos la Subasta.	22-06-2022	08:12:00.280
Señor/a Oferente, baje su precio	22-06-2022	08:12:18.696
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-06-2022	08:13:18.058
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-06-2022	08:13:21.431
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-06-2022	08:19:21.792
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-06-2022	08:23:03.134
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-06-2022	08:23:03.445

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.