

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 421506

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:20 del día 19/4/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 421506 -

LPN SBE 157-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2023 de la Institución:

Código Verificador: 3690487883fe16893a08babf79d650ed

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508012179	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A CIA. DE SEGUROS GENERALES	14-04-2023	18-04-2023	18-11-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 1 año Instalados en el rango de 0 a 50 Km.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 1 año Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	7.050.000	7.050.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	

2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 1 año Instalados en el rango de 51 a 200 Km.						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 1 año Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	8.550.000	8.550.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 1 año Instalados en el rango de 201 a 450 Km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 1 año Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	10.050.000	10.050.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
4	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 2 años Instalados en el rango de 0 a 50 Km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 2 años Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	10.500.000	10.500.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
5	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 2 años Instalados en el rango de 51 a 200 Km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 2 años Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	12.000.000	12.000.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
6	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 2 años Instalados en el rango de 201 a 450 Km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 2 años Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	13.500.000	13.500.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
7	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 3 años Instalados en el rango de 0 a 50 Km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 3 años Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	17.750.000	17.750.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
8	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 3 años Instalados en el rango de 51 a 200 Km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 3 años Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	19.250.000	19.250.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
9	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 3 años Instalados en el rango de 201 a 450 Km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit Mantenimiento 3 años Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	20.750.000	20.750.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Máquina de Anestesia Marca Dräger Modelo Primus Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Máquina de Anestesia Marca Dräger Modelo Primus Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Máquina de Anestesia Marca Dräger Modelo Primus Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Máquina de Anestesia Marca Dräger Modelo Primus Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	4.500.000	4.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Máquina de Anestesia Marca Dräger Modelo Primus Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Máquina de Anestesia Marca Dräger Modelo Primus Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba KNF	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba KNF	4.650.000	4.650.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bomba KNF	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bomba KNF	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit sist. resp. 2 años Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit sist. resp. 2 años Primus	1.450.000	1.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit sist. resp. 2 años Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit sist. resp. 2 años Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Ventilador Papst	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Ventilador Papst	1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Ventilador Papst	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Ventilador Paps	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	5.060.000	5.060.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	11.300.000	11.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión del sistema de suministro central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión del sistema de suministro central	9.720.000	9.720.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de presión del sistema de suministro central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de presión del sistema de suministro central	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff alto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff alto	6.240.000	6.240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff alto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff alto	600.000	600.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff bajo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff bajo	9.370.000	9.370.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff bajo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff bajo	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de la presión absoluta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de la presión absoluta	10.200.000	10.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de la presión absoluta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de la presión absoluta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión de la botella	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión de la botella	8.800.000	8.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de presión de la botella	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de presión de la botella	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula PEEP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula PEEP	26.200.000	26.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula PEEP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula PEEP	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba cpl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba cpl	12.700.000	12.700.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bomba cpl					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bomba cpl	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor	650.000	650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
38	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de junta					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de junta	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador del mixer					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador del mixer	2.160.000	2.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador del mixer					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador del mixer	600.000	600.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Pba VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Pba VGC	22.600.000	22.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta Pba VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta Pba VG	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador, cpl.	3.800.000	3.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador, cpl.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula de limitación de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula de limitación de presión	3.050.000	3.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula de limitación de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula de limitación de presión	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque de Alimentación	32.700.000	32.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bloque de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bloque de Alimentación	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula	9.800.000	9.800.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado Primus					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado Primus	46.500.000	46.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Teclado Primus					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Teclado Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pba mixer2					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pba mixer2	17.650.000	17.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pba mixer2					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pba mixer2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés cables sensor de flujo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés cables sensor de flujo	1.170.000	1.170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Arnés cables sensor de flujo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Arnés cables sensor de flujo	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula distribuidora de 2/2 vías					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula distribuidora de 2/2 vías	4.820.000	4.820.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
62	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula distribuidora de 2/2 vías					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula distribuidora de 2/2 vías	600.000	600.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor del VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor del VGC	1.340.000	1.340.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor del VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor del VGC	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta del VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta del VGC	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de junta del VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de junta del VGC	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	25.250.000	25.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	4.860.000	4.860.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	850.000	850.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de seguridad	11.830.000	11.830.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería de seguridad	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIOS Batería CR2032	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIOS Batería CR2032	750.000	750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de obra por cambio de BIOS Batería CR2032	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de BIOS Batería CR2032	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Waterlock 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Waterlock 2	750.000	750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Waterlock 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Waterlock 2	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula magnética, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula magnética, cpl.	3.720.000	3.720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula magnética, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula magnética, cpl.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, tapa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, tapa	2.240.000	2.240.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Membrana, tapa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Membrana, tapa	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, pistón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, pistón	2.800.000	2.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Membrana, pistón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Membrana, pistón	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema respiratorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema respiratorio	92.390.000	92.390.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema respiratorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sistema respiratorio	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Sevoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Sevoflurano	77.700.000	77.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Sevoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Sevoflurano	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Isoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Isoflurano	77.700.000	77.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Isoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Isoflurano	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	2.770.000	2.770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de O2 PATO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de O2 PATO	26.820.000	26.820.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de O2 PATO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de O2 PATO	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Trampa de Agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Trampa de Agua	750.000	750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Soporte de Trampa de Agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte de Trampa de Agua	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de T.C.I. Mops	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de T.C.I. Mops	13.260.000	13.260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	80111613-9999	Mano de obra por cambio de T.C.I. Mops	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de T.C.I. Mops	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta AMO Flow ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta AMO Flow ILCA	5.150.000	5.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta AMO Flow ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta AMO Flow ILCA	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de El cuadro de circuitos AMO O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de El cuadro de circuitos AMO O2	15.960.000	15.960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra por cambio de El cuadro de circuitos AMO O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de El cuadro de circuitos AMO O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor ILCA	10.570.000	10.570.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor ILCA	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabeza de sensor ILCA2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabeza de sensor ILCA2	75.800.000	75.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cabeza de sensor ILCA2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cabeza de sensor ILCA2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando rotatorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando rotatorio	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mando rotatorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Mando rotatorio	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit conv. pantalla Chimei	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit conv. pantalla Chimei	31.770.000	31.770.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
110	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit conv. pantalla Chimei	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit conv. pantalla Chimei	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro (37 mm)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro (37 mm)	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
112	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro (37 mm)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Filtro (37 mm)	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego Línea de Prueba x10 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego Línea de Prueba x10 uds	720.000	720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego Línea de Prueba x10 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego Línea de Prueba x10 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contenedor absorbedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contenedor absorbedor	4.050.000	4.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contenedor absorbedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Contenedor absorbedor	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Inserto de absorbedor completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Inserto de absorbedor completo	3.010.000	3.010.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Inserto de absorbedor completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Inserto de absorbedor completo	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa Calentadora Completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa Calentadora Completa	51.650.000	51.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa Calentadora Completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa Calentadora Completa	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Laminilla de válvula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Laminilla de válvula	30.250.000	30.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Laminilla de válvula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Laminilla de válvula	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para O2	17.100.000	17.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para N2O	17.100.000	17.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para N2O	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara halógena 12V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara halógena 12V	7.560.000	7.560.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Lámpara halógena 12V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Lámpara halógena 12V	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de O2	2.300.000	2.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
130	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de N2O	2.300.000	2.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
132	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de N2O	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Aire	2.300.000	2.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de Aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de Air	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de O2	17.100.000	17.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
136	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Reductor de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Reductor de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de N2O	17.100.000	17.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
138	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Reductor de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de N2O	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Flexible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Flexible	19.450.000	19.450.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazo Flexible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo Flexible	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajonera Completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajonera Completa	35.070.000	35.070.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
142	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cajonera Completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cajonera Completa	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Soporte	11.370.000	11.370.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazo Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo Soporte	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rail GCX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rail GCX	1.710.000	1.710.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rail GCX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Rail GCX	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de rieles	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de rieles	4.420.000	4.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador de rieles	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador de rieles	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja O2	2.360.000	2.360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Caja O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Caja O2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flujómetro de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flujómetro de O2	7.990.000	7.990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Flujómetro de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Flujómetro de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador M34	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador M34	800.000	800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador M34	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador M34	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS asidero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS asidero	1.160.000	1.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RS asidero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RS asidero	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de Energía Ininterrumpida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de Energía Ininterrumpida	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema de Energía Ininterrumpida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sistema de Energía Ininterrumpida	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de Seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de Seguridad	11.850.000	11.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería de Seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería de Seguridad	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS mejorado M14.5/7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS mejorado M14.5/.7	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
162	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable LVDS mejorado M14.5/.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable LVDS mejorado M14.5/.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/.7	1.660.000	1.660.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
164	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubiertas laterales M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubiertas laterales M14.7	2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
166	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubiertas laterales M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubiertas laterales M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de alarma PCB M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de alarma PCB M14.7	2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
168	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Lámpara de alarma PCB M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Lámpara de alarma PCB M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta M14.7	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
170	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubierta M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de servicio IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de servicio IT	16.850.000	16.850.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
172	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta de servicio IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de servicio IT	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de M14 Tarjeta inteligente programada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de M14 Tarjeta inteligente programada	550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
174	80111613-9999	Mano de obra por cambio de M14 Tarjeta inteligente programada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de M14 Tarjeta inteligente programada	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	750.000	750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de disco duro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de disco duro	6.160.000	6.160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de disco duro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conjunto de disco duro	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7	66.700.000	66.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
180	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7 C2D	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7 C2D	93.650.000	93.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7 C2D	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7 C2D	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	3.460.000	3.460.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	4.230.000	4.230.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Altavoz	1.830.000	1.830.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
188	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego de Altavoz	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado posterior M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado posterior M14.7	2.790.000	2.790.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
190	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Carcasa lado posterior M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Carcasa lado posterior M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de inversor M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de inversor M14.7	5.590.000	5.590.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
192	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta de inversor M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de inversor M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de LC Display M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de LC Display M14.7	17.570.000	17.570.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
194	80111613-9999	Mano de obra por cambio de LC Display M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de LC Display M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC M14.7 PowerView	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC M14.7 PowerView	14.090.000	14.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
196	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla LC M14.7 PowerView	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla LC M14.7 PowerView	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla táctil M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla táctil M14.7	8.200.000	8.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
198	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla táctil M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla táctil M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado frontal M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado frontal M14.7	5.090.000	5.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
200	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Carcasa lado frontal M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Carcasa lado frontal M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando giratorio C700	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando giratorio C700	2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
202	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mando giratorio C700	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Mando giratorio C700	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de alimentación de red	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de alimentación de red	710.000	710.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
204	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de alimentación de red	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conjunto de alimentación de red	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	2.600.000	2.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
206	80111613-9999	Mano de obra por cambio de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de carcasa M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de carcasa M14.7	8.420.000	8.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de carcasa M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego de carcasa M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Puente de salida analógica Cbl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Puente de salida analógica Cbl	2.690.000	2.690.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Puente de salida analógica Cbl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Puente de salida analógica Cbl	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Kappa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Kappa	2.690.000	2.690.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Etiqueta Kappa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Etiqueta Kappa	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería Interna para SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería Interna para SC8000	3.900.000	3.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería Interna para SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería Interna para SC8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A110 i/o SC8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A110 i/o SC8001	88.700.000	88.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa A110 i/o SC8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa A110 i/o SC8001	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SC8K A102-104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SC8K A102-104	77.300.000	77.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa SC8K A102-104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa SC8K A102-104	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A106 Kappa RoHS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A106 Kappa RoHS	75.780.000	75.780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa A106 Kappa RoHS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa A106 Kappa RoHS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	97.470.000	97.470.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta E/M A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta E/M A107	77.300.000	77.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta E/M A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta E/M A107	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza NBP SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza NBP SC 8000	31.880.000	31.880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
226	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pieza NBP SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pieza NBP SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero	4.620.000	4.620.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
228	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel trasero	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador de repuesto para SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador de repuesto para SC 8000	1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
230	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador de repuesto para SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador de repuesto para SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de entrada de arnés P / S	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de entrada de arnés P / S	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
232	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo de entrada de arnés P / S	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo de entrada de arnés P / S	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación SC 8000	20.150.000	20.150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Parte superior SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Parte superior SC 8001	8.380.000	8.380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Parte superior SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Parte superior SC 8001 Cantidad:1 Unidad de Medida: Unidad	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor codificador SC5/6/7/9	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor codificador SC5/6/7/9	4.720.000	4.720.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Interruptor codificador SC5/6/7/9	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Interruptor codificador SC5/6/7/9	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón giratorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón giratorio	1.720.000	1.720.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Botón giratorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Botón giratorio	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cobertor R393 SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cobertor R393 SC 8000	4.050.000	4.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cobertor R393 SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cobertor R393 SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	26.650.000	26.650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania		600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés de potencia SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés de potencia SC 8001	6.220.000	6.220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Arnés de potencia SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Arnés de potencia SC 8001	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz SC 8/9000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz SC 8/9000	1.470.000	1.470.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Altavoz SC 8/9000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Altavoz SC 8/9000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable 14P ISD ADV COM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable 14P ISD ADV COM	4.750.000	4.750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable 14P ISD ADV COM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable 14P ISD ADV COM	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero W / ADV	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero W / ADV	8.090.000	8.090.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel trasero W / ADV	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel trasero W / ADV	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Interconexión Ethernet	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Interconexión Ethernet	7.280.000	7.280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable de Interconexión Ethernet	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable de Interconexión Ethernet	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa IDS Adv comm PCB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa IDS Adv comm PCB	75.080.000	75.080.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa IDS Adv comm PCB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa IDS Adv comm PCB	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SHP Opt	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SHP Opt	30.520.000	30.520.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa SHP Opt	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa SHP Opt	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Can Adv/com	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Can Adv/com	4.290.000	4.290.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Can Adv/com	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Can Adv/com	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Estera Filtrante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Estera Filtrante	850.000	850.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Estera Filtrante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Estera Filtrante	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Primus	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Filtro Primus	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tejido metálico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tejido metálico	650.000	650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tejido metálico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tejido metálico	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Junta tórica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Junta tórica	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Junta tórica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Junta tórica	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Nañon	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Nafion	1.330.000	1.330.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de Nafion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de Nafion	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de batería Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de batería Primus	4.900.000	4.900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit de batería Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de batería Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integrado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integrado	43.200.000	43.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IDS Integrado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de IDS Integrado	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de poder IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de poder IDS	7.340.000	7.340.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de poder IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Unidad de poder IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación de escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación de escritorio	2.610.000	2.610.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación de escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación de escritorio	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector IDS	4.150.000	4.150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conector IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conector IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pie de Goma	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pie de Goma	820.000	820.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pie de Goma	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pie de Goma	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit SC8000	2.180.000	2.180.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit SC8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte Alimentación	990.000	990.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Soporte Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte Alimentación	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable MIB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable MIB	2.260.000	2.260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable MIB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable MIB	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flex ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flex ASSY	14.800.000	14.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Flex ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Flex ASSY	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Suministro Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Suministro Eléctrico	2.890.000	2.890.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Suministro Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Suministro Eléctrico	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo NIBP SC7000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo NIBP SC7000	33.910.000	33.910.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Modulo NIBP SC7000	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Modulo NIBP SC7000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoplamiento Dock Station	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoplamiento Dock Station	21.780.000	21.780.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
296	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Acoplamiento Dock Station	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Acoplamiento Dock Station	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Protector contra líquido	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Protector contra líquido	1.960.000	1.960.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
298	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Protector contra líquido	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Protector contra líquido	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
299	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Retroiluminación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Retroiluminación	11.490.000	11.490.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Retroiluminación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Retroiluminación	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego SC 7K/9KXL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego SC 7K/9KXL	1.520.000	1.520.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego SC 7K/9KXL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego SC 7K/9KXL	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
303	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Convertidor Protocolo MIB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Convertidor Protocolo MIB	23.220.000	23.220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
304	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Convertidor Protocolo MIB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Convertidor Protocolo MIB	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Kit plástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Kit plástico	5.800.000	5.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
306	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IDS Kit plástico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de IDS Kit plástico	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	43.200.000	43.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIS Pic Cable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIS Pic Cable	4.230.000	4.230.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	80111613-9999	Mano de obra por cambio de BIS Pic Cable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de BIS Pic Cable	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón para tarjeta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Botón para tarjeta	700.000	700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Botón para tarjeta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Botón para tarjeta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa de Batería	2.670.000	2.670.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tapa de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tapa de Batería	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
315	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LCD Delta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LCD Delta	48.750.000	48.750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
316	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla LCD Delta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla LCD Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
317	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Izq	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Izq	4.170.000	4.170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
318	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Izq	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Izq	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
319	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Asa Delta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Asa Delta	2.830.000	2.830.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
320	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Asa Delta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Asa Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Marco Pantalla	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Marco Pantalla	19.640.000	19.640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Marco Pantalla	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Marco Pantalla	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
323	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta trasera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta trasera	3.640.000	3.640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
324	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubierta trasera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta trasera	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
325	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel Lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel Lateral	2.990.000	2.990.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
326	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel Lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel Lateral	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
327	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A200	35.010.000	35.010.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
328	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa A200	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Delta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Delta	2.590.000	2.590.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Etiqueta Delta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Etiqueta Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Izq.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Izq.	4.210.000	4.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Izq.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Izq.	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Top Cover IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Top Cover IDS	12.450.000	12.450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Top Cover IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Top Cover IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Plástico IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Plástico IDS	5.800.000	5.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Plástico IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Plástico IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Puerta IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Puerta IDS	8.200.000	8.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
338	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Puerta IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Puerta IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
339	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Batería	2.010.000	2.010.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
340	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable de Batería	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
341	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de E/M Spr Upg Delta A103-A104	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de E/M Spr Upg Delta A103-A104	98.980.000	98.980.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
342	80111613-9999	Mano de obra por cambio de E/M Spr Upg Delta A103-A104	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de E/M Spr Upg Delta A103-A104	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
343	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Suministro de Energía IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Suministro de Energía IDS	7.340.000	7.340.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
344	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Suministro de Energía IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Suministro de Energía IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
345	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pod Hemo Quad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pod Hemo Quad	22.910.000	22.910.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
346	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pod Hemo Quad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pod Hemo Quad	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
347	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable BisX	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable BisX	21.570.000	21.570.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable BisX	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable BisX	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Y CO2 analog	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Y CO2 analog	7.450.000	7.450.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Y CO2 analog	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Y CO2 analog	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
351	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador IBP 7 Pin		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador IBP 7 Pin	7.120.000	7.120.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
352	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador IBP 7 Pin		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador IBP 7 Pin	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
353	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Control A105		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Control A105	83.590.000	83.590.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
354	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta Control A105		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta Control A105	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
355	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SFLX		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SFLX	2.490.000	2.490.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
356	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable SFLX		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable SFLX	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
357	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel/Lente Delta		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel/Lente Delta	12.510.000	12.510.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
358	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel/Lente Delta		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel/Lente Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
359	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC Delta NS		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC Delta NS	21.210.000	21.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
360	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla LC Delta NS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla LC Delta NS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
361	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de A106 Delta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de A106 Delta	77.370.000	77.370.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
362	80111613-9999	Mano de obra por cambio de A106 Delta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de A106 Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
363	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta panel frontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta panel frontal	9.720.000	9.720.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
364	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta panel frontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta panel frontal	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
365	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Frontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Frontal	47.920.000	47.920.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
366	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Frontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Frontal	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
367	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Derecho	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Derecho	1.070.000	1.070.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
368	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Derecho	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Derecho	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
369	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pivot Horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pivot Horizontal	10.110.000	10.110.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
370	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pivot Horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pivot Horizontal	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
371	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SPR A107	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SPR A107	77.230.000	77.230.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
372	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SPR A107	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SPR A10	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
373	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	4.970.000	4.970.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
374	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
375	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa C.I. MoBi4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa C.I. MoBi4	41.620.000	41.620.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
376	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa C.I. MoBi4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa C.I. MoBi	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
377	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz	1.480.000	1.480.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
378	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Altavoz		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Altavoz	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
379	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería litio mobi		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería litio mob	890.000	890.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
380	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería litio mobi		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería litio mobi	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Codificador de eje		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Codificador de eje	2.550.000	2.550.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
382	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Codificador de eje		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Codificador de eje	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
383	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego visualización Chimei		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego visualización Chimei	23.990.000	23.990.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
384	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego visualización Chimei		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego visualización Chimei	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
385	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sonda termosensible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sonda termosensible	2.300.000	2.300.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
386	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sonda termosensible		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sonda termosenible	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
387	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PBA cpu mixer/VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PBA cpu mixer/VGC	18.580.000	18.580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
388	80111613-9999	Mano de obra por cambio de PBA cpu mixer/VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de PBA cpu mixer/VGC	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
389	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Depósito compl.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Depósito compl	5.250.000	5.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
390	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Depósito compl.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Depósito compl.	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
391	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable power PRIMUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable power PRIMUS	6.250.000	6.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
392	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable power PRIMUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable power PRIMUS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
393	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
394	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Caperuza	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
395	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regleta primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regleta primus	9.640.000	9.640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
396	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Regleta primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Regleta primus	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
397	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Valvula magnetica ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Valvula magnetica ILCA	3.930.000	3.930.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
398	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Valvula magnetica ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Valvula magnetica ILCA	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
399	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Neumatica PGMIE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Neumatica PGMIE	10.780.000	10.780.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
400	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Neumatica PGMIE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Neumatica PGMIE	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
401	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PCB AMO_MFM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PCB AMO_MFM	7.200.000	7.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
402	80111613-9999	Mano de obra por cambio de PCB AMO_MFM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de PCB AMO_MFM	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
403	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de AMO ILCA 2 PCB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de AMO ILCA 2 PCB	4.740.000	4.740.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
404	80111613-9999	Mano de obra por cambio de AMO ILCA 2 PCB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de AMO ILCA 2 PCB	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
405	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FlowPower	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de FlowPow	28.770.000	28.770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
406	80111613-9999	Mano de obra por cambio de FlowPower	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de FlowPower	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
407	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PIA2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PIA2	34.440.000	34.440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
408	80111613-9999	Mano de obra por cambio de PIA2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de PIA2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
409	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ILCA3 DUAL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de ILCA3 DUA	74.810.000	74.810.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
410	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ILCA3 DUAL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de ILCA3 DUAL	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
411	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajón Poblado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajón Poblado	10.010.000	10.010.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
412	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cajón Poblado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cajón Poblado	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
413	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador asm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador asm	68.940.000	68.940.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
414	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador asm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador asm	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
415	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque neumatico ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque neumatico ASM	9.580.000	9.580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
416	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bloque neumatico ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bloque neumatico ASM	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
417	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Cono VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Cono VGC	550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
418	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro Cono VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Filtro Cono VGC	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
419	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de 2/2 valvula de distribucion VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de 2/2 valvula de distribucion VGC	6.750.000	6.750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
420	80111613-9999	Mano de obra por cambio de 2/2 valvula de distribucion VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de 2/2 valvula de distribucion VGC	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
421	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lampara halogena	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lampara halogena	1.740.000	1.740.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
422	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Lampara halogena	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Lampara halogena	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
423	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conversion a mPGM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conversion a mPGM	7.220.000	7.220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
424	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conversion a mPGM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conversion a mPGM	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
425	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit equipamiento ventilacion avanzada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit equipamiento ventilacion avanzada	2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
426	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit equipamiento ventilacion avanzada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit equipamiento ventilacion avanzada	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
427	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Display DELTA XL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Display DELTA XL	19.720.000	19.720.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
428	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Display DELTA XL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Display DELTA XL	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
429	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa cargador C700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa cargador C700	900.000	900.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
430	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tapa cargador C700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tapa cargador C700	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
431	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza A107	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza A107	80.320.000	80.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
432	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pieza A107	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pieza A10	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
433	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Conexión de O2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Conexión de O2	7.710.000	7.710.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
434	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RS Conexión de O2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RS Conexión de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
435	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa aliment e interfaz IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa aliment e interfaz IDS	11.570.000	11.570.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
436	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa aliment e interfaz IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa aliment e interfaz IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
437	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector MIB-IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector MIB-IDS	2.320.000	2.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
438	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conector MIB-IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conector MIB-IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
439	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Cono A Conver	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Cono A Conver	36.470.000	36.470.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
440	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Cono A Conver	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Cono A Conver	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
441	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,5m x25uds	2.010.000	2.010.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
442	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,5m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
443	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,8m x25uds	2.010.000	2.010.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
444	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,8m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
445	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 2,5M x105uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 2,5M x105uds	880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
446	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 2,5M x105uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 2,5M x105uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
447	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	2.440.000	2.440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
448	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
449	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
450	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
451	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	2.130.000	2.130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
452	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
453	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
454	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
455	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset P/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset P/A	9.670.000	9.670.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
456	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Blueset P/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Blueset P/A	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
457	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset TA P/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset TA P/A	11.060.000	11.060.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
458	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Blueset TA P/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Blueset TA P/A	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
459	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset N	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset N	11.130.000	11.130.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
460	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Blueset N	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Blueset N	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
461	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 0,5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 0,5	1.640.000	1.640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
462	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 0,5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 0,5	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
463	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 1,5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 1,5	1.640.000	1.640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
464	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 1,5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 1,5	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
465	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 2,3	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 2,3	1.640.000	1.640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
466	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 2,3	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 2,3	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
467	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 3,0	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 3,0	1.640.000	1.640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
468	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 3,0	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 3,0	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
469	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pulmón de Prueba	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pulmón de Prueba	4.680.000	4.680.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
470	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pulmón de Prueba	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pulmón de Prueba	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
471	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 80 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 80 x 50 uds	2.630.000	2.630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
472	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SafeStar 80 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SafeStar 80 x 50 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
473	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 60 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 60 x 50 uds	2.330.000	2.330.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
474	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SafeStar 60 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SafeStar 60 x 50 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
475	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 55 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 55 x 50 uds	2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
476	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SafeStar 55 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SafeStar 55 x 50 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
477	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 00 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 00 x 20Uds	1.270.000	1.270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
478	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 00 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 00 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
479	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 01 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 01 x 20Uds	1.270.000	1.270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
480	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 01 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 01 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
481	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 02 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 02 x 20Uds	1.270.000	1.270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
482	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 02 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 02 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
483	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 03 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 03 x 20Uds	1.270.000	1.270.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
484	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 03 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 03 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

485	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 04 x 20Uds						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 04 x 20Uds	1.270.000	1.270.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
486	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 04 x 20Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 04 x 20Uds	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
487	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 05 x 20Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 05 x 20Uds	1.270.000	1.270.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
488	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 05 x 20Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 05 x 20Uds	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
489	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 06 x 20Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 06 x 20Uds	1.270.000	1.270.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
490	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 06 x 20Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 06 x 20Uds	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
491	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 00					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 00	550.000	550.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
492	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 00					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 00	400.000	400.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
493	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 0					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 0	550.000	550.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	

494	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 0						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 0	400.000	400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
495	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 01					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 01	550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
496	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 01					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 01	400.000	400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
497	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 02					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 02	550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
498	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 02					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 02	400.000	400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
499	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 03					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 03	550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
500	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 03					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 03	400.000	400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
501	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 04					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 04	550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
502	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 04					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 04	400.000	400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

503	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 05						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 05	550.000	550.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
504	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 05					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 05	400.000	400.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
505	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds	550.000	550.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
506	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds	400.000	400.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
507	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds	550.000	550.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
508	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds	400.000	400.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
509	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® 800+ x 2Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® 800+ x 2Uds	1.190.000	1.190.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
510	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Drägersorb® 800+ x 2Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Drägersorb® 800+ x 2Uds	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
511	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® Free x 2 Uds					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® Free x 2 Uds	1.640.000	1.640.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	

512	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Drägerorb® Free x 2 Uds						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Drägerorb® Free x 2 Uds	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
513	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Abridor para garrafas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Abridor para garrafas	550.000	550.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
514	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Abridor para garrafas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Abridor para garrafas	400.000	400.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
515	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Multimed plus quirófano					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Multimed plus quirófano	12.200.000	12.200.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
516	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Multimed plus quirófano					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Multimed plus quirófano	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
517	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Banda montaje de pod MULTIMED12					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Banda montaje de pod MULTIMED12	650.000	650.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
518	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Banda montaje de pod MULTIMED12					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Banda montaje de pod MULTIMED12	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
519	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mount Clamp Pods Multi Pos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mount Clamp Pods Multi Pos	2.000.000	2.000.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
520	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mount Clamp Pods Multi Pos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Mount Clamp Pods Multi Pos	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	

521	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 3 derivadas						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 3 derivadas	3.200.000	3.200.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
522	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 3 derivadas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 3 derivadas	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
523	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 5 derivadas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 5 derivadas	4.440.000	4.440.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
524	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 5 derivadas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 5 derivadas	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
525	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 6 derivadas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 6 derivadas	5.370.000	5.370.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
526	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 6 derivadas					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 6 derivadas	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
527	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrodo ECG neonatos 300u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrodo ECG neonatos 300u	7.670.000	7.670.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
528	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Electrodo ECG neonatos 300u					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Electrodo ECG neonatos 300u	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
529	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio ECG Neo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio ECG Neo	2.010.000	2.010.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

530	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio ECG Neo						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio ECG Neo	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
531	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador Electrodo Neo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador Electrodo Neo	2.440.000	2.440.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
532	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador Electrodo Neo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador Electrodo Neo	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
533	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extensor ECG					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extensor ECG	3.560.000	3.560.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
534	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extensor ECG					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Extensor ECG	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
535	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 1,2m					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 1,2m	3.240.000	3.240.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
536	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 1,2m					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 1,2m	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
537	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 3m					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 3m	4.420.000	4.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
538	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 3m					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 3m	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

539	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto	2.630.000	2.630.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
540	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
541	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.	5.860.000	5.860.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
542	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
543	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.	5.430.000	5.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
544	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
545	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.	6.650.000	6.650.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
546	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
547	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.	5.860.000	5.860.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

548	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
549	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.	6.210.000	6.210.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
550	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
551	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.	6.370.000	6.370.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
552	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
553	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Adaptador RD-SET a LNCS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Adaptador RD-SET a LNCS	7.000.000	7.000.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
554	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Adaptador RD-SET a LNCS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Adaptador RD-SET a LNCS	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
555	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS	6.940.000	6.940.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
556	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS	600.000	600.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	

557	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto	6.370.000	6.370.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
558	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
559	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño	7.830.000	7.830.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
560	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
561	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto	8.120.000	8.120.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
562	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
563	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto	6.290.000	6.290.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
564	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto	600.000	600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
565	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	12.630.000	12.630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
566	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
567	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	5.720.000	5.720.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
568	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
569	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	8.010.000	8.010.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
570	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
571	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	10.090.000	10.090.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
572	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
573	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	10.230.000	10.230.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
574	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
575	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds	7.220.000	7.220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
576	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
577	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds	12.000.000	12.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
578	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
579	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable en Y de temperatura				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable en Y de temperatura	5.960.000	5.960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
580	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable en Y de temperatura				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable en Y de temperatura	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
581	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos	4.540.000	4.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
582	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
583	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos 3m	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos 3m	4.800.000	4.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
584	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos 3m	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos 3m	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
585	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico	4.540.000	4.540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
586	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
587	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico 3m	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico 3m	4.800.000	4.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
588	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico 3m	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico 3m	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
589	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP	1.830.000	1.830.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
590	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
591	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP neonato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP neonato	1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
592	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP neonato	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP neonato	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
593	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XXS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XXS	710.000	710.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
594	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XXS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XXS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
595	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XS	710.000	710.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
596	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
597	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP S	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP S	820.000	820.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
598	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP S	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP S	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
599	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M	820.000	820.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
600	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
601	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M+	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M+	820.000	820.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
602	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M+	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M+	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
603	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M++	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M++	930.000	930.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
604	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M++	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M++	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
605	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L	930.000	930.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
606	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
607	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L+	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L+	930.000	930.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
608	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L+	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L+	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
609	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XL	1.170.000	1.170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
610	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XL	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
611	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 1 10u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 1 10u	1.920.000	1.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
612	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 1 10u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 1 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
613	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 2 10u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 2 10u	1.920.000	1.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
614	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 2 10u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 2 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
615	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 3 10u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 3 10u	1.920.000	1.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
616	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 3 10u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 3 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
617	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 4 10u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 4 10u	1.920.000	1.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
618	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 4 10u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 4 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
619	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 5 10u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 5 10u	1.920.000	1.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
620	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 5 10u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 5 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
621	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador en Y IBP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador en Y IBP	6.390.000	6.390.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
622	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador en Y IBP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador en Y IBP	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
623	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio IBP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio IBP	6.370.000	6.370.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
624	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio IBP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio IBP	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
625	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Transductor IBP x 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Transductor IBP x 5 uds	6.330.000	6.330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
626	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Transductor IBP x 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Transductor IBP x 5 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
627	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Bis Pod	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Bis Pod	96.860.000	96.860.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
628	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Infinity Bis Pod	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Infinity Bis Pod	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
629	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Trident Pod	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Trident Pod	61.520.000	61.520.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
630	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Infinity Trident Pod	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Infinity Trident Pod	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
631	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza Carro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza Carro Primus	2.500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
632	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pieza Carro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pieza Carro Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
633	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector de Tarjeta Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector de Tarjeta Primus	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
634	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conector de Tarjeta Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conector de Tarjeta Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
635	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba KNF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba KNF	6.150.000	6.150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
636	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bomba KNF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bomba KNF	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
637	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit sist. resp. 2 años Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit sist. resp. 2 años Primus	2.950.000	2.950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
638	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit sist. resp. 2 años Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit sist. resp. 2 años Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
639	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Ventilador Papst	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Ventilador Papst		2.760.000	2.760.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
640	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Ventilador Papst	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Ventilador Papst	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
641	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	6.560.000	6.560.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
642	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
643	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	12.800.000	12.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
644	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
645	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión del sistema de suministro central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión del sistema de suministro central	11.220.000	11.220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
646	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de presión del sistema de suministro central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de presión del sistema de suministro central	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
647	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff alto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff alto	7.740.000	7.740.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
648	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff alto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff alto	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
649	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff bajo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff bajo	10.870.000	10.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
650	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff bajo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff bajo	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
651	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de la presión absoluta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de la presión absoluta	11.700.000	11.700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
652	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de la presión absoluta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de la presión absoluta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
653	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión de la botella	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión de la botella	10.300.000	10.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
654	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de presión de la botella	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de presión de la botella	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
655	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula PEEP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula PEEP	27.700.000	27.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
656	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula PEEP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula PEEP	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
657	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba cpl	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba cpl	14.200.000	14.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
658	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bomba cpl	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bomba cpl	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
659	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor	2.150.000	2.150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
660	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
661	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
662	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de junta	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
663	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
664	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
665	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador del mixer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador del mixer	3.660.000	3.660.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
666	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador del mixer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador del mixer	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
667	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Pba VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Pba VGC	24.100.000	24.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
668	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta Pba VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta Pba VGC	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
669	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador, cpl.	5.300.000	5.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
670	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador, cpl.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
671	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula de limitación de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	limitación de presión	4.550.000	4.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
672	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula de limitación de presión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula de limitación de presión	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
673	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque de Alimentación	34.200.000	34.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
674	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bloque de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bloque de Alimentación	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
675	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula	11.300.000	11.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
676	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
677	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado Primus	48.000.000	48.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
678	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Teclado Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Teclado Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
679	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pba mixer2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pba mixer2	19.150.000	19.150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
680	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pba mixer2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pba mixer2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
681	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés cables sensor de flujo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés cables sensor de flujo	2.670.000	2.670.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
682	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Arnés cables sensor de flujo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Arnés cables sensor de flujo	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
683	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula distribuidora de 2/2 vías	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula distribuidora de 2/2 vías	6.320.000	6.320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
684	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula distribuidora de 2/2 vías	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula distribuidora de 2/2 vías	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
685	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor del VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor del VGC	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
686	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor del VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor del VGC	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
687	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta del VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta del VGC	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
688	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de junta del VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de junta del VGC	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
689	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	26.750.000	26.750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
690	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
691	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	6.360.000	6.360.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
692	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
693	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	2.350.000	2.350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
694	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
695	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de seguridad	13.330.000	13.330.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
696	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería de seguridad	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
697	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIOS Batería CR2032	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIOS Batería CR2032	2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
698	80111613-9999	Mano de obra por cambio de BIOS Batería CR2032	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de BIOS Batería CR2032	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
699	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Waterlock 2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Waterlock 2	2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
700	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Waterlock 2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Waterlock 2	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
701	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula magnética, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula magnética, cpl.	5.220.000	5.220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
702	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula magnética, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula magnética, cpl	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
703	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, tapa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, tapa	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
704	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Membrana, tapa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Membrana, tapa	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
705	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, pistón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, pistón	4.300.000	4.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
706	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Membrana, pistón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Membrana, pistó	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
707	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema respiratorio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema respiratorio	93.890.000	93.890.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
708	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema respiratorio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sistema respiratorio Cantidad: 1 Unidad de Medida: Unidad	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
709	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Sevoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Sevoflurano	79.200.000	79.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
710	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Sevoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Sevoflurano	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
711	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Isoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Isoflurano	79.200.000	79.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
712	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Isoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Isoflurano	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
713	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	4.270.000	4.270.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
714	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
715	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de O2 PATO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de O2 PATO	28.320.000	28.320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
716	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de O2 PATO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de O2 PATO	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
717	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Trampa de Agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Trampa de Agua	2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
718	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Soporte de Trampa de Agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte de Trampa de Agua	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
719	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de T.C.I. Mops	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de T.C.I. Mops	14.760.000	14.760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
720	80111613-9999	Mano de obra por cambio de T.C.I. Mops	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de T.C.I. Mops	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
721	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta AMO Flow ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta AMO Flow ILCA	6.650.000	6.650.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
722	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta AMO Flow ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta AMO Flow ILCA	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
723	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de El cuadro de circuitos AMO O2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de El cuadro de circuitos AMO O2	17.460.000	17.460.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
724	80111613-9999	Mano de obra por cambio de El cuadro de circuitos AMO O2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de El cuadro de circuitos AMO O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
725	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor ILCA	12.070.000	12.070.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
726	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor ILCA	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
727	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabeza de sensor ILCA2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabeza de sensor ILCA2	77.300.000	77.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
728	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cabeza de sensor ILCA2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cabeza de sensor ILCA2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
729	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando rotatorio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando rotatorio	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
730	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mando rotatorio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Mando rotatorio	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
731	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit conv. pantalla Chimei	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit conv. pantalla Chimei	33.270.000	33.270.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
732	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit conv. pantalla Chimei	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit conv. pantalla Chimei	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
733	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro (37 mm)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro (37 mm)	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
734	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro (37 mm)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Filtro (37 mm)	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
735	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego Línea de Prueba x10 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego Línea de Prueba x10 uds	2.220.000	2.220.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
736	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego Línea de Prueba x10 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego Línea de Prueba x10 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
737	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contenedor absorbedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contenedor absorbedor	5.550.000	5.550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
738	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contenedor absorbedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Contenedor absorbedor	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
739	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Inserto de absorbedor completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Inserto de absorbedor completo	4.510.000	4.510.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
740	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Inserto de absorbedor completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Inserto de absorbedor completo	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
741	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa Calentadora Completa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa Calentadora Completa	53.150.000	53.150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
742	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa Calentadora Completa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa Calentadora Completa	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
743	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Laminilla de válvula	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Laminilla de válvula	31.750.000	31.750.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
744	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Laminilla de válvula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Laminilla de válvula	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
745	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para O2	18.600.000	18.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
746	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para O2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
747	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para N2O	18.600.000	18.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
748	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para N2O	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
749	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara halógena 12V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara halógena 12V	9.060.000	9.060.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
750	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Lámpara halógena 12V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Lámpara halógena 12V	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
751	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de O2	3.800.000	3.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
752	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
753	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de N2O	3.800.000	3.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
754	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de N2O	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
755	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Aire	3.800.000	3.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
756	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de Aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de Aire	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
757	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de O2	18.600.000	18.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
758	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Reductor de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Reductor de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
759	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de N2O	18.600.000	18.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
760	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Reductor de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Reductor de N2O	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
761	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Flexible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Flexible	20.950.000	20.950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
762	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazo Flexible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo Flexible	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
763	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajonera Completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajonera Completa	36.570.000	36.570.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
764	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cajonera Completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cajonera Completa	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
765	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Soporte	12.870.000	12.870.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
766	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazo Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo Soporte	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
767	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rail GCX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rail GCX	3.210.000	3.210.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
768	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rail GCX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Rail GCX	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
769	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de rieles	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de rieles	5.920.000	5.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
770	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador de rieles	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador de rieles	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
771	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja O2	3.860.000	3.860.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
772	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Caja O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Caja O2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
773	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flujómetro de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flujómetro de O2	9.490.000	9.490.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
774	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Flujómetro de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Flujómetro de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
775	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador M34	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador M34	2.300.000	2.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
776	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador M34	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador M34	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
777	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS asidero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS asidero	2.660.000	2.660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
778	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RS asidero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RS asidero	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
779	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de Energía Ininterrumpida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de Energía Ininterrumpida	4.500.000	4.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
780	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema de Energía Ininterrumpida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sistema de Energía Ininterrumpida	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
781	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de Seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de Seguridad	13.350.000	13.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
782	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería de Seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería de Seguridad	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
783	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS mejorado M14.5/7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS mejorado M14.5/7	2.600.000	2.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
784	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable LVDS mejorado M14.5/7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable LVDS mejorado M14.5/7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
785	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/7	3.160.000	3.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
786	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
787	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubiertas laterales M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubiertas laterales M14.7	4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
788	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubiertas laterales M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubiertas laterales M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
789	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de alarma PCB M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de alarma PCB M14.7	4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
790	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Lámpara de alarma PCB M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Lámpara de alarma PCB M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
791	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta M14.7	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
792	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubierta M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
793	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de servicio IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de servicio IT	18.350.000	18.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
794	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta de servicio IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de servicio IT	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
795	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de M14 Tarjeta inteligente programada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de M14 Tarjeta inteligente programada	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
796	80111613-9999	Mano de obra por cambio de M14 Tarjeta inteligente programada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de M14 Tarjeta inteligente programada	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
797	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	2.250.000	2.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
798	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
799	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de disco duro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de disco duro	7.660.000	7.660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
800	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de disco duro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conjunto de disco duro	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
801	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7	68.200.000	68.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
802	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
803	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7 C2D	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7 C2D	95.150.000	95.150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
804	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7 C2D	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7 C2D	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
805	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	4.960.000	4.960.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
806	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
807	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	5.730.000	5.730.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
808	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
809	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Altavoz	3.330.000	3.330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
810	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego de Altavoz	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
811	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado posterior M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado posterior M14.7	4.290.000	4.290.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
812	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Carcasa lado posterior M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Carcasa lado posterior M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
813	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de inversor M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de inversor M14.7	7.090.000	7.090.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
814	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta de inversor M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de inversor M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
815	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de LC Display M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de LC Display M14.7	19.070.000	19.070.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
816	80111613-9999	Mano de obra por cambio de LC Display M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de LC Display M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
817	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC M14.7 PowerView	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC M14.7 PowerView	15.590.000	15.590.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
818	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla LC M14.7 PowerView	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla LC M14.7 PowerView	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
819	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla táctil M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla táctil M14.7	9.700.000	9.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
820	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla táctil M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla táctil M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
821	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado frontal M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado frontal M14.7	6.590.000	6.590.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
822	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Carcasa lado frontal M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Carcasa lado frontal M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
823	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando giratorio C700	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando giratorio C700	3.900.000	3.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
824	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mando giratorio C700	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Mando giratorio C700	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
825	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de alimentación de red	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de alimentación de red	2.210.000	2.210.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
826	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de alimentación de red	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conjunto de alimentación de red	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
827	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	4.100.000	4.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
828	80111613-9999	Mano de obra por cambio de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
829	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de carcasa M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de carcasa M14.7	9.920.000	9.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
830	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de carcasa M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego de carcasa M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
831	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Puente de salida analógica Cbl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Puente de salida analógica Cbl	4.190.000	4.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
832	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Puente de salida analógica Cbl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Puente de salida analógica Cbl	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
833	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Kappa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Kappa	4.190.000	4.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
834	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Etiqueta Kappa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Etiqueta Kappa	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
835	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería Interna para SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería Interna para SC8000	5.400.000	5.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
836	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería Interna para SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería Interna para SC8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
837	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A110 i/o SC8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A110 i/o SC8001	90.200.000	90.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
838	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa A110 i/o SC8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa A110 i/o SC8001	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
839	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SC8K A102-104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SC8K A102-104	78.800.000	78.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
840	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa SC8K A102-104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa SC8K A102-104	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
841	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A106 Kappa RoHS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A106 Kappa RoHS	77.280.000	77.280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
842	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa A106 Kappa RoHS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa A106 Kappa RoHS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
843	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	98.970.000	98.970.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
844	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
845	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta E/M A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta E/M A107	78.800.000	78.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
846	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta E/M A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta E/M A107	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
847	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza NBP SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza NBP SC 8000	33.380.000	33.380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
848	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pieza NBP SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pieza NBP SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
849	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero	6.120.000	6.120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
850	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel trasero	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
851	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador de repuesto para SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador de repuesto para SC 8000	3.260.000	3.260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
852	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador de repuesto para SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador de repuesto para SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
853	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de entrada de arnés P / S	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de entrada de arnés P / S	5.240.000	5.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
854	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo de entrada de arnés P / S	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo de entrada de arnés P / S	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
855	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación SC 8000	21.650.000	21.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
856	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
857	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Parte superior SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Parte superior SC 8001	9.880.000	9.880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
858	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Parte superior SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Parte superior SC 8001	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
859	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor codificador SC5/6/7/9	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor codificador SC5/6/7/9	6.220.000	6.220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
860	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Interruptor codificador SC5/6/7/9	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Interruptor codificador SC5/6/7/9	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
861	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón giratorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón giratorio	3.220.000	3.220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
862	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Botón giratorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Botón giratorio	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
863	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cobertor R393 SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cobertor R393 SC 8000	5.550.000	5.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
864	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cobertor R393 SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cobertor R393 SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
865	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	28.150.000	28.150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
866	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
867	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés de potencia SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés de potencia SC 8001	7.720.000	7.720.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
868	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Arnés de potencia SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Arnés de potencia SC 8001	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
869	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz SC 8/9000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz SC 8/9000	2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
870	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Altavoz SC 8/9000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Altavoz SC 8/9000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
871	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable 14P ISD ADV COM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable 14P ISD ADV COM	6.250.000	6.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
872	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable 14P ISD ADV COM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable 14P ISD ADV COM	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
873	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero W / ADV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero W / ADV	9.590.000	9.590.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
874	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel trasero W / ADV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel trasero W / ADV	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
875	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Interconexión Ethernet	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Interconexión Ethernet	8.780.000	8.780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
876	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable de Interconexión Ethernet	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable de Interconexión Ethernet	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
877	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa IDS Adv comm PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa IDS Adv comm PCB	76.580.000	76.580.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
878	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa IDS Adv comm PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa IDS Adv comm PCB	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
879	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SHP Opt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SHP Opt	32.020.000	32.020.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
880	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa SHP Opt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa SHP Opt	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
881	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Can Adv/com	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Can Adv/com	5.790.000	5.790.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
882	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Can Adv/com	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Can Adv/com	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
883	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Estera Filtrante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Estera Filtrante	2	2

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
884	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Estera Filtrante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Estera Filtrante	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
885	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Primus	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
886	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Filtro Primus	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
887	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tejido metálico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tejido metálico	2.150.000	2.150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
888	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tejido metálico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tejido metálico	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
889	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Junta tórica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Junta tórica	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
890	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Junta tórica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Junta tórica	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
891	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Nafion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Nafion	2.830.000	2.830.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
892	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de Nafion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de Nafion	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
893	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de batería Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de batería Primus	6.400.000	6.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
894	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit de batería Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de batería Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
895	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integrado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integrado	44.700.000	44.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
896	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IDS Integrado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de IDS Integrado	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
897	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de poder IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de poder IDS	8.840.000	8.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
898	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de poder IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Unidad de poder IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
899	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación de escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación de escritorio	4.110.000	4.110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
900	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación de escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación de escritorio	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
901	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector IDS	5.650.000	5.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
902	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conector IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conector IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
903	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pie de Goma	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pie de Goma	2.320.000	2.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
904	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pie de Goma	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pie de Goma	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
905	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit SC8000	3.680.000	3.680.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
906	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit SC8000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
907	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte Alimentación	2.490.000	2.490.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
908	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Soporte Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte Alimentación	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
909	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable MIB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable MIB	3.760.000	3.760.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
910	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable MIB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable MIB	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
911	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flex ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flex ASSY	16.300.000	16.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
912	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Flex ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Flex ASSY	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
913	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Suministro Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Suministro Eléctrico	4.390.000	4.390.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
914	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Suministro Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Suministro Eléctrico	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
915	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo NIBP SC7000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo NIBP SC7000	35.410.000	35.410.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
916	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Modulo NIBP SC7000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Modulo NIBP SC7000	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
917	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoplamiento Dock Station	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoplamiento Dock Station	23.280.000	23.280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
918	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Acoplamiento Dock Station	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Acoplamiento Dock Station	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
919	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Protector contra líquido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Protector contra líquido	3.460.000	3.460.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
920	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Protector contra líquido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Protector contra líquido	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
921	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Retroiluminación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Retroiluminación	12.990.000	12.990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
922	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Retroiluminación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Retroiluminación	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
923	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego SC 7K/9KXL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego SC 7K/9KXL	3.020.000	3.020.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
924	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego SC 7K/9KXL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego SC 7K/9KXL	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
925	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Convertidor Protocolo MIB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Convertidor Protocolo MIB	24.720.000	24.720.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
926	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Convertidor Protocolo MIB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Convertidor Protocolo MIB	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
927	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Kit plástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Kit plástico	7.300.000	7.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
928	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IDS Kit plástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de IDS Kit plástico	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
929	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	44.700.000	44.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
930	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
931	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIS Pic Cable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIS Pic Cable	5.730.000	5.730.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
932	80111613-9999	Mano de obra por cambio de BIS Pic Cable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de BIS Pic Cable	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
933	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón para tarjeta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón para tarjeta	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
934	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Botón para tarjeta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Botón para tarjeta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
935	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	antenimiento Correctivo con provisión de Tapa de Batería	4.170.000	4.170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
936	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tapa de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tapa de Batería	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
937	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LCD Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LCD Delta	50.250.000	50.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
938	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla LCD Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla LCD Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
939	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Izq	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Izq	5.670.000	5.670.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
940	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Izq	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Izq	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
941	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Asa Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Asa Delta	4.330.000	4.330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
942	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Asa Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Asa Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
943	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Marco Pantalla	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Marco Pantalla	21.140.000	21.140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
944	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Marco Pantalla	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Marco Pantalla	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
945	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta trasera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta trasera	5.140.000	5.140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
946	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubierta trasera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta trasera	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
947	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel Lateral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel Lateral	4.490.000	4.490.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
948	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel Lateral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel Lateral	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
949	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A200	36.510.000	36.510.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
950	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa A200	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
951	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Delta	4.090.000	4.090.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
952	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Etiqueta Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Etiqueta Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
953	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Izq.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Izq.	5.710.000	5.710.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
954	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Izq.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Izq.	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
955	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Top Cover IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Top Cover IDS	13.950.000	13.950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
956	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Top Cover IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Top Cover IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
957	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Plástico IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Plástico IDS	7.300.000	7.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
958	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Plástico IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Plástico IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
959	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Puerta IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Puerta IDS	9.700.000	9.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
960	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Puerta IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Puerta IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
961	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Batería	3.510.000	3.510.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
962	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable de Batería	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
963	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de E/M Spr Upg Delta A103-A104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de E/M Spr Upg Delta A103-A104	100.480.000	100.480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
964	80111613-9999	Mano de obra por cambio de E/M Spr Upg Delta A103-A104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de E/M Spr Upg Delta A103-A104	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
965	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Suministro de Energía IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Suministro de Energía IDS	8.840.000	8.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
966	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Suministro de Energía IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Suministro de Energía IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
967	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pod Hemo Quad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pod Hemo Quad	24.410.000	24.410.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
968	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pod Hemo Quad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pod Hemo Quad	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
969	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable BisX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable BisX	23.070.000	23.070.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
970	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable BisX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable BisX	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
971	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Y CO2 analog	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Y CO2 analog	8.950.000	8.950.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
972	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Y CO2 analog	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Y CO2 analog	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
973	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador IBP 7 Pin	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador IBP 7 Pin	8.620.000	8.620.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
974	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador IBP 7 Pin	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador IBP 7 Pin	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
975	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Control A105	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Control A105	85.090.000	85.090.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
976	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta Control A105	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta Control A105	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
977	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SFLX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SFLX	3.990.000	3.990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
978	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable SFLX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable SFLX	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
979	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel/Lente Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel/Lente Delta	14.010.000	14.010.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
980	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel/Lente Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel/Lente Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
981	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC Delta NS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC Delta NS	22.710.000	22.710.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
982	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla LC Delta NS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla LC Delta NS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
983	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de A106 Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de A106 Delta	78.870.000	78.870.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
984	80111613-9999	Mano de obra por cambio de A106 Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de A106 Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
985	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta panel frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta panel frontal	11.220.000	11.220.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
986	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta panel frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta panel frontal	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
987	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Frontal	49.420.000	49.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
988	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Frontal	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
989	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Derecho	2.570.000	2.570.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
990	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Derecho	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
991	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pivot Horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pivot Horizontal	11.610.000	11.610.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
992	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pivot Horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pivot Horizontal	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
993	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SPR A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SPR A107	78.730.000	78.730.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
994	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SPR A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SPR A107	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
995	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	6.470.000	6.470.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
996	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
997	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa C.I. MoBi4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa C.I. MoBi4	43.120.000	43.120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
998	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa C.I. MoBi4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa C.I. MoBi4	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
999	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz	2.980.000	2.980.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1000	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Altavoz	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1001	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería litio mobi	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería litio mobi	2.390.000	2.390.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1002	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería litio mobi	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería litio mobi	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1003	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Codificador de eje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Codificador de eje	4.050.000	4.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1004	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Codificador de eje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Codificador de eje	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1005	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego visualización Chimei	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego visualización Chimei	25.490.000	25.490.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1006	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego visualización Chimei	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego visualización Chimei Cantidad:1 Unidad de Medida: Unidad	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1007	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sonda termosensible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sonda termosensible	3.800.000	3.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1008	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sonda termosensible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sonda termosensible	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1009	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PBA cpu mixer/VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PBA cpu mixer/VGC	20.080.000	20.080.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1010	80111613-9999	Mano de obra por cambio de PBA cpu mixer/VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de PBA cpu mixer/VGC	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1011	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Depósito compl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Depósito compl.	6.750.000	6.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1012	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Depósito compl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Depósito compl	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1013	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable power PRIMUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable power PRIMUS	7.750.000	7.750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1014	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable power PRIMUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable power PRIMUS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1015	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1016	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Caperuza	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1017	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regleta primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regleta primus	11.140.000	11.140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1018	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Regleta primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Regleta primus	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1019	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Valvula magnetica ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Valvula magnetica ILCA	5.430.000	5.430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1020	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Valvula magnetica ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Valvula magnetica ILCA	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1021	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Neumatica PGMIE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Neumatica PGMIE	12.280.000	12.280.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1022	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Neumatica PGMIE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Neumatica PGMIE	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1023	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PCB AMO_MFM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PCB AMO_MFM	8.700.000	8.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1024	80111613-9999	Mano de obra por cambio de PCB AMO_MFM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de PCB AMO_MFM	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1025	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de AMO ILCA 2 PCB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de AMO ILCA 2 PCB	6.240.000	6.240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1026	80111613-9999	Mano de obra por cambio de AMO ILCA 2 PCB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de AMO ILCA 2 PCB	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1027	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FlowPower	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de FlowPower	30.270.000	30.270.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1028	80111613-9999	Mano de obra por cambio de FlowPower	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de FlowPower	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1029	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PIA2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PIA2	35.940.000	35.940.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1030	80111613-9999	Mano de obra por cambio de PIA2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de PIA2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1031	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ILCA3 DUAL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de ILCA3 DUAL	76.310.000	76.310.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1032	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ILCA3 DUAL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de ILCA3 DUAL	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1033	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajón Poblado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajón Poblado	11.510.000	11.510.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1034	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cajón Poblado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cajón Poblado	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1035	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador asm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador asm	70.440.000	70.440.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1036	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador asm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador asm	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1037	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque neumático ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque neumático ASM	11.080.000	11.080.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1038	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bloque neumático ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bloque neumático ASM	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1039	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Cono VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Cono VGC	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1040	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro Cono VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Filtro Cono VGC	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1041	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de 2/2 valvula de distribucion VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de 2/2 valvula de distribucion VGC	8.250.000	8.250.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1042	80111613-9999	Mano de obra por cambio de 2/2 valvula de distribucion VGC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	ano de obra por cambio de 2/2 valvula de distribucion VGC	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1043	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lampara halogena	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lampara halogena	3.240.000	3.240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1044	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Lampara halogena	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Lampara halogena	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1045	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conversion a mPGM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conversion a mPGM	8.720.000	8.720.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1046	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conversion a mPGM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conversion a mPGM	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1047	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit equipamiento ventilacion avanzada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit equipamiento ventilacion avanzada	3.500.000	3.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1048	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit equipamiento ventilacion avanzada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit equipamiento ventilacion avanzada	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1049	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Display DELTA XL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Display DELTA XL	21.220.000	21.220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1050	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Display DELTA XL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Display DELTA XL	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1051	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa cargador C700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa cargador C700	2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1052	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tapa cargador C700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tapa cargador C700	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1053	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza A107	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza A107	81.820.000	81.820.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1054	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pieza A107	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pieza A107	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1055	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Conexión de O2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Conexión de O2	9.210.000	9.210.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1056	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RS Conexión de O2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RS Conexión de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1057	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa aliment e interfaz IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa aliment e interfaz IDS	13.070.000	13.070.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1058	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa aliment e interfaz IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa aliment e interfaz IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1059	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector MIB-IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector MIB-IDS	3.820.000	3.820.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1060	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conector MIB-IDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conector MIB-IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1061	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Cono A Conver	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Cono A Conver	37.970.000	37.970.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1062	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Cono A Conver	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Cono A Conver	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1063	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,5m x25uds	3.510.000	3.510.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1064	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,5m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1065	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,8m x25uds	3.510.000	3.510.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1066	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,8m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1067	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 2,5M x105uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 2,5M x105uds	2.380.000	2.380.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1068	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 2,5M x105uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 2,5M x105uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1069	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	3.940.000	3.940.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1070	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1071	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1072	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1073	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1074	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1075	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1076	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1077	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset P/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset P/A	11.170.000	11.170.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1078	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Blueset P/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Blueset P/A	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1079	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset TA P/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset TA P/A	12.560.000	12.560.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1080	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Blueset TA P/A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Blueset TA P/A	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1081	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset N	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset N	12.630.000	12.630.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1082	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Blueset N	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Blueset N	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1083	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 0,5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 0,5	3.140.000	3.140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1084	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 0,5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 0,5	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1085	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 1,5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 1,5	3.140.000	3.140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1086	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 1,5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 1,5	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1087	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 2,3	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 2,3	3.140.000	3.140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1088	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 2,3	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 2,3	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1089	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 3,0	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 3,0	3.140.000	3.140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1090	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 3,0	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 3,0	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1091	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pulmón de Prueba	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pulmón de Prueba	6.180.000	6.180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1092	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pulmón de Prueba	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pulmón de Prueba	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1093	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 80 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 80 x 50 uds	4.130.000	4.130.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1094	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SafeStar 80 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SafeStar 80 x 50 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1095	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 60 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 60 x 50 uds	3.830.000	3.830.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1096	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SafeStar 60 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SafeStar 60 x 50 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1097	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 55 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 55 x 50 uds	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1098	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SafeStar 55 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SafeStar 55 x 50 ud	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1099	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 00 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 00 x 20Uds	2.770.000	2.770.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1100	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 00 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 00 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 01 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 01 x 20Uds	2.770.000	2.770.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1102	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 01 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 01 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 02 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 02 x 20Uds	2.770.000	2.770.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1104	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 02 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 02 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 03 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 03 x 20Uds	2.770.000	2.770.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1106	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 03 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 03 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 04 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 04 x 20Uds	2.770.000	2.770.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1108	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 04 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 04 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 05 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 05 x 20Uds	2.770.000	2.770.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1110	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 05 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 05 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 06 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 06 x 20Uds	2.770.000	2.770.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1112	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 06 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 06 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 00	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 00	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1114	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 00	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 00	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 0	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 0	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1116	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 0	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 0	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 01	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 01	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1118	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 01	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 01	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 02	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 02	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1120	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 02	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 02	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 03	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 03	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1122	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 03	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 03	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 04	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 04	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1124	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 04	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 04	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 05	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 05	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1126	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 05	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 05	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1128	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1130	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® 800+ x 2Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® 800+ x 2Uds	2.690.000	2.690.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1132	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Drägersorb® 800+ x 2Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Drägersorb® 800+ x 2Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® Free x 2 Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® Free x 2 Uds	3.140.000	3.140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1134	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Drägersorb® Free x 2 Uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Drägersorb® Free x 2 Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Abridor para garrafas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Abridor para garrafas	2.050.000	2.050.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1136	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Abridor para garrafas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Abridor para garrafas	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Multimed plus quirófano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Multimed plus quirófano	13.700.000	13.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1138	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Multimed plus quirófano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Multimed plus quirófano	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Banda montaje de pod MULTIMED12	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Banda montaje de pod MULTIMED12	2.150.000	2.150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1140	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Banda montaje de pod MULTIMED12	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Banda montaje de pod MULTIMED12	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mount Clamp Pods Multi Pos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mount Clamp Pods Multi Pos	3.500.000	3.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1142	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mount Clamp Pods Multi Pos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Mount Clamp Pods Multi Pos	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 3 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 3 derivadas	4.700.000	4.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1144	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 3 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 3 derivadas	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 5 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 5 derivadas	5.940.000	5.940.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1146	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 5 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 5 derivadas	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 6 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 6 derivadas	6.870.000	6.870.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1148	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 6 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 6 derivadas	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrodo ECG neonatos 300u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrodo ECG neonatos 300u	9.170.000	9.170.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1150	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Electrodo ECG neonatos 300u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Electrodo ECG neonatos 300u	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio ECG Neo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio ECG Neo	3.510.000	3.510.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1152	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio ECG Neo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio ECG Neo	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador Electrodo Neo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador Electrodo Neo	3.940.000	3.940.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1154	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador Electrodo Neo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador Electrodo Neo	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extensor ECG	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extensor ECG	5.060.000	5.060.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1156	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extensor ECG	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Extensor ECG	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 1,2m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 1,2m	4.740.000	4.740.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1158	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 1,2m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 1,2m	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 3m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 3m	5.920.000	5.920.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1160	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 3m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 3m	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto	4.130.000	4.130.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1162	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.	7.360.000	7.360.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1164	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.	6.930.000	6.930.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1166	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.	8.150.000	8.150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1168	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.	7.360.000	7.360.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1170	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.	7.710.000	7.710.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1172	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.	7.870.000	7.870.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1174	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Adaptador RD-SET a LNCS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Adaptador RD-SET a LNCS	8.500.000	8.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1176	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Adaptador RD-SET a LNCS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Adaptador RD-SET a LNCS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS	8.440.000	8.440.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1178	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto	7.870.000	7.870.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1180	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño	9.330.000	9.330.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1182	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto	9.620.000	9.620.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1184	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S - TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto	7.790.000	7.790.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1186	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	14.130.000	14.130.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1188	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	7.220.000	7.220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1190	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	9.510.000	9.510.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1192	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	600.000	600.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	11.590.000	11.590.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1194	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	11.730.000	11.730.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1196	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds	8.720.000	8.720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1198	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds	13.500.000	13.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1200	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable en Y de temperatura	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable en Y de temperatura	7.460.000	7.460.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1202	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable en Y de temperatura	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable en Y de temperatura	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos	6.040.000	6.040.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1204	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos 3m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos 3m	6.300.000	6.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1206	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos 3m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos 3m	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico	6.040.000	6.040.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1208	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico 3m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico 3m	6.300.000	6.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1210	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico 3m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico 3m	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP	3.330.000	3.330.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1212	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP neonato	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP neonato	3.100.000	3.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1214	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP neonato	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP neonato	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XXS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XXS	2.210.000	2.210.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1216	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XXS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XXS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XS	2.210.000	2.210.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1218	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP S	2.320.000	2.320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1220	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP S	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M	2.320.000	2.320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1222	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M+	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M +	2.320.000	2.320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1224	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M+	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M+	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M++	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M ++	2.430.000	2.430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1226	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M++	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M++	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L	2.430.000	2.430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1228	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L+	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L+	2.430.000	2.430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1230	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L+	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L+	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XL	2.670.000	2.670.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1232	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XL	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 1 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 1 10u	3.420.000	3.420.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1234	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 1 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 1 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 2 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 2 10u	3.420.000	3.420.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1236	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 2 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 2 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 3 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 3 10u	3.420.000	3.420.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1238	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 3 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 3 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 4 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 4 10u	3.420.000	3.420.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1240	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 4 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 4 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 5 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 5 10u	3.420.000	3.420.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1242	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 5 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 5 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador en Y IBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador en Y IBP	7.890.000	7.890.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1244	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador en Y IBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador en Y IBP	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio IBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio IBP	7.870.000	7.870.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1246	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio IBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio IBP	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Transductor IBP x 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Transductor IBP x 5 uds	7.830.000	7.830.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1248	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Transductor IBP x 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Transductor IBP x 5 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Bis Pod	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Bis Pod	98.360.000	98.360.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1250	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Infinity Bis Pod	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Infinity Bis Pod	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Trident Pod	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Trident Pod	63.020.000	63.020.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1252	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Infinity Trident Pod	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Infinity Trident Pod	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1253	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza Carro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza Carro Primus	4.000.000	4.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1254	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pieza Carro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pieza Carro Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1255	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector de Tarjeta Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector de Tarjeta Primus	4.500.000	4.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1256	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conector de Tarjeta Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conector de Tarjeta Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1257	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba KNF	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba KNF	7.650.000	7.650.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1258	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bomba KNF	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bomba KNF	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1259	73171602-006	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit sist. resp. 2 años Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Preventivo con provisión de Kit sist. resp. 2 años Primus	4.450.000	4.450.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1260	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit sist. resp. 2 años Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit sist. resp. 2 años Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1261	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Ventilador Papst	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Ventilador Papst	4.260.000	4.260.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1262	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Ventilador Papst	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Ventilador Papst	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1263	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	8.060.000	8.060.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1264	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 2/2 vías del Mixer	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1265	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	14.300.000	14.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1266	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula Distribuidora de 3/2 vías	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1267	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión del sistema de suministro central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión del sistema de suministro central	12.720.000	12.720.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1268	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de presión del sistema de suministro central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de presión del sistema de suministro central	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1269	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff alto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff alto	9.240.000	9.240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1270	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff alto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff alto	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff bajo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor Pdiff bajo	12.370.000	12.370.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1272	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff bajo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor Pdiff bajo	600.000	600.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1273	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de la presión absoluta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de la presión absoluta	13.200.000	13.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1274	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de la presión absoluta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de la presión absoluta	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión de la botella	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión de la botella	11.800.000	11.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1276	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de presión de la botella	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de presión de la botella	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1277	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula PEEP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula PEEP	29.200.000	29.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1278	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula PEEP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula PEEP	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba cpl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba cpl	15.700.000	15.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1280	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bomba cpl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bomba cpl	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1281	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor	3.650.000	3.650.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1282	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1284	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de junta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de junta	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1285	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	5.050.000	5.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1286	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador del mixer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador del mixer	5.160.000	5.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1288	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador del mixer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador del mixer	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1289	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Pba VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Pba VGC	25.600.000	25.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1290	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta Pba VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta Pba VGC	600.000	600.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador, cpl.	6.800.000	6.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1292	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador, cpl.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula de limitación de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula de limitación de presión	6.050.000	6.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1294	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula de limitación de presión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula de limitación de presión	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque de Alimentación	35.700.000	35.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1296	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bloque de Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bloque de Alimentación	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula	12.800.000	12.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1298	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1299	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado Primus	49.500.000	49.500.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1300	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Teclado Primus					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Teclado Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pba mixer2					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pba mixer2	20.650.000	20.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1302	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pba mixer2					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pba mixer2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1303	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés cables sensor de flujo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés cables sensor de flujo	4.170.000	4.170.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1304	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Arnés cables sensor de flujo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Arnés cables sensor de flujo	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1305	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula distribuidora de 2/2 vías					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula distribuidora de 2/2 vías	7.820.000	7.820.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1306	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula distribuidora de 2/2 vías					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula distribuidora de 2/2 vías	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1307	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor del VGC					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta del Absorbedor del VGC	4.340.000	4.340.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1308	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor del VGC					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta del Absorbedor del VGC	600.000	600.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1309	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta del VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de junta del VGC	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1310	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de junta del VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de junta del VGC	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1311	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	28.250.000	28.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1312	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de circuito impreso VGC Analog 2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1313	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	7.860.000	7.860.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1314	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería de ion de litio 5,9 Ah naranja	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1315	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	3.850.000	3.850.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1316	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo filtro aire NIBP 10 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo filtro aire NIBP 10 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1317	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de seguridad	14.830.000	14.830.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1318	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería de seguridad	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1319	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIOS Batería CR2032	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIOS Batería CR2032	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1320	80111613-9999	Mano de obra por cambio de BIOS Batería CR2032	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de BIOS Batería CR2032	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1321	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Waterlock 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Waterlock 2	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1322	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Waterlock 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Waterlock 2	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1323	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula magnética, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula magnética, cpl.	6.720.000	6.720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1324	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Válvula magnética, cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Válvula magnética, cpl.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1325	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, tapa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, tapa	5.240.000	5.240.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1326	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Membrana, tapa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Membrana, tapa	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1327	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, pistón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana, pistón	5.800.000	5.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1328	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Membrana, pistón	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Membrana, pistón	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1329	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema respiratorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema respiratorio	95.390.000	95.390.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1330	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema respiratorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sistema respiratorio	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1331	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Sevoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Sevoflurano	80.700.000	80.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1332	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Sevoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Sevoflurano	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1333	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Isoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Vapor 2000 Isoflurano	80.700.000	80.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1334	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Isoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Vapor 2000 Isofluran	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1335	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	5.770.000	5.770.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1336	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de Flujo Spirolog 5 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1337	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de O2 PATO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de O2 PATO	29.820.000	29.820.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1338	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de O2 PATO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de O2 PATO	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1339	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Trampa de Agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Trampa de Agua	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1340	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Soporte de Trampa de Agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte de Trampa de Agua	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1341	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de T.C.I. Mops	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de T.C.I. Mops	16.260.000	16.260.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1342	80111613-9999	Mano de obra por cambio de T.C.I. Mops	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de T.C.I. Mops	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1343	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta AMO Flow ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta AMO Flow ILCA	8.150.000	8.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1344	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta AMO Flow ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta AMO Flow ILCA	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1345	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de El cuadro de circuitos AMO O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de El cuadro de circuitos AMO O2	18.960.000	18.960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1346	80111613-9999	Mano de obra por cambio de El cuadro de circuitos AMO O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de El cuadro de circuitos AMO O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1347	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor ILCA	13.570.000	13.570.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1348	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor ILCA	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1349	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabeza de sensor ILCA2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabeza de sensor ILCA2	78.800.000	78.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1350	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cabeza de sensor ILCA2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cabeza de sensor ILCA2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1351	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando rotatorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando rotatorio	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1352	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mando rotatorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Mando rotatorio	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1353	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit conv. pantalla Chimei	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit conv. pantalla Chimei	34.770.000	34.770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1354	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit conv. pantalla Chimei	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit conv. pantalla Chimei	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1355	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro (37 mm)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro (37 mm)	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1356	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro (37 mm)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Filtro (37 mm)	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1357	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego Línea de Prueba x10 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego Línea de Prueba x10 uds	3.720.000	3.720.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1358	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego Línea de Prueba x10 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego Línea de Prueba x10 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1359	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contenedor absorbedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contenedor absorbedor	7.050.000	7.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1360	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Contenedor absorbedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Contenedor absorbedor Cantidad:1	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1361	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Inserto de absorbedor completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Inserto de absorbedor completo	6.010.000	6.010.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1362	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Inserto de absorbedor completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Inserto de absorbedor completo	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1363	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa Calentadora Completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa Calentadora Completa	54.650.000	54.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1364	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa Calentadora Completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa Calentadora Completa	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1365	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Laminilla de válvula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Laminilla de válvula	33.250.000	33.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1366	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Laminilla de válvula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Laminilla de válvula	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1367	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	antenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para O2	20.100.000	20.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1368	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1369	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regulador de Presión Electrónico para N2O	20.100.000	20.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1370	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Regulador de Presión Electrónico para N2O	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1371	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara halógena 12V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara halógena 12V	10.560.000	10.560.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1372	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Lámpara halógena 12V	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Lámpara halógena 12V	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1373	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de O2	5.300.000	5.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1374	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1375	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de N2O	5.300.000	5.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1376	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de N2O	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1377	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Aire	5.300.000	5.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1378	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de Aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de Aire	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1379	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de O2	20.100.000	20.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1380	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Reductor de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Reductor de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Reductor de N2O	20.100.000	20.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1382	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Reductor de N2O	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Reductor de N2O	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1383	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Flexible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Flexible	22.450.000	22.450.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1384	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazo Flexible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo Flexible	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1385	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajonera Completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajonera Completa	38.070.000	38.070.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1386	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cajonera Completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cajonera Completa	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1387	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo Soporte	14.370.000	14.370.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1388	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazo Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo Soporte	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1389	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rail GCX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rail GCX	4.710.000	4.710.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1390	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rail GCX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Rail GCX	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1391	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de rieles	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de rieles	7.420.000	7.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1392	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador de rieles	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador de rieles	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1393	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja O2	5.360.000	5.360.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1394	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Caja O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Caja O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1395	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flujómetro de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flujómetro de O2	10.990.000	10.990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1396	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Flujómetro de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Flujómetro de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1397	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador M34	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador M34	3.800.000	3.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1398	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador M34	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador M34	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1399	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS asidero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS asidero	4.160.000	4.160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1400	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RS asidero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RS asidero	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1401	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de Energía Ininterrumpida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de Energía Ininterrumpida	6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1402	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema de Energía Ininterrumpida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sistema de Energía Ininterrumpida	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1403	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de Seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de Seguridad	14.850.000	14.850.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1404	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería de Seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería de Seguridad	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1405	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS mejorado M14.5/7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS mejorado M14.5/7	4.100.000	4.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1406	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable LVDS mejorado M14.5/7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable LVDS mejorado M14.5/7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1407	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/7	4.660.000	4.660.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1408	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable LVDS 2.ª Gen M14.5/7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1409	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubiertas laterales M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubiertas laterales M14.7	5.500.000	5.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1410	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubiertas laterales M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubiertas laterales M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1411	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de alarma PCB M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de alarma PCB M14.7	5.500.000	5.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1412	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Lámpara de alarma PCB M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Lámpara de alarma PCB M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1413	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta M14.7	5.050.000	5.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1414	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubierta M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1415	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de servicio IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de servicio	19.850.000	19.850.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1416	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta de servicio IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de servicio IT	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1417	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de M14 Tarjeta inteligente programada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de M14 Tarjeta inteligente programada	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1418	80111613-9999	Mano de obra por cambio de M14 Tarjeta inteligente programada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de M14 Tarjeta inteligente programada	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1419	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	3.750.000	3.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1420	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta de cable de alim. M14.7 p. IT	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1421	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de disco duro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de disco duro	9.160.000	9.160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1422	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de disco duro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conjunto de disco duro	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1423	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7	69.700.000	69.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1424	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1425	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7 C2D	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta base M14.7 C2D	96.650.000	96.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1426	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7 C2D	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta base M14.7 C2D	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1427	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	6.460.000	6.460.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1428	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RAM Module 2 GB M14.5, M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1429	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	7.230.000	7.230.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1430	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RAM Module 4 GB M14.5, M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1431	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Altavoz	4.830.000	4.830.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1432	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego de Altavoz	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1433	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado posterior M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado posterior M14.7	5.790.000	5.790.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1434	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Carcasa lado posterior M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Carcasa lado posterior M14.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1435	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de inversor M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de inversor M14.7	8.590.000	8.590.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1436	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta de inversor M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de inversor M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1437	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de LC Display M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de LC Display M14.7	20.570.000	20.570.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1438	80111613-9999	Mano de obra por cambio de LC Display M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de LC Display M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1439	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC M14.7 PowerView	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC M14.7 PowerView	17.090.000	17.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1440	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla LC M14.7 PowerView	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla LC M14.7 PowerView	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1441	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla táctil M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla táctil M14.7	11.200.000	11.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1442	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla táctil M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla táctil M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1443	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado frontal M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa lado frontal M14.7	8.090.000	8.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1444	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Carcasa lado frontal M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Carcasa lado frontal M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1445	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando giratorio C700	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mando giratorio C700	5.400.000	5.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1446	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mando giratorio C700	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Mando giratorio C700	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1447	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de alimentación de red	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de alimentación de red	3.710.000	3.710.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1448	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de alimentación de red	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conjunto de alimentación de red	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1449	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	5.600.000	5.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1450	80111613-9999	Mano de obra por cambio de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de 120W Fuente de Alimentación de Escritorio	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1451	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de carcasa M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de carcasa M14.7	11.420.000	11.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1452	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego de carcasa M14.7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego de carcasa M14.7	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1453	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Puente de salida analógica Cbl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Puente de salida analógica Cbl	5.690.000	5.690.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1454	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Puente de salida analógica Cbl	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Puente de salida analógica Cbl	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1455	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Kappa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Kappa	5.690.000	5.690.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1456	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Etiqueta Kappa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Etiqueta Kappa	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1457	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería Interna para SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería Interna para SC8000	6.900.000	6.900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1458	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería Interna para SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería Interna para SC8000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1459	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A110 i/o SC8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A110 i/o SC8001	91.700.000	91.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1460	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa A110 i/o SC8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa A110 i/o SC8001	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1461	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SC8K A102-104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SC8K A102-104	80.300.000	80.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1462	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa SC8K A102-104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa SC8K A102-104	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1463	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A106 Kappa RoHS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A106 Kappa RoHS	78.780.000	78.780.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1464	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa A106 Kappa RoHS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa A106 Kappa RoHS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1465	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	100.470.000	100.470.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1466	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta A105 p. SC8/Kappa OXIS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1467	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta E/M A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta E/M A107	80.300.000	80.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1468	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta E/M A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta E/M A107	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1469	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza NBP SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza NBP SC 8000	34.880.000	34.880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1470	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pieza NBP SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pieza NBP SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1471	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero	7.620.000	7.620.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1472	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel trasero	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1473	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador de repuesto para SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador de repuesto para SC 8000	4.760.000	4.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1474	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador de repuesto para SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador de repuesto para SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1475	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de entrada de arnés P / S	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de entrada de arnés P / S	6.740.000	6.740.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1476	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo de entrada de arnés P / S	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo de entrada de arnés P / S	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1477	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación SC 8000	23.150.000	23.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1478	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1479	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Parte superior SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Parte superior SC 8001	11.380.000	11.380.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1480	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Parte superior SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Parte superior SC 8001	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1481	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor codificador SC5/6/7/9	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor codificador SC5/6/7/9	7.720.000	7.720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1482	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Interruptor codificador SC5/6/7/9	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Interruptor codificador SC5/6/7/9	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1483	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón giratorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón giratorio	4.720.000	4.720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1484	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Botón giratorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Botón giratorio	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1485	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cobertor R393 SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cobertor R393 SC 8000	7.050.000	7.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1486	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cobertor R393 SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cobertor R393 SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1487	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	29.650.000	29.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1488	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conjunto de bisel delantero SPR SC 8000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1489	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés de potencia SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arnés de potencia SC 8001	9.220.000	9.220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1490	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Arnés de potencia SC 8001	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Arnés de potencia SC 8001	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1491	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz SC 8/9000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz SC 8/9000	4.470.000	4.470.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1492	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Altavoz SC 8/9000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Altavoz SC 8/9000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1493	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable 14P ISD ADV COM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable 14P ISD ADV COM	7.750.000	7.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1494	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable 14P ISD ADV COM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable 14P ISD ADV COM	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1495	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero W / ADV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel trasero W / ADV	11.090.000	11.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1496	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel trasero W / ADV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel trasero W / ADV	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1497	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Interconexión Ethernet	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Interconexión Ethernet	10.280.000	10.280.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1498	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable de Interconexión Ethernet	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable de Interconexión Ethernet	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1499	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa IDS Adv comm PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa IDS Adv comm PCB	78.080.000	78.080.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1500	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa IDS Adv comm PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa IDS Adv comm PCB	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1501	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SHP Opt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa SHP Opt	33.520.000	33.520.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1502	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa SHP Opt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa SHP Opt	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1503	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Can Adv/com	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Can Adv/com	7.290.000	7.290.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1504	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Can Adv/com	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Can Adv/com	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1505	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Estera Filtrante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Estera Filtrante	3.850.000	3.850.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1506	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Estera Filtrante	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Estera Filtrante	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1507	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Primus	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1508	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Filtro Primus	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1509	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tejido metálico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tejido metálico	3.650.000	3.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1510	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tejido metálico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tejido metálico	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1511	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Junta tórica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Junta tórica	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1512	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Junta tórica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Junta tórica	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1513	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Nafion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Nafion	4.330.000	4.330.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1514	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguera de Nafion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguera de Nafion	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1515	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de batería Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de batería Primus	7.900.000	7.900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1516	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit de batería Primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de batería Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1517	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integrado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integrado	46.200.000	46.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1518	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IDS Integrado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de IDS Integrado	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1519	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de poder IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de poder IDS	10.340.000	10.340.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1520	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Unidad de poder IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Unidad de poder IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1521	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación de escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación de escritorio	5.610.000	5.610.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1522	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación de escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación de escritorio	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1523	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector IDS	7.150.000	7.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1524	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conector IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conector IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1525	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pie de Goma	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pie de Goma	3.820.000	3.820.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1526	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pie de Goma	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pie de Goma	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1527	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit SC8000	5.180.000	5.180.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1528	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit SC8000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit SC8000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1529	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte Alimentación	3.990.000	3.990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1530	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Soporte Alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte Alimentación	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1531	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable MIB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable MIB	5.260.000	5.260.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1532	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable MIB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable MIB	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1533	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flex ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flex ASSY	17.800.000	17.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1534	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Flex ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Flex ASSY	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1535	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Suministro Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Suministro Eléctrico	5.890.000	5.890.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1536	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Suministro Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Suministro Eléctrico	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1537	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo NIBP SC7000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo NIBP SC7000	36.910.000	36.910.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1538	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Modulo NIBP SC7000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Modulo NIBP SC7000	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1539	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoplamiento Dock Station	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoplamiento Dock Station	24.780.000	24.780.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1540	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Acoplamiento Dock Station	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Acoplamiento Dock Station	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1541	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Protector contra líquido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Protector contra líquido	4.960.000	4.960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1542	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Protector contra líquido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Protector contra líquido	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1543	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Retroiluminación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Retroiluminación	14.490.000	14.490.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1544	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Retroiluminación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Retroiluminación	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1545	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego SC 7K/9KXL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego SC 7K/9KXL	4.520.000	4.520.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1546	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego SC 7K/9KXL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego SC 7K/9KXL	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1547	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Convertidor Protocolo MIB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Convertidor Protocolo MIB	26.220.000	26.220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1548	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Convertidor Protocolo MIB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Convertidor Protocolo MIB	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1549	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Kit plástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Kit plástico	8.800.000	8.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1550	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IDS Kit plástico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de IDS Kit plástico	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1551	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	46.200.000	46.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1552	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de IDS Integr MIB & Cbl Mgmt Brkt	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1553	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIS Pic Cable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de BIS Pic Cable	7.230.000	7.230.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1554	80111613-9999	Mano de obra por cambio de BIS Pic Cable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de BIS Pic Cable	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1555	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón para tarjeta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón para tarjeta	3.700.000	3.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1556	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Botón para tarjeta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Botón para tarjeta	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1557	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa de Batería	5.670.000	5.670.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1558	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tapa de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tapa de Batería	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1559	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LCD Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LCD Delta	51.750.000	51.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1560	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla LCD Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla LCD Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1561	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Izq	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Izq	7.170.000	7.170.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1562	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Izq	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Izq	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1563	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Asa Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Asa Delta	5.830.000	5.830.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1564	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Asa Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Asa Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1565	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Marco Pantalla	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Marco Pantalla	22.640.000	22.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1566	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Marco Pantalla	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Marco Pantalla	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1567	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta trasera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta trasera	6.640.000	6.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1568	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cubierta trasera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta trasera	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1569	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel Lateral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel Lateral	5.990.000	5.990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1570	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel Lateral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel Lateral	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1571	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa A200	38.010.000	38.010.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1572	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa A200	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1573	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Etiqueta Delta	5.590.000	5.590.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1574	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Etiqueta Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Etiqueta Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1575	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Izq.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Izq	7.210.000	7.210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1576	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Izq.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Izq	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1577	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Top Cover IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Top Cover IDS	15.450.000	15.450.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1578	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Top Cover IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Top Cover IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1579	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Plástico IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Plástico IDS	8.800.000	8.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1580	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Plástico IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Plástico IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1581	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Puerta IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Puerta IDS	11.200.000	11.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1582	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Puerta IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Puerta IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1583	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de Batería	5.010.000	5.010.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1584	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable de Batería	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1585	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de E/M Spr Upg Delta A103-A104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de E/M Spr Upg Delta A103-A104	101.980.000	101.980.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1586	80111613-9999	Mano de obra por cambio de E/M Spr Upg Delta A103-A104	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de E/M Spr Upg Delta A103-A104	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1587	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Suministro de Energía IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Suministro de Energía IDS	10.340.000	10.340.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1588	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Suministro de Energía IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Suministro de Energía IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1589	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pod Hemo Quad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pod Hemo Quad	25.910.000	25.910.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1590	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pod Hemo Quad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pod Hemo Quad	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1591	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable BisX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable BisX	24.570.000	24.570.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1592	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable BisX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable BisX	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1593	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Y CO2 analog	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Y CO2 analog	10.450.000	10.450.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1594	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Y CO2 analog	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Y CO2 analog	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1595	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador IBP 7 Pin	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador IBP 7 Pin	10.120.000	10.120.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1596	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador IBP 7 Pin	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador IBP 7 Pin Cantidad: 1	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1597	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Control A105	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Control A105	86.590.000	86.590.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1598	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta Control A105	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta Control A105	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1599	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SFLX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SFLX	5.490.000	5.490.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1600	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable SFLX	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable SFLX	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1601	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel/Lente Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bisel/Lente Delta	15.510.000	15.510.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1602	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bisel/Lente Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bisel/Lente Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1603	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC Delta NS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LC Delta NS	24.210.000	24.210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1604	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pantalla LC Delta NS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pantalla LC Delta NS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1605	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de A106 Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de A106 Delta	80.370.000	80.370.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1606	80111613-9999	Mano de obra por cambio de A106 Delta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de A106 Delta	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1607	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta panel frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta panel frontal	12.720.000	12.720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1608	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tarjeta panel frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta panel frontal	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1609	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Frontal	50.920.000	50.920.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1610	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Frontal	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1611	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Lateral Derecho	4.070.000	4.070.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1612	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Lateral Derecho	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1613	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pivot Horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pivot Horizontal	13.110.000	13.110.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1614	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pivot Horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pivot Horizontal	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1615	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SPR A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SPR A107	80.230.000	80.230.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1616	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SPR A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SPR A107	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1617	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	7.970.000	7.970.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1618	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Circuito Impreso Punto Estrella	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1619	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa C.I. MoBi4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa C.I. MoBi4	44.620.000	44.620.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1620	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa C.I. MoBi4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa C.I. MoBi4	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1621	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz	4.480.000	4.480.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1622	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Altavoz	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1623	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería litio mobi	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería litio mobi	3.890.000	3.890.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1624	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Batería litio mobi	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Batería litio mobi Cantidad: 1 Unidad de Medida: Unidad	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1625	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Codificador de eje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Codificador de eje	5.550.000	5.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1626	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Codificador de eje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Codificador de eje	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1627	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego visualización Chimei	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego visualización Chimei	26.990.000	26.990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1628	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Juego visualización Chimei	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Juego visualización Chimei	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1629	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sonda termosenible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sonda termosenible	5.300.000	5.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1630	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sonda termosenible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sonda termosenible	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1631	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PBA cpu mixer/VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PBA cpu mixer/VGC	21.580.000	21.580.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1632	80111613-9999	Mano de obra por cambio de PBA cpu mixer/VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de PBA cpu mixer/VGC	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1633	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Depósito compl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Depósito compl	8.250.000	8.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1634	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Depósito compl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Depósito compl	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1635	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable power PRIMUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable power PRIMUS	9.250.000	9.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1636	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable power PRIMUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable power PRIMUS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1637	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1638	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Caperuza	400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1639	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regleta primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Regleta primus	12.640.000	12.640.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1640	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Regleta primus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Regleta primus	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1641	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Valvula magnetica ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Valvula magnetica ILCA	6.930.000	6.930.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1642	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Valvula magnetica ILCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Valvula magnetica ILCA	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1643	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Neumatica PGMIE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Neumatica PGMIE	13.780.000	13.780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1644	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Neumatica PGMIE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Neumatica PGMIE	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1645	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PCB AMO_MFM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PCB AMO_MFM	10.200.000	10.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1646	80111613-9999	Mano de obra por cambio de PCB AMO_MFM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de PCB AMO_MFM	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1647	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de AMO ILCA 2 PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de AMO ILCA 2 PCB	7.740.000	7.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1648	80111613-9999	Mano de obra por cambio de AMO ILCA 2 PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de AMO ILCA 2 PCB	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1649	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FlowPower	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de FlowPower	31.770.000	31.770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1650	80111613-9999	Mano de obra por cambio de FlowPower	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de FlowPower	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1651	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PIA2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PIA2	37.440.000	37.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1652	80111613-9999	Mano de obra por cambio de PIA2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de PIA2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1653	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ILCA3 DUAL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de ILCA3 DUAL	77.810.000	77.810.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1654	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ILCA3 DUAL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de ILCA3 DUAL	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1655	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajón Poblado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cajón Poblado	13.010.000	13.010.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1656	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cajón Poblado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cajón Poblado	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1657	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador asm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador asm	71.940.000	71.940.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1658	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador asm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador asm	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1659	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque neumático ASM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bloque neumático ASM	12.580.000	12.580.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1660	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bloque neumático ASM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bloque neumático ASM	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1661	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Cono VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Cono VGC	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1662	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Filtro Cono VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Filtro Cono VGC	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1663	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de 2/2 válvula de distribución VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de 2/2 válvula de distribución VGC	9.750.000	9.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1664	80111613-9999	Mano de obra por cambio de 2/2 válvula de distribución VGC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de 2/2 válvula de distribución VGC	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1665	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara halógena	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara halógena Cantidad: 1	4.740.000	4.740.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1666	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Lámpara halógena	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Lámpara halógena	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1667	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conversión a mPGM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conversión a mPGM	10.220.000	10.220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1668	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conversión a mPGM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conversion a mPGM	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1669	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit equipamiento ventilacion avanzada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit equipamiento ventilacion avanzada	5.000.000	5.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1670	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit equipamiento ventilacion avanzada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit equipamiento ventilacion avanzada	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1671	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Display DELTA XL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Display DELTA XL	22.720.000	22.720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1672	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Display DELTA XL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Display DELTA XL	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1673	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa cargador C700	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa cargador C700	3.900.000	3.900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1674	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tapa cargador C700	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tapa cargador C700	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1675	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza A107	83.320.000	83.320.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1676	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pieza A107	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pieza A107	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1677	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Conexión de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Conexión de O2	10.710.000	10.710.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1678	80111613-9999	Mano de obra por cambio de RS Conexión de O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de RS Conexión de O2	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1679	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa aliment e interfaz IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimie	14.570.000	14.570.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1680	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa aliment e interfaz IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa aliment e interfaz IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1681	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector MIB-IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector MIB-IDS	5.320.000	5.320.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1682	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conector MIB-IDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conector MIB-IDS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1683	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Cono A Conver	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Cono A Conver	39.470.000	39.470.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1684	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Kit Cono A Conver	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Cono A Conver	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1685	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,5m x25uds	5.010.000	5.010.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1686	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,5m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1687	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 1,8m x25uds	5.010.000	5.010.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1688	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 1,8m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1689	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 2,5M x105uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Adulto 2,5M x105uds	3.880.000	3.880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1690	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 2,5M x105uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Adulto 2,5M x105uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1691	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	5.440.000	5.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1692	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,5m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1693	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	5.200.000	5.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1694	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 1,8m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1695	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	5.130.000	5.130.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1696	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Pediátrico 2,5m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1697	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	5.200.000	5.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1698	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Circuito Neonatal 1,8m x25uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1699	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset P/A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset P/A	12.670.000	12.670.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1700	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Blueset P/A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Blueset P/A	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1701	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset TA P/A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset TA P/A	14.060.000	14.060.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1702	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Blueset TA P/A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Blueset TA P/A	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1703	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset N	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Blueset N	14.130.000	14.130.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1704	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Blueset N	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Blueset N	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1705	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 0,5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 0,5	4.640.000	4.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1706	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 0,5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 0,5	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1707	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 1,5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 1,5	4.640.000	4.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1708	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 1,5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 1,5	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1709	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 2,3	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 2,3	4.640.000	4.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1710	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 2,3	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 2,3	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1711	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 3,0	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bolsa Respiratoria 3,0	4.640.000	4.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1712	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 3,0	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Bolsa Respiratoria 3,0	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1713	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pulmón de Prueba	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pulmón de Prueba	7.680.000	7.680.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1714	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pulmón de Prueba	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pulmón de Prueba	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1715	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 80 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 80 x 50 uds	5.630.000	5.630.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1716	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SafeStar 80 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SafeStar 80 x 50 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1717	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 60 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 60 x 50 uds	5.330.000	5.330.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1718	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SafeStar 60 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SafeStar 60 x 50 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1719	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 55 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SafeStar 55 x 50 uds	5.250.000	5.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1720	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SafeStar 55 x 50 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de SafeStar 55 x 50 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1721	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 00 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 00 x 20Uds	4.270.000	4.270.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1722	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 00 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 00 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1723	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 01 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 01 x 20Uds	4.270.000	4.270.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1724	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 01 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 01 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1725	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 02 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 02 x 20Uds	4.270.000	4.270.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1726	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 02 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 02 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1727	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 03 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 03 x 20Uds	4.270.000	4.270.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1728	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 03 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 03 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1729	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 04 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 04 x 20Uds	4.270.000	4.270.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1730	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 04 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 04 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1731	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 05 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 05 x 20Uds	4.270.000	4.270.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1732	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 05 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 05 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1733	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 06 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara desechable 06 x 20Uds	4.270.000	4.270.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1734	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 06 x 20Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Máscara desechable 06 x 20Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1735	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 00	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 00	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1736	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 00	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 00	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1737	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 0	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 0	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1738	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 0	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 0	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1739	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 01	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 01	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1740	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 01	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 01	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1741	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 02	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 02	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1742	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 02	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 02	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1743	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 03	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 03	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1744	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 03	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 03	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1745	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 04	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 04	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1746	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 04	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 04	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1747	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 05	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Máscara de Silicona reusable 05	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1748	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 05	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Silicona reusable 05	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1749	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1750	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 00-1 x 10Uds	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1751	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1752	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de enganche 2-5 x 10Uds	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1753	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® 800+ x 2Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® 800+ x 2Uds	4.190.000	4.190.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1754	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Drägersorb® 800+ x 2Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Drägersorb® 800+ x 2Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1755	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® Free x 2 Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Drägersorb® Free x 2 Uds	4.640.000	4.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1756	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Drägersorb® Free x 2 Uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Drägersorb® Free x 2 Uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1757	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Abridor para garrafas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Abridor para garrafas	3.550.000	3.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1758	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Abridor para garrafas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Abridor para garrafas	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1759	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Multimed plus quirófano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Multimed plus quirófano	15.200.000	15.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1760	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Multimed plus quirófano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Multimed plus quirófano	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1761	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Banda montaje de pod MULTIMED12	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Banda montaje de pod MULTIMED12	3.650.000	3.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1762	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Banda montaje de pod MULTIMED12	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Banda montaje de pod MULTIMED12	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1763	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mount Clamp Pods Multi Pos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mount Clamp Pods Multi Pos	5.000.000	5.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1764	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mount Clamp Pods Multi Pos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Mount Clamp Pods Multi Pos	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1765	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 3 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 3 derivadas	6.200.000	6.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1766	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 3 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 3 derivadas	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1767	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 5 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 5 derivadas	7.440.000	7.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1768	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 5 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 5 derivada	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1769	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 6 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ECG de 6 derivadas	8.370.000	8.370.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1770	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 6 derivadas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable ECG de 6 derivada	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1771	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrodo ECG neonatos 300u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrodo ECG neonatos 300u	10.670.000	10.670.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1772	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Electrodo ECG neonatos 300u	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Electrodo ECG neonatos 300u	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1773	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio ECG Neo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio ECG Neo	5.010.000	5.010.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1774	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio ECG Neo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio ECG Neo	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1775	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador Electrodo Neo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador Electrodo Neo	5.440.000	5.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1776	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador Electrodo Neo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador Electrodo Neo	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1777	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extensor ECG	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extensor ECG	6.560.000	6.560.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1778	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Extensor ECG	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Extensor ECG	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1779	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 1,2m	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 1,2m	6.240.000	6.240.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1780	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 1,2m	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 1,2m	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1781	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 3m	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable intermedio SpO2, 3m	7.420.000	7.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1782	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 3m	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable intermedio SpO2, 3m	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1783	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto	5.630.000	5.630.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1784	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1785	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.	8.860.000	8.860.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1786	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Vinilo x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1787	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.	8.430.000	8.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1788	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Adulto Espuma x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1789	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.	9.650.000	9.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1790	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Vinilo x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1791	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.	8.860.000	8.860.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1792	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Pediátrico Espuma x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1793	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.	9.210.000	9.210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1794	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Infantil Tela x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1795	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.	9.370.000	9.370.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1796	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SPO2 Neonatal Tela x 24 uds.	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1797	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Adaptador RD-SET a LNCS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Adaptador RD-SET a LNCS	10.000.000	10.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1798	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Adaptador RD-SET a LNCS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Adaptador RD-SET a LNCS	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1799	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS	9.940.000	9.940.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1800	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable SpO2 intermedio Masimo LNCS	6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1801	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto	9.370.000	9.370.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1802	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCI reutilizable adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1803	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño	10.830.000	10.830.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1804	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor de dedo SpO2 Masimo LNCS DCIP reutilizable niño	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1805	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto	11.120.000	11.120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1806	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -TC-I para oreja reutilizable pediátrico/adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1807	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto	9.290.000	9.290.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1808	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo LNC S -YI multisitio reutilizable neonatal/pediátrico/adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1809	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	15.630.000	15.630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1810	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -TF -I reutilizable pediátrico/adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1811	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	8.720.000	8.720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1812	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 Masimo® LNC S -DBI reutilizable adulto	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1813	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	11.010.000	11.010.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1814	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable adulto 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1815	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	13.090.000	13.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1816	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable pediátrico 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1817	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	13.230.000	13.230.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1818	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable neonato 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1819	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds	10.220.000	10.220.000
-------------------------------	--------	--------------------------	--------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1820	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable niño 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1821	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds	15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1822	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor SpO2 adhesivo Masimo LNCS desechable prematuro 20 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1823	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable en Y de temperatura					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable en Y de temperatura	8.960.000	8.960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1824	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable en Y de temperatura					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable en Y de temperatura	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1825	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos	7.540.000	7.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1826	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos	600.000	600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1827	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos 3m					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura adultos 3m	7.800.000	7.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1828	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos 3m					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura adultos 3m	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1829	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico	7.540.000	7.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1830	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1831	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico 3m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor temperatura pediátrico 3m	7.800.000	7.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1832	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico 3m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Sensor temperatura pediátrico 3m	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1833	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP	4.830.000	4.830.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1834	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1835	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP neonato	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Conexión NBP neonato	4.600.000	4.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1836	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP neonato	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Tubo de Conexión NBP neonato	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1837	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XXS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XXS	3.710.000	3.710.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1838	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XXS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XXS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1839	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XS	3.710.000	3.710.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1840	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XS	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1841	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP S	3.820.000	3.820.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1842	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP S	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1843	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M	3.820.000	3.820.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1844	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1845	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M+	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M+	3.820.000	3.820.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1846	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M+	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M +	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1847	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M++	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP M ++	3.930.000	3.930.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1848	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M++	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP M++	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1849	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L	3.930.000	3.930.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1850	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1851	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L+	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP L+	3.930.000	3.930.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1852	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L+	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP L+	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1853	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito NBP XL	4.170.000	4.170.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1854	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Manguito NBP XL	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1855	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 1 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 1 10u	4.920.000	4.920.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1856	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 1 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 1 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1857	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 2 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 2 10u	4.920.000	4.920.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1858	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 2 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 2 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1859	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 3 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 3 10u	4.920.000	4.920.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1860	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 3 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 3 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1861	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 4 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 4 10u	4.920.000	4.920.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1862	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 4 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 4 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1863	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 5 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazal NBP neonatos no 5 10u	4.920.000	4.920.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1864	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 5 10u	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazal NBP neonatos no 5 10u	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1865	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador en Y IBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador en Y IBP	9.390.000	9.390.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1866	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Adaptador en Y IBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Adaptador en Y IBP	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1867	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio IBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Intermedio IBP	9.370.000	9.370.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1868	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio IBP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Cable Intermedio IBP	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1869	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Transductor IBP x 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Transductor IBP x 5 uds	9.330.000	9.330.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1870	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Transductor IBP x 5 uds	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Transductor IBP x 5 uds	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1871	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Bis Pod	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Bis Pod	99.860.000	99.860.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1872	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Infinity Bis Pod	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Infinity Bis Pod	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1873	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Trident Pod	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Infinity Trident Pod	64.520.000	64.520.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1874	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Infinity Trident Pod	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Infinity Trident Pod	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1875	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza Carro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza Carro Primus	5.500.000	5.500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1876	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pieza Carro Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Pieza Carro Primus	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1877	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector de Tarjeta Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector de Tarjeta Primus	6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1878	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Conector de Tarjeta Primus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Primus	Alemania	Mano de obra por cambio de Conector de Tarjeta Primus	600.000	600.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2023

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	13.822.480.002	19-04-2023	11:53:40.471	Propuesta
		Código Verificador:	0e2a3cd565e6a1bfff2c5b6b96618b94	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2023

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	13.822.480.002
-------------------------------	----------------

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001556-8 - CASA BOLLER S.A.

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2023	13.822.480.002

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2023

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-04-2023	11:54:13.120
Buenos días, comenzamos la Subasta.	19-04-2023	11:54:21.309
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	19-04-2023	11:56:16.579
Atención pasamos a la etapa de puja.	19-04-2023	12:05:44.496
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-04-2023	12:05:48.494
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-04-2023	12:11:48.584
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-04-2023	12:20:21.703
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-04-2023	12:20:21.824

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.