

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID Nº 422734

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:47 del día 23/6/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 422734 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS de la Institución:

Código Verificador: a76640aa566c5192802f6cd4cbf465db

Nivel de Entidad:	Entes Autónomos y Autárquicos					
Entidad: Comisión Nacional de Telecomunicaciones						
<u>UOC:</u>	Uoc Conatel					
Código SICP:	1311					

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
interior de bancada - Rectificade fisura - Cepilladora de supede manera fija en el taller, ya despecializadas en dicho sector. empresas que tienen determina ejemplo: rectificadora, tornería trabajos de radiador, de homoc mencionar que las herramienta interior de bancada - Rectificade fisura - Cepilladora de supela reparación de motor y solo luso de esas maquinarias, por le maquinaria para tan solo atend llamado. La agilidad va estar derivación a un taller especiali la interpretación de la Convoc. Rectificadora de interior de ba Probador térmico de fisura - Ce de 1300 (mil trescientos) servi alguna u otra forma la lógica qua con todos los requisitos técnica estable que la misma e muchos talleres participen y de cumpla con todos los requisitos on los requisitos mínimos sol solicitud de contar Tornos Para Rectificadora de superficie plana permitiendo una mayor partici DNCP se ha expedido en caso promovidas en su momento se que lo solicitado carece de fun	deberá contar con Tornos Paralelo - Rectificadoras de Cilindro - Rectificadora de dora y alineadora de Brazos y bujes - Recificadora de Cigüeñal - Probador térmico rficie plana lo cual son absolutamente innecesarios requerir estas herramientas ue estos servicios normal y comúnmente son tercerizados a empresas En los talleres mecánicos, existen trabajos que son tercerizados o derivados a das especialidades anexas o complementarias a los servicios mecánicos, por , trabajos de inyección, alineación y balanceo de ruedas, alineación de faros, inética, aire acondicionado, caño de escape, entre otros. Además, es oportuno s en cuestión (Tornos Paralelo - Rectificadoras de Cilindro - Rectificadora de lora y alineadora de Brazos y bujes - Rectificadoras de Cigüeñal - Probador térmico rficie plana) refieren específicamente a rectificadores en tornería concernientes a de los 1361 ítems existentes en la planilla de precios se podrían resolver con el que se demuestra que no es necesario obligar al Contratista a adquirir dicha er 1 (uno) de los más de 1300 (mil trescientos) tipos de servicios que solicita el ada por la rapidez de atención al desperfecto mecánico, por la experiencia y ontar rápidamente la pieza que tiene algún inconveniente y por la pronta sta que realiza el trabajo requerido. Es erróneo, equivocado, tendencioso y sesgado unte al pretender que tener un Tornos Paralelo - Rectificadoras de Cigüeñal - epilladora de superficie plana para realizar un solo servicio mecánico de los más cios mecánicos posibles detallados en la Planilla de Precios. Cabe destacar que de ue utiliza la recurrente, es la misma lógica que utiliza el área técnica de pio pliego de bases y condiciones en la lista de precios establece el siguiente de Trabajos de Terceros - Rectificadora es decir es su propia especificación presponde a trabajos de TERCEROS. En concreto la consulta es para permitir que es manera que está convocante logre obtener la mejor oferta solvente y que se tencificadoras de Cilindro - Rectificadora de interior de bancada	23-03-2023	13:30:25

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	29-03-2023	09:58:56

CONSULTA

23-06-2023 1 de 38



Listado de Consultas

	Fecha	Hora
El PBC prevédeberá contar con una superficie cubierta mínima de 1300m2 (Mil trescientos metros cuadrados) Consideramos que el requisito no resulta técnicamente indispensable teniendo en cuenta que no todos los vehículos de la institución serán reparados al mismo tiempo. Solicitamos a la convocante ajustar dicho requisito reniendo en cuenta que son excesivas las dimensiones solicitadas en el presente llamado, a nuestro parecer una superficie cubierta mínima de 1100 m2 es más que suficiente para la correcta ejecución del contrato. Solicitamos pajar la superficie cubierta mínima a 1100 m2 y así mantener una coherencia en los requisitos requeridos a los oferentes en base a la dimensión de la flota de le Entidad. Cabe destacar que la ley 2051 que rige las compras estatales establece claramente que los requisitos deben ser fundamentadas en un criterio técnico. Esto en busca de la participación de la mayor cantidad posible de oferentes, lo cual ofrece opciones de ofertas económicas más competitivas para la Convocante en particular y para el Estado Paraguayo en general y a la vez se cumpliría satisfactoriamente con las necesidades de la entidad. Cabe mencionar que la DNCP se ha expedido en casos similares a la presente solicitud en las cuales hace lugar a las protestas que fueran promovidas en su momento según se puede constatar en la Resolución DNCP Nº 4864/21, lo cual es un índice que lo solicitado carece de fundamentos, son exagerados y desmedidos, ya que el ente que tiene como misión regular, transparentar y optimizar el Sistema de Contrataciones Públicas ya se ha expedido al respecto. Con la modificación de requisito se estaría resguardando el principio de igualdad y libre competencia consagrado en el articulo 4 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	23-03-2023	13:31:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	29-03-2023	09:59:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC prevé El taller deberá estar ubicado como máximo en una trayectoria de 10 (DIEZ) kilómetros de las instalaciones del contratante Esta exigencia relativa que el oferente deberá estar ubicado como máximo en una trayectoria de 10 (DIEZ) kilómetros de las instalaciones del contratante, trata de una exigencia desmedida y desproporcional, no acorde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y resulta inadmisible, puesto que no existen razones técnicas que justifiquen la necesidad de estar a la distancia solicitada. De hecho, es frecuente en los llamados de esta naturaleza permitir la participación de los talleres ubicados en el Gran Asunción. Es por ello que solicitamos a la Convocante, permitir la participación de oferentes ubicados en el Gran Asunción, o cuanto mínimo dar un margen de tolerancia a los talleres que se encuentran dentro de 5 km más sobre los 10 km ya solicitados y así dar mayor participación a talleres que han hecho inversiones importantes para trabajar con Instituciones del Estado y poseen la capacidad técnica y operativa suficiente para satisfacer sus necesidades.	23-03-2023	13:32:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	29-03-2023	10:00:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha 23-03-2023	Hora
Consulta Realizada El PBC prevé tres fosas azulejadas Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa son los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el técnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar tres fosas, carece de sentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la sospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos nos parece absolutamente innecesario solicitar tres fosas, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en dicha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica– para luego, una vez diagnosticado, presupuestado y aprobado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de la fosa y/o elevador). En concreto solicitamos permitir indistintamente que el oferente cuente con: 3 formas de inspección inferior que pueden ser cumplidos con fosas y/o elevadores.	Fecha 23-03-2023	Hora 13:33:03
Consulta Realizada El PBC prevé tres fosas azulejadas Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa son los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el écnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar tres fosas, carece de sentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la sospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos nos parece absolutamente innecesario solicitar tres fosas, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en dicha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica— para luego, una vez diagnosticado, poresupuestado y aprobado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de la fosa y/o elevador). En concreto solicitamos permitir indistintamente que el oferente cuente con: 3 formas de la fosa y/o elevador). En concreto solicitamos permitir indistintamente que el oferente cuente con: 3 formas de la fosa y/o elevador).	23-03-2023	13:33:03
Consulta Realizada El PBC prevé tres fosas azulejadas Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa son los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el sécnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar tres fosas, carece de sentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la sospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos nos parece absolutamente innecesario solicitar tres fosas, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en dicha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica– para luego, una vez diagnosticado, presupuestado y aprobado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de la fosa y/o elevador). En concreto solicitamos permitir indistintamente que el oferente cuente con: 3 formas de inspección inferior que pueden ser cumplidos con fosas y/o elevadores. RESPUESTAS	23-03-2023 Fecha	13:33:03 Hora
Consulta Realizada El PBC prevé tres fosas azulejadas Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa son los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el écnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar tres fosas, carece de sentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la sospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos nos parece absolutamente nnecesario solicitar tres fosas, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en dicha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica– para luego, una vez diagnosticado, presupuestado y aprobado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de la fosa y/o elevador). En concreto solicitamos permitir indistintamente que el oferente cuente con: 3 formas de nspección inferior que pueden ser cumplidos con fosas y/o elevadores. Respuestas Obtenidas Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	23-03-2023	13:33:03
Consulta Realizada El PBC prevé tres fosas azulejadas Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa don los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el écnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar tres fosas, carece de sentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la rospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos nos parece absolutamente nencesario solicitar tres fosas, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en dicha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica para luego, una vez diagnosticado, presupuestado y aprobado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de a fosa y/o elevador). En concreto solicitamos permitir indistintamente que el oferente cuente con: 3 formas de nspección inferior que pueden ser cumplidos con fosas y/o elevadores. Respuestas Obtenidas Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones CONSULTA	Fecha 29-03-2023	Hora 10:01:10
Consulta Realizada El PBC prevé tres fosas azulejadas Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa con los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el écnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar tres fosas, carece de tentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la cospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos nos parece absolutamente nnecesario solicitar tres fosas, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en lícha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por rehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica- para luego, una vez diagnosticado, presupuestado y aprobado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de a fosa y/o elevador). En concreto solicitamos permitir indistintamente que el oferente cuente con: 3 formas de nspección inferior que pueden ser cumplidos con fosas y/o elevadores. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 29-03-2023 Fecha	Hora 10:01:10 Hora
Consulta Realizada El PBC prevé tres fosas azulejadas Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa son los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el técnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar tres fosas, carece de sentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la sospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos nos parece absolutamente innecesario solicitar tres fosas, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en dicha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica – para luego, una vez diagnosticado, presupuestado y aprobado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de la fosa y/o elevador). En concreto solicitamos permitir indistintamente que el oferente cuente con: 3 formas de inspección inferior que pueden ser cumplidos con fosas y/o elevadores. Respuestas Obtenidas Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Consulta Realizada Entendemos los requerimientos y la solicitud de la convocante, por lo cual solicitamos que tengan en cuenta estas consultas realizadas por profesionales del sector y rubro de talleres mecánicos y se realice un ll	Fecha 29-03-2023	Hora 10:01:10
Consulta Realizada El PBC prevé tres fosas azulejadas Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa son los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el écnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar tres fosas, carece de sentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la sospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos nos parece absolutamente nnecesario solicitar tres fosas, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en dicha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por rehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica para luego, una vez diagnosticado, presupuestado y aprobado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de a fosa y/o elevador). En concreto solicitamos permitir indistintamente que el oferente cuente con: 3 formas de nspección inferior que pueden ser cumplidos con fosas y/o elevadores. Respuestas Obtenidas Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Consulta Realizada Entendemos los requerimientos y la solicitud de la convocante, por lo cual solicitamos que tengan en cuenta estas consultas realizadas por profesionales del sector y rubro de talleres mecánicos y se realice un llamado	Fecha 29-03-2023 Fecha 23-03-2023	Hora 10:01:10 Hora 13:33:47
Consulta Realizada El PBC prevé tres fosas azulejadas Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa son los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el técnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar tres fosas, carece de sentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la sospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos nos parece absolutamente innecesario solicitar tres fosas, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en dicha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por vehículo, para de tenedos por porbado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de la fosa y/o elevador). En concreto solicitamos perm	Fecha 29-03-2023 Fecha 23-03-2023 Fecha	Hora 10:01:10 Hora 13:33:47
Consulta Realizada El PBC prevé tres fosas azulejadas Al respecto, es dable destacar que a grandes rasgos la función de la fosa, es a los efectos de poder tener una inspección ocular en la detección de malfuncionamientos en el sistema de suspensión, tren delantero y trasero y la detección de fugas de fluidos. La evolución técnica natural de la fosa son los elevadores, sean estos eléctricos o hidráulicos. La diferencia entre uno y otro es que en lugar de que el écnico baje del nivel de suelo para revisar el vehículo, en los elevadores, el técnico permanece a nivel del suelo y es el vehículo el cual es elevado. Comprenderá entonces la Convocante, que solicitar tres fosas, carece de sentido alguno, no encuentra justificación ni técnica, ni lógica, ni de ningún sentido, más que levantar la sospecha de algún direccionamiento a algún oferente en específico. Reiteramos nos parece absolutamente innecesario solicitar tres fosas, siendo que – como referimos ut supra – la gran mayoría de talleres, además de contar con fosas ya han dado el paso tecnológico para adelante y cuentan con elevadores que ejercen la misma función técnica. Esto es la revisión de sistemas de tren delantero, tren trasero, suspensión, frenos y otros, y en dicha concepción la utilización de sendas comodidades mecánicas, demora tan solo unos pocos minutos por evehículo, para dar cumplimiento a dicho fin –Revisión mecánica – para luego, una vez diagnosticado, poresupuestado y aprobado el presupuesto, realizarse los trabajos mecánicos en lugares distintos a éstos (fuera de a fosa y/o elevador). En concreto solicitamos permitir indistintamente que el oferente cuente con: 3 formas de inspección inferior que pueden ser cumplidos con fosas y/o elevadores. Respuestas Obtenidas Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Consulta Realizada Entendemos los requerimientos y la solicitud de la convocante, por lo cual solicitamos que tengan en cuenta estas consultas realizadas por profesionales del sector y rubro de talleres mecánicos y se realice un ll	Fecha 29-03-2023 Fecha 23-03-2023	Hora 10:01:10 Hora 13:33:47

23-06-2023 2 de 38



CONTRATACIONES		Listado de	e Consultas		
SOBRE LA EXIGENCIA DE PROBADOR TERMICO DE TRABAJOS DE TORNERIA NINGUN IMPEDIMENTO Q SIMILAR AL OBEJTO DEL MAYOR OPORTUNIDAD A CAERA BAJO LA RESPONS GARANTIZAR LOS TRABA ESTIPULADA EN CASO DE SATISFACER LO PACTADO EL CONTRATO SI LA CON OCUPA EL 3 % DE TODO E EMPRESAS POR LO QUE P CANTIDAD DE OFERENTE	FISURA, Y CEPILLADO Y RECTIFICADORA Q IUE UN TALLER MECA LLAMADO NO TENGA POTENCIALES OFERI SABILIDAD DE QUIEN JOS REALIZADOS AN INCUMPLIMIENTO, F O COMO SEA, POR LO VOCANTE HABILITE I IL LLAMADOY CASI E EDIMOS A LA CONVO	23-03-2023	14:04:29		
RESPUESTAS					
	Respuesta	Fecha	Hora		
Remitirse al Pliego de Bases y	Condiciones			29-03-2023	10:19:41
CONSULTA					
	Consulta	a Realizada		Fecha	Hora
COMO HARA LA CONVOC CONSTUMBRE DE BAJAR QUE ELLOS SON IMPORTA EL PLIEGO EXIGE REPUES ELLOS NO PUEDEN TRAE LICITACION POR NO POSI RESPUESTAS	LOS PRECIOS MAS DE ADORES Y LOS MAS C TOS ORIGINALES Y S R REPUESTOS ORIGIN	23-03-2023	14:07:35		
RESPUESTAS	D			Tradica	ш
Remitirse al Pliego de Bases y		as Obtenidas		Fecha 29-03-2023	Hora 10:20:19
		Listado de Proveed	lores Participante	s	
Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: GIL	CO PAR S.R.L R	UC: 80009240-6 LA CONSOLIDADA S.A. DE	Categoría: Si 20-06-2023	in categorizar	Nro. Oferente: 1
1300030263	Póliza	22-06-2023	09-11-2023		

Oferente: VIC	TOR ROLANDO LOP 2506438-0	PEZ VAZQUEZ - RUC:	Categoría	a: Mediana	Nro. Oferente: 2
508001702	Póliza	PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	01-06-2023	07-06-2023	04-11-2023

	80028285-0				
1508008373	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	21-06-2023	22-06-2023	29-11-2023
Oferente: RIO D	FIA PIATA SA -	RUC - 80033912-6	Categorís	· Pegueña	Nro Oferente: 4

Oferente: RIO D	E LA PLATA S.A	RUC: 80033912-6	Categoria	Nro. Oferente: 4		
1508020540	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	20-06-2023	22-06-2023	22-10-2023	

23-06-2023 3 de 38



Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
	OMOTIVE SA IMP (FADORA - RUC: 80		Categoría: S	in categorizar	Nro. Oferente: 5
1508020548	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. (ASEPASA)	22-06-2023	22-06-2023	20-10-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

Listado de Propuestas por Proveedor									
DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad		
1	78180101-014	Servicio de mant	tenimiento y reparaci	on de Motor Renault	Logan año 2011 (1 Unidad)		1		
PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.570.684	6.570.684		
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor Renault Logan año 2011 (1 Unidad)	6.570.684	6.570.684		
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	Renault	N/A	Logan año 2011	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Moto	6.570.684	6.570.684		
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	Renault	Renault	Logan año 2011	Argentino		6.570.684	6.570.684		
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.570.684	6.570.684		
				DATOS DEL 1	ITEM				
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad		
2	78180101-003	Servicio de repar	ración y mantenimier	nto de sistema de dire	cción Renault Logan año 2011 (1	Unidad)	1		
			PR	OPUESTAS IN	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		

	DATOS DEL TIEN									
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad			
2	78180101-003	Servicio de repar	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección Renault Logan año 2011 (1 Unidad)							
PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		859.527	859.527			
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección Renault Logan año 2011 (1 Unidad)	859.527	859.527			
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	Renault	N/A	Logan año 2011	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	859.527	859.527			
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	Renault	Renault	Logan año 2011	Argentino		859.527	859.527			
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		859.527	859.527			

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad			
3	78180101-004	Servicio Repara	ción/Mantenimiento d	nidad)	1					
PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.222.732	3.222.732			
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Reparación/ Mantenimiento de sistema de suspensión Renault Logan año 2011 (1 Unidad)	3.222.732	3.222.732			
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	Renault	N/A	Logan año 2011	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	3.222.732	3.222.732			
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	Renault	Renault	Logan año 2011	Argentino		3.222.732	3.222.732			
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.222.732	3.222.732			

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Descripción	del Item		Cantidad				
4	78180101-005	Servicio de repar	acion y mantenimient	o de sistema de embr	ague Renault Logan año 2011 (1	Unidad)	1				
			PR(DPUESTAS INI	CIALES						
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	ILCO PAR S.R.L NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 2.819.093 2.819.0										

23-06-2023 4 de 38



				DATOS DEL 1	TEM	<u> </u>	
MPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9						3.530.77	
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.526.197	6.526.1
DIOVER SA - 30028285-0 RIO DE LA PLATA	Renault	Renault	Logan año 2011	Argentino	mantenimiento de sistema eléctrico	6.526.197	6.526.
AUTO - REPUESTOS	Renault	N/A	Logan año 2011	N/A	2011 (1 Unidad) Servicio de reparación y	6.526.197	6.526
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico Renault Logan año	6.526.197	6.526
GILCO PAR S.R.L 30009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.526.197	6.526
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
			PR	OPUESTAS IN	ICIALES		
7	78180101-009	Servicio de repar	ación y mantenimier	•	o Renault Logan año 2011 (1 Unid	ad)	- *************************************
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
				DATOS DEL 1	TEM		
AUTOMOTIVE SA MPORTADORA Y EXPORTADORA - 30003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.771.010	6.771
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	Renault	Renault	Logan año 2011	Argentino		6.771.010	6.771.
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 30028285-0	Renault	N/A	Logan año 2011	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado	6.771.010	6.771
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0					reparacion de Sistema de Aire Acondicionado Renault Logan año 2011 (1 Unidad)		
30009240-6 VICTOR ROLANDO	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y	6.771.010	6.771
Of RUC GILCO PAR S.R.L	Marca NO APLICA	Fabricante NO APLICA	Modelo NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción	Precio Unit. 6.771.010	Precio Total 6.771
	T	T =	ı	OPUESTAS IN			
6	78180101-016	Servicio de mant			e Acondicionado Renault Logan añ	o 2011 (1 Unidad)	
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
				DATOS DEL 1	TEM		
AUTOMOTIVE SA MPORTADORA Y EXPORTADORA - 30003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.545.538	6.545.
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	Renault	Renault	Logan año 2011	Argentino		6.545.538	6.545
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 30028285-0	Renault	N/A	Logan año 2011	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno	6.545.538	6.545.
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno Renault Logan año 2011 (1 Unidad)	6.545.538	6.545.
GILCO PAR S.R.L 30009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.545.538	6.545
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
			PR	OPUESTAS IN	ICIALES	<u> </u>	
5	78180101-006	Servicio de mant	enimiento y reparaci	•	o Renault Logan año 2011 (1 Unid	ad)	Cantidad
Item Nro.	Código	1		Descripció			Cantidad
MPORTADORA Y EXPORTADORA - 30003251-9				DATOS DEL I	TEM		
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.819.093	2.819.
DIOVER SA - 80028285-0 RIO DE LA PLATA	Renault	Renault	Logan año 2011	Argentino	mantenimiento de sistema de embrague	2.819.093	2.819.
2506438-0 AUTO - REPUESTOS	Renault	N/A	N/A Logan año 2011	N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Renault Logan año 2011 (1 Unidad) Servicio de reparacion y	2.819.093	2.819.

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.		Cantidad									
8	78180101-002	Servicio de repar	ación y mantenimient	o de sistema de trans	smisión Renault Logan año 2011 (1 Unidad)	1				
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES						
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.821.156	1.821.156				
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de transmisión Renault Logan año 2011 (1 Unidad)	1.821.156	1.821.156				
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	Renault	N/A	Logan año 2011	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de transmisión	1.821.156	1.821.156				
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	Renault	Renault	Logan año 2011	Argentino		1.821.156	1.821.156				

23-06-2023 5 de 38



NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

1.821.156

1.821.156

80003251-9							
				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
9	78180101-021	Servicio manten	imiento o reparación	de tapicería y alfomb	rado para vehículo Renault Logan	año 2011 (1 Unidad)	
	1	1	PR	ROPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.474.035	2.474.03
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo Renault Logan año 2011 (1 Unidad)	2.474.035	2.474.03
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	Renault	N/A	Logan año 2011	N/A	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo	2.474.035	2.474.03
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	Renault	Renault	Logan año 2011	Argentino		2.474.035	2.474.03
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.474.035	2.474.03
				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código	T		Descripció			Cantidad
10	78180101-014	Servicio de man	tenimiento y reparac	ion de Motor - FURG	ÓN RENAULT MASTER 2012-20	014 (3 Unidades)	
			PR	ROPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.808.249	1.808.24
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades)	1.808.249	1.808.24
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	RENAULT MASTER	N/A	FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	1.808.249	1.808.24
		Renault	MASTER	Argentino		1.808.249	1.808.24
RIO DE LA PLATA	Renault	1101111111	2012 2014				
S.A 80033912-6			2012-2014 NO APLICA	NO APLICA		1 808 249	1.808.24
	Renault NO APLICA	NO APLICA	2012-2014 NO APLICA	NO APLICA		1.808.249	1.808.24
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9			+	NO APLICA DATOS DEL 1	TEM	1.808.249	
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro.	NO APLICA Código	NO APLICA	NO APLICA	DATOS DEL 1 Descripció	n del Item		1.808.24 Cantidad
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	DATOS DEL 1 Descripció			
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro.	NO APLICA Código	NO APLICA Servicio de repar	NO APLICA	DATOS DEL 1 Descripció	n del Item cción FURGÓN RENAULT MAS		
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro.	NO APLICA Código	NO APLICA Servicio de repar	NO APLICA	DATOS DEL 1 Descripción nto de sistema de direc	n del Item cción FURGÓN RENAULT MAS		
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11	NO APLICA Código 78180101-003	NO APLICA Servicio de repar Unidades)	NO APLICA ración y mantenimie	DATOS DEL 1 Descripción nto de sistema de direct ROPUESTAS IN	n del Item cción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES	TER 2012-2014 (3	Cantidad Precio Total
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L	NO APLICA Código 78180101-003 Marca	NO APLICA Servicio de repar Unidades) Fabricante	NO APLICA ración y mantenimie PR Modelo	DATOS DEL 1 Descripciónto de sistema de directores de Copuestas in Procedencia	n del Item cción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES	TER 2012-2014 (3 Precio Unit.	Cantidad Precio Total 1.948.63
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	Código 78180101-003 Marca NO APLICA	NO APLICA Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA	DATOS DEL I Descripció nto de sistema de direct ROPUESTAS IN Procedencia NO APLICA	n del Item cción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER	Precio Unit. 1.948.639	Cantidad Precio Total 1.948.63
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA -	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER	DATOS DEL 1 Descripción nto de sistema de directo de d	n del Item ción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 RIO DE LA PLATA	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A N/A	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014	DATOS DEL I Descripció nto de sistema de direct ROPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A N/A	n del Item ción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639	
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014	DATOS DEL I Descripción nto de sistema de direct ROPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A N/A ARGENTINO	n del Item ción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639 1.948.639	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014	DATOS DEL I Descripción nto de sistema de directo de di directo de directo de directo de directo de directo de directo d	n del Item ción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639 1.948.639	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT NO APLICA	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT NO APLICA Servicio Reparac	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014 NO APLICA	DATOS DEL I Descripción nto de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de la composição de la composi	n del Item ción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63 1.948.63
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro.	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT NO APLICA Código	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT NO APLICA	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014 NO APLICA	DATOS DEL I Descripción ROPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A N/A ARGENTINO NO APLICA DATOS DEL I Descripción Descripción Descripción	n del Item ción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección TEM n del Item sión FURGÓN RENAULT MAST	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63 1.948.63
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 12	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT NO APLICA Código 78180101-004	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT NO APLICA Servicio Reparac Unidades)	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014 NO APLICA PR ción / Mantenimiento	DATOS DEL I Descripción nto de sistema de directo de sistema de suspenso de sistema de sist	n del Item cción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección TEM n del Item sión FURGÓN RENAULT MAST	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63 1.948.63 Cantidad
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 12 Of RUC	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT NO APLICA Código 78180101-004 Marca	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT NO APLICA Servicio Reparac Unidades) Fabricante	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014 NO APLICA PR Modelo	DATOS DEL I Descripción nto de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de sistema de suspenso de sistema de suspenso de sistema de suspenso de Procedencia	n del Item ción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección TEM n del Item sión FURGÓN RENAULT MAST	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639 Precio Unit.	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63 1.948.63 Cantidad Precio Total
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA HIPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 12 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT NO APLICA Código 78180101-004 Marca NO APLICA	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT NO APLICA Servicio Reparac Unidades) Fabricante NO APLICA	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014 NO APLICA Ción / Mantenimiento PR Modelo NO APLICA	DATOS DEL I Descripción nto de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de sistema de suspensor de sistema de director de sistema de director de sistema de director de sistema de suspensor de sistema de siste	n del Item ción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección TEM n del Item sión FURGÓN RENAULT MAST ICIALES Descripción	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639 Precio Unit. 10.394.419	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63 1.948.63 Cantidad Precio Total 10.394.41
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA HIPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 12 Of RUC GILCO PAR S.R.L	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT NO APLICA Código 78180101-004 Marca	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT NO APLICA Servicio Reparac Unidades) Fabricante	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014 NO APLICA PR Modelo	DATOS DEL I Descripción nto de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de sistema de suspenso de sistema de suspenso de sistema de suspenso de Procedencia	n del Item cción FURGÓN RENAULT MAS ICIALES Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección TEM n del Item sión FURGÓN RENAULT MAST	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639 Precio Unit.	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63 1.948.63 Cantidad Precio Total 10.394.41
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 12 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT NO APLICA Código 78180101-004 Marca NO APLICA	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT NO APLICA Servicio Reparac Unidades) Fabricante NO APLICA	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014 NO APLICA Ción / Mantenimiento PR Modelo NO APLICA	DATOS DEL I Descripción nto de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de sistema de suspensor de sistema de director de sistema de director de sistema de director de sistema de suspensor de sistema de siste	Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2018-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección TEM n del Item sión FURGÓN RENAULT MAST ICIALES Descripción Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión FURGÓN RENAULT MASTER	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639 Precio Unit. 10.394.419	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63 1.948.63 Cantidad
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 11 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 Item Nro. 12 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 12 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA -	Código 78180101-003 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT NO APLICA Código 78180101-004 Marca NO APLICA N/A RENAULT RENAULT	Servicio de repar Unidades) Fabricante NO APLICA N/A RENAULT NO APLICA Servicio Reparac Unidades) Fabricante NO APLICA N/A	ración y mantenimie PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 NO APLICA NO APLICA Ción / Mantenimiento PR Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014	DATOS DEL I Descripción nto de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de sistema de directo de sistema de suspenso de sistema de siste	Descripción Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGÓN RENAULT MASTER 2015-2014 (3 Unidades) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección TEM I del Item Sión FURGÓN RENAULT MASTER Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de Mantenimiento de sistema de	Precio Unit. 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.639 1.948.439 1.948.639 1.948.639	Cantidad Precio Total 1.948.63 1.948.63 1.948.63 Cantidad Precio Total 10.394.41



Código 78180101-005 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT NO APLICA	Serv. de repar. y Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT NO APLICA		DATOS DEL I Descripción embrague FURGÓN COPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A N/A	n del Item RENAULT MASTER 2012-2014 (2	Precio Unit. 3.353.114 3.353.114	Cantidad Precio Total 3.353.11 3.353.11
78180101-005 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT	Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT	Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014	Descripción embrague FURGÓN N OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	n del Item RENAULT MASTER 2012-2014 (3 ICIALES Descripción Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Serv. de repar. y mant. de	Precio Unit. 3.353.114 3.353.114	Precio Total
78180101-005 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT	Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT	Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014	embrague FURGÓN I COPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	RENAULT MASTER 2012-2014 (2) ICIALES Descripción Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Serv. de repar. y mant. de	Precio Unit. 3.353.114 3.353.114	Precio Total
Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT	Fabricante NO APLICA N/A N/A RENAULT	Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014	Procedencia NO APLICA N/A	Descripción Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Serv. de repar. y mant. de	Precio Unit. 3.353.114 3.353.114	3.353.1
NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT	NO APLICA N/A N/A RENAULT	Modelo NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014	Procedencia NO APLICA N/A	Descripción Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Serv. de repar. y mant. de	3.353.114 3.353.114	3.353.11
NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT	NO APLICA N/A N/A RENAULT	NO APLICA N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014	NO APLICA N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Serv. de repar. y mant. de	3.353.114 3.353.114	3.353.11
N/A RENAULT MASTER RENAULT	N/A N/A RENAULT	N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014	N/A	sistema de embrague FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Serv. de repar. y mant. de	3.353.114	
RENAULT MASTER RENAULT	N/A RENAULT	FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014		sistema de embrague FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades) Serv. de repar. y mant. de		3.353.11
MASTER RENAULT	RENAULT	RENAULT MASTER 2012-2014 MASTER 2012-2014	N/A		2.252.111	
		2012-2014		Seems de emorague	3.353.114	3.353.11
NO APLICA	NO APLICA		ARGENTINO		3.353.114	3.353.11
	1		NO APLICA		3.353.114	3.353.11
			DATOS DEL I	TEM		
Código						Cantidad
78180101-005	Serv. de repar. y	mant. de sistema de			nidades)	
Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		8.919.216	8.919.21
N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema de Freno FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades)	8.919.216	8.919.21
RENAULT MASTER	N/A	FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema de Freno	8.919.216	8.919.21
RENAULT	RENAULT	MASTER 2012-2014	ARGENTINO		8.919.216	8.919.21
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		8.919.216	8.919.21
			DATOS DEL I	ITEM		
Código						Cantidad
78180101-016	Serv. de mant. y Unidades)	•			012-2014 (3	
Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10.611.957	10.611.95
N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado- FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades)	10.611.957	10.611.95
RENAULT MASTER	N/A	FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014	N/A	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	10.611.957	10.611.95
RENAULT	RENAULT	MASTER 2012-2014	ARGENTINO		10.611.957	10.611.95
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10.611.957	10.611.95
			DATOS DEL I	ITEM		
Código			Descripción	n del Item		Cantidad
78180101-009	Serv. de repar. y			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Inidades)	
3.7	1	1	1		D	D
	****			Descripción		Precio Total 4.632.08
N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades)	4.632.088	4.632.08
RENAULT MASTER	N/A	FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	4.632.088	4.632.08
RENAULT	RENAULT	MASTER	ARGENTINO		4.632.088	4.632.08
	78180101-005 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER Código 78180101-016 Marca NO APLICA N/A RENAULT MASTER RENAULT MASTER RENAULT MO APLICA Código 78180101-009 Marca NO APLICA N/A RENAULT NO APLICA RENAULT MASTER RENAULT NO APLICA Marca NO APLICA RENAULT MASTER	Marca Fabricante NO APLICA NO APLICA N/A N/A RENAULT RENAULT NO APLICA NO APLICA Código 78180101-016 Serv. de mant. y Unidades) Marca Fabricante NO APLICA NO APLICA N/A N/A RENAULT N/A RENAULT N/A RENAULT RENAULT NO APLICA NO APLICA N/A N/A RENAULT RENAULT NO APLICA NO APLICA N/A N/A RENAULT RENAULT NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	Marca Fabricante Modelo NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA N/A N/A N/A FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 RENAULT RENAULT MASTER 2012-2014 NO APLICA N/A N/A N/A RENAULT MASTER 2012-2014 RENAULT MASTER 2012-2014 RENAULT MODELO NO APLICA NO APLICA N/A N/A N/A RENAULT MASTER 2012-2014 RENAULT MASTER 2012-2014 RENAULT MASTER 2012-2014 RENAULT MASTER 2012-2014 RO APLICA NO APLICA	NO APLICA NO A		PROPUESTAS INICIALES

23-06-2023 7 de 38



AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.632.088	4.632.088
		·		DATOS DEL	ITEM	<u> </u>	
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
17	78180101-002	Servicio de repa 2012-2014 (3 Un		nto de sistema de caja	o transmisión - FURGÓN RENAU	JLT MASTER	1
		2012 2011 (8 6.		ROPUESTAS IN	IICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	1.367.288	1.367.288
80009240-6 VICTOR ROLANDO	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y	1.367.288	1.367.288
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0					mantenimiento de sistema de caja o transmisión - FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades)		
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	RENAULT MASTER	N/A	FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión	1.367.288	1.367.288
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	RENAULT	RENAULT	MASTER 2012-2014	ARGENTINO		1.367.288	1.367.288
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.367.288	1.367.288
				DATOS DEL	ITEM	<u> </u>	
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
18	78180101-021			-	orado para vehículo - FURGÓN RE	NAULT MASTER	1
		2012-2014 (3 U		ODLIEGE + G T	HOLLEC		
Of RUC	Marga	Fabricante	Modelo	ROPUESTAS IN	1	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	Marca NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción	2.571.685	2.571.685
80009240-6							
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo - FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014 (3 Unidades)	2.571.685	2.571.685
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	RENAULT MASTER	N/A	FURGÓN RENAULT MASTER 2012-2014	N/A	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo	2.571.685	2.571.685
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	RENAULT	RENAULT	MASTER 2012-2014	ARGENTINO		2.571.685	2.571.685
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.571.685	2.571.685
80003231-7				DATOS DEL 1	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
19	78180101-014	Servicio de man 2011 (1 UNIDA		•	NONETA CERRADA MITSUBIS	HI NATIVA AÑO	1
		2011 (1 UNIDA		ROPUESTAS IN	IICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	•	8.429.349	8.429.349
80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - CAMINONETA CERRADA MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011 (I UNIDAD)	8.429.349	8.429.349
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MITSUBISHI	N/A	MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	8.429.349	8.429.349
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MITSUBISHI	MITSUBISHI	NATIVA AÑO 2011	JAPONES		8.429.349	8.429.349
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		8.429.349	8.429.349
				DATOS DEL	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
20	78180101-003		2011 (1 UNIDAD)		cción - CAMINONETA CERRAD	A MITSUBISHI	1
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	1	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Descripción	1.920.638	1.920.638
80009240-6							
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección - CAMINONETA CERRADA MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011 (1 UNIDAD)	1.920.638	1.920.638

23-06-2023 8 de 38



AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MITSUBISHI	N/A	MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011	N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección	1.920.638	1.920.638
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MITSUBISHI	MITSUBISHI	NATIVA AÑO 2011	JAPONES		1.920.638	1.920.638
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.920.638	1.920.638

				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.		Cantidad					
21	78180101-004		cion / Mantenimiento (2011 (1 UNIDAD)	de sistema de suspen	sión - CAMINONETA CERRADA	A MITSUBISHI	1
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.548.279	3.548.279
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MITSUBISHI	N/A	MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión	3.548.279	3.548.279
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión - CAMINONETA CERRADA MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011 (1 UNIDAD)	3.548.279	3.548.279
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MITSUBISHI	MITSUBISHI	NATIVA AÑO 2011	JAPONES		3.548.279	3.548.279
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.548.279	3.548.279

				DATOS DEL	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
22	78180101-006	Servcio de mante AÑO 2011 (1 U		on de sistema de frenc	o - CAMINONETA CERRADA M	ITSUBISHI NATIVA	1
	•		PR	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.562.494	1.562.494
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MITSUBISHI	N/A	MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011	N/A	Servcio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno	1.562.494	1.562.494
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servcio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno - CAMINONETA CERRADA MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011 (1 UNIDAD)	1.562.494	1.562.494
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MITSUBISHI	MITSUBISHI	NATIVA AÑO 2011	JAPONES		1.562.494	1.562.494
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.562.494	1.562.494

				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código				Cantidad		
23	78180101-016		enimiento y reparació ATIVA AÑO 2011 (1		Acondicionado - CAMINONETA	A CERRADA	1
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.557.224	2.557.224
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MITSUBISHI	N/A	MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado	2.557.224	2.557.224
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado - CAMINONETA CERRADA MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011 (1 UNIDAD)	2.557.224	2.557.224
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MITSUBISHI	MITSUBISHI	NATIVA AÑO 2011	JAPONES		2.557.224	2.557.224
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.557.224	2.557.224

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad					
24	78180101-9997		bio (Servicios de Prov ATIVA AÑO 2011 (1		quipamiento de Vehículos) CAM	NONETA CERRADA	1					
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES							
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		775.010	775.010					
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MITSUBISHI	N/A	MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011	N/A	Reparacion Cambio (Servicios de Provisión / Montaje de Equipamiento de Vehículos)	775.010	775.010					

23-06-2023 9 de 38



VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Reparacion Cambio (Servicios de Provisión / Montaje de Equipamiento de Vehículos) CAMINONETA CERRADA MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011 (1 UNIDAD)	775.010	775.010
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MITSUBISHI	MITSUBISHI	NATIVA AÑO 2011	JAPONES		775.010	775.010
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		775.010	775.010

				DATOS DEL	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
25	78180101-009		racion y mantenimient 2011 (1 UNIDAD)	MITSUBISHI	1		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.023.777	3.023.777
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MITSUBISHI	N/A	MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011	N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico	3.023.777	3.023.777
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema eléctrico - CAMINONETA CERRADA MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011 (1 UNIDAD)	3.023.777	3.023.777
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MITSUBISHI	MITSUBISHI	NATIVA AÑO 2011	JAPONES		3.023.777	3.023.777
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.023.777	3.023.777

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad				
26	78180101-021		imiento o reparación d ATIVA AÑO 2011 (1	TA CERRADA	1						
PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.701.885	2.701.885				
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MITSUBISHI	N/A	MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011	N/A	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo	2.701.885	2.701.885				
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo - CAMINONETA CERRADA MITSUBISHI NATIVA AÑO 2011 (1 UNIDAD)	2.701.885	2.701.885				
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MITSUBISHI	MITSUBISHI	NATIVA AÑO 2011	JAPONES		2.701.885	2.701.885				
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.701.885	2.701.885				

				DATOS DEL I	TEM					
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad			
27	78180101-014		tenimiento y reparacio 119 (3 UNIDADES)	AND CRUISER	1					
PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.147.224	4.147.224			
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	4.147.224	4.147.224			
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES)	4.147.224	4.147.224			
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	TOYOTA	ТОҮОТА	LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	JAPONES		4.147.224	4.147.224			
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.147.224	4.147.224			

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código				Cantidad					
28	78180101-003		ración y mantenimient S 2013 - 2019 (3 UNII	A TOYOTA LAND	1					
	PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Precio Unit.	Precio Total					
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.211.503	3.211.503			

23-06-2023 10 de 38



AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	TOYOTA	N/A	TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	3.211.503	3.211.503
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES)	3.211.503	3.211.503
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	TOYOTA	TOYOTA	LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	JAPONES		3.211.503	3.211.503
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.211.503	3.211.503

80003251-9							
				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
29	78180101-006		enimiento y reparacio S 2013 - 2019 (3 UNII		o - CAMIONETA CERRADA TO	YOTA LAND	1
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.018.194	2.018.194
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno	2.018.194	2.018.194
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES	2.018.194	2.018.194
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	ТОУОТА	ТОҮОТА	LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	JAPONES		2.018.194	2.018.194
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.018.194	2.018.194

				DATOS DEL 1	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
30	78180101-016		tenimiento y reparació R AÑOS 2013 - 2019	1			
			PR	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.627.641	1.627.641
AUTO - REPUESTOS	TOYOTA	N/A	TOYOTA LAND	N/A	Servicio de mantenimiento y	1.627.641	1.627.641

Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.627.641	1.627.641
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado	1.627.641	1.627.641
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES	1.627.641	1.627.641
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	TOYOTA	TOYOTA	LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	JAPONES		1.627.641	1.627.641
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.627.641	1.627.641

	DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad					
31	78180101-021	Servicio mantenimiento o reparacion de tapicería y alfombrado para vehículo CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES	1					
	PROPUESTAS INICIALES							

		TOYOTA LAN	D CRUISER ANOS 2	013 - 2019 (3 UNID	ADES		
			PR	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.929.735	2.929.735
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	TOYOTA	N/A	TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	N/A	Servicio mantenimiento o reparacion de tapicería y alfombrado para vehículo	2.929.735	2.929.735
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio mantenimiento o reparacion de tapicería y alfombrado para vehículo CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES	2.929.735	2.929.735
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	ТОУОТА	ТОУОТА	TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	JAPONES		2.929.735	2.929.735
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.929.735	2.929.735

	DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item							

23-06-2023 11 de 38



32	78180101-003			to de sistema de dire	cción FURGON MERCEDES BEN	NZ SPRINTER AÑO	
		2008-2014-2015		OPUESTAS IN	IICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Descripcion	3.934.923	3.934.92
80009240-6							0.004.00
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MERCEDES BENZ	N/A	FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	3.934.923	3.934.92
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 (4UNIDADES)	3.934.923	3.934.92
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	ТОУОТА	TOYOTA	TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	JAPONES	(Telvisiss)	3.934.923	3.934.92
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.934.923	3.934.92
				DATOS DEL	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
33	78180101-009		ración y mantenimien S 2013 - 2019 (3 UNI		co CAMIONETA CERRADA TOY	OTA LAND	
				OPUESTAS IN	IICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2 corripcion	8.304.120	8.304.12
80009240-6 AUTO - REPUESTOS					Complete de la comple		0.001.10
DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	8.304.120	8.304.12
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES	8.304.120	8.304.12
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	ТОУОТА	ТОҮОТА	TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019	JAPONES		8.304.120	8.304.12
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		8.304.120	8.304.12
	_		•	DATOS DEL	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
34	78180101-014	Servicio de man 2008-2014-2015	(4UNIDADES)		N MERCEDES BENZ SPRINTER	R AÑO	:
	 			OPUESTAS IN			
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.409.289	5.409.28
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MERCEDES BENZ	N/A	FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	5.409.289	5.409.28
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 (4UNIDADES)	5.409.289	5.409.28
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MERCEDES BENZ	MERCEDES	SPRINTER AÑO	ALEMAN		5.409.289	5.409.28
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -	NO APLICA	NO APLICA	2008-2014-2015 NO APLICA	NO APLICA		5.409.289	5.409.28
80003251-9				DATOGREE	IDEM		
Item Nro.	Códias			DATOS DEL I			Cantidad
35	Código 78180101-004	Servicio Repara	ción / Mantenimiento	Descripció de sistema de susper	on del Item nsión FURGON MERCEDES BEN	Z SPRINTER AÑO	Санидад
33	, 5100101-004	2008-2014-2015	(4UNIDADES)	OPUESTAS IN			
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.776.082	3.776.08
80009240-6 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MERCEDES BENZ	N/A	FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	N/A	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión	3.776.082	3.776.08
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	2008-2014-2015 N/A	N/A	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión FURGON MERCEDES BENZ	3.776.082	3.776.08
RIO DE LA PLATA	MERCEDES BENZ	MERCEDES	SPRINTER AÑO	ALEMAN	SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 (4UNIDADES)	3.776.082	3.776.08

23-06-2023 12 de 38



Código B180101-004 Marca APLICA CEDES BENZ APLICA Código B180101-005 Marca APLICA CEDES BENZ	Fabricante NO APLICA N/A MERCEDES BENZ NO APLICA Servicio de repa 2008-2014-2015 Fabricante NO APLICA	cion / Mantenimiento NS 2013 - 2019 (3 UNI PRO Modelo NO APLICA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 N/A SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 NO APLICA racion y mantenimients (4UNIDADES)	DATOS DEL 1 DPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A ALEMAN NO APLICA	ICIALES Descripción Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES) TTEM ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	Precio Unit. 5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129	Cantidad Precio Total 5.729.12 5.729.12 5.729.12 5.729.12 Cantidad Precio Total 4.654.93 4.654.93
Marca APLICA CEDES BENZ APLICA Código 8180101-005 Marca APLICA	Fabricante NO APLICA N/A N/A MERCEDES BENZ NO APLICA Servicio de repa 2008-2014-2015 Fabricante NO APLICA N/A	cion / Mantenimiento NS 2013 - 2019 (3 UNI PRO Modelo NO APLICA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 N/A SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 NO APLICA racion y mantenimient (4UNIDADES) PRO Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	Descripció de sistema de suspen (DADES) OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A ALEMAN NO APLICA DATOS DEL 1 Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	ICIALES Descripción Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES) TTEM ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	Precio Unit. 5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129 Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	Precio Total 5.729.12 5.729.12 5.729.12 5.729.12 Cantidad Precio Total 4.654.93
Marca APLICA CEDES BENZ APLICA Código 8180101-005 Marca APLICA	Fabricante NO APLICA N/A N/A MERCEDES BENZ NO APLICA Servicio de repa 2008-2014-2015 Fabricante NO APLICA N/A	S 2013 - 2019 (3 UNI PRO Modelo NO APLICA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 N/A SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	DATOS DEL 1 Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A ALEMAN NO APLICA Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	ICIALES Descripción Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES) ITEM n del Item rague FURGON MERCEDES BEN ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	Precio Unit. 5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129 Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	5.729.12 5.729.12 5.729.12 5.729.12 Cantidad Precio Total 4.654.93 4.654.93
CEDES BENZ APLICA Código S180101-005 Marca APLICA	NO APLICA N/A N/A MERCEDES BENZ NO APLICA Servicio de repa 2008-2014-2015 Fabricante NO APLICA	Modelo NO APLICA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 N/A SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	Procedencia NO APLICA N/A N/A ALEMAN NO APLICA Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES) TEM n del Item rague FURGON MERCEDES BEN ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129 NZ SPRINTER AÑO Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	5.729.12 5.729.12 5.729.12 5.729.12 Cantidad Precio Total 4.654.93 4.654.93
CEDES BENZ APLICA Código S180101-005 Marca APLICA	NO APLICA N/A N/A MERCEDES BENZ NO APLICA Servicio de repa 2008-2014-2015 Fabricante NO APLICA	NO APLICA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 N/A SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 NO APLICA racion y mantenimient (4UNIDADES) PRO Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	NO APLICA N/A N/A ALEMAN NO APLICA DATOS DEL 1 Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES) TEM n del Item rague FURGON MERCEDES BEN ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio Servi	5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129 NZ SPRINTER AÑO Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	5.729.12 5.729.12 5.729.12 5.729.12 Cantidad Precio Total 4.654.93 4.654.93
CEDES BENZ APLICA Código 8180101-005 Marca APLICA	N/A N/A MERCEDES BENZ NO APLICA Servicio de repa 2008-2014-2015 Fabricante NO APLICA N/A	LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 N/A SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	N/A N/A ALEMAN NO APLICA DATOS DEL 1 Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	Mantenimiento de sistema de suspensión Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES) TTEM n del Item rague FURGON MERCEDES BEN ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	5.729.129 5.729.129 5.729.129 5.729.129 NZ SPRINTER AÑO Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	5.729.12 5.729.12 5.729.12 Cantidad Precio Total 4.654.93 4.654.93
CEDES BENZ APLICA Código 8180101-005 Marca APLICA	N/A MERCEDES BENZ NO APLICA Servicio de repa 2008-2014-2015 Fabricante NO APLICA N/A	AÑOS 2013 - 2019 N/A SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 NO APLICA racion y mantenimient (4UNIDADES) PRO Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	N/A ALEMAN NO APLICA DATOS DEL 1 Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	Mantenimiento de sistema de suspensión Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES) TTEM n del Item rague FURGON MERCEDES BEN ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	5.729.129 5.729.129 5.729.129 NZ SPRINTER AÑO Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	5.729.12 5.729.12 5.729.12 Cantidad Precio Total 4.654.93
Código B180101-005 Marca APLICA	MERCEDES BENZ NO APLICA Servicio de repa 2008-2014-2015 Fabricante NO APLICA N/A	SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 NO APLICA racion y mantenimient 6 (4UNIDADES) PRO Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	ALEMAN NO APLICA DATOS DEL I Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	Mantenimiento de sistema de suspensión - CAMIONETA CERRADA TOYOTA LAND CRUISER AÑOS 2013 - 2019 (3 UNIDADES) TEM n del Item rague FURGON MERCEDES BEN ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	5.729.129 5.729.129 NZ SPRINTER AÑO Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	5.729.12 5.729.12 Cantidad Precio Total 4.654.93 4.654.93
Código B180101-005 Marca APLICA	Servicio de repa 2008-2014-2015 Fabricante NO APLICA	2008-2014-2015 NO APLICA racion y mantenimient 6 (4UNIDADES) PRO Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	DATOS DEL I Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	n del Item rague FURGON MERCEDES BET ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	5.729.129 NZ SPRINTER AÑO Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	Cantidad Precio Total 4.654.93
Código B180101-005 Marca APLICA	Servicio de repa 2008-2014-2015 Fabricante NO APLICA	racion y mantenimiento (4UNIDADES) PRO Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	DATOS DEL 1 Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	n del Item rague FURGON MERCEDES BET ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	Cantidad Precio Total 4.654.93 4.654.93
Marca APLICA	Fabricante NO APLICA N/A	racion y mantenimiento (4UNIDADES) PRO Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	Descripció to de sistema de emb OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	n del Item rague FURGON MERCEDES BET ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	Precio Total 4.654.93 4.654.93
Marca APLICA	Fabricante NO APLICA N/A	Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	Precio Total 4.654.93 4.654.93
Marca APLICA	Fabricante NO APLICA N/A	Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	Precio Unit. 4.654.932 4.654.932	4.654.93 4.654.93
APLICA	Fabricante NO APLICA N/A	Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	Procedencia NO APLICA N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	4.654.932 4.654.932	4.654.93 4.654.93
APLICA	NO APLICA N/A	Modelo NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	Procedencia NO APLICA N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	4.654.932 4.654.932	4.654.93 4.654.93
APLICA	NO APLICA N/A	NO APLICA FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	NO APLICA	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	4.654.932 4.654.932	4.654.93 4.654.93
CEDES BENZ		SPRINTER AÑO 2008-2014-2015		mantenimiento de sistema de embrague Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO		
	N/A		N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO	4.654.932	4.654.93
	i	1		2008-2014-2015 (4UNIDADES)		
CEDES BENZ	MERCEDES BENZ	SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	ALEMAN	(Terribilibility)	4.654.932	4.654.93
APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.654.932	4.654.93
			DATOS DEL 1	ITEM		
Código			Descripció	n del Item		Cantidad
3180101-002			to de sistema de caja	o transmisión FURGON MERCEI	DES BENZ	211 1 1111
	SPRINTER AÑ	O 2008-2014-2015 (41				
<u> </u>		1	OPUESTAS IN			D 1 m 1
Marca APLICA	Fabricante NO APLICA	Modelo NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción	Precio Unit. 1.041.788	Precio Total
CEDES BENZ		FURGON - SPRINTER AÑO	N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de	1.041.788	1.041.78
		2008-2014-2015		caja o transmisión		
	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja o transmisión FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 (4UNIDADES)	1.041.788	1.041.78
CEDES BENZ	MERCEDES BENZ	SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	ALEMAN		1.041.788	1.041.78
APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.041.788	1.041.78
G/Y:	1					9
Código 3180101-006			•		PRINTER AÑO	Cantidad
	2008-2014-2015		ODUECTACIN	ICIALES		
	Fol	1	1		Dunnie II-it	Duosia Tarkal
Messe				Descripcion		Precio Total 8.421.10
Marca		FURGON -	N/A N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno	8.421.107	8.421.10
AP)	Código Có	BENZ LICA NO APLICA Código Solidi-006 Servicio de man 2008-2014-2015 Marca Fabricante	BENZ 2008-2014-2015 LICA NO APLICA NO APLICA Solidigo Solidi-006 Servicio de mantenimiento y reparacie 2008-2014-2015 (4UNIDADES) PROMARCA Fabricante Modelo LICA NO APLICA NO APLICA EDES BENZ N/A FURGON - SPRINTER AÑO	BENZ 2008-2014-2015	EDES BENZ MERCEDES SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 LICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA DATOS DEL ITEM Código Descripción del Item Sollol-006 Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno FURGON MERCEDES BENZ S 2008-2014-2015 (4UNIDADES) PROPUESTAS INICIALES Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción LICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA BUES BENZ N/A FURGON - N/A Servicio de mantenimiento y	2008-2014-2015 (4UNIDADES)

23-06-2023 13 de 38



VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 (4UNIDADES)	8.421.107	8.421.107
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MERCEDES BENZ	MERCEDES BENZ	SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	ALEMAN		8.421.107	8.421.107
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		8.421.107	8.421.107

				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
40	78180101-006	Servicio de mant UNIDADES)	tenimiento y reparacio	on de sistema de fren	o FURGON HYUNDAI H1 - AÑO	OS 2011-2014 (4	1
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		29.889.013	29.889.013
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno	29.889.013	29.889.013
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)	29.889.013	29.889.013
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS 2011-2014	COREANO		29.889.013	29.889.013
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		29.889.013	29.889.013

80003231-7										
				DATOS DEL I	TEM					
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad			
41	78180101-009	Servicio de repar 2008-2014-2015		o de sistema eléctric	o FURGON MERCEDES BENZ	SPRINTER AÑO	1			
PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.244.962	4.244.962			
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MERCEDES BENZ	N/A	FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	4.244.962	4.244.962			
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 (4UNIDADES)	4.244.962	4.244.962			

					(40NIDADES)						
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MERCEDES BENZ	MERCEDES BENZ	SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	ALEMAN		4.244.962	4.244.962				
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.244.962	4.244.962				
	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad				
42	78180101-021		Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 (4UNIDADES)								
	PROPUESTAS INICIALES										

		SPRINTER AÑO	O 2008-2014-2015 (4U	JNIDADES)			
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.872.885	2.872.885
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MERCEDES BENZ	N/A	FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	N/A	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo	2.872.885	2.872.885
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 (4UNIDADES)	2.872.885	2.872.885
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	MERCEDES BENZ	MERCEDES BENZ	SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	ALEMAN		2.872.885	2.872.885
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.872.885	2.872.885

				DATOS DEL I	ТЕМ		
Item Nro.	Código				Cantidad		
43	78180101-004	Servicio Reparaci UNIDADES)	ion / Mantenimiento d	AÑOS 2011-2014 (4	1		
			PRO	PUESTAS INI	CIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

23-06-2023 14 de 38



GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		11.114.742	11.114.742
80009240-6 AUTO - REPUESTOS	HYUNDAI	N/A	FURGON	N/A	Servicio Reparacion /	11.114.742	11.114.742
DIOVER SA - 80028285-0	HTUNDAI	N/A	HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	IV/A	Mantenimiento de sistema de suspension	11.114.742	11.114./42
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)	11.114.742	11.114.742
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS 2011-2014	COREANO		11.114.742	11.114.742
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		11.114.742	11.114.742
80003251-9				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
44	78180101-016		tenimiento y reparació O 2008-2014-2015 (4U		e Acondicionado FURGON MERO	CEDES BENZ	1
				OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		21.646.687	21.646.687
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	MERCEDES BENZ	N/A	FURGON - SPRINTER AÑO 2008-2014-2015	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado	21.646.687	21.646.687
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 2008-2014-2015 (4UNIDADES)	21.646.687	21.646.68°
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS 2011-2014	COREANO		21.646.687	21.646.687
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		21.646.687	21.646.687
				DATOS DEL 1	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
45	78180101-009		ración y mantenimient	to de sistema eléctric	o FURGON HYUNDAI H1 - AÑ	OS 2011-2014 (4	1
		UNIDADES)	PR	OPUESTAS IN	TCIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1	44.229.534	44.229.534
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	44.229.534	44.229.534
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)	44.229.534	44.229.534
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS 2011-2014	COREANO		44.229.534	44.229.534
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		44.229.534	44.229.534
80003251-9				DATOS DEL 1	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
46	78180101-014	Servicio de man	tenimiento y reparacio	on de Motor FURGO	N HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2	014 (4 UNIDADES)	1
	T	l	1	OPUESTAS IN			
Of RUC GILCO PAR S.R.L	Marca NO APLICA	Fabricante NO APLICA	Modelo NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción	Precio Unit. 43.917.637	Precio Total 43.917.637
80009240-6 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	FURGON HYUNDAI H1 -	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	43.917.637	43.917.637
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	AÑOS 2011-2014 N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4	43.917.637	43.917.637
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS 2011-2014	COREANO	UNIDADES)	43.917.637	43.917.637
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		43.917.637	43.917.637
80003251-9		<u> </u>		DATOS DEL 1	ITFM		
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
47	78180101-003	Servicio de repar UNIDADES)		to de sistema de dire	cción FURGON HYUNDAI H1 -	AÑOS 2011-2014 (4	1
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

23-06-2023 15 de 38



GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		12.122.389	12.122.38
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	12.122.389	12.122.38
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)	12.122.389	12.122.38
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS 2011-2014	COREANO		12.122.389	12.122.38
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		12.122.389	12.122.38
				DATOS DEL I	TEM	<u> </u>	
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
48	78180101-002	Servicio de repar 2011-2014 (4 UI		to de sistema de caja	o transmisión - FURGON HYUNI	DAI H1 - AÑOS	
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		26.464.463	26.464.46
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	N/A	Servicio de reparacion y mantenimineto de sistema de caja o transmisión	26.464.463	26.464.46
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparacion y mantenimineto de sistema de caja o transmisión - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)	26.464.463	26.464.46
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS 2011-2014	COREANO		26.464.463	26.464.46
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		26.464.463	26.464.46
				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
49	78180101-015		4 (4 UNIDADES)		rigeración del Motor - FURGON H	IYUNDAI H1 -	:
Of DUC	Mana	Fabricante	Modelo	OPUESTAS IN Procedencia	ICIALES Descripción	Dungin Unit	Duosio Total
Of RUC GILCO PAR S.R.L	Marca NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Descripcion	Precio Unit. 10.317.960	Precio Total
80009240-6 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Refrigeración del Motor	10.317.960	10.317.96
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de	10.317.960	10.317.96
					Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)		10.317.70
RIO DE LA PLATA	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS	COREANO	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4	10.317.960	
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -	HYUNDAI NO APLICA	HYUNDAI NO APLICA	H1 - AÑOS 2011-2014 NO APLICA	COREANO NO APLICA	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4	10.317.960 10.317.960	10.317.96 10.317.96
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y			2011-2014	NO APLICA	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)		10.317.96
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA		2011-2014	NO APLICA DATOS DEL 1	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)		10.317.96 10.317.96
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -		NO APLICA Servicio de repai	2011-2014 NO APLICA racion y mantenimien AÑOS 2011-2014 (4	DATOS DEL 1 Descripción to de sistema de caja UNIDADES)	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES) TEM n del Item o transmisión (DIFERENCIAL TE	10.317.960	10.317.96
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 50	NO APLICA Código 78180101-002	NO APLICA Servicio de repai HYUNDAI H1	2011-2014 NO APLICA racion y mantenimiem AÑOS 2011-2014 (4)	DATOS DEL 1 Descripció to de sistema de caja UNIDADES) OPUESTAS IN	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES) TEM n del Item o transmisión (DIFERENCIAL TE ICIALES	10.317.960 RASERO) - FURGON	10.317.96 10.317.96 Cantidad
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro.	NO APLICA Código 78180101-002 Marca	NO APLICA Servicio de repar HYUNDAI H1 -	2011-2014 NO APLICA racion y mantenimien AÑOS 2011-2014 (4 PRO Modelo	DATOS DEL I Descripció to de sistema de caja UNIDADES) OPUESTAS IN Procedencia	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES) TEM n del Item o transmisión (DIFERENCIAL TE	10.317.960 RASERO) - FURGON Precio Unit.	10.317.96 10.317.96 Cantidad Precio Total
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 50 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6	Código 78180101-002 Marca NO APLICA	NO APLICA Servicio de repar HYUNDAI HI Fabricante NO APLICA	2011-2014 NO APLICA racion y mantenimiem AÑOS 2011-2014 (4 PRO Modelo NO APLICA	DATOS DEL 1 Descripció to de sistema de caja UNIDADES) OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES) TEM n del Item o transmisión (DIFERENCIAL TE ICIALES Descripción	10.317.960 RASERO) - FURGON Precio Unit. 27.208.423	10.317.96 10.317.96 Cantidad Precio Total 27.208.42
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 50 Of RUC GILCO PAR S.R.L	NO APLICA Código 78180101-002 Marca	NO APLICA Servicio de repar HYUNDAI H1 -	2011-2014 NO APLICA racion y mantenimien AÑOS 2011-2014 (4 PRO Modelo	DATOS DEL I Descripció to de sistema de caja UNIDADES) OPUESTAS IN Procedencia	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES) TEM n del Item o transmisión (DIFERENCIAL TE ICIALES	10.317.960 RASERO) - FURGON Precio Unit.	10.317.96 10.317.96 Cantidad Precio Total 27.208.42
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 50 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA -	Código 78180101-002 Marca NO APLICA	NO APLICA Servicio de repar HYUNDAI HI Fabricante NO APLICA	2011-2014 NO APLICA racion y mantenimien AÑOS 2011-2014 (4 PRO Modelo NO APLICA FURGON HYUNDAI H1 -	DATOS DEL 1 Descripció to de sistema de caja UNIDADES) OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES) TEM n del Item o transmisión (DIFERENCIAL TE ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja o transmisión	10.317.960 RASERO) - FURGON Precio Unit. 27.208.423	10.317.96 10.317.96 Cantidad Precio Total 27.208.42
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9 Item Nro. 50 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	Código 78180101-002 Marca NO APLICA HYUNDAI	NO APLICA Servicio de repar HYUNDAI H1 - Fabricante NO APLICA N/A	2011-2014 NO APLICA racion y mantenimien AÑOS 2011-2014 (4 PRO Modelo NO APLICA FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	DATOS DEL 1 Descripción de sistema de caja UNIDADES) OPUESTAS IN Procedencia NO APLICA N/A	Refrigeración del Motor - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES) TEM n del Item o transmisión (DIFERENCIAL TE ICIALES Descripción Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja o transmisión (DIFERENCIAL TRASERO) Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja o transmisión (DIFERENCIAL TRASERO) Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja o transmisión (DIFERENCIAL TRASERO) - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4	10.317.960 RASERO) - FURGON Precio Unit. 27.208.423 27.208.423	10.317.96 10.317.96 Cantidad

	DITOODELIEM									
Item Nro. Código		Descripción del Item	Cantidad							
51	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)	1							

23-06-2023 16 de 38



Of. - RUC

Marca

Fabricante

Modelo

Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	Marca NO APLICA HYUNDAI N/A HYUNDAI NO APLICA	NO APLICA N/A N/A HYUNDAI	Modelo NO APLICA FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 N/A	Procedencia NO APLICA N/A N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado	Precio Unit. 24.804.177 24.804.177 24.804.177	Precio Total 24.804.17 24.804.17
80009240-6 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	HYUNDAI N/A HYUNDAI	N/A N/A	FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	N/A	reparación de Sistema de Aire Acondicionado Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire	24.804.177	24.804.17
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA - 80003251-9	N/A HYUNDAI	N/A	HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014		reparación de Sistema de Aire Acondicionado Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire		
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	HYUNDAI			N/A	reparación de Sistema de Aire	24.804.177	24.804.17
S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9		HYUNDAI			Acondicionado - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)		
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	1	H1 - AÑOS	COREANO		24.804.177	24.804.17
		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		24.804.177	24.804.17
				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripción			Cantidad
52	78180101-005	Servicio de repar UNIDADES)	ración y mantenimient	o de sistema de embr	rague FURGON HYUNDAI H1 - A	AÑOS 2011-2014 (4	
		UNIDADES)	PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	,	8.984.316	8.984.31
80009240-6 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	FURGON HYUNDAI H1 -	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de	8.984.316	8.984.31
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	AÑOS 2011-2014 N/A	N/A	embrague Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)	8.984.316	8.984.31
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS	COREANO	2011-2014 (4 UNIDADES)	8.984.316	8.984.31
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		8.984.316	8.984.31
				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripción			Cantidad
53	78180101-998	Reparación, man	itenimiento de bolsas d		IYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	(4 UNIDADES)	
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES	_	
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10.221.122	10.221.12
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	N/A	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire	10.221.122	10.221.12
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Reparación, mantenimiento de bolsas de aire - FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)	10.221.122	10.221.12
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS 2011-2014	COREANO		10.221.122	10.221.12
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10.221.122	10.221.12
00003231)				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripción			Cantidad
54	78180101-9999		paración y/o Mantenim	•	Inyección FURGON HYUNDAI H	H1 - AÑOS 2011-2014	
		(4 UNIDADES)	DD/	OPUESTAS IN	ICIAI ES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia		Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Descripción	20.990.761	20.990.76
80009240-6 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	FURGON HYUNDAI H1 -	N/A	Servicios de Reparación y/o Mantenimiento de Sistema de	20.990.761	20.990.76
	N/A	N/A	AÑOS 2011-2014 N/A	N/A	Inyección Servicios de Reparación y/o Mantenimiento de Sistema de	20.990.761	20.990.76
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	1				Inyección FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)		
LOPEZ VAZQUEZ -				COREANO		20.990.761	20.990.76
LOPEZ VAZQUEZ -	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS 2011-2014	CONLANO			
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 RIO DE LA PLATA	HYUNDAI NO APLICA	HYUNDAI NO APLICA		NO APLICA		20.990.761	20.990.76
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -			2011-2014 NO APLICA		TEM	20.990.761	20.990.76
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -			2011-2014 NO APLICA	NO APLICA		20.990.761	20.990.76 Cantidad
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6 AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	2011-2014 NO APLICA imiento o reparación d NIDADES)	NO APLICA DATOS DEL I Descripción	n del Item rado para vehículo FURGON HYU		

23-06-2023 17 de 38

Descripción

Precio Unit.

Precio Total

Procedencia



GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.897.182	2.897.182
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014	N/A	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo	2.897.182	2.897.182
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo FURGON HYUNDAI H1 - AÑOS 2011-2014 (4 UNIDADES)	2.897.182	2.897.182
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	H1 - AÑOS 2011-2014	COREANO		2.897.182	2.897.182
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.897.182	2.897.182

				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
56	78180101-006	Servicio de man UNIDAD)	tenimiento y reparació	TTA FE AÑO 2015 - (1	1		
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		31.281.674	31.281.674
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	31.281.674	31.281.674
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD)	31.281.674	31.281.674
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		31.281.674	31.281.674
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		31.281.674	31.281.674

				DATOS DEL 1	ITEM						
Item Nro.	Código				Cantidad						
57	78180101-003	Servicio de repar - (1 UNIDAD)	racion y mantenimient	SANTA FE AÑO 2015	1						
	PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		16.405.902	16.405.902				
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección	16.405.902	16.405.902				
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD)	16.405.902	16.405.902				
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		16.405.902	16.405.902				
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		16.405.902	16.405.902				

				DATOS DEL 1	ITEM						
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad				
58	78180101-009		y/o reparación Sistem cio de reparación y m	AÑO 2015 - (1	1						
	PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.										
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.468.728	5.468.728				
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Mantenimiento y/o reparación Sistema de Arranque	5.468.728	5.468.728				
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento y/o reparación Sistema de Arranque CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	5.468.728	5.468.728				
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		5.468.728	5.468.728				
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.468.728	5.468.728				

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
59	78180101-016 Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD)									
	PROPUESTAS INICIALES									

23-06-2023 18 de 38



Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total									
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		26.783.207	26.783.207									
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado	26.783.207	26.783.207									
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD)	26.783.207	26.783.207									
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		26.783.207	26.783.207									
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		26.783.207	26.783.207									
				DATOS DEL I	TEM	DATOS DEL ITEM										

Item Nro.	Código				Cantidad			
60	78180101-009		y/o reparación de Alte ración y mantenimien	2015 - (1 UNIDAD)	1			
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.							
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.063.707	7.063.707	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Mantenimiento y/o reparación de Alternador	7.063.707	7.063.707	
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento y/o reparación de Alternador - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	7.063.707	7.063.707	
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		7.063.707	7.063.707	
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.063.707	7.063.707	

				DATOS DEL 1	ITEM		
Item Nro.	Código				Cantidad		
61	78180101-009	Reparación/ cam UNIDAD) Servi	ibio de parte Electrica cio de reparación y m	ÑO 2015 - (1	1		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		17.695.051	17.695.051
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Reparación/ cambio de parte Electrica en General - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	17.695.051	17.695.051
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Reparación/ cambio de parte Electrica en General -	17.695.051	17.695.051
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		17.695.051	17.695.051
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		17.695.051	17.695.051

				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
62	78180101-998	Reparacion, man	tenimiento de bolsas	015 - (1 UNIDAD)	1		
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		9.244.434	9.244.434
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD)	9.244.434	9.244.434
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Reparacion, mantenimiento de bolsas de air	9.244.434	9.244.434
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		9.244.434	9.244.434
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		9.244.434	9.244.434

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Cantidad							
63			Reparacion de Cabina isión / Montaje de Eq	- (1 UNIDAD)	1						
			PRO	PUESTAS INI	CIALES						
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Precio Total							

23-06-2023 19 de 38



GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		15.527.055	15.527.055
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento y Reparacion de Cabina CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD)Servicios de Provisión / Montaje de Equipamiento de Vehiculos	15.527.055	15.527.055
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Mantenimiento y Reparacion de Cabina CAMIONETA	15.527.055	15.527.055
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		15.527.055	15.527.055
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		15.527.055	15.527.055

80003231-9							
				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código				Cantidad		
64	78180101-014	Servicio de mant UNIDAD)	tenimiento y reparacio	ÑO 2015 - (1	1		
	•		PR	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		69.012.280	69.012.280
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD)	69.012.280	69.012.280
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	69.012.280	69.012.280
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		69.012.280	69.012.280
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		69.012.280	69.012.280

				DATOS DEL 1	TEM						
Item Nro.	Código				Cantidad						
65	78180101-002	Servicio de repar 2015 - (1 UNIDA	ración y mantenimien AD)	AI SANTA FE AÑO	1						
	PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		63.474.275	63.474.275				
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de transmisión automatica CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD)	63.474.275	63.474.275				
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de transmisión automatica	63.474.275	63.474.275				
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		63.474.275	63.474.275				
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		63.474.275	63.474.275				

				DATOS DEL	ITEM				
Item Nro.	Código		Descripción del Item						
66	78180101-002		nbio Diferencial Trase de caja o		YUNDAI SANTA FE AÑO 2015	- (1 UNIDAD) Serv.	1		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		33.763.380	33.763.380		
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Reparacion/Cambio Diferencial Trasero CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD) Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	33.763.380	33.763.380		
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Reparacion/Cambio Diferencial Trasero	33.763.380	33.763.380		
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		33.763.380	33.763.380		
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		33.763.380	33.763.380		

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código				Cantidad					
67	78180101-001	Servicio de alinea	cion y balanceo CAM	MIONETA NISSAN	FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES		1			
			PRO	PUESTAS INI	CIALES					
Of RUC	Precio Total									

23-06-2023 20 de 38



GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		130.247	130.247
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de alineacion y balanceo CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	130.247	130.247
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Servicio de alineacion y balanceo	130.247	130.247
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		130.247	130.247
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		130.247	130.247

				DATOS DEL I	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
68	78180101-004	Servicio Reparac AÑO 2015 - (1 U	cion / Mantenimiento JNIDAD)	NDAI SANTA FE	1		
	•		PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10.383.825	10.383.825
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension Trasera CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD)	10.383.825	10.383.825
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension Trasera	10.383.825	10.383.825
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		10.383.825	10.383.825
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10.383.825	10.383.825

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad					
69	78180101-003	Servicio de repar UNIDADES)	ración y mantenimient	ONTIER 4X4 (3	1							
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES							
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.508.035	6.508.035					
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	6.508.035	6.508.035					
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	6.508.035	6.508.035					
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		6.508.035	6.508.035					
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.508.035	6.508.035					

				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código				Cantidad		
70	78180101-014		tenimiento Preventivo o y reparacion de Mot	(1 UNIDAD) Servicio	1		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.844.991	1.844.991
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Reparación/Mantenimiento Preventivo CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD) Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	1.844.991	1.844.991
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Reparación/Mantenimiento Preventivo	1.844.991	1.844.991
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		1.844.991	1.844.991
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.844.991	1.844.991

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Código				Cantidad							
71	78180101-002	Servicio de repar (3 UNIDADES)	ación y mantenimient	SAN FRONTIER 4X4	1							
			PR(PUESTAS INI	CIALES							
Of RUC	Precio Total											
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		57.192.272	57.192.272					

23-06-2023 21 de 38



Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	ICIALES Descripción	Precio Unit.	Precio Total
75	78180101-004	UNIDADES)			sión CAMIONETA NISSAN FRO	IN 11EK 4A4 (5	
Item Nro.	Código 78180101 004	Compieio D	nión / Montoni	Descripción		NITIED AVA (2	Cantidad
•	~	1		DATOS DEL I			
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.716.852	7.716.85
S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		7.716.852	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0 RIO DE LA PLATA	NISSAN	N/A NISSAN	FRONTIER 4X4	N/A IAPONES	Mantenimiento Preventivo de Moto	7.716.852	7.716.85 7.716.85
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento Preventivo de Motor CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	7.716.852	7.716.85
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	W	7.716.852	7.716.85
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
74	78180101-014		Preventivo de Motor C reparacion de Motor	CAMIONETA NISSA	AN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADE	ES)Servicio de	
Item Nro.	Código			Descripción			Cantidad
				DATOS DEL I	TEM		
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		57.568.592	57.568.59
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	HYUNDAI	HYUNDAI	SANTA FE AÑO 2015	COREANO		57.568.592	57.568.59
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	HYUNDAI	N/A	SANTA FE AÑO 2015	N/A	Mantenimiento/ Reparacion Sistema de Combustible	57.568.592	57.568.59
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento/ Reparacion Sistema de Combustible CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 - (1 UNIDAD)Servicios de reparacion y mantenimiento de bomba de combustible	57.568.592	57.568.5
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		57.568.592	57.568.59
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
		1	-	OPUESTAS IN			
73	78180101-9995		Reparacion Sistema d cios de reparacion y m		IONETA HYUNDAI SANTA FE aba de combustible	ANO 2015 - (1	
Item Nro.	Código		n	Descripción		150 2017	Cantidad
				DATOS DEL I			
EXPORTADORA - 80003251-9		<u> </u>					
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.349.037	4.349.0
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		4.349.037	4.349.0
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague	4.349.037	4.349.00
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	4.349.037	4.349.0
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.349.037	4.349.0
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
		UNIDADES)	PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
72	78180101-005		ración y mantenimient	•	rague CAMIONETA NISSAN FRO	ONTIER 4X4 (3	
Item Nro.	Código			DATOS DEL I			Cantidad
EXPORTADORA - 80003251-9				DATOS DEL I	TOTAL		
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		57.192.272	57.192.27
80028285-0 RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES	caja o transmisión	57.192.272	57.192.27
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA -	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	UNIDADES) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de	57.192.272	57.192.2
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0					Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3		

23-06-2023 22 de 38



GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.701.312	5.701.312
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	5.701.312	5.701.312
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión	5.701.312	5.701.312
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		5.701.312	5.701.312
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.701.312	5.701.312

				DATOS DEL 1	ITEM							
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad					
76	78180101-006	Servicio de man UNIDADES)	tenimiento y reparacio	ΓΙΕR 4X4 (3	1							
	PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		13.268.252	13.268.252					
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	13.268.252	13.268.252					
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno	13.268.252	13.268.252					
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		13.268.252	13.268.252					
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		13.268.252	13.268.252					

				DATOS DEL 1	TEM						
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad				
77	78180101-015	Servicio de mant FRONTIER 4X4	enimiento y reparació (3 UNIDADES	'A NISSAN	1						
	PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.054.675	6.054.675				
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES	6.054.675	6.054.675				
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor	6.054.675	6.054.675				
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		6.054.675	6.054.675				
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.054.675	6.054.675				

				DATOS DEL	ITEM					
Item Nro.	Código		Descripción del Item							
78	78180101-009	Servicio de repa UNIDADES)	Servicio de reparación y mantenimiento. de sistema eléctrico CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)							
			PR	OPUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		16.406.375	16.406.375			
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento. de sistema eléctrico CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	16.406.375	16.406.375			
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Servicio de reparación y mantenimiento. de sistema eléctrico	16.406.375	16.406.375			
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		16.406.375	16.406.375			
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		16.406.375	16.406.375			

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item									
79	79 78180101-017 Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES									
			PR(PUESTAS INI	CIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.483.085	3.483.085			

23-06-2023 23 de 38



CONTI	RATACIONES PÚBLICA	S					
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES	3.483.085	3.483.085
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas	3.483.085	3.483.085
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		3.483.085	3.483.085
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.483.085	3.483.085
				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
80	78180101-003				AMIONETA NISSAN FRONTIE	R 4X4 (3 UNIDADES)	1
		Serv. de repar. y	mant. de sistema de o	OPUESTAS IN	ICIAI ES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Descripcion	24.871.335	24.871.335
80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento/Reparacion de Tren Delantero y Trasero CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	24.871.335	24.871.335
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Mantenimiento/Reparacion de Tren Delantero y Trasero	24.871.335	24.871.335
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		24.871.335	24.871.335
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		24.871.335	24.871.335
				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
81	78180101-016	Servicio de mant 4X4 (3 UNIDAI		on de Sistema de Aire	e Acondicionado CAMIONETA N	IISSAN FRONTIER	1
		424 (3 CIVIDITI		OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	•	15.839.160	15.839.160
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES	15.839.160	15.839.160
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado	15.839.160	15.839.160
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		15.839.160	15.839.160
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		15.839.160	15.839.160
				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
82	78180101-018	Serv. de mant. y	<u> </u>		NETA NISSAN FRONTIER 4X4	(3 UNIDADES)	1
	T	1 =		OPUESTAS IN			
Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6	Marca NO APLICA	NO APLICA	Modelo NO APLICA	NO APLICA	Descripción	Precio Unit. 2.376.291	Precio Total 2.376.291
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	2.376.291	2.376.291
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible	2.376.291	2.376.291
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		2.376.291	2.376.291
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.376.291	2.376.291
				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
83	78180101-010	Reparación y ma	antenimiento del siste	ma de turbo CAMIO	NETA NISSAN FRONTIER 4X4	(3 UNIDADES)	1
			PR	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6	Marca NO APLICA	Fabricante NO APLICA	Modelo NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción	Precio Unit. 4.757.643	Precio Total 4.757.643
555057240-0	i	Î.	i	i	Î.		

23-06-2023 24 de 38



	CCIÓN NACIONAL D RATACIONES PÚBLICA						
VICTOR ROLANDO	N/A	N/A	N/A	N/A	Reparación y mantenimiento	4.757.643	4.757.643
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0					del sistema de turbo CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)		
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Reparación y mantenimiento del sistema de turbo	4.757.643	4.757.643
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		4.757.643	4.757.643
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.757.643	4.757.643
				DATOS DEL	ITEM	<u> </u>	
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
84	78180101-014	Servicio de man			NETA NISSAN FRONTIER 4X4	(3 UNIDADES)	1
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	OPUESTAS IN Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Descripcion	38.647.883	38.647.883
80009240-6 VICTOR ROLANDO	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y	38.647.883	38.647.883
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	IVA	IV/A	N/A	IVA	reparación de Motor CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	30.047.003	36.047.00.
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor	38.647.883	38.647.883
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		38.647.883	38.647.883
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		38.647.883	38.647.883
				DATOS DEL	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
85	78180101-019	Cambio de corre	a CAMIONETA NIS				1
OF DUC	Mana	Eshaisanta	1	OPUESTAS IN	1	Durata Hait	Descie Tetal
Of RUC GILCO PAR S.R.L	Marca NO APLICA	Fabricante NO APLICA	Modelo NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción	Precio Unit. 4.856.749	Precio Total 4.856.749
80009240-6 VICTOR ROLANDO	N/A	N/A	N/A	N/A	Combin de comos		4.856.749
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Cambio de correa CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	4.856.749	4.030.742
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Cambio de correa	4.856.749	4.856.749
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		4.856.749	4.856.749
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.856.749	4.856.749
				DATOS DEL	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
86	78180101-023		4 (3 UNIDADES)		tanas y espejos vehicular CAMION	NETA NISSAN	1
OF DUC	Mana	Eshaisanda		OPUESTAS IN	1	Durata Hait	Descie Tetal
Of RUC GILCO PAR S.R.L	Marca NO APLICA	Fabricante NO APLICA	Modelo NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción	Precio Unit.	Precio Total 358.097
80009240-6 VICTOR ROLANDO	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de Mant., reparacion	358.097	358.097
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	IVA	IVA	IVA	IVA	o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	338.097	338.07
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular	358.097	358.097
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		358.097	358.097
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		358.097	358.097
				DATOS DEL	ITEM	,	
T. N.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
Item Nro.		C 1	mant de sistema elec	etrico KIA SPORTA	GE SUV AÑO 2015 (3 UNIDADE	SS)	1
87	78180101-009	Serv. de repar. y			_ ~		
87			PR	OPUESTAS IN	1	D.,	n m
	78180101-009 Marca NO APLICA	Fabricante NO APLICA		Procedencia NO APLICA	ICIALES Descripción	Precio Unit. 7.656.191	Precio Total

23-06-2023 25 de 38



	CCIÓN NACIONAL D RATACIONES PÚBLICA						
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	KIA	N/A	SPORTAGE SUV AÑO 2015	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema electric	7.656.191	7.656.191
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	KIA	KIA	SPORTAGE SUV AÑO 2015	COREANO		7.656.191	7.656.191
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.656.191	7.656.191
		_		DATOS DEL 1	TEM	<u> </u>	
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
88	78180101-028	Readecuacion de	e Transportes CAMIO	NETA NISSAN FRO	ONTIER 4X4 (3 UNIDADES)		1
	1		PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.636.644	2.636.644
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Readecuacion de Transportes CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 (3 UNIDADES)	2.636.644	2.636.644
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	NISSAN	N/A	FRONTIER 4X4	N/A	Readecuacion de Transportes	2.636.644	2.636.644
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER 4X4	JAPONES		2.636.644	2.636.644
AUTOMOTIVE SA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.636.644	2.636.644
IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9							
	1			DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
89	78180101-016	Serv. de mant. y			KIA SPORTAGE SUV AÑO 2013	5 (3 UNIDADES)	1
Of RUC	Marros	Fabricante	Modelo	OPUESTAS IN		Duocio Iluit	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	Marca NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción	Precio Unit. 2.361.963	2.361.963
80009240-6							
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado KIA SPORTAGE SUV AÑO 2015 (3 UNIDADES)	2.361.963	2.361.963
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	KIA	N/A	SPORTAGE SUV AÑO 2015	N/A	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	2.361.963	2.361.963
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	KIA	KIA	SPORTAGE SUV AÑO 2015	COREANO		2.361.963	2.361.963
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.361.963	2.361.963
				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
90	78180101-004		cion / Mantenimiento	de sistema de suspen	sion (parte chasis) KIA SPORTAC	GE SUV AÑO 2015 (3	1
		UNIDADES)	DD/	OPUESTAS IN	ICIALEC		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Descripcion	36.921.439	36.921.439
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension (parte chasis) KIA SPORTAGE SUV AÑO 2015 (3 UNIDADES)	36.921.439	36.921.439
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	KIA	N/A	SPORTAGE SUV AÑO 2015	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension (parte chasis)	36.921.439	36.921.439
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	KIA	KIA	SPORTAGE SUV AÑO 2015	COREANO		36.921.439	36.921.439
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		36.921.439	36.921.439
				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
91	78180101-014		tenimiento Preventivo reparacion de Motor	- KIA SPORTAGE	SUV AÑO 2015 (3 UNIDADES)	(Servicio de	1
		manicininento y		OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	- F	1.692.929	1.692.929
80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de Mantenimiento Preventivo - KIA SPORTAGE SUV AÑO 2015 (3 UNIDADES) (Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	1.692.929	1.692.929
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	KIA	N/A	SPORTAGE SUV AÑO 2015	N/A	Servicio de Mantenimiento Preventivo	1.692.929	1.692.929

23-06-2023 26 de 38



RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	KIA	KIA	SPORTAGE SUV AÑO 2015	COREANO	1.692.929	1.692.929
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.692.929	1.692.929

80003251-9							
				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
92	78180101-014			Lubricantes para A HULIX AÑOS 2018	1		
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.377.520	3.377.520
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Mantenimiento de Motor y Transmisión (Lubricantes para motor, caja y diferencial incluido) CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019 (3 UNIDADES)	3.377.520	3.377.520
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Mantenimiento de Motor y Transmisión (Lubricantes para motor, caja y diferencial incluido)	3.377.520	3.377.520
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	TOYOTA	TOYOTA	HULIX AÑOS 2018 - 2019	JAPONES		3.377.520	3.377.520
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.377.520	3.377.520
				DATOS DEL 1	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
		1			~		

				DATOS DEL I	TEM							
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad					
93	78180101-014	Servicio de man	tenimiento y reparacio	on de Motor KIA SPO	ORTAGE SUV AÑO 2015 (3 UNI	DADES)	1					
PROPUESTAS INICIALES												
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		58.871.651	58.871.651					
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor KIA SPORTAGE SUV AÑO 2015 (3 UNIDADES)	58.871.651	58.871.651					
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	KIA	N/A	SPORTAGE SUV AÑO 2015	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	58.871.651	58.871.651					
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	KIA	KIA	SPORTAGE SUV AÑO 2015	COREANO		58.871.651	58.871.651					
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		58.871.651	58.871.651					

				DATOS DEL	ITEM					
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad			
94	78180101-9997		Mantenimiento/Reparacion de Accesorios KIA SPORTAGE SUV AÑO 2015 (3 UNIDADES) - Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos							
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.345.824	4.345.824			
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento/Reparacion de Accesorios KIA SPORTAGE SUV AÑO 2015 (3 UNIDADES) - Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos	4.345.824	4.345.824			
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	KIA	N/A	SPORTAGE SUV AÑO 2015	N/A	Mantenimiento/Reparacion de Accesorios	4.345.824	4.345.824			
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	KIA	KIA	SPORTAGE SUV AÑO 2015	COREANO		4.345.824	4.345.824			
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.345.824	4.345.824			

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Cantidad							
95	78180101-003		mant. de sistema de di 19 (3 UNIDADES)	X4 TOYOTA HULIX	1						
			PRO	PUESTAS INI	CIALES						
Of RUC	Marca	Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.391.830	3.391.830				

23-06-2023 27 de 38



VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de repar. y mant. de	3.391.830	3.391.83
LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0					sistema de dirección CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019 (3 UNIDADES)		
AUTO - REPUESTOS	TOYOTA	N/A	PICK UP DOBLE	N/A	Serv. de repar. y mant. de	3.391.830	3.391.83
DIOVER SA - 80028285-0			CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019		sistema de dirección		
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	TOYOTA	ТОУОТА	HULIX AÑOS 2018 - 2019	JAPONES		3.391.830	3.391.83
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.391.830	3.391.83
				DATOS DEL	ITEM		
Item Nro.	Código	g · · · p	. /34	Descripció		N E CADDIA AVA	Cantidad
96	78180101-004		IX AÑOS 2018 - 2019	(3 UNIDADES	asion CAMIONETA PICK UP DOE	BLE CABINA4A4	
Of BUG		T Full to the		DPUESTAS IN		D II	Description of the second
Of RUC GILCO PAR S.R.L	Marca NO APLICA	Fabricante NO APLICA	Modelo NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción	Precio Unit. 6.003.990	Precio Total 6.003.99
80009240-6 VICTOR ROLANDO	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Reparacion /	6.003.990	6.003.99
VICTOR ROLLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	IN/A	IN/A	Mantenimiento de sistema de suspension CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019 (3 UNIDADES	6.005.990	0.003.59
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	6.003.990	6.003.99
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	ТОУОТА	TOYOTA	HULIX AÑOS 2018 - 2019	JAPONES		6.003.990	6.003.99
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.003.990	6.003.99
30003231-7				DATOS DEL 1	ITEM		
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
97	78180101-014				nimiento de Motor y Transmisión (I LKSWAGEN AMAROK 2019 - 202		
		motor, caja y un		OPUESTAS IN		21(2 UNIDADES)	
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.584.108	3.584.10
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Mantenimiento de Motor y Transmisión (Lubricantes para motor, caja y diferencial incluido CAMIONETA 4X4 VOLKSWAGEN AMAROK 2019 - 2021(2 UNIDADES)	3.584.108	3.584.10
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	VOLKSWAGEN	N/A	AMAROK 2019 - 2021	N/A	ervicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Mantenimiento de Motor y Transmisión (Lubricantes para motor, caja y diferencial incluido	3.584.108	3.584.10
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGE	AMAROK 2019 - 2021	BRASILERO		3.584.108	3.584.10
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.584.108	3.584.10
				DATOS DEL	ITEM		
T4 N	Código			Descripció			Cantidad
Item Nro.		~ :	-		PICK LIP DOBLE CARINA4X4 TO	DYOTA HULIX	
98	78180101-006		repar. de sistema de fi 019 (3 UNIDADES	PUESTAS IN			
	78180101-006 Marca		019 (3 UNIDADES			Precio Unit.	Precio Total
98 Of RUC GILCO PAR S.R.L		AÑOS 2018 - 20)19 (3 UNIDADES PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		Precio Total
98 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	Marca	AÑOS 2018 - 20 Fabricante	19 (3 UNIDADES PRO Modelo	OPUESTAS IN Procedencia	ICIALES	Precio Unit.	
98 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6	Marca NO APLICA	Fabricante NO APLICA	PRO Modelo NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción Serv. de mant. y repar. de sistema de freno CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS	Precio Unit. 2.115.000	2.115.00
98 Of RUC GILCO PAR S.R.L 80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0 AUTO - REPUESTOS DIOVER SA -	Marca NO APLICA N/A	Fabricante NO APLICA N/A	PROMODES PROMODES PROMODES Modelo NO APLICA N/A PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX	Procedencia NO APLICA N/A	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019 (3 UNIDADES Serv. de mant. y repar. de	Precio Unit. 2.115.000 2.115.000	2.115.00 2.115.00

23-06-2023 28 de 38



				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código	T		Descripció			Cantidad
99	78180101-003	Serv. de repar. y	mant. de sistema de d	•	TA 4X4 VOLKSWAGEN AMARO	OK 2019 - 2021(2	Cuntidud
		UNIDADES)					
OA DVIG	1 10			DPUESTAS IN		n	
Of RUC GILCO PAR S.R.L	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia NO APLICA	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.752.560	2.732.30
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección CAMIONETA 4X4 VOLKSWAGEN AMAROK 2019 - 2021(2 UNIDADES)	2.752.560	2.752.560
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	VOLKSWAGEN	N/A	AMAROK 2019 - 2021	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	2.752.560	2.752.560
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	AMAROK 2019 - 2021	BRASILERO		2.752.560	2.752.56
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.752.560	2.752.56(
				DATOS DEL 1	TFM		
Item Nro.	Código			Descripció			Cantidad
100	78180101-016		repar. de Sistema de A IX AÑOS 2018 - 2019	Aire Acondicionado	CAMIONETA PICK UP DOBLE (CABINA4X4	Cantidad
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.705.770	1.705.770
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019 (3 UNIDADES)	1.705.770	1.705.770
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019	N/A	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	1.705.770	1.705.770
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	ТОУОТА	ТОҮОТА	HULIX AÑOS 2018 - 2019	JAPONES		1.705.770	1.705.770
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.705.770	1.705.770
				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
101	78180101-021		OYOTA HULIX AÑO	OS 2018 - 2019 (3 UI	<u> </u>	JP DOBLE	1
OA DVIG	1			DPUESTAS IN			
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.070.350	3.070.330
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019 (3 UNIDADES)	3.070.350	3.070.35(
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019	N/A	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo	3.070.350	3.070.350
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	TOYOTA	TOYOTA	HULIX AÑOS 2018 - 2019	JAPONES		3.070.350	3.070.350
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.070.350	3.070.350
				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
102	78180101-009		019 (3 UNIDADES)		PICK UP DOBLE CABINA4X4 T	OYOTA HULIX	1
00				DPUESTAS IN			<u> </u>
Of RUC GILCO PAR S.R.L	Marca NO APLICA	Fabricante NO APLICA	Modelo NO APLICA	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total 8.304.120
80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	NO APLICA N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS	8.304.120 8.304.120	8.304.12(
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	PICK UP DOBLE CABINA4X4 TOYOTA HULIX AÑOS 2018 - 2019	N/A	2018 - 2019 (3 UNIDADES) Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	8.304.120	8.304.120

23-06-2023 29 de 38



RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	TOYOTA		HULIX AÑOS 2018 - 2019	JAPONES	8.304.120	8.304.120
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8.304.120	8.304.120

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad				
103	78180101-004	Servicio Reparac 2019 - 2021(2 UI		de sistema de suspen	sion CAMIONETA 4X4 VOLKS	WAGEN AMAROK	1				
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES						
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.910.680	4.910.680				
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension CAMIONETA 4X4 VOLKSWAGEN AMAROK 2019 - 2021(2 UNIDADES)	4.910.680	4.910.680				
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	VOLKSWAGEN	N/A	AMAROK 2019 - 2021	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	4.910.680	4.910.680				
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGE	AMAROK 2019 - 2021	BRASILERO		4.910.680	4.910.680				
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.910.680	4.910.680				

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad					
104	78180101-006	Serv. de mant. y UNIDADES)	repar. de sistema de fi	2019 - 2021(2	1							
	PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.729.880	1.729.880					
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno CAMIONETA 4X4 VOLKSWAGEN AMAROK 2019 - 2021(2 UNIDADES)	1.729.880	1.729.880					
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	VOLKSWAGEN	N/A	AMAROK 2019 - 2021	N/A	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	1.729.880	1.729.880					
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGE	AMAROK 2019 - 2021	BRASILERO		1.729.880	1.729.880					
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.729.880	1.729.880					

				DATOS DEL 1	TEM					
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad			
105	78180101-016	-	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CAMIONETA 4X4 VOLKSWAGEN AMAROK 2019 - 2021(2 UNIDADES)							
	PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.395.120	1.395.120			
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CAMIONETA 4X4 VOLKSWAGEN AMAROK 2019 - 2021(2 UNIDADES)	1.395.120	1.395.120			
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	VOLKSWAGEN	N/A	AMAROK 2019 - 2021	N/A	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	1.395.120	1.395.120			
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGE	AMAROK 2019 - 2021	BRASILERO		1.395.120	1.395.120			
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.395.120	1.395.120			

				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código				Cantidad		
106	78180101-021		im. o reparac. de tapic - 2021(2 UNIDADES	OLKSWAGEN	1		
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.511.200	2.511.200
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo CAMIONETA 4X4 VOLKSWAGEN AMAROK 2019 - 2021(2 UNIDADES)	2.511.200	2.511.200
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	VOLKSWAGEN	N/A	AMAROK 2019 - 2021	N/A	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo	2.511.200	2.511.200

23-06-2023 30 de 38



RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGE	AMAROK 2019 - 2021	BRASILERO	2.511.200	2.511.200
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.511.200	2.511.200

		-										
	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad					
107	78180101-006	Serv. de mant. y UNIDAD)	repar. de sistema de fi	reno CAMIONETA	CERRADA TOYOTA FORTUNI	ER AÑO 2020 (1	1					
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES							
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.729.880	1.729.880					
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno CAMIONETA CERRADA TOYOTA FORTUNER AÑO 2020 (1 UNIDAD)	1.729.880	1.729.880					
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	FORTUNER AÑO 2020	N/A	erv. de mant. y repar. de sistema de freno	1.729.880	1.729.880					
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	TOYOTA	TOYOTA	FORTUNER AÑO 2020	JAPONES		1.729.880	1.729.880					
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.729.880	1.729.880					

				DATOS DEL 1	ITEM				
Item Nro.	Código		Descripción del Item						
108	78180101-009	Serv. de repar. y UNIDADES)	mant. de sistema elec	2019 - 2021(2	1				
	<u> </u>		PRO	OPUESTAS IN	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.381.800	7.381.800		
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico CAMIONETA 4X4 VOLKSWAGEN AMAROK 2019 - 2021(2 UNIDADES)	7.381.800	7.381.800		
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	VOLKSWAGEN	N/A	AMAROK 2019 - 2021	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	7.381.800	7.381.800		
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGE	AMAROK 2019 - 2021	BRASILERO		7.381.800	7.381.800		
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.381.800	7.381.800		

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Código		Descripción del Item									
109	78180101-016		serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CAMIONETA CERRADA TOYOTA FORTUNER AÑO 2020 (1 UNIDAD)									
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES							
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.395.120	1.395.120					
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CAMIONETA CERRADA TOYOTA FORTUNER AÑO 2020 (1 UNIDAD)	1.395.120	1.395.120					
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	FORTUNER AÑO 2020	N/A	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	1.395.120	1.395.120					
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	TOYOTA	ТОҮОТА	FORTUNER AÑO 2020	JAPONES		1.395.120	1.395.120					
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.395.120	1.395.120					

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad				
110	78180101-014	Servicio de mant motor, caja y dife	enimiento y reparacio erencial incluido) CAM	(Lubricantes para 2020 (1 UNIDAD)	1						
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES						
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.584.108	3.584.108				
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Mantenimiento de Motor y Transmisión (Lubricantes para motor, caja y diferencial incluido) CAMIONETA CERRADA TOYOTA FORTUNER AÑO 2020 (1 UNIDAD)	3.584.108	3.584.108				

23-06-2023 31 de 38



AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	FORTUNER AÑO 2020	N/A	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - Mantenimiento de Motor y Transmisión (Lubricantes para motor, caja y diferencial incluido)	3.584.108	3.584.108
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	ТОУОТА	ТОҮОТА	FORTUNER AÑO 2020	JAPONES		3.584.108	3.584.108
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.584.108	3.584.108

				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
111	78180101-003	Serv. de repar. y UNIDAD)	mant. de sistema de d	irección CAMIONE	TA CERRADA TOYOTA FORT	UNER AÑO 2020 (1	1
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.752.560	2.752.560
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección CAMIONETA CERRADA TOYOTA FORTUNER AÑO 2020 (1 UNIDAD)	2.752.560	2.752.560
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	TOYOTA	N/A	FORTUNER AÑO 2020	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	2.752.560	2.752.560
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	ТОУОТА	TOYOTA	FORTUNER AÑO 2020	JAPONES		2.752.560	2.752.560
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.752.560	2.752.560

				DATOS DEL I	ITEM					
Item Nro.	Código				Cantidad					
112	78180101-004		Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension CAMIONETA CERRADA TOYOTA FORTUNER AÑO 2020 (1 UNIDAD							
	PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.910.680	4.910.680			
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension CAMIONETA CERRADA TOYOTA FORTUNER AÑO 2020 (1 UNIDAD	4.910.680	4.910.680			
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	FORTUNER AÑO 2020	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	4.910.680	4.910.680			
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	TOYOTA	TOYOTA	FORTUNER AÑO 2020	JAPONES		4.910.680	4.910.680			
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.910.680	4.910.680			

	DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad		
113	78180101-021		im. o reparac. de tapic NO 2020 (1 UNIDAD)		ra vehiculo CAMIONETA CERR	ADA TOYOTA	1		
	•		PRO	OPUESTAS IN	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.511.200	2.511.200		
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo CAMIONETA CERRADA TOYOTA FORTUNER AÑO 2020 (1 UNIDAD)	2.511.200	2.511.200		
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	TOYOTA	N/A	FORTUNER AÑO 2020	N/A	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo	2.511.200	2.511.200		
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	ТОУОТА	ТОҮОТА	FORTUNER AÑO 2020	JAPONES		2.511.200	2.511.200		
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.511.200	2.511.200		

	DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código		Descripción del Item Cantidad						
114	78180101-009	Serv. de repar. y UNIDAD)	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico CAMIONETA CERRADA TOYOTA FORTUNER AÑO 2020 (1 JNIDAD)						
			PRO	OPUESTAS INI	CIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.381.440	7.381.440		

23-06-2023 32 de 38



CONTR	RATACIONES PÚBLICAS	H					
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico CAMIONETA CERRADA TOYOTA FORTUNER AÑO 2020 (1 UNIDAD)	7.381.440	7.381.440
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ТОУОТА	N/A	FORTUNER AÑO 2020	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	7.381.440	7.381.440
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	ТОУОТА	ТОУОТА	FORTUNER AÑO 2020	JAPONES		7.381.440	7.381.440
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.381.440	7.381.440
				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad
115	78180101-9994	Servicio de camb		ON DE MONITORE PUESTAS IN	EO TRANSPORTABLE (3 UNID.	ADES)	1
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		566.530	566.530
80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de cambio de filtros ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE (3 UNIDADES)	566.530	566.530
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	Servicio de cambio de filtros	566.530	566.530
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	N/A	N/A	N/A	N/A		566.530	566.530
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		566.530	566.530
				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripción			Cantidad
116	78180101-004		BLE (3 UNIDADES)		sión ESTACION DE MONITORI	БО	1
OF DUC	Mana	Eshaisanda		PUESTAS IN	1	Dunaia III.i4	Dungin Tradal
Of RUC GILCO PAR S.R.L	Marca NO APLICA	Fabricante NO APLICA	Modelo NO APLICA	Procedencia NO APLICA	Descripción	Precio Unit. 7.604.219	Precio Total 7.604.219
80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE (3 UNIDADES)	7.604.219	7.604.219
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión	7.604.219	7.604.219
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	N/A	N/A	N/A	N/A		7.604.219	7.604.219
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.604.219	7.604.219
				DATOS DEL I	TEM	,	
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad
117	78180101-004		on / Mantenimiento de	sistema de suspensi		LE (3 UNIDADES) -	1
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Descripcion	12.203.234	12.203.234
80009240-6 VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento/Reparación de Diferencial ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE (3 UNIDADES) - ervicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	12.203.234	12.203.234
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	Mantenimiento/Reparación de Diferencial	12.203.234	12.203.234
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	N/A	N/A	N/A	N/A		12.203.234	12.203.234
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		12.203.234	12.203.234
				DATOS DEL I	TEM	*	
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad
118	78180101-004		ion / Mantenimiento d			3 UNIDADES) -	1
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	F -101	2.604.141	2.604.141

23-06-2023 33 de 38



VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento/Reparación de Palier ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE (3 UNIDADES) - Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	2.604.141	2.604.141
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Mantenimiento/ Reparación de Palier	2.604.141	2.604.141
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	N/A	N/A	N/A	N/A		2.604.141	2.604.141
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.604.141	2.604.141

	DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad		
119	78180101-009	Serv. de repar. y	mant. de sistema elect	rico ESTACION DI	E MONITOREO TRANSPORTA	BLE (3 UNIDADES)	1		
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		16.821.212	16.821.212		
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE (3 UNIDADES)	16.821.212	16.821.212		
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	16.821.212	16.821.212		
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	N/A	N/A	N/A	N/A		16.821.212	16.821.212		
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		16.821.212	16.821.212		

	DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad		
120	78180101-021		ipo - ESTACION DE eria y alfombrado para		NSPORTABLE (3 UNIDADES)	Servicio mantenim. o	1		
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		618.497	618.497		
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	N/A	N/A	N/A	N/A	Pintura de Logotipo - ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE (3 UNIDADES) Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo	618.497	618.497		
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	ESTACION DE MONITOREO TRANSPORTABLE	N/A	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo - Pintura de Logotipo	618.497	618.497		
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	N/A	N/A	N/A	N/A		618.497	618.497		
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		618.497	618.497		

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Total					
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado	
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	585.000.000	23-06-2023	09:47:26.882	Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	3b8f1973bee97a68d6	7a68d65a6202c1882185	
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	587.000.000	23-06-2023	09:47:20.261	Periodo Aleatorio	
•		Código Verificador:	6db33e3c8923623ff	8dcfd02368daf4	
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	589.000.000	23-06-2023	09:47:14.051	Periodo Aleatorio	
<u> </u>		Código Verificador:	455c1cd38323f6f9b8	3580ea0ed046e75	

23-06-2023 34 de 38



Listado General de todas las Ofertas

	Listado	General de todas	THE CITY OF	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	590.000.000	23-06-2023	09:47:08.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0f5aa29bdd7c411b	926f6b2a7b34a91
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	598.000.000	23-06-2023	09:47:09.510	Periodo Aleatorio
2300430-0		Código Verificador:	bf7c8f67ee3da7a059	1 724b80bd12108f
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	600.000.000	23-06-2023	09:47:00.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd72103eb46e380db	f92b46a9aeb1119
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	600.000.000	23-06-2023	09:47:00.243	Periodo Aleatorio
00020203 0		Código Verificador:	e7e4fe1db5434d3f6	1 3fab5683f552db8
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	600.000.000	23-06-2023	09:47:04.428	Periodo Aleatorio
2300438-0		Código Verificador:	0709bdfea39afe2f67	 6b71fc433ba186
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	602.000.000	23-06-2023	09:46:55.225	Periodo Aleatorio
2300436-0		Código Verificador:	db96cc4b318086705	l 4a9bd6318d8da2b
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	603.000.000	23-06-2023	09:46:48.806	Periodo Aleatorio
2300438-0		Código Verificador:	25a8601b41c144f6b	l ae1c5ef8aa25a54
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA -	605.000.000	23-06-2023	09:46:54.024	Periodo Aleatorio
80028285-0		Código Verificador:	4cab66047b912bc11	03c06e557bfb6f7
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	607.000.000	23-06-2023	09:46:41.903	Periodo Aleatorio
2506438-0		Código Verificador:	689b7eed52fbec225	lf89dfaa9fda22d
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	609.000.000	23-06-2023	09:46:36.877	Periodo Aleatorio
2506438-0		Código Verificador:	362f67eaa666862854	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA -	610.000.000	23-06-2023	09:46:27.245	Periodo Aleatorio
80028285-0		Código Verificador:	27195cba0dd0cbc80	40abfa848c6c1bd
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	615.000.000	23-06-2023	09:46:33.181	Periodo Aleatorio
2506438-0		Código Verificador:	0f7630346151ddcd4	
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	619.000.000	23-06-2023	09:46:23.964	Periodo Aleatorio
2506438-0		Código Verificador:	8609a9f485ae70f7b6	5999db/19db9d89d
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA -	620.000.000	23-06-2023	09:46:17.479	Periodo Aleatorio
80028285-0		Código Verificador:	a3fa823447d4c8c95()ha7533ec659a5e
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	645.000.000	23-06-2023	09:46:19.465	Periodo Aleatorio
2506438-0	0+3.000.000	Código Verificador:	36363fe44e042c631	
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	648.000.000	23-06-2023	09:46:13.291	Periodo Aleatorio
2506438-0	0+0.000.000			
ALTEO DEDUTESTOS DIQUED SA	650,000,000	Código Verificador:	2f18aefbec9abbb698	T
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	650.000.000	23-06-2023	09:46:06.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fae62637907cdc6acc	10a6d117ea61555
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	685.000.000	23-06-2023	09:46:06.776 ad340c0ff80feab9ad	Periodo Aleatorio
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	687.000.000	Código Verificador:	09:46:09.460	Periodo Aleatorio
2506438-0	337.330.000			
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	690.000.000	Código Verificador:	dd8577f5a7f66f3979	Periodo Aleatorio
2506438-0	090.000.000			
CH CO DAD S D L 90000240 S	205 000 000	Código Verificador:	60b210d5933c01f1d	<u> </u>
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	695.000.000	23-06-2023 Código Verificador:	09:45:57.649 6a000371ce37d6140	Periodo Aleatorio
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA -	700.000.000	23-06-2023	09:45:47.754	Periodo Aleatorio
80028285-0		Código Verificador:	0efefcf739012264bb	
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	700.000.000	23-06-2023	09:45:50.663	Periodo Aleatorio
3337210	,00.000.000	Código Verificador:	1d41db31c8974a7e2	
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	720.000.000	23-06-2023	09:45:34.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbf7e8e263431c687	efb6f7268ed985e
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	725.000.000	23-06-2023	09:45:44.021	Periodo Aleatorio
			•	

23-06-2023 35 de 38



Listado General de todas las Ofertas

	Г	G (11 TT 1 III 1	0.0011.0104 - 0.00	226 21 2 62
		Código Verificador:	8c031b2d36ac6be0c3a5	123fa2be3a82
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	730.000.000	23-06-2023	09:45:32.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc4aea276fcbb5b60ddf6	5f2163aea906
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	739.000.000	23-06-2023	09:45:36.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46dc788aecce316ec9db8	35288e10c809
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	740.000.000	23-06-2023	09:45:15.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95d578eb6ef996616e64	cf9ca653922c
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	750.000.000	23-06-2023	09:45:11.801	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	1d353f424dba3cab09dec	:3184f6b94d0
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	789.000.000	23-06-2023	09:45:23.463	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	bceb3941ef788e4369707	'92d266dd619
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	790.000.000	23-06-2023	09:45:00.138	Periodo Aleatorio
1		Código Verificador:	54a05325dad019be7cf9	e6f4cb92df35
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	800.000.000	23-06-2023	09:44:52.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c2a984a81ed9d3319b6	8db37b0f305d
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	802.000.000	23-06-2023	09:45:10.923	Periodo Aleatorio
2506438-0		Código Verificador:	6075041a6109cbaa2c110)782560b7930
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	808.000.000	23-06-2023	09:45:03.194	Periodo Aleatorio
2506438-0		Código Verificador:	e1233def14eacec8996f9	
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	810.000.000	23-06-2023	09:44:40.896	Periodo Aleatorio
GILCO I AK S.K.L 80007240-0	810.000.000	Código Verificador:	46c13b4757db3d54d153	
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ -	820.000.000	23-06-2023	09:44:49.796	Periodo Aleatorio
2506438-0		Código Verificador:	33cf0b73ccf66b267d92	
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA -	830.000.000	23-06-2023	09:44:35.685	Periodo Aleatorio
80028285-0	830.000.000			
		Código Verificador:	bef3b7c57e58a0455ef16	
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	840.000.000	23-06-2023	09:44:20.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	316233c778237c71f688	.9be4bdd85bd
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	850.000.000	23-06-2023	09:44:14.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3b15a4820101b79f1c7	38fc10c36af1
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	890.000.000	23-06-2023	09:44:04.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0a9d9dc05b6b62545dc	95de2baaedf7
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	900.000.000	23-06-2023	09:43:49.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2207885570db4c86f29t	o3dd9162f951
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	955.728.745	23-06-2023	09:45:12.104	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bd21558df270dab3ced2	283ba248366b
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	955.728.746	23-06-2023	09:44:04.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b54fdf1567827b60bc75c	l5d372d32450
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	955.728.746	23-06-2023	09:44:05.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31887b4db8b6f8e8c332	fbbcada0948c
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	989.728.746	23-06-2023	09:43:54.932	Periodo Aleatorio
	L	Código Verificador:	a87f8a9d6a24ecd5ec0ce	
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	990.000.000	23-06-2023	09:43:40.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e348ed7519fe1e3fa3c3(
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	1.000.000.000	23-06-2023	09:43:21.085	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b1cfc93d2de7068dcfe3	13bc1227ba8
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	1.050.000.000	23-06-2023	09:43:22.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb7ec5b773a253e7dbef5	6482bb4a79dc
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	1.090.000.000	23-06-2023	09:43:04.278	Periodo Aleatorio
<u> </u>		Código Verificador:	31b737d7366c128a2336	311d14497bf4
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	1.185.000.000	23-06-2023	09:43:10.255	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51239b3c2acab5c80c77	7a34695f204c

23-06-2023 36 de 38



Listado General de todas las Ofertas

GILCO PAR S.R.L 80009240-6	1.195.000.000	23-06-2023	09:43:05.967	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	4a66fd1610c8715cd2	2a7cff2c8a8553
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	1.199.000.000	23-06-2023	09:42:49.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d7b09f5af6ecb5e06f	f1ce4142564abc
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	1.199.000.000	23-06-2023	09:42:59.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa4556a91eddd75457	be2fc4f811213d
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	1.200.000.000	23-06-2023	09:42:40.556	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	5b4594cdc81a9772f86	e06cc438266bb1
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	1.270.000.000	23-06-2023	09:42:10.068	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	0bcb3f3dcaf40fabeaeb01797e7c25b1	
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	1.270.000.000	23-06-2023	09:42:20.741	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	8d18669aeec39c46a6ca4b380c3ba3ae	
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	1.274.304.994	23-06-2023	09:01:41.638	Propuesta
•		Código Verificador:	ce4d681a974961a161	ff184dffa8a347
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	1.274.304.994	23-06-2023	09:01:41.642	Propuesta
•		Código Verificador:	5d612a64632bfc79ed	97cf97b39a14fd
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	1.274.304.994	23-06-2023	09:01:41.643	Propuesta
·		Código Verificador:	1ab2c9b3646480196b	8f82a7ebb7ff63
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	1.274.304.994	23-06-2023	09:01:41.643	Propuesta
		Código Verificador:	7b7d1ed7367bdd373c	ac6f5787b35e54
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	1.274.304.994	23-06-2023	09:01:41.644	Propuesta
		Código Verificador:	6e45e68b4db6cd412c	2aea8a05c2235b

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Total					
Oferente	Mejor Precio				
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	585.000.000				
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA - 80028285-0	590.000.000				
GILCO PAR S.R.L 80009240-6	600.000.000				
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	955.728.745				
RIO DE LA PLATA S.A 80033912-6	955.728.746				

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 2506438-0 - VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ				
Item	Precio Ganador			
1 - Total	585.000.000			

Listado de Mensajes

1 - Total		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-06-2023	09:13:07.420
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-06-2023	09:13:11.283
Señores bajen sus precios.	23-06-2023	09:14:06.842
Señores esperamos mejores ofertas.	23-06-2023	09:14:21.920
Señores Oferentes, bajen sus precios	23-06-2023	09:35:38.861
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-06-2023	09:35:39.356
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-06-2023	09:35:41.636
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-06-2023	09:41:41.715
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-06-2023	09:47:30.891
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-06-2023	09:47:30.986

23-06-2023 37 de 38



Listado de Mensajes

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

23-06-2023 38 de 38