

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 436333

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:40 del día 29/11/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 436333 -

CVE SBE 23-23 CONTRATACION URGENTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES DE LOS HOSPITALES AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAIS PERTENECIENTES A IPS de la Institución:

**Código Verificador:** cc6c75857ccedc60262586a22833b2bc

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Nivel de Entidad:</b> | Entidades Públicas de Seguridad Social |
| <b>Entidad:</b>          | Instituto de Previsión Social          |
| <b>UOC:</b>              | Uoc Ips                                |
| <b>Código SICP:</b>      | 1321                                   |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía   | Tipo   | ENTIDAD EMISORA                | Fecha Emisión                     | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia   |
|---|--------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Oferente: JAVIER RECALDE ENCINA - RUC: 3723322-0</b> |        |                                | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 1</b> |
| 1508004653  | Póliza | SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY SA | 22-11-2023                        | 28-11-2023               | 24-06-2024              |
|   |        |                                |                                   |                          |                         |
| <b>Oferente: Falco Ingeniería sa - RUC: 80085922-7</b>  |        |                                | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 2</b> |
| 1508006165  | Póliza | Fenix Seguros SA               | 24-11-2023                        | 28-11-2023               | 04-06-2024              |
|   |        |                                |                                   |                          |                         |

#### Listado de Propuestas por Proveedor

**INFORMACION DEL LOTE:** 1 - LOTE 1

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                               | Cantidad |
| 1              | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Generador de Oxígeno | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 11.800.000   | 11.800.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 12.980.000   | 12.980.000   |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                          | Cantidad |
| 2              | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Secador de Aire | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 11.500.000   | 11.500.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 12.650.000   | 12.650.000   |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                           | Cantidad |
| 3              | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Filtros de Línea | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 12.700.000   | 12.700.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 14.006.666   | 14.006.666   |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                       | Cantidad |
| 4              | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire a tornillo | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    |             | 10.000.000   | 10.000.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 11.000.000   | 11.000.000   |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 5              | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Elemento silenciador de 2" (N20) ATO silenciador, 1120 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 920.000      | 920.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.012.000    | 1.012.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 6              | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Elemento silenciador de 2" (N20) ATO silenciador, 1120 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 127.000      | 127.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 139.334      | 139.334      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 7              | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 1.583.000    | 1.583.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.741.666    | 1.741.666    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 8              | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 138.000      | 138.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 152.166      | 152.166      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 9              | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Gas refrigerante ecologico R407 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción              | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    | Gas para secador de aire | 1.775.000    | 1.775.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                          | 1.950.666    | 1.950.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 10        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Gas refrigerante ecologico R407 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 246.000      | 246.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 271.334      | 271.334      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                                 | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 11        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision secador 70PCM | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | METALPLAN | METALPLAN  | TITAN 70 | BRASIL      |             | 15.867.000   | 15.867.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional | Nacional    |             | 17.453.334   | 17.453.334   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                       | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 12        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion secador 70PCM | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.820.000    | 1.820.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.998.334    | 1.998.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                                     | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 13        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo para adecuacion sala de maquina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 39.000.000   | 39.000.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 42.973.334   | 42.973.334   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                        | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 14        | 80111613-9999 | Mano de Obra por adecuacion sala de maquina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 6.100.000    | 6.100.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 6.673.334    | 6.673.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 15        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 21.450.000   | 21.450.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 23.613.334   | 23.613.334   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 16        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.170.000    | 3.170.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.483.334    | 3.483.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 17        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Grasa cojinete motor - 400g | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca  | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 4.430.000    | 4.430.000    |

|                                  |          |          |          |          |  |           |           |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |  | 4.876.666 | 4.876.666 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 18        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Grasa cojinete motor - 400g | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 19        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit pre filtro atenuador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 9.800.000    | 9.800.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 10.780.000   | 10.780.000   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 20        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit pre filtro atenuador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 21        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 910.000      | 910.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.001.000    | 1.001.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 22        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 175.000      | 175.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 194.334      | 194.334      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem                                       | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 23        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Filtro de aceite | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 4.000.000    | 4.000.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.400.000    | 4.400.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem                                      | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 24        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Filtro de aceite | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 25        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elemento filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 4.520.000    | 4.520.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.968.334    | 4.968.334    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 26        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elemento filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 27        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Indicador estado saturacion filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.985.000    | 1.985.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 2.185.334    | 2.185.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 28        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Indicador estado saturacion filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 29        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Venturi filtro caja engranaje | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 955.000      | 955.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 30        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Venturi filtro caja engranaje | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 167.000      | 167.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 183.334      | 183.334      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 31        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento valvula de admision | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 17.560.000   | 17.560.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 19.316.000   | 19.316.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 32        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento valvula de admision | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.230.000    | 3.230.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.556.666    | 3.556.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 33        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Block valvula distribucion hidraulica | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 20.615.000   | 20.615.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 22.674.666   | 22.674.666   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 34        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Block valvula distribucion hidraulica | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.265.000    | 3.265.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.593.334    | 3.593.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 35        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 15.187.000   | 15.187.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 16.705.334   | 16.705.334   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 36        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento valvula distribucion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.350.000    | 1.350.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.485.000    | 1.485.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 37        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Valvula de control | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 36.165.000   | 36.165.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 39.783.334   | 39.783.334   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 38        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Valvula de control | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 5.420.000    | 5.420.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 5.958.334    | 5.958.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 39        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - filtro venturi | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.680.000    | 1.680.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.848.000    | 1.848.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 40        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - filtro venturi | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 41        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - Carter | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.660.000    | 1.660.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.826.000    | 1.826.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 42        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - Carter | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

|                                  |          |          |          |          |  |         |         |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|---------|---------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |  | 187.000 | 187.000 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|---------|---------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 43        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 955.000      | 955.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 44        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - drenaje de refrigerante | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 45        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit de linea de drenaje condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 950.000      | 950.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 46        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit de linea de drenaje condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 47        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Sensor de temperatura | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 9.860.000    | 9.860.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 10.846.000   | 10.846.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 48        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Sensor de temperatura | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 49        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elementos filtro de linea KB | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 17.150.000   | 17.150.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 18.865.000   | 18.865.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 50        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elementos filtro de linea KB | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 360.000      | 360.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 396.000      | 396.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 51        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elementos filtro de linea KE | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 15.600.000   | 15.600.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 17.160.000   | 17.160.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 52        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elementos filtro de linea KE | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 360.000      | 360.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 396.000      | 396.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 53        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 6.335.000    | 6.335.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 6.966.666    | 6.966.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 54        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento drenador de condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 55        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Valvula de drenador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.635.000    | 1.635.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.796.666    | 1.796.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 56        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Valvula de drenador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 57        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Transductor diferencial de presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 2.930.000    | 2.930.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 3.223.000    | 3.223.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 58        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Transductor diferencial de presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 59        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Bloque Drenador parte inferior | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**



| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 5.585.000    | 5.585.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 6.141.666    | 6.141.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 60        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Bloque Drenador parte inferior | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 61        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    |             | 8.620.000    | 8.620.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 9.478.334    | 9.478.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 62        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 567.000      | 567.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 623.334      | 623.334      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 63        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de rebobinado motor principal | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    |             | 25.985.000   | 25.985.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 28.581.666   | 28.581.666   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 64        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto rebobinado motor principal | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.325.000    | 2.325.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.557.866    | 2.557.866    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 65        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 12.300.000   | 12.300.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 13.530.000   | 13.530.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 66        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula angular de Operación ciclica 2,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.450.000    | 1.450.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.595.000    | 1.595.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 67        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro de Presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca  | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 1.490.000    | 1.490.000    |

|                                  |          |          |          |          |  |           |           |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |  | 1.631.666 | 1.631.666 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 68        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Manometro de Presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 235.000      | 235.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 256.666      | 256.666      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 69        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula de seguridad - 1,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 1.450.000    | 1.450.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.595.000    | 1.595.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 70        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula de seguridad - 1,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 385.000      | 385.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 421.666      | 421.666      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 71        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de controlador electronico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 35.565.000   | 35.565.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 39.121.500   | 39.121.500   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 72        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto controlador electronico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 4.300.000    | 4.300.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 4.730.000    | 4.730.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 73        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión presostato de comando | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 2.030.000    | 2.030.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 2.233.000    | 2.233.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 74        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto presostato de comando | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.285.000    | 2.285.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.511.666    | 2.511.666    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 75        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    |             | 2.500.000    | 2.500.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 2.750.000    | 2.750.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 76        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 77        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor encendido/apagado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 350.000      | 350.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 388.666      | 388.666      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 78        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto interruptor encendido/apagado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 79        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de contactor sistema comando electrico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 8.250.000    | 8.250.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 9.089.666    | 9.089.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 80        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto contactor sistema comando electrico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 600.000      | 600.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 660.000      | 660.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 81        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Tubo electrolítico de gases medicinales de seccion 7/8 en cobre rígido | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 245.000      | 245.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 271.334      | 271.334      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 82        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion Tubo electrolítico de gases medicinales de seccion 7/8 en cobre rígido | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 235.000      | 235.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 260.334      | 260.334      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 83        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de valvula esferica y cuerpo de bronce de 7/8 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 450.000      | 450.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 498.666      | 498.666      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 84        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de valvula esferica y cuerpo de bronce de 7/8 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 60.000       | 60.000       |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 64.166       | 64.166       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 85        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Elemento filtro producto OXY-210-OS | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 3.250.000    | 3.250.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 3.593.334    | 3.593.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 86        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Elemento filtro producto OXY-210-OS | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 340.000      | 340.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 370.334      | 370.334      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 87        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 28.100.000   | 28.100.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 30.891.666   | 30.891.666   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 88        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.450.000    | 3.450.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.795.000    | 3.795.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 89        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | OXYMAT   | OXYMAT     | NO APLICA | ESLOVAQUIA  |             | 13.530.000   | 13.530.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 14.886.666   | 14.886.666   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 90        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.215.000    | 1.215.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.338.334    | 1.338.334    |

**INFORMACION DEL LOTE:** 2 - LOTE 2

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                               | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 1         | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 11.800.000   | 11.800.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 12.980.000   | 12.980.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------|----------------------|----------|
|-----------|--------|----------------------|----------|

| 2                                 | 81141804-040  | Mantenimiento preventivo para Secador de Aire  |           |             |                       |              |              | 1 |
|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---|
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA     | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 11.500.000   | 11.500.000   |   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional      | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 12.650.000   | 12.650.000   |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |           |             |                       |              | Cantidad     |   |
| 3                                 | 81141804-040  | Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea   |           |             |                       |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA     | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 12.700.000   | 12.700.000   |   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional      | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 14.006.666   | 14.006.666   |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |           |             |                       |              | Cantidad     |   |
| 4                                 | 81141804-040  | Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire a tornillo                                       |           |             |                       |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA     | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 10.000.000   | 10.000.000   |   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional      | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 11.000.000   | 11.000.000   |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |           |             |                       |              | Cantidad     |   |
| 5                                 | 81141804-040  | Mantenimiento correctivo con provisión de Elemento silenciador de 2" (N20) ATO silenciador, 1120 |           |             |                       |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY       | TECHRAY  | NO APLICA | CHINA       |                       | 920.000      | 920.000      |   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional      | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.012.000    | 1.012.000    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |           |             |                       |              | Cantidad     |   |
| 6                                 | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Elemento silenciador de 2" (N20) ATO silenciador, 1120  |           |             |                       |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA     | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 126.000      | 126.000      |   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional      | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 139.334      | 139.334      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |           |             |                       |              | Cantidad     |   |
| 7                                 | 81141804-040  | Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701                |           |             |                       |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY       | TECHRAY  | NO APLICA | CHINA       |                       | 1.583.000    | 1.583.000    |   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional      | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.741.666    | 1.741.666    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |           |             |                       |              | Cantidad     |   |
| 8                                 | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701                 |           |             |                       |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA     | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 138.000      | 138.000      |   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional      | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 152.166      | 152.166      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |           |             |                       |              | Cantidad     |   |
| 9                                 | 81141804-040  | Mantenimiento correctivo con provisión de Gas refrigerante ecologico R407                        |           |             |                       |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY       | TECHRAY  | NO APLICA | CHINA       |                       | 1.773.000    | 1.773.000    |   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional      | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.950.666    | 1.950.666    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |           |             |                       |              | Cantidad     |   |
| 10                                | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Gas refrigerante ecologico R407                         |           |             |                       |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |           |             |                       |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |   |

|                                   |           |           |           |          |                       |         |         |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NACIONAL | Mano de obra Nacional | 246.000 | 246.000 |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional  | Nacional  | Nacional |                       | 271.334 | 271.334 |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem                                 | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 11        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision secador 70PCM | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | METALPLAN | METALPLAN  | TITAN 70 | BRASIL      |             | 15.850.000   | 15.850.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional | Nacional    |             | 17.453.334   | 17.453.334   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem                       | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 12        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion secador 70PCM | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.815.000    | 1.815.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.998.334    | 1.998.334    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem                                     | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 13        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo para adecuacion sala de maquina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 39.050.000   | 39.050.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 42.973.334   | 42.973.334   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem                        | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 14        | 80111613-9999 | Mano de Obra por adecuacion sala de maquina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 6.050.000    | 6.050.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 6.673.334    | 6.673.334    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 15        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 21.450.000   | 21.450.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 23.613.334   | 23.613.334   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 16        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.150.000    | 3.150.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.483.334    | 3.483.334    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 17        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Grasa cojinete motor - 400g | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TEHRAY   | TEHRAY     | NO APLICA | CHINA       |             | 4.430.000    | 4.430.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.876.666    | 4.876.666    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 18        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Grasa cojinete motor - 400g | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 19             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit pre filtro atenuador | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 9.800.000    | 9.800.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 10.780.000   | 10.780.000   |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 20             | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit pre filtro atenuador | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 21             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 910.000      | 910.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.001.000    | 1.001.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 22             | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 175.000      | 175.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 194.334      | 194.334      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                       | Cantidad |
| 23             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Filtro de aceite | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 4.000.000    | 4.000.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.400.000    | 4.400.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                      | Cantidad |
| 24             | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Filtro de aceite | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 25             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elemento filtro de aire | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 4.515.000    | 4.515.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.968.334    | 4.968.334    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 26             | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elemento filtro de aire | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 27             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Indicador estado saturacion filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 1.985.000    | 1.985.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 2.185.334    | 2.185.334    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 28        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Indicador estado saturacion filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 29        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Venturi filtro caja engranaje | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 950.000      | 950.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 30        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Venturi filtro caja engranaje | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 165.000      | 165.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 183.334      | 183.334      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 31        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento valvula de admision | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 17.560.000   | 17.560.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 19.316.000   | 19.316.000   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 32        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento valvula de admision | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.230.000    | 3.230.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.556.666    | 3.556.666    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 33        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Block valvula distribucion hidraulica | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 20.600.000   | 20.600.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 22.674.666   | 22.674.666   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 34        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Block valvula distribucion hidraulica | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.265.000    | 3.265.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.593.334    | 3.593.334    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 35        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca   | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|---------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 15.186.000   | 15.186.000   |



|                                  |          |          |          |          |  |            |            |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|------------|------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |  | 16.705.334 | 16.705.334 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|------------|------------|

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 36        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento valvula distribucion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.350.000    | 1.350.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.485.000    | 1.485.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 37        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Valvula de control | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 36.150.000   | 36.150.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 39.783.334   | 39.783.334   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 38        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Valvula de control | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 5.416.000    | 5.416.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 5.958.334    | 5.958.334    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 39        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - filtro venturi | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 1.680.000    | 1.680.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.848.000    | 1.848.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 40        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - filtro venturi | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 41        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - Carter | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 1.660.000    | 1.660.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.826.000    | 1.826.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 42        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - Carter | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 43        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 955.000      | 955.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 44        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - drenaje de refrigerante | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 45        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit de linea de drenaje condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 955.000      | 955.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 46        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit de linea de drenaje condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 47        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Sensor de temperatura | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 9.860.000    | 9.860.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 10.846.000   | 10.846.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 48        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Sensor de temperatura | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 49        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elementos filtro de linea KB | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 17.150.000   | 17.150.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 18.865.000   | 18.865.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 50        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elementos filtro de linea KB | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 360.000      | 360.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 396.000      | 396.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 51        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elementos filtro de linea KE | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 15.600.000   | 15.600.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 17.160.000   | 17.160.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 52        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elementos filtro de linea KE | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 360.000      | 360.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 396.000      | 396.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 53        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 6.320.000    | 6.320.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 6.966.666    | 6.966.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 54        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento drenador de condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 55        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Valvula de drenador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 1.620.000    | 1.620.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.796.666    | 1.796.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 56        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Valvula de drenador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 57        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Transductor diferencial de presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 2.930.000    | 2.930.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 3.223.000    | 3.223.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 58        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Transductor diferencial de presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 59        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Bloque Drenador parte inferior | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 5.580.000    | 5.580.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 6.141.666    | 6.141.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 60        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Bloque Drenador parte inferior | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

|                                  |          |          |          |          |  |         |         |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|---------|---------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |  | 187.000 | 187.000 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|---------|---------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 61        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 8.615.000    | 8.615.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 9.478.334    | 9.478.334    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 62        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 565.000      | 565.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 623.334      | 623.334      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 63        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de rebobinado motor principal | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 25.980.000   | 25.980.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 28.581.666   | 28.581.666   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 64        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto rebobinado motor principal | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.325.000    | 2.325.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.557.866    | 2.557.866    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 65        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 12.300.000   | 12.300.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 13.530.000   | 13.530.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 66        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula angular de Operación ciclica 2,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.450.000    | 1.450.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.595.000    | 1.595.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 67        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro de Presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 1.485.000    | 1.485.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.631.666    | 1.631.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 68        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Manometro de Presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 232.000      | 232.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 256.666      | 256.666      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 69        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula de seguridad - 1,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 1.450.000    | 1.450.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.595.000    | 1.595.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 70        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula de seguridad - 1,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 380.000      | 380.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 421.666      | 421.666      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 71        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de controlador electronico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 35.565.000   | 35.565.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 39.121.500   | 39.121.500   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 72        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto controlador electronico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 4.300.000    | 4.300.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 4.730.000    | 4.730.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 73        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión presostato de comando | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 2.030.000    | 2.030.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 2.233.000    | 2.233.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 74        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto presostato de comando | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.285.000    | 2.285.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.511.666    | 2.511.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 75        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.500.000    | 2.500.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.750.000    | 2.750.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 76        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 77        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor encendido/apagado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 350.000      | 350.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 388.666      | 388.666      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 78        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto interruptor encendido/apagado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 79        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de contactor sistema comando electrico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 8.262.000    | 8.262.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 9.089.666    | 9.089.666    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 80        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto contactor sistema comando electrico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 600.000      | 600.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 660.000      | 660.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 81        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Tubo electrolitico de gases medicinales de seccion 7/8 en cobre rigido | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 246.000      | 246.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 271.334      | 271.334      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 82        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion Tubo electrolitico de gases medicinales de seccion 7/8 en cobre rigido | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 236.000      | 236.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 260.334      | 260.334      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 83        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de valvula esferica y cuerpo de bronce de 7/8 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 454.000      | 454.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 498.666      | 498.666      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 84        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de valvula esferica y cuerpo de bronce de 7/8 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 60.000       | 60.000       |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 64.166       | 64.166       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 85        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Elemento filtro producto OXY-210-OS | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca   | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|---------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 3.265.000    | 3.265.000    |

|                                  |          |          |          |          |  |           |           |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |  | 3.593.334 | 3.593.334 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 86        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Elemento filtro producto OXY-210-OS | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 335.000      | 335.000      |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 370.334      | 370.334      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 87        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 28.085.000   | 28.085.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 30.891.666   | 30.891.666   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 88        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.450.000    | 3.450.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.795.000    | 3.795.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 89        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | TECHRAY  | TECHRAY    | NO APLICA | CHINA       |             | 13.530.000   | 13.530.000   |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 14.886.666   | 14.886.666   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 90        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.215.000    | 1.215.000    |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.338.334    | 1.338.334    |

**INFORMACION DEL LOTE:** 3 - LOTE 3

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem                               | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 1         | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 12.980.000   | 12.980.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 11.800.000   | 11.800.000   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem                          | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 2         | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Secador de Aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 12.650.000   | 12.650.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 11.500.000   | 11.500.000   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem                           | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 3         | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|

|                                   |           |           |           |          |                       |            |            |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|------------|------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional  | Nacional  | Nacional |                       | 14.006.666 | 14.006.666 |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NACIONAL | Mano de obra Nacional | 12.700.000 | 12.700.000 |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem                                       |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 4         | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire a tornillo |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 11.000.000   | 11.000.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 10.000.000   | 10.000.000   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 5         | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Elemento silenciador de 2" (N20) ATO silenciador, 1120 |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.012.000    | 1.012.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP   | AIRSEP     | NO APLICA | USA         |             | 920.000      | 920.000      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 6         | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Elemento silenciador de 2" (N20) ATO silenciador, 1120 |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 139.334      | 139.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 126.000      | 126.000      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 7         | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701 |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.741.666    | 1.741.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP   | AIRSEP     | NO APLICA | USA         |             | 1.583.000    | 1.583.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| 8         | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701 |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 152.166      | 152.166      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 138.000      | 138.000      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 9         | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Gas refrigerante ecologico R407 |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.950.666    | 1.950.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP   | AIRSEP     | NO APLICA | USA         |             | 1.773.000    | 1.773.000    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| 10        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Gas refrigerante ecologico R407 |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 271.334      | 271.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 246.000      | 246.000      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem                                 |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 11        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision secador 70PCM |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional | Nacional    |             | 17.453.334   | 17.453.334   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | METALPLAN | METALPLAN  | TITAN 70 | BRASIL      |             | 15.850.000   | 15.850.000   |



| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                       | Cantidad |
| 12             | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion secador 70PCM | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.998.334    | 1.998.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.815.000    | 1.815.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                     | Cantidad |
| 13             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo para adecuacion sala de maquina | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 42.973.334   | 42.973.334   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 39.050.000   | 39.050.000   |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                        | Cantidad |
| 14             | 80111613-9999 | Mano de Obra por adecuacion sala de maquina | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 6.673.334    | 6.673.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 6.050.000    | 6.050.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 15             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 23.613.334   | 23.613.334   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 21.450.000   | 21.450.000   |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 16             | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.483.334    | 3.483.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.150.000    | 3.150.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 17             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Grasa cojinete motor - 400g | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.876.666    | 4.876.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 4.430.000    | 4.430.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 18             | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Grasa cojinete motor - 400g | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 19             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit pre filtro atenuador | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 10.780.000   | 10.780.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 9.800.000    | 9.800.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 20             | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit pre filtro atenuador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 21        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.001.000    | 1.001.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 910.000      | 910.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 22        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 194.334      | 194.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 175.000      | 175.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                                       | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 23        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Filtro de aceite | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.400.000    | 4.400.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 4.000.000    | 4.000.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                                      | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 24        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Filtro de aceite | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 25        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elemento filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.968.334    | 4.968.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 4.515.000    | 4.515.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 26        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elemento filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 27        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Indicador estado saturación filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 2.185.334    | 2.185.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.985.000    | 1.985.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 28        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Indicador estado saturacion filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                        | Marca    | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional   | Nacional | Nacional    |             | 187.000      | 187.000      |

|                                   |           |           |           |          |                       |         |         |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NACIONAL | Mano de obra Nacional | 170.000 | 170.000 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 29        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Venturi filtro caja engranaje | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 950.000      | 950.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 30        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Venturi filtro caja engranaje | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 183.334      | 183.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 165.000      | 165.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 31        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento valvula de admision | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 19.316.000   | 19.316.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 17.560.000   | 17.560.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 32        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento valvula de admision | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.556.666    | 3.556.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.230.000    | 3.230.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 33        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Block valvula distribucion hidraulica | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 22.674.666   | 22.674.666   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 20.600.000   | 20.600.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 34        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Block valvula distribucion hidraulica | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.593.334    | 3.593.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.265.000    | 3.265.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 35        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 16.705.334   | 16.705.334   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 15.186.000   | 15.186.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 36        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento valvula distribucion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.485.000    | 1.485.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.350.000    | 1.350.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 37        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Valvula de control | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 39.783.334   | 39.783.334   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 36.150.000   | 36.150.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 38        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Valvula de control | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 5.958.334    | 5.958.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 5.416.000    | 5.416.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 39        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - filtro venturi | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.848.000    | 1.848.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.680.000    | 1.680.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 40        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - filtro venturi | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 41        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - Carter | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.826.000    | 1.826.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.660.000    | 1.660.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 42        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - Carter | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 43        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 955.000      | 955.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 44        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - drenaje de refrigerante | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 45        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit de linea de drenaje condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 955.000      | 955.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 46        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit de linea de drenaje condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 47        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Sensor de temperatura | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 10.846.000   | 10.846.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 9.860.000    | 9.860.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 48        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Sensor de temperatura | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 49        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elementos filtro de linea KB | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 18.865.000   | 18.865.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 17.150.000   | 17.150.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 50        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elementos filtro de linea KB | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 396.000      | 396.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 360.000      | 360.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 51        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elementos filtro de linea KE | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 17.160.000   | 17.160.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 15.600.000   | 15.600.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 52        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elementos filtro de linea KE | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 396.000      | 396.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 360.000      | 360.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 53        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                        | Marca    | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional   | Nacional | Nacional    |             | 6.966.666    | 6.966.666    |

|                                   |        |        |           |          |  |           |           |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|----------|--|-----------|-----------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER | KAESER | NO APLICA | ALEMANIA |  | 6.320.000 | 6.320.000 |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|----------|--|-----------|-----------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 54        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento drenador de condensado |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 55        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Valvula de drenador |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.796.666    | 1.796.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.620.000    | 1.620.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| 56        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Valvula de drenador |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 57        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Transductor diferencial de presion |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 3.223.000    | 3.223.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 2.930.000    | 2.930.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 58        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Transductor diferencial de presion |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 59        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Bloque Drenador parte inferior |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 6.141.666    | 6.141.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 5.580.000    | 5.580.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 60        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Bloque Drenador parte inferior |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 61        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de rebobinado motor ventilador |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 9.478.334    | 9.478.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 8.615.000    | 8.615.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 62        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 623.334      | 623.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 565.000      | 565.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 63        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de rebobinado motor principal | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 28.581.666   | 28.581.666   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 25.980.000   | 25.980.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 64        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto rebobinado motor principal | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.557.866    | 2.557.866    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.325.000    | 2.325.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 65        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 13.530.000   | 13.530.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP   | AIRSEP     | NO APLICA | USA         |             | 12.300.000   | 12.300.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 66        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula angular de Operación ciclica 2,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.595.000    | 1.595.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.450.000    | 1.450.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 67        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro de Presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.631.666    | 1.631.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP   | AIRSEP     | NO APLICA | USA         |             | 1.485.000    | 1.485.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 68        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Manometro de Presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 256.666      | 256.666      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 232.000      | 232.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 69        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula de seguridad - 1,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.595.000    | 1.595.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP   | AIRSEP     | NO APLICA | USA         |             | 1.450.000    | 1.450.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 70        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula de seguridad - 1,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 421.666      | 421.666      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 380.000      | 380.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 71        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de controlador electronico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 39.121.500   | 39.121.500   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 35.565.000   | 35.565.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 72        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto controlador electronico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 4.730.000    | 4.730.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 4.300.000    | 4.300.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 73        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión presostato de comando | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 2.233.000    | 2.233.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 2.030.000    | 2.030.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 74        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto presostato de comando | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.511.666    | 2.511.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.285.000    | 2.285.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 75        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.750.000    | 2.750.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.500.000    | 2.500.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 76        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 77        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor encendido/apagado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 388.666      | 388.666      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 350.000      | 350.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 78        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto interruptor encendido/apagado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                        | Marca    | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional   | Nacional | Nacional    |             | 187.000      | 187.000      |



|                                   |           |           |           |          |                       |         |         |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NACIONAL | Mano de obra Nacional | 170.000 | 170.000 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 79        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de contactor sistema comando electrico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 9.089.666    | 9.089.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | KAESER   | KAESER     | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 8.262.000    | 8.262.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 80        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto contactor sistema comando electrico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 660.000      | 660.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 600.000      | 600.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 81        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Tubo electrolitico de gases medicinales de seccion 7/8 en cobre rigido | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 271.334      | 271.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP   | AIRSEP     | NO APLICA | USA         |             | 246.000      | 246.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 82        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion Tubo electrolitico de gases medicinales de seccion 7/8 en cobre rigido | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 260.334      | 260.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 236.000      | 236.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 83        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de valvula esferica y cuerpo de bronce de 7/8 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 498.666      | 498.666      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP   | AIRSEP     | NO APLICA | USA         |             | 454.000      | 454.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 84        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de valvula esferica y cuerpo de bronce de 7/8 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 64.166       | 64.166       |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 60.000       | 60.000       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 85        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Elemento filtro producto OXY-210-OS | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 3.593.334    | 3.593.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP   | AIRSEP     | NO APLICA | USA         |             | 3.265.000    | 3.265.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 86        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Elemento filtro producto OXY-210-OS | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 370.334      | 370.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 335.000      | 335.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro.                         | Código       | Descripción del Item   |           |             |             |              | Cantidad     |
|-----------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 87                                | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2 |           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |              |  |           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca        | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional     | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 30.891.666   | 30.891.666   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP       | AIRSEP   | NO APLICA | USA         |             | 28.085.000   | 28.085.000   |

| DATOS DEL ITEM                    |               |   |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |           |             |                       |              | Cantidad     |
| 88                                | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2 |           |             |                       |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |           |             |                       |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional      | Nacional  | Nacional  | Nacional    |                       | 3.795.000    | 3.795.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA     | NO APLICA   | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.450.000    | 3.450.000    |

| DATOS DEL ITEM                    |              |   |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código       | Descripción del Item  |           |             |             |              | Cantidad     |
| 89                                | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto |           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |              |   |           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca        | Fabricante  | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional     | Nacional  | Nacional  | Nacional    |             | 14.886.666   | 14.886.666   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | AIRSEP       | AIRSEP  | NO APLICA | USA         |             | 13.530.000   | 13.530.000   |

| DATOS DEL ITEM                    |               |  |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |           |             |                       |              | Cantidad     |
| 90                                | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto |           |             |                       |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |           |             |                       |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional      | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.338.334    | 1.338.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA     | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.215.000    | 1.215.000    |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>INFORMACION DEL LOTE:</b> | 4 - LOTE 4 |
|------------------------------|------------|

| DATOS DEL ITEM                    |              |  |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código       | Descripción del Item                               |           |             |                       |              | Cantidad     |
| 1                                 | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno |           |             |                       |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |              |  |           |             |                       |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca        | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional     | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 12.980.000   | 12.980.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA    | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 11.800.000   | 11.800.000   |

| DATOS DEL ITEM                    |              |   |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código       | Descripción del Item                          |           |             |                       |              | Cantidad     |
| 2                                 | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Secador de Aire |           |             |                       |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |              |   |           |             |                       |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca        | Fabricante                                    | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional     | Nacional                                      | Nacional  | Nacional    |                       | 12.650.000   | 12.650.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA    | NO APLICA                                     | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 11.500.000   | 11.500.000   |

| DATOS DEL ITEM                    |              |  |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código       | Descripción del Item                           |           |             |                       |              | Cantidad     |
| 3                                 | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea |           |             |                       |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |              |  |           |             |                       |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca        | Fabricante                                     | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional     | Nacional                                       | Nacional  | Nacional    |                       | 14.006.666   | 14.006.666   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA    | NO APLICA                                      | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 12.700.000   | 12.700.000   |

| DATOS DEL ITEM                    |              |  |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código       | Descripción del Item                                       |           |             |                       |              | Cantidad     |
| 4                                 | 81141804-040 | Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire a tornillo |           |             |                       |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |              |  |           |             |                       |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca        | Fabricante   | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional     | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 11.000.000   | 11.000.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA    | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 10.000.000   | 10.000.000   |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 5              | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Elemento silenciador de 2'' (N20) ATO silenciador, 1120 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.012.000    | 1.012.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 920.000      | 920.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 6              | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Elemento silenciador de 2'' (N20) ATO silenciador, 1120 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 139.334      | 139.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 126.000      | 126.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 7              | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.741.666    | 1.741.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.583.000    | 1.583.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 8              | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 152.166      | 152.166      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 138.000      | 138.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 9              | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Gas refrigerante ecologico R407 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |          |            |           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.950.666    | 1.950.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.773.000    | 1.773.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 10             | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Gas refrigerante ecologico R407 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 271.334      | 271.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 246.000      | 246.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                 | Cantidad |
| 11             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision secador 70PCM | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |          |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional | Nacional    |             | 17.453.334   | 17.453.334   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | METALPLAN | METALPLAN  | TITAN 70 | BRASIL      |             | 15.850.000   | 15.850.000   |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                       | Cantidad |
| 12             | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion secador 70PCM | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |           |             |                       |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.998.334    | 1.998.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.815.000    | 1.815.000    |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                     | Cantidad |
| 13             | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo para adecuacion sala de maquina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 42.973.334   | 42.973.334   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 39.050.000   | 39.050.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                        | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 14        | 80111613-9999 | Mano de Obra por adecuacion sala de maquina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 6.673.334    | 6.673.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 6.050.000    | 6.050.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 15        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 23.613.334   | 23.613.334   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 21.450.000   | 21.450.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 16        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.483.334    | 3.483.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.150.000    | 3.150.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 17        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Grasa cojinete motor - 400g | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.876.666    | 4.876.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 4.430.000    | 4.430.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 18        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Grasa cojinete motor - 400g | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 19        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit pre filtro atenuador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 10.780.000   | 10.780.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 9.800.000    | 9.800.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 20        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit pre filtro atenuador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 21        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                        | Marca    | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional   | Nacional | Nacional    |             | 1.001.000    | 1.001.000    |

|                                   |      |      |           |          |  |         |         |
|-----------------------------------|------|------|-----------|----------|--|---------|---------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE | BOGE | NO APLICA | ALEMANIA |  | 910.000 | 910.000 |
|-----------------------------------|------|------|-----------|----------|--|---------|---------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 22        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 194.334      | 194.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 175.000      | 175.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                                       | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 23        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Filtro de aceite | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.400.000    | 4.400.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 4.000.000    | 4.000.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                                      | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 24        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Filtro de aceite | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 25        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elemento filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 4.968.334    | 4.968.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 4.515.000    | 4.515.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 26        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elemento filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 27        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Indicador estado saturacion filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 2.185.334    | 2.185.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.985.000    | 1.985.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 28        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Indicador estado saturacion filtro de aire | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 29        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Venturi filtro caja engranaje | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 950.000      | 950.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 30        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Venturi filtro caja engranaje | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 183.334      | 183.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 165.000      | 165.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 31        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento valvula de admision | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 19.316.000   | 19.316.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 17.560.000   | 17.560.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 32        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento valvula de admision | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.556.666    | 3.556.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.230.000    | 3.230.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 33        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Block valvula distribucion hidraulica | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 22.674.666   | 22.674.666   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 20.600.000   | 20.600.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 34        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Block valvula distribucion hidraulica | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.593.334    | 3.593.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.265.000    | 3.265.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 35        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 16.705.334   | 16.705.334   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 15.186.000   | 15.186.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 36        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento valvula distribucion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.485.000    | 1.485.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.350.000    | 1.350.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 37        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Valvula de control | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 39.783.334   | 39.783.334   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 36.150.000   | 36.150.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 38        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Valvula de control | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 5.958.334    | 5.958.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 5.416.000    | 5.416.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 39        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - filtro venturi | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.848.000    | 1.848.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.680.000    | 1.680.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 40        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - filtro venturi | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 41        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - Carter | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.826.000    | 1.826.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.660.000    | 1.660.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 42        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - Carter | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 43        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 955.000      | 955.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 44        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Manguera Hco - drenaje de refrigerante | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 45        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit de linea de drenaje condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.052.334    | 1.052.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 955.000      | 955.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 46        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit de linea de drenaje condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                        | Marca    | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional   | Nacional | Nacional    |             | 187.000      | 187.000      |

|                                   |           |           |           |          |                       |         |         |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NACIONAL | Mano de obra Nacional | 170.000 | 170.000 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 47        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Sensor de temperatura | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 10.846.000   | 10.846.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 9.860.000    | 9.860.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 48        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Sensor de temperatura | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 49        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elementos filtro de linea KB | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 18.865.000   | 18.865.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 17.150.000   | 17.150.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 50        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elementos filtro de linea KB | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 396.000      | 396.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 360.000      | 360.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 51        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elementos filtro de linea KE | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 17.160.000   | 17.160.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 15.600.000   | 15.600.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 52        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Elementos filtro de linea KE | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 396.000      | 396.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 360.000      | 360.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 53        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 6.966.666    | 6.966.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 6.320.000    | 6.320.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 54        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Kit mantenimiento drenador de condensado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 605.000      | 605.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**



| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 55        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Valvula de drenador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.796.666    | 1.796.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.620.000    | 1.620.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 56        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Valvula de drenador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 57        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Transductor diferencial de presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 3.223.000    | 3.223.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 2.930.000    | 2.930.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 58        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Transductor diferencial de presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 59        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Bloque Drenador parte inferior | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 6.141.666    | 6.141.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 5.580.000    | 5.580.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 60        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto Bloque Drenador parte inferior | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 61        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 9.478.334    | 9.478.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    |             | 8.615.000    | 8.615.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 62        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 623.334      | 623.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 565.000      | 565.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 63        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de rebobinado motor principal | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 28.581.666   | 28.581.666   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    |             | 25.980.000   | 25.980.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 64        | 80111613-9999 | Mano de obra por instalacion de repuesto rebobinado motor principal | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.557.866    | 2.557.866    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.325.000    | 2.325.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 65        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 13.530.000   | 13.530.000   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 12.300.000   | 12.300.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 66        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula angular de Operación ciclica 2,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.595.000    | 1.595.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.450.000    | 1.450.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 67        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro de Presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.631.666    | 1.631.666    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.485.000    | 1.485.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 68        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Manometro de Presion | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 256.666      | 256.666      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 232.000      | 232.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 69        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula de seguridad - 1,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 1.595.000    | 1.595.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 1.450.000    | 1.450.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 70        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula de seguridad - 1,5 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 421.666      | 421.666      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 380.000      | 380.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 71        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de controlador electronico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                        | Marca    | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | Nacional | Nacional   | Nacional | Nacional    |             | 39.121.500   | 39.121.500   |

|                                      |      |      |           |          |  |            |            |
|--------------------------------------|------|------|-----------|----------|--|------------|------------|
| JAVIER RECALDE<br>ENCINA - 3723322-0 | BOGE | BOGE | NO APLICA | ALEMANIA |  | 35.565.000 | 35.565.000 |
|--------------------------------------|------|------|-----------|----------|--|------------|------------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 72        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto controlador electronico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                            | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa -<br>80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 4.730.000    | 4.730.000    |
| JAVIER RECALDE<br>ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 4.300.000    | 4.300.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 73        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión presostato de comando | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                            | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa -<br>80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 2.233.000    | 2.233.000    |
| JAVIER RECALDE<br>ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 2.030.000    | 2.030.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 74        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto presostato de comando | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                            | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa -<br>80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.511.666    | 2.511.666    |
| JAVIER RECALDE<br>ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.285.000    | 2.285.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 75        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                            | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa -<br>80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 2.750.000    | 2.750.000    |
| JAVIER RECALDE<br>ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 2.500.000    | 2.500.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 76        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto rebobinado motor ventilador | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                            | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa -<br>80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE<br>ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 77        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor encendido/apagado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                            | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa -<br>80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 388.666      | 388.666      |
| JAVIER RECALDE<br>ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 350.000      | 350.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 78        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto interruptor encendido/apagado | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                            | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa -<br>80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 187.000      | 187.000      |
| JAVIER RECALDE<br>ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 170.000      | 170.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 79        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de contactor sistema comando electrico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                            | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa -<br>80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 9.089.666    | 9.089.666    |
| JAVIER RECALDE<br>ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 8.262.000    | 8.262.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 80        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto contactor sistema comando electrico | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 660.000      | 660.000      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 600.000      | 600.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 81        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Tubo electrolitico de gases medicinales de seccion 7/8 en cobre rigido | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 271.334      | 271.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 246.000      | 246.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 82        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion Tubo electrolitico de gases medicinales de seccion 7/8 en cobre rigido | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 260.334      | 260.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 236.000      | 236.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 83        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de valvula esferica y cuerpo de bronce de 7/8 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 498.666      | 498.666      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 454.000      | 454.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 84        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de valvula esferica y cuerpo de bronce de 7/8 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 64.166       | 64.166       |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 60.000       | 60.000       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 85        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 3.593.334    | 3.593.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 3.265.000    | 3.265.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 86        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Elemento filtro producto OXY-210-OS | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 370.334      | 370.334      |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 335.000      | 335.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 87        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 30.891.666   | 30.891.666   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 28.085.000   | 28.085.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 88        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 3.795.000    | 3.795.000    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 3.450.000    | 3.450.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 89        | 81141804-040 | Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca    | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional | Nacional   | Nacional  | Nacional    |             | 14.886.666   | 14.886.666   |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | BOGE     | BOGE       | NO APLICA | ALEMANIA    |             | 13.530.000   | 13.530.000   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 90        | 80111613-9999 | Mano de Obra por instalacion de Repuesto Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo    | Procedencia | Descripción           | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | Nacional  | Nacional   | Nacional  | Nacional    |                       | 1.338.334    | 1.338.334    |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA | NACIONAL    | Mano de obra Nacional | 1.215.000    | 1.215.000    |

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

**1 - LOTE 1**

| Oferente                          | Precio      | Fecha               | Hora                             | Estado              |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 498.500.000 | 29-11-2023          | 08:17:35.518                     | Recepción de Lances |
|                                   |             | Código Verificador: | 1051965820502d7a48bb523d23fdc31d |                     |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | 499.552.000 | 29-11-2023          | 08:03:50.600                     | Propuesta           |
|                                   |             | Código Verificador: | 46ca9fc2b35f7d021b66af6add9cddd0 |                     |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 549.608.036 | 29-11-2023          | 08:03:50.604                     | Propuesta           |
|                                   |             | Código Verificador: | da7fd0c0cc7fad33a096eecd94363c   |                     |

**2 - LOTE 2**

| Oferente                          | Precio      | Fecha               | Hora                             | Estado        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 498.500.000 | 29-11-2023          | 08:52:31.962                     | Etapa de Puja |
|                                   |             | Código Verificador: | a2db91367bafa2daa7306d91cdb394fe |               |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | 499.418.000 | 29-11-2023          | 08:03:52.367                     | Propuesta     |
|                                   |             | Código Verificador: | f44b7ba4dd61bad070d7d66e7d0d7004 |               |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 549.608.036 | 29-11-2023          | 08:03:52.368                     | Propuesta     |
|                                   |             | Código Verificador: | 2a01bec3a36ce2e5d3f49aeab1a1ae3f |               |

**3 - LOTE 3**

| Oferente                          | Precio      | Fecha               | Hora                             | Estado        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 498.500.000 | 29-11-2023          | 09:09:56.333                     | Etapa de Puja |
|                                   |             | Código Verificador: | b4ca2eda3604f4097a684fe3b8733f0a |               |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | 499.418.000 | 29-11-2023          | 08:03:54.217                     | Propuesta     |
|                                   |             | Código Verificador: | fcaa435b7b1ca0465335f58f9dec4a1e |               |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 549.608.036 | 29-11-2023          | 08:03:54.218                     | Propuesta     |
|                                   |             | Código Verificador: | 043bd2aa77e9c5eb002bb2df7dce9842 |               |

**4 - LOTE 4**

| Oferente                         | Precio      | Fecha               | Hora                             | Estado              |
|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7 | 498.500.000 | 29-11-2023          | 09:27:19.641                     | Recepción de Lances |
|                                  |             | Código Verificador: | 1cbda4ccad0bb252e09e441c9a2d6709 |                     |

### Listado General de todas las Ofertas

|                                   |             |                     |                                  |           |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | 499.418.000 | 29-11-2023          | 08:03:56.229                     | Propuesta |
|                                   |             | Código Verificador: | 4a3904e23993c5036f8f5ca548f35c86 |           |
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 549.608.036 | 29-11-2023          | 08:03:56.230                     | Propuesta |
|                                   |             | Código Verificador: | 2bfeb346edd2c1be7f850eb3b99f4786 |           |

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - LOTE 1

| Oferente                          | Mejor Precio |
|-----------------------------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 498.500.000  |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | 499.552.000  |

#### 2 - LOTE 2

| Oferente                          | Mejor Precio |
|-----------------------------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 498.500.000  |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | 499.418.000  |

#### 3 - LOTE 3

| Oferente                          | Mejor Precio |
|-----------------------------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 498.500.000  |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | 499.418.000  |

#### 4 - LOTE 4

| Oferente                          | Mejor Precio |
|-----------------------------------|--------------|
| Falco Ingeniería sa - 80085922-7  | 498.500.000  |
| JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0 | 499.418.000  |

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80085922-7 - Falco Ingeniería sa

| Item       | Precio Ganador |
|------------|----------------|
| 1 - LOTE 1 | 498.500.000    |
| 2 - LOTE 2 | 498.500.000    |
| 3 - LOTE 3 | 498.500.000    |
| 4 - LOTE 4 | 498.500.000    |

### Listado de Mensajes

#### 1 - LOTE 1

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.                 | 29-11-2023 | 08:15:08.700 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta.  | 29-11-2023 | 08:15:16.407 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja.   | 29-11-2023 | 08:34:52.372 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 29-11-2023 | 08:34:52.971 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 29-11-2023 | 08:34:55.046 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 29-11-2023 | 08:40:55.217 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 29-11-2023 | 08:47:51.343 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.                               | 29-11-2023 | 08:47:51.410 |

#### 2 - LOTE 2

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 29-11-2023 | 08:48:16.777 |
| Continuamos con la Subasta.                                      | 29-11-2023 | 08:48:20.563 |
| Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.        | 29-11-2023 | 08:48:23.826 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja.                             | 29-11-2023 | 08:51:30.164 |

### Listado de Mensajes

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 29-11-2023 | 08:51:30.850 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 29-11-2023 | 08:51:32.820 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 29-11-2023 | 08:58:32.029 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 29-11-2023 | 09:03:27.196 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.                               | 29-11-2023 | 09:03:27.250 |

#### 3 - LOTE 3

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.                 | 29-11-2023 | 09:07:24.459 |
| Continuamos con la Subasta.  | 29-11-2023 | 09:07:28.827 |
| Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.                        | 29-11-2023 | 09:07:32.994 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja.   | 29-11-2023 | 09:07:37.371 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 29-11-2023 | 09:08:31.195 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 29-11-2023 | 09:08:34.030 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 29-11-2023 | 09:15:56.759 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 29-11-2023 | 09:24:16.761 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.                               | 29-11-2023 | 09:24:16.830 |

#### 4 - LOTE 4

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.                 | 29-11-2023 | 09:24:42.074 |
| Continuamos con la Subasta.  | 29-11-2023 | 09:24:46.058 |
| Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.                        | 29-11-2023 | 09:27:28.444 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja.   | 29-11-2023 | 09:27:31.392 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 29-11-2023 | 09:27:33.922 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 29-11-2023 | 09:33:33.954 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 29-11-2023 | 09:40:24.026 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.                               | 29-11-2023 | 09:40:24.155 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.