

Consultas Realizadas

Licitación 443975 - MCN N° 45/2024 - SERVICIO DE READECUACIÓN DE SALA DE MONITOREO

Consulta 1 - Fecha Límite de Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
solicitamos a la convocante una prórroga de 2 días al periodo de consultas, esto debido al corto periodo entre la visita técnica y el periodo de consulta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2024
Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda - PBC Versión 2.		

Consulta 2 - visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
Pedimos encarecidamente a la convocante si se puede fijar una nueva fecha de visita técnica, para mayor participación de otras empresas. Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2024
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda - PBC Versión 2.		

Consulta 3 - visita tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
Solicitamos amablemente a la convocante se pueda otorgar una nueva fecha y horario de visita tecnica, siendo que este es de caracter obligatorio, para que mas oferentes que cumplen con las exigencias solicitadas puedan preparar oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2024
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda - PBC Versión 2.		

Consulta 4 - EETT Consola de Mando

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
Favor si podrian explicar mejor la siguiente especificacion: "El marco de la consola deberá tener los mecanismos actuadores para levantar y fijar la consola, incorporados al marco estructural y estos mecanismos actuadores no estarán independientes sobre el piso" Esto quiere decir que las consolas podran levantarse o bajarse mediante mecanismos motorizados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2024
A modo de aclaración, es un sistema de nivelación de la consola, el cual no es necesario que sea motorizado y el cual debe ser parte de la estructura de soporte de la consola.		

Consulta 5 - EETT Consola de Mando

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
----------	-------------------	------------

Se consulta si las consolas serán fijas o móviles. Móviles en el sentido de que el plano de trabajo deba tener la opción de subir o bajar en forma motorizada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2024
-----------	--------------------	------------

A modo de aclaración y conforme a lo solicitado, las consolas serán fijas con desplazamiento vertical para nivelar de acuerdo con el lugar a instalar y altura del usuario.