

Consultas Realizadas

Licitación 466316 - Lp1915-25 Adquisición de Escaleras de Fibra de Vidrio para Baja Tensión y Escaleras de Fibra de Vidrio de Longitud útil mínimo de 1.20 metros

Consulta 1 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Una consulta , seria tan amable la convocante proveer de fotos completas del ítem uno ya que solo esta la parte inferior y superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2025
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas del Llamado así como los Diseños que se encuentran publicados en el apartado "Documentos del SICP".		

Consulta 2 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2025
Con el objeto de abrir la oportunidad de participación a mas oferentes donde dice Demostrar la experiencia en provisión de los bienes objetos de la presente licitación u otro de iguales o superiores características: Podra ser considerada la provisión de equipos de protección en altura, seguridad individual en altura y lineas de vida en altura horizontal y vertical?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2025
Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Consulta técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Solicitamos a la convocante amablemente que nos pueda explicar cuál es la función de esa goma o protección de caucho en el último peldaño (parte superior). ¿la misma es para protección del peldaño en contacto con el poste o es para aislamiento eléctrico?		
También, ¿Cuál es la función de la manga protectora de polietileno o goma en los extremos de los peldaños?		
Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2025
Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo siguiente: Considerando la primera consulta: la goma o protección de caucho en el último peldaño, cumple la siguiente función: protección mecánica en caso de contacto con la columna de cemento o acero Considerando la segunda consulta: la manga protectora o goma en los extremos, cumple la siguiente función: protección de los peldaños durante el transporte de las escaleras en los vehículos y protección de los peldaños durante el deslizamiento/rozamiento del traba peldaño.		