

## Consultas Realizadas

# Licitación 480825 - SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE SILO DE CEMENTO

### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2026
Se consulta a la Convocante, si la limpieza de Silos, será realizada solo al Silo N° 3, considerando que se ha constatado en la Visita Técnica realizada, que existen varios silos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2026
El CIP Villeta cuenta con 4 Silos de Cemento, el servicio solicitado podrá ser realizado indistintamente en cualquiera de estos Silos de Cemento según sea la necesidad. Favor remitirse a la Adenda N° 2 - PBC Versión 3.-		

### Consulta 2 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2026
Con relacion al punto en el cual se exige dentro de CAPACIDAD TECNICA Punto a) : Para el Lote N° 1 "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE SILO DE CEMENTO" a) El oferente deberá contar con un personal con experiencia en la operación de máquina Embolsadora o llenadora de producto a granel. Se Consulta a la Convocante si las empresas Prestadoras de Servicios, podrán emitir el Certificado laboral relacionado al punto ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2026
Favor remitirse a la Adenda N° 2 - PBC Versión 3.-		

### Consulta 3 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2026
Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en servicios de limpieza de fábricas o depósitos o silos o muelles o puertos, o venta de artículos de ferretería o artículos eléctricos o electrónicos en instituciones públicas o privadas con copias facturas de venta contado o facturas de venta a crédito con sus recibos cancelatorios o facturas a créditos con su certificado de cumplimiento o acta de recepción total cuya suma dentro de los 3 (tres) últimos años (2023, 2024, 2025), represente como mínimo el 30% del monto total de su oferta. Se solicita la debida Aclaración sobre el punto de la EXPERIENCIA REQUERIDA, considerando que el llamado posee dos lotes muy distintos, Lote 1 Servicios y el Lote 2 Bienes.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2026
Favor remitirse a la Adenda N° 2 - PBC Versión 3.-		

## Consulta 4 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2026
<p>Para el Lote N° 1 "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE SILO DE CEMENTO" El oferente deberá contar en su plantel técnico con un técnico en Seguridad Industrial categoría C o superior. Considerando la Envergadura del Servicio solicitado, y por sobre todo los lugares a los cuales se debe proceder a la ejecución de los trabajos, se aclara que los técnicos habilitados en seguridad y salud ocupacional con Categoría C se encuentra limitados hasta el nivel básico/auxiliar, lo que representa, un riesgo para cualquier trabajo, el que no tendrá la necesaria Experiencia, para el alcance Objeto del presente llamado. Por lo cual se solicita reemplazar el requerimiento de la Categoría del técnico en Seguridad Industrial a las Categoría B o superior en adelante.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2026
<p>Favor remitirse a la Adenda N° 2 - PBC Versión 3.-</p>		