

Consultas Realizadas

Licitación 482579 - Servicio de Impresión con Provision de Insumos -Plurianual

Consulta 1 - Tipo 1 - Impresora Multifuncion Monocromatica. Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2026
"Velocidad de impresión de 55 ppm" a "Velocidad de impresión de 50 ppm". Una velocidad de impresión de 50 ppm permite mantener un rendimiento adecuado para volúmenes de trabajo habituales, garantizando una operación eficiente y continua. La diferencia de 5 ppm no representa una variación significativa en la productividad general del equipo, por lo que este ajuste permite establecer un requisito técnicamente razonable sin afectar el desempeño esperado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2026
Se acepta lo solicitado, se modifica a "Velocidad de impresión de 50 ppm".		

Consulta 2 - Tipo 1 - Impresora Multifuncion Monocromatica. Se solicita

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2026
ajustar el requerimiento de "Ciclo mensual de impresión de al menos 240.000 impresiones al mes" a "Ciclo mensual de impresión de al menos 175.000 impresiones al mes". Un ciclo mensual de impresión de al menos 175.000 impresiones permite cubrir adecuadamente volúmenes de trabajo elevados y mantener una operación continua y eficiente. Este nivel de capacidad resulta técnicamente suficiente para las necesidades habituales de uso, permitiendo establecer un requerimiento acorde con la carga operativa prevista sin afectar la confiabilidad ni el desempeño del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2026
Se acepta parcialmente, se reduce hasta el 20% y se cambia a "Ciclo mensual de impresión de al menos 192.000 impresiones al mes"		

Consulta 3 - Tipo 1 - Impresora Multifuncion Monocromatica. Se solicita

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2026
ajustar el requerimiento de "Velocidad de escaneo del equipo de 120 ipm" a "Velocidad de escaneo del equipo de 104 ipm". Una velocidad de escaneo de 104 ipm permite realizar la digitalización de documentos de manera eficiente y adecuada para volúmenes de trabajo habituales, manteniendo un buen rendimiento operativo. La diferencia respecto a 120 ipm no limita las funciones de digitalización del equipo, por lo que este ajuste permite establecer un requisito técnicamente razonable y acorde con las necesidades de uso previstas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2026
Se acepta lo solicitado, se modifica a "Velocidad de escaneo del equipo de 104 ipm".		

Consulta 4 - Tipo 4 - Impresora Multifuncion YMCK Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2026
"Procesador de impresora: 1,6 GHz" a "Procesador de impresora: 1,2 GHz". Un procesador de 1,2 GHz puede proporcionar un rendimiento adecuado para las funciones habituales de impresión, digitalización y procesamiento de documentos, dependiendo de la arquitectura y optimización del equipo. Este ajuste permite establecer un requisito técnicamente razonable, considerando que la frecuencia del procesador por sí sola no determina el desempeño general del equipo y que este depende también de otros componentes y recursos del sistema.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2026
Se acepta lo solicitado, se modifica a "Procesador de impresora: 1,2 GHz".		

Consulta 5 - Tipo 1 - Impresora Multifuncion Monocromatica. Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2026
"Se aceptarán modelos de equipos nuevos o usados fabricados desde el año 2021 en adelante. Para equipos fabricados en años anteriores al 2021, se aceptarán equipos nuevos y que no se encuentren descontinuados" a "Se aceptarán modelos de equipos nuevos o usados fabricados desde el año 2018 en adelante". Ampliar el período de fabricación hasta el año 2018 permite considerar equipos que, pese a contar con algunos años de antigüedad, pueden mantener plenamente sus prestaciones técnicas, confiabilidad y capacidad operativa para el uso previsto, siempre que se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento. Este ajuste evita que el año de fabricación sea un factor excluyente por sí solo y permite evaluar objetivamente el cumplimiento de las características técnicas y funcionales requeridas, manteniendo equipos aptos para operar de manera eficiente.		

Consulta 6 - Tipo 1 - Impresora Multifuncion Monocromatica. Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2026
"Ciclo mensual de impresión: de al menos 192.000 impresiones al mes" a "Ciclo mensual de impresión: de al menos 175.000 impresiones al mes". El ajuste solicitado permite establecer un nivel de capacidad mensual acorde con el volumen de trabajo previsto, considerando que 175.000 impresiones mensuales continúa representando una capacidad elevada para un entorno de impresión de alto volumen. Esta modificación no compromete la operatividad ni la eficiencia del equipo, ya que mantiene una capacidad suficiente para atender de forma continua las necesidades habituales de impresión, evitando establecer un umbral superior al estrictamente necesario para el funcionamiento requerido.		