

Consultas Realizadas

Licitación 207508 - ADQUISICION DE IMPRESORAS DE MESA, FOTOCOPIADORAS Y MULTICOPIADORAS

Consulta 1 - ITEM 1 Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2011
En las especificaciones técnicas, solicitan: Velocidad de Impresión en negro y a color: hasta 20 ppm y 16 ppm. Consultamos si podrán ofertarse equipos con Velocidad de Impresión en negro y a color: hasta 15 ppm y 12 ppm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Se mantiene lo establecido en el PBC		

Consulta 2 - ITEM 1 Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2011
Solicitan Resolución óptica de digitalización: hasta 1200 ppp. Consultamos si podrán ofertarse equipos con Resolución óptica de digitalización: hasta 600 ppp		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Se mantiene lo establecido en el PBC		

Consulta 3 - ITEM 1 Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2011
Solicitan Profundidad de bits: 48 bits. Consultamos si podrán ofertarse equipos con Profundidad de bits: 24 bits.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Se mantiene lo establecido en el PBC		

Consulta 4 - ITEM 1 Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2011
Solicitan Velocidad de copia: hasta 18 cpm. Consultamos si podrán ofertarse equipos con Velocidad de copia: hasta 15 cpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Se mantiene lo establecido en el PBC		

Consulta 5 - ITEM 1 Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2011
Solicitan Resolución de copia (texto color y grafico): hasta 1200 dpi optimizados. Consultamos si podran ofertarse equipos con Resolución de copia (texto color y grafico): hasta 600 dpi optimizados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Se mantiene lo establecido en el PBC		

Consulta 6 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Con relación a la solicitud de impresión color, consultamos si la misma está considerada que las impresoras multifuncionales color tienen un precio bastante elevado, mientras que no aumenta significativamente funciones, salvo las de impresión color de un escaneado, y esta función puede ser suplida con otra impresora color, que sus costos son mucho más bajos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Si está consideramos, teniendo en cuenta que la multifunción son a color y negro.		

Consulta 7 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Consultamos si la resolución óptica de digitalización podría tener un máximo de 600ppp, en vista a que la diferencia no es muy perceptible, y esto daría la posibilidad a ofertar equipos de menor costo para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Se mantiene lo establecido en el PBC		

Consulta 8 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Consultamos cual es el tamaño de memoria estándar y máxima, solicitan para los equipos multifuncionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
El tamaño de la memoria estándar es de 64 MB		

Consulta 9 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Consultamos cual sería el rendimiento solicitado para los tóners adicionales, y consultamos si los mismos son adicionales al que viene con el equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Se aclara que el ítem corresponde a impresora de mesa multifuncionales, las misma no utilizan tóner		

Consulta 10 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Consultamos cuales son los requerimientos solicitados para el Software de utilización, para los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Que sean compatibles con Windows XP, Windows Vista y Windows 7.		

Consulta 11 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Consultamos si la velocidad de copia podría ajustarse a 21 copias por minutos, a fin de dar mayor participación a los oferentes y un mejor precio para la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Se mantiene lo establecido en el PBC		

Consulta 12 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Teniendo en cuenta la tendencia actual de la preservación del Medio Ambiente, consultamos si los equipos podrían colocar como requerimiento sustancial que los equipos cuenten con impresión a dos caras de manera estándar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
No, porque la necesidad es de contar con equipos de mesas multifuncionales compactos para usos de escritorios		

Consulta 13 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Consultamos si los equipos deberían contar también con ADF (Alimentador Automático de Documentos) teniendo en cuenta que esto ahorra un tiempo considerable a la hora de realizar las copias.		

Consulta 14 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Teniendo en cuenta que un punto importante para determinar el tiempo total de impresión es el tiempo que tarda la primera hora en salir, consultamos cual sería el requerimiento de la entidad en dicho punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
No, porque la necesidad es de contar con equipos de mesas multifuncionales compactos para usos de escritorios		

Consulta 15 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Considerando que el estándar actual de conexión para grupos de trabajo es el Ethernet 10/100mbps, consultamos si este requerimiento podría ser un requisito indispensable a hora de evaluar las ofertas, puesto que en caso contrario se estaría perdiendo un valor importante en los equipos multifuncionales laser.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Aclaremos que nos se trata de equipos multifuncionales laser, con esa tecnología de transmisión.		

Consulta 16 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Con relación al ítem 2, consultamos se podría excluir el requerimiento de conectividad wifi, a fin de dar una mayor participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
No excluyente este requerimiento.		

Consulta 17 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2011
Cuál sería la tecnología que precisarían para las impresoras multifuncionales, Inkjet o Laser?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2011
Requerimiento de la tecnología INKJET.		