

Consultas Realizadas

Licitación 212221 - ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA MONTAJE DE ENLACE A TRAVES DE FIBRA OPTICA, EN EL TRAMO POZO COLORADO - TTE. INFANTE RIVAROLA

Consulta 1 - Item1: Enlace de Fibra Óptica Pozo Colorado - Aduana Conjunto Py/Bo: Ingreso de FO

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
Tenemos entendido que la Fibra debe Ingresar en la Central de COPACO de Mcal. Estigarribia. Por Favor aclarar si se debe instalar un bastidor y cuantos DIO, lo cual no está indicado en la Sección III Programa de Suministro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
Se debe instalar un bastidor en la Central de COPACO de Mcal. Estigarribia. Favor remitirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 2 - Item2: Enlace de Fibra Óptica Pozo Colorado - Aduana Conjunto Py/Bo: Reserva FO

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
Tenemos Entendido Que La Fibra debe Ingresar en Forma Subterránea. Para la estación R6 Km 494,6; en La Sección III Programa de Suministro se Indica que se debe dejar una Reserva de 40 Mts., sin cortar el cable. Por Favor aclarar este pedido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
Se debe instalar un bastidor en estación la R6. Favor remitirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 3 - Item3: Enlace De Fibra Óptica Pozo Colorado - Aduana Conjunto Py/Bo: Reserva aerea

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
En Las Secciones de Tendido Aéreo por favor aclarar si se va dejar reserva aparte de la indicada en el plano, cada cierta distancia. Si es así, especificar a qué distancia se requiere dejar dichas reservas y que longitudes tendrían.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
Remitirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 4 - Item4: Enlace De Fibra Óptica Pozo Colorado - Aduana Conjunto Py/Bo: ANDE

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
En Las Nuevas Especificaciones de la ANDE se indica que las líneas de telecomunicaciones deben ir por debajo de la Baja Tensión. Por favor aclarar si se va tener en cuenta esta reglamentación ó si se tiene mayor libertad de diseño en caso se requiera.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
Se deben respetar las disposiciones vigentes de la ANDE.		

Consulta 5 - Item5: Enlace De Fibra Óptica Pozo Colorado - Aduana Conjunto Py/Bo: Reserva subterranea

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
Para las Secciones de Tendido Subterráneo, favor aclarar si se requiere dejar Reserva aparte de lo indicado en el plano cada cierta distancia. Si es así, especificar a qué distancia se va dejar dichas reserva y de cuantos metros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
Remitirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 6 - Item6- Enlace De Fibra Óptica Pozo Colorado - Aduana Conjunto Py/Bo: Soporte

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
Para las Secciones de Tendido Aéreo donde se tiene línea Recta, se suele colocar cada cierta distancia soportes terminales. Por favor aclarar en caso de ser este su criterio, cada cuantos metros requerirán las colocación de dichos soportes. Caso contrario, aclarar el criterio a aplicarse.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
Remitirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 7 - Item7- Enlace De Fibra Óptica Pozo Colorado - Aduana Conjunto Py/Bo: Materiales

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
Si la cantidad de materiales observado en campo fuera mayor de lo que se especifica en la planilla de cómputos, por favor aclarar cómo COPACO requiere que se proceda para cubrir esta diferencia. En caso de ser necesaria incluirla en la oferta, esta diferencia debería ser usada por igual por todos los oferentes para poder presentar ofertas imparciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
Cada oferente debe preparar su propia oferta. Además en la Sección III Programa de Suministros/B. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE ENLACE DE F.O. FILADELFIA HITO FRONTERIZO MAYOR INFANTE RIVAROLA - LOTE 1./ B.1. DESCRIPCION GENERAL se establece que, si en el Proyecto suministrado por resultare que ciertos materiales previstos en la Planilla de Ofertas son insuficientes, estos serán suministrados por COPACO S.A.		

Consulta 8 - Item8: Survey

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
----------	-------------------	------------

Se muestra en el plano, habiéndose indicado también en el survey, que se deben hincar poste de 9/200. Sin embargo estos no están contemplados en la planilla de suministro. Por favor aclarar si COPACO va suministrar e instalar dichos Postes, o si se deben incluir en la oferta -la provisión y servicio-, en tal caso favor indicar la cantidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
-----------	--------------------	------------

Se ha corregido la omisión de Postes de 9/200 en la Adenda N° 3. El montaje de dichos postes debe ser realizado por la Firma adjudicada.

Consulta 9 - Item9- Sección III Programa de Suministro. Tramo a: Pozo Colorado Filadelfia.

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
----------	-------------------	------------

Al plano le falta la hoja N°3.
 Por favor adjuntar dicha hoja.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta 10 - Item10: PLANILLA 1. Materiales- LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
----------	-------------------	------------

En esta se requiere Cable Aéreo Autosoportado de Fibra Optica de 36 Pelos, Monomodo, con Dispersion Normal. Solicitamos aclarar si el cable a ser ofertado debe ser de armadura sencilla con cubierta normal (no retardante de llama) y el vano de operación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta 11 - 11- Sección III. Suministros Requeridos, 13. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA EN EL CABLE ÓPTICO

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
----------	-------------------	------------

En este punto mencionan que es necesario realizar una prueba de punta a punta del enlace para verificar si reúne las especificaciones técnicas requeridas, siendo la prueba final a realizarse con los equipos de transmisión conectados.

Debido a que el suministro de los equipos de transmisión no forma parte del alcance de esta obra, y teniendo criterios normados por la ITU para la calificación y caracterización de la FO, solicitamos sea eliminada la prueba con equipos de transmisión (donde incluso, si hubiera problemas podrían estar originados en los mismos equipos activos), y sea requerida para la certificación completa del cable de FO un proceso de caracterización de fibra, lo cual debería incluir mediciones de atenuación, dispersión cromática y PMD.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
-----------	--------------------	------------

Las mediciones no incluyen equipos de transmisión de COPACO S.A. Las mediciones de integridad del enlace de fibra óptica deben realizarse a cada uno de los 36 pelos del Cable de Fibra Óptica en los puntos mencionados en el Item B.10 Pruebas, del Pliego de Bases y Condiciones. Remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta 12 - Item12- Nota de reparo DNCP No. 26.014/2011(15.11.11.), Punto 11, gestión de permisos

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
Solicitamos confirmación si la COPACO se encargará de todas las gestiones de permiso en general o el oferente debe considerarlas dentro de la cotización. Igualmente, si fuere necesario el estudio de impacto ambiental, también estará a cargo de COPACO la realización de dicha tarea?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
La Firma adjudicada será responsable de la presentación ante el Organismo encargado de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, de los proyectos que así lo requieran. Estos documentos deberán ser presentados a COPACO S.A. antes de la Recepción Técnica Provisoria. Para la obtención de los Estudios de Evaluación COPACO S.A. suministrará los permisos Municipales que correspondan, la obtención de permisos para ejecución de las obras ante Entes Públicos, comunales, vecinales o particulares de los proyectos que así lo requieran.-		

Consulta 13 - ítem13: 1.6 MARCADO. Pag 23: Programa de Suministro

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2011
Se solicita el poder suministrar FO con otro color de cobertura exterior, de tal forma de ampliar la gama de proveedores a fin de no caer en retrasos en el suministro. Para la identificación podrían ser utilizadas etiquetas de exterior atajadas al cable en cuestión. Agradeceremos su posición técnica ante este pedido, más allá del simple hecho de limitarnos a lo expuesto en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-01-2012
Se aclara que el color del Cable de Fibra Óptica ha sido cambiado. Remitirse a la Adenda N° 3.		