

## Consultas Realizadas

# Licitación 348834 - CD SBE N° 12-18 ADQUISICION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA LOS SERVICIOS DE HEMATOLOGIA Y CENTRAL DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.

### Consulta 2 - Items 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2018
Es necesario ir a mirar los equipos para tener en cuenta los mantenimientos solicitados, podrían indicarnos en que departamento poder acudir y los responsables con quienes coordinar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

### Consulta 3 - Items 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2018
Podrían facilitar el modelo y marca de los equipos en el cual se requerirán los cambios de filtros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

### Consulta 4 - Items 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2018
Favor indicar las cantidades y medidas de los pre-filtros solicitados por equipo, para poder tener en cuenta el mismo a la hora del proceso de mantenimiento. Debido que solo se están solicitando los Filtros Hepa		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

### Consulta 5 - Items 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2018
Cuales son las cantidades de equipos que requieren los cambios de filtros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

## Consulta 6 - Items 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2018
En que dependencia de IPS se encuentran los equipos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2018
Los equipos se encuentran en el Hospital Central en el Servicio de Hematología y Unidad de Nutrición Parenteral.		

## Consulta 7 - Items 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2018
Los plazos de entrega pueden ser de 60 (sesenta) días?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

## Consulta 8 - CERTIFICADO DE HAB. IMPORT. DISPOSITIVOS MEDICOS Y SERVICIO TECNICO

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2018
1. Los aparatos a ser sometidos a mantenimiento (Cabinas de flujo Laminar) no son considerados dispositivos médicos, siendo utilizados en muchísimas otras actividades industriales y hasta comerciales, además no figuran sujetos según su partida arancelaria (8421.39.90) a intervención del MSP Y BS en el despacho aduanero, motivos por los cuales no corresponde lo solicitado en el inciso f) Habilitación vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedida por el M.S.P. Y B.S. , ítem V Otros documentos, del Anexo F Documentos que componen la oferta Solicitamos no sea tenido en cuenta este inciso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

## Consulta 9 - CERTIFICADO DE HAB. IMPORT. DISPOSITIVOS MEDICOS Y SERVICIO TECNICO (Filtros)

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2018
Los filtros a ser provistos (en este caso por importación del oferente) no son considerados dispositivos médicos, siendo utilizados también en muchísimas otras actividades industriales y comerciales (ejemplo ductos de aire acondicionado), además no figuran sujetos según su partida arancelaria (8421.39.90) a intervención del MSP Y BS en el despacho aduanero, motivos por los cuales no corresponde lo solicitado en el inciso g) Habilitación vigente como importador de dispositivos médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud del M.S.P. Y B.S. , ítem V Otros documentos, del Anexo F Documentos que componen la oferta. Solicitamos no sea tenido en cuenta este inciso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		