

Consultas Realizadas

Licitación 403252 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA STP - SEGUNDO LLAMADO

Consulta 1 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2021
Infraestructura edilicia propia no tercerizada con una dimensión mínima del área del taller de 800 m2 (ochocientos metros cuadrados) en la sede central, que deberá estar cubierta con techo de tinglado y con una mampostería que cubra totalmente del piso al techo. Consultamos a la convocante si el requisito podría ser modificado solicitando como mínimo 650 m2 en busca de la participación de mayor cantidad posible de oferentes. Esta situación redundara en mayor cantidad de ofertas y lo cual significa precios más competitivos para la Convocante en particular y para el Estado Paraguayo en general y a la vez se cumpliría satisfactoriamente con las necesidades de la entidad. Consideramos que el requisito no resulta técnicamente indispensable porque si bien la institución cuenta con un número razonable de vehículos no todos los vehículos de la institución serian reparados al mismo tiempo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Se mantiene lo establecido en el PLIEGO de BASES y CONDICIONES.		