

Consultas Realizadas

Licitación 409664 - Adquisición de Placas de Desgaste, Tornillería y Accesorios para Enfriador Claudius Peters de Fabrica Vallemi

Consulta 1 - VARIOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Realizamos consultas varias según nota presentada el 20 octubre, según nota adjunta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2022
FAVOR REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 2 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
Solicitamos a la convocante considerar cambiar en el apartado Autorización del Fabricante, página 11 del PBC, que indique: Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante "DE LA MARCA CLAUDIUS PETERS".... Esto a fin de presentar la oferta correspondiente a los ítems que cumplan con las características y propiedades técnicas requeridas para el óptimo funcionamiento y prestación del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2022
FAVOR REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 3 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2022
Los precios referenciales no están a la realidad actual de los costos operativos y situación logística mundial actual; referente a los precios referenciales indican una justificación de precios de otra entidad, no indican cotización de otros posibles oferentes. Así mismo, hay piezas que ya fueron provistas precedentemente por el anterior representante (Licitación adjudicada ID 380768, año 2020), estos no son indicados los documentos de la misma en el portal como base para los precios referenciales en este llamado actual, otras son la primera vez solicitadas y no presentan cotización de referencia. Solicitamos a la convocante ajustar los precios referenciales esto a fin de presentar la oferta correspondiente a los ítems que cumplan con las características y propiedades técnicas requeridas para el óptimo funcionamiento y prestación del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
La construcción de los costos se ha realizado conforme a la Resolución DNCP 1890/2020. Favor Remitirse a los Antecedentes de Costos Estimados publicado en el presente llamado (Dictamen ASES./UOC N° 81/22 y adjuntos)		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2022
En las observaciones de las EETT, indica equivalencia a los códigos piezas solicitadas de la marca original, por este punto, hay 7 ítems (desde el 16 al 22) que no indican los códigos originales de la marca solicitada; además hacemos la mención que las piezas solicitadas deben ser en base a códigos del fabricante; la modalidad de provisión de algunos ítems (caso ítem 04, se solicita el código 132327 y la sugerencia de fábrica es proveer el código 132326, que ya incluye al 132327, ya que trabajan en conjunto, indicado en el presupuesto presentado por el representante en fecha 31 de agosto de 2022. Así mismo instamos a la convocante aclarar los parámetros que tendrán en cuenta para determinar la Equivalencia a los códigos de piezas solicitadas de la marca original en cuanto a su calidad, composición, performance y durabilidad; ya que, las piezas originales instaladas en la provisión del sistema original tuvieron una vida útil de +/- 5 años. Solicitamos a la convocante proveer los códigos de fábrica faltantes (el fabricante realiza la provisión de piezas originales acuerdo a estos códigos que están en los manuales del mismo y que los tiene la convocante). PD: Los precios referenciales de estas piezas no condicen con la calidad que se precisa proveer.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2022
FAVOR REMITIRSE AL PBC.		