

## Consultas Realizadas

### Licitación 416528 - Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego del Palacio de Gobierno

#### Consulta 1 - Consulta potencia de bomba de agua

| Consulta                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta  | 09-08-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Podrían indicar la potencia de la electrobomba a ser proveida correspondiente al ítem 35 del lote 2?<br>La misma está instalada en conjunto con un tanque de agua? el tanque es elevado, subterráneo o a nivel del suelo? |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 12-08-2022 |
| La electrobomba debe ser de mínimo 5.0Hp de doble impulsor, con tanque hidroneumático y accesorios para arranque automático con presostato.<br>La motobomba se utilizará con el tanque subterráneo existente.             |                    |            |

#### Consulta 2 - Solicitud de planos

| Consulta                                                    | Fecha de Consulta  | 09-08-2022 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Podrían enviar planos de las instalaciones de riego?        |                    |            |
| Respuesta                                                   | Fecha de Respuesta | 12-08-2022 |
| No se cuentan con planos actualizados del sistema de riego. |                    |            |

#### Consulta 3 - Consulta sobre planilla de precios

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta  | 10-08-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Podrían indicar por favor como se completa las columnas de monto mínimo y máximo por cada ítem de la planilla de precios correspondiente al Lote 2.<br>O estos campos se dejan en blanco debido a que no se cuenta con cantidades mínimas y máximas de ejecución por cada ítem?<br>Aguardo su respuesta. Saludos cordiales. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 12-08-2022 |
| Estos campos se dejan en blanco; ya que el presente Lote es por monto mínimos y montos máximos.                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |