



DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DICTAMEN N° 63/2024

Asunción, 10 de octubre de 2024.

DICTAMEN TECNICO DE ESPECIFICACIONES PARA LLAMADO

OBJETO DEL DICTAMEN

De Conformidad al artículo N° 40. Inc. A) de la Resolución DNCP N° 4401 y Resolución DNCP N° 453, Art. 12

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL EN LA QUE SE FUNDAMENTA EL PROCEDIMIENTO:

- Ley N° 7021/2022, “De Suministro y Contrataciones Públicas”
- Resolución DNCP N° 4401/2023 Por la cual se Reglamentan los procedimientos de Contratación Regidos por la Ley N° 7021/22.
- Resolución N° 453/2024 Por la cual se reglamentan disposiciones aplicables a los procedimientos de contratación...”
- Resolución N° 59/2024 de fecha 22 de febrero de 2024 del Ministerio de la Mujer por la cual se aprueba PAC.
- (Art 40 Inc. a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

a) Nombre de la convocante: Ministerio de la Mujer.

b) Descripción del llamado: “Mantenimiento y Reparación de Vehículo Institucional CIUDAD MUJER MÓVIL

c) Unidad o Área requirente: Departamento de Transporte dependiente de la Dirección de Administración del Ministerio de la Mujer

d) Funcionario o Técnico Responsable: Víctor Ramírez.

e) Dependencia y Cargo que desempeña: Jefe de Transporte, dependiente de la Dirección Administrativa del Ministerio de la Mujer.

f) Funcionario o Técnico Responsable: Lic. Allimson Caballero, Directora de la Dirección Administrativa.

g) ID (Portal): 444990

Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*)

Los Servicios de Mantenimiento y Reparación de vehículos institucionales del Centro Ciudad Mujer implementado por decreto N° 169, y que afectan a Ciudad Mujer Móvil (Sistema móvil de atención integral y articulación, para la promoción del empoderamiento y la autonomía de las mujeres) y de conformidad a la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas.

Cabe destacar que los vehículos que requieren mantenimiento forman parte del esquema de funcionamiento CIUDAD MUJER MÓVIL, DE LA GENTE (CM - MÓVIL), la misma cumple el rol fundamental del desarrollo y estrategia de acercamiento de servicios dirigido a las

Abg. Miguel de Jesús Fernández R.





mujeres en sus comunidades a través de un sistema móvil de atención integral y articulación, para la promoción del empoderamiento y la autonomía de las mujeres.

En ese sentido primeramente debo informar que el Decreto N° 169/18 se aprueba la implementación del Centro Ciudad Mujer – «Ñande Kerayvoty renda» y se crea el programa nacional «CIUDAD MUJER», a partir del Decreto se realiza una oferta pública de servicios que articula los servicios que crean los procesos y/o fortalecimientos tanto de las redes Locales como del interior del país y que abordan la promoción de los derechos humanos y del cual ofrece un paquete de servicios estratégicos para las mujeres, interconectados entre sí.

Conforme a las documentaciones a los trabajos realizados y ordenes de servicio obrantes del departamento de transporte esta jefatura determina con relación de la adjudicación mencionada ya se cuentan con dichos servicios adjudicados debido a la culminación de la anterior contratación.

Cabe mencionar que el Ministerio de la Mujer como institución pública y acorde a sus objetivos institucionales y compromiso misional, precisa mantener todos los móviles de la Institución en buenas condiciones para realizar todas las funciones, tanto para las jornadas de Gobierno de Ciudad Mujer Móvil dentro de la ciudad de Asunción e interior del país.



Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

Dichos requerimientos no tienen limitación a potenciales oferentes ni a su participación, por lo que se ha identificado que dicha justificación NO APLICA.

Si en las bases licitatorias se indican una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.


A modo aclaratorio, los vehículos que se encuentran detallados en las especificaciones técnicas son a modo de referencia para los insumos de repuestos que estos equipos llevan.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES - CIUDAD MUJER			
1	REPARACIÓN DE MOTOR TRABAJOS DE RUTINA : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020- CHAPA N°AAGX 358		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE BUJÍAS INCANDESCENTES	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	UNIDAD	1






10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	LIMPIEZA DE RADIADOR	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	REPARACIÓN DE RADIADOR	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	REFRIGERANTE POR LITRO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CORREA DE BOMBA DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	TAPA DE RADIADOR	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
2	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020 - CHAPA N° AAGX 358		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	JUEGO DE PISTÓN	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	JUEGO DE ARO	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CASQUILLO DE BIELA	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CASQUILLO BANCADA	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	JUEGO DE CALCE LATERAL	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	UNIDAD	1
18	RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
19	CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	JUEGO DE BUJE DE BIELA	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	JUEGO CAMBIO DE GUÍA DE VÁLVULA	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	JUEGO DE VÁLVULA DE ESCAPE	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	JUEGO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	JUEGO DE JUNTA MOTOR	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	JUEGO DE RETÉN DE VÁLVULA	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	CAMBIO DE RETÉN FRENTE MOTOR	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	CAMBIO DE RETÉN BANCADA	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1






39	SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	BUJE DE LEVAS	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1
45	TAPA MOTOR	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	JUNTA TAPA MOTOR	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	CASQUILLO DE LEVA	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	BRAZO DE BIELA	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	RECTIFICACIÓN DE ASIENTO DE VÁLVULA	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1
55	RECTIFICACIÓN DE CILINDRO	UNIDAD	1
56	Mano de Obra	UNIDAD	1
57	RECTIFICACIÓN DE VÁLVULA	UNIDAD	1
58	Mano de Obra	UNIDAD	1
59	RECTIFICACIÓN DE TAPA MOTOR	UNIDAD	1
60	Mano de Obra	UNIDAD	1
61	PERNO PISTÓN	UNIDAD	1
62	Mano de Obra	UNIDAD	1
63	TENSOR DE POLEA	UNIDAD	1
64	Mano de Obra	UNIDAD	1
65	RULEMAN DE POLEA	UNIDAD	1
66	Mano de Obra	UNIDAD	1
67	CORONA VOLANTE	UNIDAD	1
68	Mano de Obra	UNIDAD	1
69	TORNILLO DE TAPA MOTOR	UNIDAD	1
70	Mano de Obra	UNIDAD	1
71	JUNTA DE CARTER	UNIDAD	1
72	Mano de Obra	UNIDAD	1
73	TAPÓN DE CARTER	UNIDAD	1
74	Mano de Obra	UNIDAD	1
75	REPARACIÓN DE CARTER	UNIDAD	1
76	Mano de Obra	UNIDAD	1
77	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
78	Mano de Obra	UNIDAD	1
79	POLEA DE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
80	Mano de Obra	UNIDAD	1
81	CORREA DENTADA	UNIDAD	1
82	Mano de Obra	UNIDAD	1
83	TENSOR DE CORREA DENTADA	UNIDAD	1
84	Mano de Obra	UNIDAD	1
85	CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	1
86	Mano de Obra	UNIDAD	1
87	CALIBRACIÓN DE PICO INYECTOR	UNIDAD	1
88	Mano de Obra	UNIDAD	1
89	ARANDELA DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	1
90	Mano de Obra	UNIDAD	1
91	RETÉN CULATA DE MOTOR	UNIDAD	1
92	Mano de Obra	UNIDAD	1
93	JUNTA TAPA VALANCIN	UNIDAD	1





94	Mano de Obra	UNIDAD	1
95	VENTILADOR DE MOTOR	UNIDAD	1
96	Mano de Obra	UNIDAD	1
97	TERMOSTATO	UNIDAD	1
98	Mano de Obra	UNIDAD	1
99	CAÑO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	UNIDAD	1
100	Mano de Obra	UNIDAD	1
101	CAMBIO DE SILENCIADOR	UNIDAD	1
102	Mano de Obra	UNIDAD	1
103	DEPÓSITO AUXILIAR DEL RADIADOR	UNIDAD	1
104	Mano de Obra	UNIDAD	1
105	CAMBIO DE TURBO ALIMENTADOR DE MOTOR	UNIDAD	1
106	Mano de Obra	UNIDAD	1
107	CAMBIO DE BOMBIN MANUAL	UNIDAD	1
108	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE CAJA, CAJA REDUCTORA, DIFERENCIAL Y TRANSMISIÓN - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020 - CHAPA N°AAG 358		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE ARBOL DE TRANSMISIÓN CARDAN TRASERO	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR SEGUNDA	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR TERCERA	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR CUARTA	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR QUINTA	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR SEXTA	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE RETÉN COLA DE CAJA	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE CABO VELOCÍMETRO	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE ENGRANAJE PRIMERA	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE ENGRANAJE SEGUNDA	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1





29	CAMBIO DE ENGRANAJE TERCERA	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE ENGRANAJE CUARTA	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	CAMBIO DE ENGRANAJE QUINTA	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	CAMBIO DE ENGRANAJE SEXTA	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	CAMBIO DE ENGRANAJE REVERSA	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1
39	EJE DE MANDO	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	EJE CUADRUPLE	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1
45	RULEMAN DE EJE DE MANDO	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	JUEGO DE JUNTA DE CAJA	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	SELECTORES DE CAMBIO	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	SOPORTE DE CAJA LADO IZQUIERDO	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	SOPORTE DE CAJA LADO DERECHO	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1
55	EJE DE DIRECTA DE CAJA DE CAMBIO Y RODILLO INTERIOR	UNIDAD	1
56	Mano de Obra	UNIDAD	1
57	JUEGO DE RETENES DE CAJA	UNIDAD	1
58	Mano de Obra	UNIDAD	1
59	BUJE DE PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	1
60	Mano de Obra	UNIDAD	1
61	REPARACIÓN DE PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	1
62	Mano de Obra	UNIDAD	1
63	REPARACIÓN DE PEDALERA	UNIDAD	1
64	Mano de Obra	UNIDAD	1
65	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	UNIDAD	1
66	Mano de Obra	UNIDAD	1
67	CAMBIO DE PERNO SATÉLITE CON SEGURO	UNIDAD	1
68	Mano de Obra	UNIDAD	1
69	CAMBIO DE PALIER TRASERO CADA UNO	UNIDAD	1
70	Mano de Obra	UNIDAD	1
71	CAMBIO DE CORONA PIÑÓN DIFERENCIAL TRASERO	UNIDAD	1
72	Mano de Obra	UNIDAD	1
73	CAMBIO DE RETÉN PIÑÓN DIFERENCIAL TRASERO	UNIDAD	1
74	Mano de Obra	UNIDAD	1
75	REPARACIÓN DE TRANSFERENCIA	UNIDAD	1



Abg. Miguel de Jesús Fernández R.



4			
SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020 - CHAPA N°AAGX 358			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE PLATO DE PRESIÓN	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	RECTIFICACIÓN DE CORONA VOLANTE	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	PLATO DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	COJINETE DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	RETÉN CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CILINDRO RECEPTOR	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	RULEMAN PILOTO	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CILINDRO TRANSMISOR	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	JUNTA TAPÓN CARTER	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	RULEMAN CORONA VOLANTE	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CILINDRO	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE FLUÍDO DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	RECTIFICACIÓN DE VOLANTE MOTOR CON BALANCEO	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
5			
SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020 - CHAPA N° AAGX 358			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO CADA UNO	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	RECTIFICACIÓN DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1



Abg. Miguel de Jesús Fernández R.




7	REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS DELANTEROS AMBOS LADOS	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRASEROS AMBOS LADOS	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO CADA UNO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE JUEGO DE REPARACIÓN DE CILINDRO DE FRENO TRASERO /DELANTERO	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE CUBETA DE FRENOS AMBOS LADOS	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE SERVOFRENO	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE DEPÓSITO FLUÍDO DE FRENO	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO TRASERO	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	REGULACIÓN DE FRENOS	UNIDAD	1
32	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	UNIDAD	1
33	Mano de Obra	UNIDAD	1
34	CAMBIO DE FILTRO DE COMPRESOR DE AIRE DE FRENO	UNIDAD	1
35	Mano de Obra	UNIDAD	1
36	CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE DE FRENO	UNIDAD	1
37	Mano de Obra	UNIDAD	1
38	CAMBIO DE DEPÓSITO DE AIRE DE FRENO	UNIDAD	1
39	Mano de Obra	UNIDAD	1
40	CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA DE AIRE DE FRENO	UNIDAD	1
41	Mano de Obra	UNIDAD	1
42	CAMBIO DE VÁLVULA DE FRENO (DE AIRE DE FRENO)	UNIDAD	1
43	Mano de Obra	UNIDAD	1
44	CAMBIO DE PEDAL DE FRENO	UNIDAD	1
45	Mano de Obra	UNIDAD	1
46	CAMBIO DE CÁMARAS DE FRENO	UNIDAD	1
47	Mano de Obra	UNIDAD	1
48	CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO	UNIDAD	1
49	Mano de Obra	UNIDAD	1
50	CAMBIO DE INDICADOR DE BAJA DE PRESIÓN	UNIDAD	1






51	Mano de Obra	UNIDAD	1
52	CAMBIO DE VÁLVULA DE LIBERACIÓN RÁPIDA	UNIDAD	1
53	Mano de Obra	UNIDAD	1
54	CAMBIO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN MÁXIMA	UNIDAD	1
55	Mano de Obra	UNIDAD	1
56	CAMBIO DE VÁLVULA DE RELÉ	UNIDAD	1
57	Mano de Obra	UNIDAD	1
58	CAMBIO DE SENSOR DE CÁMARA DE FRENO	UNIDAD	1
59	Mano de Obra	UNIDAD	1
60	CAMBIO DE SENSOR DE VÁLVULA DE RELÉ	UNIDAD	1
61	Mano de Obra	UNIDAD	1
6	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020 - CHAPA N°AAGX 358		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE FOCO DE LUZ ALTA Y BAJA DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE FOCO DE LUZ CHICA DELANTERO DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE FARO CON FOCO LUPA DELANTERO DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE FOCO DE LUZ INDICADORA LATERAL DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE CAMPO ARRANQUE DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE MEDIDOR DE TABLERO VELOCÍMETRO	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERÍA	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO) DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE CARBÓN (ARRANQUE)	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE ESCOBILLA	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CAMBIO DE BENDIX	UNIDAD	1


Lic. Liz Allinson Caballero Gimenez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer


Abg. Miguel de Jesus Fernandez



30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	REPARACIÓN DE ALTERNADOR	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1
39	CAMBIO DE RULEMAN	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	CAMBIO DE COLECTOR	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1
45	CAMBIO DE INDUCIDO	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	CAMBIO DE ROTOR	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	CAMBIO DE FUSIBLES	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	CAMBIO DE RELAY	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	CAMBIO DE BOCINA	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1
55	POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1
56	Mano de Obra	UNIDAD	1
57	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	UNIDAD	1
58	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020 - CHAPA N°AAGX 358		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE COMPRESOR	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE CAÑERÍA DE BAJA	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE VÁLVULA EXPANSORA	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE VÁLVULA DE CARGA	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CARGA DE GAS R 134a ECOLÓGICO	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE RELAY	UNIDAD	1





20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
22	MANGUERA DE ALTA Y BAJA	UNIDAD	1
23	Mano de Obra	UNIDAD	1
24	EMBRAGUE DE COMPRESOR	UNIDAD	1
25	Mano de Obra	UNIDAD	1
26	TERMOSTADO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
27	Mano de Obra	UNIDAD	1
28	VÁLVULA EXPANSORA	UNIDAD	1
29	Mano de Obra	UNIDAD	1
30	REPARACIÓN DE COMPRESOR	UNIDAD	1
31	Mano de Obra	UNIDAD	1
32	CAMBIO DE EVAPORIZADOR	UNIDAD	1
33	Mano de Obra	UNIDAD	1
8	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020 - CHAPA N°AAGX 358		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE RETÉN DE MASA DELANTERA	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE RETÉN DE MASA TRASERA	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE JUNTAS DE CUBOS DE RUEDAS DELANTERAS	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE ANILLO DE RODADURA PARA LAS JUNTAS DE CUBOS DE RUEDAS DELANTERAS	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE ANILLO DE RODADURA PARA LAS JUNTAS DE CUBOS DE RUEDAS TRASERAS	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE BRAZO DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE ELÁSTICO DELANTERO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE ELÁSTICO TRASERO	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE PAR DE CONJUNTOS DE BOLSAS DE AIRE TRASERAS PARA EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE RÓTULAS SUPERIOR	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE RÓTULAS INFERIOR	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE TAQUEADORES DELANTEROS	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1

MINISTERIO DE LA MUJER
Administración
Lic. Liz Allison Caballero Gimenez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer

MINISTERIO DE LA MUJER
Dir. de Contratación

Abg. Miguel de Jesús Fernández R.




29	CAMBIO DE TAQUEADORES TRASEROS	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1
39	CAMBIO RULEMAN PUNTA EJE DELANTERO	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSION TRASERO(COMPLETO)	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1
45	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	CAMBIO DE RULEMAN DE COLUMNA DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1

9 **SERVICIO DE REPARACIÓN DE GOMERÍA - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020 - CHAPA N°AAGX 358**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	REPARACIÓN O VULCANIZACIÓN DE CUBIERTAS CADA UNO	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE CUBIERTA CADA UNA	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	REPARACIÓN DE LLANTA DE CADA UNO	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	BALANCEO DE RUEDAS	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CORREGIR PISADAS	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1

10 **SERVICIO DE REPARACIÓN DE CHAPERÍA Y PINTURA - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020 - CHAPA N°AAGX 358**


ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CHAPERÍA Y PINTURA	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1



Abg. Miguel de Jesús Fernández R.




3	PULIDO	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	REPARACIÓN DE CAÑO DE ESCAPE	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	ABRAZADERA CAÑO DE ESCAPE	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAÑO FLEXIBLE DE ESCAPE	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 200 LITROS	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	SERVICIO DE REPARACIÓN - CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2020 - CHAPA N°AAGX 358		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AGUA DESTILADA	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	BATERÍA DE 95 AMPERES	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
12	REPARACIÓN DE MOTOR TRABAJOS DE RUTINA - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 113		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE BUJÍAS INCANDESCENTES	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	LIMPIEZA DE RADIADOR	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	REPARACIÓN DE RADIADOR	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	REFRIGERANTE POR LITRO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CORREA DE BOMBA DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	TAPA DE RADIADOR	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N° EAK 113		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	JUEGO DE PISTÓN	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1





3	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	JUEGO DE ARO	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CASQUILLO DE BIELA	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CASQUILLO BANCADA	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	JUEGO DE CALCE LATERAL	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	UNIDAD	1
18	RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
19	CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	JUEGO DE BUJE DE BIELA	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	JUEGO CAMBIO DE GUÍA DE VÁLVULA	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	JUEGO DE VÁLVULA DE ESCAPE	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	JUEGO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	JUEGO DE JUNTA MOTOR	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	JUEGO DE RETÉN DE VÁLVULA	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	CAMBIO DE RETÉN FRENTE MOTOR	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	CAMBIO DE RETÉN BANCADA	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1
39	SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	BUJE DE LEVAS	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1
45	TAPA MOTOR	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	JUNTA TAPA MOTOR	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	CASQUILLO DE LEVA	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	BRAZO DE BIELA	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	RECTIFICACIÓN DE ASIENTO DE VÁLVULA	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1
55	RECTIFICACIÓN DE CILINDRO	UNIDAD	1
56	Mano de Obra	UNIDAD	1
57	RECTIFICACIÓN DE VÁLVULA	UNIDAD	1



Abg. Miguel de Jesús Fernández R.
14



58	Mano de Obra	UNIDAD	1
59	RECTIFICACIÓN DE TAPA MOTOR	UNIDAD	1
60	Mano de Obra	UNIDAD	1
61	PERNO PISTÓN	UNIDAD	1
62	Mano de Obra	UNIDAD	1
63	TENSOR DE POLEA	UNIDAD	1
64	Mano de Obra	UNIDAD	1
65	RULEMAN DE POLEA	UNIDAD	1
66	Mano de Obra	UNIDAD	1
67	CORONA VOLANTE	UNIDAD	1
68	Mano de Obra	UNIDAD	1
69	TORNILLO DE TAPA MOTOR	UNIDAD	1
70	Mano de Obra	UNIDAD	1
71	JUNTA DE CARTER	UNIDAD	1
72	Mano de Obra	UNIDAD	1
73	TAPÓN DE CARTER	UNIDAD	1
74	Mano de Obra	UNIDAD	1
75	REPARACIÓN DE CARTER	UNIDAD	1
76	Mano de Obra	UNIDAD	1
77	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
78	Mano de Obra	UNIDAD	1
79	POLEA DE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
80	Mano de Obra	UNIDAD	1
81	CORREA DENTADA	UNIDAD	1
82	Mano de Obra	UNIDAD	1
83	TENSOR DE CORREA DENTADA	UNIDAD	1
84	Mano de Obra	UNIDAD	1
85	CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	1
86	Mano de Obra	UNIDAD	1
87	CALIBRACIÓN DE PICO INYECTOR	UNIDAD	1
88	Mano de Obra	UNIDAD	1
89	ARANDELA DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	1
90	Mano de Obra	UNIDAD	1
91	RETÉN CULATA DE MOTOR	UNIDAD	1
92	Mano de Obra	UNIDAD	1
93	JUNTA TAPA VALANCIN	UNIDAD	1
94	Mano de Obra	UNIDAD	1
95	VENTILADOR DE MOTOR	UNIDAD	1
96	Mano de Obra	UNIDAD	1
97	TERMOSTATO	UNIDAD	1
98	Mano de Obra	UNIDAD	1
99	CAÑO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	UNIDAD	1
100	Mano de Obra	UNIDAD	1
101	CAMBIO DE SILENCIADOR	UNIDAD	1
102	Mano de Obra	UNIDAD	1
103	DEPÓSITO AUXILIAR DEL RADIADOR	UNIDAD	1
104	Mano de Obra	UNIDAD	1
105	CAMBIO DE TURBO ALIMENTADOR DE MOTOR	UNIDAD	1
106	Mano de Obra	UNIDAD	1
107	CAMBIO DE BOMBIN MANUAL	UNIDAD	1
108	Mano de Obra	UNIDAD	1




Abg. Miguel de Jesús Fernández R.



14 SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE CAJA, CAJA REDUCTORA, DIFERENCIAL Y TRANSMISIÓN - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 113			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE ARBOL DE TRANSMISIÓN CARDAN TRASERO	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR SEGUNDA	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR TERCERA	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR CUARTA	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR QUINTA	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE RETÉN COLA DE CAJA	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE CABO VELOCÍMETRO	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE ENGRANAJE PRIMERA	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE ENGRANAJE SEGUNDA	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE ENGRANAJE TERCERA	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CAMBIO DE ENGRANAJE CUARTA	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE ENGRANAJE QUINTA	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	CAMBIO DE ENGRANAJE REVERSA	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	EJE DE MANDO	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	EJE CUADRUPLE	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1
39	RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	RULEMAN DE EJE DE MANDO	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	JUEGO DE JUNTA DE CAJA	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1



Lic. Liz Allinson Caballero Giménez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer




Abd. Miguel de Jesús Fernández
16



45	SELECTORES DE CAMBIO	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	SOPORTE DE CAJA LADO IZQUIERDO	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	SOPORTE DE CAJA LADO DERECHO	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	EJE DE DIRECTA DE CAJA DE CAMBIO Y RODILLO INTERIOR	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	JUEGO DE RETENES DE CAJA	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1
55	BUJE DE PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	1
56	Mano de Obra	UNIDAD	1
57	REPARACIÓN DE PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	1
58	Mano de Obra	UNIDAD	1
59	REPARACIÓN DE PEDALERA	UNIDAD	1
60	Mano de Obra	UNIDAD	1
61	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	UNIDAD	1
62	Mano de Obra	UNIDAD	1
63	CAMBIO DE PERNO SATÉLITE CON SEGURO	UNIDAD	1
64	Mano de Obra	UNIDAD	1
65	CAMBIO DE PALIER TRASERO CADA UNO	UNIDAD	1
66	Mano de Obra	UNIDAD	1
67	CAMBIO DE CORONA PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	UNIDAD	1
68	Mano de Obra	UNIDAD	1
69	CAMBIO DE RETÉN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	UNIDAD	1
70	Mano de Obra	UNIDAD	1
71	REPARACIÓN DE TRANSFERENCIA	UNIDAD	1
15	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 113		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE PLATO DE PRESIÓN	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	RECTIFICACIÓN DE CORONA VOLANTE	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	PLATO DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	COJINETE DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	RETÉN CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CILINDRO RECEPTOR	UNIDAD	1


Lic. Liz Atkinson Caballero Gimenez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer



Abg. Miguel Ángel Jesús Fernández R.
17
Ministerio de la Mujer
Dir. de Contratación



20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	RULEMAN PILOTO	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CILINDRO TRANSMISOR	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	JUNTA TAPÓN CARTER	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	RULEMAN CORONA VOLANTE	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CILINDRO	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE FLUÍDO DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	RECTIFICACIÓN DE VOLANTE MOTOR CON BALANCEO	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
16	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 113		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO CADA UNO	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	RECTIFICACIÓN DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS DELANTEROS AMBOS LADOS	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRASEROS AMBOS LADOS	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO CADA UNO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE JUEGO DE REPARACIÓN DE CILINDRO DE FRENO TRASERO /DELANTERO	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE CUBETA DE FRENOS AMBOS LADOS	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE SERVOFRENO	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE DEPÓSITO FLUÍDO DE FRENO	UNIDAD	1



Lic. Liz Allinson Caballero Gimenez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer



Abg. Miguel de Jesús Fernández R.



26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	REGULACIÓN DE FRENOS	UNIDAD	1
30	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	UNIDAD	1
31	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 113		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE FOCO DE LUZ ALTA Y BAJA DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE FOCO DE LUZ CHICA DELANTERO DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE FOCO DE LUZ INDICADORA LATERAL DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE CAMPO ARRANQUE DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE MEDIDOR DE TABLERO VELOCÍMETRO	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERÍA	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO) DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE CARBÓN (ARRANQUE)	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE ESCOBILLA	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE BENDIX	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	REPARACIÓN DE ALTERNADOR	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	CAMBIO DE RULEMAN	UNIDAD	1

Lic. Liz Annison Caballero Giménez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer

Abg. Miguel de Jesús Fernández R.
19
MINISTERIO DE LA MUJER
Dir. de Contrataciones



38	Mano de Obra	UNIDAD	1
39	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	CAMBIO DE COLECTOR	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	CAMBIO DE INDUCIDO	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1
45	CAMBIO DE ROTOR	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	CAMBIO DE FUSIBLES	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	CAMBIO DE RELAY	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	CAMBIO DE BOCINA	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1
55	TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	UNIDAD	1
56	Mano de Obra	UNIDAD	1
18	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 113		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE COMPRESOR	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE CAÑERÍA DE BAJA	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE VÁLVULA EXPANSORA	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE VÁLVULA DE CARGA	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CARGA DE GAS R 134a ECOLÓGICO	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE RELAY	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
22	MANGUERA DE ALTA Y BAJA	UNIDAD	1
23	Mano de Obra	UNIDAD	1
24	EMBRAGUE DE COMPRESOR	UNIDAD	1
25	Mano de Obra	UNIDAD	1
26	TERMOSTADO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
27	Mano de Obra	UNIDAD	1
28	VÁLVULA EXPANSORA	UNIDAD	1



Lic. Liz Allison Caballero Gimenez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer


Abg. Miguel de Jesús Fernández R.
20




29	Mano de Obra	UNIDAD	1
30	REPARACIÓN DE COMPRESOR	UNIDAD	1
31	Mano de Obra	UNIDAD	1
32	CAMBIO DE EVAPORIZADOR	UNIDAD	1
33	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 113		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE RETÉN DE MASA DELANTERA	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE RETÉN DE MASA TRASERA	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE JUNTAS DE CUBOS DE RUEDAS DELANTERAS	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE ANILLO DE RODADURA PARA LAS JUNTAS DE CUBOS DE RUEDAS DELANTERAS	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE ANILLO DE RODADURA PARA LAS JUNTAS DE CUBOS DE RUEDAS TRASERAS	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE SINFÍN DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE BRAZO DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE ELÁSTICO DELANTERO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE ELÁSTICO TRASERO	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE PAR DE CONJUNTOS DE BOLSAS DE AIRE TRASERAS PARA EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE RÓTULAS SUPERIOR	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE RÓTULAS INFERIOR	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE TAQUEADORES DELANTEROS	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CAMBIO DE TAQUEADORES TRASEROS	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1


Lic. Liz Allinson Caballero Giménez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer


Abg. Miguel de Jesús Fernández R.
21



39	CAMBIO RULEMAN PUNTA EJE DELANTERO	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSION TRASERO(COMPLETO)	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1
45	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	CAMBIO DE RULEMAN DE COLUMNA DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1
20	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GOMERÍA - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 113		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	REPARACIÓN O VULCANIZACIÓN DE CUBIERTAS CADA UNO	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE CUBIERTA CADA UNA	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	REPARACIÓN DE LLANTA DE CADA UNO	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	BALANCEO DE RUEDAS	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CORREGIR PISADAS	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	SERVICIO DE REPARACIÓN CHAPERÍA Y PINTURA - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 113		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CHAPERÍA Y PINTURA	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	PULIDO	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	REPARACIÓN DE CAÑO DE ESCAPE	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	ABRAZADERA CAÑO DE ESCAPE	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAÑO FLEXIBLE DE ESCAPE	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 200 LITROS	UNIDAD	1





12	Mano de Obra	UNIDAD	1
22	SERVICIO DE REPARACIÓN-CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) - MÓVIL: MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N° EAK 113		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AGUA DESTILADA	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	BATERÍA DE 95 AMPERES	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	REPARACIÓN DE MOTOR TRABAJOS DE RUTINA - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 115		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE BUJÍAS INCANDESCENTES	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	LIMPIEZA DE RADIADOR	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	REPARACIÓN DE RADIADOR	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	REFRIGERANTE POR LITRO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CORREA DE BOMBA DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	TAPA DE RADIADOR	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
24	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N° EAK 115		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	JUEGO DE PISTÓN	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	JUEGO DE CAMISA O CILINDROS	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	JUEGO DE ARO	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CASQUILLO DE BIELA	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CASQUILLO BANCADA	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	JUEGO DE CALCE LATERAL	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1



Lic. Liz Allinson Caballero Giménez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer



Abg. Miguel de Jesús Fernández R.



13	BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	UNIDAD	1
18	RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
19	CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	JUEGO DE BUJE DE BIELA	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	JUEGO CAMBIO DE GUÍA DE VÁLVULA	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	JUEGO DE VÁLVULA DE ESCAPE	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	JUEGO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	JUEGO DE JUNTA MOTOR	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	JUEGO DE RETÉN DE VÁLVULA	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	CAMBIO DE RETÉN FRENTE MOTOR	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	CAMBIO DE RETÉN BANCADA	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1
39	SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	BUJE DE LEVAS	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1
45	TAPA MOTOR	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	JUNTA TAPA MOTOR	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	CASQUILLO DE LEVA	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	BRAZO DE BIELA	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	RECTIFICACIÓN DE ASIENTO DE VÁLVULA	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1
55	RECTIFICACIÓN DE CILINDRO	UNIDAD	1
56	Mano de Obra	UNIDAD	1
57	RECTIFICACIÓN DE VÁLVULA	UNIDAD	1
58	Mano de Obra	UNIDAD	1
59	RECTIFICACIÓN DE TAPA MOTOR	UNIDAD	1
60	Mano de Obra	UNIDAD	1
61	PERNO PISTÓN	UNIDAD	1
62	Mano de Obra	UNIDAD	1
63	TENSOR DE POLEA	UNIDAD	1
64	Mano de Obra	UNIDAD	1
65	RULEMAN DE POLEA	UNIDAD	1
66	Mano de Obra	UNIDAD	1
67	CORONA VOLANTE	UNIDAD	1


Lic. Liz Allinson Caballero Giménez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer

MINISTERIO DE LA MUJER
Dpto. de Contratación

Abg. Miguel de Jesús Fernández R.
24



68	Mano de Obra	UNIDAD	1
69	TORNILLO DE TAPA MOTOR	UNIDAD	1
70	Mano de Obra	UNIDAD	1
71	JUNTA DE CARTER	UNIDAD	1
72	Mano de Obra	UNIDAD	1
73	TAPÓN DE CARTER	UNIDAD	1
74	Mano de Obra	UNIDAD	1
75	REPARACIÓN DE CARTER	UNIDAD	1
76	Mano de Obra	UNIDAD	1
77	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
78	Mano de Obra	UNIDAD	1
79	POLEA DE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
80	Mano de Obra	UNIDAD	1
81	CORREA DENTADA	UNIDAD	1
82	Mano de Obra	UNIDAD	1
83	TENSOR DE CORREA DENTADA	UNIDAD	1
84	Mano de Obra	UNIDAD	1
85	CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	1
86	Mano de Obra	UNIDAD	1
87	CALIBRACIÓN DE PICO INYECTOR	UNIDAD	1
88	Mano de Obra	UNIDAD	1
89	ARANDELA DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	1
90	Mano de Obra	UNIDAD	1
91	RETÉN CULATA DE MOTOR	UNIDAD	1
92	Mano de Obra	UNIDAD	1
93	JUNTA TAPA VALANCIN	UNIDAD	1
94	Mano de Obra	UNIDAD	1
95	VENTILADOR DE MOTOR	UNIDAD	1
96	Mano de Obra	UNIDAD	1
97	TERMOSTATO	UNIDAD	1
98	Mano de Obra	UNIDAD	1
99	CAÑO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	UNIDAD	1
100	Mano de Obra	UNIDAD	1
101	CAMBIO DE SILENCIADOR	UNIDAD	1
102	Mano de Obra	UNIDAD	1
103	DEPÓSITO AUXILIAR DEL RADIADOR	UNIDAD	1
104	Mano de Obra	UNIDAD	1
105	CAMBIO DE TURBO ALIMENTADOR DE MOTOR	UNIDAD	1
106	Mano de Obra	UNIDAD	1
107	CAMBIO DE BOMBIN MANUAL	UNIDAD	1
108	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE CAJA, CAJA REDUCTORA, DIFERENCIAL Y TRANSMISIÓN - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 115		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE ARBOL DE TRANSMISIÓN CARDAN TRASERO	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR SEGUNDA	UNIDAD	1



Abg. Miguel de Jesús Fernández R.



6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR TERCERA	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR CUARTA	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR QUINTA	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE RETÉN COLA DE CAJA	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE CABO VELOCÍMETRO	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE ENGRANAJE PRIMERA	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE ENGRANAJE SEGUNDA	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE ENGRANAJE TERCERA	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CAMBIO DE ENGRANAJE CUARTA	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE ENGRANAJE QUINTA	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	CAMBIO DE ENGRANAJE REVERSA	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	EJE DE MANDO	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	EJE CUADRUPLE	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1
39	RULEMAN DE EJE CUADRUPLE	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	RULEMAN DE EJE DE MANDO	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	JUEGO DE JUNTA DE CAJA	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1
45	SELECTORES DE CAMBIO	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	SOPORTE DE CAJA LADO IZQUIERDO	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	SOPORTE DE CAJA LADO DERECHO	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	EJE DE DIRECTA DE CAJA DE CAMBIO Y RODILLO INTERIOR	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	JUEGO DE RETENES DE CAJA	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1
55	BUJE DE PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	1
56	Mano de Obra	UNIDAD	1




57	REPARACIÓN DE PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	1
58	Mano de Obra	UNIDAD	1
59	REPARACIÓN DE PEDALERA	UNIDAD	1
60	Mano de Obra	UNIDAD	1
61	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	UNIDAD	1
62	Mano de Obra	UNIDAD	1
63	CAMBIO DE PERNO SATÉLITE CON SEGURO	UNIDAD	1
64	Mano de Obra	UNIDAD	1
65	CAMBIO DE PALIER TRASERO CADA UNO	UNIDAD	1
66	Mano de Obra	UNIDAD	1
67	CAMBIO DE CORONA PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	UNIDAD	1
68	Mano de Obra	UNIDAD	1
69	CAMBIO DE RETÉN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	UNIDAD	1
70	Mano de Obra	UNIDAD	1
71	REPARACIÓN DE TRANSFERENCIA	UNIDAD	1
26	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 115		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE PLATO DE PRESIÓN	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	RECTIFICACIÓN DE CORONA VOLANTE	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	PLATO DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	COJINETE DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	RETÉN CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CILINDRO RECEPTOR	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	RULEMAN PILOTO	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CILINDRO TRANSMISOR	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	JUNTA TAPÓN CARTER	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	RULEMAN CORONA VOLANTE	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CILINDRO	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE FLUÍDO DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1





33	RECTIFICACIÓN DE VOLANTE MOTOR CON BALANCEO	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 115		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO CADA UNO	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	RECTIFICACIÓN DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS DELANTEROS AMBOS LADOS	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRASEROS AMBOS LADOS	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO CADA UNO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE JUEGO DE REPARACIÓN DE CILINDRO DE FRENO TRASERO /DELANTERO	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE CUBETA DE FRENOS AMBOS LADOS	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE SERVOFRENO	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE DEPÓSITO FLUÍDO DE FRENO	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	REGULACIÓN DE FRENOS	UNIDAD	1
30	CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO	UNIDAD	1
31	Mano de Obra	UNIDAD	1



Abg. Miguel de Jesús Fernández R.



28	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 115		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE FOCO DE LUZ ALTA Y BAJA DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE FOCO DE LUZ CHICA DELANTERO DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE FOCO DE LUZ INDICADORA LATERAL DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE CAMPO ARRANQUE DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE MEDIDOR DE TABLERO VELOCÍMETRO	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERÍA	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO) DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE FOCO SEÑALERO DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE CARBÓN (ARRANQUE)	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE)	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE ESCOBILLA	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE BENDIX	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	REPARACIÓN DE ALTERNADOR	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	CAMBIO DE RULEMAN	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1
39	CAMBIO DE PLACA DE DIODO	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	CAMBIO DE COLECTOR	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	CAMBIO DE INDUCIDO	UNIDAD	1
44	Mano de Obra	UNIDAD	1

Lic. Liz Alkinson Caballero Giménez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer

Abg. Miguel de Jesús Fernández R.
Dir. de Contratación




45	CAMBIO DE ROTOR	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	CAMBIO DE FUSIBLES	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	CAMBIO DE RELAY	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	CAMBIO DE BOCINA	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1
55	SENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	UNIDAD	1
56	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 115		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE COMPRESOR	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE CAÑERÍA DE BAJA	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE VÁLVULA EXPANSORA	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE VÁLVULA DE CARGA	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CARGA DE GAS R 134a ECOLÓGICO	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE RELAY	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
22	MANGUERA DE ALTA Y BAJA	UNIDAD	1
23	Mano de Obra	UNIDAD	1
24	EMBRAGUE DE COMPRESOR	UNIDAD	1
25	Mano de Obra	UNIDAD	1
26	TERMOSTADO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
27	Mano de Obra	UNIDAD	1
28	VÁLVULA EXPANSORA	UNIDAD	1
29	Mano de Obra	UNIDAD	1
30	REPARACIÓN DE COMPRESOR	UNIDAD	1
31	Mano de Obra	UNIDAD	1
32	CAMBIO DE EVAPORIZADOR	UNIDAD	1
33	Mano de Obra	UNIDAD	1




Abg. Miguel de Jesús Fernández R.



30 SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 115			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMBIO DE RETÉN DE MASA DELANTERA	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE RETÉN DE MASA TRASERA	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	CAMBIO DE JUNTAS DE CUBOS DE RUEDAS DELANTERAS	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	CAMBIO DE ANILLO DE RODADURA PARA LAS JUNTAS DE CUBOS DE RUEDAS DELANTERAS	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAMBIO DE ANILLO DE RODADURA PARA LAS JUNTAS DE CUBOS DE RUEDAS TRASERAS	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1
13	CAMBIO DE BRAZO DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
14	Mano de Obra	UNIDAD	1
15	CAMBIO DE ELÁSTICO DELANTERO	UNIDAD	1
16	Mano de Obra	UNIDAD	1
17	CAMBIO DE ELÁSTICO TRASERO	UNIDAD	1
18	Mano de Obra	UNIDAD	1
19	CAMBIO DE PAR DE CONJUNTOS DE BOLSAS DE AIRE TRASERAS PARA EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	UNIDAD	1
20	Mano de Obra	UNIDAD	1
21	CAMBIO DE RÓTULAS SUPERIOR	UNIDAD	1
22	Mano de Obra	UNIDAD	1
23	CAMBIO DE RÓTULAS INFERIOR	UNIDAD	1
24	Mano de Obra	UNIDAD	1
25	CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
26	Mano de Obra	UNIDAD	1
27	CAMBIO DE TAQUEADORES DELANTEROS	UNIDAD	1
28	Mano de Obra	UNIDAD	1
29	CAMBIO DE TAQUEADORES TRASEROS	UNIDAD	1
30	Mano de Obra	UNIDAD	1
31	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1
32	Mano de Obra	UNIDAD	1
33	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1
34	Mano de Obra	UNIDAD	1
35	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	UNIDAD	1
36	Mano de Obra	UNIDAD	1
37	CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR	UNIDAD	1
38	Mano de Obra	UNIDAD	1
39	CAMBIO RULEMAN PUNTA EJE DELANTERO	UNIDAD	1
40	Mano de Obra	UNIDAD	1
41	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	UNIDAD	1
42	Mano de Obra	UNIDAD	1
43	CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSIÓN TRASERO(COMPLETO)	UNIDAD	1


Lic. Liz Allison Caballero Giménez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer


Abg. Miguel de Jesús Fernández R.
31




44	Mano de Obra	UNIDAD	1
45	CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
46	Mano de Obra	UNIDAD	1
47	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS	UNIDAD	1
48	Mano de Obra	UNIDAD	1
49	CAMBIO DE RULEMAN DE COLUMNA DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
50	Mano de Obra	UNIDAD	1
51	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	UNIDAD	1
52	Mano de Obra	UNIDAD	1
53	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
54	Mano de Obra	UNIDAD	1

31 **SERVICIO DE REPARACIÓN DE GOMERÍA - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 115**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	REPARACIÓN O VULCANIZACIÓN DE CUBIERTAS CADA UNO	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	CAMBIO DE CUBIERTA CADA UNA	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	REPARACIÓN DE LLANTA DE CADA UNO	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	BALANCEO DE RUEDAS	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CORREGIR PISADAS	UNIDAD	1
12	Mano de Obra	UNIDAD	1

32 **SERVICIO DE REPARACIÓN DE CHAPERÍA Y PINTURA - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 115**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CHAPERÍA Y PINTURA	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	PULIDO	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1
5	REPARACIÓN DE CAÑO DE ESCAPE	UNIDAD	1
6	Mano de Obra	UNIDAD	1
7	ABRAZADERA CAÑO DE ESCAPE	UNIDAD	1
8	Mano de Obra	UNIDAD	1
9	CAÑO FLEXIBLE DE ESCAPE	UNIDAD	1
10	Mano de Obra	UNIDAD	1
11	CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 200 LITROS	UNIDAD	1
	Mano de Obra	UNIDAD	1






33 SERVICIO DE REPARACIÓN-CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) - MÓVIL : MITSUBISHI FUSO AÑO 2018 - CHAPA N°EAK 115			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AGUA DESTILADA	UNIDAD	1
2	Mano de Obra	UNIDAD	1
3	BATERÍA DE 95 AMPERES	UNIDAD	1
4	Mano de Obra	UNIDAD	1



Elizabeth Caballero Giménez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer



Abg. Miguel de Jesús Fernández R.