

Porcentaje de incidencia utilizada contrato N° 24/21

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDRO JUAN CABALLERO																																								
Ítem N°	Descripción del Bien/Servicio	MES/ INTERVENCIÓN																																						
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES PALACIO DE JUSTICIA DE PEDRO JUAN CABALLERO MARCA OTIS N° DE SERIE H3NE 1763 y H3NE 1764	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	TOTAL INTERVENCIÓN	TOTAL	%
1	A) Mantenimiento Preventivo																																							
1.1	Mantenimiento Preventivo Ascensor Público	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						31	86,1	%
1.2	Mantenimiento Preventivo Ascensor Funcionario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						31	86,1	%
2	B) Manteniemiiento Reparador, que incluye:																																							
2.1	Encoder motor operador																																					0	0,0	%
2.2	Mano de obra encoder motor operador																																					0	0,0	%
2.3	Encoder motor de traccion																																					0	0,0	%
2.4	Mano de obra encoder motor operador																																					0	0,0	%
2.5	Motor Operador AT																1																				1	2,8	%	
2.6	Mano de obra motor operador AT																1																				1	2,8	%	
2.7	Drive Weg 5,5 kw 24 AMP																																					0	0,0	%
2.8	Mano de obra drive Weg 5,5 kw 24AMP																																					0	0,0	%
2.9	Fuente operador de puerta AT120																1																				1	2,8	%	
2.10	Mano de obra fuente operador de puerta AT 120																1																				1	2,8	%	
2.11	Placa de distribucion																																					0	0,0	%
2.12	Mano de obra placa de distribucion																																					0	0,0	%
2.13	Sensor magnetico u optico																																					0	0,0	%
2.14	Mano de obra sensor magnetico u optico																																					0	0,0	%
2.15	Barrera infrarroja																																					0	0,0	%
2.16	Mano de obra barrera infroja																																					0	0,0	%
2.17	Placa de llamada POC																																					0	0,0	%
2.18	Mano de obra placa de llamada POC																																					0	0,0	%
2.19	Placas RS 5,11,14																																					0	0,0	%

Arq. Margaret Maciel  
Jefa de Obras Civiles

















