

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 357280

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:25 del día 9/4/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 357280 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER DE MALETA de la Institución:

Código Verificador: 53861caedba9b60d7b780b896cc5791a

Nivel de Entidad:	Entes Autónomos y Autárquicos
Entidad:	Dirección Nacional de Aduanas
UOC:	Uoc Dirección Nacional de Aduanas
Código SICP:	1358

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: OMNI S.A. - RUC: 80020160-4		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508002326	Póliza	Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros	25-03-2019	02-04-2019	11-07-2019

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	81111812-004	Mantenimiento General de la Cinta Transportadora y sus dispositivos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No Aplica	No aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento General de la Cinta Transportadora y sus dispositivos	660.000	660.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	81111812-004	Mantenimiento de las cortinas de rayos x					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento de las cortinas de rayos x	660.000	660.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	81111812-004	Mantenimiento y verificación del funcionamiento del sensor de entrada y el sensor de salida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento y verificación del funcionamiento del sensor de entrada y el sensor de salida	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	81111812-004	Mantenimiento del panel de control del operador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento del panel de control del operador	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	81111812-004	Mantenimiento del procesado de imágenes con escala de grises F792-88	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento del procesado de imágenes con escala de grises F792-88	660.000	660.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	81111812-004	Mantenimiento del dispositivo del gráfico de diodos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento del dispositivo del gráfico de diodos	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	81111812-004	Mantenimiento del generador de rayos X - XRG	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento del generador de rayos X - XRG	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	81111812-004	Mantenimiento de las fotocélulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento de las fotocélulas	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	81111812-004	Mantenimiento y verificación de los interruptores de bloqueo interno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento y verificación de los interruptores de bloqueo interno	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	81111812-004	Mantenimiento y verificación del funcionamiento de la clave de seguridad USB - USB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento y verificación del funcionamiento de la clave de seguridad USB - USB	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	81111812-004	Mantenimiento de la lámpara de los LED de encendido	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento de la lámpara de los LED de encendido	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	81111812-004	Mantenimiento del PLC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento del PLC	660.000	660.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	81111812-004	Mantenimiento y verificación del funcionamiento del cable de alimentación de la CPU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento y verificación del funcionamiento del cable de alimentación de la CPU	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	81111812-004	Mantenimiento de la computadora de escritorio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento de la computadora de escritorio	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	81111812-004	Mantenimiento del conector de bucle de retorno de Ethernet - ELC por sus siglas en ingles	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento del conector de bucle de retorno de Ethernet - ELC por sus siglas en ingles	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	81111812-004	Mantenimiento de los rodillos electricos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento de los rodillos electricos	660.000	660.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	81111812-004	Mantenimiento del transportador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento del transportador	660.000	660.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	81111812-004	Mantenimiento del controlador de rayos X	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Mantenimiento del controlador de rayos X	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	81111812-004	Reparacion de fuente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de fuente	4.174.000	4.174.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	81111812-004	Reparacion de placa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de placa	4.174.000	4.174.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	81111812-004	Reparacion de Pantalla LCD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Reparacion de Pantalla LCD	4.558.000	4.558.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
22	81111812-004	Otros dispositivos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Otros dispositivos	2.050.000	2.050.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
23	81111812-004	Reparacion de baterias					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Reparacion de baterias	4.680.000	4.680.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
24	81111812-004	Reparacion de fuente					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Reparacion de fuente	4.680.000	4.680.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
25	81111812-004	Otros dispositivos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Otros dispositivos	4.800.000	4.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
26	81111812-004	Reparacionde fuente					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Reparacionde fuente	4.800.000	4.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
27	81111812-004	Reparacion de placa de video					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Reparacion de placa de video	4.800.000	4.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
28	81111812-004	Reparacion de placa madre					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Reparacion de placa madre	4.800.000	4.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
29	81111812-004	Reparacion de disco duro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Reparacion de disco duro	4.800.000	4.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
30	81111812-004	Reparacion de placa de interfaz Keyboard					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Reparacion de placa de interfaz Keyboard	4.800.000	4.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
31	81111812-004	Otros dispositivos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Otros dispositivos	9.500.000	9.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
32	81111812-004	Reparacion de placa controladora					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de placa controladora	14.000.000	14.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	81111812-004	Reparacion de fuente de generador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de fuente de generador	14.000.000	14.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	81111812-004	Reparacion de Generador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de Generador	14.000.000	14.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	81111812-004	Otros dispositivos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Otros dispositivos	16.500.000	16.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	81111812-004	Reparacion de placa interna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de placa interna	15.600.000	15.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	81111812-004	Reparacion de memoria	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de memoria	15.600.000	15.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	81111812-004	Otros dispositivos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Otros dispositivos	18.500.000	18.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	81111812-004	Reparacion de cinta transportadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de cinta transportadora	9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	81111812-004	Reparacion de rodillo seguidor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de rodillo seguidor	9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	81111812-004	Reparacion de rodillo motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de rodillo motor	9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	81111812-004	Otros dispositivos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Otros dispositivos	12.500.000	12.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
43	81111812-004	Reparacion de sensores					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de sensores	4.440.000	4.440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
44	81111812-004	Reparacion de controlador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de controlador	4.440.000	4.440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
45	81111812-004	Otros dispositivos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Otros dispositivos	7.000.000	7.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
46	81111812-004	Reparacion de placas de diodos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de placas de diodos	3.360.000	3.360.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
47	81111812-004	Reparacion de colimador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de colimador	3.360.000	3.360.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
48	81111812-004	Reparacion de fuentes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de fuentes	3.360.000	3.360.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
49	81111812-004	Otros dispositivos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Otros dispositivos	10.200.000	10.200.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
50	81111812-004	Reparacion de cortina					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de cortina	2.280.000	2.280.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
51	81111812-004	Otros dispositivos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Otros dispositivos	1.440.000	1.440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
52	81111812-004	Otros dispositivos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Otros dispositivos	2.390.000	2.390.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
53	81111812-004	Adaptadores CPU-LXDA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Adaptadores CPU-LXDA	6.459.750	6.459.750

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
54	81111812-004	Adaptador Serial CPU					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Adaptador Serial CPU	6.459.750	6.459.750
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
55	81111812-004	Emsamble del colimador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Emsamble del colimador	6.459.750	6.459.750
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
56	81111812-004	Reparacion de Colimador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de Colimador	11.304.563	11.304.563
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
57	81111812-004	Rele SPSM					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Rele SPSM	3.229.875	3.229.875
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
58	81111812-004	Rele DPDM					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Rele DPDM	3.229.875	3.229.875
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
59	81111812-004	Cableado 65 Volts					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Cableado 65 Volts	4.844.813	4.844.813
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
60	81111812-004	Cableado de parada de emergencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Cableado de parada de emergencia	4.844.813	4.844.813
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
61	81111812-004	Reparacion de placa interfaz LXDA- Teclado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de placa interfaz LXDA- Teclado	14.534.438	14.534.438
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
62	81111812-004	Reparacion de rodillo comun					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Reparacion de rodillo comun	968.963	968.963

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OMNI S.A. - 80020160-4	324.606.590	09-04-2019	09:00:25.556	Propuesta
Código Verificador:			676a5649b13db84233298b1ffa73a7f3	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
OMNI S.A. - 80020160-4	324.606.590

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80020160-4 - OMNI S.A.	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	324.606.590

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-04-2019	09:09:26.999
Buenos días, comenzamos la Subasta.	09-04-2019	09:10:14.591
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	09-04-2019	09:11:47.663
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	09-04-2019	09:12:44.087
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	09-04-2019	09:12:49.241
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-04-2019	09:12:59.969
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-04-2019	09:13:03.319
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-04-2019	09:19:03.745
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-04-2019	09:25:40.852
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-04-2019	09:25:40.922

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.