ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 26 de Mayo de 2022

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	BGA145

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
4	Aceite 80w90
2	HBF 4

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Guillermo Bordón
Dpto. Trasporte y Taller

Alcides Domecq C.
Especializador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 2741

CHASIS: 93XGNK740BCA73966 **MODELO:** L200 **CHAPA:** BGA145 – 8502

KM: 234.206 **COLOR:** GRIS **FECHA:** 26/05/2022

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Adicional:

- Aceite 80W90
- HBF 4

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
Asesor de Servicios
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

MITSUBISHI
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Ing. Guillermo Bordón
Dpto. Trasporte y Taller

P.D. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Ing. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 26 de Mayo de 2022

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	BGA145

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Bomba auxiliar de embrague.
1	Cambio de disco de embrague.
1	Cambio de plato de presión.
1	Cambio de cojitene de empuje.
1	Cambio de ruleman piloto.
2	Cambio de cruceta.
1	Cambio de reten de caja reductora.
1	Cambio de brazo pitman.
1	Cambio de refrigerante.
1	Mano de obra.

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

MITSUBISHI
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Dornecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 2741

CHASIS: 93XGNK740BCA73966 **MODELO:** L200 **CHAPA:** BGA145

KM: 234.206 **COLOR:** GRIS **FECHA:** 26/05/2022

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Contractual:

- Bomba auxiliar de embrague.
- Cambio de disco de embrague.
- Cambio de plato de presión.
- Cambio de cojinete de empuje.
- Cambio de ruleman piloto.
- Cambio de cruceta.
- Cambio de reten de caja reductora.
- Cambio de brazo pitman.
- Cambio de refrigerante.
- Mano de obra.

Sr. Guillermo Bordón
Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
Asesor de Servicios
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Guillermo Bordón
Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor