SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY JEHECHAUKA SÃMBYHYHA

MEMORANDUM Nº 79/2024

A : JAVIER LEAL, DIRECTOR
Dirección de Administración

De : Arq. Zulma Ibarra, Departamento de Obras
Dirección de Infraestructura

Fecha : 17 de septiembre de 2024 Zulma Ibarra

Objeto : CONFORMIDAD

Por el presente, le informo a Ud, que la Empresa CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO, es la adjudicada para realizar el mantenimiento de equipos de acondicionadores de aire, según el Contrato N° 07/2024, "*Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo e Instalación de Acondicionadores de Aire de la SENATUR*" suscrito en la Licitación por Concurso de Ofertas LSO – SBE Nº 01/2024, ID 439.262.

Se da conformidad, por los servicios prestados, según ordenes de servicio:

Orden de Servicio Nº	Fecha:
194/2024	31/07/2024
236/2024	04/09/2024

Vº Bº
Arq José M. Segales, Director
Dirección de Infraestructura
P/A
Arq. Zulma Ibarra
Jefa, Dpto de Obras

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Dirección d . Administración
Recibido N: 1136
Fecha: 17/09/24 Hora: 14:59
Nombre: Jorge C.
Dpto. Administrativo ☐
Dpto. Financiero ☐
Dpto. Jurídico de Contratos ☐
Dpto. Obras ☐
Dpto. Gestión Documental de Pago ☒
Dpto. Servicios Generales ☐
Firma:

CP Javier Leal, Director
Direccion de Administracion
SENATUR

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 37/2024
FECHA 05/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Recepción
Equipo:	Split
Marca:	Split
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14527

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	*Medición del sobrecalentamiento de las válvulas*	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

Walter Ezequiel

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Walter Estigarribia
Dpto. Obras.

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 38/2024
FECHA 05 /09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Recepción
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14528

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación.

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	*Medición del sobrecalentamiento de las válvulas*	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7621	PROVISION Y CAMBIO de Fusibles	UNI	1
7622	MANO DE OBRA	UNI	1
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Osvaldo Villalba
CI No. 03205

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 39/2024
FECHA 05 /09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Aula didáctica
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14529

TIPO DE SERVICIO

M. General - Reparacion

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	*Medición del sobrecalentamiento de las válvulas*	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME

OSVALDO VILLALBA YOR
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 40/2024
FECHA 05 /09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Aula didáctica
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14530

TIPO DE SERVICIO

M. General - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME

BONARO
Email:
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 41/2024
FECHA 05/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Aula didáctica
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14531

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: group.bonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALBA/OC
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 42/2024
FECHA 05 /09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	*Ámbito 2 – Explorando el chaco*
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14532

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	*Limpieza de filtro*	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	*Medición del sobrecalentamiento de las válvulas*	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7531	PROVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	UNI	4
7532	MANO DE OBRA	UNI	4
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7583	PROVISION Y CAMBIO de Válvula de servicio	UNI	1
7584	MANO DE OBRA	UNI	1
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7641	SOLUCION DE FUGA DE NITROGENO	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLAMAYOR
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 43/2024
FECHA 05/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Ámbito 3 – Cruce de cultura
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14533

TIPO DE SERVICIO

M. General - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALBA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 44/2024
FECHA 05/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Ámbito 4 – Guerra del chaco
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14534

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	*Medición del sobrecalentamiento de las válvulas*	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSWALDO VILLALBA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 45/2024
FECHA 05/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Ámbito 3 – Cruce de cultura
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14535

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO ORTIGAYOA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 46/2024
FECHA 05/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Ámbito 2 – Explorando el chaco
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14536

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	*Medición del sobrecalentamiento de las válvulas*	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALBA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 47/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Ámbito 4 – Guerra del chaco
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14537

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	*Medición del sobrecalentamiento de las válvulas*	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME

OSVALDO VILLALAYO
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 48/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Ámbito 1 – Sobrevolando el chaco
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14538

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	*Medición del sobrecalentamiento de las válvulas*	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME

OSVALDO VILLALBA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 49/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	*Ámbito 5 – Chaco y el hombre*
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14539

TIPO DE SERVICIO

M. General - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	*Medición del sobrecalentamiento de las válvulas*	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
RUALDO VILLALBA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 50/2024
FECHA 06 /09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Centro de interpretación del gran chaco americano
Dependencia:	Chaco del futuro
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14540

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALAYN
DTO. OBRAS.

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 51/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	Ámbito 5 – Chaco y el hombre
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14541

TIPO DE SERVICIO

M. General

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: **SI** [x] **NO** [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Osvaldo Villalba
Dto. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 52/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Gran Chaco Americano
Dependencia:	*Ámbito 6 - Chaco del futuro*
Equipo:	Split
Marca:	Chigo
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14542

TIPO DE SERVICIO

M. General – Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	*Medición del sobrecalentamiento de las válvulas*	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALBA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 53/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	AMBITO 4 - GUERRA DEL CHACO
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14543

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1
7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Osvaldo Villalba
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 54/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	AMBITO 5 - CHACO Y EL HOMBRE
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14544

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-
Gustavo Soverin

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	*Prueba de los controles de baja presión*	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
ASDRUBAL VILLALBA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 55/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	AUDITORIO
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	60.000
Código patrimonial:	14545

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	*Prueba de los controles de baja presión*	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7551	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7552	MANO DE OBRA	UNI	3
7629	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7630	MANO DE OBRA	UNI	1
7637	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7638	MANO DE OBRA	UNI	1
7648	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7649	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Osvaldo Villalba
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 56/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	AUDITORIO
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	48.000
Código patrimonial:	14546

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7427	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7428	MANO DE OBRA	UNI	3
7505	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7506	MANO DE OBRA	UNI	1
7513	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7514	MANO DE OBRA	UNI	1
7524	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7525	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALBA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 57/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	SALON COMEDOR
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	48.000
Código patrimonial:	14547

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	*Prueba de los controles de baja presión*	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7427	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7428	MANO DE OBRA	UNI	3
7505	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7506	MANO DE OBRA	UNI	1
7513	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7514	MANO DE OBRA	UNI	1
7524	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7525	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSSIUS VILLALAYA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 58/2024
FECHA 06/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	AUDITORIO
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	48.000
Código patrimonial:	14548

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236/2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7427	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7428	MANO DE OBRA	UNI	3
7505	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7506	MANO DE OBRA	UNI	1
7513	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7514	MANO DE OBRA	UNI	1
7524	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7525	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALVA
DTO. 03205

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 59/2024
FECHA 09/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	SALON VIDRIERA
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	48.000
Código patrimonial:	14549

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7427	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7428	MANO DE OBRA	UNI	3
7505	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7506	MANO DE OBRA	UNI	1
7513	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7514	MANO DE OBRA	UNI	1
7524	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7525	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALBA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 60/2024
FECHA 09/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	SALON VIDRIERA
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	48.000
Código patrimonial:	14550

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7427	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	3
7428	MANO DE OBRA	UNI	3
7505	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7506	MANO DE OBRA	UNI	1
7513	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7514	MANO DE OBRA	UNI	1
7524	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7525	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALBA
DTO. 03255

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 61/2024
FECHA 09/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	OFICINA DE MARCAJE / PABELLON 2
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	36.000
Código patrimonial:	14551

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7303	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
7304	MANO DE OBRA	UNI	2
7381	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7382	MANO DE OBRA	UNI	1
7389	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7390	MANO DE OBRA	UNI	1
7400	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7401	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLAMAYOR
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 62/2024
FECHA 09/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	COCINA / PABELLON 2
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	36.000
Código patrimonial:	14552

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7303	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
7304	MANO DE OBRA	UNI	2
7381	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7382	MANO DE OBRA	UNI	1
7389	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7390	MANO DE OBRA	UNI	1
7400	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7401	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Osvaldo Villalba
CI. 03258

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

Nº 63/2024
FECHA 09/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	MINI SALON/ PASILLO - PABELLON 2
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	36.000
Código patrimonial:	14553

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7303	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
7304	MANO DE OBRA	UNI	2
7381	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7382	MANO DE OBRA	UNI	1
7389	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7390	MANO DE OBRA	UNI	1
7400	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7401	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO URUSHIMA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 65/2024
FECHA 09/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	OFICINA - PABELLON 2
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	24.000
Código patrimonial:	14555

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7179	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
7180	MANO DE OBRA	UNI	2
7257	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7258	MANO DE OBRA	UNI	1
7265	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7266	MANO DE OBRA	UNI	1
7276	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7277	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALBA
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 66/2024
FECHA 09/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	OFICINA - PABELLON 2
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	24.000
Código patrimonial:	14556

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.158-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7179	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
7180	MANO DE OBRA	UNI	2
7257	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7258	MANO DE OBRA	UNI	1
7265	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7266	MANO DE OBRA	UNI	1
7276	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7277	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
CI: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALBA
STO. OBRAS.

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 67/2024
FECHA 09/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	OFICINA - PABELLON 2
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	24.000
Código patrimonial:	14557

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

3

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7179	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
7180	MANO DE OBRA	UNI	2
7257	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7258	MANO DE OBRA	UNI	1
7265	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7266	MANO DE OBRA	UNI	1
7276	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7277	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Proyecto Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLAMAYOR
DTO. OBRAS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 68/2024
FECHA 09/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	OFICINA DE MARCAJE - PABELLON 2
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	18.000
Código patrimonial:	14558

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7055	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
7056	MANO DE OBRA	UNI	2
7133	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7134	MANO DE OBRA	UNI	1
7141	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7142	MANO DE OBRA	UNI	1
7152	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7153	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLALAYCA
DNI. 0325DS

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 69/2024
FECHA 09/09/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	GRAN CHACO AMERICANO
Dependencia:	OFICINA - PABELLON 2
Equipo:	Split
Marca:	CHIGO
Capacidad BTU:	18.000
Código patrimonial:	14559

TIPO DE SERVICIO

M. General. - Reparación

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 236

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7001	Señalizar el área a intervenir	UNI	1
7002	MANO DE OBRA	UNI	1
7003	Desarmado de cada equipo	UNI	1
7004	MANO DE OBRA	UNI	1
7005	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
7006	MANO DE OBRA	UNI	1
7007	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
7008	MANO DE OBRA	UNI	1
7009	Limpieza de filtro	UNI	1
7010	MANO DE OBRA	UNI	1
7011	CONTROL DE GAS	UNI	1
7012	MANO DE OBRA	UNI	1
7015	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
7016	MANO DE OBRA	UNI	1
7017	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
7018	MANO DE OBRA	UNI	1
7019	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
7020	MANO DE OBRA	UNI	1

BONARO
RUC: 4.584.158-0
Gustavo Soverina

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

7021	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
7022	MANO DE OBRA	UNI	1
7023	Verificar nivel de aceite	UNI	1
7024	MANO DE OBRA	UNI	1
7025	Prueba de los controles de baja presión	UNI	1
7026	MANO DE OBRA	UNI	1
7027	Medición del sobrecalentamiento de las válvulas	UNI	1
7028	MANO DE OBRA	UNI	1
7029	Verificar rotación de los ventiladores	UNI	1
7030	MANO DE OBRA	UNI	1
7031	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
7032	MANO DE OBRA	UNI	1
7055	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
7056	MANO DE OBRA	UNI	2
7133	REVISION DE LOS ANCLAJES DE LOS MOTORES DE COMPRESOR Y VENTILADORES	UNI	1
7134	MANO DE OBRA	UNI	1
7141	Revisión de cables de mando ELECTRICO	UNI	1
7142	MANO DE OBRA	UNI	1
7152	REVISION DE PROTECTORES CONTRA SOBRECARGA	UNI	1
7153	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
OSVALDO VILLAMAYOR
DTO. OBRAS