ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 29 de Abril de 2022

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ417 362

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
2	Fluide G3.

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Aloiden Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 2703

CHASIS: 93XLNKB8TGCF20298 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ417 – 262

KM: 208.775 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 29/04/2022

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Fluide G3.

Asesor de Servicios
Enrique Dávalos
Asesor de Servicios

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 29 de Abril de 2022

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ417 – 2562

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Cambio de cremallera.
1	Mano de obra.

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Responsable de Departamento Administrativo

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 2703

CHASIS: 93XLNKB8TGCF20298 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ417 – 252

KM: 208.775 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 29/04/2022

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Cambio de cremallera.
- Mano de obra.

Asesor de Servicios

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios

MITSUBISHI - PY
IPC MOTORS S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Romero C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL