Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4034

Informe de Recepción

Proveedor: SIEMI S.R.L.

Fecha: 10/07/24

Orden provision/trabajo: 04

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1564	Reparación de motor de arranque-Gener	División Electrom	Unidad	1,0000	1831026	1831026
2	1565	Provisión de bulbo de presión de aceite-G	División Electrom	Unidad	1,0000	840708	840708
3	1554	Mano de obra de instalación-Generador d	División Electrom	Unidad	1,0000	373406	373406

Total General: 3045140

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 10/07/24

Recibido Por: GENARO VERA

Fecha: 10/07/24

SENACSA Depto. Mantenimiento y Obras Civiles

SIEMI

GERENCIA DEPARTAMENTO TÉCNICO

INFORME: ASISTENCIA DE EMERGENCIA GG (SIEMI)
ORDEN DE TRABAJO: OT000111

INF: GEN000044

Orden de trabajo

Cliente: SENACSA

Nro de identificación: 80000215-7

Dirección: .

Datos del activo

Código: AS000105

Nombre: SENACSA SAN LORENZO - LABORATORIO

Categoría: GENERADORES

Ubicación: SENACSA - SAN LORENZO

Sub ubicación: LABORATORIO

Localización: SAN LORENZO

NRO. SERIE: 1198003259

MODELO: CUD330

MARCA: CRAM

Potencia (kVA): 330

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (LTS)):

FECHA ULT. MANTENIMIENTO:

FILTROS DE COMBUSTIBLE: TECFIL PSC172 / 2 UNID.

FILTROS DE ACEITE: TECFIL PSL300 / 1 UNID.

CANT BATERIAS: 2

CAPACIDAD BATERIAS: 150AH - 180 AH

FILTRO DE AIRE: TECFIL AP5773

FILTRO DE AGUA: TECFIL PSA331

MARCA MOTOR: CUMINS

MODELO MOTOR: 31108865

Nº SERIAL ALTERNADOR: HCI4443

MODELO ALTERNADOR: BS 5000

CABINADO: SI

CANTIDAD ACEITE DE MOTOR (LTS)):

CANTIDAD REFRIGERANTE (LTS):

IDENTIFICADOR DEL EQUIPO:

MARCA CONTROLADOR:

MODELO CONTROLADOR:

DIMENSION LARGO (CM):

DIMENSION ANCHO (CM):

DIMENSION ALTURA (CM):

PESO TOTAL GENERADOR (KG):

Técnico(s) a cargo

Técnico responsable: Hugo Chamorro

Técnicos adicionales: Christian Rotela.

Conclusión de trabajo: 10/07/2024 11:26

ESTADO DEL EQUIPO

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 · **Fax:** 021 301 295 · **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

SIEMI

TRABAJO EJECUTADO

DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA:

Reparación de Motor de Arranque y Cambio de bulbo de Aceite

FIRMAS DE CLIENTE

Genaro Vera
SENACSA

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

SIEMI

REPORTE FOTOGRAFICO

MOTOR DE ARRANQUE REPARADO

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py



Bulbo de Aceite Nuevo

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 · **Fax:** 021 301 295 · **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py



Motor de Arranque Descompuesto

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 · **Fax:** 021 301 295 · **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

SIEMI

SIEMI

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECÁNICA EN GRAL.

SIEMI S.R.L.
Amancio González 129 c/ Avda. Fernando de la Mora
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 301 225/6
Fax: (595-21) 301 295
E-mail: siemisrl@siemi.com.py

RUC: 80001194-5
BOLETA DE SERVICIO
N° 0025324

FECHA: 10-07-24 CLIENTE: Senacsa - Bioseguridad RUC:

ITEM	DESCRIPCION DEL TRABAJO	CALIFICACION	HS./H.
	* Reparación del motor de arranque al generador GAM de 330KVA.	Ingeniero	
	* Cambio y provisión de bulbo de presión de aceite.	Técnico Sup.	
		Técnico	
		Ayudante	
		Alojamiento	
		Viáticos	
		Km. Vehículos	
		Otros	

ITEM	MATERIAL UTILIZADO	CANTIDAD	UNITARIO

OBSERVACIONES:

TRABAJO EJECUTADO POR: Christian Botela

ACLARACION DE FIRMA:

V° B° DEL CLIENTE:

ACLARACION DE FIRMA: Genaro Vera

Imprenta ESTIFER S.R.L. • Av. Fdo. de la Mora 1515 c/ Dr. Carlos Centurión • Tel. (021) 502 369 • RUC: 80036453-9 • Habil. 1270
Tel. 502-369 • 028751 al 028750 • Aut. del 2012

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Adm. Siemi - TRIPLICADO: Contador Siemi para el Cliente - CUADRUPLICADO: Contador Siemi para el Taller

Boleta de Servicio

Ing. Juan [illegible]
Reg. Nº 4246
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py