ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 10 de Julio de 2023

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ424 277

L200

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE.
1	CAMBIO DE PLATO DE PRESION.
1	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE.
3	MANO DE OBRA.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Camila Sandoval
Asesor de servicios

Ronaldo Carrera
Jefe Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador de Parque Automotor

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 5780

CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20290 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ424

KM: 170.521 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 10/07/2023

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE.
- MANO DE OBRA.
- CAMBIO DE PLATO DE PRESION.
- MANO DE OBRA.
- CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE.
- MANO DE OBRA.

Camila Sandoval
Asesor de servicios

Asesor de Servicios

Emanuel Cáceres
Jefe de Taller
Nipon Autometores S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 10 de Julio de 2023

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
Camioneta	TRITON	EAJ424	277

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
1	CRUZETA CARDAN.
1	SEGURO DE COJINETE DE EMPUJE.
1	RETEN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

SENACSA DPTO. TRANSPORTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ronaldo Carrera
Jefe Taller
Nipon Automotores S.A.

Camila Sandoval
Asesor de servicios

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

SENACSA DPTO. TRANSPORTE

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL -- SENACSA

Nº DE OT: 5780

CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20290 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ424

KM: 170.521 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 10/07/2023

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Adicional:

- CRUZETA CARDAN.
- SERGURO DE COJINETE DE EMPUJE.
- RETEN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO.

Camila Sandoval
Asesor de servicios

Emanuel Cáceres
Jefe de Taller
Nipon Automotores S.A.

Asesor de Servicios