elizeche s.a.c

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0006207

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 9609	Motivo de Visita: RUIDOS DURANTE EL ESTUDIO (COMPRESION) REMAMA	Estado del Equipo al llegar	Operativo: V
Nombre del Técnico: E RIVEROS M. PAEZ			Inoperativo:
Cliente: HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO		Sala: RX	
Equipo: SIEMENS.	Modelo: MAMMOMAT INSPIRATION	Serial: 11121	

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
03/02/23	10:00	10:45	0,75	—	—	0,5	—	1,25

Servicio Realizado

* VERIFICACION GENERAL DEL EQUIPO -
* VERIFICACION DEL LOG DE ERRORES, NO APARECEN FALLAS EN EL SISTEMA. -
* VERIFICACION MECÁNICA DEL COMPRESOR DE MAMAS, VERIFICACION DE SUBIDA Y BAJADA SIN INCONVENIENTES. LIMPIEZA DE LA GUIA DEL MISMO, PRUEBAS - OK.

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
			2,2	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SIN PROVISION DE REPUESTOS.	* CONTRATO 101/2022
					* LPN 23/2022.
					* ORDEN 21/2023

Categoría					
	Diagnóstico		Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje		
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo			SI	
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente: .....

Aclaración de Firma: Lic. Carolina Espinoza Reyes

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

Técnico: E. RIVEROS R.A.C.: .....

Carolina Vera
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Auxiliar de Operaciones

Original (Blanco) - Copias(Rosa)

Transversal Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 20 Blocks de 50x4 del 5501 al 6500 - 05/2022