Nº 0008799

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 31-03-2021 Solicitante: Departamento de Proyectos y Obras

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
		Mantenimiento y Reparación					
		de					
		Sistemas Electricos					

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Artefacto de luces tipo LED circular de 8" 23 unidad
* Cambio, provisión y colocación de fichas, tomas o pico 26 unidad
* Cambio, provisión y colocación de cable electrico de 2 mm² 200 ML.

Conforme Cliente

Firma

Arq. Darío F. Bracho
Jefe Dpto. Proyectos y Obras
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Nº 0008781

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 31-03-2021 Solicitante: V. de Relaciones Ext.

Cliente: M. R. E. 1piso Benigno Lopez

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento		y reparación		e instalación		
			de				
			sistema	electrica			

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Provisión y cambio de 4 cuatro tubos fluorosante
✓ Provisión y cambio de 4 cuatro reactacia electronica

Conforme Cliente

Firma

Nombre Julio Centurion

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duro

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Relaciones Exteriores

Nº 0008784

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 31-03-2021 Solicitante: Dirección Administrativa

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
		Mantenimiento de Instalaciones Electricas					

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Provisión, cambio de 3 Artefactos electricos; colocación de cajas para unidad de flourescentes de 40 watts.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Cesar Pacheco
Dirección Administrativa
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.