Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: jose.coronel.rec@gmail.com
Telefax: 595 – 21 – 585540/2, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA TOYOTA PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

En la ciudad de San Lorenzo, en el local de la Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura, sito en ruta Mcal. Estigarribia Km 11, Campus de San Lorenzo, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil veinte y dos, en presencia del representante de la Dirección de Mantenimiento, la Arq. Ena Narváez, se procede a verificar el mantenimientos y reparación de los vehículos de la marca TOYOTA, recibidos de la Empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E. según las especificaciones técnicas y corresponde a la ORDEN DE SERVICIO, "LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2020 DE CARÁCTER PLURIANUAL 2020 - 2021, ID N° 377.673, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL RECTORADO DE LA UNA" y que fueron proveídas según INFORMES TECNICOS y que se detallan según el pedido solicitado:

EMPRESA	CONCEPTO	ORDEN SERVIC N°	PRESUP. N°	FECHA PRESUP.	MONTO
Automotive S.A.I.E.	Reparación y Mantenimiento - Motor. **TOYOTA HILUX, CHAPA BKO 804**	039/2022	014/2022	02/05/2022	3.685.986.-
	Reparación y Mantenimiento - Motor, Suspensión, frenos y sistema eléctrico. **TOYOTA HILUX, CHAPA BKO 441**	039/2022	013/2022	03/05/2022	9.898.227.-
	TOTAL				**13.584.213.-**

RECEPCIONADOS los VEHICULOS TOYOTA y no habiendo otras observaciones que incluir en el presente Acta, se procede a la firma, en DOS ejemplares a un solo tenor.

Por la Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura

Elaborado por:.....
Damián Serrano
RL/EN/ds
D.G.O.T.I.
DAMIAN SERRANO
Funcionario
Dirección de Mantenimiento

Controlado por.....
Arq. Ena Narváez
Arq. Ena Narváez
Directora de Mantenimiento
D.G.O.T.I. Rectorado - U.N.A.