ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 12 de Junio de 2023

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
CAMIONETA	TRITON- L200	EAJ937

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	CAMBIO DE ACEITE CAJA Y REDUCTORA
1	MECANISMO LEVANTA VIDRIO
2	MANO DE OBRA

Ronaldo Carrera
Jefe Taller
Nipon Automotores S.A.

Camila Sandoval
Asesor de servicios

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 5558

CHASIS: 93XXNKB8TJCH30815 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ937

KM: 157.269 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 12/06/2023

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- CAMBIO DE ACEITE CAJA Y REDUCTORA
- MANO DE OBRA
- MECANISMO LEVANTA VIDRIO
- MANO DE OBRA

Camila Sandoval
Asesor de servicios

Ronaldo Carrera
Jefe Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 12 de Junio de 2023

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAJ937 298

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
1	CADENA DE TRANSFERENCIA

Ronaldo Carrera
Jefe Taller
Nipon Automotores S.A.

Camila Sandoval
Asesor de servicios

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcide Barreca
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 5558

CHASIS: 93XXNKB8TJCH30815 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ937

KM: 157.269 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 12/06/2023

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- CADENA DE TRANSFERENCIA

Asesor de Servicios

Camila Sandoval
Asesor de servicios

Ronaldo Carrera
Jefe Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcide Barrec
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL