ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 08 de Agosto de 2022

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAG442 220

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Sellador.
1	Aceite total 80w-90.
1	Confección de manguera de presión.
1	Desm y mont manguera de presión.
1	Aceite HD 15W40.

Gerente

.....

Asesor de Servicios

Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Dornecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3359

CHASIS: 93XGNK740BCA74978 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAG442 220

KM: 257.299 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 08/08/2022

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Sellador.
- Aceite total 80w-90.
- Confección de manguera de presión.
- Desm y mont manguera de presión.
- Aceite Hd 15w40.

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
Asesor de Servicios

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 08 de Agosto de 2022

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAG442 920

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Cambio de sincronizador.
1	Cambio de amortiguadores traseros.
1	Cambio de amortiguadores delanteros.
1	Guardapolvo de homocinética.
4	Mano de obra.

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
Asesor de Servicios

Gilberto Gerez

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3359

CHASIS: 93XGNK740BCA74978 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAG442 - 220

KM: 257.299 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 08/08/2022

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Cambio de sincronizador.
- Cambio de amortiguadores traseros.
- Cambio de amortiguadores delanteros.
- Guardapolvo de homocinética .
- Mano de obra.

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
Asesor de Servicios

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Demesq C.
Estabilizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL