INFORME TECNICO Nº 11/2022

Trabajos realizados

En el marco del Llamado LICITACION POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"** se detallan los trabajos realizados al vehículo HINO CANTER *con Chapa* ***OAT706,*** según el contrato Nº 08/2022.

Item	Descripción	Cantidad	U. de medida
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008**		
1.1	Cambio de Aceite de Motor	1	Unidad
1.2	Mano de obra del ?tem 1.1	1	Unidad
1.3	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad
1.4	Mano de obra del ?tem 1.3	1	Unidad
1.11	Cambio de Filtro de Aceite	1	Unidad
1.12	Mano de obra del ?tem 1.11	1	Unidad
1.13	Cambio de Filtro de Combustible	2	Unidad
1.14	Mano de obra del ?tem 1.13	2	Unidad
1.17	Cambio de Aditivo radiador	5	Unidad
1.18	Mano de obra del ?tem 1.17	2	Unidad
2	**REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008**		
2.31	Cambio termostato de agua	1	Unidad
2.32	Mano de obra del ?tem 2.31	1	Unidad
2.53	Limpieza y reparacion radiador	1	Unidad
2.54	Mano de obra del ?tem 2.53	1	Unidad
2.61	Polea guia de correa pk	1	Unidad
2.62	Mano de obra del ?tem 2.61	1	Unidad
5	**REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y DIRECCION - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008**		
5.35	Correa de direccion	2	Unidad
5.36	Mano de obra del ?tem 5.35	2	Unidad
7	**REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008**		
7.1	Fluido de Freno	1	Unidad
7.2	Mano de obra del ?tem 7.1	1	Unidad
9	**REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008**		
9.7	Bulbo marcador de temperatura	1	Unidad
9.8	Mano de obra del ?tem 9.7	1	Unidad
9.13	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	1	Unidad
9.14	Mano de obra del ?tem 9.13	1	Unidad
9.15	Cambio de focos - c/u	4	Unidad
9.16	Mano de obra del ?tem 9.15	1	Unidad
9.19	Cambio de regulador de voltaje	1	Unidad
9.20	Mano de obra del ?tem 9.19	1	Unidad
9.23	Cambio de terminal de bateria	4	Unidad
9.24	Mano de obra del ?tem 9.23	2	Unidad
9.29	Provision de bateria	1	Unidad
9.30	Mano de obra del ?tem 9.29	1	Unidad
9.33	Reparaci?n alternador	1	Unidad
9.34	Mano de obra del ?tem 9.33	1	Unidad
11	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008**		
11.15	Cambio de Tapa de Radiador	1	Unidad
11.16	Mano de obra del ?tem 11.15	1	Unidad

Lic. Joaquin Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE
Lic. Joaquin Ortigoza

GROUP
AUTOMOTIVE
INDUSTRIAL